CONSORCIO SUBA TH 003

SUBA-083-TH-615
Pág. 1 de 1

Bogotá, 9 de enero de 2026

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
Cesar Augusto Salamanca Rojas
Supervisor del Contrato
Cra. 91 #145A-32, Suba
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría N° 083-2025-INT (119251), "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Radicación Informe mensual No.9 – Componente SST / AMBIENTAL CONTRATISTA – diciembre 2025

Respetado Sr Salamanca:

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos realizar la entrega del informe SST/ AMBIENTAL del contratista CONSORCIO SUBA VIAL VR, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025.

Atentamente,

Alcaldía Local de Suba
R No. 2026-611-000500-2
2026-01-09 14:10 - Folios: 1 Anexos: 534
Dep. Area de Gestion de Desarr
Rem I.: CONSORCIO SUBA TH 003
20266110005002

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo: 534 folios y 1 CD

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyectó: Katherine Guañarita Díaz
Revisó: Ricardo Duarte
Aprobó: Ricardo Duarte

Powered by CamScanner

Bogotá, 8 de enero de 2026

Señores
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Atn. Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante legal
consorciosubavialvr.1009@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N° 1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TECNICO"

Asunto: APROBACION INFORME MENSUAL MAO No. 09

Respetada Ingeniera Larrarte:

Por medio de la presente, el CONSORCIO SUBA TH 003 quien funge en calidad de interventoría al contrato de obra 1009-2024-LP (119226), se permite emitir el concepto de APROBACION al informe radicado mediante correo electrónico subsanado, el jueves 8 de enero de 2026. Por favor realizar la entrega del documento físico y digital en las oficinas del Consorcio Suba TH 003.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyecto: Erick Steven Ramírez A.
Revisó: Edison Ricardo Duarte
Aprobó: Edison Ricardo Duarte

CONSORCIO SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá D.C 2 de diciembre del 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-384-C

Señores:
CONSORCIO SUBA TH 003
Ing. EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
Ing. Ricardo Duarte
Director de interventoría
Cra.47 No 93—41
subasvias@gmail.com
La cuidad

Ref: **CONTRATO DE OBRA 1009-2024 - LP(119226). "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL A INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO".**

Asunto: ENTREGA MAO # 9 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA, GESTION AMBIENTAL Y SST (MES DICIEMBRE DE 2025)

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a las entregas y radicaciones, el consorcio Suba Vial VR con NIT 9019038332, dando cumplimiento a las obligaciones en entrega de documentos del contrato de obra No 1009 de 2024.

- **INFORME** MAO **# 9 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA, GESTION AMBIENTAL Y SST**

Para lo anterior y sus fines pertinentes.

Cordialmente.

Erick Ramirez
Residente SST

Sandra Cuestas Fajardo
Directora de Obra

ANEXO. INFORME MAO # 9 (FOLIOS 505)

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONSORCIO SUBA VIAL VR

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN No. 9

MAO. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2024

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO DE REVISIONES

Revisión No.	Fecha	Descripción
1	23/12/2025	Emitido para revisión a la interventoría

VISIÓN Y APROBACIÓN

Contrato No.	1009-2024 LP (119226)	FECHA	Diciembre 2025
Título del Documento	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 09 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		

CONTROL INTERNO

Área	Elaboró	Revisó	Aprobó
Ambiental	Prof. Alejandro Acosta Residente Ambiental	Prof. Sandra Cuestas Directora de obra	Prof. Katherine Guañarita Res. AMB – Interventoría
SST	Prof. Camilo Duran Residente SST	Prof. Sandra Cuestas Directora de obra	Prof. Erick Steven Ramírez Res. SST – Interventoría

Revisó: ING.CARLOS GIRALDO DFLS CTO 1081 DE 2025
Aprobó: ING. CARLOS GIRALDO DFLS CTO 1081 DE 2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN. 9
1. OBJETIVO GENERAL 10
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 10
2. ALCANCE 10
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO. 10
4 ACTIVIDADES GENERALES DE OBRA A DESARROLLAR. 12
4.1 INTERVENCIÓN MALLA VIAL 12
4.2 LOCALIZACIÓN. 15
4.3 IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS VIALES. 16
4.3.1 Intervención De CIV´S. 16
5 GESTIÒN AMBIENTAL. 17
5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 17
5.2 RADICADO SECRETARIA DISTRITAL AMBIENTE 17
6 IMPLEMENTACION MANEJO AMBIENTAL DE OBRA – MAO. MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y OBLIGACIONES A&SST. 19
6.1 PROVEEDORES: 19
6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 20
6.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES 21
6.4 PROGRAMA DE CONTROL DE DISPOSICION DE RCD 22
6.6 PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIALES 25
6.7 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO. 28
6.8 FICHA DE INDIVIDUOS ARBOREOS 30
6.10 APROVECHAMIENTO IN SITU 31
7.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CAPACITACIONES 32
7.4 PROCEDIMIENTO DE INGREGO Y RETIRO DEL PERSONAL. 35
7.6 PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL 37
7.7 COMITES 38
7.7.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38
7.8 CAPACITACIONES, INDUCCIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD 39
7.8.1 INDUCCIÒN 39
7.8.2 CAPACITACIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD 40
7.9 ELABORACION Y DIVULGACIÒN DE ATS 42

8

7.10 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN. 43
7.11 SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE FRENTES DE OBRA. 44
7.12 INSPECCIONES 46
7.13 MEDICINA PREVENTIVA 48
7.13.1 EXAMEN DE INGRESO 48
7.13.2 EXÁMENES DE EGRESO 48
7.13.3 HIDRATACIÓN 49
7.14 PLAN DE EMERGENCIA. 49
8 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 51
8.2 MANEJO DE VEHICULOS 53
10.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 54
10.1.2 CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO 56

Índice de Tablas

Tabla No. 1. Datos Generales del Contrato. 11
Tabla No. 2. Datos Generales de interventoría. 11
Tabla No. 3. Listado de inspecciones por CIV´S 16
Tabla No. 4. Radicados ante la secretaria Distrital de Ambiente 18
Tabla No. 5. Listado de Proveedores 19
Tabla No. 6. Cronograma de Activicades Ambientales. 20
Tabla No. 7. Capacitaciones Ambientales diciembre 22
Tabla No. 8. Listado de civ´s intervenidos. 22
Tabla No 9 Relación de RCD durante el periodo de 01 al 30 de diciembre – 23
Tabla No.10 Relación de Materiales del 01 al 31 de diciembre de 2025 25
Tabla No. 11 Listado de indicadores de RCD de 01 al 31 de diciembre 27
Tabla No. 12. Listado de Campamentos instalados. 29
Tabla No. 13. Cronograma de trabajo y capacitaciones – diciembre de 2025 32
Tabla No. 14. Listado de personal contractual. 35
Tabla No. 15. Listado ingreso de personal – diciembre de 2025 36
Tabla No. 16. Listado retiro de personal. 37
Tabla No. 17. Listado de Charlas. Diciembre – 2025 41
Tabla No. 18. Inspecciones diciembre - 2025 47
Tabla No. 19. Maquinaria ingresada a obra. 52
Tabla No. 20. Listado de vehiculos ingresados en el mes a obra. 53

Índice de ilustraciones

Ilustración No. 1. Mapa localidad de Suba. 15
Ilustración No. 3. Cargue de excavación. 25
Ilustración No.4. Instalación de Materiales. 27
Ilustración No. 5, 6, 7,8,9, 10 Adecuación de campamento de obra, protecciones de sumideros, protección de individuos arbóreos, mantenimiento de baño portátil, orden y aseo, punto ecológico. 29
Ilustración No. 11, 12. Carteleras informativas. 32
Ilustración No. 13. Reunión COPASST 38
Ilustración 14.REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 39
Ilustración No. 15, 16. Asistencia a inducción y notificación de riesgos. 40
Ilustración No. 17, 18, 19, 20. Asistencia a charlas y capacitaciones. 42
Ilustración No. 21, 22, 23, 24. Entregas de Dotación y EPP 43
Ilustración No. 25, 26, 27, 28. Señalización punto crea. 44
Ilustración No. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Señalización en los frentes de obra. 45
Ilustración No. 35, 36, 37, 38. Inspecciones y preoperacionales. 47
Ilustración No. 39, 40. Punto de hidratación 49
Ilustración No. 41,42,43,44. Punto de atención a emergencias – PAC. 50
Ilustración No. 45, 46, 47, 48. Punto de atención a emergencias – frente de obra. 50
Ilustración No. 49, 50. Maquinaria con identificación móvil. 53
Ilustración No. 51, 52. Vehículos con identificación. 54

Índice de Anexos

Anexo No. 1. Cronograma Ambiental diciembre 17
Anexo No. 2 . Plan de acción ambiental. 21
Anexo No. 3. Control RCD 23
Anexo No. 4. Control Materiales 26
Anexo No. 5. Manejo de agua. 30
Anexo No. 6. Aprovechamiento INSITU 31
Anexo No. 7 Cronograma ce trabajo y capacitaciones 32
Anexo No. 8 Documentación de personal 36
Anexo No. 9. Listado de personal 37
Anexo No. 10. Pagos de seguridad social. 37
Anexo No. 11. Acta de reunión COPASST y CCL 39
Anexo No. 12. Notificación de riesgos e inducción. 40
Anexo No. 13. Capacitaciones y charlas. 40
Anexo No. 14. Entrega de Dotación y EPP 43
Anexo No. 15. Inspecciones y preoperacionales. 48
Anexo No. 16 Exámenes médicos 48
Anexo No. 17. Soportes accidente. 54

INTRODUCCIÓN.

CONSORCIO SUBA VIAL VR, fue contratado para llevar a cabo el contrato FDLS 1009-2024, cuyo objetivo es contrato de obra No 403 -2023, "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO", para el cual se están implementando todas las actividades que hacen parte de las fichas de manejo del MAO, con el fin de minimizar los impactos ambientales generados durante las actividades constructivas del proyecto.

El presente informe describe el avance de la gestión ambiental como a su vez de la seguridad y salud en el trabajo, realizada en el periodo evaluado presentando la información, las acciones de acompañamiento, seguimiento y control de las actividades de las labores en los segmentos viales de obra próximos a ser intervenidos durante el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre del 2025.

1. OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer por medio de este informe todas las actividades realizadas durante la etapa de ejecución y diagnostico para el desarrollo del mantenimiento y conservación de la malla vial, correspondiente al componente ambiental para la ejecución del contrato FDLS 1009- 2024, para el periodo evaluado del 01 al 31 de diciembre del 2025.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Cumplir con las obligaciones contractuales para el MAO, manejo ambiental de obra.
- Presentar las medidas ambientales, la seguridad y salud en el trabajo que permiten mitigar, prevenir y controlar los impactos y riesgos que pueden generarse sobre el medio ambiente durante la ejecución de las actividades del contrato.
- Hacer seguimiento al MAO con el fin de garantizar su cumplimiento durante la ejecución y construcción.
- Cumplir con las normas ambiental, promoviendo una interacción acorde con el medio ambiental tomando las medidas de control que generar espacios seguros para trabajadores y habitantes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

2. ALCANCE

El presente documento comprende todas las actividades del procedimiento constructivo que tengan relación con el sistema de gestión ambiental para la ejecución del contrato de obra No 1009 – 2024.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El proyecto del CONSORCIO SUBA VIAL VR el cual es ejecutado bajo el contrato No-1009 del 2024 de la localidad de suba tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones de movilidad existentes de los diferentes actores viales, con el consecuente del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Suba. Además, dentro del alcance del proyecto se contempla ejecutar obras y actividades para el diagnóstico.

Tabla No. 1. Datos Generales del Contrato.

CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR
Objeto	"Ejecutar a precios unitarios las actividades para la conservación de la malla vial local e intermedia y espacio público (lote 1) de la localidad de suba en la ciudad de Bogotá D.C., y las demás actividades que se detallen en el anexo técnico".
No del contrato	1009 de 2024
Valor del contrato	$ 13.388.373.112
Plazo de ejecución	Diez (10) meses.
Fecha de inicio	Primero (1) de abril de 2025.
Fecha de terminación	Primero (31) de enero de 2026.
Prorroga inicio	Primero (1) de febrero de 2026
Prorroga Fin	Treinta y uno (31) de mayo de 2026
Representante legal	Farley Andrea Larrarte Barrera

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

Tabla No. 2. Datos Generales de interventoría.

INTERVENTORIA	CONSORCIO SUBA TH 003
Objeto:	Interventoría Integral Para Ejecutar A Precios Unitarios Las Actividades Para La Conservación De La Malla Vial Local E Intermedia, Puentes Y Espacio Público (Lote 1 Y Lote 2) En La Localidad De Suba En La Ciudad De Bogotá D.C Y Las Demás Actividades Que Se Detallan En El Anexo Técnico'
No del contrato	083 de 2025
Valor inicial del contrato:	$ 1.673.546.671
Duración (meses):	Once (11) meses.
Fecha de inicio	Primero (1) de abril de 2025.
Fecha de terminación	Treinta (30) de junio de 2026.
Representante Legal:	Edgar Alfredo Salazar Bernal

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

4 ACTIVIDADES GENERALES DE OBRA A DESARROLLAR.

4.1 INTERVENCIÓN MALLA VIAL

El alcance de las intervenciones a realizar dentro de conservación es el siguiente:

- **Mantenimiento rutinario:**

  Se define como el conjunto de actividades pendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura. Constituyen una práctica preventiva, e incluye limpieza de sumideros, vallados, pozos, sello de fisuras o juntas de dilatación, reparaciones puntuales en concreto flexible o rígido

  Los segmentos viales cuya intervención asignada a partir del cálculo del criterio índice de condición del pavimento del modelo de priorización, corresponda a mantenimiento rutinario, no serán objeto de diagnóstico detallado por parte del contratista, y las actividades a adelantar se limitarán a las descritas en el párrafo anterior

  Por lo tanto, se precisa que en el ejercicio de la planeación adelantando por la DTP, los elementos identificados con este tipo de intervención no cuentan con asignación presupuestal para la actividad de diagnóstico.

- **Mantenimiento periódico:**

  Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendiente a logar que por lo menos alcance su periodo de diseño o vida útil. Manteniendo la condición de servicio. Constituye en una práctica preventiva o correctiva, e incluye parcheo, bacheos, sobre carpetas, fresados estabilizados, renivelaciones.

- **Rehabilitación:**

  Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la necesidad de rehabilitar implican retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.

Esta actividad puece incluir el reciclado de las capas asfálticas, con o sin incorporación de material granular nuevo o existente, o colocación de capas superiores de mejoramiento estructural. La profundidad de las intervenciones será máxima hasta la primera capa granular de la estructura y de ser necesario, se realizarán mejoras en las condiciones hidráulicas, que no impliquen renovación o diseño de redes.

Normalmente, los procesos de rehabilitación van asociados a la ampliación de los periodos de vida útil y en consecuencia es necesaria la realización de estudios de tránsito de materiales y el dimensionamiento estructural. Los segmentos viales cuya intervención, asignada a partir del cálculo del criterio índice de condición del pavimento del modelo de priorización, corresponda a rehabilitación, deberán ser objeto de actualización de diagnósticos por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en la versión vigente del anexo técnico del diagnóstico para la conservación de infraestructura vial para Bogotá del IDU.

- **Reconstrucción:**

Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización total o parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios de tránsito, de materiales y el dimensionamiento estructural y si se requiere el diseño y la renovación de redes hidráulicas, para garantizar el período de vida útil previsto.

Los segmentos viales cuya intervención asignada a partir del cálculo del criterio Índice de condición del pavimento del modelo de priorización, corresponda a reconstrucción, deberán ser objeto de elaboración de estudios y diseños por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en la versión vigente del anexo técnico de diagnóstico para conservación de infraestructura vial para Bogotá del Instituto de Desarrollo Urbano.

El orden de intervención de la malla vial y espacio público será definido por EL FONDO DE DESARROLLO SUBA.

El contratista debe tener presenta que, durante la ejecución de proyecto, el FONDO DE DESARROLLO LOCALD DE SUBA podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los elementos asignados a cada grupo, o de ser necesario, incluir otros elementos. La inclusión de nuevo elementos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y

movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no pueden ser intervenidos.

- **Reparaciones puntuales:**

Son aquellas actividades requeridas para reparar daños puntuales en segmentos que cuentan con póliza de estabilidad vigente en lo que los daños presentados han sido imputables al contratista y se ha hecho efectiva la póliza respectiva, o en los que los daños presentados no son imputables al contratista.

Estos requerimientos serán priorizados por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.

- **Atención de emergencia:**

La Atención de Emergencias es la actividad tendiente para mitigar de manera puntual, problemas que afecten la seguridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular en la infraestructura de la ciudad. Realizar actividades de mitigación inmediata ante eventos externos tales como inundaciones y derrumbes, que generen problemas de movilidad.

La Atención de Emergencias se podrá realizar sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la localidad dentro de la zona o grupo objeto del contrato. Estas intervenciones serán priorizadas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y su ejecución, factibilidad será evaluada por los especialistas de la interventoría y contratista de obra.

4.2 LOCALIZACIÓN.

El proyecto no posee una ubicación única y especificada dado que las obras a ejecuta se encuentran situadas en diferentes unidades de planeamiento zonal (UPZ) de la localidad, por lo cual se consideran que el área de influencia directa e indirecta del proyecto es la localidad de suba y sus UPZ que la conforman:

La localidad de suba está ubicada en el extremo noroccidental de la cuidad y limita al norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá por el Oriente con la localidad de Usaquén y por el Occidente con el municipio de Cota.

Ilustración No. 1*.Mapa localidad de Suba*



Fuente: Fondo desarrollo local de suba

4.3 IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS VIALES.

Por medio de los visualizadores online se genera una inspección de los segmentos viales donde se va a intervenir conocidos como CIV´S (códigos de identificación vial) en donde recolecta la información primaria se dirige el equipo in situ corroborar esta información.

4.3.1 Intervención De CIV´S.

En el periodo de evaluado se da inicio a las actividades de ejecución, por lo tanto, el inicio de la intervención de los segmentos viales para el periodo de octubre es: **CIV 11002026, CIV 11004595, CIV 11002945-11002757, CIV 11001062-11001010-11001040-11000989-11000875, CIV 11001937-CIV 11002134, CIV11002492- 11002558- 11002655 -11012036, CIV 11001671, CIV 11003244, CIV 11002269, CIV 11002230.**

Con las siguientes actividades por parte del área SST y ambiental: Instalación del PMT (Plan de Manejo de tránsito), cerramiento del segmento vial a intervenir. Dando así inicio a las actividades de ejecución de obra como lo es el ingreso de maquinaria para realizar el cajeo de vía, retiro de RCD´S a sitios de disposiciones finales y de aprovechamiento.

Tabla No. 3. Listado de inspecciones por CIV´S

NUMERO	CIV	PK_ID	TRAMO	DESDE	HASTA
1	11004595	174103	CLL 132 B BIS A	CRA 126 B	TV 127
2	11000912	176635	CL 152 B	KR 114 F	KR 114 D
3	11000875	176636	CL 152 B	KR 115	KRA 114 F
4	11000989	176634	CL 152 B	KR 114 B	KRA 114 D
5	11001010	176633	CL 152 B	KR 114 B	KRA 114 A
6	11001040	176632	CL 152 B	KRA 114 A	KR 114
7	11001062	176631	CL 152 B	KRA 114	KRA 113 C
8	11002026	175844	KRA 136 A	CL 143 A	CL 144
9	11004595	174103	CLL 132 B BIS A	CRA 126 D	TV 127
10	11010570	168695	KR 70 G	CL 119 A	CL 119 A
11	11011935	472336	KR 70 G	CL 119 A	CL 120
12	11002945	175729	TV 127 C	DG 139 A BIS	DG 139 B
13	11002757	175731	TV 127 C	DG 139 B	DG 140
14	11001937	176420	KR 114	CL 147 A	CL 148
15	11002134	176418	KR 114	AV SUBA	CLL 147A
16	11004428	174146	TV 126 D	CL 132 D	CL 133
17	11004438	174810	TV 126 D	CL 133	CL 135
19	11001671	177523	CI 168 A	KRA 73 A	KRA 74 A
41	11003244	169339	CL 161 C	KR 62	KR 59

Fuente: Anexo técnico

5 GESTIÒN AMBIENTAL.

5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.

Durante el periodo evaluado, se llevaron a cabo la gestión para el desarrollo del cronograma ambiental correspondiente al mes de septiembre, el cual presento el proceso y ejecución que es realizado con el acompañamiento de la parte técnica y del área SST- ambiental del contrato. Para su verificación se puede consultar en el Anexo adjunto.

Anexo No. 1. Cronograma Ambiental diciembre

5.2 RADICADO SECRETARIA DISTRITAL AMBIENTE

Como parte de las actividades y desarrollos contractuales, el CONSORCIO SUBA VIAL VR, dio cumplimiento a los requisitos minimos exigidos para la ejecución de la actividad silvicultural de la tala desarrollada en la: kra 136ª entre CL 144 y CL 143 para el CIV 11002026.

Como parte de las actividades contractuales, se realizó previamente la **socialización con la comunidad**, con el apoyo del área social del proyecto, mediante el volante No. **017**, el cual fue entregado el **13 de junio de 2025**, garantizando la adecuada difusión de la intervención silvicultural a los residentes del sector.

Esta solicitud fue emitida por medio del Fondo de Desarrollo Local de Suba FDLS, el cual realizo las gestiones pertinentes ante la secretaria Distrital de Ambiente – SDA con el fin de identificar las acciones técnicas e idóneas para el tratamiento del individuo arbóreo.

La ejecución de la actividad se llevó a cabo el 14 de junio de 2025, contando con el respaldo del residente forestal del Consorcio Suba Vial VR, por lo cual se encuentra soportada en el documento "**MEMORIA TECNICA DE EJECUCIO DE ACTIVIDAD SILVICULTURAL DE LA TALA, AUTORIZADA MEDIANTE LA RESOLUCION N.O 0091 CON EL CONCEPTO TECNICO NO. SSFFES-03519 DEL 03 DE JUNIO DE 2025**". Donde se detallan las metodologías aplicadas a la ejecución de las actividades, proceso de compensación, resultaco y recomendaciones. En virtud de lo

anterior se dado cumplimiento a los requerimientos técnicos, sociales, ambientales, documentales exigidos, por lo cual el consorcio suba vial VR deja los radicados ejecutado para el tratamiento silvicultural correspondiente al **CIV 11002026**

Tabla No. 4. Radicados ante la secretaria Distrital de Ambiente

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción de la modificación	No Acto Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado 2019 IE92381 DE ABRIL DE 2019
2	Ajuste al documento a los lineamientos el Procedimiento Control de la información documentada del sistema integrado de Gestión – SIG.	Radicado 2020 IE 205370 DE NOVIEMBRE DE 2020
3	Ajuste al documento con el fin de que la información se más clara para que el usuario en el momento de recopilar los requisitos para su trámite.	Radicado No 2021 IE 113566 de JUNIO DE 2021
4	Entrega de informe final tala árbol 11002026	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-161 27 DE JUNIO.
5	Entrega de memoria técnica de ejecución de actividades silviculturales de "tala" autorizada	La Resolución No. 0091 Con Concepto Técnico No. Ssffs-03519 Del 03 De junio Del 2025
6	Solicitud de verificación pagos efectuados por evaluación para cruce de cuentas y emisión de recibo por saldo final adeudado por compensación por tala de arboles	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-230 26 DE JULIO.
7	Solicitud de liquidación y compensación ante la SDA para el Consorcio Suba Vial VR Contrato No 1009-2024, dando alcance a el radicado No. 2025ER121162	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-317 DE SEPTIEMBRE
8	Cierre de tratamiento silvicultural ante la SDA para el Consorcio Suba Vial VR	CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-420 25 DE NOVIEMBRE

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

6 IMPLEMENTACION MANEJO AMBIENTAL DE OBRA – MAO. MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y OBLIGACIONES A&SST.

6.1 PROVEEDORES:

Siguiendo los lineamientos del documento MAO, el CONSORCIO SUBA VIAL VR lleva a cabo la identificación de los trámites y permisos necesarios para la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Estos residuos generan un impacto ambiental que se busca mitigar mediante la colaboración con empresas gestoras especializadas, con el fin de asegurar una disposición final adecuada.

El objetivo es encontrar soluciones más sostenibles y mejorar el ciclo de vida de estos materiales. Cabe destacar que esta información se encuentra desarrollada con mayor detalle en el Programa de Manejo Ambiental de RCD (PMARCD).

Tabla No. 5. Listado de Proveedores

No. DE REGISTRO IDU	NOMBRE	CATEGORIA	VIGENCIA	FECHA DE APROBACION
478-2017	PUENTE PIEDRA	TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD	16-04-2025	10 DE JUNIO 2025
609-2021	CONCREMACK	SUMINSITROS DE CONCRETOS	02-05-2025	23 DE JULIO 2025
438-2018	DRONOS	MEZCLA ASFALTICA	29-12-2025	4 DE JUNIO DE 2025 OFICIO 110
695-2023	ECODESARROLLO	TRATAMIENTO DISPOSICION FINAL	2-02-2026	
467-2017	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA-GRECO	TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD	30-09-2025	4 DE JUNIO DE 2025 OFICIO 110
683 2023	INDUSTRIA NACIONAL DE AGREGADOS RECICLADOS	PROVEEDOR DE MATERIALES Y SITIOS DE DISPOSICION FINAL, TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	15-08-2025	4 DE JUNIO DE 2025 OFICIO 110
648-2022	RECICLADOS INDUSTRIALES	TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD	3-08-2025	4 DE JUNIO DE 2025 OFICIO 110
421-2025	MAQUINAS AMARRILAS	TRATAMIENTO DE DISPOSICION FINAL	26-08-2024	10 DE MAYO DE 2025 OFICIO 129
1257-2021	TECNOMINERALES	TRATAMIENTO DE DISPOSICION FINAL	27-09-2024	10 DE MAYO DE 2025 OFICIO 129
514 -2019	SECAM JM	TRANSFORMACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD	25-09-2025	2 DE JULIO DE 2025 OFICIO 170

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

Para el presente periodo se dio cumplimiento a las actividades ambientales, tal como se muestra en el cronograma que incluye todas las actividades de índole ambiental.

Tabla No. 6. Cronograma de Actividades Ambientales.

DESCRIPCION	AÑO 2025 DICIEMBRE			
Programa A1. Cumplimiento a obligaciones ambientales contractuales	25	26	27	28
Gestión para obtención o actualización de permisos.	1 10	1 10	1 10	1 10
Cumplimiento de las labores del residente ambiental	1 10	1 10	1 10	1 10
Elaboración de informes ambientales que reportarán el cumplimiento de la Gestión Ambiental en Obra				1 10
Programa B1. Manejo ambiental de centros de acopio	1	2	3	4
Ubicación de zona de acopio de materiales y RCD	1 10	1 10	1 10	1 10
Demarcación y señalización de zona de acopio de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD	1 10	1 10	1 10	1 10
Cerramiento de zona de acopio de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD, con malla de polipropileno y/o cinta	1 10	1 10	1 10	1 10
Mantenimiento del cerramiento de zona de acopio de materiales y RCD, y área a intervenir	1 10	1 10	1 10	1 10
Instalación de sistema sanitario y baños móviles	1 10	1 10	1 10	1 10
Ubicación y señalización de canecas plásticas para la recolección de residuos	1 10	1 10	1 10	1 10
Programa B2. Manejo de materiales de construcción	1	2	3	4
Actividad de protección del suelo con lonas, plásticos, geo textil o plataforma metálica	1 10	1 10	1 10	1 10
Instalación y mantenimiento de la señalización de las zonas de almacenamiento de materiales como concretos, asfaltos, prefabricados, tuberías, formaletas de madera y RCD	1 0	1 0	1 0	1 0
Programa B3. Manejo Integral de Residuos Sólidos	1	2	3	4
Separación y clasificación de los materiales sobrantes RCD, RESPEL, ordinarios, entre otros	1 10	1 10	1 10	1 10
Recolección de residuos sólidos	1 10	1 10	1 10	1 10
Limpieza de las vías	1 10	1 10	1 10	1 10
Limpieza de las llantas de los vehículos y maquinaria de la obra	1 10	1 10	1 10	1 10
Proveer y mantener los puntos ecológicos y bolsas en todas las áreas de trabajo.	1 10	1 10	1 10	1 10
Programa B4. Control de emisiones atmosféricas	1	2	3	4
	1	1	1	1

Limpieza de las vías de acceso a la obra	0	0	0	0
Certificación de gases de todos los vehículos	1	1	1	1
	10	10	10	10
Cubrimiento de materiales granulados o RCD	1	1	1	1
	0	0	0	0
Cerramiento con paredes en malla de polipropileno para el uso de cortadoras en húmedo	1	1	1	1
	0	0	0	0
Humedecimiento y limpieza de la superficie de la vía	1	1	1	1
	10	10	10	10
Programa B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros	**1**	**2**	**3**	**4**
Elaboración de inventario de obras hidráulicas y sumideros, diagnóstico del estado actual al inicio de las obras	1	1	1	1
	10	10	10	10
Instalación de filtros para los sumideros que consisten en una mal a de "polisombra" de ojo de 1 cm	1	1	1	1
	10	10	10	10
Programa E1 de señalización	**1**	**2**	**3**	**4**
Señalización de los centros de acopio de materiales, acopio de residuos	1	1	1	1
	10	10	10	10
Señalización de frentes de obra	1	1	1	1
	10	10	10	10
Señalización de instalaciones temporales	1	1	1	1
	10	10	10	10
Señalización de los senderos peatonales	1	1	1	1
	10	10	10	10

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.3 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

Dando continuidad hacia el desarrollo del informe se dispuso de un programa de inducciones, capacitaciones y entrenamiento, en el cual se encuentra inmersa las capacitaciones ambientales y SST que van a hacer dadas al personal durante el desarrollo del proyecto, registros acordes a lo estipulado para el desarrollo del contrato, consultar el anexo adjunto.

Anexo No. 2 . Plan de acción ambiental.

Tabla No. 7. Capacitaciones Ambientales diciembre

CAPACITACIONES AMBIENTALES – DICIEMBRE			
No	Descripción de la charla	No de participantes	Fecha
1	Auxiliar de tráfico en coordinación de volquctas	12	/2025
2	Adecuación y protección de materiales	10	/2025

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.4 PROGRAMA DE CONTROL DE DISPOSICION DE RCD

El proyecto cuanta con PIN: 26985, y a la fecha cuenta con la generación de RCD provenientes de los segmentos viales los cuales son provenientes de los siguientes CIV. Estos se iniciaron en el periodo de correspondiente al informe N.° 9 el cual corresponde del 1 al 31 de diciembre del 2025.

Tabla No. 8. Listado de civ´s intervenidos.

NUMERO	CIV	PK_ID	TRAMO	DESDE	HASTA
37	11002026	175844	KRA 136A	CLL 143ª	CLL 144
8	11004595	174103	CLL 132 B BIS A	CRA 126 D	TV 127
12	11002945	175729	TV 127 C	DG 139 A BIS	DG 139 B
13	11002757	175731	TV 127 C	DB 139 B	DG 140
1	11000989	176634	CL 152 B	KR 114 B	KR 114 D
2	11001062	176631	CL 152 B	KR 144	KR 113 C
3	11000912	176635	CL 152 B	KR 114 F	KR 114 D
45	11001040	176632	CL 152 B	KR 114 A	KR 114
46	11001010	176633	CL 152 B	KR 114 B	KR 114
47	11000875	176636	CL 152 B	KR 115	KR 114 F
21	11001937	146420	KR 114	CLL 147 A	CLL 148
22	11002134	176418	KR 114	AV SUBA	CL 147 A
23	11002492	175670	KR 111	CL 142 C	CL 143
24	11002492	175670	KR 111	CL 142 C	CL 143
25	11002558	175669	KR 111	CL 142 B	CL 142 C
26	11002036	472420	KR 111	CL 142 A	CL 142 B
19	11001671	177523	CLL 168 A	KR 73ª	KR 74ª
41	11003244	169339	CL 161	KR 62	KR 59
48	11002269	169486	KRA 90	CL 154	CL 154ª

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

25

6.5 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION – RCD.

El Consorcio Suba Vial Vr, ya se encuentra realizando la documentación reglamentaria y adecuada para el desarrollo de la actividad de la separación de los residuos de RCD generados, para el periodo evaluado se cuenta con la generación de RCD provenientes del CIV 11002026, CIV 11004595. CIV 11002945,11002757,11000989,11001062,11000912,11001040,11001010,11000875, CIV 11001937, 11002134. CIV 1100324, CIV 11002269-11002230 los cuales fueron dispuestos en los sitios autorizados.

Tabla No 9 Relación de RCD durante el periodo de 01 al 31 de diciembre

SITIO DE DISPOSICION FINAL	MATERIAL	VOLUMEN SUELTO (M3)	TONELADAS (TON)	FINALIDAD
PUENTE PIEDRA	EXCAVACION	795	1.431	DISPOSICIÓN FINAL
GRECO	ASFALTO	105	134.4	APROVECHAMIENTO
RECICLADOS INDUSTRIALES	CONCRETO	96	131.2	APROVECHAMIENTO
TECNOMINERALES	EXCAVACION	240	307.2	DISPOSICIÓN FINAL
MAQUINAS AMARILLAS	EXCAVACION	90	115.2	DISPOSICIÓN FINAL
TOTAL		1.326	2.119	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Para el periodo correspondiente se están realizando las certificaciones pertinentes correspondiente al mes de diciembre de las excavaciones generadas, de igual manera se anexan los vales de excavaciones.

Anexo No. 3. Control RCD.

Tabla No. 7. Capacitaciones Ambientales diciembre

CAPACITACIONES AMBIENTALES – NOVIEMBRE			
No	Descripción de la charla	No de participantes	Fecha
1	Auxiliar de tráfico en coordinación de volquetas	12	12/12//2025
2	Adecuación y protección de materiales	12	12/16//2025

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.4 PROGRAMA DE CONTROL DE DISPOSICION DE RCD

El proyecto cuanta con PIN: 26985, y a la fecha cuenta con la generación de RCD provenientes de los segmentos viales los cuales son provenientes de los siguientes CIV. Estos se iniciaron en el periodo de correspondiente al informe N.º 9 el cual corresponde del 1 al 31 de diciembre del 2025.

Tabla No. 8. Listado de civ´s intervenidos.

NUMERO	CIV	PK_ID	TRAMO	DESDE	HASTA
37	11002026	175844	KRA 136A	CLL 143ª	CLL 144
8	11004595	174103	CLL 132 B BIS A	CRA 126 D	TV 127
12	11002945	175729	TV 127 C	DG 139 A BIS	DG 139 B
13	11002757	175731	TV 127 C	DB 139 B	DG 140
1	11000989	176634	CL 152 B	KR 114 B	KR 114 D
2	11001062	176631	CL 152 B	KR 144	KR 113 C
3	11000912	176635	CL 152 B	KR 114 F	KR 114 D
45	11001040	176632	CL 152 B	KR 114 A	KR 114
46	11001010	176633	CL 152 B	KR 114 B	KR 114
47	11000875	176636	CL 152 B	KR 115	KR 114 F
21	11001937	146420	KR 114	CLL 147 A	CLL 148
22	11002134	176418	KR 114	AV SUBA	CL 147 A
23	11002492	175670	KR 111	CL 142 C	CL 143
24	11002492	175670	KR 111	CL 142 C	CL 143
25	11002558	175669	KR 111	CL 142 B	CL 142 C
26	11002036	472420	KR 111	CL 142 A	CL 142 B
19	11001671	177523	CLL 168 A	KR 73ª	KR 74ª
41	11003244	169339	CL 161	KR 62	KR 59
48	11002269	169486	KRA 90	CL 154	CL 154ª

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Gráfico No 1. RCD´S NOVIEMBRE - CIV 11001062,11001040,11001010,1100098,11000912,11000875-11002945-11002757



Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Para el periodo evaluado se presenta las disposiciones de excavaciones correspondientes de los siguientes CIV 11002945, CIV 11002757, CIV 11001062,11001040,11001010,11000989,1100912,110000875 CIV 11001937, 11002134, CIV 11001671, CIV 11002492 Y CIV 11003244. Para este periodo se contaron con tres sitios de disposición final de las excavaciones autorizadas por la interventoría para este periodo como lo son Tecno minerales, Puente Piedra, maquinas amarillas

En grafico No 3 se evidencia la generación de los metros cúbicos generados en donde el total de estos corresponden a 1305 m3.

Los cuales fueron entregas a los sitios de disposición y aprovechamiento para sus tratamientos adecuados. Estos se verán reportado en el formato de suministro del programa de manejo ambiental de los RCD´S.

Ilustración No. 2. Cargue de excavación.

CARGUE DE EXCAVACIÓN

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.6 PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIALES

En el periodo evaluado de noviembre, se evidencia el suministro de material usado para los CIV 11002945, CIV 11002757, CIV 11001062,11001040,11001010,11000989,1100912,110000875 CIV 11001937, 11002134, CIV 11001671, CIV 11002492 por el Consorcio Suba Vial VR, para las actividades requeridas. A continuación, se relaciona las cantidades los materiales usados.

Tabla No.10 Relación de Materiales del 01 al 31 de diciembre de 2025

SITIO DE ORGIGEN	MATERIAL	CANTIDAD (M3)
PUENTE PIEDRA	B-200	86
PUENTE PIEDRA	TRITURADO	75
GRECO	SUB-BASE	90
GRECO	SBG-PEA	30
GRECO	BASE -38	45
RECICLADOS INDUSTRIALES	SUB-BASE-50	195
CONCREMACK	MR-45	21
TOTAL		542

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Para el periodo correspondiente se está realizando la solicitud pertinente a los certificados de materiales del mes de diciembre, de igual manera se anexan los vales correspondientes.

Anexo No. 4. *Control Materiales*

Gráfico No 4. Materiales CIV 11001062,11001040,11001010,11000989,11000912,11000875



Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

En el grafico podemos determinar e identificar los materiales seleccionados a implementar por el Consorcio Suba Vial VR para el desarrollo de las actividades técnicas durante el periodo evaluado en donde contamos con las plantas generado de aprovechamiento, canteras de suministros de materiales pétreos, aprobados por la interventoría para el periodo correspondiente.

De igual manera el Consorcio Suba Vial VR emite de su componente ambiental el porcentaje de Circularidad durante el periodo evaluado el cual es correspondiente a: 66%.

$$\frac{360\ m^3\ SBG}{542\ m^3\ materiales\ totales} * 100 = 66.4\%$$

Ilustración No.3.Instalación de Materiales.

INSTALACIÒN DE MATERIALES

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

- **MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION**

El Consorcio Suba Vial VR -1009 cuenta con PIN # 26985, a continuación, se relaciona los indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia total de los RCD presentados para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2025.

Tabla No. 11 Listado de indicadores de RCD de 01 al 31 de diciembre

INDICADORES DE GESTION RCD			
NUMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**TONELADA (t)**	**PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)% (t total)	2.119	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)% (t aprovechadas /t totales)	0	0%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas /t total)	0	0%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas /t total)	265.5	12.5%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas /t total)	0	0

6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas /t total)	1853	85%
Meta total de aprovechamiento (sumatoria 2,3,4y 5)			12.5%

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Gráfico No 5. INDICADORES DE GESTION DE RCD´S DICIEMBRE

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

6.7 MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO.

Para el periodo evaluado se contó con un campamento temporal el desarrollo con los insumos pertinentes y adecuados para el personal que va a estar encargado en la ejecución de las actividades civiles, de igual manera se el campamento cuenta con unidades portátiles de baños del servicio de las unidades portátiles de baños va a estar organizadas y desarrolladas por la empresa encargada para el mantenimiento del aseo y recolección del agua residual generada, estos mantenimientos se realizan dos veces por semana.

Tabla No. 12. Listado de Campamentos instalados.

UBICACIÓN	TIPO DE CAMPAMENTO		UNIDAD SANITARIA		TOTAL DE UNIDADES SANITARIAS
	FIJO	MOVIL	FIJO	MOVIL	
CRA 136A - CLL 144 - CL 143A		1		1	6
CLL 168 A KR 73 A		1		1	
KR 111 CL 142ª		1		1	
CL 152 B KRA 114		1		2	
KRA 114 CL 147A		1		1	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

Ilustración No. 4, 5, 6,7,8, 9 Adecuación de campamento de obra, protecciones de sumideros, protección de indivicuos arbóreos, mantenimiento de baño portátil, orden y aseo, punto ecológico.

CAMPAMENTO DE OBRA	ASEO UNIDADES PORTATILES
PROTECCIÓN DE INDIVIDUOS ARBOREOS	PROTECCIÓN DE SUMIDEROS

ORDEN Y ASEO

PUNTOS ECOLOGICOS

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Anexo No. 5. *Manejo de agua.*

6.8 FICHA DE INDIVIDUOS ARBOREOS

Este componente tiene como fin establecer las acciones para el manejo de los individuos arbóreos que se van a encontrar en el frente de obra de manera que se prevengan, minimicen y controles los impactos sobre la vegetación y zonas verdes. Para su desarrollo forestal y ambiental se realiza el plano geográfico de ubicación acorde a la información solicitada.

6.9 CUMPLIMIENTO DE INSTALACION DE GCR

El artículo 10 del Decreto Distrital 265 de 2016, establece que desde el 1 de julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en proceso constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo

Urbano, en la totalidad de metro cuadrado de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 30% de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (troncales de tráfico mixto, Malla vial arterial . No troncal, Malla Vial intermedia, Malla Vial Local.

Dando cumplimiento al decreto en mención a la fecha tiene un porcentaje de 25% las cantidades instaladas y proyectadas de mezcla.

TOTAL, MEZCLA INSTALADA (m3):201.25m3
TOTAL, MEZCLA GCR(m3):68.22m3
Para el periodo evaluado se tiene un total de 269.47 m3 los cuales son correspondientes al GCR es de 25%

6.10 APROVECHAMIENTO IN SITU

En el periodo evaluado no se ha realizado el aprovechamiento in situ 0 m3 aprovechados.

Anexo No. 6. *Aprovechamiento INSITU*

7 GESTIÒN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.1 POLITICAS:

En el punto de atención al ciudadano y en el frente de obra se encuentran publicadas firmadas y divulgadas las siguientes políticas y demás procedimientos.

- Política de seguridad y salud en el trabajo.
- Política ambiental.
- Política sobre consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Manual de convivencia laboral.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Plan de emergencia.
- Medevac.
- Cumpleañero

A continuación, se muestra las carteleras informativas instaladas en los sitios de trabajo.

Ilustración No. 10, 11. Carteleras informativas.

CARTELERAS INFORMATIVAS

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CAPACITACIONES

Para el presente periodo se dio cumplimiento a las actividades programadas en el cronograma de trabajo y capacitación para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo con un cumplimiento del 100% como se muestra a continuación:

Anexo No. 7 *Cronograma de trabajo y capacitaciones.*

Tabla No. 13. Cronograma ce trabajo y capacitaciones – diciembre de 2025

ACTIVIDADES		MES 9 dic-25			
		1	2	3	4
ADECUACIÓN DEL SGSST PARA EL PROYECTO					
(INDUCCIONES Y NOTIFICACIONES DE RIESGO)		P E	P E	P E	P E
SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS INTERNAS EN SGSST A TODO EL PERSONAL(INDUCCION)		P E	P E	P E	P E
AFILIACIONES AL SGSS:		P E	P E	P E	P E
PAGOS AL SGSS:		P E	P E	P E	P E
INDUCCION	GENERAL: (SGSS, AT, EP, Plan de emergencia, EPP, Notificacion derecho examen egreso)	P E	P E	P E	P E
	NOTIFICACION DE RIESGOS	P	P	P	P

			E	E	E	E
COPASST	PLAN DE TRABAJO	INVESTIGACION DE ACCIDENTES, (cuando ocurran).	P	P	P	P
			E	E	E	E
		CONFORMACION				
		REUNIONES MENSUALES	P			
			E			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	PLAN DE TRABAJO	CONFORMACION				
		REUNIONES MENSUALES			P	
					E	
MEDICINA PREVENTIVA						
REMISION IPS Y ESPECIALISTAS (NOTIFICACIÓN)			P	P	P	P
			E	E	E	E
MEDICINA DEL TRABAJO						
EXAMENES DE INGRESO Y EGRESO			P	P	P	P
			E	E	E	E
HIGIENE INDUSTRIAL						
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS,			P	P	P	P
			E	E	E	E
UNIDADES SANITARIAS /EN CONJUNTO CON EL AREA AMBIENTAL MANTENIMIENTOS, ESTOS MTTO SE REPORTAN EN EL ÁREA AMBIENTAL			P	P	P	P
			E	E	F	E
SEGURIDAD INDUSTRIAL						
ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS			P	P	P	P
			E	E	E	E
INSPECCIONES PERIODICAS		INSPECCIÓN VEHICULOS Y MAQUINARIAS	P	P	P	P
			E	E	E	E
		INSPECCIONES LOCATIVAS	P	P	P	P
			F	E	E	E
		INSPECCION DE USO DE EPP	P	P	P	P
			E	E	E	E
		INSPECCION DE BOTIQUINES	P	P	P	P
			E	E	E	E
		INSPECCIONES DE EXTINTORES	P	P	P	P
			E	E	E	E
		INSPECCION DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	P	P	P	P
			E	E	E	E
ENTREGA DE DOTACIÓN Y REPOSICION DE EPP			P	P	P	P
			E	E	E	E
REPORTE E INVESTIGACION Y ELABORACION DE INFORME DE INCIDENTES Y ACCIDENTES, Si aplica			P	P	P	P
			E	E	E	E
SOCIALIZACION PROCEDIMIENTOS: En la inducción			P	P	P	P

		E	E	E	E
CAPACITACIÓN	USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				
	CAUSAS Y CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES				
	RIESGO BIOMECANICO				
	USO CORRECTO DE TAPABOCAS				
	MATERIAL PARTICULADO, la importancia de utilizar el tapabocas				
	RUIDO				
	PREVENCION DE INCENDIOS				
	SUPERFICIE DE TRABAJO IRREGULARES				
	CUIDADO DE OJOS			P E	
	RIESGO PÚBLICO				
PLAN DE EMERGENCIA					
SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS (En la inducción)		P E	P E	P E	P E
Entreça y Reposición de Elementos de los Botquines		P E	P E	P E	P E
Reporte y atención de emergencias		P E	P E	P E	P F
Simulacro					
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO		25	24	26	24
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO		25	24	26	24
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		100%	100%	100%	100%

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.3 PERSONAL DEL CONSORCIO SUBA VIAL VR

Se relaciona a continuación el personal contractual del CONSORCIO SUBA VIA VR.

Tabla No. 14. Listado de personal contractual.

No.	NOMBRES COMPLETOS	CARGO
1	Sandra Mariana Cuestas Fajardo	Director De Obra
2	Maida Nilaydi Combita Bosiga	Residente De Obra
3	Carlos Mauricio Castillo Londoño	Residente De Obra
4	Fabian Mauricio Benavides García	Especialista en Diseño Geométrico
5	Helbert Hernández Miranda	Especialista en urbanismos y en espacio publico
6	Laura Camila Morales Galeano	Arquitecto apoyo en diseño urbano
7	Orlando Elias Gómez Maldonado	Especialista en Geotecnia
8	Juan Ricardo Troncoso	Especialista en Pavimentos
9	Lisando Núñez Galeano	Especialista en Redes Hidrosanitarias
10	Ana Milena Olarte Arenas	Especialista en Estructura
11	Luisa Fernanda Isaza Manrique	Especialista en SIGCAD
12	Andrés Felipe Torres Lozano	Profesional en presupuesto y programación
13	Jenny Alexandra Pira Barreto	Profesional en redes secas
14	Antonio Alejandro Acosta	Residente ambiental
15	Juan David Castañeda	Ingeniero Forestal
16	Henry Camilo Durán	Residente SST
17	Oscar Alejandro Santamaria	Residente de maquinaria y equipo
18	Liliana Galindo Zabaleta	Residente Social
19	Carlos Andrés muñoz león	Especialista en tránsito y transporte
20	Ana Milena Pulido Sora	Especialista en tránsito y transporte
21	Doris Julieth Mora Daza	Gerente

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.4 PROCEDIMIENTO DE INGREGO Y RETIRO DEL PERSONAL.

7.4.1 Ingreso de personal

Durante el periodo evaluado, el CONSORCIO SUBA VIAL VR ha llevado a cabo la vinculación del personal necesario para el desarrollo de las actividades operativas. Como parte del proceso de contratación, se realizaron de manera oportuna los procedimientos correspondientes de afiliaciones a ARL, EPS y FONDO DE PENSIONES, garantizando el cumplimiento de las normativas laborales y de seguridad social vigente.

Para el periodo del 1 al 31 de diciembre del 2025, Se realizo él envió de once (11) documentos correspondientes de personal a vincular, estos documentos fueron revisados y aprobados por la

39

interventoría, de los cuales han ingresado ocho (8) personas, se adjunta toda la documentación aprobada en el anexo adjunto:

Anexo No. 8 *Documentación de personal.*

Tabla No. 15. Listado ingreso de personal – diciembre de 2025

No.	FECHA DE APROBACIÒN	NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CARGO
1	4/12/2025 OF. 564	Marcos Javier Vergara Quiroz	1.019.137.182	Ayudante de obra
2	4/12/2025 OF. 564	Marcela Patricia Diaz Pereira	30.583.011	Ayudante de obra
3	6/12/2025 OF. 571	Juan Sebastián David Felipe Gómez Moreno	1032420638	Ayudante de obra
4	3/12/2025 - CORREO	Sergio Luis Velázquez Primera	1001633211	Ayudante de obra
5	3/12/2025 - CORREO	Johan David Paredes	1102806675	Ayudante de obra
6	17/12/2025 - CORREO	Roberto Carlos Gamarra Lora	1005627516	Ingeniero
7	2/12/2025 - CORREO	Victor Julio Riaño Largo	1051210737	Conductor
8	2/12/2025 - CORREO	Jimy Gustavo Ibáñez Tovar	80023595	Conductor
9	2/12/2025 - CORREO	José Fernando Gómez Parada	1020793408	Conductor
10	17/12/2025- CORREO	Jolman Mauricio Garzón Chitiva	1022998923	Operario vibro compactador
11	15/12/2025- CORREO	Kevin Stiven Hernández Parra	1027535995	Operario vibro compactador
12	26/12/2025-CORREO	Arbei Eduardo Botello Martinez	1010069909	Inspector Civil
13	26/12/2025 - CORREO	John Sebastian Aragon Castillo	1006002245	Ayudante de Obra
14	26/12/2025 - CORREO	Eider Eduardo Carrillo Cortes	1106452092	Ayudante de obra
15	26/12/2025 - CORREO	Luis Alberto Nuñez Parra	6094050	Operario miniexcabadora

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.5 Retiro de personal

Para el periodo de 1 al 31 de diciembre del 2025 se presentó retiro de siete (7) personas.

40

Tabla No. 16. Listado retiro de personal.

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Wilson Andres Venegas Cubillos	1019091980	Ayudante de obra
2	Valentina Rodríguez Brieva	1007497123	Ayudante de obra
3	Marcos Javier Vergara Quiroz	1019137182	Ayudante de obra
4	David Andrés Manjares	1.019.104.427	Ayudante de obra
5	Diego Fernando Vargas Rodríguez	1073515928	Ayudante de obra
6	Larscn Daniel Hernández Aragón	1045771072	Ayudante de obra
7	Kewin Joseph Moya Guerrero	1043604471	Ayudante de obra

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

En el **Anexo No. 8**. Documentación de personal se adjunta las cartas de retiro.

Para el presente periodo se contó con la participación de un total de ciento dieciocho **(118)** personas, quienes estuvieron involucradas en el desarrollo de las actividades. Esta información puede ser verificada en el anexo Adjunto.

Anexo No. 9. *Listado de personal.*

7.6 PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

Dando cumplimento a la ley 100 de 1993, la cual establece que toco colaborador debe estar debidamente Afiliado y con aportes vigentes al Sistema General de Seguridad Social, todo el personal que ingresa a realizar actividaces al proyecto, se les realiza las respectivas afiliaciones a ARL, EPS y certificado de AFP.

Así mismo, al personal ya vinculado, se les realiza la verificación mensual de los pagos al sistema de seguridac Social correspondiente al mes en curso, con el objetivo de garantizar la cobertura en salud, pensión y riesgos labcrales a todos los colaboradores del proyecto.

Los soportes de los pagos de seguridad social del personal pueden ser consultados en el siguiente Anexo:

Anexo No. 10. *Pagos de seguridad social.*

7.7 COMITES

7.7.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El dia 11 de diciembre de 2025 se realizó el tercer comité de seguridad y salud en el trabajo don se trataron temas relacionados con:

- Cumplimiento de los compromisos.
- Orden y aseo en frentes de obra
- Seguridad en los frentes de obra.
- Verificación de materiales, para apertura de próximos frentes de obra.

Ilustración No. 12. *Reunión COPASST.*

REUNIÓN COPASST

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.7.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El dia 23 de diciembre de 2025 se realizó el segundo comité de convivencia laboral donde se trataron temas relacionados con:

-Agradecimiento por el año laboral.

-Integración al personal de obra.

Ilustración 13.REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

REUNIÒN CCL

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Anexo No. 11. *Acta de reunión COPASST y CCL.*

7.8 CAPACITACIONES, INDUCCIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD

7.8.1 INDUCCIÒN

Se efectúo la inducción a los colaboradores que ingresaron durante el pericdo comprendido desde el 01 hasta el 31 de diciembre ce 2025, en los temas relacionados a continuación:

- Las generalidades de la empresa
- Política y objetivos SST
- Política de prevención de consumo de alcohol y drogas
- Horarios de trabajo
- Accidentes de trabajo como reportarlos, enfermedad profesional
- Uso de elementos de protección personal
- Programas basados en seguridad
- Copasst
- Comité de convivencia laboral
- Notificación de riesgos

- Comunicación sobre funciones y responsabilidades con el SGSST
- Evaluación de la inducción

Los soportes de la inducción y notificación se pueden evidenciar en la ilustración mostrada a continuación y en el anexo adjunto:

Ilustración No. 14, 15. *Asistencia a inducción y notificación de riesgos.*

ASISTENCIA A INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS.

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Anexo No. 12.*Notificación de riesgos e inducción.*

7.8.2 CAPACITACIONES, CHARLAS DE SEGURIDAD

Durante el presente periodo se llevó a cabo una capacitación realizada en el frente de obra, realizada el 23 de diciembre de 2025 el tema tratado fue sobre superficies de trabajo irregulares, se pueden evidenciar en las ilustraciones y el anexo adjunto:

Anexo No. 13.*Capacitaciones y charlas.*

A continuación, se relacionan temas tratados en las charlas de seguridad:

Tabla No. 17. Listado de Charlas. Diciembre – 2025

No.	FECHA	TEMAS TRATADO DICIEMBRE
1	1/12/2025	Beber y conducir
2	2/12/2025	Buen trato a mis compañeros
3	3/12/2025	Importancia de consumo de agua
4	4/12/2025	Respeto a mis compañeros
5	5/12/2025	Uso adecuado de baños.
6	6/12/2025	Pausas activas.
8	9/12/2025	Uso adecuado de los EPP.
9	10/12/2025	Abuso de confianza.
10	11/12/2025	Justificación de ausencias.
11	12/12/2025	TINGO TANGOOO, preguntas acerca de la seguridad y salud en el trabajo.
12	13/12/2025	Pausas activas.
13	15/12/2025	Presentación personal.
14	16/12/2025	Numeros de emergencia
15	17/12/2025	Firma de la lista de asistencia
16	18/12/2025	Importacncia de mantener los broches cerrados
17	19/12/2025	Cambio y reposición de EPP.
18	20/12/2025	Pausas activas.
19	22/12/2025	Evitar puntos ciegos de las máquinas y volquetas.
20	23/12/2025	Capacitación cuidado de ojos
21	24/12/2025	Actividad porque te quiero
22	26/12/2025	Autocuidado
23	27/12/2025	Pauses activas.
24	29/12/2025	Actividad cuido mis manos.
25	30/12/2025	Importancia de barrer los senderos peatonales.
26	31/12/2025	Pausas activas.

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Ilustración No. 16, 17, 18, 19. *Asistencia a charlas y capacitaciones.*

CHARLAS Y CAPACITACIONES

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.9 ELABORACION Y DIVULGACIÒN DE ATS

Durante el periodo en conjunto con la interventoría, se estableció de manera consensuada que los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) se elaborarán exclusivamente para aquellas actividades consideradas de alto riesgo o no rutinarias. Esta directriz responde a la necesidad de enfocar los esfuerzos en los controles críticos y garantizar que los recursos asignados a la gestión del riesgo sean utilizados de manera eficiente.

Se entiende por actividades de alto riesgo aquellas que implican exposición a condiciones peligrosas tales como trabajos en alturas, espacios confinados, manipulación de sustancias químicas peligrosas, trabajos con energía eléctrica, izajes, excavaciones profundas, entre otros. Por su parte,

las tareas no rutinarias comprenden actividades que no se realizan de forma habitual o que presentan condiciones variables que pueden generar nuevos peligros.

Para este periodo no se llevaron a cabo las actividades de instalación de tubería en los frentes obra.

7.10 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN.

Se realizó la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación a los colaboradores, con el fin de garantizar su seguridad y cumplimiento de las normas establecidas en materia de salud y seguridad en el trabajo. La dotación incluyó los elementos necesarios según las actividades asignadas, asegurando que cada trabajador cuente con los insumos adecuados para el desarrollo seguro de sus funciones.

Anexo No. 14. *Entrega de Dotación y EPP.*

Ilustración No. 20, 21, 22, 23. *Entregas de Dotación y EPP.*

SOPORTE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.11 SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE FRENTES DE OBRA.

El CONSORCIO SUBA VIAL VR realizó la instalación de señalización preventiva en sus sitios de trabajo, incluyendo:

- Rutas de evacuaciones
- Ubicaciones de extintores
- Ubicación de camilla
- Ubicación de botiquín
- Identificación de riesgos
- Punto de hidratación
- Cartelera Informativas

Ilustración No. 24, 25, 26, 27. *Señalización punto crea.*

SEÑALIZACIÓN PUNTO CREA

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

En los sitios donde se realizaron actividaces se usó la siguiente señalización:

- Rutas de evacuación
- Senderos peatonales (demarcados y libres de obstáculos).
- Cerramiento con polimalla azul y polisombra verde marcada.
- Instalación de PMT
- Señalización preventiva (prohibido fumar, uso de los elementos de protección personal, maquinaria en movimiento, prohibido el ingreso a personal no autorizado).

Ilustración No. 28, 29, 30, 31, 32, 33. *Señalización en los frentes de obra.*

SEÑALIZACIÒN FRENTES DE OBRA

SEÑALIZACIÒN FRENTES DE OBRA

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

De igual manera, se verificó que toda la señalización estuviera colocada de forma estratégica y claramente visible, con el fin de advertir y restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se desarrollaban las actividades. Esta medida tiene como objetivo principal garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los miembros de la comunidad aledaña. La correcta implementación de la señalización puede ser corroborada en las siguientes ilustraciones, donde se evidencia su ubicación adecuada y su función preventiva en el entorno de trabajo.

7.12 INSPECCIONES

Durante el periodo evaluado se realiza inspecciones, preoperacionales necesarios para la ejecución de las actividades programadas diariamente, dando cumplimiento a todas las actividades del proyecto, podrán ser evidenciadas en la siguiente ilustración y el anexo adjunto.

Ilustración No. 34, 35, 36, 37. *Inspecciones y preoperacionales.*

INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Tabla No. 18. Inspecciones diciembre - 2025

INSPECCIÒN REALIZADA	NUMERO DE INSPECCIONES
Inspección de equipos y vehículos.	10
Inspección de botiquín.	5
Inspección de uso y estado de EPP.	5
Inspecciones locativas.	5
Inspección de señalización de seguridad.	5
Inspección de orden y aseo	5
Inspección de herramientas	5

S1

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Anexo No. 15.*Inspecciones y preoperacionales.*

7.13 MEDICINA PREVENTIVA

7.13.1 EXAMEN DE INGRESO

Se realizaron los respectivos exámenes de ingreso a todo trabajador que ingreso a desarrollar actividades Laborales en el CONSORCIO SUBA VIAL VR, se les realizo el examen médico ocupacional, antes de iniciar sus respectivas actividades. Estos exámenes ocupacionales se realizan por IPS idóneas para implementar dichos exámenes una de estas entidades utilizadas es Medilaboral, esta entidad cuenta con un grupo de médicos especialistas en salud ocupacional para realizar dichos exámenes, y licencia de prestación de Servicios de Seguridad y Salud y Trabajo, es utilizada solo para los empleados contratados directamente para el CONSORCIO SUBA VIAL VR, para el personal de subcontratación se maneja con la IPS según comodidad propia, entre las cuales se encuentran: CLINISUR IPS LTDA, Quirón UNIDAD MÉDICA no obstante estos exámenes deben ser enviados de inmediato al profesional SST y este enviado a la interventoría para su aprobación.

Anexo No. 16.*Exámenes médicos.*

7.13.2 EXÁMENES DE EGRESO

Los exámenes médicos de egreso se realizarán cuando a un empleado se le dé o el mismo decide terminar sus labores, sin importar la causa. Este examen comprende de un chequeo médico general, y busca tener la certeza que la persona se retira en buenas condiciones de salud laboral.

Para el presente periodo se realizó la entrega de notificación de exámenes de retiro a la persona que se retiró y se puede verificar en el **Anexo 16.**

7.13.3 HIDRATACIÓN

Se realizó el suministro de agua potable consumo del personal, garantizando las condiciones necesarias para una correcta hidratación durante la jornada laboral. El acceso al agua potable estuvo disponible de manera permanente en la cocina del Punto de Atención al Ciudadano y en los sitios donde se realizaron actividades, destinada exclusivamente para este fin como se muestra a continuación.

Ilustración No. 38, 39 *Punto de hidratación*

PUNTO DE HIDRATACIÓN

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

7.14 PLAN DE EMERGENCIA.

Para el presente periodo, el CONSORCIO SUBA VIAL VR tiene instalada en el Punto de Atención al Ciudadano, Los siguientes elementos: un (1) botiquín tipo A, un (1) extintor multipropósito tipo ABC de 10 libras, y una (1) camilla. Además, se tiene publicada en la cartelera informativa el Medevac acorde las necesidades.

Ilustración No. 40,41,42,43.*Punto de atención a emergencias – PAC.*

PUNTO DE ATENCIÒN A EMERGENCIAS - PAC

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Adicional se realizó la instalación de los siguientes elementos en todos los frentes de un (1) botiquín tipo A, un (1) extintor multipropósito tipo ABC de 10 libras, y una (1) camilla en los campamentos de obra. se tiene publicada en la cartelera informativa el Medevac acorde las necesidades.

Ilustración No. 44, 45, 46, 47.*Punto de atención a emergencias – frente de obra.*

PUNTO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS – FRENTE DE OBRA

8 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

8.1 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2025, tuvimos la aprobación de la documentación dos (2) maquinas, de las cuales para este periodo laboraron 2 en los frentes de obra Diez (10) maquinas, las cuales cuentan con su stiker de identificación.

Tabla No. 19. *Maquinaria ingresada a obra.*

TIPO	REF.	MODELO	MOVIL #
VIBROCOMPACTADOR	HAMM2220D	2001	5
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND SD-45DTF	2005	33
EXCAVADORA	SHANTUI SE75	2024	21
MINICARGADOR	BOBCAT S-570	2015	28
MINICARGADOR	BIBCAT S578	2014	36
MINICARGADOR	CATERPILLAR 236B2	2008	16
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND DD 24	2011	40
EXCAVADORA	HITACHI ZX75US-3	2014	25
MINICARGADOR	BOBCAT 753	2001	37
BOBCAT S570	2020	2020	41

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

Ilustración No. 48, 49. *Maquinaria con identificación móvil.*

MAQUINARIA CON IDENTIFICACIÓN MOVIL	

Fuente: Consorcio Suba Vial VR.

8.2 MANEJO DE VEHICULOS

Durante el mes de septiembre se aprobaron un total de veinte (20) vehículos. De estos, doce (12) han ingresado a la obra y se les ha realizado la respectiva instalación de los stickers de identificación, tal como se muestra en la tabla a continuación. Los ocho (8) vehículos restantes aún no han ingresado, por lo tanto, no se les ha asignado el sticker móvil correspondiente.

Tabla No. 20. Listado de vehículos ingresados en el mes a obra.

No.	FECHA DE APROBACIÒN	PLACA	MODELO	TIPO	MOVIL No.
1	22/04/2025	JTY693	2021	Camioneta	1
2	1/07/2025	FSU179	2019	Furgón	2
3	09/06/2025	SKX618	2009	Volqueta	6
4	09/06/2025	WFV868	2015	Volqueta	10
5	05/06/2025	TVB239	2013	Volqueta	11
6	26/06/2025	VDZ456	2006	Volqueta	13
7	10/07/2025	SST050	2012	Volqueta	14
8	17/06/2025	SPV659	2011	Volqueta	8
9	17/06/2025	KJL475	2007	Volqueta	7
10	11/06/2025	SZO642	2012	Volqueta	9
11	17/07/2025	KUM989	2008	Volqueta	20
12	13/08/2025	SYU998	2007	Volqueta	22

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

Ilustración No. 50, 51. *Vehículos con identificación.*

VEHICULOS IDENTIFICADOS

Fuente: Consorcio Suba Vial VR

9 ACCIDENTALIDAD

Para el presente periodo se presentó un (1) accidente de obra en el frente de obra Gilmar el colaborador se encontraba realizando labores de apoyo en la actividad de elaboración de actas de rampa. durante el proceso de apertura y cierre de una de las puertas del área, la cual presentaba un desajuste que dificultaba su manipulación, fue necesario aplicar una fuerza adicional para levantarla. al realizar este esfuerzo, el colaborador adoptó una postura inadecuada de la mano, ocasionando la flexión forzada del primer dedo de la mano izquierda. como consecuencia. manifestó dolor e inflamación de la zona afectada.

Anexo No. 17. Soportes accidente.

10 INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

10.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD

Los indicadores utilizados para analizar la accidentalidad son: frecuencia y severidad que relacionan las lesiones incapacitantes y los días cargados a esas lesiones con el número de horas/hombre trabajadas, por ende, estos indicadores vinculan automáticamente las horas de exposición con la lesión y el índice de lesiones incapacitantes que integra las dos anteriores, para el presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	COMO SE MIDE	INTERPRETACIÓN	RESULTADO
Índice de Frecuencia Accidentes de trabajo	Es la relación entre el número total de A.T con y sin incapacidad. registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante = 100 personas x 50 semanas (año) x 48 horas de trabajo (semanal); de donde: K = 240.000 AÑO K = 120.000 SEMESTRE K = 20.000 MES). E resultado se interpreta como numero de AT ocurridos durante el periodo por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	IFAT =(N° TOTAL DE A.T / N° HHT)*K K=20.000 constante At=1 HHT= 2.576 IFAT=(1/2576)*20.000	Por cada 100 trabajadores, se presentan 1 Accidentes de Trabajo en el periodo.	7,7
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad	Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos durante el periodo, por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	IFIAT= (N° DE A.T EN CON INCAPACIDAD / N° HHT)*K IFIAT = (1/2576)*20.000	Por cada 100 trabajadores, se presentan1 Accidentes de Trabajo con incapacidad en el periodo	7,7
Índice de Severidad	Es la relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR A.T / N° HHT)*K ISAT= (5/2576)*20.000	Por 2576 horas trabajadas al mes se pierden por accidente de trabajo días	38,8
Índice de Lesiones Incapacitantes por A.T	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	ILIAT=IFIAT *ISAT / 1000 ILIAT= 7,7*69,87/1000	Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo por Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo dividido en mil	53,7
Tasa Accidentalidad	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el periodo con el número promedio de trabajadores en el mismo período	TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES TA= 1/100	Por cada 100 trabajadores expuestos se presentan 1 accidentes en el periodo.	0,01

10.1.2 CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO

Para este periodo no se presentaron ausencias del personal.

NOMBRE INDICADOR	DEFINICIÓN	COMO SE MIDE	INTERPRETACIÓN	RESULTADO
Índice de Frecuencia de Ausentismo	Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud.	IFA=N° DE EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD * K IFA=0*20.000	Por 20.000 horas trabajadas se presentan 0 eventos incapacitantes por enfermedad común	0
Índice de Severidad del Ausentismo	Es la relación entre los días de incapacidad por enfermedad común y el total de HHT, multiplicado por K	SA=N° DIAS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD DURANTE * K ISA=0*20.000	Por 20.000 horas programadas en el año se pierden 5 días por incapacidad de enfermedad común (0 horas)	0
Porcentaje de Tiempo Perdido	Muestra el porcentaje perdido en el periodo con relación al tiempo programado.	%TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS*100 N° DIAS U HORAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO %TP= 0*100/23	Se perdió en el periodo, el 0% de tiempo por incapacidades.	0

10.2 INDICADORES DE COBERTURA Y GESTIÒN

De acuerdo al cronograma de actividades se relaciona las actividades realizadas en el periodo.

SUBPROGRAMA	TEMA	INDICADOR	RESULTADO
1. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Exámenes Médicos de Ingreso	(No exam. Realiz. / Total Ingres.)*100	19/19* 100= 100%
	Exámenes Médicos Periódicos	(No exam. Periódicos Realiz. / Total Ingres.)*100	0/0*100=0% para este periodo no se realizaron
	Exámenes Médicos de Egreso	(No exam. Realiz./ Total Trabajadores retirados periodo)*100	12/12*100= 100%

SUBPROGRAMA	TEMA	INDICADOR	RESULTADO
2. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Programa de Inducción	(No trabaj.Inducción/Total Trabaja.Ingres.en el Periodo)*100	19/19* 100= 100%
	Notificación de Riesgos	(No trabaj.NR/Total Trabaja. Ingres. en el Periodo) *100	11/11* 100= 100%
	Suministro de EPP	(Total trabajadores Ingres. Con EPP/Total trabaj.ingres. En el periodo) *100	11/1* 100= 100%,
3. PLAN DE EMERGENCIA	Suministro de elementos de atención de emergencias.	(Total sitios de trabajo /Total suministros de atención a emergencias) *100	5/5*100= 100%
4. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Reuniones mes	(Total Reuniones mes ejecutadas/Total Reuniones mes programadas) *100 (Conformación)	1/1*100%= 100%
	Investigaciones AT	Total, Investigaciones ejecutadas/Total Investigaciones requeridas) *100	1/01*100%=100%
5. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP)	Afiliaciones SGSS	(Total trabajadores afiliados/Total trabajadores ingresados) *100	11/11* 100= 100%

11 CONCLUSIONES

- El Consorcio Suba Vial VR al realizar la apertura del frente de obra CIV (**11002026, CIV 11004595, CIV 11002945-11002757, CIV 11001062-11001010-11001040-11000989-11000875, CIV 11001937- CIV 11002134.**), realizo la instalación de medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y la comunidad aledaña.
- Para el periodo evaluado El Consorcio Suba Vial VR a realizado el inicio de las actividades técnicas y de ejecución en campo sobre el CIV 11002026- CIV 11004595- CIV 11002945- CIV 11002757 con la generación del RCD´S (residuos de demolición y construcción). En donde se presenta el cumplimiento de RCD: 100% equivalente a 1.305 m^3.
- Para el periodo ejecutado el Consorcio Suba Vial VR por medio de la tabla de indicadores de gestión de RCD logro generar un valor de 2.119 Toneladas equivalentes a un 100% como una meta de residuos de construcción los cuales fueron dispuestos en plantas de aprovechamiento con un valor de 265.5 toneladas equivalentes a un 12.5 %
- El Consorcio Suba Vial ha presentado un Cumplimiento de circularidad de un 66.2% ya que de materiales fueron valorizados 542 m^3.
- Se cuenta con el apoyo y acompañamiento de profesionales en el cargo de inspectores SSTMA en los frentes de obra, los cuales garantizan el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el MAO.
- En el periodo de diciembre se realiza acompañamiento en los diferentes frentes de obra, donde se realiza la verificación del uso de los elementos de protección personal, verificación y prevención de posibles peligros y riesgos.

ANEXO No. 1. Cronograma Ambiental.



ANEXO No. 2. Plan de acción ambiental.

FORMATO			
PLANES ACCION AMBIENTAL			
CODIGO	PROCESO	VERSION	Desarrollo Urbano
FO-AC-29	GESTIÓN AMBIENTAL CALIDAD Y SST	4.0	

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

CD. ESM No: CTO N° 1009 – 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ARTERIAL Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO"

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones (Prórrogas, Suspensiones, Etc.)
Contrato	15/MAYO /2024 (11 de abril de 2024)	Primera (1) de Febrero de 2026	NO SE PRESENTA SUSPENSIONES/PRORROGAS POR EL MOMENTO DENTRO DE LA EJECUCION DE CONTRATO N° 1009 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA 2023

Cto. Interventoría No.: 1012 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO"

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones (Prórrogas, Suspensiones, Etc.)
Contrato	14/MAYO /2024 (14 de abril de 2024)	Febrero (1) de marzo de 2026	NO SE PRESENTA OBSERVACIONES POR EL MOMENTO DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO N° 1009 DE 2024

FASE	ACTIVIDAD	IMPACTO	ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA CONTROL DE IMPACTO	MEDICIÓN DE SEGUIMIENTO	FRECUENCIA	REGISTRO	RESPONSABLE	COSTO
PRELIMINAR	LOCALIZACION REPLANTEO Y SEÑALIZACION	Obstrucción parcial de espacio Público, alteración paisajística y de flujo vehicular	Demarcación y señalización de obra, señalización de tránsito de trabajo, señalización de uso exclusivo o diferenciado del personal	N° de frentes de obra señalizados / N° de frentes de obra operando	Mensual	Registro fotográfico, informe para interventoría	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
			Información oportuna general de las actividades que se desarrollara en la zona	N° instrumentos e socializaciones con la comunidad realizados durante el periodo / N° Reuniones e socializaciones con la comunidad programadas para el periodo X cien (100)		Registro fotográfico, informe para interventoría	Residente Social, Residente de obra (Jaime Monroy) Residente Ambiental, Residente SST	
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	DEMOLICIONES DE PISOS EXISTENTES	Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión técnico mecánica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando	Mensual	Informe para la interventoría	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
	EXCAVACIONES MECANICA O MANUAL EN SUELO	Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión técnico mecánica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando	Mensual	Informe para la interventoría, Revisión técnico mecánica	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
		Alteración de la calidad del agua	Protección de sumideros y/o cuerpos de agua	N° de sumideros protegidos / N° de sumideros presentes en la zona	Mensual	Informe para interventoría, Registro Fotográfico FO-AC-03 Manejo de cuerpos de agua	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES DE PROFUNDIDAD Y DEMOLICIONES DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión técnico mecánica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando	Mensual	Informe para la interventoría, Revisión técnico mecánica	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
		Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo a permanente	Disposición adecuada de los residuos ante los gestores apropiados	Volumen de residuos sólidos peligrosos entregados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	Mensual	Certificado de residuos entregados, Formato EU-F de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza. En general todo el personal de obra	PRESUPUESTO DE OBRA
				Cantidad mensual de residuos aprovechados en la zona / Cantidad mensual de residuos usados para la ejecución de la obra		Informe para interventoría, Formato EU-F de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza. En general todo el personal de obra	
				Cantidad mensual de RCD dispuestos en sitios autorizados / Cantidad estimada de RCD a generar al mes		Certificado de residuos entregados, Formato EU-F de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza. En general todo el personal de obra	
		Alteración de la calidad del agua	Protección de sumideros y/o cuerpos de agua	N° de sumideros protegidos / N° de sumideros presentes en la zona	Mensual	Informe para interventoría, Registro Fotográfico FO-AC-03 Manejo de cuerpos de agua	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
CONSTRUCCION	ADECUACIONES, RELLENOS NIVELACION COMPACTACION, IMPRIMACION DE EMULSION ASFALTICA	Cambios en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión técnico mecánica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando	Mensual	Informe para la interventoría, Revisión técnico mecánica	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	PRESUPUESTO DE OBRA
		Alteración en zonas sensibles	Protección de sumideros y/o cuerpos de agua	N° de sumideros protegidos / N° de sumideros presentes en la zona	Mensual	Informe para interventoría, Registro Fotográfico FO-AC-03 Manejo de cuerpos de agua	El Constructor, Director de obra, Residente Ambiental, Residente SST, Brigada de Orden, Aseo y Limpieza.	

FORMATO			
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL			
CÓDIGO FO-AC-28	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CAJAS ACOMETIDAS OBRAS HIDRAULICAS PLUVIALES	Afectación de las propiedades colindantes al predio a permanecer	Disposición inadecuada de los residuos sólidos generados	Volumen de residuos sólidos peligrosos aprovechados / Volumen de residuos sólidos peligrosos generados	Mensual	Certificados de residuos entregados Formato EDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal en obra	MENOR PRESUPUESTO DE OBRA
				Cantidad mensual de residuos aprovechados reciclados / Cantidad mensual de material utilizado para la ejecución de la obra		Informes para observación Formato EDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal en obra	
				Cantidad mensual de RCD dispuestos en sitios autorizados / Cantidad mensual de RCD a generar al mes		Certificados de residuos entregados Formato EDU de seguimiento y aprovechamiento de RCD en la obra	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza En general todo el personal de obra	
		Contagio en la calidad de aire y niveles de ruido	Revisión técnico mecánica	N° vehículos con RTM / N° vehículos laborando		Libretas para la interventoría Revisión técnico mecánica	El Constructor Director de obra Residente Ambiental Residente SST Brigada de Orden, Aseo y Limpieza	

Yo NIGALE ANDRO ACOSTA, en mi calidad de Residente ambiental me responsabilizo a implementar los programas relacionados en el cuadro para mitigarlos impactos ambientales que se generen en la realización del contrato No. 1039 DE 2021

RESIDENTE AMBIENTAL (FIRMA)

Original Dependencia Responsable del Control
Copia No 1: Interventoría
Otra: Copia Contratista

* En el caso de que no se identifiquen impactos ambientales en la ejecución de la obra se deberá justificar en la observación.

ANEXO No. 3. Control RCD.

CONTRATO	CTO 1009 DEL2024
OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SUBA VIAL VR - 1009
PERIODO:	**INFORME:** N° 9 DICIEMBRE 2025
SITIO DE DISPOSICIÒN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO:	

FECHA	PIN SDA	N° VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transport m3	RESPEL kg	PLACA VOLQUETA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
4/12/2025		2219	GILMAR	15	19,2	WEL873	RECICLADOS INDUSTRIALES
12/12/2025		2220	GILMAR	15	19,2	VDZ456	RECICLADOS INDUSTRIALES
15/12/2025		2221	GILMAR	15	19,2	SST050	RECICLADOS INDUSTRIALES
15/12/2025		2221	GILMAR	15	19,2	SST050	RECICLADOS INDUSTRIALES
17/12/2025		2222	GILMAR	15	19,2	VDZ456	RECICLADOS INDUSTRIALES
Total Volumen (m3)				75			
Total Peso (Ton)				96			

(Firma)

Profesional ambiental de contrato

Profesional Ambiental de Interventoria

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: contratista

CONTRATO	CTO 1009 DEL2024						
OBJETO DEL CONTRATO	**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO**						
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SUBA VIAL VR - 1009						
PERIODO:		**INFORME:**	N° 9 DICIEMBRE 2025				
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO:							

FECHA	PIN SDA	N° VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transport	RESPEL	PLACA VOLQUETA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
				m3	Kg		
4/12/2025		2219	GILMAR	15	19,2	WEL873	MAQUINAS AMARILLAS
12/12/2025		2220	GILMAR	15	19,2	VDZ456	MAQUINAS AMARILLAS
15/12/2025		2221	GILMAR	15	19,2	SST050	MAQUINAS AMARILLAS
17/12/2025		2222	GILMAR	15	19,2	VDZ456	MAQUINAS AMARILLAS
4/12/2025		2219	GILMAR	15	19,2	WEL873	MAQUINAS AMARILLAS
12/12/2025		2220	GILMAR	15	19,2	VDZ456	MAQUINAS AMARILLAS
Total Volumen (m3)				90			
Total Peso (Ton)				115,2			

(Firma)

Profesional ambiental de contrato

Profesional Ambiental de interventoría

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

CONTRATO CTO 1009 DE 2024

BOGOTÁ — CONSORCIO SUBA VIAL VR

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RAZON SOCIAL DEL CONSORCIO SUBA VIAL VR - 1009

PERIODO: **INFORME:** N° 9 DICIEMBRE 2025

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO:

FECHA	PK INICIAL	Nº VIAJE	FRENTE DE ORIGEN	RCD (Escombros)	RESPEL	PLACA VEHICULO	NOMBRE VIAL TRANSPORTADO Y
				m3	Kg		
1/12/2025		2225	ALMENDROS	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
2/12/2025		2226	ALMENDROS	15	19,2	WEL873	PUENTE PIEDRA
3/12/2025		2227	ALMENDROS	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
5/12/2025		2228	ALMENDROS	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
11/12/2025		1248	ALMENDROS	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
12/12/2025		1250	ALMENDROS	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
12/12/2025		2224	ALMENDROS	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
16/12/2025		2498	ALMENDROS	15	19,2	VD2456	PUENTE PIEDRA
17/12/2025		2499	ALMENDROS	15	19,2	SSQ109	PUENTE PIEDRA
17/12/2025		2500	ALMENDROS	15	19,2	SSQ109	PUENTE PIEDRA
				150	192		PUENTE PIEDRA
Total Volumen (m3)				150			
Total Peso (Ton)				192			

(Firma)

Profesional Ambiental de

Original: Supervisor o responsable del contrato
Una copia: Interventor
Una copia: contratista

CONTRAT	CTO 1009 DEL2024
OBJETO DEL CONTRATO	
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO	
RAZON SOCIAL DEL	CONSORCIO SUBA VIAL VR - 1009
PERIODO :	**INFORME:** N° 9 DICIEMBRE 2025
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO:	

FECHA	PIN SDA	N° VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado	RESPEL	PLACA VOLQUETA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
				m3	Kg		
12/12/2025		2993	ALMENDROS	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
Total Volumen (m3)				15			
Total Peso (Ton)				19,2			

(Firma)

Profesional Ambiental Constratista

Profesional Ambiental de Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: contratista

CONTRATO: CTO 1009 DEL2024

BOGOTÁ CONSORCIO SUBA VIAL VR

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR - 1009

PERIODO: INFORME: N° 9 DICIEMBRE 2025

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO:

FECHA	PK INICIAL	N° VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD TRANSPORTADO	RESPEL	PLACA VOLQUETA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
				m3	Kg		
1/12/2025	5120	2044	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SYU898	PUENTE PIEDRA
1/12/2025	5120	2046	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SYU898	PUENTE PIEDRA
1/12/2025	25921	2046	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SSQ109	PUENTE PIEDRA
1/12/2025	25921	2047	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SSQ109	PUENTE PIEDRA
1/12/2025	25951	2048	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SSQ109	PUENTE PIEDRA
1/12/2025	25951	2049	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SSQ109	PUENTE PIEDRA
1/12/2025	3665	2050	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
2/12/2025	3665	2501	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
2/12/2025	3665	2502	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
2/12/2025	25951	2503	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SSQ109	PUENTE PIEDRA
3/12/2025	25951	2504	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SSQ109	PUENTE PIEDRA
4/12/2025	3665	2505	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
4/12/2025	3665	2506	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
4/12/2025	3665	2507	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	3665	2508	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	26001	2508	PORTALES DE NORTE	15	19,2	WEL873	PUENTE PIEDRA
4/12/2025	26001	2504	PORTALES DE NORTE	15	19,2	WEL873	PUENTE PIEDRA
4/12/2025	3665	2505	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
4/12/2025	3665	2509	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
4/12/2025	3665	2507	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	22656	2508	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	3665	2509	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	3665	2510	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	22656	2512	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	3665	2511	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	3665	2513	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	22656	2514	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
5/12/2025	3665	2515	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
10/12/2025	3665	2516	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
10/12/2025	3665	2517	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
10/12/2025	22656	2518	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
10/12/2025	3665	2519	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
11/12/2025	22656	2520	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
11/12/2025	3665	2521	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
11/12/2025	22656	2522	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
11/12/2025	3665	2523	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
11/12/2025	22656	2524	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
12/12/2025	22656	2533	PORTALES DE NORTE	15	19,2	SST050	PUENTE PIEDRA
12/12/2025	3665	2526	PORTALES DE NORTE	15	19,2	VDZ456	PUENTE PIEDRA
Total Volumen (m3)						585	
Total Peso (Ton)						748,8	

(Firma)

Profesional Ambiental Contratista

Profesional Ambiental de Interventoría

Original (dependencia responsable del contrato)
1era copia: interventor
2da copia: contratista

CONTRATO	CTO 1009 DEL2024						
OBJETO DEL CONTRATO							
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO							
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO SUBA VIAL VR - 1009						
PERIODO:	**INFORME:**	N° 9 DICIEMBRE 2025					
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO:							

FECHA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transport	RESPEL	PLACA VOLQUETA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
				m3	Kg		
15/12/2025		122555	FONTANA	15	19,2	UVM569	GRECO
15/12/2025		122491	FONTANA	15	19,2	KUM461	GRECO
15/12/2025		122488	FONTANA	15	19,2	KUM461	GRECO
15/12/2025		122462	FONTANA	15	19,2	UPT219	GRECO
15/12/2025		122457	FONTANA	15	19,2	KUM461	GRECO
15/12/2025		122429	FONTANA	15	19,2	UPT219	GRECO
18/12/2025		122394	FONTANA	15	19,2	KUM461	GRECO
Total Volumen (m3)				105			
Total Peso (Ton)				134,4			

(Firma)

Profesional ambiental de contrato

Profesional Ambiental de Interventoria

Original/Dependencia responsable del consecutivo
1ra copia: interventor
2da copia: contratista

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S

REMISION

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Suba.

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A006006-052-2025 Generado el: 2025-12-15

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-12-15 08:34:36

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JOSE VENEGAS **NO DE IDENTIFICACION:** 79925801 **PLACA VEHICULO:** TFP488 **PIN-TRANS:** **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS D COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexand Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Pu de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Col Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad d Ciudad Bolivar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones: NOCHE	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información sumir verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitam nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas inform 3176575562.

Scanned with CamScanner

Suba

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro. **GRE VD A006006-055-2025 Generado el: 2025-12-15**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-12-15 13:39:13

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo Gonzalez **DIRECCION:** - Autopista Medellin km 1,5 Puent de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca - Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACION DE MATERIAL: Pètreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministra verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usu contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso. para mas informació 3176575562

Scanned with CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Suba.

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro. GRE VD A006006-057-2025 Generado el: 2025-12-15

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-12-15 16:13:39

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR. localidad de Ciudad Bolivar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrad verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a v nuestro sitio web www.reciladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usue contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información 3176575562.

Scanned with CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7

REMISIO

Suba

Suba

Granulados

Suba

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **GRE VD A006006-056-2025 Generado el: 2025-12-15**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-12-15 15:53:20

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JAVIER MATEUS **NO DE IDENTIFICACION:** 79726748 **PLACA VEHICULO:** KUL475 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA FONTANA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexande Castillo González **DIRECCION:** - Autopista Medellín km 1.5 Pue de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cot Cundinamarca - Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACION DE MATERIAL: Petreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto.	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información sumina verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamo nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligence usuario y contraseña. Si aún no dispone de contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas inform 3176575562.

Scanned with CamScanner

26

Granulados

Suba

Suba

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.. GRE VD A006006-054-2025 Generado el: 2025-12-15

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-12-15 13:18:56

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JAVIER MATEUS **NO DE IDENTIFICACION:** 79726748 **PLACA VEHICULO:** KUL475 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA FONTANAR **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS D COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexande Castillo González **DIRECCION:** - Autopista Medellín km 1.5 Pue de Guadua, Costado Sur. Vereda Siberia Cot Cundinamarca - Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolivar

CLASIFICACION DE MATERIAL: Pétreos	TIPO. (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suminis verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas inform 3176575562.

Scanned with CamScanner

Suba

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro. **GRE VD A006006-053-2025 Generado el: 2025-12-15**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-12-15 11:09:10

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JAVIER MATEUS **NO DE IDENTIFICACION:** 79726748 **PLACA VEHICULO:** KUL475 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA FONTANA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 26491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolivar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministra verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función "Genere su certificado" que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aun no dispone de usu contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas informacio 3176575562.

Scanned with CamScanner

Suba

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro. **GRE VD A006006-058-2025 Generado el: 2025-12-16**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-12-16 10:22:07

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGENIERIA DINO-DISEÑOS. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901798659 **CONDUCTOR:** JAVIER MATEUS **NO DE IDENTIFICACION:** 79726748 **PLACA VEHICULO:** KUL475 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGENIERIA DINO-DISEÑOS. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS **NIT:** 901798659 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3224667575 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** SUBA FONTANA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 25491 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo Gonzalez **DIRECCION:** • Autopista Medellin km 1.5 Puent de Guadua, Costado Sur, Vereda Sibena Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolivar

CLASIFICACION DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo Gonzalez NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rapida y sencilla, le invitamos a vis nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuari contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analisiscomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información 3176575562.

Scanned with CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2044
PLACA	SST 050
FECHA	07 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavacion
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

1

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2045
PLACA	UD2456
FECHA	07 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavacion
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

2

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2046
PLACA	SST 050
FECHA	07 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavacion
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

3

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2047
PLACA	SST 050
FECHA	07 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavacion
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

4

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2048
PLACA	SST 109
FECHA	07 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavacion
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

5

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2049
PLACA	SST 050
FECHA	02 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavacion
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

6

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2050
PLACA	SST 050
FECHA	02 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavación
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

7

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2501
PLACA	SST 050
FECHA	02 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavacion
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

8

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº	2502
PLACA	UEL 873
FECHA	02 12 25
VOLUMEN	M3 15
TIPO MATERIAL	Excavacion
FRENTE DE OBRA	Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

9

Scanned with CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2503
PLACA WEL 873
FECHA 03 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
10

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2504
PLACA WEL 873
FECHA 03 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
11



RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2505
PLACA WD2456
FECHA 04 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
12

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2506
PLACA WD2456
FECHA 04 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
13

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2507
PLACA WD2456
FECHA 04 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
14

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2508
PLACA SST050
FECHA 05 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
15

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2509
PLACA WD2456
FECHA 05 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
16

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2510
PLACA WD2456
FECHA 05 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
17

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2512
PLACA SST050
FECHA 09 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
19

Scanned with CamScanner

RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2513
PLACA VDZ 456 FECHA 09 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL Excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
20



RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2514
PLACA SST 050 FECHA 09 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2515
PLACA VDZ 456 FECHA 09 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL Excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
99

RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2516
PLACA SST 050 FECHA 10 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL Excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
23

RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2517
PLACA VDZ 456 FECHA 10 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL Excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
24

RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2518
PLACA SST 050 FECHA 10 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL Excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
25

RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2519
PLACA VDZ 456 FECHA 10 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL Excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
26

RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2520
PLACA SST 050 FECHA 10 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL Excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
27

RCD PUERTO PIEDRA NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN
Nº 2521
PLACA VDZ 456 FECHA 10 12 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL Excavación
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Scanned with CamScanner

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2522

PLACA SST 050 | FECHA 16 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2523

PLACA UDZ 456 | FECHA 16 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

30

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2524

PLACA SST 050 | FECHA 16 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

31

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2525

PLACA SST 050 | FECHA 12 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

32

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2533

PLACA SST 050 | FECHA 16 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2526

PLACA UDZ 456 | FECHA 12 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

33

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2532

PLACA UDZ 456 | FECHA 16 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

39

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2531

PLACA SST 050 | FECHA 16 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

38

RCD
PUERTO PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2527

PLACA SST 050 | FECHA 16 12 25
VOLUMEN | M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

34

Scanned with CamScanner

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

RCD FUENTE FIERRA
NIT.901.026.889-1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2529

PLACA SST 050
FECHA DD 12 AAAA 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

36

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

RCD FUENTE FIERRA
NIT.901.026.889-1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2528

PLACA WD2 456
FECHA DD 12 AAAA 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

35

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

RCD FUENTE FIERRA
NIT.901.026.889-1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2530

PLACA WD2456
FECHA DD 12 AAAA 25
VOLUMEN M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Portales

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

34

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2219

PLACA WEL 873
FECHA 04 12 2025
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Gilmar
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

7

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2220

PLACA UDZ 456
FECHA 12 12 2025
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Gilmar
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

2

¡como riego santo!

¡geno

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2221

PLACA SST 050
FECHA 15 12 2025
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL Demolicion concreto
FRENTE DE OBRA Gilmar
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

3

RCD
PUENTE PIEDRA
NIT.901.026.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Nº 2222

PLACA UDZ 456
FECHA 17 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Gilmar
RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

4

10:15 Gilmar

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Facturación

Remisión N: RF-173177
Fecha: 2025-12-17 09:57:47
Cajero: Nicoll Placa: SST050
Generador: CONSORCIO SUBA VIAL VR
Cliente: CONSORCIO SUBA VIAL VR
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra: SUBA
Ubicación:
Material: CONCRETO
Cantidad Mts: 15,00 M^3
Cantidad Ton: 19,64 Ton
Observaciones:

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados
Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro

Ingreso de materiales

8:05

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15
Facturación

Remisión N: RF-173189
Fecha: 2025-12-17 11:37:52
Cajero: Nicoll Placa: VDZ456
Generador: CONSORCIO SUBA VIAL VR
Cliente: CONSORCIO SUBA VIAL VR
Cliente Efectivo:
Recibo No.
Obra: SUBA
Ubicación:
Material: CONCRETO
Cantidad Mts: 15,00 M^3
Cantidad Ton: 19,64 Ton
Observaciones:

FIRMA CONDUCTOR

Todos nuestros materiales granulares son reciclados
Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión. Para garantizar un ambiente seguro para todos,
confirmó que conozco y entiendo las normas de seguridad de la planta. Me comprometo a cumplirlas en todo momento y a contribuir a un entorno de trabajo seguro

Ingreso de materiales

Scanned with CamScanner

RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2225
PLACA UDZ 056
FECHA 01 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
1

RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2226
PLACA WEB 873
FECHA 02 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
2

RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2227
PLACA SST 050
FECHA 03 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
3

RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2228
PLACA SST 050
FECHA 05 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
4



RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 1248
PLACA SST 050
FECHA 11 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
5

RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 1250
PLACA SST 050
FECHA 12 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
6

RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2224
PLACA SST 050
FECHA 12 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
7

RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2498
PLACA UDZ 056
FECHA 16 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
8



RCD SMS
PUERTA PIEDRA
NIT.901.026.889-1
Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1
INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Nº 2499
PLACA SSP 109
FECHA 17 12 25
VOLUMEN
M3 15
TIPO MATERIAL excavacion
FRENTE DE OBRA Almendros
RECIBIDO
GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
9

Scanned with CamScanner

RCD JMS

PUENTE PIEDRA
NIT 901.029.889-1

Codigo: FPP-CA-01 / Versión: 1

INGRESO DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Nº 2500

PLACA SS9109

FECHA 17 12 25

VOLUMEN

M3 13

TIPO MATERIAL excavación

FRENTE DE OBRA Almandros

RECIBIDO

GESTORES DE RESIDUOS DE RCDs
Registro No. 10 - Planta de Aprovechamiento
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

10

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 4. Control Materiales.

FORMATO
CONTROL DE MATERIALES

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	GESTIÓN AMBIENTAL, RIESGOS Y SST	

SUBDIRECCIÓN GENERAL: NO APLICA
DIRECCIÓN TÉCNICA: NO APLICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NO APLICA
CONTRATO DE OBRA No.: 1606 DE 2024

FECHA: NOVIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO:
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE Y VIAS) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR
MES: NOVIEMBRE

NA	V1	Placa/Cod V1	V2	Placa/Cod V2	V3	Placa/Cod V3	V4	Placa/Cod V4	V5	Placa/Cod V5	Viaje
1	14	R-306	15	TRITURADO	15	RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-02	15	RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-03	15	PUENTE PEDRA	
2	15	R-051	15	TRITURADO	15	RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-05	18	RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-03	15	PUENTE PEDRA	
3	15	R-302	15	TRITURADO	15	RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-02			15	PUENTE PEDRA	
4	15	R-052	15	TRITURADO	15	RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-03					
5	15	R-304	15	TRITURADO	15	RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-02					
6	11	R-035			15	RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-03					
7						RECICLADOS INDUSTRIALES RIG-05					
8											
9											
10											
11											
12											
14											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
YA											
TOTAL	XX			75		42		33		45	

Tipo de Material 1: CONCRETO PUMA D-280
Tipo de Material 2: TRITURADO
Tipo de Material 3: GRAVA
Tipo de Material 4: MEZCLA
Tipo de Material 5: GRAVA
Tipo de Material 6: MEZCLA

V1: Volumen del material 1 tirado al frente de la obra : 46 M3
V2: Volumen del material 2 tirado al frente de la obra : 75 M 3
V3: Volumen del material 3 tirado al frente de la obra : 50 M 3
V4: Volumen del material 4 tirado al frente de la obra : 39 M3
V5: Volumen del material 5 tirado al frente de la obra : 45 M3
Volumen del material 6 tirado al frente de la obra : 39 M3

Liquidó en la:

Firma
Nombre: ALEJANDRO GARCES
Ing. Residente de Ambiental Contratista

Firma
Nombre: CLEMENCIA MONTAÑEZ
Rep.

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			
CODIGO	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN	BOGOTÁ

SUBDIRECCIÓN GENERAL: NO APLICA
DIRECCIÓN TÉCNICA: NO APLICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: NO APLICA
CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2024

FECHA: DICIEMBRE

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR

MES: DICIEMBRE

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	V5	Proveedor V5	Vtotal
1	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES	7	CONCREMACK							
2	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES	7	CONCREMACK							
3	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES	7,5	CONCREMACK							
4	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
5	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
6	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
7	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
8	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
9	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
10	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
11	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
12	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
13	15	SBG-50 RECICLADOS INDUSTRIALES									
39											
TOTAL	195		21,5		0		0		0		216,5

Tipo de Material 1: RECICLADOS INDUSTRIALES
Tipo de Material 2: CONCREMACK

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra : 195 M3
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra : 21,5 M3

Firma:
(Nombre) ALEJANDRO ACOSTA
Ing Residente Ambiental Contratista

Firma:
(Nombre) KATHERINE CHAPARRO
Res

Suba

REMISION MANUAL	
Numero:	15018
Fecha:	2/12/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y P.V. Nro:

Nit o CC: 901798659 Frente: SUBA SIN VALE

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

OTRO ¿Cuál?: AR BG

Observación:

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
02 DIC 2025
Elaborado
NO REQUIERE VERIFICACIÓN NI ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Suba

REMISION MANUAL	
Numero:	15003
Fecha:	2/12/2025
Pagina:	

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT. 900767473-7

Aut. Bta. - Med., km 1,5, costado sur, Vda. Siberia - Cota- Cund.

Tel: 315 8729749

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Cliente: INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA Y P.V. Nro:

Nit o CC: 901798659 Frente: SUBA SIN VALE

TIPO DE MATERIAL (Marque con X)

Base Granular	BG-A	
	BG-B	
	BG-C	
Sub Base Granular	SBG-A	
	SBG-B	
	SBG-C	
	SBG-PEA	

TIPO DE VEHICULO (Marque con X)

SENCILLO	
DOBLE TROQUE	X
TRACTO CAMIÓN	

CANTIDAD DESPACHADA

m3	Tn
15,00	21,75

Transportador:

Placa: KUL475

OTRO ¿Cuál?: AR BG

Observación:

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S
02 DIC 2025
Elaborado
NO REQUIERE VERIFICACIÓN

Nombre y firma

Recibido

Nombre y firma

Scanned with CamScanner

Suba

Mot Lote

Total

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMIS

Número: RMV
Fecha: 09/
Página:

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659
Dirección:	CL 19 NO. 20 76
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador

Placa: **Guia:** **Cajas:**

Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		PV-0000822

Item	Mot Lote	U.M.	Can
0001064 ARIDO RECICLADO BASE GRANULAR	11	M3	
		Total	

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBI

Scanned with CamScanner

Suba

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7

KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMISION

REMIS

Número: RMV-
Fecha: 11/1
Página:

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Nit o C.C.:	901798659 Código: 901798659
Dirección:	CL 19 NO. 20 76
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador

Placa: Guía: Cajas:

Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		PV-00008243

Item	Mot	Lote	U.M	Cant.
0001065 ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR	11		M3	
			Total	

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

Scanned with CamScanner

Suba

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMI
REMIS
Número: PMV-
Fecha: 09/
Pagina:

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	Transportador	
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA	Placa:	Guia: Cajas:
Nit o C.C.:	901798659 Código: 901798659	Vendedor	
Dirección:	CL 19 NO. 20 76	1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	OC.Nro	Docto.Alt. P.V. Nro. PV-0000822
Teléfono:			
Fax:			

Item	Mot	Lote	U.M.	Can
[illegible] RECICLADO SUB BASE GRANULAR	11		M3	
			Total	

Observación:
PLACA EKS871 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIB
105770

Scanned with CamScanner

Suba

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMI
Número: RM
Fecha: 09
Página:

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659
Dirección:	CL 19 NO. 20 76
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador

Placa: **Guía:** **Cajas**

Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**P.V. Nro.**
		PV-00008Z

Item	**Mot Lote**	**U.M.**	**Ca**
0001065 ARIDO RECICLADO SUB BASE GRANULAR	11	M3	
		Total	

Observación:
PLACA XUL475 FRENTE:SUBA SIN VALE
PESO NETO:21,75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECI

Scanned with CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S

900767473-7

KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR

COTA

Tel: 3158729749 Fax:

REMISI

Número: RMV-0

Fecha: 16/12.

Página: 1

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Nit o C.C.:	901798659 Código: 901798659
Dirección:	CL 19 NO. 20 76
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador

Placa: **Guia:** **Cajas:** 0

Vendedor

1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		P7-00008273

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. de
0000375-SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	
			Total	

Observación:
PLACA SPV659 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

Scanned with CamScanner

SUBA

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S A S
900767473-7
KM 1.5 AUT MEDELLIN COSTADO SUR COSTADO SUR
COTA
Tel: 3158729749 Fax:

REMI

Número: RM
Fecha: 16/
Página:

Cliente:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Contacto:	INGENIERIA DINO - DISEÑOS, CONSULTORIA
Nit o C.C.:	901798659 **Código:** 901798659
Dirección:	CL 19 NO. 20 76
Ciudad:	BOGOTA D.C.
Teléfono:	
Fax:	

Transportador

Placa: **Guia:** **Cajas:**

Vendedor
1073247319 BERBEO RODRIGUEZ LEIDY MARIANA

OC.Nro	Docto.Alt.	P.V. Nro.
		PV-00008266

Item	Mot	Lote	U.M.	Cant. c
0000375 SUB BASE GRANULAR RECICLAD TIPO PEATONAL	11		M3	
			Total	

Observación:
PLACA KUL475 FRENTE SUBA SIN VALE; PESO NETO: 21.75 TN

fragudelo
ELABORADO

fragudelo
APROBADO

RECIBIDO

Scanned with CamScanner