FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 19
05	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 110011012036 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yolibel Alvarado
Teléfono: 3009716240 — No de CC propietario: 6715456
Dirección: Cra 111 # 142A - 59 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** ____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de Noyembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maddy Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Yolibel Alvarado Cavero
Propietario 6715456

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
FECHA: 12 / 11 / 2025	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20	

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edgar Suarez
Teléfono: 3112620942 — No de CC propietario: 79338938
Dirección: Cr 111 #142B - 05 L 101 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS			

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** ____

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maity Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Edgar Zacra Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) 79338938
Propietario


ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20.1
12	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Johan Sarmiento
Teléfono: 3193582671 — No de CC propietario: 1031803288
Dirección: Cr 111 # 142B - 05 L 102 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial	X	7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maiby Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Jadra Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Johan Arley Valenzuela Sarmiento
Propietario 1031803288

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20.2
22	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Martha Rojas
Teléfono:
Dirección: Kr 111 # 142B - 13 - 201
No de CC propietario: 51873084
Long. del frente (mts):
Estrato:
No. de pisos:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Martha Cambita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Martha Rojas 51873084
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20.3
22	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Martha Rojas
Teléfono:
Dirección: Kr 111 # 142B-13 - 301
No de CC propietario: 51873084
Long. del frente (mts):
Estrato:
No. de pisos:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maida Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) 51873084
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO: ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION: 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20.4
12	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Bermudez
Teléfono: 3003248946 — No de CC propietario: 52812670
Dirección: Cr 111 #142B -15 L 101 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** ____

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Jaime Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Sandra Milena Bermudez B.
Sandra Milena Bermudez Bermudez
Propietario 52812670

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20-5
12	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carmen Uray
Teléfono: 3116936659 — No de CC propietario: 4251820
Dirección: Cra 111#142B-17 2101 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** ____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Carmen Uray
Propietario · 4951820

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20.6
22	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Martha Rojas
Teléfono:
Dirección: Kra 111 #142B-09 - 301
No de CC propietario: 51873084.
Long. del frente (mts):
Estrato:
No. de pisos:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maida Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) David Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) 51873084
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20.7
12	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edgar Suarez
Teléfono: 3112620942 | No de CC propietario: 74338938
Dirección: Cll 142c # 111 - 09 - 201 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	✓		
5. Gas	X		
6. TICS			

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO X

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Edgar Suarez
Propietario 74338938


ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 20.8
22	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Martha Rojas
Teléfono:
Dirección: Cra 111 #142B-09-301
No de CC propietario: 51 873084
Long. del frente (mts):
Estrato:
No. de pisos:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	☐	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6. TICS	☐	☐

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:

(Firma)

(Nombre) Maidy Combito

Residente Técnico - Contratista

(Firma)

(Nombre) **LILIANA GALINDO**

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)

(Nombre) Laura Ortiz

Residente Técnico - Interventoría

(Firma)

(Nombre) 51873084

Propietario

ACOMPANO:

(Firma)

(Nombre) JULIANA OJEDA

Residente Social-Interventoría

FORMATO: ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 209
12	11	2025.		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Stik Villamil
Teléfono: 3243983002 | No de CC propietario: 1031641134
Dirección: Cra 111 # 142B - 19 - 1101 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:

(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Stik Villamil
Propietario . 1031641134

ACOMPAÑO:

(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 21
12	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nury Espinosa Moreno
Teléfono: 3114836316 — No de CC propietario: 20774151
Dirección: — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** ____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:

(Firma)
(Nombre) Maida Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz.
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Nury Espinosa M. 20.774.151
Propietario

ACOMPANO:


(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO Nº FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 22
12	11	2025		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Daniel Diaz
Teléfono: 3102315524 — No de CC propietario: 1014243015
Dirección: Cra 111 #143-09 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:

(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma)
(Nombre) Laura Ortiz
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Victor Daniel Diaz
Propietario
1014243015

ACOMPAÑO:

(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No 23
12	11	2025.		

BARRIO: LOMBARDIA | CIV: 11002558 - 11002492 | TRAMO: KR 111 ENTRE, CL 142A Y CL 143

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: John Medina
Teléfono: 3148404795 — No de CC propietario: 1070972895
Dirección: Cr 111 # 143 - 05 — No. de pisos:
Long. del frente (mts): — Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos	X	
5. Gas	X	
6. TICS	X	

OBSERVACIONES:

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Bien de interés cultural*	
4. Institucional		8. Mixto	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** ____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Maidy Combita
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) John Medina
Propietario . 1070972895

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

BARRIO	SAN CARLOS DE SUBA ACTAS DE CIERRE				CONSORCIO SUBA VIAL VR BOGOTA
CIV	11002026				
DIRECCION TRAMO	KR 136A ENTRE, CL 144 Y CL 143A				
LIDER CONTACTO (JAC):	ADMINISTRADORES CESAR CORTES - JOSE VICENTE DIAZ				
TELEFONO	3108678751 - 3138703189				
ITEM	DIRECCION	RESIDENCIAL			Fecha	OBSERVACIONES
1	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	PORTERIA Y CERRAMIENTO SUBA RESERVADO
2	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 1 SUBA RESERVADO
3	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	ZONAS COMUNES SUBA RESERVADO
4	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	SALONES SOCIALES SUBA RESERVADO
5	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	FACHADA TORRE 1 SUBA RESERVADO
6	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 1 SUBA RESERVADO
7	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	FACHADA TORRE 2 SUBA RESERVADO
8	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 3 SUBA RESERVADO
9	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	FACHADA TORRE 3 SUBA RESERVADO
10	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 4 SUBA RESERVADO
11	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	FACHADA TORRE 4 SUBA RESERVADO
12	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 5 SUBA RESERVADO
13	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	FACHADA TORRE 5 SUBA RESERVADO
14	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	PUNTO FIJO BLOQUE 6 SUBA RESERVADO
15	CALLE 144 # 136A - 09		X		20/12/2025	FACHADA TORRE 6 SUBA RESERVADO
16	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	PUNTOS FIJOS BLOQUE 5 PARQUES DEL CAMPO
17	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	FACHADA BLOQUE 5 PARQUES DEL CAMPO
18	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	PUNTOS FIJOS BLOQUE 6 PARQUES DEL CAMPO
19	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	FACHADA BLOQUE 6 PARQUES DEL CAMPO
20	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	PUNTOS FIJOS BLOQUE 7 PARQUES DEL CAMPO
21	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	FACHADA BLOQUE 7 PARQUES DEL CAMPO
22	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	PUNTOS FIJOS BLOQUE 8 PARQUES DEL CAMPO
23	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	FACHADA BLOQUE 8 PARQUES DEL CAMPO
24	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	FACHADA BLOQUE 9 PARQUES DEL CAMPO
25	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	FACHADA BLOQUE 10 PARQUES DEL CAMPO
26	Calle 143A # 130-00		X		20/12/2025	FACHADA BLOQUE 23 PARQUES DEL CAMPO

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	Dic	2025.		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678759 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 #136A-09. | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: | PF:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025.

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz.
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES C.
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	DIC	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: PF

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Acosta
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz.
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	Dic	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026. | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): _____ | Estrato: PF

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) CESAR A CORTES
Propietario


ACOMPANO:
(Firma) _____
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	DIC	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A-001 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: | PF:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de _____

ELABORO:
(Firma) Sandra Cortes
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma) Liliana Galindo
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz.
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A. CORTES
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ
FECHA: 20 Dic 2025	CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____	

BARRIO: San Carlos CIV: 1100 2026 TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108628751 No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 No. de pisos:
Long. del frente (mts): Estrato: PF:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES C.
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	DIC	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: PF

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: SI X NO _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	Dic	2025		

BARRIO: San Carlos CIV: 11002026 TRAMO: Kr 136A entre cll 144 y cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678251 No de CC propietario: 79998675.
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 No. de pisos:
Long. del frente (mts): Estrato: Sector C

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES
Propietario


ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	DIC	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108628351 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: Torre 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma) Sandra Cortes
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES C.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	DIC	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: K1 136A entre Cll 144 y 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 091 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: Torre 2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma) Sandra Cortes
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	Dic	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: Torre 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma) Sandra Cortes
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	Dic	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108628751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): _____ | Estrato: Tarc 4

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) CESAR A CORTES
Propietario

ACOMPANO:
(Firma) _____
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	Dic	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: Torre 5.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cuestas.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) CESAR A. CORTES
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma) _____
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CÓDIGO 11	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	Dic	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Cortes
Teléfono: 3108678751 | No de CC propietario: 79998675
Dirección: Cll 144 # 136A - 09 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato: Torre 6

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) CESAR A CORTES
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: TICO 2026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143A # 130 - 00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose V. Diaz Del C.
Propietario


ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136 A entre Cll 141 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143A #130-00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose V. Diaz Dolc.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143 A #130 - 00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☑	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:

(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cuestas.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Jose V. Diaz C.
Propietario

ACOMPANO:

(Firma) _____
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136 A entre Cll 144 y Cll 143 A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143 A #130-00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): _____ | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Rocha.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Jose Diaz D.C.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma) _____
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría


FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136A Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3133705789. | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143A #130 - 00. | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose V. Diaz D.C.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos CIV: 1100 2026 TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143 A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono:
Dirección: Cll 143A # 130 - 00
No de CC propietario: 19338933
Long. del frente (mts):
Estrato:
No. de pisos:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** ✓ **NO** ____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Castro.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose Vicente Diaz C.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría


FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: KR 136A entre CLL 144 y CLL 143 A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: CLL 143 A # 130-00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose L Diaz D. C.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: JOSE Diaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143A #130 - 00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose V. [illegible] C.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría


FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 11002026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143A #130-00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuestas.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose V. Diaz Dolc
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136A entre Cll 144 y Cll 143A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3138705184 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143A # 130-00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose V. Diaz D. C.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría


FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO: 11	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136 A entre Cll 144 y Cll 143 A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Diaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cll 143 A #130-00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cuesta.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose V. Diaz Dolc.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría


FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
11	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° FDLS-1009 DE 2024	ACTA No _____
20	12	2025		

BARRIO: San Carlos | CIV: 1100 2026 | TRAMO: Kr 136 A entre Cll 149 y Cll 143 A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Díaz
Teléfono: 3138705189 | No de CC propietario: 19338933
Dirección: Cl 143A # 130-00 | No. de pisos:
Long. del frente (mts): | Estrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☑

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO: **SI** X **NO** _____

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Jose V. Diaz Del C.
Propietario

ACOMPANO:
(Firma)
(Nombre) JULIANA OJEDA
Residente Social-Interventoría

Anexo 11. Actas de Rampas.

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO: Gilmar
13 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)		No_____	CIV: 11003249

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maiica Helena Palacios
Teléfono: 3124951933 — No de CC propietario: 52344405
Dirección: Cl 161C #59 - 53 — No. de pisos:
Nombre y No C.C. propietarios vehicu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☒	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☐ Cuantos 0
El garaje se usa como
Comercio SI ☒ NO ☐
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☒	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El consorcio Suba Vial VB se compromete ejecutar las rampas vehiculares conforme a las normas técnicas, garantizando los pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio público en concreto: Presenta desgaste natural - contados con tapa Metálica con puntos de oxidación y desgaste Poston en estructura metálica con vidrios mutilados Presenta puntos de oxidación, desgaste de pintura, Presenta fractura. Parte Pantral costado izquierdo y costado derecho Parte inferior



FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:



FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) 52344405 Bta
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría


FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO: 6 Imat
03 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)		No_____	CIV: 11003249

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Camilo Estupiñan
Teléfono: 3209295365 — No de CC propietario: 1058430640
Dirección: Cl 161 C # 59-57 — No. de pisos: ____
Nombre y No C.C. propietarios vehícu: ____

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? ____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☐ Cuantos 0
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☒
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

1. Estado Antejardin	Bueno	☐	Regular	☐	Malo ☐
2. Estado Garaje	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐
3. Estado Fachada	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐
4. Estado Portón	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, asegurando los pendientes adecuados

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Publico en concreto presenta múltiple deterioro, perdida de material desgaste y múltiples fisuras, contactos con deterioro y humedad Puerta en estructura metálica con vidrios martillados, presenta múltiples puntos de oxidación, manchas de Pintura, fractura en vidrio




FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:




FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Arcos.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Camilo Estupiñan
Propietario

ACOMPAÑO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR			
CÓDIGO: 14	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO: Gimal
27 / 12 / 2025		No_____	CIV: 11003244

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Flor alba Gomez Rabago
Teléfono: 3132306289 — No de CC propietario: 20743405
Dirección: Cl 161C #59-35 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu: _____

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☒	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje ☑	Cuantos 1
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐	Vehículos ☐	Cuantos _____
3. Industrial	☐	7. BIC	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐	Comercio SI ☐	NO ☒
Cual uso? _____				No de placa Vehículos:	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☑	☐
3. Estado Fachada	☐	☑	☐
4. Estado Portón	☐	☑	☐

El predio posé rampa de acceso vehicular: SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio publico en concreto, presenta multiple deterioro con desprendimiento de material - contador con tapa de concreto con seriamente caja de inspeccion con tapa de concreto - porton en estructura metalica con vidrios multiples con manchas de pintura - parqueaderos con muros y techo en panel y pintura con desgaste en su pintura - piso en tableta con enchape con desgaste natural



FOTO 1. ESTADO
OBSERVACIONES



FOTO 2. ESTADO
OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cuestas
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) Flor Alba Gomez
(Nombre) Flor Alba Gomez
Propietario
20743405

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO: Gilmar
03 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)		No____	CIV: 11003249

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Andres Gomez
Teléfono: 3175026945 — No de CC propietario: 1019[illegible]89
Dirección: Cl 161C #59-39 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☒ Cuantos 1
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☒
No de placa Vehículos: ESK 216

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☒	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Entrada : 10:00 Pm
Salida : 9:00 am
Uso comun fin de semana

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El consorcio Suba Vial UR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, gestionando los Pendientes adecuados

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público Presenta Pérdida de material, múltiples fisuras, pinturas contadas de agua con oxidación y desgaste natural puerta en estructura metálica Presenta desgaste de pintura, Puntos de oxidación - Ventana martillada Presenta fracturas en la parte inferior costado izquierdo - Presenta en la parte superior del marco oxidación Reja Presenta desoldamiento en varios Puntos




FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:




FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Cralindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Andres Gómez.
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO: Gilmar
03	12	2025		No_____	CIV: 110033244

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Castillo
Teléfono: 3213547589 — No de CC propietario: 52385888
Dirección: CL 161C # 59 - 17 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	☒	Cuantos	1
Vehículos	☒	Cuantos	1
El garaje se usa como			
Comercio SI	☐	NO	☒

No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☒	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☒	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Entrada : 4:00 pm - 7:00 pm
Salida : 7:00 am

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público presenta multiples fisuras, Pérdida de material, lama Contactos de agua con desgaste natural y puntos de oxidación Puerta en estructura metálica con uniones martilladas presenta Puntos de oxidación, desgaste de Pintura - Dilatación del marco y el muro Puerta Presenta cierre forzado



FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:




FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) diana castillo
(Nombre) diana castillo
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social Interventoría

FORMATO			
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO: Gilmar
13 DD	12 MM	2029 AA		No_____	CIV: 11003244

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gabrielina Chacon
Teléfono: 3134662507 — No de CC propietario: 39533123
Dirección: Cl 161c #54-67-63 — No. de pisos:
Nombre y No C.C. propietarios vehicu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	[x]	
2. Arrendatario	[ ]	
3.Familiar	[ ]	
4. Encargado	[ ]	
5. Empleado	[ ]	
6. Otro_____	[ ]	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	[x]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[x]	6. Parqueadero	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. BIC	[ ]
4. Institucional	[ ]	8. Otro uso	[ ]

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	[x]	Cuantos	2
Vehículos	[ ]	Cuantos	0

El garaje se usa como
Comercio SI [x] NO [ ]
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	[ ]	[ ]	[ ]
2. Estado Garaje	[ ]	[ ]	[ ]
3. Estado Fachada	[ ]	[x]	[ ]
4. Estado Portón	[ ]	[x]	[ ]

El predio posé rampa de acceso vehicular SI [x] NO [ ]

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VR se compromete a ejecutar la rampa vehicular cumpliendo a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

ESPACIO PÚBLICO

Puerta en estructura metálica con vidrios martillados presenta fractura en la parte inferior derecha, desgaste de pintura, puntos de oxidación y manchas de pintura, dilatación entre el marco de la puerta y el muro. Fractura hacia el costado izquierdo y hundimiento



FOTO 1: ESTADO OBSERVACIONES:



FOTO 2: ESTADO OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de 12 de 2024

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Castro.
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz.
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría


(Firma) Gabriela Chacon
(Nombre) Gabriela Chacon
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR			
CÓDIGO: 14	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No	BARRIO: Gilmar CIV: 11003244
06 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juliath Cortez
Teléfono: 3332480330 — No de CC propietario:
Dirección: Cl 161c #59-29 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso?

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☒ Cuantos 1
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☒
No de placa Vehículos: DGT 023

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☒	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Entrada: 3:00 pm - 8:00 pm
Salida: 7:00 am 8:00 am

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El consorcio Suba Vial UR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público con múltiples fisuras, múltiple descosto y pérdida de material, caja de inspección con fisuras - cerradura con múltiple descosto puesta en estructura metálicas con vidrios multilados presenta puntos de oxidación, descosté de pintura, vidrios con fractura parte interior central



FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:



FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:

(Firma) Sandra Cortes
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma)
(Nombre) JULIETH C.
Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR			
CÓDIGO: 14	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No	BARRIO: Gilmar CIV: 11003244
06 / 12 / 2025			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Guillermo Vargas
Teléfono: 3134995104 — No de CC propietario: 19213329
Dirección: Cl 161c #59 - 23 — No. de pisos:
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje ☒	Cuantos 1
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐	Vehículos ☐	Cuantos 0
3. Industrial	☐	7. BIC	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐	Comercio SI ☐	NO ☒
Cual uso?				No de placa Vehículos:	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☒	☐
2. Estado Garaje	☐	☒	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehicular: SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VR se compromete a ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio público presenta múltiples fisuras y manchas de pintura - contados de agua con Múltiple oxidación y desgaste de materia Puesta en estructura metálicas con vidrios machillados Presenta puntos de oxidación, desgaste en su capa de pintura y Presenta Una dilatación entre el marco de la puesta y el muro




FOTO 1. ESTADO OBSERVACIONES



FOTO 2. ESTADO OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cristal
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Guillermo Vargas
Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social Interventoría


FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO	ACTA	BARRIO / CIV
06 / 12 / 2025	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	No_____	BARRIO: Gilmar CIV: 11003244

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Miriam Guiza
Teléfono: 3213471855 — No de CC propietario: 41723205
Dirección: Cl 161D #54-03 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu: _____

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	☒	Cuantos	2
Vehículos	☒	Cuantos	2
El garaje se usa como			
Comercio SI	☐	NO	☒
No de placa Vehículos:			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☐	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Parqueadero 2: Salida: 10:00 am - Salidas Parqueadero 1: No se usa
Entrada: 5:00 pm

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VB se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando los Pendientes adecuados

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Publico Presenta Multiples fisuras, rejillas Metalicas con Multiple desgaste - cantada de agua con multiples oxidación y desgaste Puerta en estructura metalicas con vidrios Martillados (Predio 1) presenta puntos de oxidación, Pestañación, dilatación entre el marco y el muro - en la Parte inferior presenta desgaste en caucho - Predio 2 presenta fracturas en vidrio hacia el costado derecho e izquierdo parte inferior



FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:




FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cortes.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Miriam Guiza C
Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social Interventoría

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

FECHA (DD / MM / AAAA)	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No	BARRIO: 6 de Mayo CIV: 11003244
06 / 12 / 2025			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Deivick Andres Rolong
Teléfono: 3108132548 — No de CC propietario: 1019111197
Dirección: Cl 161C #89-11 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☒ Cuantos 1
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☒
No de placa Vehículos: KXO 192

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☑	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehicular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Salida : 9:00 am
Entrada : 5:00 pm - 7:00 pm

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Subas Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público presenta múltiples fisuras, perdida de material y humedad con lama - Contados de óxido múltiple oxidación y desgaste puesta en estructura metálica con vidrios, mallados presenta puntos de oxidación, desgaste de pinturas, dilatación entre el marco y el muro - Presenta hundimiento por el costado izquierdo parte inferior presenta aperturas - Muro fracturado



FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:




FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Lilizana Coalindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) DeiA Rol
(Nombre) Deivick Rolong
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social Interventoría

FORMATO			
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR			
CÓDIGO: 14	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No_____	BARRIO: Gilmar CIV: 11003241
06 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Estella Callejo
Teléfono: 3208007406 — No de CC propietario: 52901876
Dirección: Cl 161c #59-39 — No. de pisos: 4
Nombre y No C.C. propietarios vehícu: _____

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	☒	Cuantos 1
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐	Vehículos	☒	Cuantos 1
3. Industrial	☐	7. BIC	☐	El garaje se usa como		
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐	Comercio SI ☐		NO ☒
Cual uso? _____				No de placa Vehículos:		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

1. Estado Antejardin	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐
2. Estado Garaje	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐
3. Estado Fachada	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐
4. Estado Portón	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Salida 7:00 am
Entrada 5:00 Pm

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial UR se compromete ejecutar la rampa Vehicular conforme a las normas técnicas, garantizar las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público Presenta múltiple desgaste, fisuras y perdidas de material, contador de agua con tapa metálica, con múltiple oxidación Puerta en estructura metálica con vidrios multiladros Presenta fracturas hacia el costado izquierdo parte inferior, puntos de oxidación desgaste de pintura, hundimiento por costado derecho parte inferior




FOTO 1: ESTADO OBSERVACIONES:



FOTO 2: ESTADO OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cuestas.
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Uliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Stella Cabrera
Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

FECHA DD	MM	AA	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No	BARRIO: Gilmar CIV: 11003241
06	12	2025			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jeronimo Castillo
Teléfono: 3209712068 — No de CC propietario: 1127580090
Dirección: CL 161C # 59-59 — No. de pisos:
Nombre y No C.C. propietarios vehicu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☒ Cuantos 1
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☒
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

1. Estado Antejardin	Bueno	☐	Regular	☐	Malo ☐
2. Estado Garaje	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐
3. Estado Fachada	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐
4. Estado Portón	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☒ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Salida 6:00 am
Entrada: 4:00 PM

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público en concreto Presenta grieta Pyolongada, contador de agua con tapa metálica Presenta múltiple oxidación y múltiple desgaste Puerta en estructura metálica con vidrios mattillados Presenta múltiple oxidación, perforaciones y Presenta desprendimiento en Visagra costado izquierdo parte interior y descuadre en su capa de pintura- Por costado derecho Presenta ausencia de Visagra



FOTO 1: ESTADO OBSERVACIONES:




FOTO 2: ESTADO OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) Sandra Castro
(Nombre) Sandra Castro
Residente Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista


REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) J.C.G
(Nombre) Jeronimo Castillo
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social Interventoría

FORMATO				
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR				
CÓDIGO: 14	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
FECHA: DD 03 / MM 12 / AA 2025	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024		ACTA No_____	BARRIO: Gilmal / CIV: 11003249

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Leonor Avila
Teléfono: 3115253823 — No de CC propietario: 20631686
Dirección: Cl 161C #54-33 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehicu: _____

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐
Cual uso? _____			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☒ Cuantos 1
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☒
No de placa Vehículos: QTR - 689

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

1. Estado Antejardin	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐
2. Estado Garaje	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐
3. Estado Fachada	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐
4. Estado Portón	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Entra :
Sale :
Solo fines de semana

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnica, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público: Presenta Perforaciones, múltiples fisuras - Caja de inspección con desgaste - Contador de agua con desgaste Puerta en estructura metálica con vidrios martillados Presenta puntos de oxidación, desgaste en su capa de pintura, vidrios con fractura en parte inferior Central - Puerta con reja forjada Color




FOTO 1: ESTADO OBSERVACIONES: /



FOTO 2: ESTADO OBSERVACIONES: /

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Acosta
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Leonor Marcela Avila R.
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social - Interventoría


FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA — BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO:
03 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)		No_____	CIV: 11003294

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Catalina Zuluaga
Teléfono: 3046758680 — No de CC propietario: 1019088247
Dirección: Cl 161C #59 - 73 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☐ Cuantos S
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☒
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☒	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa Vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público presenta pérdida de material, múltiples fisuras y desgaste — contador de agua con desgaste natural Puerta en estructura metálica con vidrios mal tillados, presenta puntos de oxidación, desgaste de pintura, presenta dilatación entre el marco y el muro, presenta hundimiento en la parte interior



FOTO 1. ESTADO OBSERVACIONES



FOTO 2. ESTADO OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Acosta
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría


(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
CÓDIGO: 14	ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

FECHA DD	MM	AA	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No	BARRIO: Gilmal CIV: 11003244
03	12	2025			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gloria Garcia
Teléfono: 3118823232 — No de CC propietario: 40050312
Dirección: Cl 161 C #59-45 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? Restaurante

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☐ Cuantos _____
El garaje se usa como
Comercio SI ☒ NO ☐
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☐	☐
3. Estado Fachada	☐	☐	☐
4. Estado Portón	☐	☐	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público con múltiple obstrucción visual, se logra a visualizar el fachada natural. Contador de agua. Puerta en estructura metálica con vidrios manchados presenta puntos de oxidación, manchas de pintura y desgaste de pintura, dilatación del marco de la puerta y el moto



FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:



FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cristina Cortes Cristancho
Residente Técnico - Contratista
(Firma)
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz.
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría
(Firma)
(Nombre)
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social-Interventoría

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO: Gilmar
03 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)		No_____	CIV: 11003241

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Reinaldo Castañeda
Teléfono: 3112213104 — No de CC propietario: 5771342
Dirección: CL 161C #59 - 69 — No. de pisos: 1
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	Reinaldo Castañeda
3. Familiar	☐	
4. Encargado	☒	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐
Cual uso?			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 2
Vehículos ☒ Cuantos 2
El garaje se usa como
Comercio SI ☒ NO ☐
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☒	☐	☐
3. Estado Fachada	☒	☐	☐
4. Estado Portón	☒	☐	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Entrada
Salida : 7:30 am - 8:00 am

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Puerta portón con desgaste de pinturas, puntos de oxidación, costado derecho vidrios martillados con fracturas - Dilatación entre el marco y la puerta. Espacio público en concreto con múltiples fisuras y desgaste natural. Puerta portón costado izquierdo presenta múltiples perforaciones en la parte inferior y presenta fractura en el vidrio martillado y hundimiento



FOTO 1: ESTADO OBSERVACIONES:



FOTO 2: ESTADO OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo còn el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Bernardo
Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR			
CÓDIGO: 14	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA · BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No	BARRIO: Bilmat
03 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)			CIV: 1100324

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gloria Garcia
Teléfono: 3118823232 — No de CC propietario: 40050312
Dirección: Cl 161 C #59 - 47 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☐ Cuantos _____
El garaje se usa como
Comercio SI ☒ NO ☐
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardín	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☒	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☒ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando los pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio público con múltiples fisuras, perdida de material - contador de agua con múltiples puntos de oxidación y desgaste. Reja en estructura metálica con vidrios martillados presenta puntos de oxidación, manchas de pintura y desgaste de pintura, presenta fisuras en la parte superior del marco



FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:



FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cristina
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) Laura Ortiz
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

FORMATO			
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR			
CÓDIGO: 14	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ

FECHA (DD / MM / AA)	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No	BARRIO: Gilmar CIV: 11003244
03 / 12 / 2025			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Osman Riaño
Teléfono: 3503066783 — No de CC propietario: 1026257832
Dirección: Cl 161C #69-21 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐
Cual uso?			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	☒	Cuantos	1
Vehículos	☒	Cuantos	1
El garaje se usa como			
Comercio SI	☐	NO	☒
No de placa Vehículos:			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

1. Estado Antejardin	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐
2. Estado Garaje	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐
3. Estado Fachada	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐
4. Estado Portón	Bueno	☐	Regular	☒	Malo ☐

El predio posé rampa de acceso vehícular: SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Entrada 7:00 pm - 8:00 pm
Salida 6:00 am - 7:00 am

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Público: con multiples fisuras, multiple desgaste - Caja de inspección con desgaste - tapados de agua con multiple desgaste Puerta/Portón en estructura metálica con vidrios mutilados presenta puntos de oxidación, desgaste de pintura. Presenta fractura parte inferior izquierda - Presenta dilatación entre el marco y el muro



FOTO 1: ESTADO OBSERVACIONES:





FOTO 2: ESTADO OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:	REVISO:	ACOMPAÑÓ:
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombre) Santiago Cardozo	(Nombre)	(Nombre)
Residente Técnico - Contratista	Residente Técnico - Interventoria	Residente Social-Interventoría
(Firma)	(Firma)	
(Nombre) Liliana Galindo	(Nombre) Osman Riaño	
Residente Social - Contratista	Propietario	

FORMATO				
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR				
CÓDIGO	PROCESO		VERSIÓN	ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		1	
FECHA				
03 (DD)	12 (MM)	2025 (AA)	CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA No_____ / BARRIO: Gilmar / CIV: 11003244

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Naomi Gallego
Teléfono: 3135206406 — No de CC propietario: 24869809
Dirección: Cl 161C #59-77 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehícu:

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☒	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐
Cual uso?			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☒ Cuantos 1
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☒
No de placa Vehículos: XJR-39C

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

1. Estado Antejardin	Bueno ☐	Regular ☐	Malo ☐
2. Estado Garaje	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐
3. Estado Fachada	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐
4. Estado Portón	Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐

El predio posé rampa de acceso vehícular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Salida: 7:30 am
entrada: 7:30 PM

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El Consorcio Suba Vial UR se compromete ejecutar la rampas vehiculas conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

ESPACIO PÚBLICO. Presenta múltiples fisuras, desgaste de material completo en concreto con lama. Contador de agua con oxidación Puesta portón en estructura metálica con vidrio liso Presenta Puntos de oxidación, desgaste de pintura, dilatación entre el marco y el muro, Presenta desplome



FOTO 1: ESTADO OBSERVACIONES:



FOTO 2: ESTADO OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 03 días del mes de 12 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista
(Firma)
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma)
(Nombre)
Residente Técnico - Interventoría
(Firma)
(Nombre) el Naomi gallego
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma)
(Nombre)
Residente Social Interventoría

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
14	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO FDLS - 1009 de 2024	ACTA	BARRIO: Gilmar
03 DD	12 MM	2025 AA		No_____	CIV: 1100 3241

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jorge Quintanilla
Teléfono: 310 696 6405 — No de CC propietario: 19930014
Dirección: Cl 161 C #59 - 11 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehicu: _____

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1. Propietario	☐	
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro_____	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. BIC	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso? _____

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☒ Cuantos 1
Vehículos ☒ Cuantos 1
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☐
No de placa Vehículos: KWEX 123

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

	Bueno	Regular	Malo
1. Estado Antejardin	☐	☐	☐
2. Estado Garaje	☐	☒	☐
3. Estado Fachada	☐	☒	☐
4. Estado Portón	☐	☒	☐

El predio posé rampa de acceso vehicular SI ☑ NO ☐

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Salida : 7:00 am
Entrada : 8:00 pm

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El consorcio Suba Vial VR se compromete ejecutar la rampa vehicular conforme a las normas técnicas, garantizando las pendientes adecuadas

6. OBSERVACIONES GENERALES

Espacio Publico: con multiples fisuras, desgaste de pintura - contador de agua con tapa metalica presenta multiples puntos de oxidación Puerta en estructura metalica con vidrios lisos presenta puntos de oxidación desgaste en capa de pintura, Palte superior presenta filtración entre el muro de la puerta y el muro



FOTO 1: ESTADO
OBSERVACIONES:




FOTO 2: ESTADO
OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de Diciembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Sandra Cortes
Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Liliana Galindo
Residente Social - Contratista

REVISO:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____
(Nombre) Jorge Quintanilla.
Propietario

ACOMPAÑÓ:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Residente Social-Interventoría

Anexo 12. Acta de Vecindad de PMT

Bogotá, 30 de diciembre de 2025

Señores
CONSORCIO SUBA VIAL VR
Atn. Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante legal
consorciosubavialvr.1009@gmail.com
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra N°1009-2024-LP (119226), "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Remisión actas de PMT frente de obra Turingia (11002207).

Respetada Ingeniera Larrarte:

Por medio de la presente, el CONSORCIO SUBA TH 003 quien funge en calidad de interventoría al contrato de obra 1009-2024-LP (119226), se permite remitir el acta de PMT del frente de obra de Turingia referida en el asunto, revisada y aprobada por esta interventoría.

Atentamente,

EDISON RICARDO DUARTE
Director de interventoría
CONSORCIO SUBA TH 003

Anexo. 02 folios

Copia: Apoyo a la supervisión ANDRES ACOSTA - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32
Apoyo a la supervisión JUAN PABLO SARMIENTO - FDL SUBA - Cra. 91 #145A-32

Proyecto: Paula J. Ojeda A.
Revisó: Edison Ricardo Duarte
Aprobó: Edison Ricardo Duarte


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
24 Noviembre 2025	1009-2024	083-2024		APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	N/A
CC propietario	N/A
Teléfono	N/A
Correo electrónico	N/A
Dirección	PMT / TURINGIA — No. De pisos: N/A
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO
1. Agua	☐	☐
2. Alcantarillado	☐	☐
3. Energía	☐	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. TICS	☐	☐
6. Licencia de construcción	☐	☐

OBSERVACIONES

Se realiza el registro fotográfico y fílmico del estado. Físico de las vías aprobadas como desvío mediante El COI 22 del 22 de mayo de 2025, requisito Necesario para las obras de conservación de la KR 103 D ENTRE CL 150C Y CL 151, Barrio Turingia.

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☑
5. Recreacional	☐	Cual:	VIA Y EP

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos	N/A	☐		
Uso del garfaje	N/A			
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes	N/A			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza registro fotográfico y fílmico de los segmentos viales contemplados como desvíos a fin de registrar las condiciones previas al inicio de obra, las cuales son remitidas a la interventoría de manera digital, según las siguientes especificaciones:


Tramo A: CL 150 C ENTRE, KR 103 C Y KR 103F BIS	Tamaño : 239 MB (250.836.721 bytes)
Tramo B: KR 103F BIS ENTRE, CL 150 C Y CL 151	Tamaño: 236 MB (248.083.075 bytes)
Tramo C: CL 151 ENTRE, KR 103F BIS Y KR 103 C	Tamaño : 377 MB (396.039.923 bytes)
Tramo D: KR 103 C ENTRE , CL 150 C Y CL 151	Tamaño : 275 MB (289.147.437 bytes)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C , a los 24 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORÓ:	REVISIÓN:	APROBACIÓN:	
(Firma)	(Firma)	(Firma)	
(Nombre) Sandra Cuesta	(Nombre) Maria Ojeda	(Nombre) Ricardo Duarte	
Profesional Técnico - Contratista	Profesional social - Interventoría	Director técnico-Interventoría	
Vo Bo			
(Firma)	(Firma) N/A		
(Nombre) LILIANA GALINDO	(Nombre) N/A		
Profesional social - Contratista	Propietario		

FORMATO ACTA DE VECINDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA BOGOTÁ
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA DE VECINDAD



TRAMO A



FOTO CL 150 C ENTRE, KR 103 C Y KR 103F BIS



TRAMO B






FOTO KR 103F BIS ENTRE, CL 150 C Y CL 151



TRAMO C



FOTO CL 151 ENTRE, KR 103F BIS Y KR 103 C



TRAMO D




FOTO KR 103 C ENTRE , CL 150 C Y CL 151

Anexo 13. Listado Asistencia a Capacitaciones y Evaluaciones al Personal.

Código: FO-SST-041	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
Version: 01		

CONTRATANTE	ALCALDIA LOCAL DE SUBA
CONTRATISTA	CONSORCIO SUBA VIAL VR - CTO.1009 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIOPUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO"

LUGAR Y FECHA: Bogota - 26 Diciembre 2025

NOMBRE DEL PROFESIONAL Liliana Galindo

TEMA: Autoevaluación reconocimiento Personal

HORA DE INICIO: 7:30 AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 9:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	
		OTRO	

Item	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Carlos Rendito	1007584356	Ayudante	Consorcio Suba Vial	
2	Ruth Yolima Guzmán Ladino	52'741 667	Inspector	Consorcio Suba Vial	Ruth Guzmán
3	Juan Felipe Villalobos	1001296614	Inspector	Consorcio	
4	Esneyder Zapata	1019045366	ay	WHR	
5	Alex Martinez.	14323479.	Cadinero	Total.	
6	Adinael Martinez.	1026557695	Ayudante	WHR	
7	Alberto Londoño	78475249	Ayudante		Alberto
8	Jose Lorero	79984850	OP Mini		Jose Lorero
9	Andres Quintero	1022995531	Ayudante	Consorcio	Andres
10	Marcela Diaz	30583011	Ax.	Consorcio	Marcela
11	Andres Felipe Buitrago	1000155030	Cadenero	Consorcio	Andres B.
12	Fabian Bolaño	1037597030	operador	Consorcio	
13	Juan Estupiñan	79267821	CF	JJEstupiñan	
14	Paola Soto		Ax. Social	Consorcio Suba	Paola Soto
15	Sebastian Chavez	1079133578	Ax social	Consorcio Suba	Sebastian Chavez
16					
17					
18					
19					
20					

(Firma)
(Nombre)
Residente Social Contratista

(Firma)
(Nombre)
Residente Social Interventoria



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

)Y ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


| Por mi familia y el apoyo que me dan
| Mi trabajo
| Mi salud.

)Y ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

| Por ser buen ejemplo para mi hijo
| Por mi desempeño laboral
| Po mi hogar

.OGROS DEL AÑO:

| Ayudar a mi familia
| Sacar adelante los proyectos laborales
| Conocer nuevas personas.



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


- ☐ Tener trabajo
- ☐ Por poder compartir en familia
- ☐ tener paz

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

- ☐ por mi hermano
- ☐ por mi familia
- ☐ Convertirme quien soy

3 LOGROS DEL AÑO:

- ☐ Tener buen trabajo
- ☐ Poder pagar mi apartamento
- ☐ Pagar deudas



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

"NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


] por mis hijos que estan vivos
] gracias a dios y por que todo
] el año tube trabajo y salud

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

] por que todo me salio bien
] y porque ise mi casa
] _____

LOGROS DEL AÑO:

] Logre aser las cosas que
] que ria sin tro piesa
] _____



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


- ☐ Que gracias a dios tengo mi trabajo
- ☐ todas la bendiciones
- ☐ tengo toda mi Familia Sana -

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

- ☐ desempeño laboral.
- ☐ Ser muy Colaborador.
- ☐ Ser un buen hijo y padre.

3 LOGROS DEL AÑO:

- ☐ Cumplimiento a mi trabajo.
- ☐ mis metas
- ☐ aprendi ser una mejor persona.



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

)Y ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


] Un año lleno de Virtudes
] Un Progreso en el ambito laboral
] Un avance en mi relacion importante

)Y ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

] Cumplir al 100% mis metas del año
] Hacer Cambio de mis habitos
] Crecer personalmente y Profesional

.OGROS DEL AÑO:

] Cambie de trabajo
] Me Gradue de mi Carrera Profesional
] Compre mi Moto



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

JESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

)Y ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


] Tener Un trabajo estable, Por tener vida y salud
]
]

)Y ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

] Ser Una persona responsable y Comprometida
]
]

LOGROS DEL AÑO:

] Compre los cosas para mi hogar,
] Pague mis deudas,
]



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


- ☐ un nuevo dia que Dios me da Por
- ☐ mi salud. Por mi trabajo Por la
- ☐ salud de mi familia.

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

- ☐ Porque he Podido alcanzar mis metas
- ☐ Por mi hijo que le Pude sacar adelante
- ☐ con su bachillerato

3 LOGROS DEL AÑO:

- ☐ Sacar adelante los Proyectos laborales.
- ☐ Sacar adelante a mi hijo con su bachiller
- ☐ Conocer nuevas Personas que me han ayudado laboralmente



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


- ☐ Por la vida y tener Salud.
- ☐ contar con el apoyo de mis padres y mi hija
- ☐ mi trabajo

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

- ☐ Ser ejemplo en mi hogar
- ☐ Poder aportar mi servicio en mi trabajo.
- ☐ Ver crecer en todos los aspectos a mi hija

3 LOGROS DEL AÑO:

- ☐ Ayudar a mis padres
- ☐ Continuar con empleo
- ☐ Apoyar a mi hija



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

"NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:

1. la oportunidad y la confianza que la empresa
2. Gerardo en mí y por el crecimiento personal y
3. laboral que he obtenido. y por todo el apoyo familiar

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

1. Caracter y la confianza que he tenido para afrontar
2. los personas y las situaciones que uno en el día
3. a a

LOGROS DEL AÑO:

1. Crecimientos laboral y personal. Estudios y ampliar mi
2. Conocimiento
3.



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

. JESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

)Y ESTOY AGRADECIDO(A) POR:

] lo bueno de el trato y la orientacion que nos
] dan al Personal que labora en obra.
] la amavilidad de nuestros Superiores Para Con nosotros

)Y ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

] que doy de mi todo mi Conocimiento laboral
] y Experiencia en obra.
] Y a que todo el area salga bien

.OGROS DEL AÑO:

] el rendimiento en el trabajo y la buena
] Cordinacion Con los Compañeros
] de Trabajo.



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

..JESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

)Y ESTOY AGRADECIDO(A) POR:

] A Dios Por tener buena salud.
] y que mis Familiares esten
] bien

)Y ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

] Por volver con Seguir trabajo.
]
]

LOGROS DEL AÑO:

] que no desaproveche el tiempo
] Sin trabajo y Me capacite.
]



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

..JESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

Alberto Lara 78415749

)Y ESTOY AGRADECIDO(A) POR:


Por estar con mucha salud
y tener un trabajo estable y
poder compartir con mi familia

)Y ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

por poder Realizar las actividades
con mucho agrado y con gran capacidad

.OGROS DEL AÑO:

Salir adelante en Todo con
la ayuda de Dios y el consorcio



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

Andres Quintero

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:

- ☐ primero por un dia más de vida y Salud
- ☐ por la oportunidad que me han brindado de
- ☐ tener un trabajo para alcanzar mis objetivos

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

- ☐ haber podido lograr algunas cosas que me
- ☐ propuse este año por el esfuerzo y la
- ☐ dedicación

3 LOGROS DEL AÑO:

- ☐ dar lo mejor de mi a nivel laboral en lo
- ☐ personal en lo familiar
- ☐



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:

- ☐ Le doy Gracia a Dios primera mente
- ☐ por la vida el consorcio por el
- ☐ trabajo y los buenos compañeros

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

- ☐ Mi profecion y Muy agradecido
- ☐ con Dios
- ☐ _____

3 LOGROS DEL AÑO:

- ☐ Muchas metas logradas
- ☐ _____
- ☐ _____



CONSORCIO SUBA VIAL VR
GESTIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN MENSUAL

"¡Gracias a todos! Su dedicación y esfuerzo incansable son la clave de nuestro éxito. No podría ser posible sin cada uno de ustedes".

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA HOY

NUESTRAS FORTALEZAS COLECTIVAS NOS HACEN IMPARABLES" O "CADA MIEMBRO ES VITAL PARA NUESTRO ÉXITO

HOY ESTOY AGRADECIDO(A) POR:

- ☐ Tener Salud
- ☐ Tener Familia
- ☐ Tener Trabajo

HOY ESTOY ORGULLOSO(A) DE MI POR:

- ☐ logros del AÑO
- ☐ Se aprendio Cosas en el AÑO
- ☐ _____

3 LOGROS DEL AÑO:

- ☐ aprendi ser mejor en el trabajo
- ☐ _____
- ☐ _____

Anexo 14. Evaluaciones de Inducción al personal de obra.

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 03-12-2025.

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizó el día de hoy, y usted, en mutuo acuerdo, escuchó y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato.

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Cómo se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales.
   b. Voz a voz.
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Johan David Eli Paredes.,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 03/02/2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizó el día de hoy, y usted, en mutuo acuerdo, escuchó y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato.

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Cómo se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales.
   b. Voz a voz.
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Sergio Luis Velasquez Pineda,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma)

(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma)

(Nombre)

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 04-12-2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizó el día de hoy, y usted, en mutuo acuerdo, escuchó y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato.

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   (a) Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Cómo se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales.
   b. Voz a voz.
   (c) A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Marcos Javier Vergara Quiroz,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) Marcos Vergara
(Nombre) Marcos Vergara

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 04 - 12 - 2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizó el día de hoy, y usted, en mutuo acuerdo, escuchó y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato.

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   a. Remitir a los canales de comunicación
   b. Informar lo que sepa
   c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Cómo se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   a. A través de redes sociales.
   b. Voz a voz.
   c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Marcela Diaz Pereira
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) _____
(Nombre) Marcela Diaz

CÓDIGO: FO - SST - 004	FORMATO DE EVALUACION INDUCCION Y ENTRENAMIENTO	CONSORCIO SUBA VIAL VR
VERSIÓN: 01		

FECHA 06 / 12 / 2025

CONTRATO No. **1009 - 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIARIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"

La siguiente es la evaluación de la inducción que se le realizó el día de hoy, y usted, en mutuo acuerdo, escuchó y entendió lo anteriormente mencionado por el área social del contrato.

1. ¿Qué debo hacer si una persona de la comunidad me aborda para hacer preguntas acerca de la obra?
   - ✓a. Remitir a los canales de comunicación
   - b. Informar lo que sepa
   - c. Ignorar a la persona que me habla

2. ¿Cómo se realiza la socialización de las obras a ejecutar?
   - a. A través de redes sociales.
   - b. Voz a voz.
   - ✓c. A través de una reunión informativa

Esta es mi evaluación y respondo a nombre de:
Juan sebastian Gómez,
mostrando que entendí y estoy de acuerdo con lo que me indico el personal líder de la inducción.

(Firma) _____
(Nombre)
Coordinador /Auxiliar Social

(Firma) Juan Gómez
(Nombre)

Anexo 15. MONC.

CONSORCIO SUBA VIAL VR

FORMATO DE APOYO
CONTROL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CONTRATO N°: 1009 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

N°	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	CELULAR	DIRECCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	LOCALIDAD RESIDENTE	MONC	MONC LOC	OBSERVACIONES
1	YOHELBY CAMPO PERZO	PPT 4966562	AYUDANTE DE OBRA	3107016641 3004695934	KR 81F # 41-21 Sur El Amparo	1/4/2025	N/A	KENNEDY	X		N/A
2	ISAAC DAVID ZAPATA JULIO	1,013,119,890	AYUDANTE DE OBRA	3115403043	DG 147 # 141A - 43	5/6/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
3	JORGE LUIS VILLEGAS YEPES	1,033,375,320	AYUDANTE DE OBRA	3202892149	KR 13A # 192- 04 SUR	10/6/2025	N/A	BOSA	X		N/A
4	VICTOR ALFONSO MENESES	1,045,136,475	AYUDANTE DE OBRA	319 3279834	CL 138A # 159A-44	10/6/2025	N/A	SUBA	X	X	OCDPVR
5	HARRY ALEXANDER SANTAMARIA MUNEVAR	80,911,849	AYUDANTE DE OBRA	3008685751	CL 58A SUR # 98C-58	13/6/2025	N/A	BOSA	X		N/A
6	EUCLIDES OSORIO GALVAN	91,454,199	AYUDANTE DE OBRA	3138804326	CL 78A # 47-18	16/6/2025	N/A	SOACHA	X		N/A
7	JORGE LUIS BERRIOAGRESOTH	92,449,331	AYUDANTE DE OBRA	3217683609	CL 144 # 136- 9	18/6/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
8	JOEL JOSE ACOSTA AVILA	1,067,401,088	AYUDANTE DE OBRA	3002806067	CL 136 # 160B 89	18/6/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
9	ERASMO OMAR ROJAS SALAS	PPT 6.010.912	AYUDANTE DE OBRA	3171177014	CALLE 142 BIS # 140A- 11	26/6/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
10	LUIS FELIPE PEREIRA RUIZ	1,032,250,579	AYUDANTE DE OBRA	3213030202	CALLE 128B #95 A	26/6/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
11	EDINSON MANUEL OSORIO OLAYA	1.003.815.314	AYUDANTE DE OBRA	3052133517	DG 151#141 Q - 55	26/6/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
12	DAVINSON ANDRÉS BATISTA MENDÍVIL	1,143,377,450	AYUDANTE DE OBRA	3232758908	DG 147 # 141 A- 42	26/6/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
13	ALFREDO GONZALEZ GUERRERO	3,234,900	AYUDANTE DE OBRA	3122454797	TV 45 # 18 - 72	7/7/2025	N/A	CIUDAD BOLIVAR	X		N/A
14	LUIS JUNIOR CAMARGO VARGAS	1,103,739,923	AYUDANTE DE OBRA	3234178996	KR 92 # 131B - 15	14/7/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
15	JUAN BERNARDO VALENCIA TOBAR	17,360,851	AYUDANTE DE OBRA	3174176754	KR 150 # 143- 50	15/7/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
16	CARLOS ALFREDO RENGIFO PASTRANA	1,007,584,356	AYUDANTE DE OBRA	3214240622	CL 132 D # 126 A 39	16/7/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
17	RICARDO MADRID RACERO	1,192,742,761	AYUDANTE DE OBRA	3117498053	CL 132D # 126A - 39	17/7/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
18	LARSON DANIEL HERNANDEZ ARAGON	1,045,771,072	AYUDANTE DE OBRA	3018131993	Calle 132 D, 126 C 17	21/7/2025	15/12/2025	SUBA	X	X	RETIRO INFORME 9
19	OSNER JOSE DE HOYOS AVILA	1,063,161,816	AYUDANTE DE OBRA	3138375517	CRA 14 A #197- 04	21/7/2025	N/A	USAQUEN	X		N/A
20	OSCAR YESID VERGARA GONZALEZ	80.172.852	AYUDANTE DE OBRA	3203392978	CL 64F # 98-62	27/8/2025	N/A	ENGATIVA	X		N/A
21	JHON HELVER AROCA VARGAS	97,447,759	AYUDANTE DE OBRA	3215914443	KR 115 # 151C-51	25/8/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
22	YORMAN ENRIQUE TORRES ALTAMAR	1,049,831,579	AYUDANTE DE OBRA	3005469727	KR 152B # 138D 58	11/9/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
23	WILLIAM EDUARDO PARRA BERDUGO	1,019,013,458	AYUDANTE DE OBRA	3125044670	CL 132F BIS # 129-49	17/9/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
24	GEORGE ALBERTO COVA	PPT 5035868	AYUDANTE DE OBRA	3229628680	CL 138C # 151-13 Piso 3	19/9/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
25	DAVID ANDRES MANJARRES	1,019,104,427	AYUDANTE DE OBRA	3159600077	TV 127 # 133-24	20/9/2025	20/12/2025	SUBA	X	X	RETIRO INFORME 9
26	DIEGO FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ	1,073,515,928	AYUDANTE DE OBRA	3134164656	CL 93B # 60 55	26/9/2025	20/12/2025	BARRIOS UNIDOS	X		RETIRO INFORME 9
27	WILLIAM CAMILO ARANGO ACEVEDO	1,016,596,197	AYUDANTE DE OBRA	3214620265	CL 72 b # 18A-27 sur	20/9/2025	N/A	CIUDAD BOLIVAR	X		N/A
28	RONALD STEVEN DIAZ HERRERA	1,030,671,088	AYUDANTE DE OBRA	3107990459	KR 95A -26-49	5/9/2025	N/A	KENNEDY	X		N/A
29	YISELA PATRICIA CHARRIS ROMO	1.082.934.449	AYUDANTE DE OBRA	3112285068	CL 130 # 94-08	29/9/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
30	YOLIMA MILENA BONILLA ROBLES	52.297.35	AYUDANTE DE OBRA	3224187358	KR 151 # 136a - 26	21/10/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
31	PAULA ANDREA TABORDA RODRIGUEZ	29,689,057	AYUDANTE DE OBRA	3165749249	CL 138b # 118- 15	22/10/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
32	OMAR DAVID SANCHEZ RAMIREZ	1,019,046,968	AYUDANTE DE OBRA	3202148630	CL 132a # 137 - 13	23/10/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
33	YUBER ANDRES QUINTERO CUECA	1,022,995,531	AYUDANTE DE OBRA	3215091785	KM 0 ANTIGUA VIA VILLAVICENCIO	28/10/2025	N/A	USME	X		N/A
34	JOSE ALBEIRO LOAIZA	18,415,749	AYUDANTE DE OBRA	312 5713799	CL 17 # 30 -187	28/10/2025	N/A	LOS MARTIRES	X		N/A
35	OSCAR FERRER ARIZA QUITIAN	80,237,862	AYUDANTE DE OBRA	3124928135	KR 136 #137-33	8/10/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
36	CAMPO ELIAS HERNANDEZ LIZARAZO	91,207,550	AYUDANTE DE OBRA	3112393088	KR 150 # 143-50	14/10/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
37	KEWIN JOSEPH MOYA GUERRERO	1,043,604,471	AYUDANTE DE OBRA	3189954162 - 3116994040	CRA114#152-46	27/10/2025	18/12/2025	SUBA	X	X	RETIRO INFORME 9

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

FORMATO DE APOYO
CONTROL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO
PROCESO
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

CONTRATO N°: 1009 DE 2024
PERIODO A REPORTAR: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

N°	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	CELULAR	DIRECCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	LOCALIDAD RESIDENTE	MONC	MONC LOC	OBSERVACIONES
38	FERNANDO CAPERA PEÑUELA	5.970.727	AYUDANTE DE OBRA	3144386796	TtV 24B # 17-29	29/10/2025	N/A	SOACHA	X		N/A
39	DAVID ALEXANDER RUIZ	1,193,376,099	AYUDANTE DE OBRA	3170368608	CL 71P SUR 27K-09	29/10/2025	N/A	KENNEDY	X		N/A
40	LUIS ALFONSO ESTUPIÑAN ACEVEDO	79,267,825	AYUDANTE DE OBRA	3102633389	TRANSVERSAL 44 BIS #78-53 SUR	1/11/2025	N/A	CUIDAD BOLIVAR	X		N/A
41	OSCAR FERNEY PEÑA CHACON	13,791,187	AYUDANTE DE OBRA	3202914260	CARRERA 44A#77-17	1/11/2025	N/A	CUIDAD BOLIVAR	X		N/A
42	JHERSSON STIVEN ESTUPIÑAN ROMERO	80,895,544	AYUDANTE DE OBRA	3017406105	TRANSVERSAL 44 BIS # 78 -53	1/11/2025	N/A	CUIDAD BOLIVAR	X		N/A
43	HECTOR MANUEL ESCOBAR BELEÑO	8,512,272	AYUDANTE DE OBRA	3229490837	CALLE 49 B SUR 11 C - 26	4/11/2025	N/A	TUNJUELITO	X		N/A
44	ESNEYDER CAICEDO ZAPATA	1,019,045,364	AYUDANTE DE OBRA	3208825128	CRA 59 A -131-17	5/11/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
45	DONALDO PORTO NAAR	11,165,276	AYUDANTE DE OBRA	3228691982	CRA 151B- CALLE 143B - 48	6/11/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
46	ASTHERDAN ANTONIO MOSQUERA FUENTES	1,067,288,781	AYUDANTE DE OBRA	3134084334	CARRERA 104 # 154 A 17	12/11/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
47	CRISTIAN CAMILO BELTRAN CHIVATA	1,015,466,012	AYUDANTE DE OBRA	3227163536	CARRERA 99 # 128B- 24	12/11/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
48	DIEGO GEISBERG BLETRAN CHIVATA	1,019,023,130	AYUDANTE DE OBRA	3017969732	CARRERA 99 # 128B- 24	12/11/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
49	WILSON ANDRES VENEGAS CUBILLOS	1,019,091,980	AYUDANTE DE OBRA	3134614506	CARRERA 112 A# 141 A 3	15/11/2025	18/12/2025	SUBA	X	X	RETIRO INFORME 9
50	ADINAEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS	1,026,552,695	AYUDANTE DE OBRA	300 2847785	CLL 110 S#10/15	19/11/2025	N/A	USME	X		N/A
51	ALEXANDER ENRIQUE MENCO VANEGAS	1,002,494,369	AYUDANTE DE OBRA	3107232252	CARRERA 132 # 132 - 48	20/11/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
52	JUAN ERASMO GONZALEZ	80.822.237	AYUDANTE DE OBRA	3208608346	CALLE 131 BIS # 95B - 18	26/11/2025	N/A	SUBA	X	X	N/A
53	VALENTINA RODRIGUEZ BRIEVA	1.007.497.123	AYUDANTE DE OBRA	3218869739	CARRERA 152B # 132D - 58	27/11/2025	16/12/2025	SUBA	X	X	RETIRO INFORME 9
54	MARCOS JAVIER VERGARA QUIROZ	1,019,137,182	AYUDANTE DE OBRA	3505439361	Calle 133a # 99- 12	4/12/2025	9/11/2025	SUBA	X	X	INGRESO /RETIRO INFORME 9
55	MARCELA PATRICIA DIAZ PEREIRA	30,583,011	AYUDANTE DE OBRA	3226361365	CALLE 165A # 54 - 83	4/12/2025	N/A	SUBA	X	X	INGRESO DIC. INFORME 9
56	JUAN SEBASTIAN DAVID FELIPE GOMEZ MORENO	1,032,420,638	AYUDANTE DE OBRA	3112681826	Diagonal 122b # 112b - 00	6/12/2025	N/A	SUBA	X	X	INGRESO DIC. INFORME 9
57	SERGIO LUIS VELÀZQUEZ PRIMERA	1,001,833,211	AYUDANTE DE OBRA	3015733841	CALLE 28 SUR #53 -8	3/12/2025	N/A	KENNEDY	X		INGRESO DIC. INFORME 9
58	JOHAN DAVID PAREDES	1,102,806,675	AYUDANTE DE OBRA	3209935281	Fontanar	3/12/2025	N/A	SUBA	X	X	INGRESO DIC. INFORME 9

58	38

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
LILIANA GALINDO ZABALETA	JULIAN OJEDA
Firma	Firma

Anexo 16. Actas de recorrido EAAB-ESP.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 1009-2024	HORA INICIO: 10:00 am		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 26- Diciembre - 2025	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:40 am		Acta N°___
BARRIO: Gilmar	CIV: 110032444	TRAMO: Cl 161 C entre Kr 59 A Kr 62	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión con la asistencia de los propietarios del predio ubicado en la Cl 161 C # 59-03, miembros de interventoria y contratista del contrato 1009 y funcionarios de La EAAB-ESP a fin de dar revisión al manejo de aguas lluvias del predio.

Hechos:

El predio cuenta con dos descoles de aguas lluvias del predio conectadas a la red de aguas residuales, las cuales se encuentran en incumplimiento de la norma, asi mismo se evidencia la existencia de canaleta/regilla metálica para manejo de aguas lluvias sobre anden

Dilo del recorrido:

El funcionario de la EAAB-ESP, expone La normatividad actual referente al manejo de aguas lluvias La cual corresponde al descargue de aguas lluvias sobre anden; La profesional social del contratista complementa dicha información comunicando a los asistentes que las obras ejecutadas deben realizarse en cumplimiento a la normatividad vigente.

La propietaria del predio manifiesta que la casa se encuentra construida desde hace más de 30 años, asi mismo expone que en este segmento vial se han presentado dos intervenciones previas por entidades distritales en donde no fue comunicada ninguna anomalia al respecto.

Se realiza inspección de manera visual identificando que las bajantes internas se encuentran enbebidas en columnas del predio por lo que se acuerda realizar una nueva reunión el día 30

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CÓDIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

de diciembre de 2025, se notificará por medio de llamada telefónica la hora del encuentro, para evaluar las posibles soluciones y dar continuidad a las obras ejecutadas por el contratista

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
- Revisión de alternativas	Todas las Partes	Máx. 30/DIC
- Nueva reunión		

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
[illegible] y Cortiza Capdi	propietario	
Ruth Yolima Guzmán Lodino	Consorcio Subo vial.	Ruth Guzmán
Diego Rodríguez	EAAB	

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	JULIANA OJEDA
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja ___ de ___		
26	12 FECHA	2025
DD	MM	AA

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

ACTIVIDAD Socialización bajantes y cajas insp **BARRIO:** Gilmar **CIV:** 7700 3244

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Glenys Jattin	Cll 161 c # 59-73	Gilmar	6014942562	Glenys J.	
2	Ruth Yolima Guzmán	consorcio suba vial.	Gilmar.	3213310762	Ruthguzman	
3	Juan Felipe Villalobos	Consorcio Suba Vial	Gilmar	3203280950		
4	Myriam Y. Guzman	Cll 161 c # 17-25	Gilmar	3213471818		
5	Diego Rodriguez	Calle 170 # 80	EAAB	6013447000		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ELABORÓ:
(Firma)

LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)

Residente Social Interventoria

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA / BOGOTÁ
CODIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSION** 0	
Contrato No.: 1009-2024	**HORA INICIO: 11:30 Am**		**Hoja 1 de 3**
FECHA: diciembre 26/2025	**HORA DE FINALIZACIÓN: 12:30 M**		**Acta N°_____**
BARRIO: TURINGIA	**CIV:11002207**		

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DIA

Recorrido segmento vial, predio a predio para socialización de correcto manejo de aguas lluvias y normatividad asociada a construcción de caja de inspección.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Se inicia el recorrido del equipo social y técnico del contratista Consorcio Suba Vial VR, en compañía del funcionario del área social de la EAAB-ESP, de la zona 1, al frente de obra Turingia, a fin de socializar el correcto manejo de aguas lluvias y la normatividad asociada a la construcción de cajas de inspección.

Durante este escenario se realiza visita a los predios relacionados a continuación, los cuales presentan anomalías referentes a las cajas de inspección y bajantes.

- CL 151 # 103-21
- CL 151 # 103-34
- CR 103 # 150C-52
- CR 103 # 150C-46
- CR 103 # 150C-40
- CR 103 # 150C-34
- CR 103 # 150C-28
- CR 103 # 150C-22
- CR 103 # 150C-16
- CR 103 # 150C-10
- CR 103 # 150C-04
- CR 103 # 150C-03
- CR 103 # 150C-09
- CR 103 # 150C-15
- CR 103 # 150C-17
- CR 103 # 150C-21
- CR 103 # 150C-33
- CR 103 # 150C-39
- CR 103 # 150C-45
- CR 103 # 150C-45
- CR 103 # 150C-51

Durante este encuentro se realiza la distribución de piezas informativas de bajantes aprobadas por la interventoría en periodos previos, así mismo, el funcionario de la EAAB-ESP, realizó la socialización mediante la entrega de piezas comunicativas a los residentes de los predios y elementos de merchandising (rejilla lavaplatos).





FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ
CODIGO 7	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSION** 0	
Contrato No.: 1009-2024	**HORA INICIO: 11:30 Am**		**Hoja 1 de 3**
FECHA: Diciembre 26/2025	**HORA DE FINALIZACIÓN: 12:30 M**		**Acta N°__**
BARRIO: TURINGIA	**CIV: 11002207**		

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Adecuación de bajantes de aguas lluvias según recomendaciones.	Propietarios, residentes y encargados.	Antes de la culminación de actividades constructivas.

FIRMAS

NOMB	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de asistencia		

	ELABORÓ			RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Liliana Galindo Zabaleta			Liliana Galindo Zabaleta	Paula Juliana Ojeda
CARGO	Residente Social Contratista			Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA					
ANEXOS:	**SI**	X	**NO**	**TIPO DE ANEXO: Listado Asistencia Y presentación**	**CANTIDAD: 1**

CONTRATO No.:FDLRU 1009-2024

Hoja ____ de ____

FECHA

DD 26 MM 12 AA 2025

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CONSORCIO SUBA VIAL VR

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

ACTIVIDAD Socialización bolantes y cajas IAS **BARRIO:** Turingia **CIV:** 1700 2207

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Mauricio Javier Pinilla	KRA 103D N 150 C-16	Turingia	3106663024		
2	Marina Benavides de Pinilla	" "	Turingia	3133160983	Turingia Benavides	
3	MARTHA EDDY SANCHEZ	KRA 103 D N 150C 52	TURINGIA	3154728882		
4	Olga Contreras	Kra. 103 d #150 C-39	Turingia	3118693901		
5	Luz H. Torres Carvajal	Cra 103 d. 150C-40	turingia	3052533211		
6	Maidy Combita	Cra 73 # 57e-15	Turingia	3214468768		
7	Nicolas NIÑO	cra 103d #150-22	Turingia	3214560170		
8	Alejandra Daza	Cra 103d 150c-21.	Turingia	3053882871.		
9	Jose Cata	Cra 103d 150c 17	Turingia	3112324616		
10	Jeisson Avila	Cra 103D #150C 39	TURINGIA	3212014574		
11	Yaqueline Ada	Cra 103d # 150c 45	Turingia	3103342311		
12	Diego F Olivos	Cra 103D #150C-51	Turingia	3219453978		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ELABORÓ:
(Firma)

LILIANA GALINDO
Residente Social - Contratista

APROBÓ:
(Firma)

Residente Social Interventoria

Anexo 17. Tabulación y análisis de encuestas de percepción ciudadana.

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
CONTRATO 1009 DE 2024
INFORME 4

Fecha: Diciembre 2 de 2025
Actividad: Reunión de Inicio
Tramo: KR 90 entre Cl 157 y Cl 154

Barrios: Tuna Alta
CIV: 11002269 - 11002230


BASE DE DATOS

NOMBRE	DIRECCION	EDAD	TELEFONO	NIVEL EDUCATIVO	OCUPACION
MOISS BELTRAN	KR 90 # 154 A -09	NR	3106782209	UNIVERSITARIO	FINANCIERO


TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

1 PERFIL DEL ENCUESTADO

Rango de edad	CANT
De 18 a 28	0
De 29 a 40	0
40 a 62	1
Mas de 63	0
TOTAL	1




NIVEL EDUCATIVO	
Primaria	0
Bachillerato	0
Tecnico Tecnologo	0
Pregrado	1
Ninguno	0
TOTAL	1



2 CARACTERIZACIÓN RESIDENTES

2,1 Tipo de Vivienda

TIPO DE VIVIENDA	CANT
Casa	0
Apartamento	0
Casa Lote	0
Casa prefabricada	0
Institucional	1
Otro	0
TOTAL	1



2,2 Estrato

ESTRATO	CANT
ESTRATO I	0
ESTRATO II	0
ESTRATO III	1
ESTRATO IV	0
ESTRATO V	0
ESTRATO VI	0
TOTAL	1

