Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **51996**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Tableros Auxiliares (Industrial) | Serie<br>NR | Servicio<br>UCI UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS |
| Código-Placa<br>IMTAB-0101 | Código ECRI | Ubicación<br>UCIINTERMEDIA |
| Marca<br>NR | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>NR | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 69572 | Preventiva | Jueves 31, Julio 2025 | Miércoles 16, Julio 2025 | 9:30 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| VERIFICAR PUNTOS CALIENTES | **Estado Normal** | Ninguna |
| AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS DE LOS TOTALIZADORES | **Torque Ajustado** | Ninguna |
| VERIFICAR VOLTAJES (escribir lecturas) | **voltaje: V-N: 127.0V L1:218.1V L2: 218.7 V L3: 220.6 V** | Ninguna |
| VERIFICAR AMPERAJES (escribir lecturas) | **consumo:L1: 40.22 A L2: 52.23 A** | Ninguna |
| EVALUACION DE BALANCE DE CARGAS | **No Evaluado** | Ninguna |
| AJUSTAR BARRAJES | **No Requiere** | Ninguna |
| REVISAR AISLADORES | **Realizado** | Ninguna |
| LIMPIEZA DEL TABLERO, DE POLVO Y SUCIEDAD | **Completa** | Ninguna |
| ACOMODAR TODOS LOS CABLES DE ALIMENTACION | **No Requiere** | Ninguna |
| SI SE PRESENTAN PUNTOS CALIENTES, CORREGIR AJUSTANDO EL TERMINAL | **No Hay Necesidad** | Ninguna |
| VERIFICAR CON PISTOLA DE TEMPERATURA , LA TEMPERATURA DE TERMINALES | **No Verificado** | Ninguna |
| REVISAR AJUSTE DE TAPAS Y CHAPAS | **Ajustado** | Ninguna |
| SI SE PRESENTAN TOTALIZADORES CALIENTES O CON SOBRE CARGAS, CAMBIAR POR MAS ALTO | **No Requiere Cambio** | Ninguna |
| REVISAR PUNTO DE TIERRA | **Punto De Tierra Ok** | Ninguna |
| IDENTIFICAR CIRCUITOS | **Circuitos Identificados** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

condiciones normales de funcionamiento

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

**No registra.**

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez | 2025-07-16 09:30:42 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-07-24 17:23:07 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-07-24 17:23:12 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025