Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **51882**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Bomba Succion (Ind) | Serie<br>80059698 | Servicio<br>Órtesis y Prótesis |
| Código-Placa<br>8406/IMOP-11 | Código ECRI | Ubicación<br>OrtesisyProtesis |
| Marca<br>Bush | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>RSRA0025 | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 77614 | Preventiva | Jueves 31, Julio 2025 | Jueves 10, Julio 2025 | 14:29 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | BIMESTRAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Revisión general del estado físico del equipo. | **Realizado** | Ninguna |
| Verifique el cable AC. | **Realizado** | Ninguna |
| Realice limpieza interna de la culata (Flaper y Junta). | **Realizado** | Ninguna |
| Verifique el funcionamiento del equipo con el analizador en valores de 100, 200, 300 y 400 mmHg VAC. | **Realizado** | Ninguna |
| Aplique el instructivo de limpieza y desinfección institucional. | **Realizado** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

voltaje: 221.2 v

consumo: 3.3 amp

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| limpiador electronico | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez | 2025-07-10 14:29:45 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-07-11 14:28:06 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-07-14 10:46:50 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025