Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **51938**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Mini Split (Ind) | Serie<br>63229914484 | Servicio<br>Consulta Externa |
| Código-Placa<br>IMA-1617/27599 | Código ECRI | Ubicación<br>ENFERMERIAJEFE |
| Marca<br>Comfortstar | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Ed. Consulta Externa (Externo) |
| Modelo<br>CCH018CD | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 70586 | Preventiva | Jueves 31, Julio 2025 | Lunes 14, Julio 2025 | 9:31 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | BIMESTRAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA | **Si** | Ninguna |
| REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR | **Bueno** | Ninguna |
| REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA. | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS | **Ajustado** | Ninguna |
| LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR. | **Limpio** | Ninguna |
| LAVAR UNIDAD EVAPORADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| REVISION SISTEMA DE DESAGUE | **Revisada** | Ninguna |
| SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE | **No** | Ninguna |
| REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO | **Funciona** | Ninguna |
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | **Operativo** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

voltaje: 222.7 v

consumo: 4.7 amp

temperatura salida evaporador: 11.1°c

temperatura control: 18°c

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| hidro lavadora | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| limpiador electronico | | | | |
| brillalum -0.1 lts | | | | |

**REPUESTOS**

**No registra.**

**ESTADO FINAL DEL EQUIPO**

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: jesus soto/fabio alvarado | 2025-07-14 09:31:06 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-07-14 14:07:37 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-07-14 15:50:52 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2025