Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53297**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Red de gas natural, reguladores y medidores	Serie	Servicio Nutrición
Código-Placa IMGASNAT	Código ECRI	Ubicación SOPORTENUTRICIONAL
Marca NR	Riesgo	Edicio Edificio Principal
Modelo	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70134	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Viernes 29, Agosto 2025	11:41 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	NR	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento Preventivo	Respuesta	Observaciones
Revision de llaves corte	**Realizado**	Ninguna
Revision de contador	**Realizado**	Ninguna
Revision de fugas	**Realizado**	Ninguna
Liempieza general	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

condiciones normales de tuberia-estufas-contadores-mecheros- de nutrriccion-laboratorio clinico

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
detector de fugas C02				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: diego botia	2025-08-29 11:41:54	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-09-01 08:10:39	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-09-01 08:10:43	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2025