Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53204**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Casette (Ind) | Serie<br>NR | Servicio<br>UCI Adulto |
| Código-Placa<br>IMA-0993-M/28147 | Código ECRI | Ubicación<br>UCI Adultos piso 9 |
| Marca<br>Westinghouse | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>HW48NA/A-D | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 69535 | Preventiva | Domingo 31, Agosto 2025 | Miércoles 27, Agosto 2025 | 16:21 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA | **Si** | Ninguna |
| REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR | **Bueno** | Ninguna |
| REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA. | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS | **Ajustado** | Ninguna |
| LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR. | **Limpio** | Ninguna |
| LAVAR UNIDAD EVAPORADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| REVISION SISTEMA DE DESAGUE | **Revisada** | Ninguna |
| SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE | **No** | Ninguna |
| REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO | **Funciona** | Ninguna |
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | **Operativo** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

15,4 amperios

223 voltios

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Brillalum | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo | 2025-08-27 16:21:45 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-09-01 08:17:53 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-09-01 08:17:57 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025