Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52526**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Nevera (Industrial) | Serie<br>BE03L 7E0N0 0QKJKB K0003 | Servicio<br>Laboratorio Clínico |
| Código-Placa<br>33489/IMN-100 | Código ECRI | Ubicación<br>PASILLO DE NEVERAS |
| | Riesgo | |
| Marca<br>HAIER | Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>HYC-940 | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 68957 | Preventiva | Sábado 30, Agosto 2025 | Miércoles 6, Agosto 2025 | 11:54 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo | **Realizado** | Ninguna |
| Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta | **Realizado** | Ninguna |
| Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar | **Realizado** | Ninguna |
| Realice limpieza del equipo interior y exterior | **Realizado** | Ninguna |
| Revisión de fuga de gas refrigerante | **Realizado** | Ninguna |
| Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica | **Realizado** | Ninguna |
| Realice limpieza de la unidad condensadora | **Realizado** | Ninguna |
| Realice la limpieza de la unidad compresora | **Realizado** | Ninguna |
| Realice la limpieza de la unidad enfriadora | **Realizado** | Ninguna |
| Revisar estado de las instalaciones eléctricas | **Revisado** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

Voltaje: 124,9

Amperaje. 9,848

Temperatura: 4,1 °C

Temperatura medida: 3,8 °C

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta de mano | | | | |
| pinza amperimetrica | | | | |
| divisor de lineas | | | | |
| Termometro digital | | | | |

## INSUMOS

**No registra.**

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Tecnico. Haiver Marin. | 2025-08-06 11:54:16 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-08-08 08:03:31 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-08-08 08:03:44 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025