FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	06	Hora inicial:	1:00 pm
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	06	Hora final:	2:00 pm

Marca: Gfc	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Reanimación - Urg.	Tipo de Equipo: Eyectores		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realiza Revision y mantenimiento de 3 eyectores cambio de elementos y cambio a acoples chemetron para aire.

Area de reanimacion

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Acoples chemetron Aire	3	O ring.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

Esos eyectores no se pueden instalar en tomas de vacio
Las dañan (Tomas blancas son bacvometros

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre del técnico
CC.

Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 91425306

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	14	Hora inicial:	8:00 am
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	14	Hora final:	9:30 am

Marca: n/f	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Tomografo-2 Imagenologia	Tipo de Equipo: Tomas de Aire.		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza cambio completo tubería por daño y fuga de aire.
Se deja funcionando bien.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Toma de Aire.		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramienta de mano.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre del técnico
CC.

Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1098673880.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	19	Hora inicial:	8:10 am
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	19	Hora final:	9:10 am

Marca: Gentec	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Especialidades Quirurgicas	Tipo de Equipo: Regulador.		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realiza Cambio de regulador por daño reloj. Se cambia y queda funcionando bien.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

No funciona Regulador

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Regulador Oxigeno		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre del técnico
CC.

Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 63396583.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	21	Hora inicial:	2:00 pm
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	21	Hora final:	3:30 pm

Marca: Centec	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Especialidades Quirúrgicas	Tipo de Equipo: Flujometro.		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Preventivo:	Correctivo:	Instalación:	Evaluación técnica:
☐	☑	☐	☐

FECHA INICIO GARANTÍA

PERIODO GARANTIA

FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se arreglan 5 flujometros para toma de Oxigeno Cambio de elementos por deterioro Cranija-Soporte en vidrio) y se cambian acople agoga por acople chemetron de oxigeno.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

Revision de flujometros

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
5	Acoples chemetron Oxigeno	3	manijas

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramienta de mano

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre del técnico
CC.

Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 63346583.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
~~GAF-IFR-FO-46, Versión 1~~
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	29	Hora inicial:	7:00 a m
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	08	Día:	29	Hora final:	8:00 a m

Marca: Metan	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Telemetria piso:11	Tipo de Equipo: Flujometros		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Preventivo:	Correctivo:	Instalación:	Evaluación técnica:
☐	☐	☑	☐

FECHA INICIO GARANTÍA

PERIODO GARANTIA

FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Entregan 3 flujometros Sencillos para area Telemetria piso:11

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

Entrega flujometros

~~CODIGO NTC:~~

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
3	Flujometros Sencillos		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramienta de mano

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Haiver marin.
Nombre del técnico
CC.

Julieth Flores
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1102367589

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	09	Día:	08	Hora inicial:	11:00 am
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	09	Día:	08	Hora final:	n/f: 12:00 pm

Marca: Contec	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Urgencias P:1	Tipo de Equipo: Regulador Oxigeno.		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza cambio de perilla de regulador de flujo de Oxigeno, lo realizo personal asistencial

Nota: Se recomienda tener cuidado con los reguladores son costosos y no hay repuestos.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

No Funciona Perilla

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Perilla Control de flujo		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramienta de mano

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nemecio Ojeda.
Nombre del técnico
CC.

Virgilio Lázaro López
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 91425306

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN RED DE GASES MEDICINALES OXIGENO Y AIRE. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO/2025

IMFUSO INGENIERIA S.A.S

UBICACIÓN	OXIGENO			VACIO			OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
ESE HUS	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA		
CENTRAL DE GASES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PRIMER PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEGUNDO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TERCER PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CUARTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
QUINTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEXTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEPTIMO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OCTAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
NOVENO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DECIMO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ONCEAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DOCEAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
URG-NUEVA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ONCOLOGIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: AGOSTO/2025						MFUSO INGENIERIA S.A.S
	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
CENTRAL URGENCIAS NUEVA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA ERA PRIMER PISO	4					
TRIAGE ADULTOS PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO 4 PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES 1 PRIMER PISO	1					
SALA REANIMACION 1-2-3-4	4		4			
CONSULTA Y PROCE.GINECOOBSTRETICIA	3					
SALA REANIMACION PEDIATRICA	1		1			
TRAUMA URG-P 11-12-13	2		2			
SALA YESOS URGP-15	1					
OBSERVACION PEDIATRICA URGP 01-06	6		6			
OBS. PEDIATRIA SALA ERA	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO 1	1					
CONSULTOIO PEDIATRICO 2	1					
FASE 2 -C4-C8	62		62			
PANALES URG A H-M-N 01-37	37		14 PANEL	1ERE PISO		
PANEL SALA PROCEDIMIENTO PEDIATRICA	1		32 PANEL	2DO PISO		
PANEL SALA REHIDRATACION	2					
PANEL AREA POLICIA	6					
fase 3	23		23			
presion manometro oxigeno	60					
presion manometro aire	62					
presion vacio	2.5					
falla tomas medicinales						
	Se arreglan 2 eyectores Cambio de acople					
	Chemetron					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: AGOSTO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PRIMER PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
BIOMEDICOS	2		3			Jaqueline Stella Sierra
UCI INTERMEDIA	27		27			
TOMAS TOTAL	29		30			
PRESION TOMA OXIGENO	60					
PRESION TOMA AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Tomas funcionando bien falta de oxigeno y aire.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES: AGOSTO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO-IMAGENOLOGIA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA DE RAYOS X-IMAGENOLOGIA		1		1		
SALA 2-RAYOS X	2		1			
SALA 3-RAYOS X	1		1			
RECUPERACION ANGIOGRAFO	3		3			
SALA ANGIOGRAFO		1		1		
RESONADOR		1		1		
TOMOGRAFO 2	1		1			
TOMOGRAFO 1	1		2			
ECOGRAFO 4	1					
MAMOGRAFO	2					
ECOGRAFO 3	1					
ECOGRAFO 2	1					
ECOGRAFO 1	1					
SALA PASILLO ESTACION	3					
SALA ANGOGRAFO 2	2		2			
TOMA TOTAL	19	3	10	3		
PRESION MANOMETRO OXIGENO	60					
PRESIONMANOMETRO AIRES	62					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Condiciones normales Tomas gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES : AGOSTO/2025						MFUSO INGENIERIAS S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
C9-URG.PEDIATRICA ANTIGUA						
SALA 1	2		1		RETIRADA	
REANIMACION	5		5		RETIRADA	
SALA2	2		3		RETIRADA	
CONSULTORIOS	2		2		RETIRADA	
C10-TRIAJE	3		3		RETIRADA	
C-11	5		5		RETIRADA	
HEMOCENTRO						
FLEBOTOMIA	3					
SALA DONANTES	4					
SALA HEMOTERAPIA	4					
TOMAS TOTALES	11		0			
PRESION MANOMETRO OXIGENO	62				/	
PRESION MANOMETRO AIRE	60				/	
FALLAS TOMAS MEDICINALES	Tomas funcionando Bien					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. -- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: AGOSTO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
UCI ADULTOS PISO 3	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI CUBICULOS 18	36		36		19	
CUBICULO MONITORES	2		2		2	Stella
TOMAS TOTALES	38		38		21	
PRESION MANOMETROS RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETROS RED DE AIRE	62					
PRESION VACIO	2.5					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de Tomas gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE		VACIO	FIRMA VISITA
UCIS CUARTO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS PISO 4	48		48		48	Stella
TOTAL TOMAS	48		48		48	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
PRESION VACIO	2.0 MH					
OBSERVACION FALLAS DE TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO /2025

UBICACIÓN	CIELITICA		CIELITICA		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCI-NEO/RECIEN NACIDOS-P:4	PARED	OXIGENO	AIRE	VACIO		
UCI-NEO		44	44	44		Angelsmed
RECIEN NACIDOS		48	48	48		Angelsmed
COLUMNAS CIELITICAS		46	46	46		Angelsmed
TOMAS TOTALES		138	138	138		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
PRESION RED VACIO	2.5					
FALLAS EN TOMA	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO/2025							IFUSO INGENIERIAS A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA	
QUINTO PISO PARTOS Y U.M.F.	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA			
SALA 7	2		4				
SALA 8	3		3				
SALA NEONATAL	2		4				
SALA DE VACUNA	1		2				
SALA TRABAJOS PARTOS	2		4				
SALA RECUPERACION	4		4				
AREA CONTROL	5		5				
AREA AMARILLA	2		2				
SALA ALTO RIESGO	6		6				
CONSULTORIOS	5		5				
UNIDAD MATERNO FETAL							
CONSULTORIOS	2		2				
ECOGRAFIAS	2		2				
TOMAS TOTALES	36		43				
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60						
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62						
FALLAS EN TOMAS	Se retiran flujometro para revi						
	sion - Tomas funcionan bien						

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO QUEMADOS	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 5	2	1	4	1		
SALA 6	2	1	4			
ZONA AMARILLA	1		2			
CUARTO AISLAMIENTO	1		1			
CAFETERIA	1		1			
SALA HOMBRES	4		4			
SALA MUJERES	4		4			
SALA PEDIATRIA	4		4			
CURACIONES	2		2			
SALA RESIDENTES	2		2			
TOMAS TOTALES	23		28			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS EN TOMAS	Se rectifican Eyector para revisión área Quirofanos Sala 5					

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-RELACION DE TOMAS DE GASES MEDICINALES -MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MES : AGOSTO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUIROFANOS PISO 6	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 1	2	1	2	1		
SALA 2	2	1	2	1		
SALA 3	2	1	2	1		
SALA 4	2	1	2	1		
CENTRO CIRUGIA	1		1			
SALA RECUPERACION	12		12			
AREA VERDE	1		1			
ESTERILIZACION	2		2			
SUBFARMACIA	1		1			
TOMAS TOTALES	25	4	25	4		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Se ratifican 2 Ey ectores sin recepta					
	cion - Quirofanos					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEXTO PISO HEMATOLOGIA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
MEDH 13-----06/15	2		2			
MEDH -12-----06/14	2		2			
MEDH 01-02------06/13	2		2			
MEDH 03-04------06/12	2		2			
MEDH 05-06------06/11	1		1			
MEDH 07-08------06/10	1		1			
MEDH 09------06/09	1		1			
MEDH-10------06/08	1		1			
MEDH 11------06/07	2		2			
MEDH REANIMACION	1		1			
MEDICINA INTERNA PISO:6- piso/hab.						
MEDI 01-02------06/06	2		2			
MEDI 03-04------06/05	2		2			
MEDI 05-06------06/04	2		2			
MEDI 07-08------06/03	2		2			
MEDI 09-10------06/02	2		2			
MEDI 11-12--------06/01	2		2			
TOMAS TOTALES	**24**		**24**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION MANOMETRO RED VACIO	2.5					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento Tomas gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO /2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEPTIMO PISO-MEDICINA INTERNA	PARED	CIALITICA	PARED	VACIO		
AISLADO S 1-----07/13	1		1			
AISLADO 2 AREA DERECHA------07/12	1		1			
MEDI 1-----07/11	2		2			
MEDI 2----07/10	4		4			
MEDI 3-----07/09	4		4			
MEDI 51 AL 52----07/08	2		2			
MEDI 50-----07/07	2		2			
MEDI 49-----07/06	2		2			
MEDI 47 AL 48-----07/05	2		2			
PROCEDIMIENTO-----07/04	1		1			
MEDI 43 AL 46-----07/03	4		4			
MEDI 41 AL 42-----07/02	2		2			
MEDI 37 AL 40-----07/01	4		4			
COSTADO OCCIDENTE	AGGA					
MEDI 32 AL 36-----07/13	**4**		**4**			
MEDI 27 AL 31-----07/14	**5**		**5**			
MEDI 22 AL 26----07/15	5		5			
MEDI 21-----07/16	2		2			
MEDI 20-----07/17	2		2			
MEDI 15 AL 19-----07/18	5		5			
MEDI 14-----07/20	1		1			
MEDI 13-----07/19	1		1			
TOMAS TOTALES	56		25	31		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION VACUOMETRO RED DE VACIO	62					
FALLAS EN TOMA	Funcionamiento Correcto					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: AGOSTO/2025						FUSO INGENIERIA S.A.S
	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CARDIOLOGIA	3		1			Yeyci A
SALA PROCEDIMIENTOS	1		1			Yeyci A
FUNCION PULMONAR	1		1			Yeyci A
NEURÓLOGIA-ELECTROENCEFALOGRAFIA	2		2			Yeyci A
NEUMOLOGIA	3		3			Yeyci A.
TOTALES TOMAS	10		8			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de funcionamien					
	to gases medicinales					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCIS PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS						
QUINCE CUBICULOS 1 AL 15	30		30			Stella
UCI PEDIATRICA						Angela
OCHO CUBICULOS	16		16			Angela
UCI NEONATAL	4		4			Angela.
TOMAS TOTALES	50		50			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO						
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE						
FALLAS TOMAS						
UCI Pediatrica Sin	Aire	Acondicionado			se	reavere
apoyo ——	Angela	mom	R.			

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO/2025						IFUSO INGENIERÍA S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
PISO DIEZ	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
HOSPITALIZACION PEDIATRIA						
L-08----10/01	1		1			
PEDM-09 AISLADO-----10/02	1		1			
PEDM-10 AISLADO-----10/03	1		1			
L01-L04-----10/06	4		4			
L05-L07-----10/07	4		4			
PEDM-03-08-----10/08	4		4			
PEDQ 01-04 Y LACTANTES----10/09	4		4			
PEDL 01-06-----10/10	4		4			
PEDM-11-15----10/05	4		4			
AREA RECIEN NACIDOS						
UNEO-01-UNEO-30	30		11		30	SIN SERVICIO
TOTAL TOMAS	53		35		30	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS TOMAS						

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: AGOSTO/2025						MFUSO INGENIERIA S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO ONCE/piso/habitacion	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CIRU-84-85----11/20	2		2			
CIRU-81-83----11/19	3		3			
CIRU-77-80----11/18	4		4			
CIRU-74-76----11/17	3		3			
CIRU-72-73-----11/16	2		2			
CIRU-69-71-----11/15	3		3			
CIRU-67-68-----11/14	2		2			
CIRU-64-66----11/13	3		3			
CIRU-62-63----11/12	2		2			
CIRU-58-61----11/11	4		4			
CIRU-54-57----11/10	4		4			
CIRU-53----11/09	1		1			
CIRU-51----11/08	2		2			
GASTROENTEROLOGIA	2		2			
GINECOBSTRETICA						
GINE 17-21-----11/05	7		7			
GINE 22-24-----11/06	4		4			
GINE 25-26----11/07	**2**		**2**			
SALA PROCEDIMIENTOS	1		11			
GINE 06-16-----11/04	10		10			
GINE 04-05-----11/03	2		2			
GINE 02-03-----11/02	2		2			
GINE 01----11/01	1		1			
PRESION VACIO						
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMA						