FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2021	Mes:	9	Día:	24	Hora inicial:	2:00 pm
Fecha de terminación:	Año:	2021	Mes:	9	Día:	24	Hora final:	3:00 pm

Marca: n/a	Modelo: n/a	Serie: n/a	Inventario:
Ubicación: medicina interna hombres	Tipo de Equipo: flujometro		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza flujometro, se realiza cambio de perilla queda bien.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

No funciona flujometro.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Perilla		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta de mano.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Edgar Murillo
Nombre del técnico
CC.

Paola Cerez R.
Nombre de quien recibe a conformidad
CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	09	Día:	15	Hora inicial:	12:00 PM
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	09	Día:	15	Hora final:	1:00 PM

Marca: GENTEC	Modelo: 284MA 15 LI	Serie: NT	Inventario: NT
Ubicación: Uci Intermedia P: 1	Tipo de Equipo: Regulador		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

SE ENTREGA REGULADOR DE OXIGENO MARCA GENTEC MODELO: 284MA 15LI, SE ENTREGA BALA DE O2 PEQUEÑA, SE INSTALA REGULADOR EN BALA. PEQUEÑA. EL REGULADOR ES NUEVO.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

Entregar cilindro de Oxigeno 1m3 carro reanimacion de Uci Intermedia primer piso.

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	Regulador Oxigeno		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

EL REGULADOR ES NUEVO.

AUTORIZADO POR Ing Danilo Hernandez

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre del técnico
CC. 91233184 B/ga

Diana Ravé
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1101517501

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	09	Día:	21	Hora inicial:	9:00 a m
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	09	Día:	21	Hora final:	10:00 a m

Marca: Regulador Medicinal	Modelo: 284 MA 15 L1	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Quirofanos p:6	Tipo de Equipo: Reguladores		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☒	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cambio de regulador medicinal dañados

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Regulador medicinal para balas de oxigeno		

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Regulador medicinal		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

OBSERVACIONES

Se da entrega area de Quirofanos por daño en los que ellos tienen para cilindros Oxigeno Imts3

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Edgar Murillo
Nombre del técnico
CC.

Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 37946707

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN RED DE GASES MEDICINALES OXIGENO Y AIRE. -
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025

UBICACIÓN	OXIGENO			VACIO			OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
ESE HUS	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CENTRAL DE GASES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PRIMER PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEGUNDO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TERCER PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CUARTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
QUINTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEXTO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SEPTIMO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
OCTAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
NOVENO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DECIMO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ONCEAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
DOCEAVO PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
URG-NUEVA	✓	✓	✓	✓	✓			
ONCOLOGIA	✓	✓	✓	✓	✓			

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: SEPTIEMBRE/2025						IFUSO INGENIERIA S.A.S
	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
CENTRAL URGENCIAS NUEVA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA ERA PRIMER PISO	4					
TRIAGE ADULTOS PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO 4 PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES 1 PRIMER PISO	1					
SALA REANIMACION 1-2-3-4	4		4			
CONSULTA Y PROCE.GINECOOBSTRETICIA	3					
SALA REANIMACION PEDIATRICA	1		1			
TRAUMA URG-P 11-12-13	2		2			
SALA YESOS URGP-15	1					
OBSERVACION PEDIATRICA URGP 01-06	6		6			
OBS. PEDIATRIA SALA ERA	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO 1	1					
CONSULTOIO PEDIATRICO 2	1					
FASE 2 -C4-C8	62		62			
PANALES URG A H-M-N 01-37	37		14 PANEL	1ERE PISO		
PANEL SALA PROCEDIMIENTO PEDIATRICA	1		32 PANEL	2DO PISO		
PANEL SALA REHIDRATACION	2					
PANEL AREA POLICIA	6					
fase 3	23		23			
presion manometro oxigeno	60					
presion manometro aire	62					
presion vacio	26					
falla tomas medicinales	Se retiran ejectores y flujometros para revisión					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: SEPTIEMBRE/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PRIMER PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
BIOMEDICOS	2		3			Carolina M.
UCI INTERMEDIA	27		27			Stella Gere B
TOMAS TOTAL	29		30			
PRESION TOMA OXIGENO	60					
PRESION TOMA AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Condiciones normales de funcionamiento las tomas.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES: SEPTIEMBRE/2025						IFUSO INGENIERIAS.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO-IMAGENOLOGIA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA DE RAYOS X-IMAGENOLOGIA		1		1		
SALA 2-RAYOS X	2		1			
SALA 3-RAYOS X	1		1			
RECUPERACION ANGIOGRAFO	3		3			
SALA ANGIOGRAFO		1		1		
RESONADOR		1		1		
TOMOGRAFO 2	1		1			
TOMOGRAFO 1	1		2			
ECOGRAFO 4	1					
MAMOGRAFO	2					
ECOGRAFO 3	1					
ECOGRAFO 2	1					
ECOGRAFO 1	1					
SALA PASILLO ESTACION	3					
SALA ANGOGRAFO 2	2		2			
TOMA TOTAL	**19**	**3**	**10**	**3**		
PRESION MANOMETRO OXIGENO	60					
PRESIONMANOMETRO AIRES	62					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES : SEPTIEMBRE/2025						AFUSO INGENIERIES S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
C9-URG.PEDIATRICA ANTIGUA						
SALA 1	2		1		RETIRADA	
REANIMACION	5		5		RETIRADA	
SALA2	2		3		RETIRADA	
CONSULTORIOS	2		2		RETIRADA	
C10-TRIAJE	3		3		RETIRADA	
C-11	5		5		RETIRADA	
HEMOCENTRO						
FLEBOTOMIA	3					
SALA DONANTES	4					
SALA HEMOTERAPIA	4					
TOMAS TOTALES	11		0			
PRESION MANOMETRO OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO AIRE	62					
FALLAS TOMAS MEDICINALES	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. -- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: SEPTIEMBRE/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
UCI ADULTOS PISO 3	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
UCI CUBICULOS 18	36		36		19	Sado Cuervo
CUBICULO MONITORES	2		2		2	
TOMAS TOTALES	38		38		21	
PRESION MANOMETROS RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETROS RED DE AIRE	62					
PRESION VACIO	20 mp					
FALLAS EN TOMAS	Funcionamiento Correcto de Tomas					
	Gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE /2025

UBICACIÓN	CIELITICA		CIELITICA		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCI-NEO/RECIEN NACIDOS-P:4	PARED	OXIGENO	AIRE	VACIO		
UCI-NEO		44	44	44		
RECIEN NACIDOS		48	48	48		
COLUMNAS CIELITICAS		46	46	46		
TOMAS TOTALES		138	138	138		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	63					
PRESION RED VACIO	28					
FALLAS EN TOMA	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE		VACIO	FIRMA VISITA
UCIS CUARTO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS PISO 4	48		48		48	Carolina Ruiz
TOTAL TOMAS	48		48		48	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION VACIO	25 mg					
OBSERVACION FALLAS DE TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO PARTOS Y U.M.F.	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 7	2		4			
SALA 8	3		3			
SALA NEONATAL	2		4			
SALA DE VACUNA	1		2			
SALA TRABAJOS PARTOS	2		4			
SALA RECUPERACION	4		4			
AREA CONTROL	5		5			
AREA AMARILLA	2		2			
SALA ALTO RIESGO	6		6			
CONSULTORIOS	5		5			
UNIDAD MATERNO FETAL						
CONSULTORIOS	2		2			
ECOGRAFIAS	2		2			
TOMAS TOTALES	36		43			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Arreglar Toma de aire Area de recuperacion					
	Queda pendiente arreglo Tomas de oxigeno					
	se debe cerrar toda el area					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025						FUSO
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO QUEMADOS	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 5	2	1	4	1		
SALA 6	2	1	4			
ZONA AMARILLA	1		2			
CUARTO AISLAMIENTO	1		1			
CAFETERIA	1		1			
SALA HOMBRES	4		4			
SALA MUJERES	4		4			
SALA PEDIATRIA	4		4			
CURACIONES	2		2			
SALA RESIDENTES	2		2			
TOMAS TOTALES	23		28			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales gases medicinales.					

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-RELACION DE TOMAS DE GASES MEDICINALES -MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MES : SEPTIEMBRE/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUIROFANOS PISO 6	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 1	2	1	2	1		
SALA 2	2	1	2	1		
SALA 3	2	1	2	1		
SALA 4	2	1	2	1		
CENTRO CIRUGIA	1		1			
SALA RECUPERACION	12		12			
AREA VERDE	1		1			
ESTERILIZACION	2		2			
SUBFARMACIA	1		1			
TOMAS TOTALES	**25**	**4**	**25**	**4**		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Se retiran cyectores para revision.					
	Tomas funcionando bien.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEXTO PISO HEMATOLOGIA	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
MEDH 13-----06/15	2		2			
MEDH -12-----06/14	2		2			
MEDH 01-02------06/13	2		2			
MEDH 03-04------06/12	2		2			
MEDH 05-06------06/11	1		1			
MEDH 07-08------06/10	1		1			
MEDH 09------06/09	1		1			
MEDH-10------06/08	1		1			
MEDH 11------06/07	2		2			
MEDH REANIMACION	1		1			
MEDICINA INTERNA PISO:6- piso/hab.						
MEDI 01-02------06/06	2		2			
MEDI 03-04------06/05	2		2			
MEDI 05-06------06/04	2		2			
MEDI 07-08------06/03	2		2			
MEDI 09-10------06/02	2		2			
MEDI 11-12--------06/01	2		2			
TOMAS TOTALES	**24**		**24**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION MANOMETRO RED VACIO	25 mm					
FALLAS EN TOMAS	funcionando bien Tomas Gases medi					
	cinales					

Mónica

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES:SEPTIEMBRE /2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEPTIMO PISO-MEDICINA INTERNA	PARED	CIALITICA	PARED	VACIO		
AISLADO S 1-----07/13	1		1			
AISLADO 2 AREA DERECHA------07/12	1		1			
MEDI 1-----07/11	2		2			
MEDI 2----07/10	4		4			
MEDI 3-----07/09	4		4			
MEDI 51 AL 52----07/08	2		2			
MEDI 50-----07/07	2		2			
MEDI 49-----07/06	2		2			
MEDI 47 AL 48-----07/05	2		2			
PROCEDIMIENTO-----07/04	1		1			
MEDI 43 AL 46-----07/03	4		4			
MEDI 41 AL 42-----07/02	2		2			
MEDI 37 AL 40-----07/01	4		4			
COSTADO OCCIDENTE	AGGA					
MEDI 32 AL 36-----07/13	**4**		**4**			
MEDI 27 AL 31-----07/14	**5**		**5**			
MEDI 22 AL 26----07/15	5		5			
MEDI 21-----07/16	2		2			
MEDI 20-----07/17	2		2			
MEDI 15 AL 19-----07/18	5		5			
MEDI 14-----07/20	1		1			
MEDI 13-----07/19	1		1			
TOMAS TOTALES	56		25	31		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION VACUOMETRO RED DE VACIO	60					
FALLAS EN TOMA	Condiciones Normales de funcionamiento					
	No Fuga evidenciada					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO OCTAVO	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
CIRUGIA GENERAL						
CIRU -46-47---08/21	4		4			
CIRU -48---CIRU08/20	2		2			
CIRU -49---CIRU08/19	2		2			
CIRU 42-45---CIRU08/18	2		2			
CIRU -50---CIRU08/17	2		2			
CIRU -38-41---CIRU08/16	2		2			
CIRU-34-37---CIRU08/15	2		2			
CIRU-30-33---CIRU08/14	1		1			
CIRU-26-29---CIRU08/13	1		1			
CIRU-23-25---CIRU08/12	1		1			
CIRU-19-22---CIRU08/11	4		4			
CIRUGIA GENERAL						
CIRU-15-18CIRU08/10	4		4			
CIRU-13-14CIRU08/09	4		4			
CIRU-11-12CIRU08/08	4		4			
CIRU-09-10---CIRU08/07	2		2			
CIRU-07-08---CIRU08/06	2		2			
CIRU-05-06-CIRU08/05	2		2			
CIRU-04---CIRU08/04	2		2			
CIRU-03---CIRU08/03	2		2			
CIRU-02---CIRU08/02	2		2			
CIRU-01---CIRU08/01	1		1			
TOMAS TOTALES	**48**		**48**			
Vacio	25 mt					
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE VACIO	62					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025						MFUSO INGENIERIAS S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCIS PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS						
QUINCE CUBICULOS 1 AL 15	30		30			Cordina G.
UCI PEDIATRICA						
OCHO CUBICULOS	16		16			Angela M
UCI NEONATAL	4		4			Angel Dg
TOMAS TOTALES	50		50			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS TOMAS	Condiciones Normales tomas gases medicinales					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: SEPTIEMBRE/2025						
	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CARDIOLOGIA	3		1			
SALA PROCEDIMIENTOS	1		1			
FUNCION PULMONAR	1		1			
NEUROLOGIA-ELECTROENCEFALOGRAFIA	2		2			
NEUMOLOGIA	3		3			
TOTALES TOMAS	10		8			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Funcionamiento Correcto Tomas Red Gases medicinales					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
PISO DIEZ	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
HOSPITALIZACION PEDIATRIA						
L-08----10/01	1		1			
PEDM-09 AISLADO-----10/02	1		1			
PEDM-10 AISLADO-----10/03	1		1			
L01-L04-----10/06	4		4			
L05-L07-----10/07	4		4			
PEDM-03-08-----10/08	4		4			
PEDQ 01-04 Y LACTANTES----10/09	4		4			
PEDL 01-06-----10/10	4		4			
PEDM-11-15----10/05	4		4			
AREA RECIEN NACIDOS						
UNEO-01-UNEO-30	30		11		30	SIN SERVICIO
TOTAL TOMAS	53		35		30	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS TOMAS	Todos funcionando bien					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: SEPTIEMBRE/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO ONCE/piso/habitacion	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CIRU-84-85----11/20	2		2			
CIRU-81-83----11/19	3		3			
CIRU-77-80----11/18	4		4			
CIRU-74-76----11/17	3		3			
CIRU-72-73-----11/16	2		2			
CIRU-69-71-----11/15	3		3			
CIRU-67-68-----11/14	2		2			
CIRU-64-66----11/13	3		3			
CIRU-62-63----11/12	2		2			
CIRU-58-61----11/11	4		4			
CIRU-54-57----11/10	4		4			
CIRU-53----11/09	1		1			
CIRU-51----11/08	2		2			
GASTROENTEROLOGIA	2		2			
GINECOBSTRETICA						
GINE 17-21-----11/05	7		7			
GINE 22-24-----11/06	4		4			
GINE 25-26----11/07	**2**		**2**			
SALA PROCEDIMIENTOS	1		11			
GINE 06-16-----11/04	10		10			
GINE 04-05-----11/03	2		2			
GINE 02-03-----11/02	2		2			
GINE 01----11/01	1		1			
PRESION VACIO	25					
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	62					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS EN TOMA	Funcionando Bien					