Gmail **Área Técnica PLAVICOL SAS <tecnica.plavicolsas@gmail.com>**

Revisión Visita de Campo - PMT Nueva Gloria, Calle 48C sur.

1 mensaje

Leonardo Andres Avendano Coronel <leonardo.avendano@transmilenio.gov.co> 19 de enero de 2026 a las 7:41 a.m.

Para: Miguel Angel Jaimes <miguel.jaimes@consorcioexpress.co>, Lizeth Romero Avendaño <lizeth.romero@consorcioexpress.co>, Jaanai Yaruro Caceres <jaanai.yaruro@transmilenio.gov.co>, Angie Lorena Vanegas Granados <angie.vanegas@transmilenio.gov.co>, Francisco Jose Becerra Chaves <francisco.becerra@transmilenio.gov.co>, Clara Ines Cucaita Cruz <clara.cucaita@transmilenio.gov.co>, Juan Carlos Pena Martinez <Juan.Pena@transmilenio.gov.co>, Blanca Cecilia Perilla Nino <blanca.perilla@transmilenio.gov.co>, Luis David Tapia Campos <luis.tapia@transmilenio.gov.co>, Área Técnica PLAVICOL SAS <ingenieria@plavicol.com>, Oscar Javier Quijano Barreto <oscar.quijano@transmilenio.gov.co>, Cristian David Arevalo Fonseca <carevalof@movilidadbogota.gov.co>, Laura Alejandra Figueredo Mogollon <laura.figueredo@transmilenio.gov.co>

Se agenda visita e inspección en Campo, para la revisión de las condiciones de seguridad, dadas las intervenciones *(acciones de movilidad)* realizadas por la alcaldía local de san Cristóbal para la realización del PMT en el sector de Nueva Gloria, sobre la Calle 48C sur, adicional la revisión de una nueva propuesta y/o alternativa de desvió, como también revisar las condiciones actuales de las vías que se van a usar como desvió.
Agradecemos al concesionario Consorcio Express el acompañamiento y préstamo de los recursos móvil y operador (padrón "alimentador" buseton a gas preferiblemente ruta 111).
Punto de encuentro *(Portal 20 de Julio)* frente a la plazoleta - salida de buses alimentadores.
Rutas afectadas: 13-6, refuerzo circular juan rey, 111, 139, CL155, LA809, LG816.

invite.ics
6K