Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:	Sub Dirección Infraestructura
Objetivo:	Visita técnica a Local Plaza central. sede.
Fecha:	25/02/2026.
Hora inicio	9:00 AM.
Hora finalización:	
Lugar:	Centro comercial plaza central

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
1	Geovanny Rojas Castro	Subdirección Infraestructura	HUSJDMI	3133633971	geovarojas94@gmail.com	
2	Rubi Dayn Martinez	Contratista - Ing Electrico	HUSJUDMI	3003104073	rubaymartinez@yahoo.es	
3	Diana Leticia Trujillo	Arq. Cont. Sub Dirc.	HUSJDMI	3103016763	diana.trujillo669@gmail.com	
4	Johana Perez Buitrago	Contratista Sub infra	HUSJDMI	3105609069	johanpb@gmail.com	
5	Maria Andrea Plazas Posada	Jefe Oficina Calidad	HUSJDMI	3164660174	mplazas@husjdmi.gov.co	
6	Maria Alejandra Roz P.	contratista	HUSJDMI	3102922156	alejandrarozperez@gmail.com	
7	Carlos Y Soto M.	Contratista	HUSJDMI	3212142061	carsotama@gmail.com	
8	Laura Daniela Ortiz P.	SST	HUSJDMI	3107712612	ladaorpe@hotmail.com	
9	Franny Dominguez	Prof Especializ	HUSJDMI	3138881335	frannyyamely@yahoo.com	
10	Mary Ina Sotelo	Lider Conda	Multiplika	3112601074	[illegible]	
11					Comercial3@multiplika.com	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Powered by CamScanner

Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS DE LA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA DEL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	Se revisan temas de fase 1			☐	☐	
	Se asigna a la arquitecta Maria Alejandra			☐	☐	
	para que sea el unico canal con el			☐	☐	
	centro comercial para temas tecnicos			☐	☐	
2.	El HUSSDMI debe gestionar la obtención			☐	☐	
	de certificación RETIC.			☐	☐	
3.	Se evidencia una fuga de agua en			☐	☐	
	el cuarto de aseo y residuos.			☐	☐	
	Del centro comercial se comprometen a			☐	☐	
	revisar el tema.			☐	☐	
4.	El local se entrega como esta			☐	☐	
	excepto la revisión de la fuga.			☐	☐	
5.	La dra. Francy Dominguez realiza	Francy Dominguez		☐	☐	Si se contrata con [illegible] no hay necesidad de adecuar cuarto tecnico
	ruta sanitaria del cuarto de desechos			☐	☐	
	externos al local.			☐	☐	
6.	El ingeniero Carlos Soto se compromete	Carlos Soto		☐	☐	

a investigar sobre planimetria de intalaciones internas del local

7. Se requiere separaciones en consultorios de area de entrevista al area de examen.
8. Para habilitar se requiere un equipo tecnico de las diferentes especialidades para las adecuaciones que se requieran ya que no existe por parte del centro comercial, planos de las adecuaciones realizadas por el anterior arrendatario.
8. De fase 1 se solicita mantener la bodega de almacenamiento por parte de prestación de servicios
9. En los consultorios se debe quitar los zocalos y poner media caña, en pared Piso
10. Se reciben sugerencias de prestación de servicios para Fase 2:
11. En el espacio que tiene doble puerta se sugiere revisar la viabilidad para habilitar una sala de procedimientos o un consultorio de procedimientos
12. Se debe revisar la posibilidad de cortar con baño en el consultorio enumerado como 106. El baño
13. Seria ubicado en el vestier de hombres para dejar el vestier de mujeres como atención al usuario
13. De no ser posible vestieres se vuelven unisex, para lo cual se requiere cambiar puertas

Powered by CamScanner