FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:00 am
Dirección georreferenciada:	Diagonal 196 #62-2164
Área de intervención:	Arden y Ciclorruta

Descripción de la problemática: Residuos sólidos y contaminación del cauce. En el área a intervenir se observan restos de residuos sólidos a ambos lado de la diagonal 196, los cuáles invaden la zona verde del cauce del Río Arzobispo.

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:09 a.m
Dirección georreferenciada:	Diagonal 79b con carrera 60
Área de intervención:	espacio público, andén

Descripción de la problemática: Se observa en el espacio público la disposición inadecuada de residuos sólidos de hogares, además de llantas y plásticos. Adicionalmente, se observan los contenedores vandalizados y con presencia constante de recicladores y habitantes de calle.

Tipo de intervención propuesta: _____

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:11 am
Dirección georreferenciada:	Transversal 56a con calle 71
Área de intervención:	Andén.

Descripción de la problemática: En el lugar se evidencia la incorrecta disposición de residuos sólidos domésticos, incluyendo tejas, muebles, guaduales y otros plásticos. Los residuos ocupan tanto el andén como la calle

Tipo de intervención propuesta: NIA

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:12 am
Dirección georreferenciada:	Transversal 56a con calle 75a bis
Área de intervención:	Andén

Descripción de la problemática: En el punto se observan bolsas de basura, y algunos elementos incorrectamente dispuestos. Además, una dinámica de recolección por parte de recicladores.

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:12 a.m
Dirección georreferenciada:	Transversal 56a con carrera 57
Área de intervención:	Predio

Descripción de la problemática: Se observan residuos sólidos domésticos y de construcción a lo largo de la transversal, sin un punto específico de disposición, lo cual esta generando desorden en la zona.

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:19 a m
Dirección georreferenciada:	Carrera 55 con calle 75
Área de intervención:	Anden

Descripción de la problemática: En el punto se observan grandes cantidades de residuos sólidos de tipo doméstico muebles y llantas, también se evidencia el flujo constante de recicladores y habitantes de calle. los residuos ocupan todo el espacio del anden evitando el paso de los peatones

Tipo de intervención propuesta: NIA

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:22 a m
Dirección georreferenciada:	Parque 12 de octubre, Cra 54 # 74
Área de intervención:	Parque Carrera 54

Descripción de la problemática: El parque ubicado en la carrera 54 entre la calle 74 y 75, se observan una gran cantidad de residuos solidos como residuos de hogares, muebles y restos de construcción, los cuales no están separados adecuadamente. e invaden el andén y la calle.

Tipo de intervención propuesta: NIA

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	09 29 am
Dirección georreferenciada:	N65 con calle 68
Área de intervención:	Andén.

Descripción de la problemática: No presenta grandes cantidades de residuos sólidos, sin embargo, la constante presencia de habitantes de calle crea un ciclo de movimiento de residuos en la zona, en ambos lados de la calle. En otras ocasiones se ha observado con mayor cantidad de residuos

Tipo de intervención propuesta: NIA

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	6916 a.m / 29 de diciembre de 2025
Hora:	9:28 am.
Dirección georreferenciada:	Carrera 51 # 71-45 / Diagonal 71bis #51
Área de intervención:	Esquina y área común

Descripción de la problemática: Presencia constante de habitantes de calle, residuos sólidos, llantas. Aparentemente, fue un punto intervenido anteriormente, sin embargo, se observan diversos tipos de residuos sólidos.

Tipo de intervención propuesta: NIA

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9 36 y 10 22 am
Dirección georreferenciada:	Av NQS, carrera 26 con calle 67
Área de intervención:	Andén de la intersección

Descripción de la problemática: Llantas. Se observan dos tipos de residuos, principalmente llantas, las cuales se encuentran organizadas pues se hace recolección de las mismas por algunos recicladores; en segundo lugar, restos de madera y plásticos de decoración. No se observa la fuente específica del residuo

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:40 am
Dirección georreferenciada:	Calle 71 #28a-11
Área de intervención:	Esquina de la intersección.

Descripción de la problemática: Se encuentra dentro de la lista de puntos críticos de la localidad, sin embargo, no se encuentran restos de residuos sólidos o de otro tipo

Tipo de intervención propuesta: NIA

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9.43 a m
Dirección georreferenciada:	Carrera 22 con calle 75
Área de intervención:	N/A

Descripción de la problemática: El punto se encontraba clasificado como punto crítico, sin embargo, con la intervención de las calle y el parque, no se observan residuos sólidos en el punto marcado

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:45 a.m
Dirección georreferenciada:	Av Carrera 23 con calle 72a
Área de intervención:	Andén

Descripción de la problemática: Se evidencia una leve presencia de residuos sólidos a lo largo de la carrera 23, sin embargo, se constata que es un punto constante para la disposición de residuos

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:46 a.m.
Dirección georreferenciada:	Diagonal 74a bis con carrera 20
Área de intervención:	anden

Descripción de la problemática: Presencia leve de llantas y otros residuos sólidos. Sin embargo, ya se observa una intervención en el anden con materiales y adición de un espacio vegetativo

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	9:50 am
Dirección georreferenciada:	Carrera 23 # 68-61 / 69
Área de intervención:	anden

Descripción de la problemática: la zona muestra residuos solidos dispersos a lo largo del anden, sin ningun tipo de clasificacion, mal olor y presencia de habitantes de calle. Este punto fue apuradamente intervenido con anterioridad considerando el mural. Sin embargo, no se evidencia un punto de disposicion.

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	10:00 a m
Dirección georreferenciada:	Calle 60 # 20-22
Área de intervención:	Andén

Descripción de la problemática: La intersección de la calle 60 con la carrera 20 hasta la 22, presenta residuos sólidos en las esquina, principalmente se observan llantas y partes de reunión de recicladores que dejan residuos en la zona.

Tipo de intervención propuesta: NIA.

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	10:00 am
Dirección georreferenciada:	Carrera 21 # 67-24
Área de intervención:	Andén

Descripción de la problemática: Presencia de residuos de construcción y espumas debido a que es un punto de recepción de residuos sólida. Presencia constante de recicladores y habitantes de calle.

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	10 13 a m
Dirección georreferenciada:	Av Cra 30 # 63F-48
Área de intervención:	Carrera y Calle, anden

Descripción de la problemática: Se observa tanto en la Calle 63F como en la carrera 30, residuos sólidos sin recogen y una cantidad considerable de llantas tanto en el anden como debajo del puente peatonal. No se observa el origen de los residuos

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	10:25 a.m
Dirección georreferenciada:	Calle 70 # 2aa-16
Área de intervención:	Cementerio del Norte

Descripción de la problemática: Se observan residuos solidos en costales, los cuales corresponden a restos de construcción. No se observa la fuente especifica de los residuos. Al lado se encuentra un punto de disposición de residuos.

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	10:38 am
Dirección georreferenciada:	Carrera 57a # 73-24 / 74, Barrio San Fernando
Área de intervención:	Separador.

Descripción de la problemática: Junto a la iglesia y el comedor comunitario de San Fernando, se observa una incorrecta disposición de residuos sólidos junto a un punto de disposición. Los residuos ocupan parte del andén y la calle. Además, presenta mal olor.

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones:

FORMATO DE VISITA DIAGNÓSTICA
PUNTOS CRÍTICOS.

Fecha:	29 de diciembre de 2025
Hora:	10:42 am
Dirección georreferenciada:	Esquina ALBU, Carrera 64 con calle 65
Área de intervención:	Carrera 64

Descripción de la problemática: Se observa alta disposición de residuos sólidos principalmente residuos de alimentos, plásticos y restos de muebles. Existe un punto de disposición, sin embargo, está vandalizado y no se hace un correcto uso del mismo. Eventualmente, se observan recicladores separando o dejando residuos.

Tipo de intervención propuesta: N/A

Horario de recolección de residuos: _____

Elementos requeridos para la intervención:

Elemento	Cant. aprox	Elemento	Cant. aprox

Observaciones: