| INASKA | ANALISIS SEGURO DE TRABAJO | CODIGO : | HSEQ-F-04 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 1 |
| | | FECHA: | 1/8/2017 |

| | |
|---|---|
| Empresa: CONSORCIO INASKA | Ciudad: PLAYA CUAN DIN AMARCA |
| Area/Proceso: Construccion | Ubicación donde se realiza el trabajo: VIA CASA BLANCA |
| Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): 26-01-26 / 31/01/26 | Lugar de Trabajo: VIA CASA BLANCA |
| Hora de Inicio (a. m. /p. m.): 07:00 AM | Hora de Finalización (a. m./p. m.): 04:00 PM |
| Descripción de la tarea a realizar: VACIADO DE CONCRETO | |

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURAS | IZAJE DE CONFINADO | CALIENTE | ENERGIAS PELIGROSAS | OTRO, CUAL?

| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR | | ANALISIS DE LA TAREA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONDICION | SI | NO | CONDICION | SI | NO |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Indique cada una de las herramientas a utilizar | 1. Hay riesgo de Corte | X | | 8 Será usado en la tarea disco de corte? | | X |
| Manuales | X | 2. Hay riesgo de caida de altura o del mismo nivel? | X | | 9 Todos poseen los elementos de Protección personal necesarios? | X | |
| Eléctricas | N.A | 3. Hay riesgo de proyección de particulas? | X | | 10 Bloquearon todas las fuentes de energia ( electrica/ hidraulica/ neumatica)? | | N.A |
| Neumáticas | N.A | 4. Hay riesgo de atrapamiento en cualquier parte del cuerpo? | X | | 11 Se emitió permiso para la tarea de alto riesgo( cuando sea necesario) | | X |
| Hidráulicas | N.A | 5. Existe riesgo de quemaduras con soldadura? | | X | 12 El área esta debidamente señalizada? | X | |
| Mecánicas | N.A | 6. Hay riesgo de explosión o incendio? | | X | 13. Hay riesgo de choque electrico? En caso de que si se haya lo interviene un tecnico electri | | X |
| Otras | | 7. Hay buena ventilación local? | | X | 14 Estan identificadas las Redes por donde se va a intervenir? | X | |

En caso de no aplicar la condición para la tarea, escribir No Aplica N.A

PASO A PASO

| A) AUSTAMIENTO Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS | B) VACIADO DE CONCRETO CON MIXER | C) NIVELACIÓN Y PUUDO CON VIBRADOR | D) ORDEN Y LIMPIEZA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| PASO A PASO | PELIGRO / RIESGO / ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO | CONSECUENCIAS / IMPACTOS | CONTROLES REQUERIDOS | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| A) | Locativo: Superficies irregulares, objetos o material mal ubicados<br>Biomecánico: Posturas mantenidas<br>Biológico: picadura o mordedura de insectos | _ Fracturas Lesiones incapacitantes<br>_ Hematomas, esguinces<br>_ Alergias<br>_ Lumbalgias | PREVENTIVO: Divulgación del ATS . Divulgación del procedimiento y notificación de riesgos . No correr .<br>PROTECTIVO: Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar. (Guantes , Casco , botas con puntera)<br>REACTIVO: En caso de un incidente/accidente atender al personal afectado por personal de primeros auxilios quien valorara al afectado y si es necesario trasladara a la IPS revisando la información en el medevac, para activar el plan de emergencia , remitir a red Asistencia de ARL SURA o IPS. ARL SURA:60 1 4055911-330 70 00 opc. 1 / ARL BOLÍVAR : #322 /AXA COLPATRIA: 60 1 423 57 57 / ARL POSITIVA 018000111170 / | Profesional SG SST / Operativo Civil / Residente Civil |
| B) | Mecánicos: Herramientas en mal estado. Uso inadecuado de herramienta o herramientas en mal estado. Proyección de particulas<br>Locativo: caidas Superficies irregulares<br>Biomecánicos: Posturas mantenidas | Fracturas por caidas a nivel.<br>Contusiones.<br>Laceraciones.<br>Amputaciones<br>Caidas a nivel | PREVENTIVO: Divulgación del ATS . Divulgación del procedimiento y notificación de riesgos . No correr .<br>PROTECTIVO: Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar. (Guantes , Casco , botas con puntera)<br>REACTIVO: En caso de un incidente/accidente atender al personal afectado por personal de primeros auxilios quien valorara al afectado y si es necesario trasladara a la IPS revisando la información en el medevac, para activar el plan de emergencia , remitir a red Asistencia de ARL SURA o IPS. ARL SURA:60 1 4055911-330 70 00 opc. 1 / ARL BOLÍVAR : #322 /AXA COLPATRIA: 60 1 423 57 57 / ARL POSITIVA 018000111170 / | Profesional SG SST / Operativo Civil / Residente Civil |

Powered by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C) | Locativo: Superficies irregulares, objetos o material mal ubicados<br>Mecánicos: Herramientas en mal estado. Uso inadecuado de herramienta o herramientas en mal estado. Proyección de partículas<br>Biomecanico: Posturas mantenidas<br>Biologico: picadura o mordedura de insectos<br>Fisicos: Ruido, Exposicion a radiacion no ionizante | Lumbalgias<br>Laceraciones<br>Irritacion respiratoria.<br>Neumoconiosis<br>Politraumatismo. | PREVENTIVO: Calistenia Pausas activas Inspección De equipos y herramientas, Demarcación de áreas Permiso de trabajo para trabajo en alturas. Andamios certificados<br>PROTECTIVO: Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar. (Guantes , Casco con barbuquejo , botas con puntera, tapabocas, gafas)<br>REACTIVO: Activación de Plan de emergencias /En caso de un incidente/accidente atender al personal afectado por personal de primeros auxilios quien valorara al afectado y si es necesario trasladara a la IPS revisando la información en el medevac, para activar el plan de emergencia , remitir a red Asistencia de ARL SURA o IPS. ARL SURA:60 1 4055911-330 70 00 opc. 1 / ARL BOLÍVAR : #322 /AXA COLPATRIA: 60 1 423 57 57 / ARL POSITIVA 018000111170 | Profesional SG SST / Operativo Civil / Residente Civil |
| D | Locativo: Superficies irregulares, objetos o material mal ubicados<br>Mecánicos: Herramientas en mal estado. Uso inadecuado de herramienta o herramientas en mal estado. Proyección de partículas<br>Biomecanico: Posturas mantenidas<br>Biologico: picadura o mordedura de insectos<br>Fisicos: Ruido, Exposicion a radiacion no ionizante | Lumbalgias<br>Laceraciones<br>Irritacion respiratoria.<br>Neumoconiosis<br>Politraumatismo. | PREVENTIVO: Orden y aseo de áreas. Almacenamiento adecuado de herramientas. No correr<br>PROTECTIVO: Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad a desarrollar. (Guantes , Casco con barbuquejo , botas con puntera)<br>REACTIVO: En caso de un incidente/accidente atender al personal afectado por personal de primeros auxilios quien valorara al afectado y si es necesario trasladara a la IPS , revisando la información en el medevac, para activar el plan de emergencia , remitir a red Asistencia de ARL SURA o IPS. ARL SURA:60 1 4055911-330 70 00 opc. 1 / ARL BOLÍVAR : #322 /AXA COLPATRIA: 60 1 423 57 57 / ARL POSITIVA 018000111170 | Profesional SG SST / Operativo Civil / Residente Civil |

| Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor) | Cedula | DIA 1 Lunes | DIA 2 Martes | DIA 3 Miercoles | DIA 4 Jueves | DIA 5 Viernes | DIA 6 Sabados | DIA 7 Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS AUGUSTO MORENO | 14.011.234 | | | | | | | |
| CIRO DIAZ DIAZ | 93.021.912 | | | | | | | |
| LUIS ALBEIRO RIAÑO MENDEZ | 1.110.172.485 | | | | | | | |
| ANDRES FELIPE LIMA | 1.110.179.519 | | | | | | | |
| JOSE NUÑEZ NUÑEZ | 4,589,834 | | | | | | | |
| ALBEIRO GUZMAN | 93,021,258 | | | | | | | |
| JUAN PABLO ORTIZ MOGOLLON | 1,005,772,696 | | | | | | | |
| EDWIN ESNEIDER QUIROGA LEYTON | 1,121,866,234 | | | | | | | |
| CARLOS EDUARDO ROJAS OLIVEROS | 1.111.042.323 | | | | | | | |
| MIGUEL ANGEL ORTIZ MOGOLLON | 1.110.173.192 | | | | | | | |
| JOHN JAIRO CASALLAS | 93,394,938 | | | | | | | |
| WILLIAM CULMA RIAÑO | 1,110,172,088 | | | | | | | |
| JOSE ALIRIO TAPIERO | 5.972.017 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Nombre y Cedula del Ing residente o director de obra | Cedula | Firma |
|---|---|---|
| ALBERT STEVEN FAJARDO | 1,110,579,517 | |
| **Nombre y Cedula de la persona (Emisor)** | **Cedula** | **Firma** |
| JOHN JAIRO MARIN | 93,303,917 | |

Powered by CamScanner