INASKA CONSORCIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CORTADORA DE CONCRETO

bn Consorcio Jvcolxca MODELO _____ MARCA Globalmec

INSPECCIONADO POR Albeiro Guzman EQUIPO No. 01

PERIODO DEL: 12 AL 17 DEL 01/2026 APROBADO POR: _____

	ÍTEM	DOM.		LUN.		MAR.		MIER		JUEV		VIER		SAB.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
GENERAL	Lubricación de la maquina									✓		✓		✓	
	Control de fugas de agua									✓		✓		✓	
	Poleas y correas									✓		✓		✓	
	Guardas y cubiertas									✓		✓		✓	
	Disco de corte									✓		✓		✓	
	Paro de motor									✓		✓		✓	
	Verificar fugas de agua									✓		✓		✓	
	Sistema de encendido									✓		✓		✓	
MECANICO	Control de fuga de aceite									✓		✓		✓	
	Control de fugas de combustible									✓		✓		✓	
	Ajuste de turcas y tornillos									✓		✓		✓	
	Limpieza de la maquina									✓		✓		✓	
	Nivel de aceite de motor									✓		✓		✓	
	Nivel de combustible									✓		✓		✓	
	Limpieza de filtro de aire									✓		✓		✓	
	Yoyo de ecendido									✓		✓		✓	
	El operador usa de manera adecuada los EPP									✓		✓		✓	
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma operador Albero Guz									alberto Guz		alberto		albeiro guzman	
	Vo.Bo. Supervisor HSE.														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si no

Semana del 12 **al** 17 **de** 2026 .

Nombre del Representante de la empresa: _____

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner