INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	HSEQ-F-33
		VERSION	1
		FECHA	5/5/21

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR

CONTRATO: Inaska MODELO _____ MARCA _____

INSPECCIONADO POR Carlos Augusto Moreno. EQUIPO No. 01

PERIODO DEL: 13/01 AL 16/01 DEL 2026 APROBADO POR: _____

	ÍTEM	DOM. B	DOM. M	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB. B	SAB. M
MOTOR	Estado general					X		X		X		X		X	
	Carcaza en buen estado					X		X		X		X		X	
	Cable de encendido					X		X		X		X		X	
	Switch Encendido					X		X		X		X		X	
CUCHILLA	Estado general					X		X		X		X		X	
	Dientes de la sierra					X		X		X		X		X	
	Ajuste					X		X		X		X		X	
	*Guarda					X		X		X		X		X	
	Escudo					X		X		X		X		X	
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma operador														
	Vo.Bo. Supervisor HSE.														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si no

Semana del 13 **al** 16 **de** 2026 .

Nombre del Representante de la empresa: Joselyn Ruiz

FIRMA

OBSERVACIONES:

/

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner