INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO	HSEQ-F-33
		VERSION	1
		FECHA	5/5/21

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR

CONTRATO: Inaska MODELO _____ MARCA Boss

INSPECCIONADO POR Andres Felipe Cimer. EQUIPO No. 01

PERIODO DEL: 19/01 AL 24/01 DEL 2016. APROBADO POR: _____

	ÍTEM	DOM.		LUN.		MAR.		MIER		JUEV		VIER		SAB.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Estado general			✓		✓		✓							
	Carcaza en buen estado			✓		✓		✓							
	Cable de encendido			✓		✓		✓							
	Switch Encendido			✓		✓		✓							
CUCHILLA	Estado general			✓		✓		✓							
	Dientes de la sierra			✓		✓		✓							
	Ajuste			✓		✓		✓							
	*Guarda			✓		✓		✓							
	Escudo			✓		✓		✓							
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma operador			[signature]		[signature]		[signature]							
	Vo.Bo. Supervisor HSE.			[signature]		[signature]		[signature]							

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si no

Semana del ____al ____ de

Nombre del Representante de la empresa: [signature]

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner