INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

bn Consorcio Inaska MODELO _____ MARCA Boss

INSPECCIONADO POR Carlos Arturo Moreno. EQUIPO No. 01

PERIODO DEL 06 AL 11 DEL 01/2026 APROBADO POR: _____

	ÍTEM	DOM.		LUN.		MAR.		MIER		JUEV		VIER		SAB.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
GENERAL	Estado general					X		X		X					
	Interruptor de encendido y apagado					X		X		X					
	Estado de la base					X		X		X					
	Cable eléctrico y enchufe					X		X		X					
	Prueba de sonido					X		X		X					
DISCO DE CORTE	Estado general					X		X		X					
	Ajuste					X		X		X					
	Alineación					X		X		X					
	*Guarda					X		V		X					
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma operador														
	Vo.Bo. Supervisor HSE.														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si no

Semana del ____al ____ de

Nombre del Representante de la empresa: _____

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner