INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

bn Consorcio Inaska **MODELO** _____ **MARCA** Boss

INSPECCIONADO POR Carlos Augusto Moreno **EQUIPO No.** 01

PERIODO DEL: 15 **AL** 19 **DEL** 2026 **APROBADO POR:** _____

	ÍTEM	DOM.		LUN.		MAR.		MIER		JUEV		VIER		SAB.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
GENERAL	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Interruptor de encendido y apagado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la base			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cable eléctrico y enchufe			✓		✓		✓		✓		✓			
	Prueba de sonido			✓		✓		✓		✓		✓			
DISCO DE CORTE	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajuste			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alineación			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Guarda			✓		✓		✓		✓		✓			
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma operador			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
	Vo.Bo. Supervisor HSE.			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: **si** **no**

Semana del 15 **al** 19 **de**

Nombre del Representante de la empresa: _____

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner