INASKA CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

bn Edwin Esneider Quiroga Iertan **MODELO** _____ **MARCA** Dewalt

INSPECCIONADO POR _____ **EQUIPO No.** 01

PERIODO DEL: 11 **AL** 17 **DEL** 01/2026. **APROBADO POR:** _____

	ÍTEM	DOM.		LUN.		MAR.		MIER		JUEV		VIER		SAB.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
GENERAL	Estado general			X		X		X		X		X		X	
	Interruptor de encendido y apagado			X		X		X		X		X		X	
	Estado de la base			X		X		X		X		X		X	
	Cable eléctrico y enchufe			X		X		X		X		X		X	
	Prueba de sonido			X		X		X		X		X		X	
DISCO DE CORTE	Estado general			X		X		X		X		X		X	
	Ajuste			X		X		X		X		X		X	
	Alineación			X		X		X		X		X		X	
	*Guarda			X		X		X		X		X		X	
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma operador Edwin Quiroga			Edwin		Edwin		Edwin		Edwin		Edwin		Edwin	
	Vo.Bo. Supervisor HSE.														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si **no**

Semana del ____ **al** ____ **de**

Nombre del Representante de la empresa: _____

FIRMA

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner