47. Bitácora diaria de obra del periodo del Acta de Recibo Final.

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 14 de octubre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	1

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 1 Cintas: 0 reflectivas: 2 Conos: 2 Carnet: 2

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

* se inicia dia sin contratiempo

*se lleva acabo visita de obra

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Rana Compactadora		
Planta Eléctrica		
Nivel De Precisión		
Mezcladora		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
Otros		

Mapa de localización



ING. ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 15 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	2

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 2 Cintas: 0 reflectivas: 2 Conos: 2 Carnet: 2

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempos

*se lleva acabo visita de obra

*Se termina medio día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Mezcladora		
Rana Compactadora		
Planta Eléctrica		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
Otros		

Mapa de localización



INGALEXEDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	**jueves, 16 de octubre de 2025**	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**3**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra				**Consumo De Agua**		**Estado del Tiempo / Duración**		
Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**	**Detalle y/o elemento utilizado**	**Cant. (L)**		**a.m.**	**p.m.**
Ingeniero Obra						Soleado		
Supervisor						Seco		
Maestro De Obra						Nublado		
Oficial						Lluvia Pasajera		
Ayudante						Lluvioso		
						Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial								**Señalización**
Cascos:	Botas:	Guantes:	Gafas:	Cintas:	reflectivas:	Conos:	Carnet:	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo
*se lleva a cabo visita de obra
*se cita socializacion de proyecto **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**
*se termina dia sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Rana Compactadora		
Planta Eléctrica		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

INGENIERO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 17 de octubre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	4

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra				**Consumo De Agua**		**Estado del Tiempo / Duración**		
Cargo	**Cant.**	**Cargo**	**Cant.**	**Detalle y/o elemento utilizado**	**Cant. (L)**		**a.m.**	**p.m.**
Ingeniero Obra	1					Soleado	x	x
Supervisor	1					Seco	x	x
Oficial						Nublado		
Soldador						Lluvia Pasajera		
Ayudante de soldador						Lluvioso		
						Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial	**Señalización**
Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 4 Gafas: 4 Cintas: 4 reflectivas: 4 Conos: 4 Carnet: 4	Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempos

*En este día sobre las 10:30 A.M se dieron la cita en el puente Rio cravo de Tame-Arauca en cabeza de la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano a cargo de la ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULUBA, la firma contratista y la comunidad en general, para llevar a cabo la socializacion del Contrato de Obra No. 402 de 2025 y el contratista de obra SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S representada por el ING. ALFREDO LEIVA JIMENEZ

*En este día se llevo Socialización del proyecto cuyo objetivo es : ""CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA"", cuyo contrato 402 del 2026 la cual fue instaurada en campo del municipio de Tame.

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra			**Accidentes en Obra**			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algún Accidente?			
			Si		No	x
Sunchadora			Hora:			
Línea de Vida			Nombre:			
Nivel De Precisión			Cargo:			
Compresor			Actividad que Desempeñaba:			
Vibrador de Concreto			Hubo Lesión?			
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas			Si		No	X
Equipo de Soldadura						
EXCELENTE.... 1 BUENO 2		DEFICIENTE.... 3				

Descripción	Unidad	Cantidad
Otros		



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 18 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	5

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Oficial			
Soldador	1		
Ayudante de soldador	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 3 Botas: 3 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 3

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

* Se llevó a cabo la inspección de la documentación

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

*se da inicio mejoramienot de puente vehicular de rio cravo

*En este día se realizó el ingreso del material 5/8 al sitio de obra. En horas de la tarde se efectuó el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procedió con el desmontaje de las primeras 5 cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Cortadora de metal	1	Buena
Planta electrica portatil 5500w	1	Buena
Línea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

1144

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 19 de octubre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	6

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra			
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

*DOMINGO no se trabaja

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Escalera dieléctrica		
Sunchadora		
Línea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 20 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	7

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Soldador	1		
Ayudante de soldador	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 3 Botas: 3 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 3

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

* Se llevó a cabo la inspección de la documentación

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 5 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento

*se termina el dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Cortadora de metal	1	Buena
Planta electrica portatil 5500w	1	Buena
Linea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra


Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 21 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	8

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Soldador	1		
Ayudante de soldador	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 3 Botas: 3 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 3

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

* Se llevó a cabo la inspección de la documentación

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 5 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Cortadora de metal	1	Buena
Planta electrica portatil 5500w	1	Buena
Línea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 22 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	9

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Soldador	1		
Ayudante de soldador	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado		
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 3 Botas: 3 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 3

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

* Se llevó a cabo la inspección de la documentación

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 5 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento (20)

*se termina el dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Cortadora de metal	1	Buena
Planta electrica portatil 5500w	1	Buena
Línea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALEXANDER OLIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 23 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	10

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Soldador	1		
Ayudante	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		X
Lluvioso	X	
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 3 Botas: 3 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 3

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

* se llevó a cabo la inspección de la documentación

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de 5 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento

*se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Cortadora de metal	1	Buena
Planta electrica portatil 5500w	1	Buena
Línea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
		-
		-
		-

Mapa de localizacion



ING. ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

1149

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 24 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	11

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Soldador	1		
Ayudante	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		X
Lluvioso	X	
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 3 Botas: 3 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 3

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el dia sin contratiempo

* se llevó a cabo la inspección de la documentación

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 5 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento

*Se termina el dia sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Cortadora de metal	1	Buena
Planta electrica portatil 5500w	1	Buena
Línea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
		-
		-
		-

Mapa de localizacion



ING.ALEJANDRO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

1150

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 25 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	12

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Soldador	1		
Ayudante	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 3 Botas: 3 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 3

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el dia sin contratiempo

* se llevó a cabo la inspección de la documentación

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 5 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento (35)

*Se termina el dia sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Cortadora de metal	1	Buena
Planta electrica portatil 5500w	1	Buena
Línea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010" 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
		-
		-
		-

Mapa de localizacion



ING.ALFREDO [illegible] JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 26 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	13

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

*DOMINGO no se trabaja

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía		
Planta Eléctrica		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



INGENIERO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 27 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	14

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Soldador	1		
Ayudante	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 3 Botas: 3 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 3

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

* se realizó la revisión técnica de los planos, presupuesto y memorias

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 5 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Cortadora de metal	1	Buena
Planta electrica portatil 5500w	1	Buena
Línea de Vida		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
		-
		-
		-

Mapa de localización



JULIO ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 28 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	15

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra				Consumo De Agua		Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cant.	Cargo	Cant.	Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)		a.m.	p.m
Ingeniero Obra	1					Soleado		
Supervisor	1					Seco		
Maestro De Obra						Nublado		X
Topografo	1					Lluvia Pasajera	X	
Soldador	1					Lluvioso		
Ayudante	1					Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial	Señalización
Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4	Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

Se realiza la visita topográfica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 3 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento (43)

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía	1	Bueno
Compresor		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Cortadora de metal	1	Bueno
Planta electrica portatil 5500w	1	Bueno
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado		
Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



INGENIERO LEIVA JIMENEZ
M.P.No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 29 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	16

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
topografo	1		
Soldador	1		
Ayudante	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

Se realiza la visita topográfica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 3 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía	1	Bueno
Compresor		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Cortadora de metal	1	Bueno
Planta electrica portatil 5500w	1	Bueno
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
PUNTILLA 1+ 1/2 A 3 PULG.	LB	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



ING. ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 30 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	17

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
topografo	1		
Soldador	1		
Ayudante	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

Se realiza la visita topográfica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 3 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento (49)

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografia	1	Bueno
Compresor		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Cortadora de metal	1	Bueno
Planta electrica portatil 5500w	1	Bueno
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



ING. [illegible]EDO LEIVA JIMENEZ
C.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 31 de octubre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	18

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Ayudante	1
Supervisor	1		
topografo	1		
Cadenero	2		
Soldador	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

Se realiza la visita topográfica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

* secontinua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 3 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento (52)

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía	1	Bueno
Compresor		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Cortadora de metal	1	Bueno
Planta electrica portatil 5500w	1	Bueno
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	2	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO [illegible]
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 1 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	19

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Ayudante	1
Supervisor	1		
topografo	1		
Cadenero	2		
Soldador	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

Se realiza la visita topográfica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

* se continua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 3 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía	1	Bueno
Compresor		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Cortadora de metal	1	Bueno
Planta electrica portatil 5500w	1	Bueno
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 2 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	20

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Ayudante	
Supervisor			
topografo			
Cadenero			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

*DOMINGO no se trabaja

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía		
Planta Eléctrica		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 26202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 3 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	21

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Ayudante	1
Supervisor	1		
topografo	1		
Cadenero	2		
Soldador	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		
Seco		
Nublado	X	
Lluvia Pasajera		X
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

*Se realiza la visita topográfica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

* se continua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 3 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento (58)

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía	1	Bueno
Compresor		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Cortadora de metal	1	Bueno
Planta electrica portatil 5500w	1	Bueno
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 4 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	22

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Ayudante	1
Supervisor	1		
topografo	1		
Cadenero	2		
Soldador	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		
Seco		
Nublado	X	
Lluvia Pasajera		X
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

*Se realiza la visita topografica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

* se continua el retiro del tablero existente y, posteriormente, se procede con el desmontaje de las cerchas para ejecutar el mejoramiento estructural programado. repitiendo de a 2 veces el proceso de desmontaje y mejoramiento (60)

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía	1	Bueno
Compresor		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Cortadora de metal	1	Bueno
Planta electrica portatil 5500w	1	Bueno
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas	1	Bueno
Equipo de Soldadura	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
SOLDADURA 7010* 1/8 PULG.	KG	-
ANTICORROSIVO	GLN	-
PLATINA 0,15 M X 0,15 M	UND	-
PERNOS TORNILLO Y/O TUERCA	UND	-
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 5 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	23

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Ayudante	
Supervisor	1		
topografo	1		
Cadenero	2		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

*Se realiza la visita topográfica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía	1	Bueno
Planta Eléctrica		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 6 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	24

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Ayudante	
Supervisor	1		
topografo	1		
Cadenero	2		
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 2 Gafas: 3 Cintas: 2 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 1

Actividades Desarrolladas

*Se inicia el día sin contratiempo

*Se realiza la visita topográfica en los puntos previstos para la instalación del sistema de drenaje, con el fin de verificar cotas, alineamientos y condiciones del terreno en las diferentes veredas y barrios (BARRIO BRISAS, VEREDA MARARABE Y VEREDA EL PESEBRE

*Se termina el día sin contratiempos

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía	1	Bueno
Planta Eléctrica		
Nivel De Precisión	1	Bueno
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
PUNTO ASEGURAMIENTO ACERO 5/8"	UND	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-42848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 7 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	25

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Ayudante	
Supervisor	1		
topografo			
Cadenero			
Soldador			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

* se inicia dia sin contratiempo

*Se solicita la programación y convocatoria formal del comité de obra.

*se termina el dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora		
Equipo de topografía		
Planta Eléctrica		
Nivel De Precisión		
Compresor		
Vibrador de Concreto		
Equipos de Seguridad de Trabajo en Alturas		
Equipo de Soldadura		

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-42848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

1164

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 8 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	26

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	topógrafo	1
Supervisor		Cadenero	2
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m.
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 6

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

* se inicia día sin contratiempo

*Se inicia la construcción de los puntos de drenaje correspondientes al Barrio Brisas, dando comienzo con la ejecución del drenaje doble como primera fase del proyecto.

* se da inicio al replanteo de drenaje doble en el Barrio Brisas

* en ese día se hizo el ingreso de material al punto de obra

* se termina día sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Equipo de topografía	1	
Volqueta	1	
Herramienta Menor	1	

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	**domingo, 9 de noviembre de 2025**	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**27**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

*DOMINGO no se trabaja

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor		

EXCELENTE.... 1 | BUENO .... 2 | DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-474848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

1166

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 10 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	28

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 6 Señales preventivas: 2

Señalización

Actividades Desarrolladas

* se inicia dia sin contratiempo
* se inicia figurado de acero
se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 11 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	29

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 6

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

* se inicia dia sin contratiempo
* se continua figurado de acero
* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	**miércoles, 12 de noviembre de 2025**	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**30**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 6

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

* se inicia dia sin contratiempo
* se inicia replanteo de soldado (zona de paso de tuberia y decole) con concreto de 2.000 PSI
* se vierte concreto de 2.000 PSI (solado)
* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
CONCRETO DE RESISTENCIA 2000 PSI		

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 13 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	31

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 6

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

* se inicia amarrado de de parrila (zapata solera,diente solera,muro cabezal, guarda rueda y aletas) de la izquierda de drenaje doble

* se vierte concreto de 4.000 PSI (zapata izquierda de dreanje doble)

* se termina dia sin contrtatiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=4200 KG/CM2)	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-
CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
Puntilla de acero estriada con cabeza de 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETA DE MADERA 3 USOS	M	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 14 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	32

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 6

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

* se inicia dia sin contratiempo
* se inica encofrado (muro de cabezal, guarda rueda y aletas) parte izquierda de dreanje doble
* se vierte concreto de 4.000 PSI (muro cabezal, guarda rueda, y aletas)
* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
Puntilla de acero estriada con cabeza de 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETA DE MADERA 3 USOS	M	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 15 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	33

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 6

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

* se inicia armado de parrilla (zapata solera, muro cabezal,guarda ruela y aletas) parte derecha de drenaje doble

* se inicia alineacion de tubos de 36"

*se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-
Tuberia en concreto de 90 cm	ML	-
MORTERO 1:3	M3	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	**domingo, 16 de noviembre de 2025**	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**34**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0 Señales preventivas: 0

Señalización

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

*se vierte concreto de 4.000 PSI (zapata solera) zona derecha de dreanje doble

* se hace retiro de armazon de (muro de cabezal, guarda rueda,aletas) zona izquierda de drenaje doble

* se inicia con los detalles de acabo de (muro de cabezal, guarda rueday aletas) zona izquierda de drenaje doble

* se toman muestras de concreto para control de calidad

* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 17 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**35**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

*se vierte concreto de 4.000 PSI (zapata solera) zona derecha de dreanje doble

* se hace retiro de armazon de (muro de cabezal, guarda rueda,aletas) zona izquierda de drenaje doble

* se inicia con los detalles de acabo de (muro de cabezal, guarda rueday aletas) zona izquierda de drenaje doble

* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
Puntilla de acero estriada con cabeza de 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETA DE MADERA 3 USOS	M	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 18 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	36

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

*se continua con el amarrado de acero (muro de cabezal, guarda rueda y aletas) zona derecha de drenaje doble

* se inicia con encofrado de (muro de cabezal, guarda rueda y aletas) zona derecha de drenaje doble

* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	X

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 19 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	37

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

* se termina de encofrar (muro de cabezal,guarda rueda y aletas)

*se vierte concreto de 4.000 PSI (muro de cabezal, guarda rueda y aletas) zona derecha de drenaje doble

*se inicia emboquillado de tuberia de 36" de drenaje doble

*se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
Puntilla de acero estriada con cabeza de 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETA DE MADERA 3 USOS	M	-
Tuberia en concreto de 90 cm	ML	-
MORTERO 1:3	M3	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 20 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	38

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0 Señales preventivas: 2

Señalización

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

* se inicia con el retiro de armazon de (muro cabezal, guarda rueda y aletas) zona derecha de drenaje doble

* se inicia con los detalles de acabo de (muro de cabezal, guarda rueday aletas) zona derecha de drenaje doble

* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 21 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	39

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0 Señales preventivas: 2

Señalización

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

*se ingresa material (acero) en punto de obra

* se incia figurado de acero alcanatarilla secilla (VDA pesebre y VDA mararabe)

* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	**sábado, 22 de noviembre de 2025**	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**40**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

*se inicia dia sin contratiempo

* se continua figurado de acero alcanatarilla secilla (VDA mararabe)

* se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424648 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 23 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	41

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra			
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

*DOMINGO no se trabaja

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor		

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 24 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	42

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
topografo	1		
Cadenero	2		
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

* se inicia dia sin contratiempo
* se da inicio al replanteo de drenaje sencillo en la vereda mararabe
*se inicia excavacion manual y mecanica
*se termina dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora	1	1
Equipo de topografía	1	1
Herramienta Menor	1	2
Nivel De Precisión	1	1

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 25 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	43

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0 Señales preventivas: 2

Señalización

Actividades Desarrolladas

* se termina excavacion manual
* se inicia armado de parrilla de zapata izquierda
* se termia dia sin contratiempo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 26 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	44

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

* se sigue con el armado de la estructura metalica
* se termia dia sin contratiempo

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?

Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 27 de noviembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	45

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra			
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

*DOMINGO no se trabaja

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 28 de noviembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	46

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

Se hizo fundida de una solera (VDA MARARABE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
Puntilla de acero estriada con cabeza de 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETA DE MADERA 3 USOS	M	-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424845 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	**sábado, 29 de noviembre de 2025**	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**47**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra			
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

no se trabaja

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	**domingo, 30 de noviembre de 2025**	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**48**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra			
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

*DOMINGO no se trabaja

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA GIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 1 de diciembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	49

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0 Señales preventivas: 2

Señalización

Actividades Desarrolladas

3.1 CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI (SOLADO)	Se hizo la fundida del solado para la zona de descole, y el paso de tuberia (VDA MARARABE)
3.2 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA, CABEZALES, PLACA DE FONDO	Se hizo la fundida para el diente de solera, zapata y la solera (VDA MARARABE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
C2000 CONCRETO DE RESISTENCIA 2000 PSI	M3	-
C4000 CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
PUNTILLA DE ACERO ESTRIADA CON CABEZAS DE 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETE DE MADERA 3 USOS	M	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-4248448 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 2 de diciembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	50

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	3		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

3.3 ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI	Se hizo el flejado y amarrado del acero para las dos caras de la alcantarilla (VDA MARARABE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL. 17	KG	-
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL	KG	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	miércoles, 3 de diciembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**51**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	3		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0 Señales preventivas: 2

Señalización

Actividades Desarrolladas

3.3 ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI	Se hizo el flejado y amarrado del acero para las dos caras de la alcantarilla (VDA MARARABE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	X

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL. 17	KG	-
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL	KG	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO VEIVA JIMÉNEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 4 de diciembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	52

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

3.2 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA, CABEZALES, PLACA DE FONDO	Se hizo la fundida de aletas y muro cabezal de una cara de la alcantarilla (VDA MARARABE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL	KG	-
C2000 CONCRETO DE RESISTENCIA 2000 PSI	M3	-
C4000 CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
PUNTILLA DE ACERO ESTRIADA CON CABEZAS DE 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETE DE MADERA 3 USOS	M	-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 5 de diciembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	53

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 6 Botas: 6 Guantes: 5 Gafas: 5 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 2 Carnet: 0 Señales preventivas: 2

Señalización

Actividades Desarrolladas

3.2 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA, CABEZALES, PLACA DE FONDO	Se hizo la fundida de aletas y muro cabezal de la otra cara de la alcantarilla (VDA MARARABE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL	KG	-
C2000 CONCRETO DE RESISTENCIA 2000 PSI	M3	-
C4000 CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
PUNTILLA DE ACERO ESTRIADA CON CABEZAS DE 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETE DE MADERA 3 USOS	M	-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 6 de diciembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	54

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor	1		
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 3 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 2

Actividades Desarrolladas

4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 36"	Se hizo la montada y se empotraron dos anillos a la alcantarilla (VDA MARARABE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:	
Nombre:	
Cargo:	
Actividad que Desempeñaba:	

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
TUBERIA EN CONCRETO DE 90 CM	ML	-
MORTERO 1:3	M3	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	domingo, 7 de diciembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	55

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra			
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

NO SE TRABAJA DIA FERIADO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-124848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	lunes, 8 de diciembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	56

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra			
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial			
Ayudante			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 0 Botas: 0 Guantes: 0 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 0 Señales preventivas: 0

Señalización

Actividades Desarrolladas

NO SE TRABAJA DIA FERIADO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 252024-24848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	martes, 9 de diciembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	57

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1	Cadenero	1
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		
Topografo	1		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 5 Botas: 4 Guantes: 3 Gafas: 3 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 3 Señales preventivas: 2

Señalización

Actividades Desarrolladas

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	Se hizo la localizacion y replanteo con ayuda de topografia (VDA PESEBRE)
2.1 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	Se hizo la excavacion de la alcantarilla con ayuda de maquinaria (VDA PESEBRE)
2.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Se adelanto la excavacion de zapatas y diente de solera (VDA PESEBRE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora	1	Excelente
Volqueta 7 M3	1	Bueno
Equipo de topografía	1	Bueno
Mezcladora	1	Bueno
Nivel De Precisión	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
PUNTILLA 1+ 1/2 A 3 PULG.	LB	-
ESTACA DE MADERA H=50CM	UND	-
PINTURA EN ESMALTE	GL	-
HILO - PITA	ROLLO	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	**miércoles, 10 de diciembre de 2025**	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**58**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 3 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 4 Señales preventivas: 0

Señalización

Actividades Desarrolladas

2.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Se finalizo la excavacion de zapatas y dientes de solera (VDA PESEBRE)
3.3 ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI	Se adelanto el fiejado y armado del acero en zapatas, diente de solera y solera (VDA PESEBRE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000 PSI(FY=420	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	jueves, 11 de diciembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	59

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	4		

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 3 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 4 Señales preventivas: 0

Señalización

Actividades Desarrolladas

3.1 CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	Se fundio el solado (CDA PESEBRE)
3.3 ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI	Se adelanto el flejado y armado del acero en aletas y muro cabezal (VDA PESEBRE)
4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 36"	Se finalizo la pegada de tuberia en la alcantarilla de brisas y la herradura (VDA MARARABE)
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 36"	Se finalizo la pegada de tuberia en la alcantarilla de brisas y la herradura (BRISAS)
3.2 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA, CABEZALES, PLACA DE FONDO	Se fundio la placa de fondo de los cabezales (VDA PESEBRE)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Herramienta Menor	1	Bueno
Equipo de topografía		
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
CONCRETO DE RESISTENCIA 2000 PSI	M3	-
CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
Puntilla de acero estriada con cabeza de 1"	LB	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	UND	-
FORMALETA DE MADERA 3 USOS	M	-
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL GRADO 60000	KG	-
ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17	KG	-
Tuberia en concreto de 90 cm	ML	-
MORTERO 1:3	M3	-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-224848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	viernes, 12 de diciembre de 2025	**Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.**	**Hoja Número:**	**60**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	2		
Topografo			
Cadenero			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 3 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 4 Señales preventivas: 0

Señalización

Actividades Desarrolladas

3.2 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA, CABEZALES, PLACA DE FONDO	Se fundio aletas y muros cabezal (VDA PESEBRE)
4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO DE 36"	Se empotraron los anillos correspondiente a la alcantarilla sencilla (VDA PESEBRE)
2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	Se hizo relleno con material seleccionado (VDA MARARABE)
4.2 CAMA DE ARENA	Se hizo la cama de arena de la alcantarilla (VDA MARARABE)
6.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MAXIMO 4"	Se hizo relleno con material seleccionado (BRISAS)
8.2 CAMA DE ARENA	Se hizo la cama de arena de la alcantarilla (BRISAS)

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora	1	Bueno
Volqueta 7 M3	1	Bueno
Vibrocompactador de 8 TON	1	Bueno
Carrotanque de agua-5 m3	1	Bueno
Motoniveladora adams	1	Bueno
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI	M3	-
Puntilla de acero estriada con cabeza de 1"	M3	-
LISTONES DE MADERA H=0,50 MTS	LB	-
FORMALETA DE MADERA 3 USOS	UND	-
Tuberia en concreto de 90 cm	ML	-
MORTERO 1:3	M3	-
MATERIAL CRUDO (ZARANDEADO)TAMAÑO MAX. 4 PULG. EN CA	M3	-
AGUA	LT	-
ARENA LAVADA DE RIO	M3	-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEIVA JIMENEZ
M.P No. 25202-424848 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE TAME

CONTROL DE OBRA

BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	sábado, 13 de diciembre de 2025	Localizacion: BARRIO BRISAS, VEREDA EL PESEBRE, VEREDA , DEL MUNICIPIO DE TAME.	Hoja Número:	61

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S.S.A.S

CONTRATO DE OBRA N° 402 DE 2025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cant.
Ingeniero Obra	1		
Supervisor			
Maestro De Obra			
Oficial	1		
Ayudante	2		
Topógrafo			
Cadenero			

Consumo De Agua

Detalle y/o elemento utilizado	Cant. (L)

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	X	X
Seco	X	X
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Nubado/Soleado		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: 4 Botas: 4 Guantes: 3 Gafas: 0 Cintas: 0 reflectivas: 0 Conos: 0 Carnet: 4

Señalización

Señales preventivas: 0

Actividades Desarrolladas

2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA TAMAÑO MÁXIMO 4"	Se hizo relleno con material seleccionado (VDA PESEBRE)
4.2 CAMA DE ARENA	Se hizo la cama de arena de la alcantarilla (VDA PESEBRE)
Se firma acta de recibo final	la Supervisión recibe a conformidad las actividades ejecutadas en el contrato 402 de 2025

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retro excavadora	1	Bueno
Volqueta 7 M3	1	Bueno
Vibrocompactador de 8 TON	1	Bueno
Carrotanque de agua-5 m3	1	Bueno
Motoniveladora adams	1	Bueno
Mezcladora	1	Bueno
Vibrador de Concreto	1	Bueno

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?

Si		No	x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que Desempeñaba:

Hubo Lesión?

Si		No	X

Material utilizado

Descripción	Unidad	Cantidad
MATERIAL CRUDO (ZARANDEADO)TAMAÑO MAX. 4 PULG. EN CAI	M3	-
AGUA	LT	-
ARENA LAVADA DE RIO	M3	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Mapa de localización



ING.ALFREDO LEON JIMENEZ
M.P No. 252021424846 CND
Residente de Obra

JENNI MILENA UPEGUI SICULUBA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor