	Formato de relación de actividades
Prestación de Servicios No:	**CD-PS-20260051**
Contratista:	OSCAR JAVIER HERRERA LOPEZ
Objeto:	EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL, DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO CONDUCTOR DEL VIBROCOMPACTADOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.
Periodo del informe:	Desde el 21 de febrero del 2026 hasta el 20 de marzo 2026
Informe No	02
Fecha de Presentación	24/03/2026
Supervisor (a):	Kevin Andrés Castro Salazar– secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico.

Durante el periodo comprendido **Desde 21 de febrero del 2026 hasta el 20 de marzo de 2026,** se realizaron las siguientes Acciones, cumpliendo con las actividades contempladas en la **CD-PS-20260051**:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Operar y manejar el vibro compactador de propiedad del municipio de Supía, Caldas, así como cualquier otra maquinaria que se encuentre asociada al objeto del contrato.	En el marco de la ejecución de esta actividad se realizaron las siguientes intervenciones. • 27/02/2026**:** Transporte de vibro compactador desde Supía hasta Murillito. Se efectuó la compactación de material afirmado previamente extendido sobre la vía.

	• 20/03/2026: Riego de material fresado y su respectiva compactación en el municipio. **Anexo fotográfico 1**
2. Realizar los desplazamientos y labores dentro del territorio municipal, de acuerdo con las rutas establecidas, los cronogramas definidos y las necesidades operativas determinadas por el municipio.	Durante el presente período se llevó a cabo el siguiente cronograma de actividades, detallado en el **ANEXO 2 – CRONOGRAMA GENERAL**, el cual contempla la planificación, ejecución y seguimiento de cada una de las acciones programadas.
3. Mantener comunicación continua con la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico, por intermedio del supervisor del contrato, para recibir orientaciones, verificar el cumplimiento del objeto contractual y asegurar la adecuada transitabilidad de la red vial municipal.	Se sostuvo comunicación permanente con la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico, por medio del supervisor del contrato, recibiendo las orientaciones correspondientes y verificando continuamente el cumplimiento del objeto contractual. De igual forma, se efectuó el seguimiento requerido para asegurar la adecuada transitabilidad en las vías del municipio.
4. Utilizar de manera adecuada, responsable y eficiente la maquinaria asignada, efectuando las actividades de mantenimiento preventivo y operativo antes, durante y después de cada jornada laboral.	Para este periodo comprendido, se dio buen uso del vibro compactador del municipio para asegurar el correcto funcionamiento. • Nivel del refrigerante del radiador • Nivel de aire de los neumáticos • Nivel de aceite hidráulico • Nivel de aceite de motor • Fugas de mangueras Cada tres días se limpia el filtro del aire **Anexo fotográfico 3**
5. Verificar diariamente las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo antes de su puesta en funcionamiento, con el fin de evitar fallas o riesgos, informando de inmediato cualquier anomalía al supervisor del contrato.	Se revisa a diario el vehículo su parte mecánica y eléctrica, antes de iniciar labores. A continuación, relaciono algunas de las revisiones realizadas: • Revisión del vibro compactador SEM 510 • Nivel del refrigerante del radiador • Nivel de aire de los neumáticos • Nivel de aceite hidráulico • Nivel de aceite de motor

8. Abstenerse de ejecutar actividades distintas a las previamente programadas y debidamente autorizadas por el supervisor del contrato.	No se realizan trabajos fuera de los establecidos y programados por el supervisor del contrato
9. No operar ni conducir la maquinaria bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas que puedan afectar sus capacidades físicas o cognitivas.	No se conduce en estado de embriaguez
10. No transportar personas ajenas o no autorizadas en el vehículo o maquinaria asignada.	No se permite llevar personal dentro del vibro compactador debido a razones de seguridad y operación
11. No trasladar materiales, equipos u objetos que no correspondan a las labores propias del proyecto o a las funciones asignadas.	No se permite llevar materiales u objetos ajenos a las labores encomendadas por el desarrollo del proyecto
12. Cumplir de manera estricta las instrucciones, directrices y recomendaciones impartidas por el municipio.	Se cumple con todas las instrucciones, lineamientos técnicos y recomendaciones establecidas por el municipio. Asimismo, se vela por el adecuado cumplimiento y mejoramiento de las vías. • Se garantiza el mantenimiento y correcto funcionamiento de la vibrocompactadora SEM 510 y la retroexcavadora Case 590 Super. De igual manera, se establece que después de las 6:00 p.m. ninguna maquinaria debe permanecer en operación. • Antes de ejecutar cualquier trabajo, se realiza una inspección previa del área con el fin de evitar riesgos para la maquinaria y el personal. Adicionalmente, se lleva a cabo una revisión diaria de los niveles de aceite y se identifican posibles ruidos anormales para asegurar el buen estado de los equipos. •


ANEXOS FOTOGRÁFICO 01






GPS Map
Camera Lite
Cra. 6 # 29-22, Supía, Caldas, Colombia
Latitude
5.4416773638482 08°
Longitude
-75.647730767764 66°
Local 04:49:23 PM
GMT 09:49:23 PM
Altitude 1171 meters
Wednesday, 04.03.2026


GPS Map
Camera Lite
Cra. 6 # 29-22, Supía, Caldas, Colombia
Latitude
5.4412831656448 58°
Longitude
-75.648172699181 76°
Local 02:47:13 PM
GMT 07:47:13 PM
Altitude 1171 meters
Wednesday, 04.03.2026



GPS Map
Camera Lite
Cra. 6 # 29-22, Supía, Caldas, Colombia
Latitude
5.4314526203378755°
Longitude
-75.63908970276638°
Local 09:35:54 AM
GMT 02:35:54 PM
Altitude 1171 meters
Monday, 09.03.2026


GPS Map
Camera Lite
Cra. 7 # 9-94, Supía, Caldas, Colombia
Latitude
5.437885313830872°
Longitude
-75.64913973780646°
Local 12:46:50 PM
GMT 05:46:50 PM
Altitude 1142 meters
Friday, 20.03.2026

FECHA	CRONOGRAMA	VEREDA
27/02/2026	Transporte de vibro compactador desde Supía hasta Murillito. Se efectuó la compactación de material afirmado previamente extendido sobre la vía.	Supía - Murillito
03/03/2026	Transporte de vibro compactador y retrocargador para la intervención de puntos críticos en el sector La Julia. Se realizó el extendido de tres viajes de material afirmado y su posterior compactación.	sector La Julia
04/03/2026	Transporte de maquinaria desde el patio hasta el sector La Julia para dar continuidad a las actividades. Se ejecutó riego de material y sellado.	sector La Julia
05/03/2026	No se realizaron labores debido a condiciones climáticas adversas (lluvia).	
06/03/2026	Transporte de un viaje de material afirmado desde mina para mejorar la firmeza en el sector La Julia. Se realizaron labores de compactación y cuneteo.	
09/03/2026:	Transporte de retrocargador a la vereda Las Vegas Altas. Se trasladaron tres volquetadas de material y se realizó adecuación del terreno para la construcción de placa huella.	vereda Las Vegas Altas
14/03/2026	Acopio de material fresado en la plaza de toros.	
16/03/2026 al 20/03/2026	Maquinaria disponible en el patio debido a mantenimiento del retrocargador.	

Anexo fotográfico 4











Anexo 6 Protocolo de alistamiento del vehículo Evidencia documental (4) hojas

Alcaldía de Supía (Caldas)
Nit: 890.801.150 – 3
Calle 32 No. 6 – 11
Teléfono 316523 6028
Correo: alcaldia@supia-caldas.gov.co

Alcaldía de Supía	PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO DEL VEHICULO	CODIGO	VERSIÓN
		FR-SST-62	1
		FECHA	PAGINAS
		01/02/2024	1

Placa del vehiculo Retrocargador. Periodo De 02 - marzo Hasta 03 - Marzo

Marca Case 590 Modelo 2013.

Nombre del Conductor Oscar javier Lopez.

Inspeccionado por. Oscar javier Lopez.

Comprobar diariamente antes de arrancar el motor	*Lunes*	*Martes*	*Miercoles*	*Jueves*	*viernes*	*sabado*
Nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel liquido de frenos y/o embrague	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de refrigerante del motor	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de aceite direccion hidraulica	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel agual limpia parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar sello de tapas de depositos fluidos (combustible, aceites, refrigerante, agua etc..)	√.	√.	√.	√.	√.	
Revision visual de fugas de fluidos (aceites, refrigerantes, agua, liquido de frenos etc)	√.	√.	√.	√.	√.	
Estado general de las llantas: Desgaste y presion de inflado (incluir llanta repuesto)	90%	90%	90%	90%	90%	
Estado baterias. Ajuste de bornes y sulfatación	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado y tension de correas	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado general de cabina y corroceria: Revisar golpes y rayones	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar funcionamiento de luces en general, pito y plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificacion de documentos: (Licencia de transito, SOAT , RTM, Etc	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificacion de Kit de carretera y vigencia: (Botiquin, Extintor, Gato, Palancas, Tacos, etc...	X	X	X	X	X	
Verificacion de testigo de presion aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar funcionamiento de indicadores tablero instrumentos	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	
Funcionamiento sistema de direccion y frenos.	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema luces y señales de advertencia	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar ruidos anormales de algun componente del vehiculo	✓	✓	✓	✓	✓	

Observaciones Fuga. banco valvulas

Fuga Retenedor de gato pluma. excavadora.

Fuga. Retenedor de speede transmision.

Alcaldía de Supía	PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO DEL VEHICULO	CODIGO	VERSIÓN
		FR-SST-62	1
		FECHA	PAGINAS
		01/02/2024	1

Placa del vehiculo Vibrocompact. Periodo De 23 - Feb Hasta 02 - Marzo

Marca Sem 510 Modelo 2018

Nombre del Conductor Oscar Lopez H.

Inspeccionado por. Oscar Lopez H.

23

Comprobar diariamente antes de arrancar el motor	*Lunes*	*Martes*	*Miercoles*	*Jueves*	*viernes*	*sabado*
Nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel liquido de frenos y/o embrague	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de refrigerante del motor	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de aceite direccion hidraulica	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel agual limpia parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar sello de tapas de depositos fluidos (combustible, aceites, refrigerante, agua etc..)	✓	✓	✓	✓	✓	
Revision visual de fugas de fluidos (aceites, refrigerantes, agua, liquido de frenos etc)	√.	√.	√.	√.	√.	
Estado general de las llantas: Desgaste y presion de inflado (incluir llanta repuesto)	25%	25%	25%	25%	25%	
Estado baterias. Ajuste de bornes y sulfatación	✓	✓	✓	✓	✓	
Estado y tension de correas	✓	✓		✓	✓	
Verificar estado general de cabina y corroceria: Revisar golpes y rayones	√R	√R	√R	/R	/R	
Verificar funcionamiento de luces en general, pito y plumillas	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificacion de documentos: (Licencia de transito, SOAT , RTM, Etc	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificacion de Kit de carretera y vigencia: (Botiquin, Extintor, Gato, Palancas, Tacos, etc...	R	R	R	R	R	
Verificacion de testigo de presion aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar funcionamiento de indicadores tablero instrumentos	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	
Funcionarniento sistema de direccion y frenos.	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema luces y señales de advertencia	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar ruidos anormales de algun componente del vehiculo	✓	✓	✓	✓	✓	

Observaciones Fisura vidrio trasero.
fuga Retenedor del volante.
llantas al 20% de vida.

Alcaldía de Supía	PROTOCOLO DE ALISTAMIENTO DIARIO DEL VEHICULO	CODIGO	VERSIÓN
		FR-SST-62	1
		FECHA	PAGINAS
		01/02/2024	1

Placa del vehiculo Retrocargador. Periodo De 15 - marz Hasta 21 - marzo.

Marca Case. 590. Modelo 2013.

Nombre del Conductor Oscar javier lopez.

Inspeccionado por. Oscar javier lopez.

Comprobar diariamente antes de arrancar el motor	*Lunes*	*Martes*	*Miercoles*	*Jueves*	*viernes*	*sabado*
Nivel de aceite del motor						
Nivel liquido de frenos y/o embrague						
Nivel de refrigerante del motor						
Nivel de aceite direccion hidraulica						
Nivel agual limpia parabrisas						
Verificar sello de tapas de depositos fluidos (combustible, aceites, refrigerante, agua etc..)						
Revision visual de fugas de fluidos (aceites, refrigerantes, agua, liquido de frenos etc)						
Estado general de las llantas: Desgaste y presion de inflado (incluir llanta repuesto)						
Estado baterias. Ajuste de bornes y sulfatación						
Estado y tension de correas						
Verificar estado general de cabina y corroceria: Revisar golpes y rayones						
Verificar funcionamiento de luces en general, pito y plumillas						
Verificacion de documentos: (Licencia de transito, SOAT , RTM, Etc						
Verificacion de Kit de carretera y vigencia: (Botiquin, Extintor, Gato, Palancas, Tacos, etc...						
Verificacion de testigo de presion aceite de motor						
Verificar funcionamiento de indicadores tablero instrumentos						
Nivel de combustible						
Funcionamiento sistema de direccion y frenos.						
Sistema luces y señales de advertencia						
Verificar ruidos anormales de algun componente del vehiculo						

Observaciones la maquina entra a mantenimiento con mecanico.
Correccion de Fuga banco valvula.
" " de Fuga. transmision.
" " de Fuga gato Hidraulico.