

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

No ARV 12

CONTRATO No 73 de 2026

CONTROL DE PAGOS POR COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS POR PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN REGIMEN SIMPLIFICADO (Decreto 522 de marzo de 2003)				
CLIENTE:		ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ		
FECHA: 20 MARZO DE 2026				
PRESTADOR DEL SERVICIO		ARMANDO VARGAS TOCUA		
DIRECCION:		CRA 88 A N° 1 TELEFONO: 3144574232		
Email:		ARMANDOVARGASTOUA@GMAIL.COM		
CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS DEL E.S.E. SAN ANTONIO DE ARBELAEZ Y CENTROS DE SALUD				
ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento mensual dos (2) aires acondicionados de odontologia de 24.000 btu	1	\$ 610,000	\$ 610,000
2	Mantenimiento mensual dos (2) aires acondicionados de laboratorio de 24.000 btu	1	\$ 610,000	\$ 610,000
3	Mantenimiento mensual de un (1) aire acondicionado 60.000 btu de urgencias	1	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000
4	Mantenimiento mensual de un (1) aire acondicionado de farmacia de 24.000 btu	1	\$ 380,000	\$ 380,000
5	Mantenimiento mensual de un (2) aire acondicionado de esterilización de 24.000 btu	1	\$ 616,000	\$ 616,000
6	Mantenimiento aire acondicionado cuarto data center (1) aire de 24.000 btu	1	\$ 380,000	\$ 380,000
7	Mantenimiento aire acondicionado de 24.000 btu RX	1	\$ 380,000	\$ 380,000
8	Mantenimiento mensual de un (1) aire acondicionado de vacunación de 24.000 btu	1	\$ 380,000	\$ 380,000
9	Mantenimiento mensual planta electrica centro de salud de venecia	1	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000
10	Mantenimiento mensual planta electrica lister hospital de arbelaez	1	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000
11	Mantenimeinto manejadora aire salas de cirugia hospital arbelaez	1	\$ 2,450,000	\$ 2,450,000

12	Mantenimiento compresores odontologia hospital san antonio de arbelaez (2) compresores	1	\$ 1,950,000	\$ 1,950,000
13	Mantenimiento (2) compresores odontologia centro e salud de cabrera	1	\$ 1,950,000	\$ 1,950,000
14	Mantenimiento (2) compresores odontologia centro de salud de Venecia	1	\$ 1,950,000	\$ 1,950,000
15	mantenimiento (2) compresores odontologico centro de salud San bernardo	1	\$ 1,950,000	\$ 1,950,000
16	Mantenimiento bomba de agua potable hospital san antonio de arbelaez	1	\$ 600,000	\$ 600,000
17	Mantenimiento transferencia automatica centro de salud cabrera	1	\$ 600,000	\$ 600,000
18	Mantenimiento transferencia automatica centro de salud san bernardo	1	\$ 600,000	\$ 600,000
19	Mantenimiento transferencia automatica centro de salud Pandi	1	\$ 600,000	\$ 600,000
20	Mantenimietno mensual maquina industrial centrifuga, propiedad del hospital	1	\$ 950,000	\$ 950,000
			VALOR TOTAL	\$ 22,656,000
			IMPUESTO ASUMIDO	
			TOTAL A PAGAR	\$ 22,656,000
ARMANDO VARGAS TOCUA CEDULA 79.049.316				
Favor consignar o transferir a la cuenta de ahorros No. 488403606491 de banco DAVIVIENDA				

DECLARANTE DE RENTA SI ☒ X NO ☐

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 73 DE 2026 MES DE FEBRERO

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS y AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS - RECURSOS PROPIOS

1. PLANTA PERKINS 24 KVA CENTRO DE SALUD VENECIA

MARCA: SDMO

SERIE: 58K773568

POTENCIA 24 KVA

GENERADOR: LEROY SOMER

Se revisó el nivel de aceite del motor diésel, se hace cambio de aceite y filtros, se aprieta borneria. Se desmonta el radiador se lava para retirar totalmente la suciedad acumulada, se instala nuevamente y se verifica que no queden fugas. Las aspas del ventilador del motor diésel se encuentran en buen estado.

Se desconecta la batería para realizar cambio de esta y se limpian los bornes de conexión, nuevamente se ajustan. Se revisa el voltaje de las baterías con voltiamperímetro para una lectura de 13.1 voltios de corriente directa, para una lectura satisfactoria la carga que posee la batería. Se revisa el cargador de baterías, se ajuste la bobina de marcha, limpieza y verificación de buen funcionamiento, carga adecuadamente las baterías de la planta eléctrica.

Se inspecciona el filtro de aceite, se aprecia que no se encuentra flojo y que no presenta fugas de aceite. Se inspecciona el motor diésel verificando que por ningún lado presenta fugas de combustible ACPM.

Se revisa que todas las mangueras de líquido refrigerante, combustible y aceite no presenten rotos o presentes fugas de líquidos. El empaque del motor se encuentra sin fugas de aceite ni líquido refrigerante. El tanque de combustible se encuentra con un 75% de su capacidad lleno. Se recomienda que el tanque permanezca totalmente lleno para evitar que la planta se apague por insuficiencia de combustible.

Todos los cables eléctricos de control de la planta eléctrica se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho, en los terminales no se encuentran sulfatados. Por ello todo el sistema eléctrico y de control se encuentra en buenas condiciones. Se realiza una limpieza general de la planta eléctrica.

UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE PROCEDE A PRENDER LA PLANTA ELÉCTRICA, MANUALMENTE Y AUTOMATICAMENTE, PARA ARROJARNOS LAS SIGUIENTES PARAMETROS Y CONDICONES DE TRABAJO DE LA PLANTA ELÉCTRICA.

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

La planta respondió adecuadamente al prenderla manual y automáticamente, arrojando los siguientes parámetros eléctricos:

Voltaje entre fases r y s 215 voltios

Voltaje entre fases r y t 215 voltios

Voltaje entre fases s y t 215 voltios

Voltaje entre fase y neutro R y N 122 voltios

Voltaje entre fase y neutro S y N 121 voltios

Voltaje entre fase y neutro T y N 121 voltios


Frecuencia 60 Hertz en vacío, Lectura de frecuencia optima ya que la planta está en vacío, cuando la planta entre a trabajar con carga eléctrica del hospital la frecuencia se nivela a 60 Hertz. Revisión de aceite/ combustible/ refrigerante/ agua de batería/ voltaje de la batería/ voltaje de generador/ limpieza general.



Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232



2. PLANTA ELECTRICA LISTER HOSPITAL DE ARBELAEZ

MARCA: LISTER

SERIE: cl116mr3a33-13

POTENCIA 31.3 KVA

GENERADOR: LIBCOL

HOROMETRO: ND

Se Revisó el nivel de aceite del motor diésel, encontrándose full de aceite. Se desconecta la batería y se limpian los bornes de conexión, nuevamente se ajustan. Se revisa el voltaje de las baterías con voltiamperímetro para una lectura de 12.8 voltios de corriente directa, para una lectura satisfactoria la carga que posee la batería. Se revisa el cargador de baterías, cambio de filtro de aceite, verificación de niveles de aceite, limpieza y verificación de buen funcionamiento, carga adecuadamente las baterías de la planta eléctrica.

Se inspecciona el filtro de aceite, se corrige fuga de aceite. Se inspecciona el motor diésel verificando que por ningún lado presenta fugas de combustible ACPM.

Se revisa que todas las mangueras de líquido refrigerante, combustible y aceite no presenten rotos o presentes fugas de líquidos. El empaque del motor se encuentra sin fugas de aceite ni líquido refrigerante. El tanque de combustible se encuentra con un 80 % de su capacidad lleno.

Todos los cables eléctricos de control de la planta eléctrica se encuentran en buenas condiciones, no presentan recalentamiento, no presentan fisuras en el aislamiento de caucho, en los terminales no se

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

encuentran sulfatados. Por ello todo el sistema eléctrico y de control se encuentra en buenas condiciones. Se realiza una limpieza general de la planta eléctrica.

UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE PROCEDE A PRENDER LA PLANTA ELÉCTRICA, MANUALMENTE Y AUTOMATICAMENTE, PARA ARROJARNOS LAS SIGUIENTES PARAMETROS Y CONDICIONES DE TRABAJO DE LA PLANTA ELÉCTRICA.

La planta respondió adecuadamente al prenderla manual y automáticamente, arrojando los siguientes parámetros eléctricos:

Voltaje entre fases r y s 217 voltios

Voltaje entre fases r y t 217 voltios

Voltaje entre fases s y t 217 voltios

Voltaje entre fase y neutro R y N 115 voltios

Voltaje entre fase y neutro S y N 115 voltios

Voltaje entre fase y neutro T y N 116 voltios

Frecuencia 60 Hertz en vacío, Lectura de frecuencia optima ya que la planta está en vacío, cuando la planta entre a trabajar con carga eléctrica del hospital la frecuencia se nivela a 60 Hertz. Revisión de aceite/ combustible/ refrigerante/ agua de batería/ voltaje de la batería/ voltaje de generador/ limpieza general.



Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232



DESCRIPCION DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS

Revisión de circuitos eléctricos

Verificación consumo de aceite

revisión de filtros de aire

Limpieza del material particulado

Limpieza filtros de entrada

Limpieza de panel

Limpieza de mini Split

Limpieza de bandeja

Limpieza de condensadora

Verificación de presión, succión y descarga de aire

Pruebas de funcionamiento

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

3.MANTENIMIENTO DE DOS AIRES DE ODONTOLOGÍA



Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232



- * Limpieza de filtros
- * Limpieza condensadora
- * Limpieza de bandeja

4.MANTENIMIENTO DE DOS AIRES DE LABORATORIO



- * Limpieza de filtros
- * Limpieza condensadora

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

*Limpieza de bandeja

5.MANTENIMIENTO DE AIRES DE URGENCIAS



*Revision general del equipo

*Limpieza de serpentín

*Limpieza de filtros


*Limpieza de condensadora

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

6 MANTENIMIENTO DE UN AIRE DE FARMACIA



- * Limpieza de filtros
- * Limpieza condensadora
- * Limpieza de bandeja

7. MANTENIMIENTO DE UN AIRE DE ESTERILIZACION



Armando Vargas Tocua


C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232



- *Limpieza de filtros
- *Limpieza condensadora
- *Limpieza de bandeja
- *Revisión general de equipo

8. MANTENIMIENTO DE UN AIRE DE DATA CENTER



- *Limpieza de filtros
- *Limpieza de serpentín
- * Limpieza de bandeja
- *Mantenimiento general

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

9. MANTENIMIENTO DE UN AIRE DE RAYOS X



- *Limpieza filtros
- *Limpieza condensadora
- *Limpieza de bandeja

10. MANTENIMIENTO DE UN AIRE DE VACUNACIÓN



Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

- *Limpieza de filtros de succión
- *Mantenimiento condensadora
- *Limpieza de bandeja

11. MANTENIMIENTO DE LA MANEJADORA DE SALAS DE CIRUGIA



- *Engrase de chumaceras
- *Tensión de correas
- *Limpieza de filtros

MANTENIMIENTO COMPRESORES:

Se realiza mantenimiento encontrando los filtros están para bien, se realiza limpieza de contactos, se revisa presostato y presión funcionando bien y revisión de sistema eléctrico, purga del depósito de aire, se hace verificación de las conexiones eléctricas, lubricación de partes móviles según especificaciones del fabricante, y control de la presión y temperatura de operación. Se chequea el sistema de secado para garantizar la ausencia de humedad en el aire comprimido. Este mantenimiento ayuda a prolongar la vida útil del equipo, evitar fallos inesperados y garantizar la calidad del aire suministrado.

Actividades Realizadas

- Revisión de conexiones eléctricas
- Revisión tablero de control
- Revisión filtros de aire y de succión
- Ajustes de ventabiola y terminales

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

- Revisión de consumo
- Purga del tanque de deposito
- Limpieza general

11.MANTENIMIENTO DE COMPRESOR ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL .1



- Limpieza de filtros de succion
- Apriete de ventaviolas
- Drenaje de tanque

COMPRESOR 2



Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

- Limpieza de filtros de succión
- Desague de tanque
- Limpieza general del equipo

12.MANTENIMIENTO DE COMPRESORES ODONTOLOGIA DE CABRERA (1)



- Limpieza de filtros
- desagüe de tanque
- Verificación de consumo

compresores 2



Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

- Drenaje de tanque
- Limpieza de filtros
- Limpieza general del equipo

13.MANTENIMIENTO DE COMPRESORES ODONTOLÓGICA DE VENECIA



COMPRESOR No 1

- Limpieza filtros de succion
- Verificacion de consumo
- Drenaje de tanque



Compresor No. 2

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

- Drenaje de tanque
- Limpieza de filtros
- Limpieza general del equipo

14.MANTENIMIENTO DE COMPRESOR ODONTOLOGIA DE SAN BERNARDO



Compresor 1

- Limpieza del equipo
- Drenaje de tanque
- Limpieza general del equipo
- Se atiende llamado del hospital por rotura de válvula de seguridad del compresor



Compresor 2

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

- Limpieza de filtros de succión
- Drenaje de tanque
- Verificación de consumo

MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA:

Se realiza revisión de motobomba, embobinado, sello, empaquetadura, rodamientos, turbina, terminales del motor, revisión de contactos y revisión de arrancadores eléctricos, encontrándose en buen estado las bombas.

Se realiza mantenimiento general del equipo. Se revisa los circuitos eléctricos. Se examina y se reajusta juntas y bornes, se inspecciona y no se encuentra oxido o corrosión. Se verifica la caja y el cuerpo de la bomba encontrándose en buen estado. Antes de encender se verifican voltajes, elementos térmicos, se revisa si tiene el rodamiento dañado o algo defectuoso. Se procede a la limpieza del equipo, limpieza del arrancador e interruptores. Se Inspecciona el tablero eléctrico encontrándose en buenas condiciones. Se recomienda instalar tablero para automatizar el encendido de la bomba.

16.MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DEL HOSPITAL



Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232

TRANSFERENCIA AUTOMATICA CENTRO DE SALUD CABRERA



- Limpieza contactores
- Prueba bobinas
- Prueba de operación

TRANSFERENCIA AUTOMATICA CENTRO DE SALUD SAN BERNANDO



Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA


CEL: 314 4574232

limpieza contactores principales

Prueba de bobinas

Verificación de operación

TRANSFERENCIA AUTOMATICA CENTRO DE SALUD PANDI



*Revisión de Bobinas

*Ajuste borneria

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA

Se realiza limpieza general de la máquina, revisión de rodamientos principales, revisión y ajuste de poleas, correas y válvula. Se realiza desarme de quemador mantenimiento, ajuste de terminales, limpieza del tambor interno de centrifugado, revisión de sensores, verificación de que no haya fugas de gas en el sistema, revisión de filtro y engrasamiento de chumaceras

Armando Vargas Tocua

C.C. 79'049.316 BTA

CEL: 314 4574232



Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Armando Vargas Tocua'.

ARMANDO VARGAS TOCUA

C.C. No. 79049316

Celular: 314 4574232

Email: Armandovargastocua@gmail.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

C.C. 79,049,316 de Bogotá

REPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS

CIUDAD VENEZIA DIA 17 MES 02 AÑO 2026
 CLIENTE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAER
 DIRECCION PUESTO Salud VENEZIA
 PLANTA ELECTRICA: SOUND SERIE: AS 07 B515
 POTENCIA: 24 KVA GENERADOR EROY SOWER HOROMETRO: 618-6 Horas
 CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento preventivo
 NOMBRE DEL TECNICO: Javier Bohorquez
 I PROBLEMA REPORTADO NTV goro

II ESTADO DEL EQUIPO

	Estado		Estado
1. Motor			
a. Nivel de aceite	<u>OK</u>	m. Presenta fugas de aceite	<u>NO</u>
b. Estado radiador	<u>OK</u>	n. Estado de filtros de aire	<u>OK</u>
c. Nivel de agua radiador	<u>OK</u>	o. Estado de mangueras	<u>OK</u>
d. Aspas de ventilador	<u>OK</u>	p. Estado de precalentador	<u>N.A.</u>
e. Bornes batería	<u>OK</u>	q. Estado empaque de motor	<u>OK</u>
f. Estado filtros de aceite	<u>OK</u>	r. Estado filtro de combustible	<u>OK</u>
g. Carga de batería	<u>13.1V</u>	s. Nivel de combustible	<u>75%</u>
h. Cargador funcionando	<u>OK</u>	t. Conexión de cableado de control	<u>OK</u>
i. Correas tensionadas del ventilador	<u>OK</u>	u. Filtro de combustible de separador de agua	<u>OK</u>
j. Correas tensionadas del alternador	<u>OK</u>	v. Bobina de marcha y parada	<u>OK</u>
k. presenta fugas de líquido refrigerante	<u>NO</u>	w. Revisión tablero de control	<u>OK</u>
l. Presenta fugas de combustible	<u>NO</u>	x. Revisión de conexiones de generador	<u>OK</u>

III CONDICIONES DE ENTREGA

	Estado	estado	
a. Presenta ruidos extraños	<u>NO</u>	voltaje R,S	<u>215</u>
b. Presión de aceite	<u>OK</u>	voltaje R,T	<u>215</u>
c. Temperatura de agua	<u>50°</u>	voltaje S,T	<u>215</u>
d. Voltaje en el Alternador	<u>14.1V</u>	voltaje R,N	<u>122</u>
e. Instrumentos en el tablero	<u>OK</u>	voltaje S,N	<u>121</u>
f. Indicador de restricción de aire	<u>NO.A.</u>	voltaje T,N	<u>121</u>
g. bobina de marcha y parada	<u>OK</u>	amperios R	<u>0</u>
		amperios S	<u>0</u>
		amperios T	<u>0</u>
		frecuencia:	<u>60</u>

IV REPARACIÓN EFECTUADA

- Verificación de Niveles OK
- Ajuste Bobina de manetta.

V RECOMENDACIONES

- Limpieza general equipo
- Puesta en manetta. OK

RECIBE A SATISFACCIÓN

Nancy R. Pérez O.
 C.C. 3069717778
 Informes C.A.

TECNICO

Javier Bohorquez
 19.362-219

ARMANDO VARGAS TOCUA

C.C. 79,049,316 de Bogotá

REPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS

CIUDAD ARBELAEZ DIA 21 MES 02 AÑO 2026
 CLIENTE HOSPITAL SAN ANTONIO de ARBELAEZ
 DIRECCION HOSPITAL Central
 PLANTA ELECTRICA: LISTER SERIE: HA3A33-13
 POTENCIA: 40 KVA GENERADOR LIBCOL HOROMETRO:
 CLASE DE SERVICIO: Mantenimiento preventivo
 NOMBRE DEL TECNICO: Jaine Bohonquez
 I PROBLEMA REPORTADO

II ESTADO DEL EQUIPO

	Estado		Estado
1. Motor	<u>OIL</u>	m. Presenta fugas de aceite	<u>NO</u>
a. Nivel de aceite	<u>N.A.</u>	n. Estado de filtros de aire	<u>OIL</u>
b. Estado radiador	<u>N.A.</u>	o. Estado de mangueras	<u>OIL</u>
c. Nivel de agua radiador	<u>N.A.</u>	p. Estado de precalentador	<u>OIL</u>
d. Aspas de ventilador	<u>OIL</u>	q. Estado empaque de motor	<u>OIL</u>
e. Bornes batería	<u>OIL</u>	r. Estado filtro de combustible	<u>OIL</u>
f. Estado filtros de aceite	<u>12.8V</u>	s. Nivel de combustible	<u>80%</u>
g. Carga de batería	<u>OIL</u>	t. Conexión de cableado de control	<u>OIL</u>
h. Cargador funcionando	<u>OIL</u>	u. Filtro de combustible de separador de agua	<u>OIL</u>
i. Correas tensionadas del ventilador	<u>OIL</u>	v. Bobina de marcha y parada	<u>OIL</u>
j. Correas tensionadas del alternador	<u>NO</u>	w. Revisión tablero de control	<u>OIL</u>
k. presenta fugas de líquido refrigerante	<u>NO</u>	x. Revisión de conexiones de generador	<u>OIL</u>
l. Presenta fugas de combustible			

III CONDICIONES DE ENTREGA

	Estado	estado	
a. Presenta ruidos extraños	<u>NO</u>	voltaje R,S	<u>212</u>
b. Presión de aceite	<u>OIL</u>	voltaje R,T	<u>212</u>
c. Temperatura de agua	<u>N.A.</u>	voltaje S,T	<u>212</u>
d. Voltaje en el Alternador	<u>13.1V</u>	voltaje R,N	<u>115</u>
e. Instrumentos en el tablero	<u>OIL</u>	voltaje S,N	<u>115</u>
f. Indicador de restricción de aire	<u>N.A.</u>	voltaje T,N	<u>116</u>
g. bobina de marcha y parada	<u>OIL</u>	amperios R	<u>0</u>
		amperios S	<u>0</u>
		amperios T	<u>0</u>
		frecuencia:	<u>60</u>

IV REPARACIÓN EFECTUADA

- VERIFICACION de Niveles OK
 - se corrigio FUGA Aceite

V RECOMENDACIONES

- Limpieza General Equipo

RECIBE A SATISFACCIÓN

Oscar Arias
 OSCAR E. Arias
 1071544662

TECNICO

C-B J
 Jaine Bohonquez

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	17-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	Preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ.		
EQUIPO A REVISAR:	COMPRESOR ODONTOLOGIA H1		
UBICACIÓN	patio trasero Puerto Salud Venedia		

LABORES A REALIZAR
- Limpieza Equipo.
- Drenaje Tanque.
- Revisión General Equipo

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: <u>Armand Bohonyac</u>	Nombre: <u>Nancy R. Pérez O.</u>
Cédula: <u>19362-217</u>	Cédula: <u>19373-178</u>

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	17-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ.		
EQUIPO A REVISAR:	COMPRESOR ODONTOLÓGICA # 2.		
UBICACIÓN	PATIO TRASERO. PUESTO SALUD VENEZIA		

LABORES A REALIZAR
<ul style="list-style-type: none">- L-PIEZA FILTRO S. SUCCIÓN- VERIFICACIÓN DE CONSUMO.- DRENAR TANQUE.

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Jaime Bohanguez	Nombre: Nancy R. Pérez O.
Cédula: 19.362.218	Cédula: 106973778

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	17-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ		
EQUIPO A REVISAR:	transferencia automática		
UBICACIÓN	patio trasero	punto salud Veneoia	

LABORES A REALIZAR
<ul style="list-style-type: none">- Ajuste contactos principales- toma tension bobinas- VERIFICACION DE OPERACION

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Jairo Bohorquez	Nombre: Nancy R. Pérez O.
Cédula: 19-362-218	Cédula: 

CRA 88 A 129C.13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	16-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO de AEBELAS		
EQUIPO A REVISAR:	Compresor Odontología # 1		
UBICACIÓN	cuarto planta	SAN BERNARDO	

LABORES A REALIZAR
- hi-pieza Filtros succion
- Drenaje Tardase
- Ventilación de coque - D

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
-----------------------------------	--

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma:	Firma:
Nombre: Jaime Bohony	Nombre: Johnny Hernández
Cédula: 19-362-218	Cédula: 2089803

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	16-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO de Arbelaez		
EQUIPO A REVISAR:	compresor odontologica # 2.		
UBICACIÓN	ciento planta SAN Bernardo		

LABORES A REALIZAR
- Li-pieza Filtros.
- Desagüe tanque.

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
se instala el segundo compresor

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Juan Bolívar	Nombre: Claudic Patricia
Cédula: 79.362.219	Cédula: 51821178 Cortes

ARMANDO VARGAS TOCUA



CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	16-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEO		
EQUIPO A REVISAR:	TRANSFERENCIA AUTOMATICA		
UBICACIÓN	cuarto de la planta S. Bernardo		

LABORES A REALIZAR
- Lr - pieza contactores principales
- prueba de Bobinas...

FALLAS DETECTADAS
- Verificación de Operación Oil

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: JORGE BOHONYEZ	Nombre: Vivianca Holing
Cédula: 19.362.217	Cédula: 1070.752558

CRA 88 A 129C-13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316


REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	17-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	Preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO de ARBELAET		
EQUIPO A REVISAR:	Compresor Odontología #1		
UBICACIÓN	patio trasero Puesto salud cabecera		

LABORES A REALIZAR
- Li-pieza filtros
- desagüe fange
- verificación de consumo

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Juan Carlos Bonifaz	Nombre: Juan Carlos Bonifaz
Cédula: 19-362-217	Cédula: 1-235-045-205

ARMANDO VARGAS TOCUA


CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	17-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ		
EQUIPO A REVISAR:	COMPRESOR ODONTOLOGIA #2.		
UBICACIÓN	patio trasero. puesto salud cabecera		

LABORES A REALIZAR
- Drenaje. TANQUE.
- Limpieza FILTROS.
- Limpieza General Equipo

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Armand Vargas	Nombre: Armand Vargas
Cédula: 19 262-215	Cédula: 1.235.045.385

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA


CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	17-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ.		
EQUIPO A REVISAR:	TRANSFERENCIA AUTOMATICA		
UBICACIÓN	pusillo central	puerto s. cabrera	

LABORES A REALIZAR
<ul style="list-style-type: none">- La pieza contactomas Tension- prueba Bobinas.- prueba de operacion

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
Técnico que realizo el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Jarama Zuloaga	Nombre: Jarama Zuloaga
Cédula: LG-362-27	Cédula: 9967-125

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	20-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAER		
EQUIPO A REVISAR:	COMPRESOR ODONTOLÓGICA #1		
UBICACIÓN:	CORREDOR EXTERNO HOSPITAL		

LABORES A REALIZAR
- LIMPIAR FILTROS SUCCIÓN
- AJUSTE VENTANILLAS
- DRENAJE TANQUE

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Juan Bohon4x2	Nombre: OSCAR E. AZÍAS
Cédula:	Cédula: 1071899662

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	20-02-2026.	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO de ARBELAEC		
EQUIPO A REVISAR:	compresor odontología #2.		
UBICACIÓN	conedon externo HOSPITAL		

LABORES A REALIZAR
- Limpieza Filtros de succión
- Desagüe tanque.
- Limpieza General Equipo

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Oscar E. Arias	Nombre: Oscar E. Arias
Cédula: 19.362.217	Cédula: 1071549662

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 23-02-2026 CLASE DE MANTENIMIENTO: preventivo

CLIENTE: Hospital - SAN ANTONIO de ARBELAEZ

EQUIPO A REVISAR: Bomba Agua potable

UBICACIÓN: plazaleta - central - Hospital

LABORES A REALIZAR

- Limpieza Filtro succión
- Verificación de consumo
- Prueba en manilla Oil

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:

Firma:

Nombre:

Cédula:

[Firma]
Jorge Bohorquez
19-362 218

Recibido a Satisfacción:

Firma:

Nombre:

Cédula:

[Firma]
Diana Ariza
1071584662

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

CC 79,049,316

FECHA:	23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	Revisión
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ALBELAEZ		
EQUIPO A REVISAR:	MANGITADORA		
UBICACIÓN	RANPA INTERNA	HOSPITAL	

- Engine (Horsepower)
- Tension (Load)
- Li-piece Filter

FALLAS DETECTADAS					
NOMBRE:	MODELO:	SERIE:	AREA:	PLACA HOSPITAL:	
U. P. O. V. A.	VLS 380			10 20	
U. P. O. V. A.					

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
Técnico que realizó el servicio: Firma: Nombre: Juan Bohorquez Cédula: 19-362-218	Recibido a Satisfacción: Firma: Nombre: Oscar A. Arias Cédula: 1071549662

Firma: 
Nombre: Juan Rodríguez
Cédula: 19.362-218

Firma: Oscar E. Arias
Nombre: Oscar E. Arias
Cédula: 1071549662

CRA 88 A 129C:13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA


CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	17-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	Hospital SAN ANTONIO de ARBELAEZ		
EQUIPO A REVISAR:	TRANSFERENCIA		
UBICACIÓN	Pasillos consultorios PAUDI		

LABORES A REALIZAR
<ul style="list-style-type: none">- Ajuste contactos de poder- prueba de Bobina- Verificación de Operación OK

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Steven Bohonquez	Nombre: Juan Bautista
Cédula: 19.362.218	Cédula: 10.757.0729

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO: preventivo
CLIENTE: Hospital SAN ANTONIO de ARBELAER.	
EQUIPO A REVISAR: Aire acondicionado #1.	
UBICACIÓN	Laboratorio
	HOSPITAL.

LABORES A REALIZAR
- Limpieza Filtros
- Limpieza Bandera
- Limpieza condensadora

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
Nombre: Jhon Bohonquez	Nombre: OSCAR W. ARIZA
Cédula: 19-362-218	Cédula: 1031549662

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO: Preventivo
CLIENTE: Hospital SAN ANTONIO de ARBELAEZ	
EQUIPO A REVISAR: Aire ACONDICIONADO # 2.	
UBICACIÓN	Laboratorio Hospital.

LABORES A REALIZAR
- Limpieza condensadora
- Limpieza filtros
- Limpieza bandeja

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Tatiana Bohonquez	Nombre: Oscar E. Azias
Cédula: 19.362-217	Cédula: 107154467

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEL.		
EQUIPO A REVISAR:	aire acondicionado		
UBICACIÓN	VACUNACION	HOSPITAL	

LABORES A REALIZAR
- LT-PIEZA CONDENSADORA.
- LT-PIEZA BOMBETA.
- LT-PIEZA FILTROS.

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Sar-e Bohonyer	Nombre: Oscar E. Arias
Cédula: 14.362-218	Cédula: 1031544662

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	22-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ABELAEZ		
EQUIPO A REVISAR:	Aire acondicionado #1		
UBICACIÓN	Odonto Logia Hospital		

LABORES A REALIZAR
- Limpieza Filtros.
- Limpieza condensadora.
- Limpieza Bandejas.

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma:	Firma:
Nombre: F. Bohony	Nombre: Oscar E. Aziz
Cédula: 19.262.218	Cédula: 1071549662

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	21-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ		
EQUIPO A REVISAR:	Aire Acondicionado # 2.		
UBICACIÓN	odontología	HOSPITAL	

LABORES A REALIZAR
- 2.ª PIEZA CONDENSADORA
- 1.ª PIEZA BANDAJA
- 1.ª PIEZA FILTRO

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Juan B. Chonguez	Nombre: Oscar E. Acuña
Cédula: 19.262.218	Cédula: 1071549662

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA


CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ		
EQUIPO A REVISAR:	AIRE ACONDICIONADO		
UBICACIÓN:	URGENCIAS HOSPITAL		

LABORES A REALIZAR
- LT-PIEZA SERPENTIN
- LT-PIEZA FILTROS
- LT-PIEZA CONDENSADORA

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Juan Carlos Bohonza	Nombre: Steven Dora
Cédula: 19362219	Cédula: 103902212

CRA 88 A 129C.13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	21-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	PREVENTIVO
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO de NASBASA?		
EQUIPO A REVISAR:	Aire ACONDICIONADO		
UBICACIÓN	Unidad. de. RAYOS X.		

LABORES A REALIZAR
- Limpieza Filtros.
- Limpieza condensadora.
- Limpieza Bandejas.

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma:	Firma:
Nombre: Juan Bohoy	Nombre: Polina Yareth
Cédula: 14362218	Cédula: 100248025

CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO de ARBELAEZ.		
EQUIPO A REVISAR:	Aire ACONDICIONADO #1		
UBICACIÓN	ESTERILIZACIÓN	HOSPITAL.	

LABORES A REALIZAR
- LIMPieza Filtros.
- LIMPieza CONDENSADORA
- LIMPieza BOMBETA.

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	

Técnico que realizó el servicio	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Darío Bohórquez	Nombre: OSCAR A. ARIAS
Cédula: 19-362-218	Cédula: 1071549662

CRA 88 A 129C.13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA

CC 79,049,316



REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO: preventivo
CLIENTE: Hospital San Antonio de Arbelaez.	
EQUIPO A REVISAR: Aire Acondicionado #2.	
UBICACIÓN	Esternización Hospital.

LABORES A REALIZAR
- Lr. - pieza Filtros.
- Lr. - pieza condensadora
- Lr. - pieza Bombeta

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Oscar E. Arías	Nombre: OSCAR E. ARIAS
Cédula: 19-362-218	Cédula: 1071599662

CRA 88 A 129C.13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

ARMANDO VARGAS TOCUA


CC 79,049,316

REPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:	23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventiva
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO de AMBELAEZ		
EQUIPO A REVISAR:	AINE acondicionada		
UBICACIÓN	DATA CENTER	HOSPITAL	

LABORES A REALIZAR
- LT - pieza SERPENTIN.
- LT - pieza FILTRO
- LT - pieza BANDA

FALLAS DETECTADAS

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
Técnico que realizó el servicio:	Recibido a Satisfacción:
Firma: 	Firma: 
Nombre: Edy Bohagay	Nombre: Lina Saboga Renu
Cédula: 19262-218	Cédula: 1003339049

CC 79,049,316

FECHA:	23-02-2026	CLASE DE MANTENIMIENTO:	preventivo
CLIENTE:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAER		
EQUIPO A REVISAR:	AIRE ACONDICIONADO		
UBICACIÓN	FARMACIA	HOSPITAL	

- L^a pieza FILTROS
- L^a pieza CONDENSADORA
- L^a pieza BANDA

— LT—PIEZA 134P205H

FALLAS DETECTADAS

AGARRADA

TRABAJO REALIZADO

OPINIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES	
<p>Técnico que realizó el servicio:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Jaime Bshory</p> <p>Cédula: 14-262-218</p>	<p>Recibido a Satisfacción:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Oscar E. Rojas</p> <p>Cédula: 1071544662</p>

Firma: 
Nombre: Jane Bshary
Cédula: 19-262-218

Firma: Oscar A. Arías
Nombre: OSCAR A. ARIAS
Cédula: 1071544662

Cédula: 19-000
CRA 88 A 129C 13 MOVIL 3144574232/ E.MAIL: armandovargashoy@yahoo.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79049316		VARGAS TOCUA ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 # 5 - 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	155633329	9501525816	I	2026/03/05	2026/03/20	BANCOLOMBIA	\$3,452,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Codigo	Dias	IBC		Aporte		Dias	IBC		Aporte		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	79049316	VARGAS ARMANDO																		25-14	30	\$11,388,000	\$1,936,100		EP5008	30	\$11,388,000	\$1,423,500			0		\$0	\$0		\$0	14-23	30	\$11,388,000	\$59,500		0		\$0	\$0	No	\$3,419,100
Total			Afiliados(1)																				\$11,388,000	\$1,936,100				\$11,388,000	\$1,423,500				\$0	\$0		\$0			\$11,388,000	\$59,500			\$0	\$0		\$3,419,100		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79049316		VARGAS TOCUA ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 # 5 - 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	155633329	9501525816	I	2026/03/05	2026/03/20	BANCOLOMBIA	15	\$3,452,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,936,100	\$18,800	\$0	\$1,954,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,936,100	\$18,800	\$0	\$1,954,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$59,500	\$600	\$0	\$60,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$59,500	\$600	\$0	\$60,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,423,500	\$13,800	\$0	\$1,437,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$1,423,500	\$13,800	\$0	\$1,437,300
TOTAL				1	\$3,419,100	\$33,200	\$0	\$3,452,300