MANODEOBRA
INGENIERÍA

SG-SST

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S

INFORME GENERAL CORRESPONDIENTE

Julio 1 al 31 de julio de 2025

Elaborado por:

LISSETH TATIANA BARON CAICEDO

Profesional HSEQ

Elaborado	Revisado	Aprobado	Fecha de aprobación
LISSETH TATIANA BARON CAICEDO Profesional HSEQ	NESTOR BAUDILIO CARDENAS Residente de obra	SARA LUCIA ROBLES RODRIGUEZ Directora de Obra	11-08-2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVO 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
4. PERSONAL EJECUCION DE OBRA 3
4.1 PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 3
4.2 PERSONAL DE OBRA CIVIL 4
4.3 PERSONAL ELECTRICO 4
4.4 PERSONAL SUMINISTRO E INSTALCION DE GASES MEDICINALES Y RED CONTRA INCENDIOS **¡Error! Marcador no definido.**
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4
6. CAPACITACIÓNES 6
7. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO 7
8. ELEMENTOS DE EMERGENCIA 8
9. ACTIVIDADES A REALIZAR PERIODO JULIO DE 2025. 9
10. INSPECCIONES REALIZADAS 12
11. EVACUACIÓN DE ESCOMBRO Y ORDEN Y ASEO 12
12. INDICADORES 14

1. INTRODUCCION

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S. está comprometida con la implementación de medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Para ello, define y asigna los recursos logísticos, técnicos y financieros necesarios, asegurando la conservación y promoción del bienestar físico, mental y social de sus colaboradores. Además, fomenta espacios de participación en todos los niveles de la organización, fortaleciendo una cultura de seguridad y salud integral.

2. OBJETIVO

Establecer un informe que se dé cumplimiento al contrato 165 del 2025 que tiene como objeto **"EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACION EN AREAS EXISTENTES DEL PISO 11 PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y AMBIENTES DE APOYO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER** "

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Hospital Universitario de Santander Tiene como principal objetivo la, **EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACION EN AREAS EXISTENTES DEL PISO 11 PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y AMBIENTES DE APOYO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER** generando el contrato de obra No 165 del 2025.

4. PERSONAL EJECUCION DE OBRA

4.1 PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO

PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO						
	CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO	ARL	EPS	PENSION
1	DIRECTOR DE OBRA	SARA LUCIA ROBLES RODRIGUEZ	1.099.208.255	SURA	SALUD PENSION	PORVENIR
2	RESIDENTE DE OBRA	NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ	74.353.062	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR

3	RESIDENTE ELECTRICO	WEIMAR NORBEY ABAUNZA LOZADA	1.099.204.517	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
4	RESIDENTE MECANICO	HOLAMN ANDRES ALVAREZ	1.049.640.919	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
5	PROFESIONLA HSEQ	LISSETH TATIANA BARON CAICEDO	1,098,699,802	SURA	NUEVA EPS	COLFONDOS

Tabla 1 Personal mínimo requerido de Obra

4.2 PERSONAL DE OBRA CIVIL

PERSONAL OBRA CIVIL						
	CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO**	**ARL**	**EPS**	**PENSION**
1	MAESTRO DE OBRA	JHON JAIRO BELLO PAMPLONA	11.524.622	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR
2	OFICIAL	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	11.517.402	SURA	FAMISANAR	N/A (Pensionado)
3	OFICIAL	WILMER ALFREDO BELLO PAMPLONA	1.049.649.954	SURA	FAMISANAR	PORVENIR
4	AYUDANTE	CAMILO ANDRES ROBLES	1.044.631.501	SURA	CAJA COPI	PORVENIR

Tabla 2 Relación personal Obra Civil

4.3 PERSONAL ELECTRICO

	PROFESIONAL ELECTRICO					
	CARGO	**NOMBRE**	**DOCUMENTO**	**ARL**	**EPS**	**PENSION**
1	INGENENIERO ELECTRICISTA	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA FONSECA	1.049.646.041	SURA	COOSALUD	PORVENIR
2	AYUDANTE ELECTRICO	LUIS ALFONSO CIPAMOCHA ALVAREZ	7.175.930	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
3	AYUDANTE ELECTRICO	PAOLA ANDREA FONSECA JAIMES	40.047.261	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
4	AYUDANTE ELECTRICO	DANIEL SANTIAGO CIPOMOCHA FONSECA	1.051.212.297	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR

Tabla 3 Relación de empleados Eléctricos

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el mes de julio de 2025, la empresa **MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S**. realizó la entrega de implementos de seguridad y elementos de protección personal a sus colaboradores, garantizando el cuidado personal en actividades laborales y enfatizando el cuidado personal.

Asi mismo se realiza la inspección de los EPPS con periodicidad para verificar su buen estado y en caso de ser necesario o requerido se realizo reposición de los mismos de acuerdo a las actividades ejecutadas durante el periodo.


















Ilustración 1 Anexo fotográfico entrega EPPS

6. CAPACITACIÓNES

Durante la ejecución del contrato correspondiente al mes de mayo, se estableció un cronograma de capacitaciones e inducciones para el personal nuevo y vigente, garantizando el cumplimiento de la normativa legal vigente del SSGT de la empresa **MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S**.

En este periodo, se realizaron sesiones de formación sobre autocuidado, identificación de riesgos, orden y aseo, así como trabajo en equipo, dentro del desarrollo del contrato en el Piso #11 del Hospital Universitario de Santander.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO 2025						
TEMA	**LUGAR**	**FECHA**	**HORA**	**OBJETIVO**	**DIRIGIDO A**	**RESPONSABLE**
Inducción ingreso personal a obra	Área de trabajo	9/07/2025	7:00am a 8:00am	Socializa, divulgar y evaluar generalidades de la empresa, políticas, SGSST, puntos de encuentro y elementos de emergencias	Todo el personal operativo de Obra	Residente SST
Protocolo De Bioseguridad	Área de trabajo	09/07/2025	8:00am a 9:30am	Brindar recomendaciones básicas sobre medidas de bioseguridad necesarias en el contexto hospitalario	Todo el personal operativo de Obra	Residente SST
Cuidado Auditivo Y respiratorio	Área de trabajo	15/07/2025	9:00am a 11:00am	Brindar recomendaciones básicas para el cuidado auditivo y respiratorio esencial para prevenir la pérdida de audición inducida por el ruido y afecciones respiratorias por exposición a material particulado y educar a los empleados sobre la importancia de proteger su audición y sistema respiratorio	Todo el personal operativo de obra.	Residente SST
Habitos de Vida Saludable /Enfermedades Silenciosas y enfermedades de trasmisión sexual, Tabaquismo/ Drogadicción / Alcoholismo	Área de trabajo	16/07/2025	7:30am a 8:20am	Hábitos saludables. información clave de las generalidades y manejo de las patologías más frecuentes.	Todo el personal operativo de obra.	Residente SST

Protección Y Cuidado Visual	Área de trabajo	24/07/25	7:00 am a 8:00am	Favorecer el autocuidado y el uso responsables de EPPs, así como su respectivo almacenamiento con la finalidad de prevenir patologías visuales más frecuentes.	Todo el personal operativo de obra.	Residente SST
Actos y Condiciones Inseguras	Área de trabajo	29/07/25	8:00am a 9:00am	Establecer condiciones seguras y saludables en todas las fases del proceso constructivo, mediante la identificación, evaluación y control de riesgos, con el fin de prevenir accidentes, proteger la integridad física de los trabajadores y garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa del proyecto.	Todo el personal operativo de obra.	Residente SST
Disposición Final De Residuos Peligrosos Y No Peligrosos	Área de trabajo	31/07/25	9:00am a 10:00am	Prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, regular el manejo de los residuos o desechos generados con el fin de proteger la salud humana y el ambiente...	Todo el personal operativo de obra.	Residente SST

Tabla 4 Cronograma de Capacitación ejecutado julio 2025

7. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO








Ilustración 2 Anexo fotográfico, capacitación y charlas.

8. ELEMENTOS DE EMERGENCIA

MANO DE OBRA INGENIERÍA S.A.S. ha demostrado su compromiso con la seguridad al disponer de los recursos necesarios para una gestión eficaz de emergencias en el sitio de trabajo, específicamente en el Piso 11 del Hospital Universitario de Santander. Como parte de las acciones preventivas, se efectuó la instalación y ubicación estratégica de los equipos de atención, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad de los cuales se realiza inspección periódica para garantizar su adecuado estado y suministro suficiente.

Se realizó la socialización de los números de emergencia, asegurando que todo el personal los conozca y pueda acceder a ellos rápidamente.

Además, cada operador vinculado a la obra cuenta con procedimientos claros de evacuación médica (medevac), fortaleciendo la capacidad de respuesta ante

situaciones críticas. El plan integral incluye, botiquines, extintores, camilla, ruta de evacuación señalizada, puntos de encuentro y coordinación con entidades externas de apoyo**,** contando con los siguientes elementos para la respuesta de emergencia con:

- ✓ BOTIQUÍN (1)
- ✓ EXTINTOR (1)
- ✓ CAMILLA (1)



Ilustración 3 Anexo fotográfico elementos de emergencia, rutas de evacuación.


9. ACTIVIDADES A REALIZAR PERIODO JULIO 1 A JULIO 31 DE 2025.

- ✓ Cerramiento, delimitación y señalización del área de trabajo
- ✓ Entrega e inspección de Epps
- ✓ Actividades de Orden y aseo.
- ✓ Inspección de equipos
- ✓ Suministro e instalación de sistema de redes
- ✓ Aplicación de Medias cañas

- ✓ Instalación de enchape
- ✓ Pulimiento de pisos
- ✓ Aplicación de estuco y frisado

En el marco de la ejecución del proyecto, se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a garantizar la seguridad, el orden y la operatividad en el área de trabajo. Inicialmente, se realizó garantizo el correcto cerramiento, delimitación y señalización de la zona intervenida, asegurando el control de accesos y la prevención de riesgos de acuerdo a las actividades adelantadas y las zonas intervenidas. Se efectuó la entrega de los elementos de protección personal (EPP) correspondientes a cada trabajador, reforzando las condiciones de seguridad laboral. Como parte del mantenimiento del entorno, se desarrollaron actividades de orden y aseo, junto con inspecciones periódicas a los equipos utilizados, verificando su estado y funcionalidad, y se ejecutaron los trabajos de terminados en la instalación de la red de gases medicinales, red contra incendio, suministro e instalación de ducteria general, frisado, estuco y lijado, en cumplimiento de los estándares técnicos y normativos exigidos.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO























Ilustración 3 Evidencia de Actividades realizadas.

10. INSPECCIONES REALIZADAS

Durante el período de ejecución del contrato, se llevaron a cabo inspecciones a los equipos de trabajo, incluyendo taladros y pulidoras, en el área de labores del Piso 11 del Hospital Universitario de Santander, garantizando su adecuado funcionamiento y seguridad.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 4 Evidencia fotográfica inspecciones

11. JORNADAS DE ORDEN Y ASEO, EVACUACION DE ESCOMBROS

En el proyecto desarrollado por **MANO OBRA INGENIERÍA S.A.S**., se promueve una cultura preventiva mediante la implementación constante de medidas de orden y limpieza en el área de trabajo. Estas acciones, alineadas con los principios de seguridad industrial y salud ocupacional, tienen como finalidad minimizar los riesgos asociados a condiciones inseguras, prevenir accidentes e

incidentes laborales, y garantizar un entorno operativo seguro y eficiente para todo el personal vinculado. La disposición adecuada de herramientas, materiales y residuos, junto con la señalización y delimitación correcta de zonas críticas, permite mantener la integridad del espacio de trabajo y fortalece el compromiso organizacional con el bienestar de los trabajadores.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO




<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>



Ilustración 5 Anexo Fotográfico Jornada de orden y aseo.

12. INDICADORES

Durante el mes de julio de 2025, no se reportaron accidentes ni incidentes laborales en el área de trabajo del Piso 11 del Hospital Universitario de Santander. Como resultado, los indicadores de ausentismo, accidentes, incapacidades y enfermedades laborales registraron un porcentaje del 0% en este periodo.

INDICADORES **MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S.**					
Total, Horas Todo el personal Diarias	104	Accidentes con pérdida de tiempo	0	Número de trabajadores	13
Horas laboradas	8	Incapacidades de Origen Común	0	Días perdidos Incapacidad	0

				medica	
Accidentes de trabajo	0	Incapacidades de Origen Laboral	0	Días perdidos por trabajo restringido	0
Primeros auxilios	0	Numero de observaciones del cliente	0	Días acumulados sin accidentes	0

Tabla 5 Indicadores julio de 2025 SGSST

La empresa **MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S.** durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de julio de 2025, las actividades desarrolladas en el hospital universitario de Santander en el área piso 11, se plantearon normas de seguridad que exige el marco contractual, por otra parte, todos los ingresos al centro hospitalario conforme a la estandarización, por la supervisión del contrato 165 de 2025 siendo esta la que verifica y autoriza el ingreso de personal vehículos y equipos para esta área de trabajo, en el sitio de trabajo hasta la fecha no se han presentado ningún accidente ni ningún incidente laboral, por ocasión de la ejecución del contrato.

Se anexa

- Inducciones
- Entrega y reposición de elementos de protección personal
- Formato de capacitaciones
- Inspecciones a equipos
- ATS.
- Seguridad Social

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S 901.453.683-2	
Certificado de inducción y reinducción	

INDUCCIÓN _____X_____ **RE INDUCCIÓN** _____

Yo, _LISSETH TATIANA BARON CAICEDO__, identificado (a) con Cedula No. 1098699802 hago constar que el día __9 de JULIO del año 2025__ recibí durante ____2____ horas, la inducción o Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, como requisito para ingresar a laborar, se firma en constancia el día __9 de JULIO del año 2025__.

Manifiesto que recibí información sobre:

1. Generalidades del Mano de Obra Ingeniería S.A.S
2. Misión, Visión del Mano de Obra Ingeniería S.A.S
3. Políticas de la organización (Política Integrada de Gestión, Política de NO alcohol, tabaco y Sustancias Psicoactivas, Política de Prevención de Acoso laboral y Política de seguridad vial).
4. Objetivos del sistema de gestión
5. Presentación de los Organigramas y Mapa de procesos del Mano de Obra Ingeniería S.A.S, Conceptos generales de calidad, SST y Ambiental (Acciones Preventivas, correctivas, Producto No Conforme, etc.).
6. Reglamento Interno de Trabajo.
7. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
8. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST
9. Plan de emergencia: Organigrama del Comité de Emergencia, procedimiento de Evacuación, plano de evacuación.
10. Cómo reportar los incidentes/accidentes y que hacer en caso de un accidente de trabajo.
11. Investigación de incidentes y accidentes.
12. Vigía, integrantes y funciones.
13. Peligros inherentes al cargo, Aspectos e Impactos ambientales
14. Funciones y responsabilidades inherentes al cargo, Calidad, Ambiental y SST
15. Derechos y deberes de los trabajadores frente a SST
16. Uso, almacenamiento y mantenimiento de elementos de protección personal.
17. Procedimientos seguros que aplican para el desempeño del cargo y Procedimientos Ambientales.
18. Ley 1010 de 2006 (Acoso laboral)
19. Comité de convivencia laboral
20. Sanciones por incumplimiento de cláusulas del contrato.

Me comprometo a cumplir a cabalidad con lo anteriormente mencionado y a realizar un trabajo seguro que permita el mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo de sus actividades.





_____ _____

FIRMA DEL TRABAJADOR FIRMA DE RESPONSABLE DE SST

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA
INGENIERÍA

Entrega y reposicion de dotación y EPP









				ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL														
NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	AREA / SEDE	Entrega / Reposicion	pantalón	camisa	chaleco	botas de seguridad en cuero	botas de seguridad en caucho	Casco	Gafas de Seguridad	protector respiratorio	protector auditivo	Guantes	impermeable	otro	Cual?	FIRMA	FECHA
JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	11.524.622	OPERATIVO	R								X		X					22/07/2025
LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	11.517.402	OPERATIVO	R								X		X					22/07/2025
WILMER BELLO PAMPLONA	1.049.649.954	OPERATIVO	R								X		X					22/07/2025
CAMILO ANDRES ROBLE	1.049.631.501	OPERATIVO	R								X		X					22/07/2025
PAOLA ANDREA FRONSECA	40.047.261	OPERATIVO	R								X		X					22/07/2025
LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	7.175.930	OPERATIVO	R								X		X					22/07/2025

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUI SEÑALADOS, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentra señalizado.
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
c. Solicitar un nuevo elemento en caso de pérdida o deterioro del mismo.








MANODEOBRA INGENIERÍA	**FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES**
	MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S **NIT:901.453.683-2**

NOMBRE DEL CURSO	CHARLA CAPACITACION INDUCCION REINDUCCION		
TEMA (S):	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		
OBJETIVO	Brindar recomendaciones básicas sobre medidas de bioseguridad necesarias en el contexto hospitalario		
LUGAR:	HUS	PROVEEDOR	SST
FECHA:	9 JULIO DE 2025	DURACIÓN:	1 HORA 30 MINUTOS
HORA INICIO	8:00 AM	HORA FINAL	9:30 PM
CAPACITADOR:	LISSETH TATIANA BARON	FIRMA:	

N	*CARGO*	*NOMBRES*	*No. CEDULA*	FIRMA
1	MAESTRO	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	11.524.622	
2	AYUDANTE DE OBRA	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	11.517.402	
3	AYUDANTE DE OBRA	WILMER BELLO PAMPLONA	1.049.649.954	
4	AYUDANTE DE OBRA	CAMILO ANDRES ROBLE	1.049.631.501	
5	AYUDANTE DE OBRA	DONEY MORA MONTAÑEZ	88.203.123	
6	AYUDANTE DE OBRA	PAOLA ANDREA FRONSECA	40.047.261	
v7	OFICIAL	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	7.175.930	
8	ELECTRICISTA	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA FONSECA	1.049.646.041	
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES				








MANODEOBRA INGENIERÍA	**FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES**
	MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S **NIT:901.453.683-2**

NOMBRE DEL CURSO	CHARLA CAPACITACION INDUCCION REINDUCCION		
TEMA (S):	Cuidado Auditivo Y respiratorio		
OBJETIVO	Brindar recomendaciones básicas para el cuidado auditivo y respiratorio esencial para prevenir la pérdida de audición inducida por el ruido y afecciones respiratorias por exposición a material particulado y educar a los empleados sobre la importancia de proteger su audición y sistema respiratorio		
LUGAR:	HUS	PROVEEDOR	SST
FECHA:	15 JULIO DE 2025	DURACIÓN:	2 HORA
HORA INICIO	9:00 AM	HORA FINAL	11:00 AM
CAPACITADOR:	LISSETH TATIANA BARON	FIRMA:	

N	*CARGO*	*NOMBRES*	*No. CEDULA*	FIRMA
1	MAESTRO	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	11.524.622	
2	AYUDANTE DE OBRA	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	11.517.402	
3	AYUDANTE DE OBRA	WILMER BELLO PAMPLONA	1.049.649.954	
4	AYUDANTE DE OBRA	CAMILO ANDRES ROBLE	1.049.631.501	
5	AYUDANTE DE OBRA	DONEY MORA MONTAÑEZ	88.203.123	
6	AYUDANTE DE OBRA	PAOLA ANDREA FRONSECA	40.047.261	
7	OFICIAL	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	7.175.930	
8				
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES				







MANODEOBRA INGENIERÍA	**FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES**
	MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S **NIT:901.453.683-2**

NOMBRE DEL CURSO	CHARLA CAPACITACION INDUCCION REINDUCCION		
TEMA (S):	Habitos de Vida Saludable /Enfermedades Silenciosas y enfermedades de trasmisión sexual, Tabaquismo/ Drogadicción / Alcoholismo		
OBJETIVO	Hábitos saludables. información clave de las generalidades y manejo de las patologías más frecuentes.		
LUGAR:	HUS	PROVEEDOR	SST
FECHA:	16 JULIO DE 2025	DURACIÓN:	50 MINUTOS
HORA INICIO	7:30 AM	HORA FINAL	8:20 AM
CAPACITADOR:	LISSETH TATIANA BARON	FIRMA:	

N	*CARGO*	*NOMBRES*	*No. CEDULA*	FIRMA
1	MAESTRO	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	11.524.622	
2	AYUDANTE DE OBRA	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	11.517.402	
3	AYUDANTE DE OBRA	WILMER BELLO PAMPLONA	1.049.649.954	
4	AYUDANTE DE OBRA	CAMILO ANDRES ROBLE	1.049.631.501	
5	AYUDANTE DE OBRA	DONEY MORA MONTAÑEZ	88.203.123	
6	AYUDANTE DE OBRA	PAOLA ANDREA FRONSECA	40.047.261	
7	OFICIAL	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	7.175.930	
8				
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES				







MANODEOBRA INGENIERÍA	**FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES**
	MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S **NIT:901.453.683-2**

NOMBRE DEL CURSO	CHARLA CAPACITACION INDUCCION REINDUCCION		
TEMA (S):	PROTECCIÓN Y CUIDADO VISUAL		
OBJETIVO	Favorecer el autocuidado y el uso responsables de EPPs, así como su respectivo almacenamiento con la finalidad de prevenir patologías visuales más frecuentes.		
LUGAR:	HUS	PROVEEDOR	SST
FECHA:	24 JULIO DE 2025	DURACIÓN:	1 HORA
HORA INICIO	7:00 AM	HORA FINAL	8:00 AM
CAPACITADOR:	LISSETH TATIANA BARON	FIRMA:	

N	*CARGO*	*NOMBRES*	*No. CEDULA*	FIRMA
1	MAESTRO	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	11.524.622	
2	AYUDANTE DE OBRA	WILMER BELLO PAMPLONA	1.049.649.954	
3	AYUDANTE DE OBRA	CAMILO ANDRES ROBLE	1.049.631.501	
4	AYUDANTE DE OBRA	DONEY MORA MONTAÑEZ	88.203.123	
5	AYUDANTE DE OBRA	PAOLA ANDREA FRONSECA	40.047.261	
6	OFICIAL	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	7.175.930	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES				







MANODEOBRA INGENIERÍA	**FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES**
	MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S **NIT:901.453.683-2**

NOMBRE DEL CURSO	CHARLA CAPACITACION INDUCCION REINDUCCION		
TEMA (S):	ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS		
OBJETIVO	Prevenir accidentes con la identificación oportuna de riesgos, así como también involucrar en la participación y creación de conciencia de auto cuidado y de continua retroalimentación.		
LUGAR:	HUS	PROVEEDOR	SST
FECHA:	29 JULIO DE 2025	DURACIÓN:	1 HORA
HORA INICIO	8:00 AM	HORA FINAL	9:00 AM
CAPACITADOR:	LISSETH TATIANA BARON	FIRMA:	

N	*CARGO*	*NOMBRES*	*No. CEDULA*	FIRMA
1	MAESTRO	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	11.524.622	
2	AYUDANTE DE OBRA	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	11.517.402	
3	AYUDANTE DE OBRA	WILMER BELLO PAMPLONA	1.049.649.954	
4	AYUDANTE DE OBRA	CAMILO ANDRES ROBLE	1.049.631.501	
5	AYUDANTE DE OBRA	PAOLA ANDREA FRONSECA	40.047.261	
6	OFICIAL	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	7.175.930	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES				

MANODEOBRA INGENIERÍA	**FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES**
	MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S **NIT:901.453.683-2**

NOMBRE DEL CURSO	CHARLA CAPACITACION INDUCCION REINDUCCION		
TEMA (S):	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS		
OBJETIVO	Prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, regular el manejo de los residuos o desechos generados con el fin de proteger la salud humana y el ambiente..		
LUGAR:	HUS	PROVEEDOR	SST
FECHA:	31 JULIO DE 2025	DURACIÓN:	1 HORA
HORA INICIO	9:00 AM	HORA FINAL	10:00 AM
CAPACITADOR:	LISSETH TATIANA BARON	FIRMA:	

N	*CARGO*	*NOMBRES*	*No. CEDULA*	FIRMA
1	MAESTRO	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	11.524.622	
2	AYUDANTE DE OBRA	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	11.517.402	
3	AYUDANTE DE OBRA	WILMER BELLO PAMPLONA	1.049.649.954	
4	AYUDANTE DE OBRA	CAMILO ANDRES ROBLE	1.049.631.501	
5	AYUDANTE DE OBRA	PAOLA ANDREA FRONSECA	40.047.261	
6	OFICIAL	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	7.175.930	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES				

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL BRILLADORA

SEMANA DEL: 14-jul AL 20-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº

OPERADOR: DONEY MORA UBICACIÓN: HUS 11 PISO

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado de los mangos de agarre	X		X		X		X		X		X		–	
2	La maquina esta conectada a 110 Voltios	X		X		X		X		X		X		–	
3	Estado de los interruptores de encendido y apagado	X		X		X		X		X		X		–	
4	estado general del cuerpo de la brilladora	X		X		X		X		X		X		–	
5	Estado del cable electrico o de potencia sin peladuras o empalmes peligrosos	X		X		X		X		X		X		–	
6	Estado de la tuerca de ajuste del disco	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de los cepillos o aacesorios de brillo	X		X		X		X		X		X		–	
8	Cuenta con su respectiva guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**		
NOMBRE	**DONEY MORA**	**FECHA**		**HSEQ RESPONSABLE**
FIRMA		**DESCRIPCIÓN**		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL BRILLADORA

SEMANA DEL: 7-jul AL 13-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº

OPERADOR: DONEY MORA UBICACIÓN: HUS 11 PISO

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado de los mangos de agarre	X		X		X		X		X		X		–	
2	La maquina esta conectada a 110 Voltios	X		X		X		X		X		X		–	
3	Estado de los interruptores de encendido y apagado	X		X		X		X		X		X		–	
4	estado general del cuerpo de la brilladora	X		X		X		X		X		X		–	
5	Estado del cable electrico o de potencia sin peladuras o empalmes peligrosos	X		X		X		X		X		X		–	
6	Estado de la tuerca de ajuste del disco	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de los cepillos o aacesorios de brillo	X		X		X		X		X		X		–	
8	Cuenta con su respectiva guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO		
NOMBRE	DONEY MORA	FECHA		HSEQ RESPONSABLE
FIRMA		DESCRIPCIÓN		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL BRILLADORA

SEMANA DEL: 30-jun AL 6-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº

OPERADOR: DONEY MORA UBICACIÓN: HUS 11 PISO

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado de los mangos de agarre	X		X		X		X		X		X		–	
2	La maquina esta conectada a 110 Voltios	X		X		X		X		X		X		–	
3	Estado de los interruptores de encendido y apagado	X		X		X		X		X		X		–	
4	estado general del cuerpo de la brilladora	X		X		X		X		X		X		–	
5	Estado del cable electrico o de potencia sin peladuras o empalmes peligrosos	X		X		X		X		X		X		–	
6	Estado de la tuerca de ajuste del disco	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de los cepillos o aacesorios de brillo	X		X		X		X		X		X		–	
8	Cuenta con su respectiva guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**		
NOMBRE	**DONEY MORA**	**FECHA**		**HSEQ RESPONSABLE**
FIRMA		**DESCRIPCIÓN**		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2


MANODEOBRA INGENIERÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL DESTRONCADORA

SEMANA DEL: 7-jul AL 13-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº

OPERADOR: WILMER BELLO PAMPLONA UBICACIÓN: HUS 11 PISO

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		–	
2	Estado de los soportes del motor	X		X		X		X		X		X		–	
3	Estado general del cuerpo de la destroncadora	X		X		X		X		X		X		–	
4	Estado del sistema electrico	X		X		X		X		X		X		–	
5	Estado del switch de encendido y apagado	X		X		X		X		X		X		–	
6	Estado de las conexiones electricas	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado tomas de salida	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado caja de totalizadores	X		X		X		X		X		X		–	
9	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO		
NOMBRE	WILMER BELLO	FECHA		HSEQ RESPONSABLE
FIRMA		DESCRIPCIÓN		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL DESTRONCADORA

SEMANA DEL: 30-jun AL 6-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº

OPERADOR: WILMER BELLO PAMPLONA UBICACIÓN: HUS 11 PISO

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		–	
2	Estado de los soportes del motor	X		X		X		X		X		X		–	
3	Estado general del cuerpo de la destroncadora	X		X		X		X		X		X		–	
4	Estado del sistema electrico	X		X		X		X		X		X		–	
5	Estado del switch de encendido y apagado	X		X		X		X		X		X		–	
6	Estado de las conexiones electricas	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado tomas de salida	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado caja de totalizadores	X		X		X		X		X		X		–	
9	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO		
NOMBRE	WILMER BELLO	FECHA		HSEQ RESPONSABLE
FIRMA		DESCRIPCIÓN		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2


MANODEOBRA INGENIERÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

SEMANA DEL: 30-jun AL 6-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 1

OPERADOR: JHON JAIRO BELLO UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO		
NOMBRE	JHON BELLO	FECHA		HSEQ RESPONSABLE
FIRMA		DESCRIPCIÓN		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

MANODEOBRA INGENIERÍA

SEMANA DEL: 30-jun AL 6-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 2

OPERADOR: CAMILO ANDRES ROBLES UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**		
NOMBRE	**CAMILO ROBLES**	**FECHA**		**HSEQ RESPONSABLE**
FIRMA	Camilo Robles	**DESCRIPCIÓN**		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S


INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

MANODEOBRA INGENIERÍA

SEMANA DEL: 30-jun AL 6-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 3

OPERADOR: LUIS CIPAMOCHA ALVAREZ UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**		
NOMBRE	**LUIS CIPAMOCHA**	**FECHA**		**HSEQ RESPONSABLE**
FIRMA		**DESCRIPCIÓN**		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2


MANODEOBRA
INGENIERÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

SEMANA DEL: 7-jul AL 13-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 1

OPERADOR: JHON JAIRO BELLO UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO		
NOMBRE	JHON BELLO	FECHA		HSEQ RESPONSABLE
FIRMA		DESCRIPCIÓN		


MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

SEMANA DEL: 7-jul AL 13-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 2

OPERADOR: CAMILO ANDRES ROBLES UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**		
NOMBRE	**CAMILO ROBLES**	**FECHA**		**HSEQ RESPONSABLE**
FIRMA		**DESCRIPCIÓN**		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S


INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

MANODEOBRA INGENIERÍA

SEMANA DEL: 7-jul AL 13-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 3

OPERADOR: LUIS CIPAMOCHA ALVAREZ UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**		
NOMBRE	**LUIS CIPAMOCHA**	**FECHA**		**HSEQ RESPONSABLE**
FIRMA		**DESCRIPCIÓN**		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2


MANODEOBRA INGENIERÍA

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

SEMANA DEL: 14-jul AL 20-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 1

OPERADOR: JHON JAIRO BELLO UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO		
NOMBRE	JHON BELLO	FECHA		HSEQ RESPONSABLE
FIRMA		DESCRIPCIÓN		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

MANODEOBRA INGENIERIA

SEMANA DEL: 14-jul AL 20-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 2

OPERADOR: CAMILO ANDRES ROBLES UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**		
NOMBRE	**CAMILO ROBLES**	**FECHA**		**HSEQ RESPONSABLE**
FIRMA	Camilo Robles	**DESCRIPCIÓN**		


MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

SEMANA DEL: 14-jul AL 20-jul ÁREA: OPERATIVA EQUIPO Nº 3

OPERADOR: LUIS CIPAMOCHA ALVAREZ UBICACIÓN: HUS PISO 11

ITEM	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
1	Función de encendido al accionar botón encendido (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
2	Función de la palanca de bloqueo (gatillo interruptor)	X		X		X		X		X		X		–	
3	Funcionamiento del bloqueo de eje	X		X		X		X		X		X		–	
4	Roscado de la empuñadura lateral	X		X		X		X		X		X		–	
5	Roscado de la Guarda de seguridad	X		X		X		X		X		X		–	
6	Funcionamiento de la palanca de abrazadera	X		X		X		X		X		X		–	
7	Estado de la brida interior	X		X		X		X		X		X		–	
8	Estado de la contratuerca	X		X		X		X		X		X		–	
9	Estado del plato	X		X		X		X		X		X		–	
10	Estado de las aberturas de ventilación (ventilación del escape)	X		X		X		X		X		X		–	
11	Estado del cableado	X		X		X		X		X		X		–	
12	Estado del interruptor de conexión	X		X		X		X		X		X		–	
13	Estado del disco para corte	X		X		X		X		X		X		–	
14	Estado del disco para pulir (desbaste)	X		X		X		X		X		X		–	
15	Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X		X		–	

Responsable de la inspección		**HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO**		
NOMBRE	**LUIS CIPAMOCHA**	**FECHA**		**HSEQ RESPONSABLE**
FIRMA		**DESCRIPCIÓN**		

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: MANO DE OBRA INGENIERIA SAS	**Ciudad:** BUCARAMANGA
Área / Proceso: OBRA CIVIL	**Ubicación donde se realiza el trabajo:** PISO 11 HUS
Fecha de Inicio del Trabajo: 28 DE JULIO DE 2025	**Fecha de Fin del Trabajo:** 2 DE AGOSTO DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 AM	**Hora de Finalización:** 5:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: Aplicación de Medias cañas, cambio de valdosa, pulimiento de paredes, aplicación de estuco, instalacion sistema de redes

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐	**ESPACIO CONFINADO** ☐	**CALIENTE** ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐	**OTRO, CUAL?** ☐	**NINGUNO** ☑

Cedula	Nombres y Apellidos de los Trabajadores (Ejecutor)	Firma
11.524.622	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	
11.517.402	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	
1.049.649.954	WILMER BELLO PAMPLONA	
1.049.631.501	CAMILO ANDRES ROBLE	
40.047.261	PAOLA ANDREA FRONSECA	
7.175.930	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Manuales	ESPATULA, CINCEL , PALA, CARRETILLA, LIJAS , LIMAS
Eléctricas	PULIDORA, TALADRO
Neumáticas	NO
Hidráulicas	NO
Mecánicas	LLAVES, DESTORNILLADOR, CORTADOR, TIJERAS DE ALUMINIO
Otras	HERRAMIENTA MENOR


ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1 METRO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ASCENSOR
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	PLAN DE EMERGENCIA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, tapabocas, protector de auditivo, camisa manga larga, pantalon, botas de seguridad, guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	7
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, cinta malla, aluminio, cables, plastico, accesorios
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Riesgo Biologico, Fisico, caidas del mismo nivel, riego locativo, electrico.

Pasos detallados de la tarea	Peligros Existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Socializacion de la actividades, elaboración ATS y permiso de trabajo, charla de seguridaad, inspeccion del area de trabajo	Desconocimiento del procedimiento y ATS de la actividad	Desconocimiento del procedimiento y de los peligros y control de riesgos.	Asegurar la divulgación del procedimiento, ATS y charla diaria todos los trabajadores involucrados en la tarea.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado.
	resbalones, tropezones, Caidas a nivel, caidas a diferente nivel.	Heridas, fracturas, contusiones	Observar el área por donde se camina, superar obstaculos con precaución, orden y aseo de áreas, autocuidado
Cerramiento del área alistamiento e Inspección de equipos electricos, herramientas manuales y traslado de estos al area de trabajo, ascenso y desenso por escaleras fijas u ascensor de acuerdo a lo aprobado	Condiciones de orden y aseo, delimitacion de areas	resbalos y tropezones Golpes, infecciones, lesiones en tejidos blandos, fracturas	uso adecuado de elementos de protección personal, orden y aseo, almacenamiento adecuado de herramientas.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Picaduras, material pariculado,bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado., lavado de manos frecuente,
Llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico negro	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo

Instalacion sistema de redes (ducteria, cableado, accesorios)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas. Caidas al mismo nivel, proyeccion de particulas	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga, laceraciones	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Acabados de obra civil (instalacion de enchape, estuco, aplicación de pañete, estuco y pintura, instalacion de cielo razo)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	proyección de partículas, Inhalación material particulado, Caídas al mismo nivel, golpes,sobre esfuerzos manejo manual de cargas.	Afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Utilizar los EPI adecuados a la actividad, orden y aseo en el área de trabajo, Coordinación de la actividad, diligenciar formatos preoperacionales, delimitación del área de trabajo, utilizar las herramientas adecuadamente, utilizar los EPI adecuados a la actividad, realizar pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico negro	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Terminación de la tarea, llevar los materiaes sobrantes al punto de almacenamitno de materiales, limpieza del area de trabajo.	inalacion de material particulado, Caidas a mismo nivel	afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO		
¿Es posible, probable o casiseguro que ocurra un incidente?	***Si***	***No***
Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.		
No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.		
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	***Si***	***No***
Si, proceda con la tarea.		
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.		

Nombre y Cedula de la Persona (Emisor)	Cargo	Firma
JOHN JAIRO BELLO	**MAESTRO DE OBRA**	
LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	**MAESTRO DE OBRA**	
LISSETH TATIANA BARON	**HSEQ**	

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: MANO DE OBRA INGENIERIA SAS	**Ciudad:** BUCARAMANGA
Área / Proceso: OBRA CIVIL	**Ubicación donde se realiza el trabajo:** PISO 11 HUS
Fecha de Inicio del Trabajo: 21 DE JULIO DE 2025	**Fecha de Fin del Trabajo:** 26 DE JULIO DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 AM	**Hora de Finalización:** 5:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: Aplicación de Medias cañas, cambio de valdosa, pulimiento de paredes, aplicación de estuco, instalacion sistema de redes

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐	**ESPACIO CONFINADO** ☐	**CALIENTE** ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐	**OTRO, CUAL?** ☐	**NINGUNO** ☑

Cedula	Nombres y Apellidos de los Trabajadores (Ejecutor)	Firma
11.524.622	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	
1.049.649.954	WILMER BELLO PAMPLONA	
1.049.631.501	CAMILO ANDRES ROBLE	
40.047.261	PAOLA ANDREA FRONSECA	
7.175.930	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
(Indique cada una de las herramientas a utilizar)

Manuales	ESPATULA, CINCEL , PALA, CARRETILLA, LIJAS , LIMAS
Eléctricas	PULIDORA, TALADRO
Neumáticas	NO
Hidráulicas	NO
Mecánicas	LLAVES, DESTORNILLADOR, CORTADOR, TIJERAS DE ALUMINIO
Otras	HERRAMIENTA MENOR

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1 METRO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ASCENSOR
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	PLAN DE EMERGENCIA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, tapabocas, protector de auditivo, camisa manga larga, pantalon, botas de seguridad, guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	7
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, cinta malla, aluminio, cables, plastico, accesorios
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Riesgo Biologico, Fisico, caidas del mismo nivel, riego locativo, electrico.

Pasos detallados de la tarea	Peligros Existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Socializacion de la actividades, elaboración ATS y permiso de trabajo, charla de seguridaad, inspeccion del area de trabajo	Desconocimiento del procedimiento y ATS de la actividad	Desconocimiento del procedimiento y de los peligros y control de riesgos.	Asegurar la divulgación del procedimiento, ATS y charla diaria todos los trabajadores involucrados en la tarea.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado.
	resbalones, tropezones, Caidas a nivel, caidas a diferente nivel.	Heridas, fracturas, contusiones	Observar el área por donde se camina, superar obstaculos con precaución, orden y aseo de áreas, autocuidado
Cerramiento del área alistamiento e Inspección de equipos electricos, herramientas manuales y traslado de estos al area de trabajo, ascenso y desenso por escaleras fijas u ascensor de acuerdo a lo aprobado	Condiciones de orden y aseo, delimitacion de areas	resbalos y tropezones Golpes, infecciones, lesiones en tejidos blandos, fracturas	uso adecuado de elementos de protección personal, orden y aseo, almacenamiento adecuado de herramientas.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Picaduras, material pariculado,bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado., lavado de manos frecuente,
Llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico negro	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo

Instalacion sistema de redes (ducteria, cableado, accesorios)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas. Caidas al mismo nivel, proyeccion de particulas	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga, laceraciones	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Acabados de obra civil (instalacion de enchape, estuco, aplicación de pañete, estuco y pintura, instalacion de cielo razo)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	proyección de partículas, Inhalación material particulado, Caídas al mismo nivel, golpes,sobre esfuerzos manejo manual de cargas.	Afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Utilizar los EPI adecuados a la actividad, orden y aseo en el área de trabajo, Coordinación de la actividad, diligenciar formatos preoperacionales, delimitación del área de trabajo, utilizar las herramientas adecuadamente, utilizar los EPI adecuados a la actividad, realizar pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico negro	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Terminación de la tarea, llevar los materiaes sobrantes al punto de almacenamitno de materiales, limpieza del area de trabajo.	inalacion de material particulado, Caidas a mismo nivel	afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO		
¿Es posible, probable o casiseguro que ocurra un incidente?	***Si***	***No***
Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.		
No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.		
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	***Si***	***No***
Si, proceda con la tarea.		
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.		

Nombre y Cedula de la Persona (Emisor)	Cargo	Firma
JOHN JAIRO BELLO	**MAESTRO DE OBRA**	
LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	**MAESTRO DE OBRA**	
LISSETH TATIANA BARON	**HSEQ**	

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: MANO DE OBRA INGENIERIA SAS	**Ciudad:** BUCARAMANGA
Área / Proceso: OBRA CIVIL	**Ubicación donde se realiza el trabajo:** PISO 11 HUS
Fecha de Inicio del Trabajo: 14 DE JULIO DE 2025	**Fecha de Fin del Trabajo:** 19 DE JULIO DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 AM	**Hora de Finalización:** 5:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: Aplicación de Medias cañas, cambio de valdosa, pulimiento de paredes, aplicación de estuco, aplicación de acrilico piso, instalacion sistema de redes

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐	**ESPACIO CONFINADO** ☐	**CALIENTE** ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐	**OTRO, CUAL?** ☐	**NINGUNO** ☑

Cedula	Nombres y Apellidos de los Trabajadores (Ejecutor)	Firma
11.524.622	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	
11.517.402	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	
1.049.649.954	WILMER BELLO PAMPLONA	
1.049.631.501	CAMILO ANDRES ROBLE	
88.203.123	DONEY MORA MONTAÑEZ	
40.047.261	PAOLA ANDREA FRONSECA	
7.175.930	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Manuales	ESPATULA, CINCEL , PALA, CARRETILLA, LIJAS , LIMAS
Eléctricas	PULIDORA, TALADRO - BRILLADORA
Neumáticas	NO
Hidráulicas	NO
Mecánicas	LLAVES, DESTORNILLADOR, CORTADOR, TIJERAS DE ALUMINIO
Otras	HERRAMIENTA MENOR


ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1 METRO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ASCENSOR
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	PLAN DE EMERGENCIA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, tapabocas, protector de auditivo, camisa manga larga, pantalon, botas de seguridad, guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	7
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, cinta malla, aluminio, cables, plastico, acrilico, accesorios
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Riesgo Biologico, Fisico, caidas del mismo nivel, riego locativo, electrico.

Pasos detallados de la tarea	Peligros Existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Socializacion de la actividades, elaboración ATS y permiso de trabajo, charla de seguridaad, inspeccion del area de trabajo	Desconocimiento del procedimiento y ATS de la actividad	Desconocimiento del procedimiento y de los peligros y control de riesgos.	Asegurar la divulgación del procedimiento, ATS y charla diaria todos los trabajadores involucrados en la tarea.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado.
	resbalones, tropezones, Caidas a nivel, caidas a diferente nivel.	Heridas, fracturas, contusiones	Observar el área por donde se camina, superar obstaculos con precaución, orden y aseo de áreas, autocuidado
Cerramiento del área alistamiento e Inspección de equipos electricos, herramientas manuales y traslado de estos al area de trabajo, ascenso y desenso por escaleras fijas u ascensor de acuerdo a lo aprobado	Condiciones de orden y aseo, delimitacion de areas	resbalos y tropezones Golpes, infecciones, lesiones en tejidos blandos, fracturas	uso adecuado de elementos de protección personal, orden y aseo, almacenamiento adecuado de herramientas.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Picaduras, material pariculado,bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado., lavado de manos frecuente,
Llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.

negro	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Instalacion sistema de redes (ducteria, cableado, accesorios)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas. Caidas al mismo nivel, proyeccion de particulas	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga, laceraciones	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Acabados de obra civil (instalacion de enchape, estuco, aplicación de pañete, estuco y pintura, instalacion de cielo razo y piso)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	proyección de partículas, Inhalación material particulado, Caídas al mismo nivel, golpes,sobre esfuerzos manejo manual de cargas.	Afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Utilizar los EPI adecuados a la actividad, orden y aseo en el área de trabajo, Coordinación de la actividad, diligenciar formatos preoperacionales, delimitación del área de trabajo, utilizar las herramientas adecuadamente, utilizar los EPI adecuados a la actividad, realizar pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico negro	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Terminación de la tarea, llevar los materiaes sobrantes al punto de almacenamitno de materiales, limpieza del area de trabajo.	inalacion de material particulado, Caidas a mismo nivel	afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO		
¿Es posible, probable o casiseguro que ocurra un incidente?	***Si***	***No***
Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.		
No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.		
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	***Si***	***No***
Si, proceda con la tarea.		
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.		

Nombre y Cedula de la Persona (Emisor)	Cargo	Firma
JOHN JAIRO BELLO	**MAESTRO DE OBRA**	
LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	**MAESTRO DE OBRA**	
LISSETH TATIANA BARON	**HSEQ**	

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: MANO DE OBRA INGENIERIA SAS	**Ciudad:** BUCARAMANGA
Área / Proceso: OBRA CIVIL	**Ubicación donde se realiza el trabajo:** PISO 11 HUS
Fecha de Inicio del Trabajo: 7 DE JULIO DE 2025	**Fecha de Fin del Trabajo:** 12 DE JULIO DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 AM	**Hora de Finalización:** 5:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: Aplicación de Medias cañas, cambio de valdosa, pulimiento de paredes, aplicación de estuco, aplicación de acrilico piso, instalacion sistema de redes

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐	**ESPACIO CONFINADO** ☐	**CALIENTE** ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐	**OTRO, CUAL?** ☐	**NINGUNO** ☑

Cedula	Nombres y Apellidos de los Trabajadores (Ejecutor)	Firma
11.524.622	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	
11.517.402	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	
1.049.649.954	WILMER BELLO PAMPLONA	
1.049.631.501	CAMILO ANDRES ROBLE	
88.203.123	DONEY MORA MONTAÑEZ	
40.047.261	PAOLA ANDREA FRONSECA	
7.175.930	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	
1.049.646.041	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA FONSECA	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Manuales	ESPATULA, CINCEL , PALA, CARRETILLA, LIJAS , LIMAS
Eléctricas	PULIDORA, TALADRO - BRILLADORA- DESTRONCADORA
Neumáticas	NO
Hidráulicas	NO
Mecánicas	LLAVES, DESTORNILLADOR, CORTADOR, TIJERAS DE ALUMINIO
Otras	HERRAMIENTA MENOR


ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1 METRO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ASCENSOR
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	PLAN DE EMERGENCIA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, tapabocas, protector de auditivo, camisa manga larga, pantalon, botas de seguridad, guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	7
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, cinta malla, aluminio, cables, plastico, acrilico, accesorios
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Riesgo Biologico, Fisico, caidas del mismo nivel, riego locativo, electrico.

Pasos detallados de la tarea	Peligros Existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Socializacion de la actividades, elaboración ATS y permiso de trabajo, charla de seguridaad, inspeccion del area de trabajo	Desconocimiento del procedimiento y ATS de la actividad	Desconocimiento del procedimiento y de los peligros y control de riesgos.	Asegurar la divulgación del procedimiento, ATS y charla diaria todos los trabajadores involucrados en la tarea.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado.
	resbalones, tropezones, Caidas a nivel, caidas a diferente nivel.	Heridas, fracturas, contusiones	Observar el área por donde se camina, superar obstaculos con precaución, orden y aseo de áreas, autocuidado
Cerramiento del área alistamiento e Inspección de equipos electricos, herramientas manuales y traslado de estos al area de trabajo, ascenso y desenso por escaleras fijas u ascensor de acuerdo a lo aprobado	Condiciones de orden y aseo, delimitacion de areas	resbalos y tropezones Golpes, infecciones, lesiones en tejidos blandos, fracturas	uso adecuado de elementos de protección personal, orden y aseo, almacenamiento adecuado de herramientas.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Picaduras, material pariculado,bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado., lavado de manos frecuente,
Llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.

negro	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Instalacion sistema de redes (ducteria, cableado, accesorios)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas. Caidas al mismo nivel, proyeccion de particulas	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga, laceraciones	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Acabados de obra civil (instalacion de enchape, estuco, aplicación de pañete, estuco y pintura, instalacion de cielo razo y piso)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	proyección de partículas, Inhalación material particulado, Caídas al mismo nivel, golpes,sobre esfuerzos manejo manual de cargas.	Afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Utilizar los EPI adecuados a la actividad, orden y aseo en el área de trabajo, Coordinación de la actividad, diligenciar formatos preoperacionales, delimitación del área de trabajo, utilizar las herramientas adecuadamente, utilizar los EPI adecuados a la actividad, realizar pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico negro	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Terminación de la tarea, llevar los materiaes sobrantes al punto de almacenamitno de materiales, limpieza del area de trabajo.	inalacion de material particulado, Caidas a mismo nivel	afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO		
¿Es posible, probable o casiseguro que ocurra un incidente?	***Si***	***No***
Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.		
No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.		
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	***Si***	***No***
Si, proceda con la tarea.		
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.		

Nombre y Cedula de la Persona (Emisor)	Cargo	Firma
JOHN JAIRO BELLO	**MAESTRO DE OBRA**	
LUIS ALFONSO CIPOMOCHA FONSECA	**MAESTRO DE OBRA**	
LISSETH TATIANA BARON	**HSEQ**	

MANO DE OBRA INGENIERIA S.A.S
NIT:901.453.683-2

MANODEOBRA INGENIERÍA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Empresa: MANO DE OBRA INGENIERIA SAS	**Ciudad:** BUCARAMANGA
Área / Proceso: OBRA CIVIL	**Ubicación donde se realiza el trabajo:** PISO 11 HUS
Fecha de Inicio del Trabajo: 30 DE JUNIO DE 2025	**Fecha de Fin del Trabajo:** 5 DE JULIO DE 2025
Hora de Inicio: 7:00 AM	**Hora de Finalización:** 5:00 PM

Descripción de la tarea a realizar: Aplicación de Medias cañas, cambio de valdosa, pulimiento de paredes, aplicación de estuco, aplicación de acrilico piso, instalacion sistema de redes

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐	**ESPACIO CONFINADO** ☐	**CALIENTE** ☐
ENERGIA PELIGROSAS ☐	**OTRO, CUAL?** ☐	**NINGUNO** ☑

Cedula	Nombres y Apellidos de los Trabajadores (Ejecutor)	Firma
11.524.622	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	
11.517.402	LUIS ALFREDO BELLO VANEGAS	
1.049.649.954	WILMER BELLO PAMPLONA	
1.049.631.501	CAMILO ANDRES ROBLE	
88.203.123	DONEY MORA MONTAÑEZ	
40.047.261	PAOLA ANDREA FRONSECA	
7.175.930	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA ALVAREZ	
1.049.646.041	LUIS ALFONSO CIPOMOCHA FONSECA	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Manuales	ESPATULA, CINCEL , PALA, CARRETILLA, LIJAS , LIMAS
Eléctricas	PULIDORA, TALADRO - BRILLADORA-DESTRONCADORA
Neumáticas	NO
Hidráulicas	NO
Mecánicas	LLAVES, DESTORNILLADOR, CORTADOR, TIJERAS DE ALUMINIO
Otras	HERRAMIENTA MENOR


ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1 METRO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	ASCENSOR
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NA
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NA
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	PLAN DE EMERGENCIA
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, tapabocas, protector de auditivo, camisa manga larga, pantalon, botas de seguridad, guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	7
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, estuco, enchape, cinta malla, aluminio, cables, plastico, acrilico, accesorios
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Riesgo Biologico, Fisico, caidas del mismo nivel, riego locativo, electrico.

Pasos detallados de la tarea	Peligros Existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Socializacion de la actividades, elaboración ATS y permiso de trabajo, charla de seguridaad, inspeccion del area de trabajo	Desconocimiento del procedimiento y ATS de la actividad	Desconocimiento del procedimiento y de los peligros y control de riesgos.	Asegurar la divulgación del procedimiento, ATS y charla diaria todos los trabajadores involucrados en la tarea.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado.
	resbalones, tropezones, Caidas a nivel, caidas a diferente nivel.	Heridas, fracturas, contusiones	Observar el área por donde se camina, superar obstaculos con precaución, orden y aseo de áreas, autocuidado
Cerramiento del área alistamiento e Inspección de equipos electricos, herramientas manuales y traslado de estos al area de trabajo, ascenso y desenso por escaleras fijas u ascensor de acuerdo a lo aprobado	Condiciones de orden y aseo, delimitacion de areas	resbalos y tropezones Golpes, infecciones, lesiones en tejidos blandos, fracturas	uso adecuado de elementos de protección personal, orden y aseo, almacenamiento adecuado de herramientas.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Picaduras, material pariculado,bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Utilizacion de tapabocas, inspeccion area de trabajo, auto cuidado., lavado de manos frecuente,
Llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.

negro	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Instalacion sistema de redes (ducteria, cableado, accesorios)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas. Caidas al mismo nivel, proyeccion de particulas	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga, laceraciones	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Acabados de obra civil (instalacion de enchape, estuco, aplicación de pañete, estuco y pintura, instalacion de cielo razo y piso)	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	proyección de partículas, Inhalación material particulado, Caídas al mismo nivel, golpes,sobre esfuerzos manejo manual de cargas.	Afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Utilizar los EPI adecuados a la actividad, orden y aseo en el área de trabajo, Coordinación de la actividad, diligenciar formatos preoperacionales, delimitación del área de trabajo, utilizar las herramientas adecuadamente, utilizar los EPI adecuados a la actividad, realizar pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
llevar material al area de trabajo ascenso y descenso por escaleras ascensor en horario especifico y realizar cerramiento y/o delimitacion del area de trabajo e instalacion de pastico negro	Manipulación de equipos y herramientas manuales, electricas	golpes, heridas, laceraciones, machucones.	Uso adecuado de EPI , inspección preoperacional de equipos y herramientas, uso de guardas. Almacenamiento adecuado de herramienta.
	Posturas inadecuadas, esfuerzo, manejo manual de cargas.	Lumbalgia, traumatismos osteomuscular por sobre esfuerzo, fatiga	Levantamiento adecuado de cargas y posturas adecuadas en la manipulación manual de cargas, control de manejo de carga hasta 25 Kg, pausas activas.
	Virus COVID-19, picaduras, mordeduras, bacterias, hongos.	Fiebre, tos, neumonia, dificultad para respirar, elergias	Uso de tapabocas, lavado de manos frecuente, inspeccion area de trabajo
Terminación de la tarea, llevar los materiaes sobrantes al punto de almacenamitno de materiales, limpieza del area de trabajo.	inalacion de material particulado, Caidas a mismo nivel	afecciones respiratorias, golpes, lumbagos, contusiones.	Una vez terminada la tarea del dia ,garantice que no queden objetos herramientas o materiales que puedan obsruir el paso y generar incidentes, deje sus área de trabajo en perfecto estado de orden y aseo.

EVALUACION DEL RIESGO		
¿Es posible, probable o casiseguro que ocurra un incidente?	***Si***	***No***
Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.		
No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.		
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?	***Si***	***No***
Si, proceda con la tarea.		
No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.		

Nombre y Cedula de la Persona (Emisor)	Cargo	Firma
JOHN JAIRO BELLO	**MAESTRO DE OBRA**	
LUIS ALFONSO CIPOMOCHA FONSECA	**MAESTRO DE OBRA**	
LISSETH TATIANA BARON	**HSEQ**	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901453683	2	MANO DE OBRA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUCARAMANGA	CR 33 N 28 - 26	BUCARAMANGA-SANTANDER	6912010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1693058526	9490177732	E	2025/08/22	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	$2,353,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1099204517	ABAUNZA LOZADA WEIMAR NORBEY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1049640919	ALVAREZ ALVAREZ HOLMAN ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1095828698	ARIAS PORTILLA ARTURO		X																230301	3	$180,000	$28,800	EPS046	3	$180,000	$7,200	CCF39	3	$180,000	$7,200	14-11	3	$180,000	$12,600	3	$0	$0	Si	$55,800
4	CC	1098699802	BARON CAICEDO LISSETH TATIANA	X																	25-14	23	$1,533,334	$245,400	EPS037	23	$1,533,334	$61,400	CCF39	23	$1,533,334	$61,400	14-11	23	$1,533,334	$106,800	23	$0	$0	Si	$475,000
5	CC	74353062	CARDENAS BERMUDEZ NESTOR BAUDILIO	X																	231001	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF39	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
6	CC	37746398	MORENO RAMIREZ CLAUDIA JULIANA		X																230901	7	$332,150	$53,200	EPS017	7	$332,150	$13,300	CCF39	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
7	CC	1099208255	ROBLES RODRIGUEZ SARA LUCIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(7)**																						$7,597,134	$1,215,800			$7,597,134	$304,200			$7,597,134	$304,200			$7,597,134	$529,100		$0	$0		$2,353,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901453683	2	MANO DE OBRA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUCARAMANGA	CR 33 N 28 - 26	BUCARAMANGA-SANTANDER	6912010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1693058526	9490177732	E	2025/08/22	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	$2,353,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,215,800	$0	$0	$1,215,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$205,000	$0	$0	$205,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$245,400	$0	$0	$245,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$712,200	$0	$0	$712,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$53,200	$0	$0	$53,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$529,100	$0	$0	$529,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$529,100	$0	$0	$529,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$304,200	$0	$0	$304,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	$304,200	$0	$0	$304,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$304,200	$0	$0	$304,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$13,300	$0	$0	$13,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$169,700	$0	$0	$169,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$7,200	$0	$0	$7,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**7**	**$2,353,300**	**$0**	**$0**	**$2,353,300**

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 14 de julio de 2025 05:49 PM

Período del informe: Desde el 01 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025

Pagada 14/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES FULA BULLA	**Sucursal**	01 SUCURSAL 1
Documento	CC11366518	**Dirección**	CR 15 #10 - 01
Tipo de Empresa		**Teléfono**	601000000
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades															Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 40047261	FONSECA JAIMES PAOLA ANDREA	1073189859	14/07/2025	202506	202507																		0	30	30	0	NIN-AF	EPS041	14-11	CCF24	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$57.000	$99.100	$0	$0	$0	$0	$0	$156.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 14 de julio de 2025 05:49 PM

Período del informe: Desde el 01 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025

Pagada 14/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN STEVEN MURILLO CIFUENTES	**Sucursal**	1 SUCURSAL 1
Documento	CC1077975578	**Dirección**	CR 5 #43 - 01
Tipo de Empresa		**Teléfono**	601000000
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 7175930	CIPAMOCHA ALVAREZ LUIS ALFONSO	1073189256	14/07/2025	202506	202507																		0	30	30	0	NIN-AF	EPS041	14-11	CCF24	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$57.000	$99.100	$0	$0	$0	$0	$0	$156.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 14 de julio de 2025 05:49 PM

Período del informe: Desde el 01 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025

Pagada 14/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN STEVEN MURILLO CIFUENTES	**Sucursal**	1 SUCURSAL 1
Documento	CC1077975578	**Dirección**	CR 5 #43 - 01
Tipo de Empresa		**Teléfono**	601000000
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1049647997	DAVID FERNEY PULIDO URREGO	1073189259	14/07/2025	202506	202507																		0	30	30	0	NIN-AF	EPS041	14-11	CCF24	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$	$57.000	$99.100	$	$	$0	$	$	$156.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 14 de julio de 2025 05:49 PM

Período del informe: Desde el 01 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025

Pagada 14/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN STEVEN MURILLO CIFUENTES	**Sucursal**	1 SUCURSAL 1
Documento	CC1077975578	**Dirección**	CR 5 #43 - 01
Tipo de Empresa		**Teléfono**	601000000
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras									IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1051212297	DANIEL SANTIAGO CIPAMOCHA	1073189259	14/07/2025	202506	202507																		0	30	30	0	NIN-AF	EPS041	14-11	CCF24	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$57.000	$99.100	$0	$0	$0	$0	$0	$156.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 14 de julio de 2025 05:49 PM

Período del informe: Desde el 01 de julio de 2025 hasta el 14 de julio de 2025

Pagada 14/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES FULA BULLA	**Sucursal**	01 SUCURSAL 1
Documento	CC11366518	**Dirección**	CR 15 #10 - 01
Tipo de Empresa		**Teléfono**	601000000
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1049646041	CIPAMOCHA FONSECA LUIS ALFONSO	1073189478	14/07/2025	202506	202507																		0	30	30	0	NIN-AF	ESS024	14-11	CCF24	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$0	$57.000	$99.100	$0	$0	$0	$0	$0	$156.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11524622	0	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 7F 2A 40		3154760982		JHONBLLO123@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34331740	E	2025-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.112.200	2.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34331740	2025-08-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 11517402	BELLO VANEGAS LUIS ALFREDO	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	213.100	S	5411201
2	CC 88203123	MORA MONTAÑEZ DONEY	1.423.500	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	1.900	CAJASAN-CCF39	47.450	1.900	47.450	3.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	14.800	S	4411101
3	CC 1044631501	ROBLES PABON CAMILO ANDRES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411201
4	CC 1049649954	BELLO PAMPLONA WILMER ALFREDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11524622	0	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 7F 2A 40		3154760982		JHONBLLO123@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34331740	E	2025-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.112.200	2.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	34331740	2025-08-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.894.450	4.317.950	4.317.950	4.317.950	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				3	463.200	0	900	0	464.100
PORVENIR	230301	800224808	8	3	463.200	0	900	0	464.100
EPS(Administradoras: 3)				4	172.900	0	600	0	173.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	1.900	0	100	0	2.000
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	57.000	0	200	0	57.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	114.000	0	300	0	114.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	300.700	0	600	0	301.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	300.700	0	600	0	301.300
CCF(Administradoras: 1)				4	172.900	0	400	0	173.300
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	172.900	0	400	0	173.300
Gran Total					1.109.700	0	2.500	0	1.112.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11524622	0	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-615	CL 7F 2A 40		3154760982			JHONBLLO123@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34024371	I	2025-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	514.700	1.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34024371	2025-08-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 11524622	BELLO PAMPLONA JOHN JAIRO	1.423.500																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.423.500	8.600	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	513.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11524622	0	JOHN JAIRO BELLO PAMPLONA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4111	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-615	CL 7F 2A 40		3154760982			JHONBLLO123@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34024371	I	2025-08-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	514.700	1.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34024371	2025-08-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	500	0	228.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	500	0	228.300
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	400	0	178.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	400	0	178.400
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	200	0	99.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	99.100	0	200	0	99.300
CCF(Administradoras: 1)				1	8.600	0	100	0	8.700
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	1	8.600	0	100	0	8.700
Gran Total					513.500	0	1.200	0	514.700