Lugar	Centro de Cuidado Transitorio Antonia Santos
Fecha	27/02/2026 – 08:00 PM
Tema	Seguimiento identificación fugas ocultas y consumo de agua.
Desarrollo	Durante el mes de **febrero** se realizó un proceso detallado de inspección y seguimiento del medidor general de agua de la unidad operativa. El objetivo principal fue verificar con precisión el consumo registrado y confirmar que no existieran fugas, filtraciones u otras irregularidades que pudieran comprometer el correcto funcionamiento del sistema de distribución. Asimismo, se utilizó un formulario digital en Google Forms para documentar de manera estructurada cada lectura obtenida. Esta herramienta favoreció la recopilación ordenada de la información, la uniformidad en el registro de datos y un análisis más eficiente enfocado en la identificación de posibles anomalías en el consumo de agua. Gracias a la constancia y precisión en la ejecución de este seguimiento, se obtuvo una perspectiva clara sobre el comportamiento del consumo hídrico en la instalación, permitiendo detectar oportunamente cualquier aumento atípico que pudiera indicar fallas técnicas o prácticas inadecuadas.   

Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Carlota Ramirez Suarez 	Coordinadora	Centro de cuidado Transitorio Antonia Santos
	Miguel Ángel Ortiz 	Auxiliar de enfermería	Centro de cuidado Transitorio Antonia Santos

Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	No se dejan compromisos	No aplica	No aplica
Próxima reunión	No aplica		
Elaboró	Carlota Ramirez Suarez Coordinadora Centro de cuidado Transitorio Antonia Santos		