INFORME CORTADORA DE LADRILLO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>

Lun 09/11/2020 8:27

Para: Miguel Eduardo Caro Marin <miguele.caro@sena.edu.co>; Carlos Gomez (carlosgome_z@hotmail.com) <carlosgome_z@hotmail.com>
CC: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>; Carlos Ivan Zuluaga Villamarin <cizuluaga@sena.edu.co>; Pablito7516 <Pablito7516@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (2 MB)

INFORME CENTRO DE LA CONSTRUCCION.doc;

Buenos días,

Amablemente enviamos informa de seguridad realizado a la maquina cortadora de ladrillo y proyecto palmeto.

Al realizar la verificación con el asesor de la ARL Positiva, se evidenciaron condiciones en la máquina que pueden provocar accidentes de trabajo grabes.

1. ATRAPAMIENTO: Se evidencia falta de guarda de seguridad en el área de poleas y/o bandas, si la condición persiste podría dar paso a posibles accidentes por atrapamiento.

La máquina debe estar con todas sus partes, por parte del área de SST del Centro de la Construcción No se autoriza el uso de la cortadora de ladrillo, igualmente no se evidencia listado de la capacitación en el uso, importante realizarlo

Importante mantener el lugar ordenado y limpio al finalizar la jornada.

Feliz día,

SENA

Edgar Alexander
Salas Ch.

Seguridad y Salud en el Trabajo
(052) 4315800 ext: 23503
Calle 34 No 17B -23 (Cali)
Centro de la Construcción - Valle



@SENAcomunica

www.sena.edu.co