1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de construcción y mejoramiento de vías urbanas en el municipio de Honda Tolima requiere la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (**SGSST),** conforme a la establecido en el decreto 1072 de 2015, la ley 1562 de 2012 y la resolución 0312 de 2019.

El SGSST se fundamenta en un enfoque preventivo y mejora continua e integra a todos los procesos de identificación de peligros. Su aplicación rigurosa busca garantizar las condiciones laborales seguras promoviendo una cultura de autocuidado dando cumplimiento a las disposiciones legales, así mismo protegiendo a los colaboradores en las zonas de intervención.

El presente documento contiene el informe mensual de las actividades desarrolladas para la implementación del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST**) comprendido entre el **01 y el 30 de enero del 2026**, donde se detalla en forma resumida las actividades adelantadas en virtud del contrato de obra No. No. 2177 del 2025, ***"CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".***

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los peligros y evaluar los riesgos que se encuentran asociados al proyecto estableciendo controles que mitiguen incidentes y accidentes laborales.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa.
- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de Riesgos Laborales, incluyendo el decreto 1072 de 2015, ley 1562 de 2012 y resolución 0312 de 2019.
- Establecer mecanismos de control y seguimiento el cual permita evaluar la eficacia del SG-SST asegurando una mejora continua.
- Proteger a terceros y la comunidad en general que interactúan o circulan en las áreas de intervención mediante una buena señalización del PMT y control de accesos.
- Conformar y fomentar los grupos de apoyo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Brigada de Emergencia, los cuales lideran el desarrollo y adecuado cumplimiento de las metas establecidas por la organización, en beneficio de la salud de los trabajadores.
- Elaborar, implementar y mantener las disposiciones relacionadas a la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMBAR 4
No CONTRATO:	Contrato de obra 2177
OBJETO DE CONTRATO:	"CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL FELIPE RAMÍREZ BARÓN
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

El desarrollo del SG-SST tiene como objetivo presentar los avances, resultados y acciones desarrolladas en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Este informe tiene como objetivo presentar los avances, resultados y acciones desarrolladas en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Dando cumplimiento con la legislación vigente establecido en el Decreto 1072 de 2015.

A lo largo de este informe, se detallarán las actividades realizadas el cual deben registrase y documentarse en formatos de inspección, listados de asistencia y actas de capacitación como parte documental del SG-SST. Este proceso es fundamental para garantizar la prevención de riesgos laborales y la sostenibilidad de nuestras operaciones, promoviendo una gestión responsable y participativa en materia de SST.

Personal a cargo del SG-SST

Se tiene personal a cargo de las actividades SST

PERSONAL

A la fecha de corte del informe **CONSORCIO RAMBAR 4** registra dieciocho (18) trabajadores directos vinculados como activos y personal subcontratista; veinticinco (25) trabajadores, para un total de cuarenta y tres (43) personas.

LISTADO DEL PERSONAL				
	NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ACTIVO/RETIRADO**	**EMPRESA**
1	CARLOS ALBERTO TRIANA TRUJILLO	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
2	JULIETH TATIANA BOCANEGRA	INGENIERA AMBIENTAL	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
3	DIANA CONSUELO MENESES	PROFESIONAL HSQE	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
4	HUGO ANDRÉS MORALES	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
5	NÉSTOR ELIONAY BARAJAS	ESPECIALISTA GEOTECNIA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
6	JUAN MARTIN MENDOZA	ESPECIALISTA EN VÍAS	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
7	HÉCTOR FABIAN MORALES AYALA	INGENIERO RESIDENTE	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
8	LAURA CAMILA ACHURRY LOZANO	SISOMA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
9	EDIER SANTIAGO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
10	BRAYAN ESTEBAN HERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
11	RUBÉN MEDINA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
12	DANIELA CRUZ ÁVILA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
13	JAIRO ALBERTO CASTAÑO URUEÑA	TOPÓGRAFO	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
14	LAURA BERNAL ARCE	INSPECTOR SISO	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
15	LADY XIMENA GARZÓN	INSPECTOR DE OBRA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
16	YEFERSON FABIAN QUIMBAYO	CADENERO 1	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
17	GILBERTO BUSTOS RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4
18	RAFAEL LEONARDO RAMÍREZ MORA	INGENIERO ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL	ACTIVO	CONSORCIO RAMBAR 4

LISTADO DEL PERSONAL				
	NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ACTIVO/RETIRADO**	**EMPRESA**
1	SEBASTIÁN TRUJILLO	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	ASFALTEMOS
2	DAVID FELIPE YARA	OPERADOR DE RETROCARGADOR	ACTIVO	ASFALTEMOS
3	JAVIER JOSÉ ROA	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	ACTIVO	ASFALTEMOS

LISTADO DEL PERSONAL				
	NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ACTIVO/RETIRADO**	**EMPRESA**
1	CLAUDIO DEL CARMEN FERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
2	HERNÁN GÓMEZ BOBADILLA	MAESTRO GENERAL	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
3	JAVIER FIGUEROA CARVAJAL	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
4	WILSON MANSO	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
5	HERNÁN GÓMEZ LONDOÑO	MAESTRO	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
6	ALEJANDRA ZEA	INGENIERA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
7	EULER SMITH USECHE RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
8	RUBÉN MERCHÁN RUBIO	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS

9	JHAN SMITH LÓPEZ	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
10	JHON FERNANDO FIGUEROA	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
11	BRAYAN SNEIDER GUTIÉRREZ	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
12	RODOLFO JOSÉ BASTIDAS	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
13	JOSÉ ESNEIDER RIOS	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
14	ENRIQUE ANTONIO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
15	JULIÁN ANDRÉS ZEA	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
16	JHON ORLANDO FIGUEROA	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
17	HENRY MANRIQUE LOZANO	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO	D&F INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
18	MIGUEL ÁNGEL CORTES	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	ASOCIACIÓN MUTUAL COLOMBIA MEJOR
19	BRAYAN ANDRÉS URREGO	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	ASOCIACIÓN MUTUAL COLOMBIA MEJOR
20	JUAN SEBASTIÁN TRIANA	OFICIAL DE OBRA	ACTIVO	ASOCIACIÓN MUTUAL COLOMBIA MEJOR
21	RAUL EMILIO OLARTE	AYUDANTE DE OBRA	ACTIVO	ASOCIACIÓN MUTUAL COLOMBIA MEJOR
22	HENRY MANRIQUE LOZANO	MAESTRO DE OBRA	ACTIVO	ASOCIACIÓN MUTUAL COLOMBIA MEJOR

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

- ✓ Elaboración e implementación de procedimientos seguros (trabajo en alturas, maquinaria, excavación, señalización vial etc.
- ✓ Capacitación e inducción del personal en sst.
- ✓ Dotación de elementos de protección personal.
- ✓ Implementación del plan de emergencias.
- ✓ Conformación del COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
- ✓ Reporte de investigación de incidentes y accidentes laborales.

5. COMPONENTES DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

AVANCE DE ACTIVIDADES

- ✓ **Control de emisiones atmosféricas:** Para este periodo se cuenta con los siguientes equipos y maquinaria.
  - Retroexcavadora (pajarita)
  - Vibro compactador mixto
  - Vehículos (volqueta sencilla y doble troque- camión turbo)

- Retroexcavadora (oruga)
- Motoniveladora

A toda maquinaria y vehículos vinculados a la obra se hace la exigencia del cumplimiento de los requisitos técnico, mecánicos, ambientales y seguridad industrial, previo inicio de actividades se hace verificación de vigencia, como lo es, al certificado de mantenimiento de la maquinaria, mantenimiento preventivo, documentación legal completa y la revisión técnico- mecánica; de igual manera se realiza pre operacional diario por parte de siso de obra e inspección por parte de la interventoría para verificación del estado de esta.

- **Manejo integral de residuos sólidos:** Para hacer la recolección de residuos de cada tramo intervenido se dispone de canecas señalizadas para cada tipo de residuo estos desechos son depositados en el carro recolector de basura bajo los horarios de recolección que se tiene en el sector, antes de dar disposición final se hace separación de materiales para identificar el material reciclable

  Esto será realizado por el personal de obra con sus respectivos elementos de protección personal adecuados.
- **Programa de orden y aseo:** se realizará brigadas de orden y aseo en todas las áreas de la obra incluyendo frentes de trabajo y oficina administrativa con el fin de prevenir accidentes y mejorar la eficiencia operativa cumpliendo con la normatividad vigente promoviendo una cultura de trabajo seguro.

6. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

- Garantizar la protección de la salud, la vida y el bienestar de todos los trabajadores que se encuentren vinculados a la obra de construcción de vías, por medio de la implementación de acciones que permitan la prevención de accidentes laborales, enfermedades de origen ocupacional y la promoción de condiciones seguras y saludables en los diferentes frentes de trabajo.
- Controlar la implementación y la gestión del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo que oferto **CONSORCIO RAMBAR 4**, de acuerdo a la normatividad vigente.
- Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a las actividades específicas de construcción vial, como excavaciones, movimientos de maquinaria pesada, trabajos en altura, manejo de materiales y señalización vial.
- Capacitar al personal de obra en temas de seguridad, uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), protocolos de actuación ante emergencias, y cultura de autocuidado.
- Fomentar el orden y la limpieza en los frentes de obra, como estrategia clave para reducir accidentes por caídas, golpes, cortes y otros eventos prevenibles.
- Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica para el control y seguimiento de posibles enfermedades laborales, especialmente relacionadas con exposición a ruido, polvo, vibraciones y esfuerzos físicos.

- Promover la participación activa del personal a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), brigadas de emergencia y reportes de condiciones inseguras.
- Hacer seguimiento, evaluación y mejora continua del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, mediante indicadores, inspecciones y análisis de incidentes.

6.1.1 RIESGOS A MANEJAR EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

- **Riesgos Físicos:** Ruido excesivo (maquinaria, herramientas, tráfico de obra) vibraciones (uso prolongado de equipos), temperaturas extremas (exposición al sol o golpe de calor).
- **Riesgos Eléctricos:** Contacto con cables energizados y fallas en herramientas eléctricas.
- **Riesgos Ergonómicos:** Posturas forzadas o repetitivas y levantamiento inadecuado de cargas.
- **Riesgos por Trabajo en Alturas:** Caídas a distinto nivel, mal uso o ausencia de líneas de vida, arnés, otros elementos de protección personal.
- Cualquier tipo de riesgo identificado que se encuentre en el proyecto.

6.2 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El subprograma de medicina preventiva y del trabajo tiene como fin Proteger y promover la salud de los trabajadores mediante actividades de prevención, diagnóstico precoz, control y rehabilitación de enfermedades laborales y comunes, así como la vigilancia de las condiciones de salud relacionadas con el trabajo.

6.2.1 RIESGOS A MANEJAR EN EL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

- Riesgos físicos
- Riesgos psicosociales
- Riesgos osteomusculares
- Riesgos químicos
- Riesgos biológicos
- Riesgos por accidentes de trabajo

6.2.2 AVANCE DE ACTIVIDADES

Capacitaciones: Se realizan capacitaciones al personal durante el periodo, sobre medidas de prevención en sitios de trabajo de igual modo se realizan pausas activas a todo el personal que ayuden al mejoramiento de las actividades de obra.

Pausas activas: El CONSORCIO RAMBAR 4 implementó pausas activas durante los periodos de trabajo y promueve hábitos saludables con el fin prevenir enfermedades osteomusculares y estrés aumentando la conciencia sobre la importancia del autocuidado en el entorno laboral dando cumplimiento al subprograma de medicina preventiva y del trabajo.

Afiliaciones al sistema de seguridad social: El contratista realiza las afiliaciones a todo el personal nuevo en seguridad social, realiza el pago oportuno de la seguridad social del personal antiguo con el consorcio y hace la solicitud de los pagos y afiliaciones del personal bajo la modalidad de subcontratistas e independientes, con el fin de verificar el cumplimiento de esta obligación y que todo el personal este cubierto por la ARL en caso de que se presente una emergencia y así garantizar acceso a servicios de salud y protección económica siendo un requisito legal para la ejecución de contratos laborales el cual hace parte de los requisitos de cumplimiento del SG-SST.

Ausentismo: en el periodo del informe si se presentó ausentismo laboral.

Accidentalidad: en el periodo del informe si se presentó accidentes laborales.

6.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Implementar acciones técnicas, administrativas que permitan identificar, controlar y minimizar los riesgos presentes en el ambiente laboral, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, garantizando condiciones seguras y saludables para todos los trabajadores.

6.3.1 RIESGOS A MANEJAR DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Riesgo biológico
- Riesgo físico
- Riesgo químico
- Riesgo psicosocial
- Riesgo biomecánico
- Condiciones de seguridad
- naturales

6.3.2 AVANCE DE ACTIVIDADES

Señalización en frente de obra: El contratista hace instalación de señalización vial como lo fue solicitado por parte de la interventoría en los frentes de trabajo que se encuentran activos, de igual modo se realiza demarcación en la vía con elementos de seguridad, como cinta para hacer señalización.

Dotación en seguridad para el personal de obra: El personal de obra ya cuenta con la dotación para realizar sus labores.

Epp: El contratista hace entrega de los elementos de protección personal (EPP) los cuales son botas de seguridad con puntera, gafas, tapa oídos y guantes; Según la actividad a realizar del personal de obra.

Se realiza inspección semanal para revisar el estado de los EPP.

Inspecciones de área de trabajo: Durante el periodo del informe el contratista realizo inspecciones de áreas de trabajo orden y aseo, inspecciones de epp, inspecciones de herramienta menor.

Charlas diarias de seguridad

Nº	FECHA	TEMA
1	02/02/2026	Identificación del calentamiento corporal antes de iniciar jornada
2	03/02/2026	Seguridad vial y control del transito en zona de obra
3	04/02/2026	Buen trato entre compañeros
4	05/02/2026	Cierre seguro del frente de trabajo
5	06/02/2026	Caídas al mismo nivel
6	07/02/2026	Golpes por objetos en movimientos
7	09/02/2026	Prevención de incendios y manejo seguro de combustible
8	10/02/2026	Polvo y partículas en obra
9	11/02/2026	Exposición al sol y estrés térmico
10	12/02/2026	Cuidado de manos y dedos
11	13/02/2026	Cultura del autocuidado
12	14/02/2026	Señales de advertencia y colores de seguridad
13	16/02/2026	Respeto por las zonas restringidas
14	17/02/2026	Uso correcto de epp y prevención de enfermedades laborales
15	19/02/2026	Riesgo eléctrico en obra
16	21/02/2026	Trabajo cerca de zanjas o excavaciones

Pausas activas

Las pausas activas son ejercicios cortos que se practican de 10 minutos una vez a la semana con el fin de prevenir trastornos osteomusculares asociados a movimientos repetitivos o malas posturas disminuyendo el estrés y mejorando la salud mental en el entorno laboral fortaleciendo la cultura de autocuidado dentro de la obra.

Reporte e investigación de accidentes de trabajo.

Durante el periodo el contratista no se reporta accidentes laborales.

Vehículos y equipos

El contratista cuenta con los siguientes equipos y maquinaria:

Vibro compactador mixto, Retroexcavadora (oruga), Retroexcavadora (pajarita), motoniveladora y volqueta.

Se realiza preoperacional según sea su uso en obra

Capacitaciones

Se realizan capacitaciones las cuales son claves para garantizar que todos los trabajadores conozcan los riesgos de su entorno laboral y tomar las medidas de prevención necesarias.

Documentación diaria

El contratista gestiona los permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro ATS, control del personal y registro de capacitaciones.

7. HIGIENE INDUSTRIAL

Suministro de hidratación del personal: Se cuenta con un punto de hidratación en cada frente de trabajo.

Campamento: No se evidencia campamento

Plan de emergencias: Se cuenta con un plan de emergencia operativo para la obra.

Prácticas de orden y aseo: El contratista implemento el programa de orden y aseo.

RELACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES	
CHARLAS DIARIAS	**UNIDADES**
CAPACITACIONES Y CHARLAS	27
INDUCCIÓN AL PERSONAL	0
REINDUCCIÓN	0
RETIROS	0
PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA	18
INSPECCIONES DE BOTIQUÍN Y CAMILLA	1
INSPECCIÓN DE EXTINTOR	1
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	2
INSPECCIÓN DE EXCAVACIONES	0
INSPECCIÓN DE EPP	2
ENTREGA DE EPP	15
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
ATS	4
INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	1
EXAMEN OCUPACIONAL DE INGRESO	0
EXAMEN OCUPACIONAL DE EGRESO	0
ACCIDENTE LABORAL	0










17 de febrero de 2026, 10:14:16 a.m.
260° NW
Calle 31 12-34
Honda 732040
Tolima
Colombia
Pavimentación vías urbanas
Consorcio Rambar 4


17 de febrero de 2026, 10:14:05 a.m.
304° NW
Calle 31 12-34
Honda 732040
Tolima
Colombia
Pavimentación vías urbanas
Consorcio Rambar 4


































Inspectora SST



Inspectora SST



Inspectora SST



Inspectora SST








Inspectora SST


Inspectora SST



Inspectora SST


Inspectora SST






Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST



Inspectora SST



Inspectora SST


DYNAPAC
CA150D
Inspectora SST



Inspectora SST





CAT
Inspectora SST



Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST



Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST


Vía CERRADA
Inspectora SST


Inspectora SST


OBRA EN LA VIA
A 100 M


Inspectora SST


Inspectora SST



Inspectora SST


VIA CERRADA
Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST


VIA CERRADA
Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST


VIA CERRADA
Inspectora SST


Inspectora SST


Inspectora SST

8. CONCLUSIONES

- ✓ Durante el mes evaluado se cumplió con la ejecución parcial total del Plan Anual del SG-SST, avanzando en las actividades programadas en capacitación, inspecciones y controles operativos.
- ✓ Se identificaron riesgos prioritarios asociados a las actividades ejecutadas, especialmente en temas de orden y aseo, uso de EPP y condiciones de obra, lo cual requiere seguimiento y acciones correctivas para mitigar incidentes.
- ✓ No se presentaron accidentes laborales, lo que evidencia la importancia del control permanente, la verificación de protocolos y la intervención inmediata de desviaciones. Las capacitaciones y charlas de seguridad diarias contribuyeron a fortalecer la cultura preventiva dentro del equipo de trabajo
- ✓ La señalización y el orden en las áreas de trabajo facilitaron el transito seguro de los trabajadores y equipos se recomienda mejorar el control en zonas críticas de riesgo.
- ✓ El personal cuenta con Elementos de Protección Personal (EPP) sin embargo, se evidencian oportunidades de mejora en el uso adecuado, reposición oportuna y socialización de responsabilidades frente a su cuidado.
- ✓ Las actividades de capacitación, inducción se realizan, pero deben fortalecerse para garantizar mayor cobertura continuidad y registro, especialmente en temas críticos de seguridad.
- ✓ Se evidencia la necesidad de mejorar el seguimiento a los contratistas y personal operativo, asegurando el cumplimiento de los lineamientos del SG-SST y los procedimientos seguros de trabajo.

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Rombo 4.

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Consorcio Rombo 4	02 Febrero 2026	08:15am	08:20 AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 HONDA TOLIMA.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bravo Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Importancia del calentamiento corporal antes de iniciar labores "Movilidad básica para evitar lesiones y accidentes"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Gilberto Bustos	1105736624	Plomero	Rombo 4	
2	Roben Medina	90.442.665	Ayudante obra	Rombo 4	
3	Efrain Cruz	79.222.879	Ayudante obra	Rombo 4	
4	Oscar Gonzalez	1031165936	operador	Rombo 4	
5	Jairo Castaño	1110839093	Topografo	Rombo 4	
6	Yeferson Cambaya	1110546801	Cadenero 1	Rombo 4	
7	Santiago Duarte	1105782524	Ayudante obra	Rombo 4	
8	Brayan Hernandez	1005776575	Ayudante obra	Rombo 4	
9	Julian Romero	1105736833	Ayudante obra	Rombo 4	
10	David yara	1105612187.	operador	Rombo 4	
11	Ximena Garzon	1025796431	inspectora obra	Rombo 4	
12	Sebastian trujillo	1234644792	operador	Rombo 4	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-012
consorcio		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☒ Capacitación / Taller ☐ Inducción ☐ Reinducción **Organiza:** Rombor 4

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☒ Si ☐ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombor 4 y Asfaltmos	03 Febrero 2026	08:20 AM	08:40 AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda - Tolima

Nombre del Instructor/Capacitador: Laura Pamela Bonal Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Seguridad vial y control del transito en zona de obra " Prevenir atropellamientos y choques con maquinaria o vehiculos externos

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Ximena Gaitan	1005776481	Inspectora obra		A
2	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra		A
3	Brayan Hernandez	1005776575	Ayudante obra		A
4	Julian Ramos	1105786833	Ayudante obra		A
5	Yefrison Cambaya	1110546801	Cadenero 1		A
6	David Yara	1105612182	operador		A
7	Sebastian Trujillo	1234644792	operador		A
8	Oscar Gonzalez	1031165936	operador		A
9	Ruben Medina	9044 2665.	Ayudante obra		A
10	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero		A
11	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra		A
12	Jairo Castaño	1110589073	Topografo		A
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Zimena Garzón
Cargo: Inspectora de obra

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Santiago Suarez.

Cargo: Ayudante obra

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Brayan Hernandez

Cargo: Ayudante

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Julian Romero

Cargo: Ayudante de obra.

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Yeferson Quimbayo

Cargo: Cadenero 1

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: David Faro

Cargo: Operador

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Sebastian Trujillo

Cargo: Operador

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Oscar Gonzalez

Cargo: Operador

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Ruben Medina

Cargo: Ayudante Obra

A

📋 Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Cristos Botos
Cargo: ayudante obra

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(x) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Efrain Cruz

Cargo: Ayudante obra

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Dario Castaño

Cargo: topografo

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Rambol 4

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora inicio	Hora Fin
	03 - Febrero - 2026	08:10 Am	08:15 Am.

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda-Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Arce

Objetivo o Tema a tratar: Hidratación y Alimentación durante la jornada. "Rendimiento y seguridad van de la mano"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1007796481	Inspectora obra	Rambol 4	
2	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rambol 4	
3	Brayan Hernandez	1005996575	Ayudante obra	Rambol 4	
4	julian Pamplo	1105786833	Ayudante obra	Rambol 4	
5	Yeferson Quimbayo	1110546501	Cadenero 1	Rambol 4	
6	Ruben Medina.	8044 2665.	Ayudante obra Plomero.	Rambol 4	
7	Gilberto Bustos	1105986624		Rambol 4	
8	Efrain Cruz	79222874	Ayudante obra.	Rambol 4	
9	Julio Castaño	1110539073	Topografo	Rambol 4	
10	Sebastian Trujillo	1234644792	operador	Asfaltemos	
11	David yara	1105612132	operador	Asfaltemos	
12	Oscar Gonzalez	1031169936	operador	Asfaltemos	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☑ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombol 4 y Asfaltmas	04-febrero-2026	08:05 AM	08:15 AM.

Lugar de la actividad: Tramo 1,3 Honda-Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Brinol Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Buen trato entre compañeros "Ambiente laboral sano: menos riesgos y más seguridad"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Santiago Suarez	1105982824	Ayudante obra	Rombol 4	
2	Gilbrith Bustos	1105786624	Plomero	Rombol 4	
3	Brayan Hernandez	1005976575	Ayudante obra	Rombol 4	
4	Robert Medina	80447665	Ayudante obra	Rombol 4	
5	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Rombol 4	
6	Julian Ramirez	1105786833	Ayudante obra	Rombol 4	
7	Sebastian Trujillo	1234644792	Operador	Asfaltmas	
8	David Yara	1105612182	Operador	Asfaltmas	
9	Oscar Gonzalez	1031659936	Operador	Asfaltmas	
10	Julio Castaño	1110589073	Topografo	Rombol 4	
11	Yeferson Quimbaya	1110646801	Cadenero 1	Rombol 4	
12	Ximena Garzón	1005976481.	Inspectora obra	Rombol 4	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltemos	05 febrero 2026	07:50 AM	08:00 AM

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda - Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Cierre grupo del frente de trabajo "Dejar la obra organizada al final del día para evitar accidentes nocturnos"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Galvan	1005776481	Inspectora obra	Rambal 4	
2	Santiago Suarez	1105732524	Ayudante obra	Rambal 4	
3	Brayan Hernandez	1005976575	Ayudante obra	Rambal 4	
4	Julián Romero	1105986833	Ayudante obra	Rambal 4	Julian Romero
5	Ruben Medina	80442665	Ayudante obra	Rambal 4	
6	Efrain Cruz	79222877	Ayudante obra	Rambal 4	
7	Gilberto Bustos	1105786624	Rampa	Rambal 4	
8	Sebastian Trujillo	1234644792	operador	Asfaltemos	
9	David yara	1105611182	operador	Asfaltemos	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	operador	Asfaltemos	
11	Jairo Castaño	1110589073	Topografía	Rambal 4	
12	Yeferson Cumbaya	1110546801	Cadete 1	Rambal 4	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltemal	06 Febrero 2026	08:10 AM	09:20 AM

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda Tolima

Nombre del profesional: Laura Pantia Brinol Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Caidas al mismo Nivel "Cómo evitar resbalones por aceite, agua, aceite o restos de concreto."

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Jairo Cardozo	1110539023	Topografo	Rambal 4	
2	Rubro Medina	80.492.665	Ayudante obra	Rambal 4	
3	Gilbrito Bustos	1025956624	Plomero	Rambal 4	
4	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltemal	
5	Santiago Suarez	1105982524	Ayudante obra	Rambal 4	
6	Brayan Hernandez	1007996595	Ayudante obra	Rambal 4	
7	Efren Cruz	79222874	Ayudante obra	Rambal 4	
8	Julian Romero	1105736833	Ayudante obra	Rambal 4	
9	Ximena Garzon	1007976491	Inspectora obra	Rambal 4	
10	Yeferson Quimbayo	1110546901	Celador 1	Rambal 4	
11	David yara	1105617182	Operador	Asfaltemal	
12	Sebastian Trujillo	1234644772	Operador	Asfaltemal	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
consorcio		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombar 4 y Azfaltmos	07 febrero 2026	08:15am	08:20am.

Lugar de la actividad: TuMos 1 y 3

Nombre del profesional: Laura Pontlo Brinol Arce.

Objetivo o Tema a tratar: "Golpes por objetos en movimiento" Distracción al trabajar crico de volquetas, retroexcavadora y rodillos Vibratorios"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yefrizon Quimbaya	1110596801	Conductor 1	Rombar 4	
2	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rombar 4	
3	Brayan Hernandez	1005396595	Ayudante obra	Rombar 4	
4	Ruben Medina	80442665.	Ayudante obras	Rombar 4	
5	Ximena Garzon	1005976481	Inspectora obra	Rombar 4	
6	Daniel Varia	1105611182	Operador	Azfaltmos	
7	Santiago Duarte.	1105782524	Ayudante obra	Rombar 4	
8	Edwin Cruz.	79222879	Ayudante obra	Rombar 4	
9	Gilberto Bustos	1105786624	Ramero	Rombar 4	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Azfaltmos	
11	Jairo Castaño	1110589033	Topografo	Rombar 4	
12	Sebastian Tejillo	1234644797	Operador	Azfaltmos	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-012
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☒ Capacitación / Taller ☐ Inducción ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☑ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☒ Si ☐ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rumbo 4 y Aperturas	09 - Feb - 2026	08:00 AM	08:20 AM

Lugar de la actividad: Turno 1, 3 y 4

Nombre del Instructor/Capacitador: Luis Pinto Bernal Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Prevención de incendios y manejo seguro de combustible "Reducir riesgos por gasolina, ACPM y equipos calientes"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Ximena Cortés	1005976481	Inspectora obra	Ximena Cortés	A
2	Brayan Hernandez	1005976575	Ayudante obra	Brayan H.	A
3	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Santiago Suarez	A
4	Julian Pinto	1105786833	Ayudante obra	Julian Pinto	A
5	Yefrizon Quimbayo	1110546801	Cabrero 1		A
6	Gilberto Bustos	1105136624	Plomero	Gilberto Bustos	A
7	Rubro Mahecha	80.442.665	Ayudante obra		A
8	Efrain Cruz	79.227.879	Ayudante obra		A
9	Jairo Castaño.	1110689073	TOPOGRAFO		A
10	David Yara	1105612182	operador		A
11	Oscar Gonzalez	10311659936	operador	Oscar Ge.	A
12	Cesar Ospino.	93.356.759	operador		A
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Ximena Garzon Fecha: 9-02-26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

(X) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

(X) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

(X) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

(X) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Brayan Hernandez Fecha: 09-02-26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

X b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

A

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

X Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

X Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

X b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

X b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: SANTIAGO SUAREZ Fecha: 09-Feb-26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

X b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

A

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

X Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

X Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

X b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

X b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Julian Romero Fecha: 9-feb-26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

(b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

(c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

(b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

(b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Yeferson Quimbayo Fecha: 09-02-26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

(b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

(c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

(b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

(b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Bibrlos Butos Fecha: 9/2/26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

A

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Ruben Reina R Fecha: 09/02/26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Efrain Cruz Fecha: 09-02-26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

X b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

X c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

X b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

X b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Jairo Castaño Fecha: 01-04-16

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

(b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(x) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

(c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

(b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

(b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: David Yon Fecha: 09-02-26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse: A

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Oscar Gonzalez Fecha: 04-02-26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

A

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Cesar Ospino Fecha: 02 Feb 26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epeersje		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asfaltemos	09-Feb-2026	01:00 PM	01:10 PM

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda - Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Nuñez.

Objetivo o Tema a tratar: Reporte de condiciones inseguras "Porque avisar a tiempo evita accidentes Mayores"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1010597648	Inspectora obra	Rombo 4	
2	Brayan Hernandez	100598 6575	Ayudante obra	Rombo 4	
3	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rombo 4	
4	Julian Ramos	1105786333	Ayudante obra	Rombo 4	
5	Yefrison Quimbayo	1110546801	Colorero 1	Rombo 4	
6	Ruben Medina	80492.665	Ayudante obra	Rombo 4	
7	Gilberto Bustos	1105736624	Plomero	Rombo 4	
8	Efrain cruz	79.222.879	Ayudante obra	Rombo 4	
9	Jairo Castaño	1110539073	Topografo	Rombo 4	
10	Raul yara	1105612182	Operador	Asfaltemos	
11	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltemos	
12	Raul Ospina	93356959	Operador	Asfaltemos	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
consorcio Pambuca		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asfaltemos	10 Febrero 2026	08:00 AM	08:10 AM.

Lugar de la actividad: Tramo 1 y 3 Honda - Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Polvo y Partículas en obra "cómo proteger ojos y vías respiratorias durante corte y barrido."

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Jairo Castaño	1[illegible]5599073	Topógrafo	Rombo 4	
2	Gilberto Bustos	1102786624	Plomero	Rombo 4	
3	Ruben Medina	80.442.665.	Ayudante obra	Rombo 4	
4	Edwin Cruz	79.222.879	Ayudante obra	Rombo 4	
5	Julian Romero	1102786833	Ayudante obra	Rombo 4	Julian Romero
6	Brayan Hernandez	1102796075	Ayudante obra	Rombo 4	
7	Yeferson Quimbaya	1110546801	Cadenero 1	Rombo 4	
8	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rombo 4	
9	Oscar Gonzalez	1031165436	Operador	Asfaltemos	
10	Cesar Ospina	93.386759	Operador	Asfaltemos	
11	Yamid Bolaños	1102796481	Inspector obra	Rombo 4	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asoltemas	11 Febrero 2026	07:50am	08:00m

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda-Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pontin Bernal Arc

Objetivo o Tema a tratar: Exposición al sol y estrés térmico" "Signos de alerta, Pausas, Hidratación y Protección solar"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1005776481	Inspectora obra	Rambal 4	
2	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	Rambal 4	
3	Brayan Hernandez	1005796575	Ayudante obra	Rambal 4	
4	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rambal 4	
5	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rambal 4	
6	Yeferson Quimbaya	111054 6801	Celador	Rambal 4	
7	Julio Castaño	111058 9073	Topografo	Rambal 4	
8	Ruben Medina	80442.665	Ayudante obra	Rambal 4	
9	Edwin Cruz	79272879	Ayudante obra	Rambal 4	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asoltemas	
11	Cesar Ospina	93.506759	operador	Asoltemas	
12	Oliver Mesa	1111148286	Operador	Asoltemas	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsercyo		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: INSPECTORIA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Kombai 4 y Asociados	12 Febrero 2026	08:00AM	09:05AM

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Hondo-Bolivar.

Nombre del profesional: Laura Camila Bravo Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Cuidado de manos y dedos
Prevención de atrapamientos, cortes, y golpes al manipular herramientas

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Goltzon	1007976481	Inspectora obra	Kombai 4	
2	Jairo castaño	1110899073	Topografo	Kombai 4	
3	Ruben Medina	80442 665	Ayudante obra	Kombai 4	
4	Santiago Duque	1105 783524	Ayudante obra	Kombai 4	
5	Brayan Hernandez	1021577 6575	Ayudante obra	Kombai 4	
6	Gilberto Bustos	1105.786624	Plomero	Kombai 4	
7	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Kombai 4	
8	Carol Ospina	93 356759	Operador	Asfaltemos	
9	David yoro	1105617182	Operador	Asfaltemos	
10	Oscar Gonzalez	10311 65336	Operador	Asfaltemos	
11	Oliver Mejia	1111 793256	Operador	Asfaltemos	
12	Yerman Cumbaya	111054 6801	Cadenero 1	Kombai 4	
13	[illegible]	[illegible]	Ayudante obra	Kombai 4	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
opecsa		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asfaltemos.	13 Febrero 2026	08:05AM	08:10AM.

Lugar de la actividad: Tramo 1, 3 y 4 Honda-Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bonilla Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Cultura del Autocuidado "Ejemplos reales y cómo cada trabajador aporta a la seguridad"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ruben Medina	80.442.665	Ayudante obra	Rombo 4	
2	Jairo Cardoso	1110589073	Topografo	Rombo 4	
3	Gilberto Bustos	11057866 24	Plantero	Rombo 4	
4	Erwin Cruz	79222.377	Ayudante obra	Rombo 4	
5	Julian Pamela	1105736833	Ayudante obra	Rombo 4	
6	Brayan Hernandez	1070776575	Ayudante obra	Rombo 4	
7	Yeferson Quimbaya	1110546901	Cadenero 1	Rombo 4	
8	Santiago Suarez	1105752524	Ayudante obra	Rombo 4	
9	Ximeny Goltan	1005700481	Inspectora obra	Rombo 4	
10	Cruz Ospina	93.356.754	operador	Asfaltemos	
11	David Yara	1105612132	operador	Asfaltemos	
12	Oscar Gonzalez	1031165936	operador	Asfaltemos	
13	Oliri Mesa	1117432256	operador	Asfaltemos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
opeercje		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asfaltemos	14 Febrero 2026	08:10AM	08:15AM.

Lugar de la actividad: Tramos 4, 3 y 4 Honda-Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Mec.

Objetivo o Tema a tratar: Señales de Advertencia y colores de seguridad "Qué significa cada color y Porqué deben respetarse"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ruben Medina	80442.665	Ayudante obra	Rombo 4	
2	Efrain Cruz.	79777.874	Ayudante obra	Rombo 4	
3	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rombo 4	
4	Yeferson Quimbayo	1110546801	Conductor 1	Rombo 4	
5	Brayan Hernandez	1007976575.	Ayudante obra	Rombo 4	
6	Cesar Ospina	93356759	Operador	Asfaltemos	
7	David Yara	1105612187.	Operador	Asfaltemos	
8	Oscar Gonzalez	108116.5936	Operador	Asfaltemos	
9	Oliver Mejia	1111748256	Operador	Asfaltemos	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

epsorejo	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2026

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza:

Origen Actividad: ☐ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombol 4 y ASFALTMEX	18 Feb 2026	08:00AM	08:10AM.

Lugar de la actividad: TRAMOS 1 y 3 HONDA - TOLIMA.

Nombre del profesional: Louis Pantoja Bravo Ing.

Objetivo o Tema a tratar: RESPETO POR LAS ZONAS RESTRINGIDAS "POR QUÉ NO ENTRAN DONDE HAY MAQUINARIA OPERANDO"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Efrain Cruz	79.222.879	Ayudante obra	Rombol 4	
2	Brayan Hernandez	1002776595	Ayudante obra	Rombol 4	
3	Santiago Suarez	1037787529	Ayudante obra	Rombol 4	
4	Julian Romero	1057836833	Ayudante obra	Rombol 4	
5	Gilberto Bustos	1057866624	Plomero	Rombol 4	
6	Yeferson Quimbaya	1105468801	Cadenero 1	Rombol 4	
7	Oscar Gonzalez	1031165436	Operador	Asfaltmex	
8	David Vera	11056 12132	operador	Asfaltmex.	
9	Oliver Nino	1111798256	operador	Asfaltmex	
10	Cesar Ospina	93 356 0554	operador	Asfaltmex	
11	Jairo Cristian	1110589073	Topografo	Rombol 4	
12	Yimmy Garzon	1002937648	Inspector obra	Rombol 4	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
opecorje		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☐ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltemos	17 Feb 2026	08:00AM	08:10AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda - Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bonilla Ruiz.

Objetivo o Tema a tratar: Distracciones en obra (celular, bromas, AFAD). "Cómo perder la concentración puede causar accidentes"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yeferson Quimbaya.	1110546801	Contratista 1	Rambal 4	
2	Efrain Cruz.	79222879	Ayudante obra	Rambal 4	
3	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rambal 4	
4	Brayan Hernandez.	1005776525	Ayudante obra	Rambal 4	
5	Julian Ramirez.	1105736833	Ayudante obra	Rambal 4	
6	Gilberto Guzman.	1105786624	Plomero	Rambal 4	
7	David Yara	1105612182	Operador	Asfaltemos	
8	Cesar Ospina	93856059	Operador	Asfaltemos	
9	Oliver Mesa	1111748256	Operador	Asfaltemos	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltemos	
11	Ruben Medina	80447665	Ayudante obra	Rambal 4	
12	Jairo Castaño	1110589073	Topografo	Rambal 4	
13	Yimmy Garzon	1005796481	Inspector obra	Rambal 4	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-012
consorcio		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☒ Capacitación / Taller ☐ Inducción ☐ Reinducción **Organiza:** Inspector SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☒ Si ☐ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Bombas 4 y Asfaltadoras	17 Feb 2026.	08:15 AM	09:46 AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda - tolima.

Nombre del Instructor/Capacitador: Laura Pontto Brinol Ador.

Objetivo o Tema a tratar: Uso correcto de EPI y Prevención de enfermedades Laborales a Proteger la salud del trabajador Frente a polvo, ruido, sol y sobreesfuerzos

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Yeferson Quimbayo	1110546801	Cobrero 1		A
2	Gilberto Bustos	1105386624	Plomero		A
3	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra		A
4	Brayan Hernandez.	1005796575	Ayudante obra.		A
5	Julian Pontto	1105786833	Ayudante obra		A
6	Santiago Suarez	1105787524	Ayudante obra		A
7	Ruben Medina	80442665	Ayudante obra		A
8	Jairo Castaño	1110589073	TOPOGRAFO		A
9	Ximeno Galvan	1005796481	Inspector Obra		A
10	David Yoio	1105612182	operador		A
11	Oscar Gonzalez	1031160936	operador		A
12	Raul Ospino	93.356.759	operador		A
13	Oliver Mesa	1111748256	operador		A
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Dario Castaño **Fecha:** 17/02/26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Ximena Garzón **Fecha:** 17/02/26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: [illegible] **Fecha:** 17/02/26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Gilberto Díaz **Fecha:** 13-01-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Espin Cha Fecha: 17-02-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Bryan Hernandez **Fecha:** 19-02-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Santiago Suarez **Fecha:** 27-07-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

( ) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Bbb Medina **Fecha:** 13-02-26

A

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: David Yoel **Fecha:** 17-02-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Oscar Gonzalez **Fecha:** 17-01-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Cesar Ospina **Fecha:** 19-07-26

Evaluación (5 preguntas)

A

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Julian Romero **Fecha:** 12-01-26.

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(x) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Oliver Mora **Fecha:** 13/02/16

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta



[1] El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(X) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

[2] El protector auditivo se usa cuando hay:

(X) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

[3] Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

[4] ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(X) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

[5] Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(X) Reportarlo

c) Prestarlo

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsercolo		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☐ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombor 4 y Asociados	18 Feb 2026	07:60 AM	08:00 AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1,3 Honda Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Arce

Objetivo o Tema a tratar: Ingreso seguro a la obra. (ituación vial del area antes de empezar labores (horas, cobro, equipos encendidos).

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yerson Quimbayo	1110546801	Contratista 1	Rombor 4	
2	Gilberto Bustos	1105786624	Planta	Rombor 4	
3	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Rombor 4	
4	Brayan Hernandez	1025776575	Ayudante obra	Rombor 4	
5	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rombor 4	
6	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rombor 4	
7	Ruben Medina	80442665	Topografo	Rombor 4	
8	Jairo Castaño	1110589075	Inspección obra	Rombor 4	
9	Ximena Galvan	1025976481	Operador	Asociados	
10	David Vera	1105612182	Operador	Asociados	
11	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asociados	
12	Cesar Ospino	93.356.759	Operador	Asociados	
13	Olver Mejia	1111748256	Operador	Asociados	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsercio		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Pombol A y Asfaltmol	19 Feb 2026	08:10AM	03:20am.

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3.

Nombre del profesional: Lovo Pombo Bmol ARC.

Objetivo o Tema a tratar: Riesgo electrico en obra "cuidado con extensiones, conexiones improvisadas y equipos Mojados"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Jairo Castaño	1105589073	Topografo	Pombol a	
2	J Gilberto Bolas	1105786624	Pintor	Pombol a	
3	Efrain Cruz	79727879	Ayudante obra	Pombol a	
4	Brayan Hernandez	1005976575.	Ayudante obra	Pombol a	
5	Pubra Medina	80442685	Ayudante obra	Pombol a	
6	David yoma	1105617182	Operador	Asfaltmol	
7	yeprison Quimbaya	1110546801	Contratista	Pombol	
8	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltmol	
9	Oliver Mesa	1111945256	Operador	Asfaltmol	
10	Cesar Ospino	93356059	Operador	Asfaltmol	
11	Julian Pombo	1105786833	Ayudante obra	Pombol a	
12	Yimmy Gaviria	1005936491.	Inspector obra	Pombol a	
13	Santiago Suarez.	1105728524	Ayudante obra	Pombol a	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsercito		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombol 4 y Asociados	20 Feb 2026	08:00 AM	08:10 AM

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 y 4 Honda-Tolima.

Nombre del profesional: Laura Ramirez Bernal ARL.

Objetivo o Tema a tratar: Manejo de Herramientas Manuales "cómo transportar palas, picas y barras sin causar lesiones a otros"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yimena Garzon	1005776481	Inspectora obra	Rombol 4	
2	David Yara	1005 612182	Operador	Asociados	
3	Yerikson Quimbayo	1110546801	Cadenero	Rombol 4	
4	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	Rombol 4	
5	Yeiber Medina	80442665	Ayudante obra	Rombol 4	
6	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Rombol 4	
7	Cesar Ospina	93306 059	Operador	Asociados	
8	Jairo Castaño	1110589023	Topografo	Rombol 4	
9	Yuri Mejia	1111748356	Operador	Asociados	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asociados	
11	Brayan Hernandez	1005776535	Ayudante obra	Rombol 4	
12	Santiago Suarez	1105132524	Ayudante obra	Rombol 4	
13	Julian Ramos	1105788833	Ayudante obra	Rombol 4	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltmac	21 Feb 2026	08:00 Am	08:40 Am

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda-Tolima

Nombre del profesional: Julio Romero Bernal Ing.

Objetivo o Tema a tratar: Trabajo cerca de zanjas o excavaciones *Distancias seguras, bordes protegidos y prohibición de saltar zanjas

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rambal 4	Julian Romero
2	Ximena Garzón	1022376481	Inspectora obra	Rambal 4	
3	Ruben Muñoz	80 497 665	Ayudante obra	Rambal 4	
4	Efrain Cruz	7232278379	Ayudante obra	Rambal 4	
5	Gilberto Bustos	1105736624	Plomero	Rambal 4	
6	Yeferson Quimbayo	1110546901	cadenero 1	Rambal 4	
7	Jairo Restrepo	1110538033	Topografo	Rambal 4	
8	Daniel Yara	1105621482	Operador	Asfaltmac	
9	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltmac	
10	Oliver Mejia	1117348256	Operador	Asfaltmac	
11	Cruz Ospina	93 356 759	operador	Asfaltmac	
12	Brayan Hernandez	1005336525	Ayudante obra	Rambal	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2026

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria obra

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Kombol 4, Asfaltos, DSF	23-feb-2026	08:00 Am	08:10 Am.

Lugar de la actividad: Tramo 1, 3 y 4

Nombre del profesional: Jairo Pinto Bravo Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Cultura del auto cuidado "cada trabajador como primer responsable de su seguridad y la de sus compañeros"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Gaviria	1020777 6481	Inspectora obra	Kombol 4	
2	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Kombol 4	
3	David Yara	1105617187	operador	Asfaltos	David Yara
4	Cesar Ospina	93.356.339	operador	Asfaltos	
5	Gilberto Bustos	1105786624	Planero	Kombol 4	
6	Yeferson Quimbayo	1110546801	Conductor 1	Kombol 4	
7	Julian Ramirez	1105786933.	Ayudante obra	Kombol 4	
8	Yairo Cardozo	111059 9073.	Topografo	Kombol 4	
9	Ruben Matias	80.442.665.	Ayudante obra	Kombol 4	
10	Brayan Hernandez	1005776575.	Ayudante obra	Kombol 4	
11	Oscar Gonzalez	1031165936	operador	Asfaltos	
12	Jhon Fernando Figueroa Jaimes	1005797210	Ayudante	DSF	
13	Jhon smith lopez	1105781668	Ayudante	DSF	JHAN SMITH
14	Junior Brayan Torres	1007434169	Ayudante	DSF	Brayan Torres
15	Yuri Ruiz	1111748256	operador	DSF	Yuri Ruiz
16	Hernan Gomez Londoño	14.275.795	Maestro	DSF	
17	Javier Figueroa	14373698.	Ayudante	DSF	JAVIER FIGUEROA
18	Sarith Ruiz	1070931623.	Ayudante.	DSF	Ruiz
19	Jhon Orlando Figueroa	14377605.	Maestro.	DSF	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
ejercito		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 Agricultores y DSF	24 Feb 2026	08:00 am	08:00 am

Lugar de la actividad: Turnos 1, 3 y 4 Hora: Todos

Nombre del profesional: Laura Pantoja Bonilla

Objetivo o Tema a tratar: REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS "Porque mirar a tiempo evita accidentes mayores"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ruben Mauricio Rubio	93300544	Ayudante obra	DSF	Ruben Mauricio
2	William Marcelo	9.893.948	OFICIO	DSF	
3	Yimmy Garzon	1020377648	Inspector obra	Rombo 4	
4	Santiago Suarez	1105732526	Ayudante obra	Rombo 4	
5	Robinson Gutierrez	1371161	Ayudante obra	DSF	
6	Claudia Franco	6644033	Ayudante obra	DSF	
7	Julian Zea	1110639868	Ayudante obra	DSF	Julian Zea
8	Jhon Smith Lopez	1105781663	OFICIO	DSF	
9	Jhon Fitzgerald	14322605	MAESTRO	DSF	
10	Jose Ros	7696336627	Ayudante obra	DSF	Jose Ros
11	Jhon Fernando Fuentes	7005777216	Ayudante obra	DSF	
12	David Yara	1105617182	OPERADOR	Asfaltos	David Yara
13	Yeferson Cardenas	1110546821	CARPINTERO 1	Rombo 4	
14	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rombo 4	
15	Brayan Hernandez	1005776595	Ayudante obra	Rombo 4	
16	Oliver Arias	1111748256	Operador	Asfaltos	
17	Oscar Gonzalez	1089165986	Operador	Asfaltos	
18	Cesar Ospina	93356055	Operador	Asfaltos	
19	Javier Figueroa	14323649	Ayudante	DSF	Javier Figueroa
20	Jairo Olivera	1110589093	Topografo	Rombo 4	
21	Ruben Medina	80447665		Rombo 4	
22	Gilberto Bustos	1105786624	Planero	Rombo 4	Gilberto Bustos
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-012
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☒ Capacitación / Taller ☐ Inducción ☐ Reinducción **Organiza:** Inspector SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☒ Si ☐ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 Brasilmos	25 - Feb-26	08:00 AM	08:20 AM

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda-Tolima

Nombre del Instructor/Capacitador: Laura Pontis Beinal Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad "concientizar al personal sobre la importancia de asistir puntual a la charla diaria para prevenir accidentes, mejorar la organización y fortalecer la cultura de seguridad en obra"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Ximena Galvan	1003776481	Inspectora obra		A
2	Cesar Ospino	93.356.050	Operador		A
3	David Soto	1102612187.	Operador		A
4	Yefferson Colombia	1110546801	Carpintero 1		A
5	Brayan Hernandez	1003776575.	Ayudante obra		A
6	Gilberto Bustos	1105 7866	Plomero.		A
7	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador		A
8	Oluri Mesa	1117448256.	Operador		A
9	Jairo Castro	1102889073	Topografo		A
10	Santiago Suarez	1105782574	Ayudante obra		A
11	Julian Pontis	1105786833	Ayudante obra		A
12	Ruben Medina.	80442665.	Ayudante obra		A
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Ximena Garzon
Cargo: Inspectora de obra

1 La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2 Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3 Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4 La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5 Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Cesar Osorio
Cargo: Operador

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: David Felipe Yara González
Cargo: Operador Retrocargador

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(X) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(X) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(X) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(X) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Yefferson fabian Quimbaya Vasquez
Cargo: Cadenero inspector.

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Brayan Alexander Hernandez
Cargo: Ayudante de obra

A

1 La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2 Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3 Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4 La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5 Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Oscar Gonzalez
Cargo: Operador

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

consorcio

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Bibiano Bustos
Cargo: Ayudante obra

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Oriel Mesa Acevedo
Cargo: Operador

A

1 La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2 Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3 Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4 La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5 Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Jaime Castaño
Cargo: Topografo



1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Edier Santiago Suarez Villareal
Cargo: Aux obra

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

consorcio

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Julian Romero
Cargo: Auxiliar obra

A

1 La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2 Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3 Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4 La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5 Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Ruben Medina Rodriguez
Cargo: Ayudante

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
opsercol		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asultimos	26 Feb 2026	08:00 am	08:10 am

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda-Tolima

Nombre del profesional: Laura Pombo Sanchez

Objetivo o Tema a tratar: Manejo seguro de vibraciones (compactadores y equipos manuales) efectos en manos y brazos, importancia de los pausas y rotación del trabajo de los equipos

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yeferson Quimbaya	1110546804	Colaborador 1	Rombo 4	
2	David Yara	1105611187	Operador 1	Asultimos	
3	Cesar Ospina	93356059	Operador	Asultimos	
4	Jair Cortés	1110583973	Topógrafo	Rombo 4	
5	Yeiber Medina	30442665	Ayudante obra	Rombo 4	
6	Santiago Avila	1105782524	Ayudante obra	Rombo 4	
7	Oscar Gonzalez	10311659936	Operador	Asultimos	
8	Oliver Mejia	1111748256	Operador	Asultimos	
9	Julian Ramos	1105986833	Ayudante obra	Rombo 4	
10	Brayan Hernandez	1105176575	Ayudante obra	Rombo 4	
11	Ximena Bolaños	1105936481	Inspectora obra	Rombo 4	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
epsercio		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombol 4 y Asoltemos	27 feb 2026	08:00m	08:25m

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Hondo - Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Ruiz.

Objetivo o Tema a tratar: Seguridad en la vía "Prevención y control de Fiebre Amarilla y dengue"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1005776481	Inspectora obra	Rombol 4	
2	Jairo Castaño	1110589073	Topografo	Rombol 4	
3	Yerman Quimbaya	1110586801	Cuadrillero 1	Rombol 4	
4	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	Rombol 4	
5	Ruben Medina	30447655	Ayudante obra	Rombol 4	
6	Santiago Suarez	1105782534	Ayudante obra	Rombol 4	
7	Brayan Hernandez	1005276575	Ayudante obra	Rombol 4	
8	julian Ramirez	1105236883	Ayudante obra	Rombol 4	
9	Jefferson Cruz	74.222.879	Ayudante obra	Rombol 4	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operario	Asfaltemos	
11	David yara	1105611182	Operador	Asfaltemos	
12	Oluri Mesa	1111743266	Operador	Asfaltemos	
13	Cesar Ospina	93356059	Operador	Asfaltemos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

consorcio

TEMA: PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AMARILLA

Lugar: Obra de Pavimentación de vías Urbanas Fase II **Municipio:** Honda Tolima

Fecha: 27 DE Febrero 2026 **Hora:** 08:00Am- 08:25 am

Duración: 25 minutos **Número de asistentes:** 13 trabajadores

Responsable de la capacitación: [illegible] **Cargo:** Inspector SST

JUSTIFICACIÓN

La ejecución de actividades de pavimentación en el municipio de Honda, Tolima, implica exposición prolongada al aire libre en condiciones climáticas cálidas, con presencia de zonas verdes y posibles acumulaciones de agua, factores que aumentan el riesgo de contacto con mosquitos transmisores de enfermedades.

Teniendo en cuenta que la fiebre amarilla es una enfermedad viral grave prevenible mediante vacunación, se consideró necesario realizar una jornada de sensibilización orientada a fortalecer las medidas de prevención y autocuidado entre los trabajadores.

OBJETIVO GENERAL

Brindar información clara y preventiva sobre la fiebre amarilla, sus formas de transmisión, síntomas y medidas de prevención, con el fin de reducir el riesgo de contagio en la obra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar sobre qué es la fiebre amarilla y cómo se transmite.
- Identificar los principales síntomas de alarma.
- Promover la vacunación como principal medida preventiva.
- Fortalecer las prácticas de control del mosquito en el área de trabajo.

- Fomentar el reporte oportuno de síntomas al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONTENIDO DESARROLLADO

Durante la charla se abordaron los siguientes temas:

1. ¿Qué es la fiebre amarilla?

Enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente el mosquito:

- Aedes aegypti

Se aclaró que no se transmite por contacto directo entre personas.

2. formas de transmisión

Picadura de mosquito infectado.

Presencia de agua limpia acumulada que favorece la reproducción del mosquito.

3. síntomas principales

Fiebre alta repentina

Dolor de cabeza intenso

Dolor muscular

Náuseas y vómito

En casos graves: ictericia (coloración amarilla de piel y ojos)

Se enfatizó en la importancia de no automedicarse y acudir inmediatamente a un centro médico ante síntomas sospechosos.

4. medidas de Prevención

Vacunación

Una sola dosis en la vida.

Protección permanente.

Aplicación gratuita en Colombia.

Medidas en la obra

Uso de repelente.

Uso de ropa de manga larga cuando sea posible.

Eliminación de agua estancada.

Limpieza permanente del área de trabajo.

METODOLOGÍA

La capacitación se desarrolló mediante:

Exposición verbal participativa.

Preguntas dirigidas al grupo para generar interacción.

Dinámica de preguntas y respuestas en dos equipos.

Espacio final para resolución de inquietudes.

La metodología permitió la participación activa de los 13 trabajadores, promoviendo el aprendizaje significativo.

RESULTADOS OBSERVADOS

Participación activa del grupo.

Identificación de trabajadores que deben verificar su esquema de vacunación.

Mayor conciencia frente a la eliminación de agua acumulada en la obra.

Compromiso del personal para informar síntomas oportunamente.

CONCLUSIONES

La jornada de capacitación permitió fortalecer el conocimiento del personal frente a los riesgos asociados a la fiebre amarilla en zonas de clima cálido como Honda, Tolima.

Se evidenció buena disposición por parte de los trabajadores y comprensión de la importancia de la vacunación y las medidas preventivas.

La actividad contribuye al cumplimiento de las actividades de promoción y prevención contempladas en el SG-SST y refuerza la cultura de autocuidado dentro de la obra.

RECOMENDACIONES

Verificar carné de vacunación del personal activo.

Programar seguimiento en próximos comités de seguridad.

Mantener campañas periódicas sobre enfermedades transmitidas por vectores.

Registrar evidencia fotográfica y lista de asistencia firmada.

ANEXOS

Lista de asistencia firmada.

Registro fotográfico.

consorcio pambaya

LISTA DE ASISTENCIA FIRMADA.

consorcio	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: Inspectores SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Pambya 4 y Aeroltimos	27 feb 2026	08:00m	08:25m

Lugar de la actividad: Turnos 1, 3 y 4 Horas - Tardes

Nombre del profesional: Jovan Pamela Bravo Enc.

Objetivo o Tema a tratar: Seguridad en la vía "Prevención y control de fatiga amarillo y drogas"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Xiomara Garzon	1005776481	Inspectora obs	Pambya 4	
2	Jairo Cardozo	1116689073	Topografo	Pambya 4	
3	Yeiman Quimbaya	1112650,6892	Coordinador A	Pambya 4	
4	Gilberto Bravo	1005786624	Plumero	Pambya 4	Gilberto Bravo
5	Ruben Medina	30441665	Ayudante obra	Pambya 4	
6	Santiago Suarez	1005287556	Ayudante obra	Pambya 4	
7	Benjamin Hernandez	1005236535	Ayudante obra	Pambya 4	
8	Julian Cortes	1152336833	Ayudante obra	Pambya 4	
9	Jefferson Cruz	74221834	Ayudante obra	Pambya 4	
10	Oscar Gonzalez	1231165736	Operario	Aeroltimos	
11	Daniel Pava	1005611182	Operador	Aeroltimos	
12	Oliver Mesa	1111343256	Operador	Aeroltimos	
13	Cesar Ochoa	93356356	Operador	Aeroltimos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Consorcio Rambaya

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



cc. 1.111.196.805

FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL REPORTE

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsergia		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltamos	23 Feb 2026	08:00am	08:10am

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4

Nombre del profesional: Laura Pamela Bonal Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Seguridad al trabajar cerca de alcantarillas o cámaras "verificar estabilidad, NO retirar tapas sin señalización

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1005776481	Inspectora obra	Rambal 4	
2	Julio Castaño	1112589033	Topografo	Rambal 4	
3	Yerperson Cumbaya	1110546801	Conductor 1	Rambal 4	
4	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	Rambal 4	Gilberto Bustos
5	Rubro Medina	80442665	Ayudante obra	Rambal 4	Rubro Medina
6	Brayan Hernandez	1005776575	Ayudante obra	Rambal 4	Brayan H.
7	Julian Romero	1105786933	Ayudante obra	Rambal 4	Julian Romero
8	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Rambal 4	
9	Oscar Castillo	1031165036	operador	Asfaltamos	
10	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Asfaltamos	Santiago S
11	Oliver Mesa	1111748756	operador	Asfaltamos	
12	David Mora	1105617182	operador	Asfaltamos	
13	Cesar Ospina	93356059	operador	Asfaltamos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	VERSION: 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	02 Febrero 2026	Fecha de finalizacion:	08 Febrero 2026
Trabajo a realizar:	excavación, retiro, cargue, instalación	Frente de obra	Tramos 1, 3 y 4
Lugar de Ejecución de la Actividad:	B. Ambalema, B. Obrero, B la Helena Honda - Tolima.		
Descripción del Trabajo:	retiro de material, retiro base granular, cargue escombros, excavación de almacenamiento, instalación de tubería, instalación señalización y cerramiento		

Personas que realiza la actividad:	Cédula	Cargo	Firma
Yimenu Gaitan	100 537 6431	Inspector obra	
Santiago Suarez	1105 70 25 24	Ayudante obra	
Brayan Hernandez	100 537 6535	Ayudante obra	
Rubén Muñoz	80 942 665	Ayudante obra	
Gilberto Bustos	11 05 7366 24	Operario	
Julian Romero	1105 736 6933	Ayudante obra	
Yerfran Quimbaya	111 054 6801	Conductor 1	
Iván Castaño	111 058 9073	Topógrafo	
Sebastian Trujillo	1234 604 792	Operador	
David Vaio J	11 056 12 192	Operario	
Oscar Gonzalez	1.231 659 36	Operario	
Efrain Cruz	77.222.879	Ayudante obra	

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:	[X] General	[ ] Alturas	[ ] Caliente	[ ] Espacios Confinados	[ ] Excavaciones		
Alrededores		Herramientas y Equipos		EPP Requerido			
[X] Nivel de Ruido	[ ] Elementos Inflamables	[X] Herramienta de Mano	[ ] Equipo de Comunicación	[X] Botas De seguridad	[ ] Respirador / Mascarilla		
[X] Iluminación	[ ] Elementos Tóxicos	[ ] Opera con Aire	[X] Kit Antiderrames	[X] Guantes Nitrilo	[X] Guantes Vaqueta		
[X] Ventilación	[X] Orden y aseo	[ ] Andamio	[X] Equipo de Señalización	[ ] Careta de Esmeril	[X] Capucha		
[X] Superficie Resbalosa	[ ] Otros	[ ] Escalera Dieléctrica	[X] Botiquín	[ ] Careta para Soldar	[X] Botas de Caucho		
[X] Lineas Eléctricas	[ ]	[ ] Grúa	[ ] Cargador	[X] Gafas de Seguridad	[ ] Delantal de Cuero		
[X] Personas Alrededor	[ ]	[ ] Maicate / Winche	[ ] Otros	[X] Protectores Auditivos	[X] Tapabocas		
[X] Tuberia		[X] Extintores	[ ]	[X] Casco de seguridad			
Pruebas		Notificaciones		[ ] Equipo de Protección Contra Caidas			
[ ] Monitoreo de Gases	[ ] Otros	[X] Contratista	[X] Supervisor en sitio	[ ] Otros	[ ]		
[ ] Monitoreo de Ruido	[ ]	[ ] Dpto. de Policía	[X] Profesional SISOMA	[ ]	[ ]		
[ ]	[ ]	[ ] Dpto. Bomberos	[ ] Otros	[ ]	[ ]		

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escribalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. Instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o escremento-
Q	Químico	1. Solidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Liquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caida de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caida de objetos 6. Creciente rios
P	Publico	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caida de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonia y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

"general"	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	VERSION: 2

CONSECUENCIAS										
a	Fractura, luxación, esguince	c	Aplastamientos	f	Picadura/Mordedura	h	Asfixias	i	Efectos de electricidad
b	Conmociones	d	Quemadura	g	Perdida Material	k	Perdida humana	j	Envenenamiento	o	Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.											
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caidas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de Transito y Transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspección Visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de Trabajo	R	Control Transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de Seguridad	S	Procedimientos Operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y Aseo	T	Monitoreo de Gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia	Controles a Realizar
Cinta de material	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R
retiro base granular	F,E,B,L,P,MN,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R
acopio de escombros	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R
excavación de alcantarillado	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I R
instalación de tubería	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I R
instalación sanitarios.	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g,i	A B C D F I R
señalización y cerramiento frente	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R
Orden y Aseo	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ing residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre:	Nombre: Jorge Ricardo Bravo Mec.	Nombre: LAURA
Firma:	Firma:	Firma: LAURA

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
-general-	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	Version: 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio	09 Febrero 2026	Fecha de finalizacion:	15 Febrero 2026.
Trabajo a realizar:	Cajeo, extendido, compactación, Estabilización, instalación subterránea.	Frente de obra	Tramos 1, 3
Lugar de Ejecución de la Actividad:	B. Ambalema. B Obrero. B La Habana Honda - Tolima.		
Descripción del Trabajo:	Cajeo, extendido y compactación de material afirmado, instalación subterránea, Estabilización y imprimido, compactación de la subrasante, instalación Tubería, Excavación, llenos material, instalación de drenajes, sumideros, Base granular		

Personas que realiza la actividad:	Cédula	Cargo	Firma
Kimmy Gaitán	1005976481	Inspectora obra	
Brayan Hernandez	1005996575	Ayudante obra	
Santiago Zuñiga	1105982524	Ayudante obra	
Julian J Romero	1105986833	Ayudante obra	
Yeferson Quimbayo	1110596801	Cadenero 1	
Gilberto Bustos	1105986629	Alumero	
Ruben Molina	1030427665	Ayudante obra	
Edwin Cruz.	1007222877	Ayudante obra	
Julio Castro	1110989093	Topografo.	
Daniel Ivan	1105612182	Operador	
Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	
Cesar Lopez.	93356759	Operador	
Oliver Mass	1111748256	Operador	

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:							
☒ General	☐ Alturas	☐ Caliente	☐ Espacios Confinados	☐ Excavaciones			
Alrededores		**Herramientas y Equipos**		**EPP Requerido**			
☒ Nivel de Ruido	☐ Elementos Inflamables	☒ Herramienta de Mano	☐ Equipo de Comunicación	☒ Botas De seguridad	☐ Respirador / Mascarilla		
☒ Iluminación	☐ Elementos Tóxicos	☐ Opera con Aire	☒ Kit Antiderrames	☒ Guantes Nitrilo	☒ Guantes Vaqueta		
☒ Ventilación	☒ Orden y aseo	☐ Andamio	☒ Equipo de Señalización	☐ Careta de Esmeril	☒ Capucha		
☒ Superficie Resbalosa	☐ Otros	☐ Escalera Dieléctrica	☒ Botiquín	☐ Careta para Soldar	☒ Botas de Caucho		
☒ Líneas Eléctricas	☐	☐ Grúa	☐ Cargador	☒ Gafas de Seguridad	☐ Delantal de Cuero		
☒ Personas Alrededor	☐	☐ Malacate / Winche	☐ Otros	☐ Protectores Auditivos	☒ Tapabocas		
☒ Tubería		☒ Extintores	☐	☒ Casco de seguridad			
Pruebas		**Notificaciones**		☐ Equipo de Protección Contra Caídas			
☐ Monitoreo de Gases	☐ Otros	☒ Contratista	☒ Supervisor en sitio	☐ Otros	☐		
☐ Monitoreo de Ruido	☐	☐ Dpto. de Policía	☒ Profesional SSOMA	☐	☐		
☐	☐	☐ Dpto. Bomberos	☐ Otros	☐	☐		

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escribalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. Instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o excremento-
Q	Químico	1. Solidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Líquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caída de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caída de objetos 6. Crecientes ríos
P	Público	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caída de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonía y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	Version: 2

CONSECUENCIAS										
	a	Fractura, luxación, esguince	c	Aplastamientos	f	Picadura/Mordedura	h	Asfixias	i	Efectos de electricidad
	b	Conmociones	d	Quemadura	e	Perdida Material	g	Perdida humana	j	Envenenamiento	o	Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.													
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caidas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de Transito y Transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspección Visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de Trabajo	R	Control Transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de Seguridad	S	Procedimientos Operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y Aseo	T	Monitoreo de Gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia	Controles A Realizar
(Otro)	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Extracción y compactación de material granular	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Instalación Geotextil	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Localización y replanteo	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Compactación de la subrasante.	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g.	A,B,C,D,F,I,R
Instalación de tubería	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Excavación	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Lleno de material	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Instalación de Geotextil	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Instalación sanitaria	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Instalación y compactación base granular	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Orden y aseo.			

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ing residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre:	Nombre: Jorge Ramiro Bravo Lucio	Nombre: Laura D.
Firma:	Firma:	Firma: Laura D.

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	Version: 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio	16 Febrero 2026	Fecha de finalizacion:	22 Febrero 2026
Trabajo a realizar:	Cajeo, Alistamiento andamio, Instalación	Frente de obra	Tramos 1 y 3
Lugar de Ejecución de la Actividad:			
Descripción del Trabajo:	Cajeo, extracción y complementación de material del cerramiento instalación soldadura, instalación y retiro, complementación de la subestación, instalación andamio instalación y complementación base guardal, varios HE		

Personas que realiza la actividad:	Cédula	Cargo	
Yeferson Cumbaya	1110546801	Cajeador 1	
Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	
Efrain Cruz	79.722.579	Ayudante obra	
Olayan Hernandez	1005776575	Ayudante obra	
Julian Romero	1105736833	Ayudante obra	
Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	
Ruben Medina	80.442.665	Ayudante obra	
Jairo Castaño	1110539093	Topografo	
Ximena Bautista	1005776481	Ingeniera obra	
David Yara	1105612182	Operador	
David Gonzalez	1031165936	Operador	
Oscar Ospina	93.356.759	Operador	
Oliver Mejia	1111748256	operador	

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:	[X] General	[ ] Alturas	[ ] Caliente	[ ] Espacios Confinados	[ ] Excavaciones		
Alrededores		Herramientas y Equipos		EPP Requerido			
[X] Nivel de Ruido	[ ] Elementos Inflamables	[X] Herramienta de Mano	[ ] Equipo de Comunicación	[X] Botas De seguridad	[ ] Respirador / Mascarilla		
[X] Iluminación	[ ] Elementos Tóxicos	[ ] Opera con Aire	[X] Kit Antiderrames	[X] Guantes Nitrilo	[X] Guantes Vaqueta		
[X] Ventilación	[X] Orden y aseo	[ ] Andamio	[X] Equipo de Señalización	[ ] Careta de Esmeril	[X] Capucha		
[X] Superficie Resbalosa	[ ] Otros	[ ] Escalera Dieléctrica	[X] Botiquín	[ ] Careta para Soldar	[X] Botas de Caucho		
[X] Líneas Eléctricas	[ ]	[ ] Grúa	[ ] Cargador	[X] Gafas de Seguridad	[ ] Delantal de Cuero		
[X] Personas Alrededor	[ ]	[ ] Malacate / Winche	[ ] Otros	[X] Protectores Auditivos	[X] Tapabocas		
[X] Tubería		[X] Extintores	[ ]	[X] Casco de seguridad			
Pruebas		Notificaciones		[ ] Equipo de Protección Contra Caídas			
[ ] Monitoreo de Gases	[ ] Otros	[X] Contratista	[X] Supervisor en sitio	[ ] Otros	[ ]		
[ ] Monitoreo de Ruido	[ ]	[ ] Dpto. de Policía	[X] Profesional SISOMA	[ ]	[ ]		
[ ]	[ ]	[ ] Dpto. Bomberos	[ ] Otros	[ ]	[ ]		

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escríbalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. Instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o excremento-
Q	Químico	1. Solidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Líquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caída de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caída de objetos 6. Creciente ríos
P	Publico	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caída de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonía y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
epcergie	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	Version: 2

CONSECUENCIAS										
	a Fractura, luxación, esguince	c Aplastamientos	f Picadura/Mordedura	h Asfixias	l Efectos de electricidad
	b Conmociones	d Quemadura	e Perdida Material	g Perdida humana	j Envenenamiento	o Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.												
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caídas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de Transito y Transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspección Visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de Trabajo	R	Control Transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de Seguridad	S	Procedimientos Operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y Aseo	T	Monitoreo de Gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia (Controles a realizar)
Cajro	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
excavación y compactación de material existente	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
localización y replanteo	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
compactación de la subrasante	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
instalación de auxiliares	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
Instalación de drenajes	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
Uso de material	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,g,h	A,B,C,D,F,I,P
Instalación y compactación base granular	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,g,h	A,B,C,D,F,I,P
limpieza de pozos.	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,g,h	A,B,C,D,F,I,P
Orden y aseo.	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,g,h	A,B,C,D,F,I,P

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ing residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre: Rafael Ramirez	Nombre: Jairo P. Bonal Hnc.	Nombre: Jairo O.
Firma:	Firma:	Firma: Jairo O.

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
"peers"	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	VERSION: 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio	23 Feb 2026	Fecha de finalizacion:	28 Feb 2026
Trabajo a realizar:	(rino, Alistamiento unidad, Herramienta cajas	Frente de obra	Tramos 1, 3 y 4
Lugar de Ejecución de la Actividad:	B. Ambalema, B. Obrero, B. la Tubana Hondo Tolima.		
Descripción del Trabajo:	(ajro, (rino, retiro y Colocacion de material aislado, instalacion soldadura y ajuste y limpieza, aislado y cubierta de canales, Uso de M		

Personas que realiza la actividad:	Cédula	Cargo	Firma
Ximena Guzman	1022377 6481	Inspectora obra	
Santiago Suarez	1105782524	Ayudante	
David Yara	1105612192	Oficial	
Cristian Ospina	93 306 734	Oficial	
Gilberto Suarez	1105786624	Ayudante	
Julian Gomez	1105786833	Topografo	
Kevin Giraldo	1105589073	Ayudante	
Jhon Mejia	80.442.665	Ayudante	
Brayan Hernandez	1006776575	Oficial	
Oscar Gonzalez	1031165936	Ayudante	
Juan Fernando Figueroa	1005772210	Oficial	
Juan Smith Lopez	1105781668	Ayudante	
Manuel Brayan Tovar	1007474469	Oficial	
Edwin Mesa	1111948786	Maestro	
Brian Gomez	14 225 775.	Ayudante	
David Figueroa	14323698	Ayudante.	JAVIER FIGUEROA
Santiago Ruiz	1030731627	Maestro	
Jhon Orlando Figueroa	14322605.	Conductor 1	
Yeferson Cumbaya	1110946801.		

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:	☒ General	☐ Alturas	☐ Caliente	☐ Espacios Confinados	☐ Excavaciones		
Alrededores		Herramientas y Equipos		EPP Requerido			
☒ Nivel de Ruido	☐ Elementos Inflamables	☒ Herramienta de Mano	☐ Equipo de Comunicación	☒ Botas De seguridad	☐ Respirador / Mascarilla		
☒ Iluminación	☐ Elementos Tóxicos	☐ Opera con Aire	☒ Kit Antiderrames	☒ Guantes Nitrilo	☒ Guantes Vaqueta		
☒ Ventilación	☒ Orden y aseo	☐ Andamio	☒ Equipo de Señalización	☐ Careta de Esmeril	☒ Capucha		
☒ Superficie Resbalosa	☐ Otros	☐ Escalera Dieléctrica	☒ Botiquín	☐ Careta para Soldar	☒ Botas de Caucho		
☒ Líneas Eléctricas	☐	☐ Grúa	☐ Cargador	☒ Gafas de Seguridad	☐ Delantal de Cuero		
☒ Personas Alrededor	☐	☐ Malacate / Winche	☐ Otros	☒ Protectores Auditivos	☒ Tapabocas		
☒ Tubería		☒ Extintores	☐	☒ Casco de seguridad			
Pruebas		Notificaciones		☐ Equipo de Protección Contra Caídas			
☐ Monitoreo de Gases	☐ Otros	☒ Contratista	☒ Supervisor en sitio	☐ Otros	☐		
☐ Monitoreo de Ruido	☐	☐ Dpto. de Policía	☒ Profesional SISOMA	☐	☐		
☐	☐	☐ Dpto. Bomberos	☐ Otros	☐	☐		

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escribalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. Instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o excremento-
Q	Químico	1. Sólidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Líquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caída de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caída de objetos 6. Creciente ríos
P	Publico	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caída de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonía y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	VERSION: 2

CONSECUENCIAS									
	a Fractura, luxación, esguince	c Aplastamientos	f Picadura/Mordedura	h Asfixias	l Efectos de electricidad
	b Conmociones	d Quemadura	g Perdida Material	i Perdida humana	j Envenenamiento	o Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.											
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caidas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de Transito y Transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspección Visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de Trabajo	R	Control Transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de Seguridad	S	Procedimientos Operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y Aseo	T	Monitoreo de Gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia	Controles a Realizar
(TIPO) BOSC	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Extracción de Material	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Fundida ondas.	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
limpieza ROZO	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Instalación de señalización	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Uniendo mal.	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Apilamiento ordenado ondas	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Instalación Aisladores	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Cargo	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Orden y Aseo	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ing residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre: Rafael Ramirez	Nombre: Laura Bibiana Mar.	Nombre: Laura
Firma:	Firma:	Firma: Laura

Observaciones:

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar 4		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Laura Pamela Bravo Arce Fecha de Entrega: 10 Feb 2026.

De acuerdo con la identificación de peligros dentre del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Casco blanco.
1	Gafas Nivel 5.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Laura Ochoa

Nombre y Apellidos
Cargo SISOMA

Quien recibe,

Laura Pamela Bravo Arce.

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Inspector SST

consorcio Rambar 4	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Gilberto Bustos Fecha de Entrega: 10 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Casco Amarillo.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Laura P. Bernal Arc.
Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST

Quien recibe,

Gilberto Bustos
Nombre y Apellido Colaborador
Cargo

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Santiago Suarez. Fecha de Entrega: 10 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Casco Amarillo.
1	Guantes Cuero

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Jovo Romelo Bonol Arce.
Cargo: Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador: Edier santiago suarez Valbuena
Cargo: Aux. de obra

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar 4		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Cesar Cortina Fecha de Entrega: 10 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes Carnaza

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Laura P. Bernal Arce
Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Conductor

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código: FO-GSO-011
consorcio Rambar4		Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació 26/11/2024

Nombre: Julian Romero, Santiago Suarez, Ruben Medina, Gilberto Bustos, Ephain Cruz Fecha de Entrega: 10 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Traje Fontanero
2	Par guantes caucho cortos
1	3600 ml Alcohol antiseptico

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

David P. Brinol Alc.

Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST

Quien recibe,
Julian Romero
Santiago Suarez
Ruben Medina Rodriguez
Gilberto Bustos

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Ayudantes obra planta

consorcio Rambar 4	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código: FO-GSO-011
		Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació 26/11/2024

Nombre: Ruben Medina Fecha de Entrega: 13 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes latex largos
1	Guantes carnaza.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Iguo Ponce Bringas
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador: Ruben Medina R.
Cargo Ayudante.

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Julian Romero Fecha de Entrega: 16 Feb 26.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Gafas transparentes
1	Guantes Carnaza

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Laura Pamela Bravo Arce
Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST.

Quien recibe,

Julian Romero
Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Ayudante obr.

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar 4		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Edwin Cruz. Fecha de Entrega: 16 Feb 26.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes latex blancos
1	Gafas transparentes.
1	Guantes Nitrilo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Laura Pamela Bravo Arce.
Cargo: Inspectora SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo

consorcio	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Gilberto Bautista Fecha de Entrega: 17 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes Nitrilo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Obrero

consorcio Rambar 4	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Brayan Hernandez Fecha de Entrega: 13 Feb 26

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes Colnozo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos Oscar Pombo Bonilla
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador Brayan Hernandez
Cargo Ayudante Obra

consorcio Rambar 4	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código: FO-GSO-011
		Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació 26/11/2024

Nombre: Julian Romero Fecha de Entrega: 13 Feb 26

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes Nitrilo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos Laura Bernal Acr.
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Julian Romero

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Auxiliar obra

consorcio	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código: FO-GSO-011
		Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació 26/11/2024

Nombre: Oscar Gonzalez Fecha de Entrega: 18 Feb 2026.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Gafas. Seguridad Oscuras
1	Guantes Nitrilos

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Julio Bernal Alle.
Cargo: Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador: Oscar Gonzalez
Cargo: Operador motoniveladora

consorcio Rambar	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Olva Mary Fecha de Entrega: 20 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes. Nitrilo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos Oliver Brinez Mer.
Cargo Inspector SST.

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador Olva Mary
Cargo Operador

consorcio	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Ximena Garzon Fecha de Entrega: 23 Feb 26.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Botas. Negras

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST

Quien recibe,

Ximena Garzón

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Inspectora de Obra

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar 4		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	28/11/2024

Nombre: Edwin Cruz Fecha de Entrega: 28 Feb 26

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Gafas oscuras.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Ayudante obra

epsorelo Cambayá	**INSPECCIÓN A BOTIQUIN**	**Codigo: FO-GSO-004** **Version:** 02 - 16/01/2024 **Pag.** 1 DE 1

LOCALIZACION: Tramo 1 y 3 Honda-Tolima **RESPONSABLE:** Jovio Bonilla Arc.

FECHA DE INSPECCION 19 Feb 2026.

BOTIQUIN CORRESPONDIENTE A:

No	SUMINISTROS	CANT (UND)	ESTADO				OBSERVACIONES
			OPTIMO	REGULAR	MALO	NO TIENE	
1	MORRAL- ESTADO GENERAL (LIMPIO, SEÑALIZADO, ACCESO)	1	✓				
2	GASAS ESTERILES PAQUETE	1	✓				
3	APOSITOS O COMPRESAS NO ESTERILES	1	✓				
4	ESPADARAPO DE TELA O ROLLO 4"	1	✓				
5	BAJA LENGUAS	1	✓				
6	VENDA ELASTICA 2 x 5 YARDAS	1	✓				
7	VENDA ELASTICA 3 x 5 YARDAS	1	✓				
8	VENDA ELASTICA 5 x 5 YARDAS	1	✓				
9	VENDA DE ALGODÓN 3 x 5 YARDAS	1	✓				
10	VENDA DE ALGODÓN 5 x 5 YARDAS	1	✓				
11	YODOPODOVINA (JABON QUIRURGICO)	1	✓				
12	SOLUCION SALINA 250 cc o 500 cc	1	✓				
13	GUANTES DE LATEX	1	✓				
14	TERMOMETRO DIGITAL	1	✓				
15	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO 275 ML	1	✓				
16	TIJERAS DE TRAUMA	1	✓				
17	COLLAR CERVICAL ADULTO	1	✓				
18	INMOVILIZADORES 5 PIEZAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES	1	✓				
19	GAFAS CLARAS PARA EXAMEN	1	✓				
20	BOLSAS ROJAS (RESIDUOS PELIGROSOS)	1	✓				
21	MICROPORE ROLLO	1	✓				
22	CURAS	1	✓				
23	PARCHE OCULAR	1	✓				
24	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	1	✓				
25	MASACARA DE RCP	1	✓				
26	TAPABOCAS QUIRURGICOS PAQUETE	1	✓				
27	LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO	1	✓				

OBSERVACIONES:

Jovio Bonilla Arc.

IA: RESPONSABLE DE LA INSPECCION

	Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	CODIGO: F-VU-01-55
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 25/04/2025 VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 24 Feb 2026	FRENTE: Frentes 1, 3 y 4
INSPECCIONADO POR: Jairo Ramiro Bravo Acer.	Honda - Tolima

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT	INSPECCIÓN			OBSERVACIONES
			B	M	N.A.	
Alicates	Mango, aislamiento				NA	
Barras	Estado general		✓			
Carretas para esmeriar	Acetato, Tafilete				NA	
Cilindros oxicorte	Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno				NA	
Cinceles	Estado general				NA	
Destornilladores	Mango				NA	
Extensiones	Tomas, estado de cables				NA	
Pulidoras	Guarda de seguridad y extensiones	✓				
Taladros	extensiones electricas				NA	
Limas	Mango, Estado general	✓				
Linternas	Estado general				NA	
Llaves Expansivas	Llaves expansivas	✓				
Machetes con funda	Revisar mango	✓				
Martillos de uña	mango	✓				
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	✓				
Picas	Mango	✓				
Porras	Mango	✓				
Prensas	Capacidad de ajuste.				NA	
Reflectores	Instalación eléctrica, Líneas a tierra				NA	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.				NA	

ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN		ENCARGADO DEL FRENTE	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Jairo Ramiro Bravo Acer.	NOMBRE	Jairo Cesteros
CARGO	Inspector SST	CARGO	topografo

	Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	CODIGO: F-VU-01-55
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 25/04/2025 VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 26 Febrero 2026

INSPECCIONADO POR: [illegible]

FRENTE: Frente 1, 3 y 4

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT	INSPECCIÓN B	INSPECCIÓN M	INSPECCIÓN N.A.	OBSERVACIONES
Alicates	Mango, aislamiento				NA	
Barras	Estado general	1	✓		N	
Carretas para cementar	Acotado, Taffete				NA	
Cilindros oxicorte	Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno				NA	
Cinceles	Estado general				NA	
Destornilladores	Mango				NA	
Extensiones	Tomas, estado de cables				NA	
Pulidoras	Guarda de seguridad y extensiones	1	✓			
Taladros	extensiones electricas				NA	
Limas	Mango, Estado general	1	✓			
Linternas	Estado general				NA	
Llaves Expansivas	Llaves expansivas	3	✓			
Machetes con funda	Revisar mango	1	✓			
Martillos de uña	mango	1	✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astiles	4	✓			
Picas	Mango	1	✓			
Porras	Mango	1	✓			
Prensas	Capacidad de ajuste.				NA	
Reflectores	Instalación eléctrica, Líneas a tierra				NA	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.				NA	

ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN		ENCARGADO DEL FRENTE	
FIRMA	[illegible]	FIRMA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	Jairo Castaño U. Topógrafo Mat. 73119757 C.C. 1.110.589.073
CARGO	SST	CARGO	

	INSPECCIÓN DOTACION Y EPP	Codigo	F-VIG-03-54
		Version	1
		Fecha actualizacion	16/01/2024

FECHA DE INSPECCION	18-Feb-2026	CARGO	Inspector SST	FRENTE DE OBRA:	TRAMOS 1 y 3.
NOMBRE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Laura Romero Bonal	CEDULA	1.111.176.809		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		RESPIRADOR		GUANTES VAQUETA		GUANTES DE NITRILO		PANTALON Y CAMISA MANGALARGA		BOTAS DE SEGURIDAD		FIRMA
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	
1	Edwin Cruz	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	
2	Brayan Hernandez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	
3	Julian Romero	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	
4	Gilberto Bustos	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	Gibertos Bustos
5	Yerminson Quimbaya	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
6	Oscar Gonzalez	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
7	David Vera	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
8	Oliver Mejia	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
9	Jairo Castaño	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	
10	Ximena Garzon	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
11	Santiago Suarez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	
12	Cesar Osorio	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	Si	B	/	/	Si	B	Si	B	

INSTRUCCIONES:
METODOS DE CONTROL:
USO:

(I) INSTRUCCIÓN
(SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP

ESTADO:
(B) Bueno (M) Malo (R) Regular

OBSERVACIONES GENERALES

		FIRMA INSPECTOR SST	

	INSPECCION SEÑALIZACION Y DEMARCACION	**Codigo**	**F-VU-01-57**
		Version	**1**
		Fecha actualizacion	**16/01/2024**

Fecha de inspección: 20 Feb 2026.

Inspección realizada por: Laura Daniela Bonilla Arc.

Frente de obra: Tramo 1 y 3

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	Se cuenta con la señalizacion temporal de obra establecido en el esquema de señalizacion del PMT	✓			
2	Se cumple con los 30 metros de distanciamiento entre las señales temporales de obra PMT	✓			
3	El tablero de la señalziacion Temporal de obra se encuentra en buen estado y genera reflectividad	✓			
4	La señalizacion Temporal de Obra según PMT se encuentra bien ubicada	✓			
5	Existe señalizacion preventiva, informativa y obligatoria en los frentes de obra (Ej Uso EPP, Prevntiva Covid- Excavaciones- Senderos- ETC)	✓			
6	Cuenta con paleta pare y siga y se encuentra en buen estado	✓			
7	En caso de ubicar auxiliar de transito cuenta con la dotacion reflective	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA DEL PROFESIONAL SISOMA	Laura Achury	**FIRMA INSPECTOR SST**	

[redacted]		INSPECCIÓN DOTACION Y EPP																				Codigo	F-VU-01-54		
																						Version	1		
																						Fecha actualizacion	16/01/2024		
FECHA DE INSPECCION		23 Feb 26							CARGO	Inspector SST						FRENTE DE OBRA:		Tramos 1, 3 y 4							
NOMBRE QUIEN REALIZA LA INSPECCION		Laura Ramos Bonilla							CEDULA	1.111.106.807															
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		RESPIRADOR		GUANTES VAQUETA		GUANTES DE NITRILO		PANTALON Y CAMISA MANGALARGA		BOTAS DE SEGURIDAD		FIRMA							
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO								
1	Ximena Galvis	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B								
2	Santiago Suarez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
3	David Yara Gonzalez	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B								
4	Cristi Ospino	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	Si	B	/	/	Si	B	Si	B								
5	Gilberto Suarez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
6	Julian Ramos	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
7	Yeferson Quintero	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B								
8	Jairo Cardona	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B								
9	Yuber Medina	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
10	Brayan Hernandez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
11	Oscar Gonzalez	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	Si	B	/	/	Si	B	Si	B								
12	Dani Mino	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B								

INSTRUCCIONES:
METODOS DE CONTROL:
USO:

(1) INSTRUCCIÓN
(SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP

ESTADO:
(B) Bueno (M) Malo (R) Regular

OBSERVACIONES GENERALES

		FIRMA INSPECTOR SST	

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	Codigo: FO-GSO-058
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Fecha: 15/09/2025
		Version: 01

FRENTE DE OBRA: Tramos 1 y 3

INSPECCIONADO POR: Jairo Bernal Arce.

MODELO: 120 H

SEMANA DEL 02 AL 08-02-26

MARCA: CATERPILLA

	ITEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
				✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X		
	Limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	motor-horometro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escuelización cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Bomba Hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Servotransmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gonzalez

FIRMA OPERADOR:

OBSERVACIONES:

	PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	Codigo: FO-GSO-024 Version: 2 Fecha: 07-02-2025

Ultimo Mantenimiento Efectuado:

Tipo maquinaria: VIBROCOMPACTADOR Horómetro

Frente de obra: TRAMOS 1 Y 3

Contratista: ASFALTEMOS

CONDICIONES GENERALES		Dia: 02			Dia: 03			Dia: 04			Dia: 05			Dia: 06			Dia: 07			Dia: 08		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Horometro																						
Nombre del Operador																						
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Nivel Hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Orugas			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Linea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Cinturón de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos Operación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpieza y desinfección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Sistema de Luces		X			X			X			X			X			X				
	Banderola		X			X			X			X			X			X				
	Bolita			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Bateria (Niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Estructura general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cables y Poleas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estructura de soporte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Tracción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sist. Accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Escape	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	estado Cilindro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado Llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
OPERADOR	Oscar Gonzalez		
PROFESIONAL SST	Laura	Laura	

	FORMATO DE INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Código: FO-SSO-045 Versión: 1 Fecha: 15/01/2025

FRENTE DE OBRA: Trimo 1, 3 y 4

SEMANA DEL: 02 AL 08 Febrero 2026

PLACA: SNN 369 | CEDULA: 1234644.792

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sebastian Trujillo

Niveles	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Niveles de Aceite del Motor	X		X		X		X		X		X			
Nivel Hidraulico Levante de Volco	X		X		X		X		X		X			
Nivel Liquido Embrague														
Nivel del Refrigerante	X		X		X		X		X		X			

Sistema Electrico	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Bateria	X		X		X		X		X		X			
Pito de Reverso	X		X		X		X		X		X			
Pito de Servicio	X		X		X		X		X		X			
Indicadores	X		X		X		X		X		X			
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X			
Luces Traseras	X		X		X		X		X		X			
Luces Direccionales	X		X		X		X		X		X			
Intermitentes	X		X		X		X		X		X			
Stops	X		X		X		X		X		X			

Sistema De Frenos	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Presion de Aire	X		X		X		X		X		X			
Freno Auxiliar	X		X		X		X		X		X			
Drenar Tanque de Aire	X		X		X		X		X		X			
Mangueras de Freno	X		X		X		X		X		X			

EPP	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Casco	X		X		X		X		X		X			
Guantes	X		X		X		X		X		X			
Botas														
Botas de Seguridad	X		X		X		X		X		X			
Chaleco														
Kit Carretera	X		X		X		X		X		X			

Sistema Suspension	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estado de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Presion de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Amortiguadores	X		X		X		X		X		X			
Hojas Muelles	X		X		X		X		X		X			
Engrase general		X		X		X		X		X		X		

Sistema Trasmision	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Sistema de Trasmision	X		X		X		X		X		X			
Diferenciales	X		X		X		X		X		X			
Embrague	X		X		X		X		X		X			

Chasis - Cabina	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estructura Chasis	X		X		X		X		X		X			
Guarda Polvos y Rines	X		X		X		X		X		X			
Ganchos	X		X		X		X		X		X			
Estructura de Levante del Volco	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Carpa	X		X		X		X		X		X			
Estado del Lazo														
Drenar Trampa Combustible	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General del Vehiculo		X		X		X		X		X		X		
Compuerta Volco	X		X		X		X		X		X			

KM REGISTRADOS AL FINAL DEL DIA	
DIA	KILOMETROS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	

NOTA: Señor Operador: Si su vehiculo no le ofrece las condiciones minimas de seguridad este no debe ser operado por usted. Debe reportar de inmediato las novedades al taller Automotriz quien establecera la gravedad de la falla y dara las respectivas indicaciones.

Observaciones:

Firma del conductor: Santos

Firma profesional SST: Laura

"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)

Codigo	F-VU-01-08
Version	0
Fecha	22/12/2021

OPERADOR: David Yara Gonzalez
CEDULA: 1105621582
FRENTE DE OBRA: Tramo 1 y 3
MODELO: 2023
MARCA: JCB
SEMANA: 02 AL 08 DE Febrero 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA	OBSERVACIONES
2	Documentos del conductor y máquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Nivel Liquido Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado de la carga de bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de la bomba principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Protección Antivuelco - ROPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado de lo palancas de control	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Estado del cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Estado de pito de bocina y reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
16	Presecia de fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Balde o pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Instalación de accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Instrumentos - testigos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Estado de la barra de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
22	Partes sueltas o defectuosas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Plataformas y/o gradas del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Vidrio Frontal el buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
25	Estado del pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
26	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Firma del Operador: David Yara Gonzalez

Firma profesional Sisoma: Laura

Firma Inspector SST:

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Codigo: FO-GSO-058 Fecha: 15/09/2025 Version: 01

FRENTE DE OBRA: Tramos 1 y 3

INSPECCIONADO POR: Lewis Brinsl Arce.

MODELO: 120H

MARCA: CATERPILLAR

SEMANA DEL 09 AL 15 Feb 26

	ITEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas		X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendio (20 PQA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	motor-horometro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Bomba Hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Servotransmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gonzalez

FIRMA OPERADOR:

OBSERVACIONES:

PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

Codigo: FO-GSO-024
Version: 2
Fecha: 07-02-2025

Ultimo Mantenimiento Efectuado:

Tipo maquinaria: VIBROCOMPACTADOR Horómetro

Frente de obra: TRAMOS 1 y 3

Contratista: ASFALTMOS

CONDICIONES GENERALES		Dia: 03			Dia: 10			Dia: 11			Dia: 12			Dia: 13			Dia: 14			Dia:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Horometro																						
Nombre del Operador								Oscar Mora			Oscar Mora			Oscar Mora			Oscar Mora					
	Extintor							✓			✓			✓			✓					
	Botiquin							✓			✓			✓			✓					
	Nivel Hidráulico							✓			✓			✓			✓					
	Orugas									NA			NA			NA			NA			
	Linea reflectiva							✓			✓			✓			✓					
	Alarma reversa							✓			✓			✓			✓					
	Espejos									NA			NA			NA			NA			
	Cinturón de Seguridad							✓			✓			✓			✓					
	Mandos Operación							✓			✓			✓			✓					
	Limpieza y desinfección							✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELECTRICO	Sistema de Luces								X			X			X			X				
	Banderola								X			X			X			X				
	Bocina									NA			NA			NA			NA			
	Bateria (Niveles)							✓			✓			✓			✓					
	Encendido							✓			✓			✓			✓					
OTROS	Estructura general							✓			✓			✓			✓					
	Cabina y Polines							✓			✓			✓			✓					
	Estructura de soporte							✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Traccion							✓			✓			✓			✓					
	Sist. Accionamiento							✓			✓			✓			✓					
	Sistema hidráulico							✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Escape							✓			✓			✓			✓					
	estado Cilindro							✓			✓			✓			✓					
	Estado Llantas							✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
OPERADOR	Oscar Mora	Oscar Mesa	
PROFESIONAL SST	Laura D.	Laura D.	

	FORMATO DE INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Código: HO-GHO-045 Versión: 1 Fecha: 15/05/2025

FRENTE DE OBRA: Tramos 1 y 3

SEMANA DEL: 09 AL 15 Febrero 2026

PLACA: TGN 782 CEDULA: 93'358059

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Cesar Ospina

Niveles	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Niveles de Aceite del Motor	X		X		X		X		X		X			
Nivel Hidraulico Levante de Volco	X		X		X		X		X		X			
Nivel Liquido Embrague														
Nivel del Refrigerante	X		X		X		X		X		X			

Sistema Electrico	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Bateria	X		X		X		X		X		X			
Pito de Reverso	X		X		X		X		X		X			
Pito de Servicio	X		X		X		X		X		X			
Indicadores	X		X		X		X		X		X			
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X			
Luces Traseras	X		X		X		X		X		X			
Luces Direccionales	X		X		X		X		X		X			
Intermitentes	X		X		X		X		X		X			
Stops	X		X		X		X		X		X			

Sistema De Frenos	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Presion de Aire	X		X		X		X		X		X			
Freno Auxiliar	X		X		X		X		X		X			
Drenar Tanque de Aire	X		X		X		X		X		X			
Mangueras de Freno	X		X		X		X		X		X			

EPP	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Casco	X		X		X		X		X		X			
Guantes	X		X		X		X		X		X			
Gafas														
Botas de Seguridad	X		X		X		X		X		X			
Chaleco														
Kit Carretera	X		X		X		X		X		X			

Sistema Suspension	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estado de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Presion de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Amortiguadores	X		X		X		X		X		X			
Hojas Muelles	X		X		X		X		X		X			
Engrase general		X		X		X		X		X		X		

Sistema Trasmision	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Sistema de Trasmision	X		X		X		X		X		X			
Diferenciales	X		X		X		X		X		X			
Embrague	X		X		X		X		X		X			

Chasis - Cabina	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estructura Chasis	X		X		X		X		X		X			
Guarda Polvos y Rines	X		X		X		X		X		X			
Ganchos	X		X		X		X		X		X			
Estructura de Levante del Volco	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Carpa	X		X		X		X		X		X			
Estado del Lazo														
Drenar Trampa Combustible	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General del Vehiculo														
Compuerta Volco	X		X		X		X		X		X			

KM REGISTRADOS AL FINAL DEL DIA

DIA	KILOMETROS
LUNES	
MARTES	
MIERCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	

NOTA: Señor Operador: Si su vehiculo no le ofrece las condiciones mínimas de seguridad este no debe ser operado por usted. Debe reportar de inmediato las novedades al taller Automotriz quien establecera la gravedad de la falla y dara las respectivas indicaciones

Observaciones:

Firma del conductor

Firma profesional SST: Laura Q.

"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)

Codigo	F-VU-01-08		
Version	0		
Fecha	22/12/2021		

OPERADOR	David Yara Gonzalez	MODELO	2023
CEDULA	1105612128	MARCA	JCB
FRENTE DE OBRA	TRAMO 143	SEMANA	09 AL 15 DE Febrero 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Nivel Liquido Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado de la carga de bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de la bomba principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Protección Antivuelco - ROPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado de lo palancas de control	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Estado del cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Estado de pito de bocina y reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
16	Presencia de fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Balde o pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Instalación de accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Instrumentos - testigos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Estado de la barra de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
22	Partes sueltas o defectuosas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Plataformas y/o gradas del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Vidrio Frontal el buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
25	Estado del pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
26	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Firma del Operador	David Yara Gonzalez	Firma profesional Sisoma	Lara	Firma Inspector SST	

PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

Codigo: FO-GSO-024
Version: 2
Fecha: 07-02-2025

Ultimo Mantenimiento Efectuado:

Tipo maquinaria: Vibrocompactador Horómetro

Frente de obra: Tramo 1

Contratista: Asfaltemos

CONDICIONES GENERALES		Dia: 16			Dia: 17			Dia: 18			Dia: 19			Dia: 20			Dia: 21			Dia:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Horometro																						
Nombre del Operador		Olver M			Olver M			Olver M			Olver M			Olver M.								
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓								
	Nivel Hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓								
	Orugas			NA			NA			NA			NA			NA						
	Línea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓								
	Alarma reversa	✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejos			NA			NA			NA			NA			NA						
	Cinturón de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mandos Operación	✓			✓			✓			✓			✓								
	Limpieza y desinfección	✓			✓			✓			✓			✓								
SISTEMA ELECTRICO	Sistema de Luces		X			X			X			Y			X/X							
	Banderola		X			X			X			X										
	Baliza			NA			NA			NA			NA			NA						
	Bateria (Niveles)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	Estructura general	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cables y Poleas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estructura de soporte	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sistema de Tracción	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sist. Accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sistema de Escape	✓			✓			✓			✓			✓								
	estado Cilindro	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado Llantas	✓			✓			✓			✓			✓								

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
OPERADOR	Olver Nova Acevedo	Olver Nova	
PROFESIONAL SST	Laura D.	Laura D	

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	Codigo: FO-GSO-058
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Fecha: 15/09/2025
		Version: 01

FRENTE DE OBRA: Tramo 1

INSPECCIONADO POR: Laura Pineda Bonilla.

MODELO: 120H

MARCA: CATERPILLA

SEMANA DEL 16 AL 17-Feb-26

	ITEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	✓													
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓													
	Direccionales delanteras de parqueo	✓													
	Direccionales traseras de parqueo	✓													
	De stop y señal trasera	✓													
CABINA	Espejo central convexo	✓													
	Espejos laterales	✓													
	Alarma de retroceso	✓													
	Pito	✓													
	Frenos de servicio	✓													
	Dirección	✓													
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	✓													
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓													
	Vidrio frontal (en buen estado)		X												
	Limpiabrisas	✓													
	Extintor de incendio (20 PQA)	✓													
	Asiento en buena condición	✓													
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante	✓													
	motor-horometro)	✓													
	Escaleras y pasamanos														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓													
	sin abultamientos)	✓													
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas	✓													
	Estado pasadores	✓													
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓													
	Terminales de dirección	✓													
	Mandos de avance	✓													
	* Motor	✓													
	* Bomba Hidraulica	✓													
	* Servotransmision	✓													

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gonzalez

FIRMA OPERADOR:

OBSERVACIONES:

	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)	Codigo	F-VU-01-06
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	David Felipe Yara GONZALEZ	MODELO	2023		
CEDULA	1.105.612.182	MARCA	JCB.		
FRENTE DE OBRA	Frente 1 y 4	SEMANA	16	AL 22 DE Febrero 2026	

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Nivel Liquido Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado de la carga de bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de la bomba principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Protección Antivuelco - ROPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado de lo palancas de control	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Estado del cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Estado de pito de bocina y reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
16	Presecia de fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Balde o pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Instalación de accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Instrumentos - testigos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Estado de la barra de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
22	Partes sueltas o defectuosas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Plataformas y/o gradas del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Vidrio Frontal el buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
25	Estado del pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
26	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Firma del Operador	David Yara Gonzalez	Firma profesional Sisoma	2010	Firma Inspector SST	

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	Codigo: FO-GSO-058
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Fecha: 15/09/2025
		Version: 01

FRENTE DE OBRA: Tramo 1

INSPECCIONADO POR: Jesus Pombo Barolmer.

MODELO: 2012

MARCA: VOLVO G710B CATERPILLA

SEMANA DEL 16 **AL** 22 Feb 26

	ÍTEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo			✓		✓		✓		✓					
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X				
	Direccionales delanteras de parqueo				X		X		X		X				
	Direccionales traseras de parqueo				X		X		X		X				
	De stop y señal trasera				X		X		X		X				
CABINA	Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales			✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso				X		X		X		X				
	Pito			✓		✓		✓		✓					
	Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓					
	Dirección			✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad 3 Puntos			✓		✓		✓		✓					
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)			✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)			✓		✓		✓		✓					
	Limpiabrisas			✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio (20 PQA)			✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición			✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante			✓		✓		✓		✓					
	motor-horometro)			✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y pasamanos			✓		✓		✓							
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y			✓		✓		✓		✓					
	sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas														
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas			✓		✓		✓		✓					
	Terminales de dirección			✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓					
	* Motor			✓		✓		✓		✓					
	* Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓					
	* Servotransmision			✓		✓		✓		✓					

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gontalet

FIRMA OPERADOR:

OBSERVACIONES:

	FORMATO DE INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Código: FO-GHS-045 Versión: 3 Fecha: 15/05/2025

FRENTE DE OBRA: Tramos 1 y 3 y 4

SEMANA DEL: 16 AL 22 Feb 26

PLACA: TGN 732 | CEDULA: 93.356.059

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Cesar Ospino

Niveles	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Niveles de Aceite del Motor	X		X		X		X		X		X			
Nivel Hidraulico Levante de Volco	X		X		X		X		X		X			
Nivel Liquido Embrague														
Nivel del Refrigerante	X		X		Y		X		X		X			

Sistema Electrico	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Bateria	X		X		X		Y		X		X			
Pito de Reverso	X		Y		X		X		X		X			
Pito de Servicio	X		X		X		X		X		X			
Indicadores	X		X		X		Y		X		X			
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X			
Luces Traseras	X		X		X		X		X		X			
Luces Direccionales	X		X		X		X		X		X			
Intermitentes	X		X		X		X		X		X			
Stops	X		X		X		X		X		X			

Sistema De Frenos	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Presion de Aire	X		X				Y		X		X			
Freno Auxiliar	X		X				X		X		X			
Drenar Tanque de Aire	X		X				X		X		X			
Mangueras de Freno	X		X				X		X		X			

EPP	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Casco	X		X		X		X		X		X			
Guantes	X		X		X		X		X		X			
Gafas														
Botas de Seguridad	X		X		X		X		X		X			
Chaleco														
Kit Carretera	X		X		X		X		X		X			

Sistema Suspension	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estado de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Presion de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Amortiguadores	X		X		X		X		X		X			
Hojas Muelles	X		X		X		X		X		X			
Engrase general		X		X		Y		Y		X		A		

Sistema Trasmision	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Sistema de Trasmision	X		Y		X		Y		X		Y			
Diferenciales	X		X		X		X		X		X			
Embrague	X		X		X		X		X		X			

Chasis - Cabina	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estructura Chasis	X		X		X		X		X		X			
Guarda Polvos y Rines	X		X		X		X		X		X			
Ganchos	Y		X		Y		X		X		X			
Estructura de Levante del Volco	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Carpa	X		X		Y		X		X		X			
Estado del Lazo														
Drenar Trampa Combustible	X		X		Y		X		X		X			
Limpieza General del Vehiculo														
Compuerta Volco	X		X		X		Y		X		X			

KM REGISTRADOS AL FINAL DEL DIA	
DIA	KILOMETROS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	

NOTA: Señor Operador: Si su vehiculo no le ofrece las condiciones mínimas de seguridad este no debe ser operado por usted. Debe reportar de inmediato las novedades al taller Autorizado quien establecera la gravedad de la falla y dara las respectivas indicaciones.

Observaciones:

Firma del conductor

Firma profesional SST: LAIDA

	Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
		CODIGO: F-VU-01-55
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 25/04/2025
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21 Febrero 2026
INSPECCIONADO POR:	Jaime P. Bernal Arce
FRENTE:	4
	Tramos 1, 3 y 4

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT	INSPECCIÓN			OBSERVACIONES
			B	M	N.A.	
Alicates	Mango, aislamiento				NA	
Barras	Estado general		✓			
Carretas para esmeriar	Acolato, Tafilete				NA	
Cilindros oxicorte	Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno				NA	
Cinceles	Estado general				NA	
Destornilladores	Mango				NA	
Extensiones	Tomas, estado de cables				NA	
Pulidoras	Guarda de seguridad y extensiones		✓			
Taladros	extensiones electricas				NA	
Limas	Mango, Estado general		✓			
Linternas	Estado general				NA	
Llaves Expansivas	Llaves expansivas		✓			
Machetes con funda	Revisar mango		✓			
Martillos de uña	mango		✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astilles		✓			
Picas	Mango		✓			
Porras	Mango		✓			
Prensas	Capacidad de ajuste.				NA	
Reflectores	Instalación eléctrica, Líneo a tierra				NA	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.				NA	

ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN		ENCARGADO DEL FRENTE	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Jaime Bernal Arce.	NOMBRE	Jaime Castaño
CARGO	Inspector SST	CARGO	Ingeniero

PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

Codigo: FO-GSO-024
Version: 2
Fecha: 07-02-2025

Ultimo Mantenimiento Efectuado:
Tipo maquinaria: Vibrocompactador
Horómetro
Frente de obra: Turno 1
Contratista: Adelantos

CONDICIONES GENERALES		Dia: 23			Dia: 24			Dia: 25			Dia: 26			Dia: 27			Dia: 28			Dia:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Horometro																						
Nombre del Operador		Oliver Mesa			David Mesa			David Mesa			David Mesa			David Mesa			David Mesa					
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Nivel Hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Orugas			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Linea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Cinturón de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos Operación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpieza y desinfeccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Sistema de Luces		X			X			X			X			X			X				
	Banderola		X			X			X			X			X			X				
	Baliza			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Bateria (Niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Estructura general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cables y Poleas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estructura de soporte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Tracción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sist. Accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Escape	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	estado Cilindro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado Llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
OPERADOR	David Mesa A	David Mesa	Feb. 2026
PROFESIONAL SST	Laura O.	Laura O.	Feb 2026

VEHICULO EXCAVADORA

	FORMATO DE INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Código:	FO-GSO-085
		Versión:	1
		Fecha:	15/05/2015

FRENTE DE OBRA: Tramo 1, 3 y 4

SEMANA DEL: 23 AL 28 Feb 26.

PLACA: TGN 732 | CEDULA: 93386094

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Cesar Ospina

Niveles	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Niveles de Aceite del Motor	X		X		X		X		X		Y			
Nivel Hidraulico Levante de Volco	X		X		X		X		X		Y			
Nivel Liquido Embrague														
Nivel del Refrigerante	X		X		X		X		X		Y			

Sistema Electrico	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Bateria	X		X		X		X		X		Y			
Pito de Reverso	X		X		X		X		X		X			
Pito de Servicio	X		X		X		Y		X		Y			
Indicadores	X		X		X		X		X		Y			
Luces Delanteras	X		X		X		X		Y		Y			
Luces Traseras	X		X		X		X		X		Y			
Luces Direccionales	X		X		X		Y		X		Y			
Intermitentes	X		X		X		X		X		Y			
Stops	X		X		X		X		X		Y			

Sistema De Frenos	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Presion de Aire	X		X		X		X		X		X			
Freno Auxiliar	X		X		X		X		X		X			
Drenar Tanque de Aire	X		X		X		X		X		X			
Mangueras de Freno	X		X		X		X		X		X			

EPP	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Casco	X		X		X		X		X		X			
Guantes	X		X		X		X		X		X			
Gafas														
Botas de Seguridad	X		X		X		X		X		Y			
Chaleco														
Kit Carretera	X		X		X		X		X		X			

Sistema Suspension	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estado de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Presion de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Amortiguadores	X		X		X		X		X		X			
Hojas Muelles	X		X		X		X		X		X			
Engrase general		X		X		X		X		X		X		

Sistema Trasmision	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Sistema de Trasmision	X		X		X		X		X		X			
Diferenciales	X		X		X		X		X		X			
Embrague	X		X		X		X		X		X			

Chasis - Cabina	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estructura Chasis	X		X		X		X		X		X			
Guarda Polvos y Rines	X		X		X		X		X		X			
Ganchos	X		X		X		X		X		X			
Estructura de Levante del Volco	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Carpa	X		X		X		X		X		X			
Estado del Lazo														
Drenar Trampa Combustible	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General del Vehiculo														
Compuerta Volco	X		X		X		X		X		X			

KM REGISTRADOS AL FINAL DEL DIA	
DIA	KILOMETROS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	

NOTA: Señor Operador: Si su vehiculo no le ofrece las condiciones minimas de seguridad este no debe ser operado por usted. Debe reportar de inmediato las novedades al taller Automotriz quien establecera la gravedad de la falla y dara las respectivas indicaciones.

Observaciones:

Firma del conductor

Firma profesional SST: LOJO2.

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	Codigo: FO-GSO-058
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Fecha: 15/09/2025
		Version: 01

FRENTE DE OBRA Tramo 1

INSPECCIONADO POR: Louis Brasil Mec.

MODELO: 2012

MARCA: Volvo 6710B Caterpila

SEMANA DEL 23 **AL** 28 Feb 26

	ITEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras de parqueo		X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	motor-horometro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Bomba Hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Servotransmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE OPERADOR Oscar Gonzalez

FIRMA OPERADOR

OBSERVACIONES:

	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)	Codigo	F-VU-01-08
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	David Felipe Yara GONZALEZ	MODELO	2023				
CEDULA	1.105.642.182.	MARCA	JCB				
FRENTE DE OBRA	Tramo 1, 3 y 4	SEMANA	23	AL	28	DE	Feb. 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Nivel Líquido Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado de la carga de batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de la bomba principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Protección Antivuelco - ROPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado de lo palancas de control	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Estado del cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Estado de pito de bocina y reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
16	Presecia de fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Balde o pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Instalación de accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Instrumentos - testigos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Estado de la barra de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
22	Partes sueltas o defectuosas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Plataformas y/o gradas del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Vidrio Frontal el buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
25	Estado del pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
26	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Firma del Operador	David Yara Gonzalez.	Firma profesional Sisoma	Laura	Firma Inspector SST	

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SST-002
	REGISTRO ASISTENCIA A CHARLAS DE SEGURIDAD	Versión:	1
		Fecha:	26 de junio del 2024

CHARLAS [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ] REUNIONES [ ] OTROS [ ]

FECHA: 19/02/2026

NOMBRE EXPOSITOR: Alejandra Zea

TEMA: Actos Inseguros Y autocuidados

FRENTE DE OBRA: calle 31 Y Habana

FIRMA:

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA/SUBCONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
1	Hernan Gomez Londoño	Oficial	DyF construcciones	1422577[illegible]	Hernan Gomez
2	Enrique Contreras Escobar	oficial	D " "	12325469	
3	Javier Figueroa.	Ayudante.	" "	14.323696	JAVIER FIGUEROA
4	Fernando Figueroa	Ayudante	" "	1005777216	Fernando F.
5	Jhon Figueroa	Oficial	" "	1143[illegible]	
6	JHAN SMIT LOPEZ	OF	" "	1007[illegible]	JHAN SMIT LOPEZ
7	Rodolfo Bastidas Morales	Of	" "	1105781668	
8	Ruben Merchan	AY.	" "	1371161	
9	Ruben Merchan	Ayudante	" "	93300544	
10	Hernan Gomez Bobadilla	Maestro	DyF "	1110468025	
11	Claudio Fernandez	oficial	" "	6644033	
12	wilson Manzo Manzo	OFICIAL	" "	107 209 858	
13	Julian Zea	soldador	" "	1110539868	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Observaciones: **Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo:**
Art. 2.2.1.3.3.3 Obligación de Asistir: La asistencia de los trabajadores a las actividades programas por el empleador son de carácter obligatorio.

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Rombo 4.

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Consorcio Rombo 4	02 Febrero 2026	08:15am	08:20 AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 HONDA TOLIMA.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bravo Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Importancia del calentamiento corporal antes de iniciar labores "Movilidad básica para evitar lesiones y accidentes"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Gilberto Bustos	1105736624	Plomero	Rombo 4	
2	Roben Medina	90.442.665	Ayudante obra	Rombo 4	
3	Efrain Cruz	79.222.879	Ayudante obra	Rombo 4	
4	Oscar Gonzalez	1031165936	operador	Rombo 4	
5	Jairo Castaño	1110839093	Topografo	Rombo 4	
6	Yeferson Cambaya	1110546801	Cadenero 1	Rombo 4	
7	Santiago Duarte	1105782524	Ayudante obra	Rombo 4	
8	Brayan Hernandez	1005776575	Ayudante obra	Rombo 4	
9	Julian Romero	1105736833	Ayudante obra	Rombo 4	
10	David yara	1105612187.	operador	Rombo 4	
11	Ximena Garzon	1025796431	inspectora obra	Rombo 4	
12	Sebastian trujillo	1234644792	operador	Rombo 4	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-012
consorcio		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☒ Capacitación / Taller ☐ Inducción ☐ Reinducción **Organiza:** Rombor 4

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☒ Si ☐ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombor 4 y Asfaltmos	03 Febrero 2026	08:20 AM	08:40 AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda - Tolima

Nombre del Instructor/Capacitador: Laura Pamela Bonal Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Seguridad vial y control del transito en zona de obra " Prevenir atropellamientos y choques con maquinaria o vehiculos externos

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Ximena Gaitan	1005776481	Inspectora obra		A
2	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra		A
3	Brayan Hernandez	1005776575	Ayudante obra		A
4	Julian Ramos	1105786833	Ayudante obra		A
5	Yefrison Cambaya	1110546801	Cadenero 1		A
6	David Yara	1105612182	operador		A
7	Sebastian Trujillo	1234644792	operador		A
8	Oscar Gonzalez	1031165936	operador		A
9	Ruben Medina	9044 2665.	Ayudante obra		A
10	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero		A
11	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra		A
12	Jairo Castaño	1110589073	Topografo		A
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Zimena Garzón
Cargo: Inspectora de obra

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Santiago Suarez.

Cargo: Ayudante obra

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Brayan Hernandez

Cargo: Ayudante

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Julian Romero

Cargo: Ayudante de obra.

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Yeferson Quimbayo

Cargo: Cadenero 1

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: David Faro

Cargo: Operador

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Sebastian Trujillo

Cargo: Operador

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Oscar Gonzalez

Cargo: Operador

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Ruben Medina

Cargo: Ayudante Obra

A

📋 Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Cristos Botos
Cargo: ayudante obra

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(x) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Efrain Cruz

Cargo: Ayudante obra

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

TEMA: Seguridad vial y control del tránsito en zona de obra

Nombre: Dario Castaño

Cargo: topografo

A

Evaluación (5 preguntas)

1 ¿Cuál es el principal riesgo en zona de tránsito activo?

a) Caídas

(b) Atropellamiento

c) Cortaduras

2 El banderero debe estar siempre:

a) Sentado

b) Distraído

(c) Visible y atento

3 Verdadero o Falso:

"La señalización se puede mover sin autorización."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 Antes de cruzar la vía intervenida se debe:

a) Correr

(b) Avisar y verificar que no vengan vehículos

c) Pasar sin mirar

5 Si un conductor no respeta la señalización, el trabajador debe:

a) Enfrentarlo

b) Ignorarlo

(c) Mantener distancia y reportar

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Rambol 4

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora inicio	Hora Fin
	03 - Febrero - 2026	08:10 Am	08:15 Am.

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda-Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Arce

Objetivo o Tema a tratar: Hidratación y Alimentación durante la jornada. "Rendimiento y seguridad van de la mano"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1007796481	Inspectora obra	Rambol 4	
2	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rambol 4	
3	Brayan Hernandez	1005996575	Ayudante obra	Rambol 4	
4	julian Pamplo	1105786833	Ayudante obra	Rambol 4	
5	Yeferson Quimbayo	1110546501	Cadenero 1	Rambol 4	
6	Ruben Medina.	8044 2665.	Ayudante obra Plomero.	Rambol 4	
7	Gilberto Bustos	1105986624		Rambol 4	
8	Efrain Cruz	79222874	Ayudante obra.	Rambol 4	
9	Julio Castaño	1110539073	Topografo	Rambol 4	
10	Sebastian Trujillo	1234644792	operador	Asfaltemos	
11	David yara	1105612132	operador	Asfaltemos	
12	Oscar Gonzalez	1031169936	operador	Asfaltemos	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☑ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombol 4 y Asfaltmas	04-febrero-2026	08:05 AM	08:15 AM.

Lugar de la actividad: Tramo 1,3 Honda-Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Brinol Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Buen trato entre compañeros "Ambiente laboral sano: menos riesgos y más seguridad"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Santiago Suarez	1105982824	Ayudante obra	Rombol 4	
2	Gilbrith Bustos	1105786624	Plomero	Rombol 4	
3	Brayan Hernandez	1005976575	Ayudante obra	Rombol 4	
4	Robert Medina	80447665	Ayudante obra	Rombol 4	
5	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Rombol 4	
6	Julian Ramirez	1105786833	Ayudante obra	Rombol 4	
7	Sebastian Trujillo	1234644792	Operador	Asfaltmas	
8	David Yara	1105612182	Operador	Asfaltmas	
9	Oscar Gonzalez	1031659936	Operador	Asfaltmas	
10	Julio Castaño	1110589073	Topografo	Rombol 4	
11	Yeferson Quimbaya	1110646801	Cadenero 1	Rombol 4	
12	Ximena Garzón	1005976481.	Inspectora obra	Rombol 4	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltemos	05 febrero 2026	07:50 AM	08:00 AM

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda - Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Cierre grupo del frente de trabajo "Dejar la obra organizada al final del día para evitar accidentes nocturnos"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Galvan	1005776481	Inspectora obra	Rambal 4	
2	Santiago Suarez	1105732524	Ayudante obra	Rambal 4	
3	Brayan Hernandez	1005976575	Ayudante obra	Rambal 4	
4	Julián Romero	1105986833	Ayudante obra	Rambal 4	Julian Romero
5	Ruben Medina	80442665	Ayudante obra	Rambal 4	
6	Efrain Cruz	79222877	Ayudante obra	Rambal 4	
7	Gilberto Bustos	1105786624	Rampa	Rambal 4	
8	Sebastian Trujillo	1234644792	operador	Asfaltemos	
9	David yara	1105611182	operador	Asfaltemos	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	operador	Asfaltemos	
11	Jairo Castaño	1110589073	Topografía	Rambal 4	
12	Yeferson Cumbaya	1110546801	Cadete 1	Rambal 4	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltemal	06 Febrero 2026	08:10 AM	09:20 AM

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda Tolima

Nombre del profesional: Laura Pantia Brinol Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Caidas al mismo Nivel "Cómo evitar resbalones por aceite, agua, aceite o restos de concreto."

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Jairo Cardozo	1110539023	Topografo	Rambal 4	
2	Rubro Medina	80.492.665	Ayudante obra	Rambal 4	
3	Gilbrito Bustos	1025956624	Plomero	Rambal 4	
4	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltemal	
5	Santiago Suarez	1105982524	Ayudante obra	Rambal 4	
6	Brayan Hernandez	1007996595	Ayudante obra	Rambal 4	
7	Efren Cruz	79222874	Ayudante obra	Rambal 4	
8	Julian Romero	1105736833	Ayudante obra	Rambal 4	
9	Ximena Garzon	1007976491	Inspectora obra	Rambal 4	
10	Yeferson Quimbayo	1110546901	Celador 1	Rambal 4	
11	David yara	1105617182	Operador	Asfaltemal	
12	Sebastian Trujillo	1234644772	Operador	Asfaltemal	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
consorcio		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombar 4 y Azfaltmos	07 febrero 2026	08:15am	08:20am.

Lugar de la actividad: TuMos 1 y 3

Nombre del profesional: Laura Pontlo Brinol Arce.

Objetivo o Tema a tratar: "Golpes por objetos en movimiento" Distracción al trabajar crico de volquetas, retroexcavadora y rodillos Vibratorios"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yefrizon Quimbaya	1110596801	Conductor 1	Rombar 4	
2	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rombar 4	
3	Brayan Hernandez	1005396595	Ayudante obra	Rombar 4	
4	Ruben Medina	80442665.	Ayudante obras	Rombar 4	
5	Ximena Garzon	1005976481	Inspectora obra	Rombar 4	
6	Daniel Varia	1105611182	Operador	Azfaltmos	
7	Santiago Duarte.	1105782524	Ayudante obra	Rombar 4	
8	Edwin Cruz.	79222879	Ayudante obra	Rombar 4	
9	Gilberto Bustos	1105786624	Ramero	Rombar 4	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Azfaltmos	
11	Jairo Castaño	1110589033	Topografo	Rombar 4	
12	Sebastian Tejillo	1234644797	Operador	Azfaltmos	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-012
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☒ Capacitación / Taller ☐ Inducción ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☑ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☒ Si ☐ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rumbo 4 y Aperturas	09 - Feb - 2026	08:00 AM	08:20 AM

Lugar de la actividad: Turno 1, 3 y 4

Nombre del Instructor/Capacitador: Luis Pinto Bernal Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Prevención de incendios y manejo seguro de combustible "Reducir riesgos por gasolina, ACPM y equipos calientes"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Ximena Cortés	1005976481	Inspectora obra	Ximena Cortés	A
2	Brayan Hernandez	1005976575	Ayudante obra	Brayan H.	A
3	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Santiago Suarez	A
4	Julian Pinto	1105786833	Ayudante obra	Julian Pinto	A
5	Yefrizon Quimbayo	1110546801	Cabrero 1		A
6	Gilberto Bustos	1105136624	Plomero	Gilberto Bustos	A
7	Rubro Mahecha	80.442.665	Ayudante obra		A
8	Efrain Cruz	79.227.879	Ayudante obra		A
9	Jairo Castaño.	1110689073	TOPOGRAFO		A
10	David Yara	1105612182	operador		A
11	Oscar Gonzalez	10311659936	operador	Oscar Ge.	A
12	Cesar Ospino.	93.356.759	operador		A
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Ximena Garzon Fecha: 9-02-26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

(X) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

(X) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

(X) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

(X) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Brayan Hernandez Fecha: 09-02-26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

X b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

A

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

X Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

X Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

X b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

X b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: SANTIAGO SUAREZ Fecha: 09-Feb-26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

X b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

A

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

X Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

X Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

X b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

X b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Julian Romero Fecha: 9-feb-26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

(b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

(c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

(b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

(b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Yeferson Quimbayo Fecha: 09-02-26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

(b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

(c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

(b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

(b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Bibrlos Butos Fecha: 9/2/26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

A

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Ruben Reina R Fecha: 09/02/26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Efrain Cruz Fecha: 09-02-26

A

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

X b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

X c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

X b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

X b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Jairo Castaño Fecha: 01-04-16

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

(b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(x) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

(c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

(b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

(b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: David Yon Fecha: 09-02-26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse: A

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Oscar Gonzalez Fecha: 04-02-26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

A

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

TEMA: PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO SEGURO DE COMBUSTIBLES

Nombre: Cesar Ospino Fecha: 02 Feb 26

1 Los combustibles como gasolina o ACPM deben almacenarse:

a) En cualquier recipiente disponible

b) En envases adecuados y cerrados

c) Destapados para fácil acceso

2 Verdadero o Falso:

"Está permitido fumar cerca del almacenamiento de combustible."

( ) Verdadero

(X) Falso

3 Si ocurre un derrame de combustible, lo primero que se debe hacer es:

a) Ignorarlo

b) Limpiarlo sin protección

c) Informar y controlar la fuente del derrame

4 El extintor en obra debe:

a) Estar escondido

b) Estar visible y accesible

c) Guardarse en la oficina

5 En caso de inicio de incendio, el trabajador debe:

a) Salir corriendo sin avisar

b) Dar aviso inmediato y actuar solo si está capacitado

c) Intentar apagarlo sin apoyo

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epeersje		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asfaltemos	09-Feb-2026	01:00 PM	01:10 PM

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda - Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Nuñez.

Objetivo o Tema a tratar: Reporte de condiciones inseguras "Porque avisar a tiempo evita accidentes Mayores"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1010597648	Inspectora obra	Rombo 4	
2	Brayan Hernandez	100598 6575	Ayudante obra	Rombo 4	
3	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rombo 4	
4	Julian Ramos	1105786333	Ayudante obra	Rombo 4	
5	Yefrison Quimbayo	1110546801	Colorero 1	Rombo 4	
6	Ruben Medina	80492.665	Ayudante obra	Rombo 4	
7	Gilberto Bustos	1105736624	Plomero	Rombo 4	
8	Efrain cruz	79.222.879	Ayudante obra	Rombo 4	
9	Jairo Castaño	1110539073	Topografo	Rombo 4	
10	Raul yara	1105612182	Operador	Asfaltemos	
11	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltemos	
12	Raul Ospina	93356959	Operador	Asfaltemos	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
consorcio Pambuca		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asfaltemos	10 Febrero 2026	08:00 AM	08:10 AM.

Lugar de la actividad: Tramo 1 y 3 Honda - Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Polvo y Partículas en obra "cómo proteger ojos y vías respiratorias durante corte y barrido."

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Jairo Castaño	1[illegible]5599073	Topógrafo	Rombo 4	
2	Gilberto Bustos	1102786624	Plomero	Rombo 4	
3	Ruben Medina	80.442.665.	Ayudante obra	Rombo 4	
4	Edwin Cruz	79.222.879	Ayudante obra	Rombo 4	
5	Julian Romero	1102786833	Ayudante obra	Rombo 4	Julian Romero
6	Brayan Hernandez	1102796075	Ayudante obra	Rombo 4	
7	Yeferson Quimbaya	1110546801	Cadenero 1	Rombo 4	
8	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rombo 4	
9	Oscar Gonzalez	1031165436	Operador	Asfaltemos	
10	Cesar Ospina	93.386759	Operador	Asfaltemos	
11	Yamid Bolaños	1102796481	Inspector obra	Rombo 4	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asoltemas	11 Febrero 2026	07:50am	08:00m

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda-Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pontin Bernal Arc

Objetivo o Tema a tratar: Exposición al sol y estrés térmico" "Signos de alerta, Pausas, Hidratación y Protección solar"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1005776481	Inspectora obra	Rambal 4	
2	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	Rambal 4	
3	Brayan Hernandez	1005796575	Ayudante obra	Rambal 4	
4	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rambal 4	
5	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rambal 4	
6	Yeferson Quimbaya	111054 6801	Celador	Rambal 4	
7	Julio Castaño	111058 9073	Topografo	Rambal 4	
8	Ruben Medina	80442.665	Ayudante obra	Rambal 4	
9	Edwin Cruz	79272879	Ayudante obra	Rambal 4	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asoltemas	
11	Cesar Ospina	93.506759	operador	Asoltemas	
12	Oliver Mesa	1111148286	Operador	Asoltemas	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsercyo		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: INSPECTORIA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Kombai 4 y Asociados	12 Febrero 2026	08:00AM	09:05AM

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Hondo-Bolivar.

Nombre del profesional: Laura Camila Bravo Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Cuidado de manos y dedos
Prevención de atrapamientos, cortes, y golpes al manipular herramientas

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Goltzon	1007976481	Inspectora obra	Kombai 4	
2	Jairo castaño	1110899073	Topografo	Kombai 4	
3	Ruben Medina	80442 665	Ayudante obra	Kombai 4	
4	Santiago Duque	1105 783524	Ayudante obra	Kombai 4	
5	Brayan Hernandez	1021577 6575	Ayudante obra	Kombai 4	
6	Gilberto Bustos	1105.786624	Plomero	Kombai 4	
7	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Kombai 4	
8	Carol Ospina	93 356759	Operador	Asfaltemos	
9	David yoro	1105617182	Operador	Asfaltemos	
10	Oscar Gonzalez	10311 65336	Operador	Asfaltemos	
11	Oliver Mejia	1111 793256	Operador	Asfaltemos	
12	Yerman Cumbaya	111054 6801	Cadenero 1	Kombai 4	
13	[illegible]	[illegible]	Ayudante obra	Kombai 4	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
opecsa		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asfaltemos.	13 Febrero 2026	08:05AM	08:10AM.

Lugar de la actividad: Tramo 1, 3 y 4 Honda-Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bonilla Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Cultura del Autocuidado "Ejemplos reales y cómo cada trabajador aporta a la seguridad"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ruben Medina	80.442.665	Ayudante obra	Rombo 4	
2	Jairo Cardoso	1110589073	Topografo	Rombo 4	
3	Gilberto Bustos	11057866 24	Plantero	Rombo 4	
4	Erwin Cruz	79222.377	Ayudante obra	Rombo 4	
5	Julian Pamela	1105736833	Ayudante obra	Rombo 4	
6	Brayan Hernandez	1070776575	Ayudante obra	Rombo 4	
7	Yeferson Quimbaya	1110546901	Cadenero 1	Rombo 4	
8	Santiago Suarez	1105752524	Ayudante obra	Rombo 4	
9	Ximeny Goltan	1005700481	Inspectora obra	Rombo 4	
10	Cruz Ospina	93.356.754	operador	Asfaltemos	
11	David Yara	1105612132	operador	Asfaltemos	
12	Oscar Gonzalez	1031165936	operador	Asfaltemos	
13	Oliri Mesa	1117432256	operador	Asfaltemos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
opeercje		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asfaltemos	14 Febrero 2026	08:10AM	08:15AM.

Lugar de la actividad: Tramos 4, 3 y 4 Honda-Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Mec.

Objetivo o Tema a tratar: Señales de Advertencia y colores de seguridad "Qué significa cada color y Porqué deben respetarse"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ruben Medina	80442.665	Ayudante obra	Rombo 4	
2	Efrain Cruz.	79777.874	Ayudante obra	Rombo 4	
3	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rombo 4	
4	Yeferson Quimbayo	1110546801	Conductor 1	Rombo 4	
5	Brayan Hernandez	1007976575.	Ayudante obra	Rombo 4	
6	Cesar Ospina	93356759	Operador	Asfaltemos	
7	David Yara	1105612187.	Operador	Asfaltemos	
8	Oscar Gonzalez	108116.5936	Operador	Asfaltemos	
9	Oliver Mejia	1111748256	Operador	Asfaltemos	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

epsorejo	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2026

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza:

Origen Actividad: ☐ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombol 4 y ASFALTMEX	18 Feb 2026	08:00AM	08:10AM.

Lugar de la actividad: TRAMOS 1 y 3 HONDA - TOLIMA.

Nombre del profesional: Louis Pantoja Bravo Ing.

Objetivo o Tema a tratar: RESPETO POR LAS ZONAS RESTRINGIDAS "POR QUÉ NO ENTRAN DONDE HAY MAQUINARIA OPERANDO"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Efrain Cruz	79.222.879	Ayudante obra	Rombol 4	
2	Brayan Hernandez	1002776595	Ayudante obra	Rombol 4	
3	Santiago Suarez	1037787529	Ayudante obra	Rombol 4	
4	Julian Romero	1057836833	Ayudante obra	Rombol 4	
5	Gilberto Bustos	1057866624	Plomero	Rombol 4	
6	Yeferson Quimbaya	1105468801	Cadenero 1	Rombol 4	
7	Oscar Gonzalez	1031165436	Operador	Asfaltmex	
8	David Vera	11056 12132	operador	Asfaltmex.	
9	Oliver Nino	1111798256	operador	Asfaltmex	
10	Cesar Ospina	93 356 0554	operador	Asfaltmex	
11	Jairo Cristian	1110589073	Topografo	Rombol 4	
12	Yimmy Garzon	1002937648	Inspector obra	Rombol 4	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
opecorje		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☐ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltemos	17 Feb 2026	08:00AM	08:10AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda - Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bonilla Ruiz.

Objetivo o Tema a tratar: Distracciones en obra (celular, bromas, AFAD). "Cómo perder la concentración puede causar accidentes"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yeferson Quimbaya.	1110546801	Contratista 1	Rambal 4	
2	Efrain Cruz.	79222879	Ayudante obra	Rambal 4	
3	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rambal 4	
4	Brayan Hernandez.	1005776525	Ayudante obra	Rambal 4	
5	Julian Ramirez.	1105736833	Ayudante obra	Rambal 4	
6	Gilberto Guzman.	1105786624	Plomero	Rambal 4	
7	David Yara	1105612182	Operador	Asfaltemos	
8	Cesar Ospina	93856059	Operador	Asfaltemos	
9	Oliver Mesa	1111748256	Operador	Asfaltemos	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltemos	
11	Ruben Medina	80447665	Ayudante obra	Rambal 4	
12	Jairo Castaño	1110589073	Topografo	Rambal 4	
13	Yimmy Garzon	1005796481	Inspector obra	Rambal 4	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-012
consorcio		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☒ Capacitación / Taller ☐ Inducción ☐ Reinducción **Organiza:** Inspector SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☒ Si ☐ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Bombas 4 y Asfaltadoras	17 Feb 2026.	08:15 AM	09:46 AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda - tolima.

Nombre del Instructor/Capacitador: Laura Pontto Brinol Ador.

Objetivo o Tema a tratar: Uso correcto de EPI y Prevención de enfermedades Laborales a Proteger la salud del trabajador Frente a polvo, ruido, sol y sobreesfuerzos

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Yeferson Quimbayo	1110546801	Cobrero 1		A
2	Gilberto Bustos	1105386624	Plomero		A
3	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra		A
4	Brayan Hernandez.	1005796575	Ayudante obra.		A
5	Julian Pontto	1105786833	Ayudante obra		A
6	Santiago Suarez	1105787524	Ayudante obra		A
7	Ruben Medina	80442665	Ayudante obra		A
8	Jairo Castaño	1110589073	TOPOGRAFO		A
9	Ximeno Galvan	1005796481	Inspector Obra		A
10	David Yoio	1105612182	operador		A
11	Oscar Gonzalez	1031160936	operador		A
12	Raul Ospino	93.356.759	operador		A
13	Oliver Mesa	1111748256	operador		A
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Dario Castaño **Fecha:** 17/02/26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Ximena Garzón **Fecha:** 17/02/26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: [illegible] **Fecha:** 17/02/26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Gilberto Díaz **Fecha:** 13-01-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Espin Cha Fecha: 17-02-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Bryan Hernandez **Fecha:** 19-02-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Santiago Suarez **Fecha:** 27-07-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

( ) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Bbb Medina **Fecha:** 13-02-26

A

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: David Yoel **Fecha:** 17-02-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Oscar Gonzalez **Fecha:** 17-01-26

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

A

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Cesar Ospina **Fecha:** 19-07-26

Evaluación (5 preguntas)

A

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Julian Romero **Fecha:** 12-01-26.

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta

1 El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(b) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

2 El protector auditivo se usa cuando hay:

(a) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

3 Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(x) Falso

4 ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(a) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

5 Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(b) Reportarlo

c) Prestarlo

TEMA: Uso correcto de EPP y prevención de enfermedades laborales

Nombre: Oliver Mora **Fecha:** 13/02/16

Evaluación (5 preguntas)

Marque la respuesta correcta



[1] El EPP sirve para:

a) Cumplir norma

(X) Proteger al trabajador

c) Evitar llamados de atención

[2] El protector auditivo se usa cuando hay:

(X) Ruido de maquinaria

b) Polvo

c) Sol

[3] Verdadero o Falso:

"Si el trabajo es corto, no es necesario usar EPP."

( ) Verdadero

(X) Falso

[4] ¿Qué puede causar la exposición prolongada al sol?

(X) Golpe de calor

b) Nada

c) Solo cansancio

[5] Si el EPP está dañado debo:

a) Seguir trabajando

(X) Reportarlo

c) Prestarlo

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsecreto		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☐ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombor 4 y Asfaltemos	18 Feb 2026	07:60 AM	08:00 AM.

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 Honda Tolima.

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Arce

Objetivo o Tema a tratar: Ingreso seguro a la obra. (Ituación vial del area antes de empezar labores (horas, cobro, equipos encendidos).

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yerson Quimbayo	1110546801	Contratista 1	Rombor 4	
2	Gilberto Bustos	1105786624	Planta	Rombor 4	
3	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Rombor 4	
4	Brayan Hernandez	1025776575	Ayudante obra	Rombor 4	
5	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rombor 4	
6	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Rombor 4	
7	Ruben Medina	80442665	Topografo	Rombor 4	
8	Jairo Castaño	1110589075	Inspección obra	Rombor 4	
9	Ximena Galvan	1025976481	Operador	Asfaltemos	
10	David Vera	1105612182	Operador	Asfaltemos	
11	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltemos	
12	Cesar Ospino	93.356.759	Operador	Asfaltemos	
13	Olver Mejia	1111748256	Operador	Asfaltemos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsercio		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Pombol A y Asfaltmol	19 Feb 2026	08:10AM	03:20am.

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3.

Nombre del profesional: Lovo Pombo Bmol ARC.

Objetivo o Tema a tratar: Riesgo electrico en obra "cuidado con extensiones, conexiones improvisadas y equipos Mojados"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Jairo Castaño	1105589073	Topografo	Pombol a	
2	J Gilberto Bolas	1105786624	Pintor	Pombol a	
3	Efrain Cruz	79727879	Ayudante obra	Pombol a	
4	Brayan Hernandez	1005976575.	Ayudante obra	Pombol a	
5	Pubra Medina	80442685	Ayudante obra	Pombol a	
6	David yoma	1105617182	Operador	Asfaltmol	
7	yeprison Quimbaya	1110546801	Contratista	Pombol	
8	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltmol	
9	Oliver Mesa	1111945256	Operador	Asfaltmol	
10	Cesar Ospino	93356059	Operador	Asfaltmol	
11	Julian Pombo	1105786833	Ayudante obra	Pombol a	
12	Yimmy Gaviria	1005936491.	Inspector obra	Pombol a	
13	Santiago Suarez.	1105728524	Ayudante obra	Pombol a	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsercito		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ SI ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombol 4 y Asociados	20 Feb 2026	08:00 AM	08:10 AM

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 y 4 Honda-Tolima.

Nombre del profesional: Laura Ramirez Bernal ARL.

Objetivo o Tema a tratar: Manejo de Herramientas Manuales "cómo transportar palas, picas y barras sin causar lesiones a otros"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yimena Garzon	1005776481	Inspectora obra	Rombol 4	
2	David Yara	1005 612182	Operador	Asociados	
3	Yerikson Quimbayo	1110546801	Cadenero	Rombol 4	
4	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	Rombol 4	
5	Yeiber Medina	80442665	Ayudante obra	Rombol 4	
6	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Rombol 4	
7	Cesar Ospina	93306 059	Operador	Asociados	
8	Jairo Castaño	1110589023	Topografo	Rombol 4	
9	Yuri Mejia	1111748356	Operador	Asociados	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asociados	
11	Brayan Hernandez	1005776535	Ayudante obra	Rombol 4	
12	Santiago Suarez	1105132524	Ayudante obra	Rombol 4	
13	Julian Ramos	1105788833	Ayudante obra	Rombol 4	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltmac	21 Feb 2026	08:00 Am	08:40 Am

Lugar de la actividad: Tramos 1 y 3 Honda-Tolima

Nombre del profesional: Julio Romero Bernal Ing.

Objetivo o Tema a tratar: Trabajo cerca de zanjas o excavaciones *Distancias seguras, bordes protegidos y prohibición de saltar zanjas

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rambal 4	Julian Romero
2	Ximena Garzón	1022376481	Inspectora obra	Rambal 4	
3	Ruben Muñoz	80 497 665	Ayudante obra	Rambal 4	
4	Efrain Cruz	7232278379	Ayudante obra	Rambal 4	
5	Gilberto Bustos	1105736624	Plomero	Rambal 4	
6	Yeferson Quimbayo	1110546901	cadenero 1	Rambal 4	
7	Jairo Restrepo	1110538033	Topografo	Rambal 4	
8	Daniel Yara	1105621482	Operador	Asfaltmac	
9	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	Asfaltmac	
10	Oliver Mejia	1117348256	Operador	Asfaltmac	
11	Cruz Ospina	93 356 759	operador	Asfaltmac	
12	Brayan Hernandez	1005336525	Ayudante obra	Rambal	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2026

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria obra

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Kombol 4, Asfaltos, DSF	23-feb-2026	08:00 Am	08:10 Am.

Lugar de la actividad: Tramo 1, 3 y 4

Nombre del profesional: Jairo Pinto Bravo Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Cultura del auto cuidado "cada trabajador como primer responsable de su seguridad y la de sus compañeros"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Gaviria	1020777 6481	Inspectora obra	Kombol 4	
2	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Kombol 4	
3	David Yara	1105617187	operador	Asfaltos	David Yara
4	Cesar Ospina	93.356.339	operador	Asfaltos	
5	Gilberto Bustos	1105786624	Planero	Kombol 4	
6	Yeferson Quimbayo	1110546801	Conductor 1	Kombol 4	
7	Julian Ramirez	1105786933.	Ayudante obra	Kombol 4	
8	Yairo Cardozo	111059 9073.	Topografo	Kombol 4	
9	Ruben Matias	80.442.665.	Ayudante obra	Kombol 4	
10	Brayan Hernandez	1005776575.	Ayudante obra	Kombol 4	
11	Oscar Gonzalez	1031165936	operador	Asfaltos	
12	Jhon Fernando Figueroa Jaimes	1005797210	Ayudante	DSF	
13	Jhon smith lopez	1105781668	Ayudante	DSF	JHAN SMITH
14	Junior Brayan Torres	1007434169	Ayudante	DSF	Brayan Torres
15	Yuri Ruiz	1111748256	operador	DSF	Yuri Ruiz
16	Hernan Gomez Londoño	14.275.795	Maestro	DSF	
17	Javier Figueroa	14373698.	Ayudante	DSF	JAVIER FIGUEROA
18	Sarith Ruiz	1070931623.	Ayudante.	DSF	Ruiz
19	Jhon Orlando Figueroa	14377605.	Maestro.	DSF	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
ejercito		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 Agricultores y DSF	24 Feb 2026	08:00 am	08:00 am

Lugar de la actividad: Turnos 1, 3 y 4 Hora: Todos

Nombre del profesional: Laura Pantoja Bonilla

Objetivo o Tema a tratar: REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS "Porque mirar a tiempo evita accidentes mayores"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ruben Mauricio Rubio	93300544	Ayudante obra	DSF	Ruben Mauricio
2	William Marcelo	9.893.948	OFICIO	DSF	
3	Yimmy Garzon	1020377648	Inspector obra	Rombo 4	
4	Santiago Suarez	1105732526	Ayudante obra	Rombo 4	
5	Robinson Gutierrez	1371161	Ayudante obra	DSF	
6	Claudia Franco	6644033	Ayudante obra	DSF	
7	Julian Zea	1110639868	Ayudante obra	DSF	Julian Zea
8	Jhon Smith Lopez	1105781663	OFICIO	DSF	
9	Jhon Fitzgerald	14322605	MAESTRO	DSF	
10	Jose Ros	7696336627	Ayudante obra	DSF	Jose Ros
11	Jhon Fernando Fuentes	7005777216	Ayudante obra	DSF	
12	David Yara	1105617182	OPERADOR	Asfaltos	David Yara
13	Yeferson Cardenas	1110546821	CARPINTERO 1	Rombo 4	
14	Julian Romero	1105786833	Ayudante obra	Rombo 4	
15	Brayan Hernandez	1005776595	Ayudante obra	Rombo 4	
16	Oliver Arias	1111748256	Operador	Asfaltos	
17	Oscar Gonzalez	1089165986	Operador	Asfaltos	
18	Cesar Ospina	93356055	Operador	Asfaltos	
19	Javier Figueroa	14323649	Ayudante	DSF	Javier Figueroa
20	Jairo Olivera	1110589093	Topografo	Rombo 4	
21	Ruben Medina	80447665		Rombo 4	
22	Gilberto Bustos	1105786624	Planero	Rombo 4	Gilberto Bustos
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-012
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☒ Capacitación / Taller ☐ Inducción ☐ Reinducción **Organiza:** Inspector SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☒ Si ☐ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 Brasilmos	25 - Feb-26	08:00 AM	08:20 AM

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda-Tolima

Nombre del Instructor/Capacitador: Laura Pontis Beinal Arce.

Objetivo o Tema a tratar: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad "concientizar al personal sobre la importancia de asistir puntual a la charla diaria para prevenir accidentes, mejorar la organización y fortalecer la cultura de seguridad en obra"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Firma	Nota
1	Ximena Galvan	1003776481	Inspectora obra		A
2	Cesar Ospino	93.356.050	Operador		A
3	David Soto	1102612187.	Operador		A
4	Yefferson Colombia	1110546801	Carpintero 1		A
5	Brayan Hernandez	1003776575.	Ayudante obra		A
6	Gilberto Bustos	1105 7866	Plomero.		A
7	Oscar Gonzalez	1031165936	Operador		A
8	Oluri Mesa	1117448256.	Operador		A
9	Jairo Castro	1102889073	Topografo		A
10	Santiago Suarez	1105782574	Ayudante obra		A
11	Julian Pontis	1105786833	Ayudante obra		A
12	Ruben Medina.	80442665.	Ayudante obra		A
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Ximena Garzon
Cargo: Inspectora de obra

1 La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2 Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3 Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4 La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5 Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Cesar Osorio
Cargo: Operador

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: David Felipe Yara González
Cargo: Operador Retrocargador

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(X) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(X) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(X) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(X) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Yefferson fabian Quimbaya Vasquez
Cargo: Cadenero inspector.

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Brayan Alexander Hernandez
Cargo: Ayudante de obra

A

1 La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2 Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3 Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4 La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5 Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Oscar Gonzalez
Cargo: Operador

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

consorcio

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Bibiano Bustos
Cargo: Ayudante obra

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Oriel Mesa Acevedo
Cargo: Operador

A

1 La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2 Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3 Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(X) Falso

4 La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5 Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Jaime Castaño
Cargo: Topografo



1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Edier Santiago Suarez Villareal
Cargo: Aux obra

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
b) Preguntar
c) Ignorarlo

consorcio

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Julian Romero
Cargo: Auxiliar obra

A

1 La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2 Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3 Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4 La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5 Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

Tema: Importancia de la puntualidad en la charla diaria de seguridad

Nombre: Ruben Medina Rodriguez
Cargo: Ayudante

A

1. La charla diaria sirve para:
a) Cumplir un requisito
(b) Prevenir accidentes
c) Perder tiempo

2. Llegar tarde puede generar:
a) Mejor organización
(b) Desinformación sobre riesgos
c) Más descanso

3. Verdadero o Falso:
"Si ya sé mi trabajo, no necesito escuchar la charla."
( ) Verdadero
(x) Falso

4. La puntualidad demuestra:
a) Desinterés
(b) Compromiso
c) Obligación sin importancia

5. Si no entendí algo durante la charla debo:
a) Callarme
(b) Preguntar
c) Ignorarlo

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
opsercol		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** INSPECTORA SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombo 4 y Asultimos	26 Feb 2026	08:00 am	08:10 am

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Honda-Tolima

Nombre del profesional: Laura Pombo Sanchez

Objetivo o Tema a tratar: Manejo seguro de vibraciones (compactadores y equipos manuales) efectos en manos y brazos, importancia de los pausas y rotación del trabajo de los equipos

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Yeferson Quimbaya	1110546804	Colaborador 1	Rombo 4	
2	David Yara	1105611187	Operador 1	Asultimos	
3	Cesar Ospina	93356059	Operador	Asultimos	
4	Jair Cortés	1110583973	Topógrafo	Rombo 4	
5	Yeiber Medina	30442665	Ayudante obra	Rombo 4	
6	Santiago Avila	1105782524	Ayudante obra	Rombo 4	
7	Oscar Gonzalez	10311659936	Operador	Asultimos	
8	Oliver Mejia	1111748256	Operador	Asultimos	
9	Julian Ramos	1105986833	Ayudante obra	Rombo 4	
10	Brayan Hernandez	1105176575	Ayudante obra	Rombo 4	
11	Ximena Bolaños	1105936481	Inspectora obra	Rombo 4	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código:	FO-GTH-013
epsercio		Versión:	01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación:	16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectora SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rombol 4 y Asoltemos	27 feb 2026	08:00m	08:25m

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4 Hondo - Tolima

Nombre del profesional: Laura Pamela Bernal Ruiz.

Objetivo o Tema a tratar: Seguridad en la vía "Prevención y control de Fiebre Amarilla y dengue"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1005776481	Inspectora obra	Rombol 4	
2	Jairo Castaño	1110589073	Topografo	Rombol 4	
3	Yerman Quimbaya	1110586801	Cuadrillero 1	Rombol 4	
4	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	Rombol 4	
5	Ruben Medina	30447655	Ayudante obra	Rombol 4	
6	Santiago Suarez	1105782534	Ayudante obra	Rombol 4	
7	Brayan Hernandez	1005276575	Ayudante obra	Rombol 4	
8	julian Ramirez	1105236883	Ayudante obra	Rombol 4	
9	Jefferson Cruz	74.222.879	Ayudante obra	Rombol 4	
10	Oscar Gonzalez	1031165936	Operario	Asfaltemos	
11	David yara	1105611182	Operador	Asfaltemos	
12	Oluri Mesa	1111743266	Operador	Asfaltemos	
13	Cesar Ospina	93356059	Operador	Asfaltemos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

TEMA: PREVENCIÓN DE LA FIEBRE AMARILLA

Lugar: Obra de Pavimentación de vías Urbanas Fase II **Municipio:** Honda Tolima

Fecha: 27 DE Febrero 2026 **Hora:** 08:00Am- 08:25 am

Duración: 25 minutos **Número de asistentes:** 13 trabajadores

Responsable de la capacitación: Jovin Camilo Bravo **Cargo:** Inspector SST

JUSTIFICACIÓN

La ejecución de actividades de pavimentación en el municipio de Honda, Tolima, implica exposición prolongada al aire libre en condiciones climáticas cálidas, con presencia de zonas verdes y posibles acumulaciones de agua, factores que aumentan el riesgo de contacto con mosquitos transmisores de enfermedades.

Teniendo en cuenta que la fiebre amarilla es una enfermedad viral grave prevenible mediante vacunación, se consideró necesario realizar una jornada de sensibilización orientada a fortalecer las medidas de prevención y autocuidado entre los trabajadores.

OBJETIVO GENERAL

Brindar información clara y preventiva sobre la fiebre amarilla, sus formas de transmisión, síntomas y medidas de prevención, con el fin de reducir el riesgo de contagio en la obra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar sobre qué es la fiebre amarilla y cómo se transmite.
- Identificar los principales síntomas de alarma.
- Promover la vacunación como principal medida preventiva.
- Fortalecer las prácticas de control del mosquito en el área de trabajo.

- Fomentar el reporte oportuno de síntomas al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONTENIDO DESARROLLADO

Durante la charla se abordaron los siguientes temas:

1. ¿Qué es la fiebre amarilla?

Enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente el mosquito:

- Aedes aegypti

Se aclaró que no se transmite por contacto directo entre personas.

2. formas de transmisión

Picadura de mosquito infectado.

Presencia de agua limpia acumulada que favorece la reproducción del mosquito.

3. síntomas principales

Fiebre alta repentina

Dolor de cabeza intenso

Dolor muscular

Náuseas y vómito

En casos graves: ictericia (coloración amarilla de piel y ojos)

Se enfatizó en la importancia de no automedicarse y acudir inmediatamente a un centro médico ante síntomas sospechosos.

4. medidas de Prevención

Vacunación

Una sola dosis en la vida.

Protección permanente.

Aplicación gratuita en Colombia.

Medidas en la obra

Uso de repelente.

Uso de ropa de manga larga cuando sea posible.

Eliminación de agua estancada.

Limpieza permanente del área de trabajo.

METODOLOGÍA

La capacitación se desarrolló mediante:

Exposición verbal participativa.

Preguntas dirigidas al grupo para generar interacción.

Dinámica de preguntas y respuestas en dos equipos.

Espacio final para resolución de inquietudes.

La metodología permitió la participación activa de los 13 trabajadores, promoviendo el aprendizaje significativo.

RESULTADOS OBSERVADOS

Participación activa del grupo.

Identificación de trabajadores que deben verificar su esquema de vacunación.

Mayor conciencia frente a la eliminación de agua acumulada en la obra.

Compromiso del personal para informar síntomas oportunamente.

CONCLUSIONES

La jornada de capacitación permitió fortalecer el conocimiento del personal frente a los riesgos asociados a la fiebre amarilla en zonas de clima cálido como Honda, Tolima.

Se evidenció buena disposición por parte de los trabajadores y comprensión de la importancia de la vacunación y las medidas preventivas.

La actividad contribuye al cumplimiento de las actividades de promoción y prevención contempladas en el SG-SST y refuerza la cultura de autocuidado dentro de la obra.

RECOMENDACIONES

Verificar carné de vacunación del personal activo.

Programar seguimiento en próximos comités de seguridad.

Mantener campañas periódicas sobre enfermedades transmitidas por vectores.

Registrar evidencia fotográfica y lista de asistencia firmada.

ANEXOS

Lista de asistencia firmada.

Registro fotográfico.

consorcio pambaya

LISTA DE ASISTENCIA FIRMADA.

consorcio	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción Organiza: Inspectores SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo Actividad es Evaluada: ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Pambya 4 y Aeroltimos	27 feb 2026	08:00m	08:25m

Lugar de la actividad: Turnos 1, 3 y 4 Horas - Tardes

Nombre del profesional: Jovan Pamela Bravo Enc.

Objetivo o Tema a tratar: Seguridad en la vía "Prevención y control de fatiga amarillo y drogas"

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Xiomara Garzon	1005776481	Inspectora obs	Pambya 4	
2	Jairo Cardozo	1116689073	Topografo	Pambya 4	
3	Yeiman Quimbaya	1112650,6892	Coordinador A	Pambya 4	
4	Gilberto Bravo	1005786624	Plumero	Pambya 4	Gilberto Bravo
5	Ruben Medina	30441665	Ayudante obra	Pambya 4	
6	Santiago Suarez	1005287556	Ayudante obra	Pambya 4	
7	Benjamin Hernandez	1005236535	Ayudante obra	Pambya 4	
8	Julian Cortes	1152336833	Ayudante obra	Pambya 4	
9	Jefferson Cruz	74221834	Ayudante obra	Pambya 4	
10	Oscar Gonzalez	1231165736	Operario	Aeroltimos	
11	Daniel Pava	1005611182	Operador	Aeroltimos	
12	Oliver Mesa	1111343256	Operador	Aeroltimos	
13	Cesar Ochoa	93356356	Operador	Aeroltimos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Consorcio Rambaya

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



cc. 1.111.196.805

FIRMA DE QUIEN ENTREGA EL REPORTE

	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Código: FO-GTH-013
epsergia		Versión: 01
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha Aprobación: 16/01/2025

Tipo de Actividad: ☐ Capacitación / Taller ☒ charla ☐ Reinducción **Organiza:** Inspectoria SST

Origen Actividad: ☒ Interno ☐ Externo **Actividad es Evaluada:** ☐ Si ☒ No

Convocados	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
Rambal 4 y Asfaltamos	23 Feb 2026	08:00am	08:10am

Lugar de la actividad: Tramos 1, 3 y 4

Nombre del profesional: Laura Pamela Bonal Arc.

Objetivo o Tema a tratar: Seguridad al trabajar cerca de alcantarillas o cámaras "verificar estabilidad, NO retirar tapas sin señalización

LISTA DE ASISTENTES

No	Nombres y Apellidos	Identificación	Cargo	Empresa	Firma
1	Ximena Garzon	1005776481	Inspectora obra	Rambal 4	
2	Julio Castaño	1112589033	Topografo	Rambal 4	
3	Yerperson Cumbaya	1110546801	Conductor 1	Rambal 4	
4	Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	Rambal 4	Gilberto Bustos
5	Rubro Medina	80442665	Ayudante obra	Rambal 4	Rubro Medina
6	Brayan Hernandez	1005776575	Ayudante obra	Rambal 4	Brayan H.
7	Julian Romero	1105786933	Ayudante obra	Rambal 4	Julian Romero
8	Efrain Cruz	79222879	Ayudante obra	Rambal 4	
9	Oscar Castillo	1031165036	operador	Asfaltamos	
10	Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	Asfaltamos	Santiago S
11	Oliver Mesa	1111748756	operador	Asfaltamos	
12	David Mora	1105617182	operador	Asfaltamos	
13	Cruz Ospina	93356059	operador	Asfaltamos	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SST-002
	REGISTRO ASISTENCIA A CHARLAS DE SEGURIDAD	Versión:	1
		Fecha:	26 de junio del 2024

CHARLAS [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ] REUNIONES [ ] OTROS [ ]

FECHA: 21/02/2026

NOMBRE EXPOSITOR: Alejandra Zea. FIRMA:

TEMA: Prevencion de accidentes laborales

FRENTE DE OBRA: Calle 31 y Habana

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA/SUBCONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
1	Rodolfo Bustidas	Oficial	Dyf Construcciones	1371161	
2	Snyt Lopez	Oficial	" "	1103781666	JHAN SNYT
3	Brayan Torrez	Ayudante	" "	1007467469	Brayan T
4	Claudio Fernandez	Ayudante	" "	66440	
5	Jose Sneider Rios	Oficial	" "	1125464	
6	Jhan Figueroa	Oficial	" "	1	
7	Jose Sneider Rios	Ayudante	" "	1070331627	Jose Rios.
8	Javier Figueroa	Ayudante	" "	14.32.698	JAVIER FIGUEROA
9	Fernando Figueroa	Ayudante	" "	1005777	Fernando F.T
10	Hernan Gomez L.	Oficial	" "	1472577	
11	Hernan Bobadilla.	Maestro	" "	1.110	
12	Wilson Monto	Oficial	" "	1072098	Wilson
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Observaciones: **Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo:**
Art. 2.2.1.3.3.3 Obligación de Asistir: La asistencia de los trabajadores a las actividades programas por el empleador son de carácter obligatorio.

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6 | INSPECCION DE SIERRA CIRCULAR

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-004	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 26/06/2024	VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de inicio:	19/02/2026			Fecha de finalizacion:	21/02/2026
Hora de inicio:	8:00 Am	Hora Terminacion:	5:00 Pm	Frente de obra:	calle 31 Honda Tolima
Descripción del Trabajo:	Instalación de sardineles en concreto y Fundida de andenes, incluyendo nivelación, armado, vaciado de concreto, afinado y curado.				

Personas que realiza la actividad:	DIA DE LA SEMANA							Cédula	Cargo	Firma
	L	M	MI	JU	V	S	D			
Enrique Contreras Escobar				X	X	X		14325464	Oficial	
JAVIER FIGUEROA CARVAJAL.				X	X	X		14.323698	Ayudante	JAVIER FIGUEROA
Fernando figueroa Tovar				X	X	X		1005777226	Ayudante	Fernando
Brayan Torres Zapata				X	X	X		1143926605	Oficial	
JHAN SMIT LOPEZ				X	X	X		1105781668	Oficial	JHAN SMIT
Rodolfo Bastidas Morales				X	X	X		1371161	Oficial	
Herman Gomez Landaño				X	X	X		14225773	Oficial	Herman Gomez
Reber Merchan				X	X	X		93300544	Ayudante	
Hernan Gomez Bolaños				X	X	X		1.110426025	Maestro	
Jose Rios					X	X		1074174169	Ayudante	Jose Rios

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-004	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 26/06/2024	VERSION: 1

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:	☒ General	☐ Alturas	☐ Espacios Confinados	☐ Caliente	☒ Excavaciones	
Alrededores		**Herramientas y Equipos**			**EPP Requerido**	
☐ Nivel de Ruido	☐ Elementos Inflamables	☒ Herramienta de Mano		☐ Equipo de Comunicación	☒ Botas De seguridad	☐ Respirador / Mascarilla
☐ Iluminación	☐ Elementos Tóxicos	☐ Opera con Aire		☐ Kit Antiderrames	☐ Guantes Nitrilo	☒ Guantes Vaqueta
☒ Ventilación	☒ Orden y aseo	☐ Andamio		☐ Equipo de Señalización	☐ Careta de Esmeril	☐ Capucha
☒ Superficie Resbalosa	☒ Otros	☐ Escalera Dieléctrica		☐ Botiquin	☐ Careta para Soldar	☒ Botas de Caucho
☐ Lineas Eléctricas	☐	☐ Grúa		☐ Cargador	☒ Gafas de Seguridad	☐ Delantal de Cuero
☒ Personas Alrededor	☐	☐ Malacate / Winche		☐ Otros	☐ Protectores Auditivos	☐ Tapabocas
☒ Tuberia	☐	☐ Extintores		☐	☒ Casco de seguridad	
Pruebas		**Notificaciones**			☐ Equipo de Protección Contra Caidas	
☐ Monitoreo de Gases	☐	☒ Contratista	☐ Supervisor en sitio	☐	☐ Otros	☐
☐ Monitoreo de Ruido	☐	☐ Dpto. de Policia	☐ Profesional SST	☐	☐	☐
☐ Otros	☐	☐ Dpto. Bomberos	☐ Otros	☐	☐	☐

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-004	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 26/06/2024	VERSION: 1

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escríbalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o excremento-
Q	Químico	1. Solidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Líquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caída de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caída de objetos 6. Creciente ríos
P	Publico	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caída de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonía y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

CONSECUENCIAS									
a	Fractura, luxación, esguince	d	Aplastamientos	f	Picadura/Mordedura	h	Asfixias	j	Efectos de electricidad
b	Conmociones	c	Quemadura	e	Perdida Material	g	Perdida humana	i	Envenenamiento	o	Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.												
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caidas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de transito y transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspeccion visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de trabajo	R	Control de transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de seguridad	S	Procedimientos operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y aseo	T	Monitoreo de gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia	Controles a Realizar
1. Alistamiento del Area y herra	M, L, P	a, o	A B D F H
2. Excavacion Para Sardineles	N, L, Bm	a, o,	A B D F H K
3. Instalacion de Sardineles	M, M, Bm	a, o	A B D E H T
4. Nivelacion y Colacion Formaleta	M, M, Bm	a, o	A B D E H T

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-004	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 26/06/2024	VERSION: 1

5. Mezclado y Vaciado Concreto	Q, M, L	9, 0	A B D F H
6. AFinado Arabado de Arden	Bm, L	9, 0	A B D F H T

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ingeniero residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre: Alejandra Zea	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:

Observaciones:

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-033
	INSPECCION DE SIERRA CIRCULAR	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	Calle 31 Honda T.		RESPONSABLE DEL EQUIPO:		
INSPECCIONADO POR:	Alejandro Zea - Heiron Gomez		NOMBRE:	Hernan Gomez	
NOMBRE:	CARGO: Ing Residente		CARGO:	Maestro de Obra	
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/2026 HASTA: 21/02/2026		MODELO:	Dewalt DWE560	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GATILLO	X		X		X		X		X		X			
EMPUÑADURA	X		X		X		X		X		X			
BOTON DE DESBLOQUEO	X		X		X		X		X		X			
DISCO DE CORTE	X		X		X		X		X		X			
TORNILLO DEL PORTA HERRAMIENTAS	X		X		X		X		X		X			
GUARDA MOVIL	X		X		X		X		X		X			
GUARDA FIJA	X		X		X		X		X		X			
BASE METALICA	X		X		X		X		X		X			
CABLE DE ALIMENTACION	X		X		X		X		X		X			

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Hernan Gomez L.	Hernan Gomez
Nombre del Operador 2: Jhan Figueroa	
Nombre del Operador 3: Enrique Contreras	
Nombre del operador 4:	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandro Zea	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-032
	INSPECCION DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Version:	1
		Fecha:	

FRENTE DE OBRA	Calle 31			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea			NOMBRE:	Heman Gomez
NOMBRE: Heman Gomez	CARGO: Maestro			CARGO:	Maestro
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 17/02/26	HASTA:	21/02/26	MODELO:	Mezcladora para 2 bultos

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INTERRUPTOR					X		X		X		X			
MANGO GIRATORIO					X		X		X		X			
BLOQUE DEL MOTOR					X		X		X		X			
TROMPO					X		X		X		X			
SOPORTE CENTRAL					X		X		X		X			
CUCHILLAS MEZCLADORAS					X		X		X		X			
TAMBOR					X		X		X		X			
ENCENDIDO					X		X		X		X			
RUEDAS					X		X		X		X			

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Javier Figueroa	JAVIER FIGUEROA
Nombre del Operador 2: Ruben Merchan	Ruben Merchan Rubio
Nombre del Operador 3: Enrique Contreras	
Nombre del operador 4: Jose Rios	Jose Rios
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	Alejandra Zea

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	Calle 31 Honda	RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
FRENTE DE TRABAJO:	Calle 31	NOMBRE: Hernan G.	CARGO: Maestro
INSPECCIONADO POR:		MODELO:	Makita GA5030
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: Ing Residente	MARCA:	Makita
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26 HASTA: 21/02/26	CODIGO INTERNO	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas, en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X		X		X		X		X			
DISCO	Correctamente Ajustado, sin fragmentaciones, sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X		X		X		X		X			
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X		X		X		X		X			
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X		X		X		X		X			
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X		X		X		X		X			
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas, conectadas y sin empalmes.	X		X		X		X		X		X			
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X		X		X		X		X			
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X		X		X		X		X			

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Hernan Gomez Londoño	Hernan Gomez
Nombre del Operador 2: Jhon Figueroa	
Nombre del Operador 3: Enrique Contreras	

SST	Firma Supervisor:
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	
Nombre profesional SST:	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-039
	INSPECCION DE CORTADORA DE METAL	Version:	1
		Fecha:	

FRENTE DE OBRA	La Habana- Honda Tolima			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea			NOMBRE:	Hernan Gomez B.
NOMBRE:		CARGO:		CARGO:	Maestro de Obra
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26	HASTA:	21/02/26	MODELO:	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO DEL BRAZO VERTICAL	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DEL INTERRUPTOR	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE LA GUARDA PROTECTORA MOVIL	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DEL DISCO DE CORTE	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE LA PRENSA DE TORNILLO	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DE LA BASE DE APOYO MOVIL	X		X		X		X		X		X			
ESTADO DEL SEGURO DE BLOQUEO	X		X		X		X		X		X			
¿EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPP NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD (TAPA OIDOS, GAFAS Y TAPA BOCAS)?	X		X		X		X		X		X			

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Claudia Fernandez	Claudia Fernandez
Nombre del Operador 2: Rodolfo Bastidas	Rodolfo Bastidas
Nombre del Operador 3:	
Nombre del operador 4:	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	Alejandra Zea
Nombre Inspector de obra:	Alejandra Zea

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	La Habana			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
FRENTE DE TRABAJO:	La Habana			NOMBRE: Hernan Gomez	CARGO Maestro
INSPECCIONADO POR:				MODELO:	GA 5030
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: In. Residente			MARCA:	makita
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26	HASTA:	21/02/26	CODIGO INTERNO	

. Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X		X		X		X		X			
DISCO	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X		X		X		X		X			
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X		X		X		X		X			
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X		X		X		X		X			
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X		X		X		X		X			
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X		X		X		X		X		X			
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X		X		X		X		X			
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X		X		X		X		X			

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:						
Nombre del Operador 1: Claudio Fernandez							
Nombre del Operador 2: Rodolfo bastidas							
Nombre del Operador 3: Wilson Manzo							
SST	Firma Supervisor:						
Nombre Inspector de obra:	Alejandra Z	Alejandra Z	Alejandra Z	Alejandra Z	Alejandra Z		
Nombre profesional SST:							

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-034
	INSPECCION DE VIBRADOR DE CONCRETO	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	La Habana Honda Tolima			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea			NOMBRE:	Hernan Gomez Bobadilla.
NOMBRE:	Hernan Gomez	CARGO:		CARGO:	Maestro
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26	HASTA:	21/02/26	MODELO:	M18 FUEL 8ft

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
AGARRADERA	X		X		X		X				X			
CORREA DE TRASLADO	X		X		X		X				X			
MANGUERA FLEXIBLE	X		X		X		X				X			
PROTECTOR DE MANGUERA	X		X		X		X				X			
PUNTAS VIBRATORIAS	X		X		X		X				X			
INTERRUPTOR	X		X		X		X				X			
CABLE DE ALIMENTACION	X		X		X		X				X			

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Smit Lopez	JHAN SMit.
Nombre del Operador 2: Brayan Tunez	
Nombre del Operador 3: Wilson Manzo M.	Wilson M
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra:	Alejandra Zea

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SST-002
	REGISTRO ASISTENCIA A CHARLAS DE SEGURIDAD	Versión:	1
		Fecha:	26 de junio del 2024

CHARLAS [X] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ] REUNIONES [ ] OTROS [ ]

FECHA: 18/02/2026

NOMBRE EXPOSITOR: Alejandra Zea Vasquez FIRMA:

TEMA: la importancia de los EPP

FRENTE DE OBRA: Calle 31 y Habana

	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA/SUBCONTRATISTA	CEDULA	FIRMA
1	Hernan Gomez Londoño	Oficial	D&F Ingeniera	1422575	HernanGomez
2	Smith Lopez	oficial	DYF Ingenieria	1105781668	JHON SMITH
3	Enrque Contreras	oficial	DyF Ingeniera	1432564	
4	Javier Figueroa	Ayudante	DyF Ingenieria	1432369 8	JAVIER FIGUEROA
5	· Jose Rios	Ayudante	DyF Ingeniera	1070331627	
6	· Ruben Merchan	Ayudante	DyF Ingeniera	1330054	
7	· Junior Brayan Torrez	Ayudante	DyF Ingeniera	1004474169	Brayan Torres
8	· Claudio Fernandez	oficial	DyF Ingenieria	claudio Fernandez	6644033
9	· Julian Zea	Soldador	DyF Ingeniera	1.1105398CB	
10	· RodolFo Bastidas	Oficial	DyF Ingeniera	1371161	
11	· wilson Manzo	oficial	DyF Ingeniera	1072098567	Wilson
12	· Hernan Gomez Bobadilla	Maestro	DyF Ingeniera	1104810275	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Observaciones: Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo:
Art. 2.2.1.3.3.3 Obligación de Asistir: La asistencia de los trabajadores a las actividades programas por el empleador son de carácter obligatorio.

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	VERSION: 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	02 Febrero 2026	Fecha de finalizacion:	08 Febrero 2026
Trabajo a realizar:	excavación, retiro, cargue, instalación	Frente de obra	Tramos 1, 3 y 4
Lugar de Ejecución de la Actividad:	B. Ambalema, B. Obrero, B la Helena Honda - Tolima.		
Descripción del Trabajo:	retiro de material, retiro base granular, cargue escombros, excavación de almacenamiento, instalación de tubería, instalación señalización y cerramiento		

Personas que realiza la actividad:	Cédula	Cargo	Firma
Yimenu Gaitan	100 537 6431	Inspector obra	
Santiago Suarez	1105 70 25 24	Ayudante obra	
Brayan Hernandez	100 537 6535	Ayudante obra	
Rubén Muñoz	80 942 665	Ayudante obra	
Gilberto Bustos	11 05 7366 24	Operario	
Julian Romero	1105 736 6933	Ayudante obra	
Yerfran Quimbaya	111 054 6801	Conductor 1	
Iván Castaño	111 058 9073	Topógrafo	
Sebastian Trujillo	1234 604 792	Operador	
David Vaio J	11 056 12 192	Operario	
Oscar Gonzalez	1.231 659 36	Operario	
Efrain Cruz	77.222.879	Ayudante obra	

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:	[X] General	[ ] Alturas	[ ] Caliente	[ ] Espacios Confinados	[ ] Excavaciones		
Alrededores		Herramientas y Equipos		EPP Requerido			
[X] Nivel de Ruido	[ ] Elementos Inflamables	[X] Herramienta de Mano	[ ] Equipo de Comunicación	[X] Botas De seguridad	[ ] Respirador / Mascarilla		
[X] Iluminación	[ ] Elementos Tóxicos	[ ] Opera con Aire	[X] Kit Antiderrames	[X] Guantes Nitrilo	[X] Guantes Vaqueta		
[X] Ventilación	[X] Orden y aseo	[ ] Andamio	[X] Equipo de Señalización	[ ] Careta de Esmeril	[X] Capucha		
[X] Superficie Resbalosa	[ ] Otros	[ ] Escalera Dieléctrica	[X] Botiquín	[ ] Careta para Soldar	[X] Botas de Caucho		
[X] Lineas Eléctricas	[ ]	[ ] Grúa	[ ] Cargador	[X] Gafas de Seguridad	[ ] Delantal de Cuero		
[X] Personas Alrededor	[ ]	[ ] Maicate / Winche	[ ] Otros	[X] Protectores Auditivos	[X] Tapabocas		
[X] Tuberia		[X] Extintores	[ ]	[X] Casco de seguridad			
Pruebas		Notificaciones		[ ] Equipo de Protección Contra Caidas			
[ ] Monitoreo de Gases	[ ] Otros	[X] Contratista	[X] Supervisor en sitio	[ ] Otros	[ ]		
[ ] Monitoreo de Ruido	[ ]	[ ] Dpto. de Policía	[X] Profesional SISOMA	[ ]	[ ]		
[ ]	[ ]	[ ] Dpto. Bomberos	[ ] Otros	[ ]	[ ]		

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escribalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. Instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o escremento-
Q	Químico	1. Solidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Liquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caida de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caida de objetos 6. Creciente rios
P	Publico	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caida de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonia y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

"general"	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	VERSION: 2

CONSECUENCIAS										
a	Fractura, luxación, esguince	c	Aplastamientos	f	Picadura/Mordedura	h	Asfixias	i	Efectos de electricidad
b	Conmociones	d	Quemadura	g	Perdida Material	k	Perdida humana	j	Envenenamiento	o	Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.											
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caidas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de Transito y Transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspección Visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de Trabajo	R	Control Transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de Seguridad	S	Procedimientos Operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y Aseo	T	Monitoreo de Gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia	Controles a Realizar
Cinta de material	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R
retiro base granular	F,E,B,L,P,MN,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R
acopio de escombros	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R
excavación de alcantarillado	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I R
instalación de tubería	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I R
instalación sanitarios.	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g,i	A B C D F I R
señalización y cerramiento frente	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R
Orden y Aseo	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A B C D F I R

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ing residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre:	Nombre: Jorge Ricardo Bravo Mec.	Nombre: LAURA
Firma:	Firma:	Firma: LAURA

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
-general-	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	Version: 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio	09 Febrero 2026	Fecha de finalizacion:	15 Febrero 2026.
Trabajo a realizar:	Cajeo, extendido, compactación, Estabilización, instalación subterránea.	Frente de obra	Tramos 1, 3
Lugar de Ejecución de la Actividad:	B. Ambalema. B Obrero. B La Habana Honda - Tolima.		
Descripción del Trabajo:	Cajeo, extendido y compactación de material afirmado, instalación subterránea, Estabilización y imprimido, compactación de la subrasante, instalación Tubería, Excavación, llenos material, instalación de drenajes, sumideros, Base granular		

Personas que realiza la actividad:	Cédula	Cargo	Firma
Kimmy Gaitán	1005976481	Inspectora obra	
Brayan Hernandez	1005996575	Ayudante obra	
Santiago Zuñiga	1105982524	Ayudante obra	
Julian J Romero	1105986833	Ayudante obra	
Yeferson Quimbayo	1110596801	Cadenero 1	
Gilberto Bustos	1105986629	Alumero	
Ruben Molina	1030427665	Ayudante obra	
Edwin Cruz.	1007222877	Ayudante obra	
Julio Castro	1110989093	Topografo.	
Daniel Ivan	1105612182	Operador	
Oscar Gonzalez	1031165936	Operador	
Cesar Lopez.	93356759	Operador	
Oliver Mass	1111748256	Operador	

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:							
☒ General	☐ Alturas	☐ Caliente	☐ Espacios Confinados	☐ Excavaciones			
Alrededores		**Herramientas y Equipos**		**EPP Requerido**			
☒ Nivel de Ruido	☐ Elementos Inflamables	☒ Herramienta de Mano	☐ Equipo de Comunicación	☒ Botas De seguridad	☐ Respirador / Mascarilla		
☒ Iluminación	☐ Elementos Tóxicos	☐ Opera con Aire	☒ Kit Antiderrames	☒ Guantes Nitrilo	☒ Guantes Vaqueta		
☒ Ventilación	☒ Orden y aseo	☐ Andamio	☒ Equipo de Señalización	☐ Careta de Esmeril	☒ Capucha		
☒ Superficie Resbalosa	☐ Otros	☐ Escalera Dieléctrica	☒ Botiquín	☐ Careta para Soldar	☒ Botas de Caucho		
☒ Líneas Eléctricas	☐	☐ Grúa	☐ Cargador	☒ Gafas de Seguridad	☐ Delantal de Cuero		
☒ Personas Alrededor	☐	☐ Malacate / Winche	☐ Otros	☐ Protectores Auditivos	☒ Tapabocas		
☒ Tubería		☒ Extintores	☐	☒ Casco de seguridad			
Pruebas		**Notificaciones**		☐ Equipo de Protección Contra Caídas			
☐ Monitoreo de Gases	☐ Otros	☒ Contratista	☒ Supervisor en sitio	☐ Otros	☐		
☐ Monitoreo de Ruido	☐	☐ Dpto. de Policía	☒ Profesional SSOMA	☐	☐		
☐	☐	☐ Dpto. Bomberos	☐ Otros	☐	☐		

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escribalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. Instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o excremento-
Q	Químico	1. Solidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Líquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caída de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caída de objetos 6. Crecientes ríos
P	Público	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caída de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonía y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	Version: 2

CONSECUENCIAS										
	a	Fractura, luxación, esguince	c	Aplastamientos	f	Picadura/Mordedura	h	Asfixias	i	Efectos de electricidad
	b	Conmociones	d	Quemadura	e	Perdida Material	g	Perdida humana	j	Envenenamiento	o	Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.													
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caidas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de Transito y Transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspección Visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de Trabajo	R	Control Transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de Seguridad	S	Procedimientos Operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y Aseo	T	Monitoreo de Gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia	Controles A Realizar
(Otro)	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Extracción y compactación de material granular	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Instalación Geotextil	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Localización y replanteo	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Compactación de la subrasante.	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g.	A,B,C,D,F,I,R
Instalación de tubería	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Excavación	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Lleno de material	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Instalación de Geotextil	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Instalación sanitaria	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Instalación y compactación base granular	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,e,f,g	A,B,C,D,F,I,R
Orden y aseo.			

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ing residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre:	Nombre: Jorge Ramiro Bravo Lucio	Nombre: Laura D.
Firma:	Firma:	Firma: Laura D.

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	Version: 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio	16 Febrero 2026	Fecha de finalizacion:	22 Febrero 2026
Trabajo a realizar:	Cajeo, Alistamiento andamio, Instalación	Frente de obra	Tramos 1 y 3
Lugar de Ejecución de la Actividad:			
Descripción del Trabajo:	Cajeo, extracción y complementación de material del cerramiento instalación soldadura, instalación y retiro, complementación de la subestación, instalación andamio instalación y complementación base guardal, varios HE		

Personas que realiza la actividad:	Cédula	Cargo	
Yeferson Cumbaya	1110546801	Cajeador 1	
Gilberto Bustos	1105786624	Plomero	
Efrain Cruz	79.722.579	Ayudante obra	
Olayan Hernandez	1005776575	Ayudante obra	
Julian Romero	1105736833	Ayudante obra	
Santiago Suarez	1105782524	Ayudante obra	
Ruben Medina	80.442.665	Ayudante obra	
Jairo Castaño	1110539093	Topografo	
Ximena Bautista	1005776481	Ingeniera obra	
David Yara	1105612182	Operador	
David Gonzalez	1031165936	Operador	
Oscar Ospina	93.356.759	Operador	
Oliver Mejia	1111748256	operador	

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:	[X] General	[ ] Alturas	[ ] Caliente	[ ] Espacios Confinados	[ ] Excavaciones		
Alrededores		Herramientas y Equipos		EPP Requerido			
[X] Nivel de Ruido	[ ] Elementos Inflamables	[X] Herramienta de Mano	[ ] Equipo de Comunicación	[X] Botas De seguridad	[ ] Respirador / Mascarilla		
[X] Iluminación	[ ] Elementos Tóxicos	[ ] Opera con Aire	[X] Kit Antiderrames	[X] Guantes Nitrilo	[X] Guantes Vaqueta		
[X] Ventilación	[X] Orden y aseo	[ ] Andamio	[X] Equipo de Señalización	[ ] Careta de Esmeril	[X] Capucha		
[X] Superficie Resbalosa	[ ] Otros	[ ] Escalera Dieléctrica	[X] Botiquín	[ ] Careta para Soldar	[X] Botas de Caucho		
[X] Líneas Eléctricas	[ ]	[ ] Grúa	[ ] Cargador	[X] Gafas de Seguridad	[ ] Delantal de Cuero		
[X] Personas Alrededor	[ ]	[ ] Malacate / Winche	[ ] Otros	[X] Protectores Auditivos	[X] Tapabocas		
[X] Tubería		[X] Extintores	[ ]	[X] Casco de seguridad			
Pruebas		Notificaciones		[ ] Equipo de Protección Contra Caídas			
[ ] Monitoreo de Gases	[ ] Otros	[X] Contratista	[X] Supervisor en sitio	[ ] Otros	[ ]		
[ ] Monitoreo de Ruido	[ ]	[ ] Dpto. de Policía	[X] Profesional SISOMA	[ ]	[ ]		
[ ]	[ ]	[ ] Dpto. Bomberos	[ ] Otros	[ ]	[ ]		

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escríbalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. Instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o excremento-
Q	Químico	1. Solidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Líquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caída de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caída de objetos 6. Creciente ríos
P	Publico	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caída de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonía y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
epcergie	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	Version: 2

CONSECUENCIAS										
	a Fractura, luxación, esguince	c Aplastamientos	f Picadura/Mordedura	h Asfixias	l Efectos de electricidad
	b Conmociones	d Quemadura	e Perdida Material	g Perdida humana	j Envenenamiento	o Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.												
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caídas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de Transito y Transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspección Visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de Trabajo	R	Control Transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de Seguridad	S	Procedimientos Operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y Aseo	T	Monitoreo de Gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia (Controles a realizar)
Cajro	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
excavación y compactación de material existente	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
localización y replanteo	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
compactación de la subrasante	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
instalación de auxiliares	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
Instalación de drenajes	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,c,h	A,B,C,D,F,I,P
Uso de material	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,g,h	A,B,C,D,F,I,P
Instalación y compactación base granular	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,g,h	A,B,C,D,F,I,P
limpieza de pozos.	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,g,h	A,B,C,D,F,I,P
Orden y aseo.	F,E,B,L,P,M,N,BM	a,b,c,c,f,g,h	A,B,C,D,F,I,P

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ing residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre: Rafael Ramirez	Nombre: Jairo P. Bonal Hnc.	Nombre: Jairo O.
Firma:	Firma:	Firma: Jairo O.

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
"peers"	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	VERSION: 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio	23 Feb 2026	Fecha de finalizacion:	28 Feb 2026
Trabajo a realizar:	(rino, Alistamiento unidad, Herramienta cajas	Frente de obra	Tramos 1, 3 y 4
Lugar de Ejecución de la Actividad:	B. Ambalema, B. Obrero, B. la Tubana Hondo Tolima.		
Descripción del Trabajo:	(ajro, (rino, retiro y Colocacion de material aislado, instalacion soldadura y ajuste y limpieza, aislado y cubierta de canales, Uso de M		

Personas que realiza la actividad:	Cédula	Cargo	Firma
Ximena Guzman	1022377 6481	Inspectora obra	
Santiago Suarez	1105782524	Ayudante	
David Yara	1105612192	Oficial	
Cristian Ospina	93 306 734	Oficial	
Gilberto Suarez	1105786624	Ayudante	
Julian Gomez	1105786833	Topografo	
Kevin Giraldo	1105589073	Ayudante	
Jhon Mejia	80.442.665	Ayudante	
Brayan Hernandez	1006776575	Oficial	
Oscar Gonzalez	1031165936	Ayudante	
Juan Fernando Figueroa	1005772210	Oficial	
Juan Smith Lopez	1105781668	Ayudante	
Manuel Brayan Tovar	1007474469	Oficial	
Edwin Mesa	1111948786	Maestro	
Brian Gomez	14 225 775.	Ayudante	
David Figueroa	14323698	Ayudante.	JAVIER FIGUEROA
Santiago Ruiz	1030731627	Maestro	
Jhon Orlando Figueroa	14322605.	Conductor 1	
Yeferson Cumbaya	1110946801.		

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:	☒ General	☐ Alturas	☐ Caliente	☐ Espacios Confinados	☐ Excavaciones		
Alrededores		Herramientas y Equipos		EPP Requerido			
☒ Nivel de Ruido	☐ Elementos Inflamables	☒ Herramienta de Mano	☐ Equipo de Comunicación	☒ Botas De seguridad	☐ Respirador / Mascarilla		
☒ Iluminación	☐ Elementos Tóxicos	☐ Opera con Aire	☒ Kit Antiderrames	☒ Guantes Nitrilo	☒ Guantes Vaqueta		
☒ Ventilación	☒ Orden y aseo	☐ Andamio	☒ Equipo de Señalización	☐ Careta de Esmeril	☒ Capucha		
☒ Superficie Resbalosa	☐ Otros	☐ Escalera Dieléctrica	☒ Botiquín	☐ Careta para Soldar	☒ Botas de Caucho		
☒ Líneas Eléctricas	☐	☐ Grúa	☐ Cargador	☒ Gafas de Seguridad	☐ Delantal de Cuero		
☒ Personas Alrededor	☐	☐ Malacate / Winche	☐ Otros	☒ Protectores Auditivos	☒ Tapabocas		
☒ Tubería		☒ Extintores	☐	☒ Casco de seguridad			
Pruebas		Notificaciones		☐ Equipo de Protección Contra Caídas			
☐ Monitoreo de Gases	☐ Otros	☒ Contratista	☒ Supervisor en sitio	☐ Otros	☐		
☐ Monitoreo de Ruido	☐	☐ Dpto. de Policía	☒ Profesional SISOMA	☐	☐		
☐	☐	☐ Dpto. Bomberos	☐ Otros	☐	☐		

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escribalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. Instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o excremento-
Q	Químico	1. Sólidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Líquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caída de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caída de objetos 6. Creciente ríos
P	Publico	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caída de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonía y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FO.GSO-022	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 06-02-2025	VERSION: 2

CONSECUENCIAS									
	a Fractura, luxación, esguince	c Aplastamientos	f Picadura/Mordedura	h Asfixias	l Efectos de electricidad
	b Conmociones	d Quemadura	g Perdida Material	i Perdida humana	j Envenenamiento	o Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.											
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caidas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de Transito y Transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspección Visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de Trabajo	R	Control Transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de Seguridad	S	Procedimientos Operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y Aseo	T	Monitoreo de Gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia	Controles a Realizar
(TIPO) BOSC	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Extracción de Material	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Fundida ondas.	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
limpieza ROZO	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Instalación de señalización	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Uniendo mal.	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Apilamiento ordenado ondas	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Instalación Aisladores	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Cargo	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K
Orden y Aseo	F,E,B,L,P,M,N,OM	a,b,c,e,f,g,h	A B C D F I K

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ing residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre: Rafael Ramirez	Nombre: Laura Bibiana Mar.	Nombre: Laura
Firma:	Firma:	Firma: Laura

Observaciones:

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-004	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 26/06/2024	VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de inicio:	19/02/2026			**Fecha de finalizacion:**	21/02/2026
Hora de inicio:	8:00 Am	**Hora Terminacion:**	5:00 Pm	**Frente de obra:**	calle 31 Honda Tolima
Descripción del Trabajo:	Instalación de sardineles en concreto y Fundida de andenes, incluyendo nivelación, armado, vaciado de concreto, afinado y curado.				

Personas que realiza la actividad:	DIA DE LA SEMANA							Cédula	Cargo	Firma
	L	M	MI	JU	V	S	D			
Enrique Contreras Escobar				X				14325464		
JAVIER FIGUEROA CARVAJAL.				X				14.323698		JAVIER FIGUEROA
Fernanda figueroa Tovar				X				1005777220		Fernanda
[illegible]				X				1143226065		
Brayan Torres Zapata				X				1007477169		
JUAN SMITH LOPEZ				X				1105781668		JUAN SMITH
Rodolfo Bastidas Morales				X				1371161		
Hernan Gomez Landazo				X				14225773		Hernan Gomez
Rubor Merchan				X				93300544		
Hernan Gomez Bobadilla								1.104981025		

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-004	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 26/06/2024	VERSION: 1

CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO

Permiso de Trabajo:	☒ General	☐ Alturas	☐ Espacios Confinados	☐ Caliente	☒ Excavaciones	
Alrededores		**Herramientas y Equipos**			**EPP Requerido**	
☐ Nivel de Ruido	☐ Elementos Inflamables	☒ Herramienta de Mano		☐ Equipo de Comunicación	☒ Botas De seguridad	☐ Respirador / Mascarilla
☐ Iluminación	☐ Elementos Tóxicos	☐ Opera con Aire		☐ Kit Antiderrames	☐ Guantes Nitrilo	☒ Guantes Vaqueta
☒ Ventilación	☒ Orden y aseo	☐ Andamio		☐ Equipo de Señalización	☐ Careta de Esmeril	☐ Capucha
☒ Superficie Resbalosa	☒ Otros	☐ Escalera Dieléctrica		☐ Botiquin	☐ Careta para Soldar	☒ Botas de Caucho
☐ Lineas Eléctricas	☐	☐ Grúa		☐ Cargador	☒ Gafas de Seguridad	☐ Delantal de Cuero
☒ Personas Alrededor	☐	☐ Malacate / Winche		☐ Otros	☐ Protectores Auditivos	☐ Tapabocas
☒ Tuberia	☐	☐ Extintores		☐	☒ Casco de seguridad	
Pruebas		**Notificaciones**			☐ Equipo de Protección Contra Caidas	
☐ Monitoreo de Gases	☐	☒ Contratista	☐ Supervisor en sitio	☐	☐ Otros	☐
☐ Monitoreo de Ruido	☐	☐ Dpto. de Policia	☐ Profesional SST	☐	☐	☐
☐ Otros	☐	☐ Dpto. Bomberos	☐ Otros	☐	☐	☐

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-004	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 26/06/2024	VERSION: 1

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL TRABAJO

Descripción Pasos O.T.	Coloque todas las actividades del trabajo a desarrollar de forma secuencial y ordenada
Riesgo/Aspecto Ambiental	Si existe un riesgo y/o aspecto ambiental en una de las actividades del trabajo escríbalos en cada casilla

Factor de Riesgo		Riesgo
F	Físico	1. Ruido 2. Iluminación 3. Temperaturas extremas 4. Vibraciones 5. Presión atmosférica 6. Radiaciones no ionizante 7. Radiaciones ionizantes
E	Eléctricos	1. Contacto directo media y baja tensión 2. Contacto indirecto media y baja tensión 3. instalaciones mal estado 4. Instalaciones recargadas
B	Biológico	1. Virus 2. Bacterias 3. Hongos, Levaduras 4. Parásitos 5. Picaduras 6. Mordeduras 7. Fluido y/o excremento-
Q	Químico	1. Solidos 2. Polvo orgánico e inorgánico 3. Gases y vapores, Líquidos 4. Humo metálico y no metálico 5. Material particulado
L	Locativos	1. Caída de altura 2. Superficie de trabajo irregulares, deslizantes 3. Sistemas de Almacenamiento 4. Espacios confinados 5. Caída de objetos 6. Creciente ríos
P	Publico	1. Atropellamiento 2. Atentados 3. Atracos 4. Accidentes viales 5. Usuarios Agresivos 6. Orden publico 7. Asonadas 8. Sabotaje
M	Mecánico	1. Máquinas 2. Uso de herramienta 3. Trabajos en altura 4. Atrapamientos 5. Golpes 6. Caída de objetos 7. Partes calientes 8. Mecanismos en movimiento
PS	Psicosociales	1. Sobre carga de trabajo 2. Conflicto de Autoridad 3. Monotonía y rutina 4. Estrés laboral 5. Jornadas extensas de trabajo
N	Natural	1. Tormentas eléctricas 2. Inundaciones 3. Precipitaciones (lluvias) 4. Sismos 5. Terremotos 6. Vendaval 7. Derrumbes
BM	Biomecánico	1. Factores posturales 2. Esfuerzo 3. Desplazamiento 4. Manipulación manual de cargas 5. Movimiento Repetitivo
T	Tecnológico	1. Incendio 2. Explosión 3. Fugas 4. Derrames

CONSECUENCIAS									
a	Fractura, luxación, esguince	d	Aplastamientos	f	Picadura/Mordedura	h	Asfixias	j	Efectos de electricidad
b	Conmociones	c	Quemadura	e	Perdida Material	g	Perdida humana	i	Envenenamiento	o	Otros

CONTROLES	Coloque en la casilla del CONTROLES A REALIZAR, la letra que aparece en el listado acorde al riesgo identificado.													
EPP	A	Señalización	F	Sistema Contra Caidas	K	Monitoreo Ambiental	P	Normas de transito y transporte	U	Ventilación Forzada	Z
Capacitación	B	Conexiones a Tierra	G	Iluminación Provisional	L	Inspección Pre-Uso	Q	Inspeccion visual	V	Ausencia de Tensión	AB
Charla de Seguridad	C	Bloqueo y Etiquetado	H	Ayudas Mecánicas	M	Permiso de trabajo	R	Control de transito	W		AC
Supervisión	D	Control de Transito Vehicular/Personas	I	Bloqueo y Etiquetado	N	Vigia de seguridad	S	Procedimientos operativos	X		AD
Extintores	E	Kit Antiderrames	J	Hojas de Seguridad	O	Orden y aseo	T	Monitoreo de gases	Y		AE

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ASPECTOS AMBIENTALES

Descripción de los Pasos a Seguir para el Desarrollo de la Orden de Trabajo	Riesgos	Consecuencia	Controles a Realizar
1. Alistamiento del Area y herra	M, L, P	a, o	A B D F H
2. Excavacion Para Sardineles	N, L, Bm	a, o,	A B D F H K
3. Instalacion de Sardineles	M, M, Bm	a, o	A B D F H T
4. Nivelacion y Colacion Formaleta	M, M, Bm	a, o	A B D F H T

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FT-SST-004	Página 1 de 1
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Fecha : 26/06/2024	VERSION: 1

5. Mezclado y Vaciado Concreto	Cg, M, L	9,0	A B D F H ☐ ☐
6. AFinado Arabado de Anden	Bm, L	9,0	A B D F H I ☐
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
			☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO

Ingeniero residente	Supervisor SST	Responsable SST
Nombre: Alejandra Zea	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:

Observaciones:

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar 4		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Laura Pamela Bravo Arce Fecha de Entrega: 10 Feb 2026.

De acuerdo con la identificación de peligros dentre del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Casco blanco.
1	Gafas Nivel 5.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Laura Ochoa

Nombre y Apellidos
Cargo SISOMA

Quien recibe,

Laura Pamela Bravo Arce.

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Inspector SST

consorcio Rambar 4	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Gilberto Bustos Fecha de Entrega: 10 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Casco Amarillo.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Laura P. Bernal Arc.
Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST

Quien recibe,

Gilberto Bustos
Nombre y Apellido Colaborador
Cargo

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Santiago Suarez. Fecha de Entrega: 10 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Casco Amarillo.
1	Guantes Cuero

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Jovo Romelo Bonol Arce.
Cargo: Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador: Edier santiago suarez Valbuena
Cargo: Aux. de obra

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar 4		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Cesar Cortina Fecha de Entrega: 10 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes Carnaza

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Laura P. Bernal Arce
Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Conductor

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código: FO-GSO-011
consorcio Rambar4		Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació 26/11/2024

Nombre: Julian Romero, Santiago Suarez, Ruben Medina, Gilberto Bustos, Ephain Cruz Fecha de Entrega: 10 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Traje Fontanero
2	Par guantes caucho cortos
1	3600 ml Alcohol antiseptico

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

David P. Brinol Alc.

Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST

Quien recibe,
Julian Romero
Santiago Suarez
Ruben Medina Rodriguez
Gilberto Bustos

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Ayudantes obra planta

consorcio Rambar 4	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código: FO-GSO-011
		Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació 26/11/2024

Nombre: Ruben Medina Fecha de Entrega: 13 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes latex largos
1	Guantes carnaza.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Iguo Ponce Bringas
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador: Ruben Medina R.
Cargo Ayudante.

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Julian Romero Fecha de Entrega: 16 Feb 26.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Gafas transparentes
1	Guantes Carnaza

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Laura Pamela Bravo Arce
Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST.

Quien recibe,

Julian Romero
Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Ayudante obr.

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar 4		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Edwin Cruz. Fecha de Entrega: 16 Feb 26.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes latex blancos
1	Gafas transparentes.
1	Guantes Nitrilo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Laura Pamela Bravo Arce.
Cargo: Inspectora SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo

consorcio	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Gilberto Bautista Fecha de Entrega: 17 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes Nitrilo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Obrero

consorcio Rambar 4	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Brayan Hernandez Fecha de Entrega: 13 Feb 26

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes Colnozo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos Oscar Pombo Bonilla
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador Brayan Hernandez
Cargo Ayudante Obra

consorcio Rambar 4	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código: FO-GSO-011
		Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació 26/11/2024

Nombre: Julian Romero Fecha de Entrega: 13 Feb 26

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes Nitrilo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos Laura Bernal Acr.
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Julian Romero

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Auxiliar obra

consorcio	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código: FO-GSO-011
		Versión: 02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació 26/11/2024

Nombre: Oscar Gonzalez Fecha de Entrega: 18 Feb 2026.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Gafas. Seguridad Oscuras
1	Guantes Nitrilos

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos: Julio Bernal Alle.
Cargo: Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador: Oscar Gonzalez
Cargo: Operador motoniveladora

consorcio Rambar	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Olva Mary Fecha de Entrega: 20 Feb 2026

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Guantes. Nitrilo

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1.Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2.Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3.Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4.Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5.Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos Oliver Brinez Mer.
Cargo Inspector SST.

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador Olva Mary
Cargo Operador

consorcio	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	26/11/2024

Nombre: Ximena Garzon Fecha de Entrega: 23 Feb 26.

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Botas. Negras

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos
Cargo Inspectora SST

Quien recibe,

Ximena Garzón

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Inspectora de Obra

	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	Código:	FO-GSO-011
consorcio Rambar 4		Versión:	02
	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha Aprobació	28/11/2024

Nombre: Edwin Cruz Fecha de Entrega: 28 Feb 26

De acuerdo con la identificación de peligros dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dando cumplimiento al decreto 1072 del 2015, CONSORCIO RAMBAR 4 hace entrega de los siguientes elementos de protección personal:

Cantidad	Descripción EPP
1	Gafas oscuras.

Por medio de la presente el colaborador certifica que ha recibido los elementos de protección personal (EPP) descritos en el presente documento, así como capacitación en su uso y cuidado y se compromete a lo siguiente:

1. Utilizarlos únicamente dentro del área de trabajo.
2. Cumplir siempre con las normas de seguridad y protección para los cuales fueron entregados.
3. Dar un buen uso y cuidado de los elementos recibidos, de acuerdo con las indicaciones recibidas.
4. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización.
5. Solicitar un nuevo EPP en caso de pérdida o deterioro de este.

En constancia lo firman:

Quien entrega,

Nombre y Apellidos
Cargo Inspector SST

Quien recibe,

Nombre y Apellido Colaborador
Cargo Ayudante obra

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-032
	INSPECCION DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	Calle 31 Honda T.			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea			NOMBRE:	Hernan Gomez
NOMBRE:	Alejandra Zea	CARGO:		CARGO:	Maestro de obra
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 23/02/26	HASTA:	28/02/26	MODELO:	Mezcladora 1 bulto

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INTERRUPTOR	X		X											
MANGO GIRATORIO	X		X											
BLOQUE DEL MOTOR	X		X											
TROMPO	X		X											
SOPORTE CENTRAL	X		X											
CUCHILLAS MEZCLADORAS	X		X											
TAMBOR	X		X											
ENCENDIDO	X		X											
RUEDAS	X		X											

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Jose Rios	Jose Rios.
Nombre del Operador 2: Javier Figueroa	JAVIER FIGUEROA
Nombre del Operador 3: Fernando Figueroa	Fernando F. F
Nombre del operador 4: Enrique Contreras	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	calle 31 Y Habana			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
FRENTE DE TRABAJO:	"Honda Tolima"			NOMBRE: Herman Gomez	CARGO: Maestro
INSPECCIONADO POR:				MODELO:	
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: Ing Residente			MARCA:	Makita
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 23/02/26	HASTA:	28/02/26	CODIGO INTERNO	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X											
DISCO	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X											
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X											
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X											
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X											
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X		X											
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X											
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X											

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:					
Nombre del Operador 1: Jhon Figueroa						
Nombre del Operador 2:, Claudio Fernandez						
Nombre del Operador 3: Rodolfo						
SST	**Firma Supervisor:**					
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea						
Nombre profesional SST:						

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS		
ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-032
	INSPECCION DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	Calle 31 Honda T.			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea			NOMBRE:	Hernan Gomez
NOMBRE:	Alejandra Zea	CARGO:		CARGO:	Maestro de obra
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 23/02/26	HASTA:	28/02/26	MODELO:	Mezcladora 1 bulto

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INTERRUPTOR	X		X											
MANGO GIRATORIO	X		X											
BLOQUE DEL MOTOR	X		X											
TROMPO	X		X											
SOPORTE CENTRAL	X		X											
CUCHILLAS MEZCLADORAS	X		X											
TAMBOR	X		X											
ENCENDIDO	X		X											
RUEDAS	X		X											

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Jose Rios	Jose Rios.
Nombre del Operador 2: Javier Figueroa	JAVIER FIGUEROA
Nombre del Operador 3: Fernando Figueroa	Fernando F. F
Nombre del operador 4: Enrique Contreras	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	calle 31 Y Habana			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
FRENTE DE TRABAJO:	"Honda Tolima"			NOMBRE: Herman Gomez	CARGO: Maestro
INSPECCIONADO POR:				MODELO:	
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: Ing Residente			MARCA:	Makita
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 23/02/26	HASTA:	28/02/26	CODIGO INTERNO	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X											
DISCO	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X											
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X											
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X											
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X											
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X		X											
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X											
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X											

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:					
Nombre del Operador 1: Jhon Figueroa						
Nombre del Operador 2:, Claudio Fernandez						
Nombre del Operador 3: Rodolfo						
SST	**Firma Supervisor:**					
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea						
Nombre profesional SST:						

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS		
ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	La Habana		RESPONSABLE DEL EQUIPO:		
FRENTE DE TRABAJO:	La Habana		NOMBRE: Hernan Gomez	CARGO: Maestro	
INSPECCIONADO POR:			MODELO:	GA 5030	
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: In. Residente		MARCA:	makita	
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26	HASTA: 21/02/26	CODIGO INTERNO		

. Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X		X		X							
DISCO	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X		X		X							
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X		X		X							
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X		X		X							
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X		X		X							
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X		X		X		X							
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X		X		X							
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X		X		X							

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:						
Nombre del Operador 1: Claudio Fernandez							
Nombre del Operador 2: Rodolfo bastidas							
Nombre del Operador 3: Wilson Manzo							
SST	Firma Supervisor:						
Nombre Inspector de obra:	Alejandra Z	Alejandra Z	Alejandra Z	Alejandra Z			
Nombre profesional SST:							

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-039
	INSPECCION DE CORTADORA DE METAL	Version:	1
		Fecha:	

FRENTE DE OBRA	La Habana- Honda Tolima		RESPONSABLE DEL EQUIPO:		
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea		NOMBRE:	Hernan Gomez B.	
NOMBRE:	CARGO:		CARGO:	Maestro de Obra	
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26	HASTA: 21/02/26	MODELO:		

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO DEL BRAZO VERTICAL	X		X		X		X							
ESTADO DEL INTERRUPTOR	X		X		X		X							
ESTADO DE LA GUARDA PROTECTORA MOVIL	X		X		X		X							
ESTADO DEL DISCO DE CORTE	X		X		X		X							
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACION	X		X		X		X							
ESTADO DE LA PRENSA DE TORNILLO	X		X		X		X							
ESTADO DE LA BASE DE APOYO MOVIL	X		X		X		X							
ESTADO DEL SEGURO DE BLOQUEO	X		X		X		X							
¿EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPP NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD (TAPA OIDOS, GAFAS Y TAPA BOCAS)?	X		X		X		X							

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Claudia Fernandez	Claudia Fernandez
Nombre del Operador 2: Rodolfo Bastidas	Bastidas
Nombre del Operador 3:	
Nombre del operador 4:	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	Alejandra Zea
Nombre Inspector de obra:	Alejandra Zea

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-034
	INSPECCION DE VIBRADOR DE CONCRETO	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	La Habana Honda Tolima		RESPONSABLE DEL EQUIPO:		
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea		NOMBRE:	Hernan Gomez Bobadilla.	
NOMBRE:	Hernan Gomez	CARGO:	CARGO:	Maestro	
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26	HASTA: 21/02/26	MODELO:	M18 FUEL 8FT	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
AGARRADERA	X		X		X		X							
CORREA DE TRASLADO	X		X		X		X							
MANGUERA FLEXIBLE	X		X		X		X							
PROTECTOR DE MANGUERA	X		X		X		X							
PUNTAS VIBRATORIAS	X		X		X		X							
INTERRUPTOR	X		X		X		X							
CABLE DE ALIMENTACION	X		X		X		X							

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Smit lopez	JHAN SMit.
Nombre del Operador 2: Brayan Tunez	
Nombre del Operador 3: Wilson Manzo M.	Wilson M
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra:	Alejandra Zea.

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

epsorelo Cambayá	**INSPECCIÓN A BOTIQUIN**	**Codigo: FO-GSO-004** **Version:** 02 - 16/01/2024 **Pag.** 1 DE 1

LOCALIZACION: Tramo 1 y 3 Honda-Tolima **RESPONSABLE:** Jovio Bonilla Arc.

FECHA DE INSPECCION 19 Feb 2026.

BOTIQUIN CORRESPONDIENTE A:

No	SUMINISTROS	CANT (UND)	ESTADO				OBSERVACIONES
			OPTIMO	REGULAR	MALO	NO TIENE	
1	MORRAL- ESTADO GENERAL (LIMPIO, SEÑALIZADO, ACCESO)	1	✓				
2	GASAS ESTERILES PAQUETE	1	✓				
3	APOSITOS O COMPRESAS NO ESTERILES	1	✓				
4	ESPADARAPO DE TELA O ROLLO 4"	1	✓				
5	BAJA LENGUAS	1	✓				
6	VENDA ELASTICA 2 x 5 YARDAS	1	✓				
7	VENDA ELASTICA 3 x 5 YARDAS	1	✓				
8	VENDA ELASTICA 5 x 5 YARDAS	1	✓				
9	VENDA DE ALGODÓN 3 x 5 YARDAS	1	✓				
10	VENDA DE ALGODÓN 5 x 5 YARDAS	1	✓				
11	YODOPODOVINA (JABON QUIRURGICO)	1	✓				
12	SOLUCION SALINA 250 cc o 500 cc	1	✓				
13	GUANTES DE LATEX	1	✓				
14	TERMOMETRO DIGITAL	1	✓				
15	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO 275 ML	1	✓				
16	TIJERAS DE TRAUMA	1	✓				
17	COLLAR CERVICAL ADULTO	1	✓				
18	INMOVILIZADORES 5 PIEZAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES	1	✓				
19	GAFAS CLARAS PARA EXAMEN	1	✓				
20	BOLSAS ROJAS (RESIDUOS PELIGROSOS)	1	✓				
21	MICROPORE ROLLO	1	✓				
22	CURAS	1	✓				
23	PARCHE OCULAR	1	✓				
24	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	1	✓				
25	MASACARA DE RCP	1	✓				
26	TAPABOCAS QUIRURGICOS PAQUETE	1	✓				
27	LINTERNA Y PILAS DE REPUESTO	1	✓				

OBSERVACIONES:

Jovio Bonilla Arc.

IA: RESPONSABLE DE LA INSPECCION

	Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	CODIGO: F-VU-01-55
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 25/04/2025 VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 24 Feb 2026	FRENTE: Frentes 1, 3 y 4
INSPECCIONADO POR: Jairo Ramiro Bravo Acer.	Honda - Tolima

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT	INSPECCIÓN			OBSERVACIONES
			B	M	N.A.	
Alicates	Mango, aislamiento				NA	
Barras	Estado general		✓			
Carretas para esmeriar	Acetato, Tafilete				NA	
Cilindros oxicorte	Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno				NA	
Cinceles	Estado general				NA	
Destornilladores	Mango				NA	
Extensiones	Tomas, estado de cables				NA	
Pulidoras	Guarda de seguridad y extensiones	✓				
Taladros	extensiones electricas				NA	
Limas	Mango, Estado general	✓				
Linternas	Estado general				NA	
Llaves Expansivas	Llaves expansivas	✓				
Machetes con funda	Revisar mango	✓				
Martillos de uña	mango	✓				
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	✓				
Picas	Mango	✓				
Porras	Mango	✓				
Prensas	Capacidad de ajuste.				NA	
Reflectores	Instalación eléctrica, Líneas a tierra				NA	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.				NA	

ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN		ENCARGADO DEL FRENTE	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Jairo Ramiro Bravo Acer.	NOMBRE	Jairo Cesteros
CARGO	Inspector SST	CARGO	topografo

	Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	CODIGO: F-VU-01-55
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 25/04/2025 VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 26 Febrero 2026

INSPECCIONADO POR: [illegible]

FRENTE: Frente 1, 3 y 4

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT	INSPECCIÓN B	INSPECCIÓN M	INSPECCIÓN N.A.	OBSERVACIONES
Alicates	Mango, aislamiento				NA	
Barras	Estado general	1	✓		N	
Carretas para cementar	Acotado, Taffete				NA	
Cilindros oxicorte	Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno				NA	
Cinceles	Estado general				NA	
Destornilladores	Mango				NA	
Extensiones	Tomas, estado de cables				NA	
Pulidoras	Guarda de seguridad y extensiones	1	✓			
Taladros	extensiones electricas				NA	
Limas	Mango, Estado general	1	✓			
Linternas	Estado general				NA	
Llaves Expansivas	Llaves expansivas	3	✓			
Machetes con funda	Revisar mango	1	✓			
Martillos de uña	mango	1	✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astiles	4	✓			
Picas	Mango	1	✓			
Porras	Mango	1	✓			
Prensas	Capacidad de ajuste.				NA	
Reflectores	Instalación eléctrica, Líneas a tierra				NA	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.				NA	

ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN		ENCARGADO DEL FRENTE	
FIRMA	[illegible]	FIRMA	
NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	Jairo Castaño U. Topógrafo Mat. 73119757 C.C. 1.110.589.073
CARGO	SST	CARGO	

	INSPECCIÓN DOTACION Y EPP	Codigo	F-VIG-03-54
		Version	1
		Fecha actualizacion	16/01/2024

FECHA DE INSPECCION	18-Feb-2026	CARGO	Inspector SST	FRENTE DE OBRA:	TRAMOS 1 y 3.
NOMBRE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Laura Romero Bonal	CEDULA	1.111.176.809		

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		RESPIRADOR		GUANTES VAQUETA		GUANTES DE NITRILO		PANTALON Y CAMISA MANGALARGA		BOTAS DE SEGURIDAD		FIRMA
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	
1	Edwin Cruz	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	
2	Brayan Hernandez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	
3	Julian Romero	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	
4	Gilberto Bustos	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	Gibertos Bustos
5	Yerminson Quimbaya	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
6	Oscar Gonzalez	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
7	David Vera	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
8	Oliver Mejia	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
9	Jairo Castaño	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	
10	Ximena Garzon	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B	
11	Santiago Suarez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B	
12	Cesar Osorio	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	Si	B	/	/	Si	B	Si	B	

INSTRUCCIONES:
METODOS DE CONTROL:
USO:

(I) INSTRUCCIÓN
(SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP

ESTADO:
(B) Bueno (M) Malo (R) Regular

OBSERVACIONES GENERALES

		FIRMA INSPECTOR SST	

	INSPECCION SEÑALIZACION Y DEMARCACION	**Codigo**	**F-VU-01-57**
		Version	**1**
		Fecha actualizacion	**16/01/2024**

Fecha de inspección: 20 Feb 2026.

Inspección realizada por: Laura Daniela Bonilla Arc.

Frente de obra: Tramo 1 y 3

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	Se cuenta con la señalizacion temporal de obra establecido en el esquema de señalizacion del PMT	✓			
2	Se cumple con los 30 metros de distanciamiento entre las señales temporales de obra PMT	✓			
3	El tablero de la señalziacion Temporal de obra se encuentra en buen estado y genera reflectividad	✓			
4	La señalizacion Temporal de Obra según PMT se encuentra bien ubicada	✓			
5	Existe señalizacion preventiva, informativa y obligatoria en los frentes de obra (Ej Uso EPP, Prevntiva Covid- Excavaciones- Senderos- ETC)	✓			
6	Cuenta con paleta pare y siga y se encuentra en buen estado	✓			
7	En caso de ubicar auxiliar de transito cuenta con la dotacion reflective	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA DEL PROFESIONAL SISOMA	Laura Achury	**FIRMA INSPECTOR SST**	

[redacted]		INSPECCIÓN DOTACION Y EPP																				Codigo	F-VU-01-54		
																						Version	1		
																						Fecha actualizacion	16/01/2024		
FECHA DE INSPECCION		23 Feb 26							CARGO	Inspector SST						FRENTE DE OBRA:		Tramos 1, 3 y 4							
NOMBRE QUIEN REALIZA LA INSPECCION		Laura Ramos Bonilla							CEDULA	1.111.106.807															
No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CASCO DE SEGURIDAD		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		RESPIRADOR		GUANTES VAQUETA		GUANTES DE NITRILO		PANTALON Y CAMISA MANGALARGA		BOTAS DE SEGURIDAD		FIRMA							
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO								
1	Ximena Galvis	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B								
2	Santiago Suarez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
3	David Yara Gonzalez	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B								
4	Cristi Ospino	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	Si	B	/	/	Si	B	Si	B								
5	Gilberto Suarez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
6	Julian Ramos	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
7	Yeferson Quintero	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B								
8	Jairo Cardona	Si	B	Si	B	/	/	/	/	/	/	/	/	Si	B	Si	B								
9	Yuber Medina	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
10	Brayan Hernandez	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B	Si	B								
11	Oscar Gonzalez	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	Si	B	/	/	Si	B	Si	B								
12	Dani Mino	Si	B	Si	B	Si	B	/	/	/	/	Si	B	Si	B	Si	B								

INSTRUCCIONES:
METODOS DE CONTROL:
USO:

(1) INSTRUCCIÓN
(SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP

ESTADO:
(B) Bueno (M) Malo (R) Regular

OBSERVACIONES GENERALES

		FIRMA INSPECTOR SST	

D&F NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-033
	INSPECCION DE SIERRA CIRCULAR	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	Calle 31 Honda T.	RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
INSPECCIONADO POR:	Alejandro Zea - Heiron Gomez	NOMBRE:	Heiron Gomez
NOMBRE:	CARGO: Ing Residente	CARGO:	Maestro de Obra
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 26/02/2024 HASTA: 27/02/2026	MODELO:	Dewalt DWE560

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GATILLO	X		X											
EMPUÑADURA	X		X											
BOTON DE DESBLOQUEO	X		X											
DISCO DE CORTE	X		X											
TORNILLO DEL PORTA HERRAMIENTAS	X		X											
GUARDA MOVIL	X		X											
GUARDA FIJA	X		X											
BASE METALICA	X		X											
CABLE DE ALIMENTACION	X		X											

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Hernan Gomez L.	Hernan Gomez
Nombre del Operador 2: Jhan Figueroa	
Nombre del Operador 3:	
Nombre del operador 4:	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandro Zea	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS		
ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	Calle 31 Honda	RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
FRENTE DE TRABAJO:	Calle 31	NOMBRE: Hernan G.	CARGO: Maestro
INSPECCIONADO POR:		MODELO:	Makita GA5030
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: Ing Residente	MARCA:	Makita
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26 HASTA: 21/02/26	CODIGO INTERNO	

. Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas , en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X											
DISCO	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X											
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X											
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X											
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X											
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas , conectadas y sin empalmes.	X		X											
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X											
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X											

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Hernan Gomez Londoño	Hernan Gomez
Nombre del Operador 2: Jhon Figueroa	
Nombre del Operador 3:	
SST	Firma Supervisor:
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	
Nombre profesional SST:	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-033
	INSPECCION DE SIERRA CIRCULAR	Version:	1
		Fecha:	27/06/2024

FRENTE DE OBRA	Calle 31 Honda T.		RESPONSABLE DEL EQUIPO:		
INSPECCIONADO POR:	Alejandro Zea - Heiron Gomez		NOMBRE:	Heiron Gomez	
NOMBRE:	CARGO: Ing Residente		CARGO:	Maestro de Obra	
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 15/02/2024 HASTA: 21/02/2026		MODELO:	Dewalt DWE 560	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
GATILLO	X		X		X									
EMPUÑADURA	X		X		X									
BOTON DE DESBLOQUEO	X		X		X									
DISCO DE CORTE	X		X		X									
TORNILLO DEL PORTA HERRAMIENTAS	X		X		X									
GUARDA MOVIL	X		X		X									
GUARDA FIJA	X		X		X									
BASE METALICA	X		X		X									
CABLE DE ALIMENTACION	X		X		X									

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Hernan Gomez L.	Hernan Gomez
Nombre del Operador 2: Jhan Figueroa	
Nombre del Operador 3: Enrique Contreras	
Nombre del operador 4:	
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandro Zea	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-030
	FORMATO DE INSPECCION DE PULIDORA	Version:	1
		Fecha:	26/06/2024

PROYECTO:	Calle 31 Honda	RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
FRENTE DE TRABAJO:	Calle 31	NOMBRE: Heroan G.	CARGO: Maestro
INSPECCIONADO POR:		MODELO:	Makita GA5030
NOMBRE: Alejandra Zea	CARGO: Ing Residente	MARCA:	Makita
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 16/02/26 HASTA: 21/02/26	CODIGO INTERNO	

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PROTECCION DEL DISCO (GUARDAS O CARCASA DE SEGURIDAD)	Fijas, en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta.	X		X		X									
DISCO	Correctamente Ajustado, sin fragmentaciones, sin fisuras y sin desgaste acentuado.	X		X		X									
MANGOS O PUNTOS DE APOYO.	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos.	X		X		X									
CUERPO DE LA PULIDORA.	Que este ensamblado, completo, debidamente aislado y sin fisuras.	X		X		X									
INTERRUPTORES Y/O PULSADORES ELECTRICOS DE ENCENDIDO Y APAGADO.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.	X		X		X									
EXTENSION ELECTRICA.	Extensiones con longitud suficiente de alcance de la toma al area de trabajo, debidamente aisladas, conectadas y sin empalmes.	X		X		X									
UTILICE SIEMPRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL OPERAR.	Mascarilla, gafas, casco, protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).	X		X		X									
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAR (CON PULIDORA ENERGIZADA)	Sin vibraciones, movimientos o ruidos anormales y escobillas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	X		X		X									

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Heroan Gomez Londoño	Heroan Gomez
Nombre del Operador 2: Jhon Figueroa	
Nombre del Operador 3: Enrique Contreras	
SST	Firma Supervisor:
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	
Nombre profesional SST:	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS

1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

NIT: 901.803.656-6	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo:	FT-SST-032
	INSPECCION DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Version:	1
		Fecha:	

FRENTE DE OBRA	Calle 31			RESPONSABLE DEL EQUIPO:	
INSPECCIONADO POR:	Alejandra Zea			NOMBRE:	Heiman Gomez
NOMBRE: Heiman Gomez	CARGO: Maestro			CARGO:	Maestro
PERIODO DE INSPECCION	DESDE: 17/02/26	HASTA:	18/02/26	MODELO:	Mezcladora para 2 bultos

Diligencie con una X según corresponda: C: Conforme NC: No Conforme

ASPECTOS A EVUALUAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
INTERRUPTOR					X									
MANGO GIRATORIO					X									
BLOQUE DEL MOTOR					X									
TROMPO					X									
SOPORTE CENTRAL					X									
CUCHILLAS MEZCLADORAS					X									
TAMBOR					X									
ENCENDIDO					X									
RUEDAS					X									

Trabajador autorizado para la operación del equipo:	Firma Trabajador:
Nombre del Operador 1: Javier Figueroa	JAVIER FIGUEROA
Nombre del Operador 2: Ruben Merchan	Ruben Merchan Heiman Rubio
Nombre del Operador 3: Enrique Contreras	
Nombre del operador 4: Jose Rios	Jose Rios.
Responsables	**Firma Supervisor:**
Nombre Inspector SST de obra:	
Nombre Inspector de obra: Alejandra Zea	

Si el equipo presenta fallas ; continue diligenciando y describa los hallazgos encontrados:

HALLAZGOS
1.
2.
3.
4.
5.

SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE DE HALLAZGOS

ACCION TOMADA PARA CERRAR EL HALLAZGO	FECHA DE CIERRE	FIRMA DE RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	Codigo: FO-GSO-058
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Fecha: 15/09/2025
		Version: 01

FRENTE DE OBRA: Tramos 1 y 3

INSPECCIONADO POR: Jairo Bernal Arce.

MODELO: 120 H

SEMANA DEL 02 AL 08-02-26

MARCA: CATERPILLA

	ITEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
				✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X		
	Limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	motor-horometro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escuelización cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Bomba Hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Servotransmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gonzalez

FIRMA OPERADOR:

OBSERVACIONES:

	PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	Codigo: FO-GSO-024 Version: 2 Fecha: 07-02-2025

Ultimo Mantenimiento Efectuado:

Tipo maquinaria: VIBROCOMPACTADOR Horómetro

Frente de obra: TRAMOS 1 Y 3

Contratista: ASFALTEMOS

CONDICIONES GENERALES		Dia: 02			Dia: 03			Dia: 04			Dia: 05			Dia: 06			Dia: 07			Dia: 08		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Horometro																						
Nombre del Operador																						
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Nivel Hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Orugas			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Linea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Cinturón de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos Operación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpieza y desinfección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Sistema de Luces		X			X			X			X			X			X				
	Banderola		X			X			X			X			X			X				
	Bolita			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Bateria (Niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Estructura general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cables y Poleas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estructura de soporte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Tracción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sist. Accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Escape	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	estado Cilindro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado Llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
OPERADOR	Oscar Gonzalez		
PROFESIONAL SST	Laura	Laura	

	FORMATO DE INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Código: FO-SSO-045 Versión: 1 Fecha: 15/01/2025

FRENTE DE OBRA: Trimo 1, 3 y 4

SEMANA DEL: 02 AL 08 Febrero 2026

PLACA: SNN 369 | CEDULA: 1234644.792

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sebastian Trujillo

Niveles	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Niveles de Aceite del Motor	X		X		X		X		X		X			
Nivel Hidraulico Levante de Volco	X		X		X		X		X		X			
Nivel Liquido Embrague														
Nivel del Refrigerante	X		X		X		X		X		X			

Sistema Electrico	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Bateria	X		X		X		X		X		X			
Pito de Reverso	X		X		X		X		X		X			
Pito de Servicio	X		X		X		X		X		X			
Indicadores	X		X		X		X		X		X			
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X			
Luces Traseras	X		X		X		X		X		X			
Luces Direccionales	X		X		X		X		X		X			
Intermitentes	X		X		X		X		X		X			
Stops	X		X		X		X		X		X			

Sistema De Frenos	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Presion de Aire	X		X		X		X		X		X			
Freno Auxiliar	X		X		X		X		X		X			
Drenar Tanque de Aire	X		X		X		X		X		X			
Mangueras de Freno	X		X		X		X		X		X			

EPP	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Casco	X		X		X		X		X		X			
Guantes	X		X		X		X		X		X			
Botas														
Botas de Seguridad	X		X		X		X		X		X			
Chaleco														
Kit Carretera	X		X		X		X		X		X			

Sistema Suspension	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estado de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Presion de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Amortiguadores	X		X		X		X		X		X			
Hojas Muelles	X		X		X		X		X		X			
Engrase general		X		X		X		X		X		X		

Sistema Trasmision	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Sistema de Trasmision	X		X		X		X		X		X			
Diferenciales	X		X		X		X		X		X			
Embrague	X		X		X		X		X		X			

Chasis - Cabina	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estructura Chasis	X		X		X		X		X		X			
Guarda Polvos y Rines	X		X		X		X		X		X			
Ganchos	X		X		X		X		X		X			
Estructura de Levante del Volco	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Carpa	X		X		X		X		X		X			
Estado del Lazo														
Drenar Trampa Combustible	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General del Vehiculo		X		X		X		X		X		X		
Compuerta Volco	X		X		X		X		X		X			

KM REGISTRADOS AL FINAL DEL DIA	
DIA	KILOMETROS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	

NOTA: Señor Operador: Si su vehiculo no le ofrece las condiciones minimas de seguridad este no debe ser operado por usted. Debe reportar de inmediato las novedades al taller Automotriz quien establecera la gravedad de la falla y dara las respectivas indicaciones.

Observaciones:

Firma del conductor: Santos

Firma profesional SST: Laura

"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)

Codigo	F-VU-01-08
Version	0
Fecha	22/12/2021

OPERADOR: David Yara Gonzalez
CEDULA: 1105621582
FRENTE DE OBRA: Tramo 1 y 3
MODELO: 2023
MARCA: JCB
SEMANA: 02 AL 08 DE Febrero 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA	OBSERVACIONES
2	Documentos del conductor y máquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Nivel Liquido Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado de la carga de bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de la bomba principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Protección Antivuelco - ROPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado de lo palancas de control	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Estado del cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Estado de pito de bocina y reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
16	Presecia de fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Balde o pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Instalación de accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Instrumentos - testigos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Estado de la barra de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
22	Partes sueltas o defectuosas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Plataformas y/o gradas del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Vidrio Frontal el buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
25	Estado del pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
26	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Firma del Operador: David Yara Gonzalez

Firma profesional Sisoma: Laura

Firma Inspector SST:

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Codigo: FO-GSO-058 Fecha: 15/09/2025 Version: 01

FRENTE DE OBRA: Tramos 1 y 3

INSPECCIONADO POR: Lewis Brinsl Arce.

MODELO: 120H

MARCA: CATERPILLAR

SEMANA DEL 09 AL 15 Feb 26

	ITEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas		X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendio (20 PQA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	motor-horometro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Bomba Hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Servotransmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gonzalez

FIRMA OPERADOR:

OBSERVACIONES:

PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

Codigo: FO-GSO-024
Version: 2
Fecha: 07-02-2025

Ultimo Mantenimiento Efectuado:

Tipo maquinaria: VIBROCOMPACTADOR Horómetro

Frente de obra: TRAMOS 1 y 3

Contratista: ASFALTMOS

CONDICIONES GENERALES		Dia: 03			Dia: 10			Dia: 11			Dia: 12			Dia: 13			Dia: 14			Dia:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Horometro																						
Nombre del Operador								Oscar Mora			Oscar Mora			Oscar Mora			Oscar Mora					
	Extintor							✓			✓			✓			✓					
	Botiquin							✓			✓			✓			✓					
	Nivel Hidráulico							✓			✓			✓			✓					
	Orugas									NA			NA			NA			NA			
	Linea reflectiva							✓			✓			✓			✓					
	Alarma reversa							✓			✓			✓			✓					
	Espejos									NA			NA			NA			NA			
	Cinturón de Seguridad							✓			✓			✓			✓					
	Mandos Operación							✓			✓			✓			✓					
	Limpieza y desinfección							✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELECTRICO	Sistema de Luces								X			X			X			X				
	Banderola								X			X			X			X				
	Bocina									NA			NA			NA			NA			
	Bateria (Niveles)							✓			✓			✓			✓					
	Encendido							✓			✓			✓			✓					
OTROS	Estructura general							✓			✓			✓			✓					
	Cabina y Polines							✓			✓			✓			✓					
	Estructura de soporte							✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Traccion							✓			✓			✓			✓					
	Sist. Accionamiento							✓			✓			✓			✓					
	Sistema hidráulico							✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Escape							✓			✓			✓			✓					
	estado Cilindro							✓			✓			✓			✓					
	Estado Llantas							✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
OPERADOR	Oscar Mora	Oscar Mesa	
PROFESIONAL SST	Laura D.	Laura D.	

	FORMATO DE INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Código: HO-GHO-045 Versión: 1 Fecha: 15/05/2025

FRENTE DE OBRA: Tramos 1 y 3

SEMANA DEL: 09 AL 15 Febrero 2026

PLACA: TGN 782 CEDULA: 93'358059

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Cesar Ospina

Niveles	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Niveles de Aceite del Motor	X		X		X		X		X		X			
Nivel Hidraulico Levante de Volco	X		X		X		X		X		X			
Nivel Liquido Embrague														
Nivel del Refrigerante	X		X		X		X		X		X			

Sistema Electrico	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Bateria	X		X		X		X		X		X			
Pito de Reverso	X		X		X		X		X		X			
Pito de Servicio	X		X		X		X		X		X			
Indicadores	X		X		X		X		X		X			
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X			
Luces Traseras	X		X		X		X		X		X			
Luces Direccionales	X		X		X		X		X		X			
Intermitentes	X		X		X		X		X		X			
Stops	X		X		X		X		X		X			

Sistema De Frenos	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Presion de Aire	X		X		X		X		X		X			
Freno Auxiliar	X		X		X		X		X		X			
Drenar Tanque de Aire	X		X		X		X		X		X			
Mangueras de Freno	X		X		X		X		X		X			

EPP	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Casco	X		X		X		X		X		X			
Guantes	X		X		X		X		X		X			
Gafas														
Botas de Seguridad	X		X		X		X		X		X			
Chaleco														
Kit Carretera	X		X		X		X		X		X			

Sistema Suspension	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estado de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Presion de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Amortiguadores	X		X		X		X		X		X			
Hojas Muelles	X		X		X		X		X		X			
Engrase general		X		X		X		X		X		X		

Sistema Trasmision	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Sistema de Trasmision	X		X		X		X		X		X			
Diferenciales	X		X		X		X		X		X			
Embrague	X		X		X		X		X		X			

Chasis - Cabina	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estructura Chasis	X		X		X		X		X		X			
Guarda Polvos y Rines	X		X		X		X		X		X			
Ganchos	X		X		X		X		X		X			
Estructura de Levante del Volco	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Carpa	X		X		X		X		X		X			
Estado del Lazo														
Drenar Trampa Combustible	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General del Vehiculo														
Compuerta Volco	X		X		X		X		X		X			

KM REGISTRADOS AL FINAL DEL DIA

DIA	KILOMETROS
LUNES	
MARTES	
MIERCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	

NOTA: Señor Operador: Si su vehiculo no le ofrece las condiciones mínimas de seguridad este no debe ser operado por usted. Debe reportar de inmediato las novedades al taller Automotriz quien establecera la gravedad de la falla y dara las respectivas indicaciones

Observaciones:

Firma del conductor

Firma profesional SST: Laura Q.

"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)

Codigo	F-VU-01-08		
Version	0		
Fecha	22/12/2021		

OPERADOR	David Yara Gonzalez	MODELO	2023
CEDULA	1105612128	MARCA	JCB
FRENTE DE OBRA	TRAMO 143	SEMANA	09 AL 15 DE Febrero 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Nivel Liquido Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado de la carga de bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de la bomba principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Protección Antivuelco - ROPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado de lo palancas de control	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Estado del cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Estado de pito de bocina y reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
16	Presencia de fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Balde o pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Instalación de accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Instrumentos - testigos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Estado de la barra de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
22	Partes sueltas o defectuosas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Plataformas y/o gradas del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Vidrio Frontal el buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
25	Estado del pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
26	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Firma del Operador	David Yara Gonzalez	Firma profesional Sisoma	Lara	Firma Inspector SST	

PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

Codigo: FO-GSO-024
Version: 2
Fecha: 07-02-2025

Ultimo Mantenimiento Efectuado:

Tipo maquinaria: Vibrocompactador Horómetro

Frente de obra: Tramo 1

Contratista: Asfaltemos

CONDICIONES GENERALES		Dia: 16			Dia: 17			Dia: 18			Dia: 19			Dia: 20			Dia: 21			Dia:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Horometro																						
Nombre del Operador		Olver M			Olver M			Olver M			Olver M			Olver M.								
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓								
	Nivel Hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓								
	Orugas			NA			NA			NA			NA			NA						
	Línea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓								
	Alarma reversa	✓			✓			✓			✓			✓								
	Espejos			NA			NA			NA			NA			NA						
	Cinturón de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mandos Operación	✓			✓			✓			✓			✓								
	Limpieza y desinfección	✓			✓			✓			✓			✓								
SISTEMA ELECTRICO	Sistema de Luces		X			X			X			Y			X/X							
	Banderola		X			X			X			X										
	Baliza			NA			NA			NA			NA			NA						
	Bateria (Niveles)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	Estructura general	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cables y Poleas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estructura de soporte	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sistema de Tracción	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sist. Accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sistema de Escape	✓			✓			✓			✓			✓								
	estado Cilindro	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado Llantas	✓			✓			✓			✓			✓								

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
OPERADOR	Olver Nova Acevedo	Olver Nova	
PROFESIONAL SST	Laura D.	Laura D	

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	Codigo: FO-GSO-058
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Fecha: 15/09/2025
		Version: 01

FRENTE DE OBRA: Tramo 1

INSPECCIONADO POR: Laura Pineda Bonilla.

MODELO: 120H

MARCA: CATERPILLA

SEMANA DEL 16 AL 17-Feb-26

	ITEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	✓													
	Traseras de trabajo (Reflector)	✓													
	Direccionales delanteras de parqueo	✓													
	Direccionales traseras de parqueo	✓													
	De stop y señal trasera	✓													
CABINA	Espejo central convexo	✓													
	Espejos laterales	✓													
	Alarma de retroceso	✓													
	Pito	✓													
	Frenos de servicio	✓													
	Dirección	✓													
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	✓													
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓													
	Vidrio frontal (en buen estado)		X												
	Limpiabrisas	✓													
	Extintor de incendio (20 PQA)	✓													
	Asiento en buena condición	✓													
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante	✓													
	motor-horometro)	✓													
	Escaleras y pasamanos														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓													
	sin abultamientos)	✓													
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas	✓													
	Estado pasadores	✓													
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓													
	Terminales de dirección	✓													
	Mandos de avance	✓													
	* Motor	✓													
	* Bomba Hidraulica	✓													
	* Servotransmision	✓													

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gonzalez

FIRMA OPERADOR:

OBSERVACIONES:

	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)	Codigo	F-VU-01-06
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	David Felipe Yara GONZALEZ	MODELO	2023		
CEDULA	1.105.612.182	MARCA	JCB.		
FRENTE DE OBRA	Frente 1 y 4	SEMANA	16	AL 22 DE Febrero 2026	

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Nivel Liquido Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado de la carga de bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de la bomba principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Protección Antivuelco - ROPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado de lo palancas de control	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Estado del cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Estado de pito de bocina y reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
16	Presecia de fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Balde o pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Instalación de accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Instrumentos - testigos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Estado de la barra de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
22	Partes sueltas o defectuosas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Plataformas y/o gradas del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Vidrio Frontal el buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
25	Estado del pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
26	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Firma del Operador	David Yara Gonzalez	Firma profesional Sisoma	2010	Firma Inspector SST	

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	Codigo: FO-GSO-058
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Fecha: 15/09/2025
		Version: 01

FRENTE DE OBRA: Tramo 1

INSPECCIONADO POR: Jesus Pombo Barolmer.

MODELO: 2012

MARCA: VOLVO G710B CATERPILLA

SEMANA DEL 16 **AL** 22 Feb 26

	ÍTEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo			✓		✓		✓		✓					
	Traseras de trabajo (Reflector)				X		X		X		X				
	Direccionales delanteras de parqueo				X		X		X		X				
	Direccionales traseras de parqueo				X		X		X		X				
	De stop y señal trasera				X		X		X		X				
CABINA	Espejo central convexo			✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales			✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso				X		X		X		X				
	Pito			✓		✓		✓		✓					
	Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓					
	Dirección			✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad 3 Puntos			✓		✓		✓		✓					
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)			✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)			✓		✓		✓		✓					
	Limpiabrisas			✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio (20 PQA)			✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición			✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante			✓		✓		✓		✓					
	motor-horometro)			✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y pasamanos			✓		✓		✓							
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y			✓		✓		✓		✓					
	sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas														
	Estado pasadores			✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas			✓		✓		✓		✓					
	Terminales de dirección			✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance			✓		✓		✓		✓					
	* Motor			✓		✓		✓		✓					
	* Bomba Hidraulica			✓		✓		✓		✓					
	* Servotransmision			✓		✓		✓		✓					

NOMBRE OPERADOR: Oscar Gontalet

FIRMA OPERADOR:

OBSERVACIONES:

	FORMATO DE INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Código: FO-GHS-045 Versión: 3 Fecha: 15/05/2025

FRENTE DE OBRA: Tramos 1 y 3 y 4

SEMANA DEL: 16 AL 22 Feb 26

PLACA: TGN 732 | CEDULA: 93.356.059

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Cesar Ospino

Niveles	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Niveles de Aceite del Motor	X		X		X		X		X		X			
Nivel Hidraulico Levante de Volco	X		X		X		X		X		X			
Nivel Liquido Embrague														
Nivel del Refrigerante	X		X		Y		X		X		X			

Sistema Electrico	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Bateria	X		X		X		Y		X		X			
Pito de Reverso	X		Y		X		X		X		X			
Pito de Servicio	X		X		X		X		X		X			
Indicadores	X		X		X		Y		X		X			
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X			
Luces Traseras	X		X		X		X		X		X			
Luces Direccionales	X		X		X		X		X		X			
Intermitentes	X		X		X		X		X		X			
Stops	X		X		X		X		X		X			

Sistema De Frenos	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Presion de Aire	X		X				Y		X		X			
Freno Auxiliar	X		X				X		X		X			
Drenar Tanque de Aire	X		X				X		X		X			
Mangueras de Freno	X		X				X		X		X			

EPP	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Casco	X		X		X		X		X		X			
Guantes	X		X		X		X		X		X			
Gafas														
Botas de Seguridad	X		X		X		X		X		X			
Chaleco														
Kit Carretera	X		X		X		X		X		X			

Sistema Suspension	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estado de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Presion de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Amortiguadores	X		X		X		X		X		X			
Hojas Muelles	X		X		X		X		X		X			
Engrase general		X		X		Y		Y		X		A		

Sistema Trasmision	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Sistema de Trasmision	X		Y		X		Y		X		Y			
Diferenciales	X		X		X		X		X		X			
Embrague	X		X		X		X		X		X			

Chasis - Cabina	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estructura Chasis	X		X		X		X		X		X			
Guarda Polvos y Rines	X		X		X		X		X		X			
Ganchos	Y		X		Y		X		X		X			
Estructura de Levante del Volco	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Carpa	X		X		Y		X		X		X			
Estado del Lazo														
Drenar Trampa Combustible	X		X		Y		X		X		X			
Limpieza General del Vehiculo														
Compuerta Volco	X		X		X		Y		X		X			

KM REGISTRADOS AL FINAL DEL DIA	
DIA	KILOMETROS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	

NOTA: Señor Operador: Si su vehiculo no le ofrece las condiciones mínimas de seguridad este no debe ser operado por usted. Debe reportar de inmediato las novedades al taller Autorizado quien establecera la gravedad de la falla y dara las respectivas indicaciones.

Observaciones:

Firma del conductor

Firma profesional SST: LAIDA

	Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
		CODIGO: F-VU-01-55
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	FECHA: 25/04/2025
		VERSION: 01

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21 Febrero 2026
INSPECCIONADO POR:	Jaime P. Bernal Arce
FRENTE:	4
	Tramos 1, 3 y 4

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANT	INSPECCIÓN			OBSERVACIONES
			B	M	N.A.	
Alicates	Mango, aislamiento				NA	
Barras	Estado general		✓			
Carretas para esmeriar	Acolato, Tafilete				NA	
Cilindros oxicorte	Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno				NA	
Cinceles	Estado general				NA	
Destornilladores	Mango				NA	
Extensiones	Tomas, estado de cables				NA	
Pulidoras	Guarda de seguridad y extensiones		✓			
Taladros	extensiones electricas				NA	
Limas	Mango, Estado general		✓			
Linternas	Estado general				NA	
Llaves Expansivas	Llaves expansivas		✓			
Machetes con funda	Revisar mango		✓			
Martillos de uña	mango		✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astilles		✓			
Picas	Mango		✓			
Porras	Mango		✓			
Prensas	Capacidad de ajuste.				NA	
Reflectores	Instalación eléctrica, Líneo a tierra				NA	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.				NA	

ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN		ENCARGADO DEL FRENTE	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Jaime Bernal Arce.	NOMBRE	Jaime Castaño
CARGO	Inspector SST	CARGO	Ingeniero

PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

Codigo: FO-GSO-024
Version: 2
Fecha: 07-02-2025

Ultimo Mantenimiento Efectuado:
Tipo maquinaria: Vibrocompactador
Horómetro
Frente de obra: Turno 1
Contratista: Adelantos

CONDICIONES GENERALES		Dia: 23			Dia: 24			Dia: 25			Dia: 26			Dia: 27			Dia: 28			Dia:		
		B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.	B	M	N.A.
Horometro																						
Nombre del Operador		Oliver Mesa			David Mesa			David Mesa			David Mesa			David Mesa			David Mesa					
	Extintor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Nivel Hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Orugas			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Linea reflectiva	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Cinturón de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mandos Operación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpieza y desinfeccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Sistema de Luces		X			X			X			X			X			X				
	Banderola		X			X			X			X			X			X				
	Baliza			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Bateria (Niveles)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Estructura general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cables y Poleas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estructura de soporte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Tracción	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sist. Accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Escape	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	estado Cilindro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado Llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

MANTENIMIENTO POR FUERZA MAYOR - CORRECTIVO

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
OPERADOR	David Mesa A	David Mesa	Feb. 2026
PROFESIONAL SST	Laura O.	Laura O.	Feb 2026

VEHICULO EXCAVADORA

	FORMATO DE INSPECCIONES PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Código:	FO-GSO-085
		Versión:	1
		Fecha:	15/05/2015

FRENTE DE OBRA: Tramo 1, 3 y 4

SEMANA DEL: 23 AL 28 Feb 26.

PLACA: TGN 732 | CEDULA: 93386094

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Cesar Ospina

Niveles	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Niveles de Aceite del Motor	X		X		X		X		X		Y			
Nivel Hidraulico Levante de Volco	X		X		X		X		X		Y			
Nivel Liquido Embrague														
Nivel del Refrigerante	X		X		X		X		X		Y			

Sistema Electrico	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Bateria	X		X		X		X		X		Y			
Pito de Reverso	X		X		X		X		X		X			
Pito de Servicio	X		X		X		Y		X		Y			
Indicadores	X		X		X		X		X		Y			
Luces Delanteras	X		X		X		X		Y		Y			
Luces Traseras	X		X		X		X		X		Y			
Luces Direccionales	X		X		X		Y		X		Y			
Intermitentes	X		X		X		X		X		Y			
Stops	X		X		X		X		X		Y			

Sistema De Frenos	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Presion de Aire	X		X		X		X		X		X			
Freno Auxiliar	X		X		X		X		X		X			
Drenar Tanque de Aire	X		X		X		X		X		X			
Mangueras de Freno	X		X		X		X		X		X			

EPP	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Casco	X		X		X		X		X		X			
Guantes	X		X		X		X		X		X			
Gafas														
Botas de Seguridad	X		X		X		X		X		Y			
Chaleco														
Kit Carretera	X		X		X		X		X		X			

Sistema Suspension	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estado de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Presion de Llantas	X		X		X		X		X		X			
Amortiguadores	X		X		X		X		X		X			
Hojas Muelles	X		X		X		X		X		X			
Engrase general		X		X		X		X		X		X		

Sistema Trasmision	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Sistema de Trasmision	X		X		X		X		X		X			
Diferenciales	X		X		X		X		X		X			
Embrague	X		X		X		X		X		X			

Chasis - Cabina	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
Estructura Chasis	X		X		X		X		X		X			
Guarda Polvos y Rines	X		X		X		X		X		X			
Ganchos	X		X		X		X		X		X			
Estructura de Levante del Volco	X		X		X		X		X		X			
Estado de la Carpa	X		X		X		X		X		X			
Estado del Lazo														
Drenar Trampa Combustible	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General del Vehiculo														
Compuerta Volco	X		X		X		X		X		X			

KM REGISTRADOS AL FINAL DEL DIA	
DIA	KILOMETROS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	

NOTA: Señor Operador: Si su vehiculo no le ofrece las condiciones minimas de seguridad este no debe ser operado por usted. Debe reportar de inmediato las novedades al taller Automotriz quien establecera la gravedad de la falla y dara las respectivas indicaciones.

Observaciones:

Firma del conductor

Firma profesional SST: LOJO2.

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	Codigo: FO-GSO-058
	INSPECCION PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	Fecha: 15/09/2025
		Version: 01

FRENTE DE OBRA Tramo 1

INSPECCIONADO POR: Louis Brasil Mec.

MODELO: 2012

MARCA: Volvo 6710B Caterpila

SEMANA DEL 23 **AL** 28 Feb 26

	ITEM	LUN		MA		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras de parqueo		X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulico-refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	motor-horometro)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Bomba Hidraulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Servotransmision	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE OPERADOR Oscar Gonzalez

FIRMA OPERADOR

OBSERVACIONES:

	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)	Codigo	F-VU-01-08
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	David Felipe Yara GONZALEZ	MODELO	2023				
CEDULA	1.105.642.182.	MARCA	JCB				
FRENTE DE OBRA	Tramo 1, 3 y 4	SEMANA	23	AL	28	DE	Feb. 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
3	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
4	Nivel Líquido Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
5	Estado de la carga de batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Estado de la bomba principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
8	Protección Antivuelco - ROPS	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
10	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
11	Estado de lo palancas de control	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
12	Estado del cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
14	Estado de pito de bocina y reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
16	Presecia de fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
17	Balde o pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
18	Instalación de accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
19	Instrumentos - testigos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
20	Estado de la barra de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
22	Partes sueltas o defectuosas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
23	Plataformas y/o gradas del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
24	Vidrio Frontal el buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
25	Estado del pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
26	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						

Firma del Operador	David Yara Gonzalez.	Firma profesional Sisoma	Laura	Firma Inspector SST	