

	ACTA DE VECINDAD		
	OBJETO DEL CONTRATO: Contratar las obras de reparaciones de cubierta en las oficinas de DANE Álamos, en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las características técnicas determinadas por la entidad		
	CUBIERTAS	Pagina 1 de 2	

TIPO CONTRATO	CO1	No.	8718507	AÑO	2026		
CONTRATISTA	CONSTRUCIVILES S.A.S			FECHA ELABORACION		INTERVENTOR	
PROPIETARIO O REPRESENTANTE - PREDIO				DANE CENTRAL SEDE ALAMOS		CARGO	INTERVENTOR

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

Dirección	DIRECCION ADMINISTRATIVA NACIONAL DE ESTADISTICA – DANE CENTRAL SEDE ALAMOS		
Teléfono		No. de pisos	2
Long. Del frente (mtrs)		Estrato	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas			

USO ACTUAL

USO ACTUAL		TENENCIA	
1. Vivienda		6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldio	
3. Oficinas	X	8. Inst. educativa	
4. Institucional	X	9. Otros	
5. Parqueadero		Cual:	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (fachada, culatas, cerramientos, vías, andenes, sardinell, zonas verdes, zonas duras, arboles, mobiliario,etc.) COSTADO OCCIDENTAL

La cubierta presenta un estado de conservación regular a deficiente, con signos evidentes de deterioro estructural y fatiga de materiales, así como múltiples reparaciones previas que han perdido efectividad.

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA(S) VIA(S) UBICADA(S) FRENTE AL PREDIO (vial)

La Calle , es una vía de servicio pavimentada en asfalto, con flujo vehicular de doble sentido (o sentido único según señalización local). Es una zona con presencia de vehículos de carga y particulares.

5. FIRMAS


 DANE CENTRAL SEDE ALAMOS
 Propietario o Representante - predio.
 ADMINISTRADOR


 JORGE GONZALEZ
 Residente de Obra - Contratista
 CONSTRUCIVILES S.A.S


 Yamile Andrea gonzalez
 Cordinador de alturas
 CONSTRUCIVILES JEG S.A.S