INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO 03-2026

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Entidad Contratante: I.E. HILDA AGUILAR MENESES

Rector(a): ANIX MARIA CONTRERAS

Contratista / Proveedor: VICENZA IMPORT S.A.S

NIT: 901678200-5

Número de Contrato: 03-2026

Objeto Contractual: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE Y DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE JOSÉ A. CASTRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO PARA DECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Valor del Contrato: $16.086.297

Plazo de Ejecución: 02 DÍAS CALENDARIO

Fecha de Inicio: 17 DE MARZO DE 2026

Fecha de Terminación: 19 DE MARZO 2026

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses, en su sede José A. Castro, presenta deterioro en sus espacios educativos y de servicio complementario (restaurante escolar), evidenciado en:

- Desgaste de pintura en muros interiores y exteriores.

- Deterioro de superficies en pisos y paredes.

- Necesidad de resanes, estucos y acabados.

- Falta de mantenimiento en zonas de preparación de alimentos.

- Presencia de fisuras y afectaciones menores en elementos constructivos.

En virtud de lo anterior, se hizo necesario contratar el suministro de materiales, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, funcionalidad y confort.

3. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El contrato contempló el suministro de materiales necesarios para actividades de mantenimiento y mejoramiento:

AULAS DE CLASE:

- Aplicación de estuco y pintura (vinilo tipo 1).

- Lijado y preparación de superficies.

- Resane de muros.

RESTAURANTE ESCOLAR:

- Adecuación de pisos y paredes (cerámica y pegantes).

- Reparaciones con morteros (cemento, arena, triturado).

- Aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte.

- Impermeabilización de superficies.

4. RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS

Se suministraron materiales como cemento gris y blanco, yeso, caolín, arena, triturados, estuco acrílico, pinturas, lijas, rodillos, impermeabilizantes, cerámica, pegantes, soldadura y thinner, conforme a la propuesta económica aprobada.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO












6. SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

El supervisor del contrato verificó la entrega total de los materiales, la correspondencia documental y el cumplimiento de especificaciones técnicas, dejando constancia de recibido a satisfacción.

7. CONCLUSIÓN

El suministro de materiales permitió ejecutar las actividades de mantenimiento y mejoramiento en aulas de clase y restaurante escolar, mejorando las condiciones de infraestructura educativa y cumpliendo con el objeto contractual.

Rector(a): ANIX MARIA CONTRERAS

Firma: 

Supervisor: ANIX MARIA CONTRERAS BUELVAS



Firma: _____

Contratista: MAYRIS DANIELA MENDOZA ALVARADO
Representante Legal VICENZA IMPORT S.A.S

Firma: 