AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676959**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 16 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 012:05 | HORA FINAL 012:20 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Gloria Elena Hernandez Rincon
PÓLIZA ó # de CUENTA	60.266.630
DIRECCIÓN	Kdx 9-80 la laguna
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hutisicua
Teléfono	3170235215
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva [X] Edif Existente [ ]

AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCION INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 60361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección:		
Nombre: Alvaro Usuga	Identificación: 80361834	Tel: 3154882555	Nombre: Compugas		
Competencia Laboral No.: MA 4099	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-07-24	Identificación: 900602670	Teléfono:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [X]	Disponibilidad Distrib [X]	Memoria de Calculo [X]	Compet. Laboral [X]	Plano Isométrico [X]	Tipo de Gas: Gas Natural [ ]	GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial [X]	Comercial [ ]	Reforma [ ]	MATRIZ [ ]	REVISADA ANTES?	S I [ ]	N O [ ]	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica [X]	2da [ ]	3ra [ ]											
Tipo de Instalación	A la Vista [ ]	Embebida [X]	Enterrada [ ]	Por Conductos [ ]	Centro de Medición	Unifamiliar [X]	Multifamiliar [ ]	Comercial [ ]															
Tipo de Material	Galvanizado [ ]	Acero al Carbón [ ]	Cobre Rigido [ ]	Cobre Flexible [ ]	PEALPE [X]	Aluminio [ ]	Polietileno [ ]	Otro [ ]	Cual ?														
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Esp.	Vacio interno	No. Pisos	No. Equipos																
Itron / G1.6	20250228660	00	Itron	SI [ ]	NO [X]	Sistema Evacuación [ ]	Ventilación [ ]	Evacuación y Ventilación [ ]															

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interiores	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interiores	Amarre	Rejillas
1		Punto tapado	9090	NA	NA			0	SI	9090	44.55	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 5.50 Ancho 3.10 Alto 2.70 Total 44.55 m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen ____ (140 KW/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ 1P kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: [X] Agua Jabón: [X]	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: [X]	Presión: GAS	Tiempo: 15	RESULTADO:	OK	N/S AV-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130784	Marca: A Hair 2X	Modelo: MSA	Flexómetro: AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Heman Hemwei	Modelo: JL269				

Se Informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME [X]	NO CONFORME [ ]	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI [X]	NO [ ]

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Gloria Elena Hernandez Rincon
Firma: Gloria Hernandez Rincon
Cédula: 60266630 Pina
Vínculo: Propietaria

Nombre del Inspector: Yeimy Carolina León Jindaire
Certificado de Competencia Laboral: MF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
60266630
NUMERO
HERNANDEZ RINCON
APELLIDOS
GLORIA ELENA
NOMBRES
Gloria Hernandez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1982
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-FEB-2002 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
P-2506400-55102182-F-0060266630-20020502 02002 02122A 01 130155200

Powered by CamScanner

QR DIAN

CENS

Grupo epm

Tu Información

Nombre: Gloria Elena Hernandez Rincon
Dirección: Kdx 9-8-a corregimiento - la laguna
Barrio: Centro Poblado La Laguna — Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 241 02315960135 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 549309

Documento equivalente electrónico
1082076462
Fecha y hora de generación: 2025-05-05 08:29:55
Fecha y hora de expedición: 2025-05-05 09:41:00

Último pago: 21/FEB/2025
Pagaste: $114,219

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 29/ENE/2025 a 31/MAR/2025


Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO
Fecha de suspension:
24/JUN/2025

Días Facturados
62

Servicios Facturados

Energía	$165,657
Alumbrado Público	$22,817
Hogar / Previsión / Credisomos	$44,880



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01-8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."
AVISIS LTDA, NIT: 800204634-8
Vigilado Superservicios NUIR:254001-003
3321-2/2

Powered by CamScanner

Acta 676959


14 feb 2026 9:18:55 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676959


14 feb 2026 9:18:41 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676959

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676960

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 010:25 | HORA FINAL 010:45 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Astrid Juliana Gonzales Hernandez
PÓLIZA ó # de CUENTA	1005.062.662
DIRECCIÓN	Kdx 9-9 La laguna
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Ruitoca

Edif. Nueva: | Edif. Existente: X | Altura superior 2000 msnm: SI | NO X | Teléfono: 3143266912 | TELEFONO | CELULAR: 312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mondalay | 807 3455

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361834 Tel: 3154926655	Nombre: Compigas	
Competencia Laboral No.: HIF-1079	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-07-24	Identificación: 901020967-0 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: X	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X
Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP: V


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos						Centro de Medición		Unifamiliar	X	Multifamiliar	V	Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO V	No. Pisos		No. Equipos										
Homcar G1.6	70250202 8655		00		Homcar		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS — **INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2**

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Metodo Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Arriba	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Arriba	Rejillas
X	1	Punto Taponado	aqua	NA	NA			0	NA	90.90	46,56	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo:	3,60	Ancho 2,0	Alto 2,30	Total 16,56	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3

Volumen ____ /3.4)(kW/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ 1P kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 1307929	Marca: A Hair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30800G001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se lo dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este Informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".*

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME X	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: ASTRID JULIANA GONZALES	Nombre del Inspector: Yeimy Carolina León Lindarte
Firma: - ASTRID JULIANA GONZALES	Certificado de Competencia Laboral HIF-3158 Expedido por: HIF
Cédula: -1005062662	Sello y Firma del Inspector: Carolina León
Vinculo: DUEÑA	

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.005.062.662
GONZALES HERNANDEZ
APELLIDOS
ASTRID JULIANA
NOMBRES

ASTRID JULIANA GONZALEZ
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-2000
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
18-ABR-2018 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2506400-01002751-F-1005062662-20180507 0061049030A 1 50351025

Powered by CamScanner

QR DIAN

CENS

Grupo epm

Tu Información

Nombre: Julia Marleny Hernandez Rincon
Dirección: Kdx 9-9 la laguna
Barrio: Centro Poblado La Laguna — Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 241 02315960150 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 139380

Documento equivalente electrónico
1083397643

Fecha y hora de generación: 2025-07-01 14:06:37
Fecha y hora de expedición: 2025-07-03 16:04:00

Último pago: 24/ABR/2025
Pagaste: $192,892

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 01/ABR/2025 a 29/MAY/2025


Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO
Fecha de suspension:
21/AGO/2025

Días Facturados
59

Servicios Facturados

Energía	$178,746
Alumbrado Público	$23,974



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS www.cens.com.co

ACTSIS LTDA, NIT: 800204634-8 "LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR:254001-003

3367-2/2

Powered by CamScanner

Acta 676960


14 feb 2026 9:20:53 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676960


14 feb 2026 9:20:35 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676960

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO / IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676964

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL
	10	02	2026	010:00	010:20

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Pablo Antonio Pabon Suarez
PÓLIZA ó # de CUENTA	5.462.563
DIRECCIÓN	Nva Via la laguna E9 A NOA
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hatisqua

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva [X] Edif. Existente [ ]

	AASIGAS S.A.S.
	NIT: 830050286-4
	CIUDAD: Bogotá
Teléfono	3134241769
	Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
Altura superior 2000 msnm: SI [ ] NO [X]	TELEFONO 807 3455 CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Registro SIC No 80361834	Nombre: Compigas
Competencia Laboral No.:	Identificación 80361834	Identificación 91020461
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Tel: 3154880555	Teléfono
	Expedida por: H17	Vigencia: 2026-01-24

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales [X] Disponibilidad Distrib [X] Memoria de Calculo [X] Compet. Laboral [X] Plano Isometrico [X] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	[X]	Comercial	[ ]	Reforma	[ ]	MATRIZ	[ ]	REVISADA ANTES?	S	[ ]	N O	[ ]	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	[X]	2da	[ ]	3ra	[ ]			
Tipo de Instalación	A la Vista	[ ]	Embebida	[ ]	Enterrada	[X]	Por Conductos	[ ]	Centro de Medición						Unifamiliar	[X]	Multifamiliar	[ ]	Comercial	[ ]				
Tipo de Material	Galvanizado	[ ]	Acero al Carbón	[ ]	Cobre Rigido	[ ]	Cobre Flexible	[ ]	PEALPE	[X]	Aluminio	[ ]	Polietileno	[ ]	Otro	[ ]	Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno		SI [ ]	NO [X]	No. Pisos		No. Equipos									
Humcar/ G1.6	20250202894		00		Humcar		SI [ ]	NO [X]	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
1		Punto Telonado	9000	UA	NA			0	10M	9000	26,88	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3,20 Ancho 3.0 Alto 2,80 Total 26,88 m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(KW/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [X]

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial										Corrección inmediata SI	Corrección inmediata NO	Resultados de la Inspección: Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: [X] Agua Jabón: [X]	270C	271C	272C	273C	274C	275C									X
	276C	277C													
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC												X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC												X
Materiales	201C														X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC								X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C												NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C											NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: [X] Agua jabón: [ ]	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: ok	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145	
	Detector De Fugas: N/S A30800600l	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN CONFORME [X] NO CONFORME [ ] LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI [X] NO [ ]

Declara que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: PABLO ANTONIO PABON

Firma: PABLO

Cédula: 5462563

Vínculo: HIJO

Nombre del Inspector: Yeisy Carolina leon Jinarte

Certificado de Competencia Laboral: H17 - 3158 Expedido por: H17


Sello y Firma del Inspector: Carolina leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.462.563
PABON SUAREZ
APELLIDOS
PABLO ANTONIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1956
MUTISCUA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-DIC-1977 MUTISCUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2506400-00135110-M-0005462563-20081209 0007769994A 1 27285352

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1087088652
Fecha de emision: 16/DIC/2025
Periodo facturado: 16/NOV/2025 a 16/DIC/2025

Numero de cliente:
462034
Dias facturados: 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$41,307** Con subsidio me ahorro: **-$15,947**

Tu informacion

PABLO ANTONIO PABON
NOA VIA LA LAGUNA - K-9-A NOA
Barrio: CGTO LA LAGUNA
Ciudad: Silos
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280200 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.98	Comerc (C)	131.00
Transm (T)	53.30	Per.Rec (PR)	61.43
Distrib (D)	307.37	Restric (R)	34.48

CU $/kWh: 860.5643
Subsidio (%): -38.6051
Tarifa aplicada $/kWh: 528.34
Fecha de publicacion: 21/11/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$41,307
SUBSIDIO	-$15,947

Total de Energia: $25,360

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	21.545	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.6802	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	9	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4583797
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	08891	48	Actual	
Anterior	08843		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estimado usuario: se identificó una desviación en su consumo,
sin embargo, con base en su información histórica, este se considera justificado
Si no corresponde a su consumo, puede solicitar revisión por desviación significativa.

Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: Silos
Sujeto pasivo: PABLO ANTONIO PABON
Norma: Acuerdo No. No. 018 de 2016No. 016 de
Concesionario: SILOS
Base Gravable: $41,307 Tarifa: 5%
Telefono: 5676001

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$2,065

Valor Total: $2,065

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación tiene

Vigilado superservicios NIUR: 2540001-003
CR 7 No. 74 09, ccartero@deloitte.com
facturado o nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA

Acta 676964


14 feb 2026 11:38:42 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander


14 feb 2026 11:38:23 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676966**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 02:35 | HORA FINAL 07:55 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Anayibe Martinez Vera
PÓLIZA ó # de CUENTA	63 485 546
DIRECCIÓN	Kra 7-15 APT 2 la laguna
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3164118402
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva [ ] Edif Existente [X] — AASIGAS S.A.S — NIT 830050286-4 — CIUDAD Bogotá — Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay

TELEFONO 607 3455 — CELULAR 312 304 0741

INFORMACION PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No	80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre	Alvaro Ulloa Paez	Identificación 80361834 Tel 3154885555	Nombre Comprigas
Competencia Laboral No.	HIF A099	Expedida por: HIF Vigencia 2026-01-31	Identificación cn1020967 Telefono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [X]	Disponibilidad Distrib [X] Memoria de Calculo [X] Compet Laboral [X]	Plano Isometrico [X] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Honeywell G1.6	20250202891	7	00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Atrapire	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Atrapire	Rejillas
1		Punto terminado	90%	NA				ND		0	90	10	10,93																	

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 7,26 Ancho 2,20 Alto 2,20 Total 16,13 m3

Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen ____ (1 kW/M3) ____ (kW) — RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [X]

Car Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial								Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C	276C	277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC										X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC										X
Materiales	201C												X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	226C	311NC	318NC	319NC						X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C										NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C									NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: Ok	N/S MA-109		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: A Hair 2X	Modelo: HSA	Flexóm MA-145			
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Honeywell	Modelo: SL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME [ ] | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI [X] NO [ ]

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Gustavo Bolo

Firma:

Cédula 5462828

Vinculo: el Esposo

Nombre del Inspector: Yenny Carolina León Jindarte

Certificado de Competencia Laboral HIF-3158 Expedido por: HIF

Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.485.546**

MARTINEZ VERA

APELLIDOS

ANA YIBE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1973**

PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-JUL-1991 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00158755-F-0063485546-20090607 0012254366A 1 7000016610

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Edward Fernando Capacho Hernández	1.094.249.034	Kdx 5-1 La Laguna
Luis Olimpo Acuña	5.503.838	Cra La Laguna K-9 A 2

Dado en el municipio de Mutiscua, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JORGE ALEXANDER COMBARIZA BAUTISTA
ARQUITECTO ESP.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
E-mail: planeacion@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Tel: 312 5348376
Mutiscua - Norte de Santander.


	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Apoyo profesional sec. de planeación	
Aprobó	Jorge Alexander Combariza Bautista	Secretario de planeación e Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Powered by CamScanner

Acta 676966


12 feb 2026 1:08:56 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#776966


12 feb 2026 1:08:44 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#776966

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676967**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 05:00 | HORA FINAL 05:20

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Gustavo Pozo Portilla
POLIZA ó # de CUENTA	5462028
DIRECCION	Cra 7-15 Apt 1 La Laguna
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Huila
Teléfono	3106808878
Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva X | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S
NIT. 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361234		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección		
Nombre: TATIANA VASQUEZ	Identificación: 80361234	Tel: 3154878355	Nombre: Compigas		
Competencia Laboral No.: MF 40-19	Expedida por: MIT	Vigencia: 2026-07-24	Identificación: 901420967-6	Teléfono:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X

Tipo de Gas: Gas Natural | GLP A


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I		N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición							Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?								
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Honeywell G.16	70250202 8172		00		Honeywell		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación			Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Aireador	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Aireador	Rejillas
1		Punto taponado	90%	NA	NA			0	NA	90%	50%	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5,10 Ancho 4,10 Alto 2,40 Total 50,18 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4kW/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI X NO

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	314NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL: Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X | Presión: 6PSI | Tiempo: 15 | RESULTADO: Ok | N/S AA-109

EQUIPOS UTILIZADOS: Detector De CO: N/S 130789 Marca: Altair 2X Modelo: HSA Flexóm AA-145

Detector De Fugas: N/S A30800601 Marca: Elenan Honwei Modelo: JL269

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Gustavo Pozo
Firma:
Cédula: 5462828
Vinculo: Propietario

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Andrade
Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIT
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.462.828**

ROZO PORTILLA

APELLIDOS

GUSTAVO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1966**

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1984 MUTISCUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069601-M-0005462828-20080912 0003274145A 1 6850002167

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Edward Fernando Capacho Hernández	1.094.249.034	Kdx 5-1 La Laguna
Luis Olimpo Acuña	5.503.838	Cra La Laguna K-9 A 2

Dado en el municipio de Mutiscua, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JORGE ALEXANDER COMBARIZA BAUTISTA
ARQUITECTO ESP.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
E-mail: planeacion@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Tel: 312 5348376
Mutiscua - Norte de Santander.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Apoyo profesional sec. de planeación	
Aprobó	Jorge Alexander Combariza Bautista	Secretario de planeación e Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Powered by CamScanner

Acta 676967


12 feb 2026 11:43:21 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676967


12 feb 2026 11:43:12 a.m.
#676967

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676968**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 08:50 | HORA FINAL 11:20

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Sonia Fabiola Martinez
PÓLIZA ó # de CUENTA	60262974
DIRECCIÓN	Kdi 22 KA Laguna
BARRIO	Corregimiento la Laguna
CIUDAD	Ubaque
Teléfono	3112545272
Altura superior 2000 msnm	SI ___ NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edit Nueva X | Edit Existente

AASIGAS S.A.S. — NIT: 830050286-4 — CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Hugo Vesper	Identificación 80361834	Tel. 3154855555	Nombre: Compigas
Competencia Laboral No.: H1F 4054	Expedida por: H1F	Vigencia 7-26-04-14	Identificación 901020961-6 Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X | Disponibilidad Distrib X | Memoria de Calculo X | Compet. Laboral X | Plano Isométrico X | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	Y	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar		Multifamiliar	X	Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	?	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos										
Elmcar / G1,6	20250602577148		00		Elmcar		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Anexos	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Anexos	Rejillas
1	0	ABBA	X	7,70	7			0	0	7,38	42,13	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 6,60 Ancho 2,66 Alto 2,40 Total 42,13 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3,4(KW/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI | NO ✓

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C					X
	276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					X
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					✓

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión GPSI	Tiempo: 15	RESULTADO: ok	N/S AP-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AM-145			
	Detector De Fugas: N/S R3080098001	Marca: Honeywell	Modelo: JL 269				

Se Informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME Y | NO CONFORME | **LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO** | SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Nohora Vera
Firma: Nohora Vera
Cédula: 60.257.052 Ubaa
Vinculo: Hija

Nombre del Inspector: Yeina Carolina Leon Linarte
Certificado de Competencia Laboral H1F - 3158 Expedido por: H1F
Sello y Firma del Inspector: Carolina Leon


ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.262.974
VERA MARTINEZ
APELLIDOS
SONIA FABIOLA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 26-FEB-1979
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
24-MAY-1997 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A 2500400-00152559 F 0060262974 20090315 0010314956A 1 27286802

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE:

Documento equivalente a factura N°: 1083670666
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente:
139423
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$54,178** Con subsidio me ahorro: **-$20,582**

Tu informacion

HERIBERTO VERA RAMIREZ
KDX 22 LA LAGUNA (139423)
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280055 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per.Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$54,178
SUBSIDIO	-$20,582
INTERES MORA	$6

Total de Energia: $33,602

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T00412	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 36671744
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1.2
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	22665	62	Actual	
Anterior	22603		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

supersevicios NUIR: Z54001-003

Powered by CamScanner

Acta 676968


12 feb 2026 8:42:54 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676968


12 feb 2026 8:42:36 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676968

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676969**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 04 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 12:40 | HORA FINAL 01:00 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Manuel Francisco Villamizar Villamizar
PÓLIZA ó # de CUENTA	5463031
DIRECCIÓN	Kdx 3 La laguna
BARRIO	El aguitano
CIUDAD	Floridablanca
Teléfono	3138934360
Altura superior 2000 msnm:	SI ___ NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva x | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro [illegible]	Identificación: 80361834	Tel 3	Nombre: Comptigas
Competencia Laboral No.: MIF 4849	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-01-24	Identificación: 901029618 Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X | Disponibilidad Distrib Y | Memoria de Calculo X | Compet. Laboral X | Plano Isométrico X | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP Y

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	Y	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición						Unifamiliar	Y	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO Y	No. Pisos		No. Equipos										
Aumar 1G1.6	22502028707		00		Huncor		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	CALDERO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Punto taponado gas	NA	NA				0			44,07	X	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior								
	Abertura existente		Tipo de ventilación							Abertura existente		Tipo de ventilación						
	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Arrastre	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo:	4.30	Ancho 4.10	Alto 2.50	Total 44,07	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3
Volumen: Largo:		Ancho	Alto	Total	m3

Volumen ___ /14KW/M3) ___ (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI ___ NO ✓

Car. Vacio interno: Amin ___ Lmenor min ___ Vent. inf ___ Vent. Sup ___ ΣP kw ___

Observaciones: ___

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial									Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de Instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C								X
	276C	277C												
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC											X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC											X
Materiales	201C													X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC							N/A
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C											N/A
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C										N/A

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30 8006001	Marca: Heman Hanuxi	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO ___

Presión Dinámica: ___ Observaciones: ___

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: JOSE RAMIRES	Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Jaimes
Firma:	Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Cédula: 80.264.932	Sello y Firma del Inspector: Carolina León
Vinculo: Amigo	

ORIGINAL

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Acta 676969


12 feb 2026 9:20:02 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676969


12 feb 2026 9:19:51 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676969

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676971**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DIA	07	MES	02	AÑO	2026	HORA INICIO	07:40	HORA FINAL	08:10

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Myriam Gonzalez Gonzalez	Edif Nueva	X
POLIZA ó # de CUENTA	27.847.744	Edif Existente	
DIRECCIÓN	CRR La laguna K 9A A		
BARRIO	Corregimiento la laguna	Teléfono	3138142322
CIUDAD	Mutiscua	Altura superior 2000 msnm: SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

	AASIGAS S.A.S.
NIT	830050286-4
CIUDAD	Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay	
TELEFONO	807 3455
CELULAR	312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.	80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación	80361834 Tel 3158888555	Nombre: Compigas
Competencia Laboral No.: HIF 4099	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-07-24	Identificación: 900296767-0 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?				
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos							
Humcar / G1.6	20250202 8670		00		Humcar		SI	NO X	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación								


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Suelo	X	3,60	X			0	0	3,60	20,58	X	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior									Inferior								
	Abertura existente		Tipo de ventilación							Abertura existente		Tipo de ventilación						
	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Anuales	Rejillas	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Anuales	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,20 Ancho 2,45 Alto 2,00 Total 20,58 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4kW/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el codigo en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: A Hdir 2x	Modelo: HSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S, representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Myriam gonzalez
Firma: Myrian gonzalez
Cédula: 27.847.744
Vinculo: Propietaria

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Jindarte
Certificado de Competencia Laboral: HIF-8158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.847.744

GONZALEZ GONZALEZ

APELLIDOS

MYRIAM

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1968

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

21-AGO-1997 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506400-00180725-F-0027847744-20090925 0016546293A 2 27370715

CENS
Grupo epm

Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT 890[illegible]14-9 Somos Autoretenedores a titulo de Renta: Resolución 547[illegible] 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes Resolucion No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:
Documento equivalente a Factura N° 1093670745
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 - 17/JUL/2025

Numero de cliente:
461561
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$105,734** Con subsidio me ahorro: **-$40,168**

Tu informacion

MYRIAN GONZALEZ GONZALEZ
CRR LA LAGUNA - K-9-A-4
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280450 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$105,734
SUBSIDIO	-$40,168

Total de Energia: $65,566

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C.transformador	2[illegible]985	
DIUC	2[illegible]449	
DIU	5[illegible]	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	29[illegible]8167	
Grp. Calidad	31	
FIUC	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion

Medidor Activa [illegible]320
Medidor Reacti[illegible]
Alimentador: PAMO7
Nivel de tens[illegible]: 1
Carga Instalada 1
Constante de medida 1


Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual	24137	Actual	
Anterior	24016	Anterior	

121

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: Mutiscua
Sujeto pasivo: MYRIAN GONZALEZ GONZALEZ
Norma: Acuerdo No. 011 de 2020
Concesionario: MUTISCUA
Base gravable: $105,734 Tarifa: 7%
Telefono: 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$7,401

Valor Total: $7,401

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor
POLIZA EXEQUIAL LOS OLIV	$20,510

Valor Total: $20,510

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Vigilado superservicios
Calle 7 No. 7A-09, cartera@cenit.com.co
...facturado a nuestros revisores fiscales ...& TOUCHE LTDA.

Acta 676971


9 feb 2026 11:58:41 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676971


9 feb 2026 11:58:25 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676971

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676972

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 07 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 09:32 | HORA FINAL 010:05

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Carlos Alberto Torres Cacua
PÓLIZA ó # de CUENTA	88.166.252
DIRECCIÓN	CRA 1a laguna K-9-A-3
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	HUTISCUA

Edif. Nueva: X | Edif. Existente: | Teléfono: 3108083558 | Altura superior 2000 msnm: SI | NO X

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 607 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: ALVARO VASQUEZ	Identificación 80361834 Tel 3058888555	Nombre: Compligas	
Competencia Laboral No.: MF 2079	Expedida por: MF	Vigencia: 2026-07-24	Identificación 900209671-0 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X

Compet. Laboral X | Plano Isométrico X | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP Y

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.166.252
TORRES CACUA
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1969
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
02-JUN-1988 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2506400-00212922-M-0088166252-20100205 0020644766A 1 33080609

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE
Documento equivalente a factura N° 1083670746
Fecha de emision 17/JUL/2025
Periodo facturado 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente:
462417
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$59,421** Con subsidio me ahorro. **-$22,574**

Tu informacion

CARLOS ALBERTO TORRES CACUA
CRA LA LAGUNA - K-9-A-3
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta 27802315280455 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R)	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$59,421
SUBSIDIO	-$22,574
INTERES MORA	$8

Total de Energia: $36,855

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4524971
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: .1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	15136	68	Actual	
Anterior	15068		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual	Cuotas fact

Vigilado superservicios NUIR: 256001-003

Powered by CamScanner

Acta 676972


9 feb 2026 12:01:16 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676972


9 feb 2026 12:01:03 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676972

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676973

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 07 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 10:35 | HORA FINAL 11:05

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	José Miguel Clavijo Villamizar
PÓLIZA ó # de CUENTA	1.005.059.969
DIRECCION	Mza Bar Calagua Edf 9A 1 Apa Apt 2
BARRIO	Corregimiento 10 Calagua
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3115187574
Altura superior 2000 msnm: SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: A | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S
NIT 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 B 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 607 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alonso Castro C	Identificación	1.618.334	Nombre: Gonzalo
Competencia Laboral No.: MLF 4019	Expedida por: MLF	Vigencia: 2026-07-14	Identificación: 901620161 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: Y	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: Y	Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP:

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	Y	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	Y	2da		3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	Y	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	Y	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	Y	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos									
Honeywell G4	20250202 8718		00		Honeywell		SI		NO Y	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireros	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireros	Rejillas
1	1	ARBA	X	7,78	X			0	0	7,78	31,62	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3,75 Ancho 3,80 Alto 2,64 Total 31,62 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4)(W/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. Inf. Vent. Sup. ΣP kw.

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6 Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: Ok	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: HSA	Flexóm AA-1845			
	Detector De Fugas: N/S A20 8006001	Marca: Honeywell	Modelo: JL 269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO


Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Ely Corina Sanchez Rivero
Firma: Ely Corina Sanchez Rivero
Cédula: 18 618 590
Vinculo: Arrendataria

Nombre del Inspector: Yeina Carolina León Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: MLF-3158 Expedido por: MLF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.005.059.969

CLAVIJO VILLAMIZAR
APELLIDOS

JOSE MIGUEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1998

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

20-MAY-2016 CHINACOTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2502800-00835091-M-1005059969-20160604 0050020349A 1 46100507

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 8905J05149 Gran Contribuyente a Renta. Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes. Resolución No. 000536 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8096 434115, Vigilado www.cens.com.co

CENS
Grupo Energía Bogotá

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1085711332

Fecha de emisión: 16/OCT/2025

Período facturado: 17/SEP/2025 a 16/OCT/2025

Número de cliente: 312101

Días facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$14,554** Con subsidio me ahorro: **-$6,143**

Tu informacion

JOSE D CLAVIJO
NOA BAR LA LA AGUNA KDX 9-A 1 NOA
Barrio: VDA LA AGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315 804.20 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	29.47	Comerc (C)	140.29
Transm (T)	51.66	Per Rec (PR)	64.86
Distrib (D)	32.33	Restric (R)	33.90

CU $/kWh: 909.6182
Subsidio (%): -42.2107
Tarifa aplicada $/kWh: 525.66
Fecha de publicación: 20/09/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$14,554
SUBSIDIO	-$6,143
SALDO ANTERIOR	$184,566

Total de Energia: -$156,145

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUs	262.408	
DIU	2.94	
Hr	0	
V/R Compensar $	0	
Lt	293.9666	
Grp Calidad	31	
FIUs	33	
FIU	5	
Vt	0	
t Ec	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 3707486
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 3
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual 09757	16	Actual	
Anterior 09741		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCO U: 25
Sujeto activo: Mutiscua
Sujeto pasivo: JOSE D CLAVIJO
Norma: Acuerdo No. 024 de 2024
Concesionario: MUTISCUA
Base Gravable: $14,554 Tarifa: 7%
Telefono: 5292005

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$1,019
SALDO ANTERIOR	-$83

Valor Total: $936

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación tiene

Vigilado supervisión NUIR: 2540001-003 74.05 contero@deloitte.com DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. ... facturado o nuestros revisores fiscales.

Acta 676973


SE VENDE
5382534
13 feb 2026 10:12:17 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676973


13 feb 2026 10:12:06 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676973

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

AASI GAS S.A.S.

Informe No. 676974

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 07 MES 02 AÑO 2026 | HORA INICIO 11,33 | HORA FINAL 11:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Israel Basto Sanchez
PÓLIZA ó # de CUENTA	13 906. 690
DIRECCIÓN	CRA 10 laguna F-91-3
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3175257991
Altura superior 2000 msnm	SI NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva X | Edif. Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT. 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vesper	Identificación 80361834 Tel. 3154915555	Nombre Cuenta (Firma)	
Competencia Laboral No. MIF 4059	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-03-24	Identificación 9010207624 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. Y	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X
Plano Isométrico Y	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP	

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.906.690

BASTO SANCHEZ
APELLIDOS

ISRAEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1976
CERRITO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-MAY-1995 CONCEPCION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2506400-55139231-M-0013906690-20051121 0552505325A 02 159774753

Powered by CamScanner

CENS

Grupo•epm

rales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
8905005514-9 Somos Autoretenedores a Mula de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolucion No 000700 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Recaudadores IVA / Agentes Retenedores IVA Linea de atención gratuita 01 8000 414115, desde www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1084990781
Fecha de emision 16/SEPT/2025
Periodo facturado 17/AGO/2025 a 16/SEPT/2025 Dias facturados 31

Numero de cliente:
461560

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$113,155** Con subsidio me ahorro **-$45,072**

Tu informacion

HILDA MORENO PABON
CRR LA LAGUNA - K-9-A-3
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27802315280445 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.32	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	56.93	Per Rec (PR)	61.09
Distrib (D)	320.90	Restric (R)	20.99

CU $/kWh 871.3912
Subsidio (%): -39.7874
Tarifa aplicada $/kWh: 524.69
Fecha de publicacion 22/08/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$124,609
AJUSTE ENERGIA	-$11,454
SUBSIDIO	-$45,072
INTERES MORA	$254
SALDO ANTERIOR	$51,803

Total de Energia: $120,140

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.423	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	292.7515	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	6	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4583183
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	21628	143	Actual	
Anterior	21485		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Hogar/Previsión/CrediSomos

Vigilado superservicios NUIR: 2540001-005
era@deloitte.com

Powered by CamScanner

Acta 676974


9 feb 2026 11:50:12 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676974


9 feb 2026 11:49:57 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676974

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676979

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION	DIA	08	MES	02	AÑO	2026	HORA INICIO	010:25	HORA FINAL	010:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Ricardo James Contreras
PÓLIZA ó # de CUENTA	88034949
DIRECCIÓN	NOA VDA Montegrande - K-10-BAP2NOA APT 103
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	HUILA

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: x — Edif Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
Altura superior 2000 msnm: SI — NO x — TELEFONO 807 3455 — CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Juridica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834			Persona Natural o Juridica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361834	Tel 3154886555		Nombre: Compriguas	
Competencia Laboral No.: 1 IT 4099	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-01-24		Identificación 90412976 10	Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales x	Disponibilidad Distrib x	Memoria de Calculo x	Compet. Laboral x	Plano Isométrico x	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	x	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	x	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	x	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	x	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	x	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO	Y	No. Pisos		No. Equipos								
Humcar / B.1.6	20250202 8713		00		Humcar	SI	NO x		Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Partes	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Humcar B	x	15,10	x			0	0	15,10	66,09	x	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior — Abertura existente		Superior — Tipo de ventilación							Inferior — Abertura existente		Inferior — Tipo de ventilación						
	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Area Minima cm2	Area Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 8,60 Ancho 3,20 Alto 2,50 Total 66,09 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4)(KW/M3) (kW) — RECINTO MONOESPACIAL SI x NO

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: x Agua Jabón:	270C	271C	272C	273C	274C	275C					x
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								x
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								x
Materiales	201C										x
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				x
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								x
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							x

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: x Agua jabón: x	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130889	Marca: Altair 2X	Modelo: HSA	Flexómetro AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30B006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI x NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que, en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y ~~41385/2017~~** tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es herméica, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la calificación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN — CONFORME x — NO CONFORME — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI x NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: [illegible]
Firma:
Cédula: 1.136.886.698
Vínculo: Arrendatario

Nombre del inspector: Deisy Carolina Leon Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: MIF- 3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina Leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner

105- 1075020281 3

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.034.949

JAIMES CONTRERAS
APELLIDOS

RICARDO
NOMBRES

RICARDO Jaimes G
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1985

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

19-SEP-2003 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR

Escaneado con CamScanner

CENS

Número de cliente

428338

Tu energía fue subsidiada, **-$22,269**

$52,758

Tu Información

Comp. Calidad del Servicio

Componentes del costo unitario

Información de tu instalación

Fondo de Energía Social (FOES)

Información de consumo

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor

Histórico de consumo kWh

Total de Energía: **$30,489**

Estado Financiaciones/CrediSomos

Nº de cuenta					

Impuesto alumbrado público

Cláusula CPSCCU 25

Concepto	Valor

Valor Total: **$11,029**

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura gozará mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece al final de esta factura tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Campo
Representante Legal

Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LÍNEA ÉTICA DE CENS: Denuncia conducta ilegales o atentados. Estar contactoslineaeticacens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01 8000 912 ... Línea ilegales ... EPM velara por ti. ... el denunciante."

0

07/OCT/2025

$ 26,360

10/NOV/2025

Por tus servicios pagas:

$41,518

Valor Total: **$41,518**

Escaneado con CamScanner

Acta 676979


10 feb 2026 3:23:59 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676979


103
10 feb 2026 3:23:48 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676979

AASIGAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676980

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01:00 | HORA FINAL 01:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Breiner Martinez Caparco
PÓLIZA ó # de CUENTA	1-094-270-121
DIRECCIÓN	UNA VDA EL AVENTINO # Dx-9-A HOA
BARRIO	Conj. Mirador la laguna
CIUDAD	Hutisca
Teléfono	3229491629
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Manotaly
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 60361837		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Lasprilla	Identificación 6036183	Tel. 3154995093	Nombre: Romriga
Competencia Laboral No. MIF 4044	Expedida por: MIF	Vigencia 2026-02-24	Identificación 7010210461 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [X]	Disponibilidad Disenio [X]	Memoria de Calculo [X] Compet. Laboral [X] Plano Isométrico [X] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	[X]	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	[X]	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	[X]	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	[X]	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	[X]	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacío Interno		SI		NO [X]	No. Pisos			No. Equipos							
Honeywell G4	20250202L8690		00		Honeywell		SI		NO [X]	Sistema Evacuación			Ventilación			Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Anexos	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Anexos	Rejillas
1	1	Mabe	X	10.3	X			0	0	10.3	45.15	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5.88 Ancho 3.00 Alto 2.56 Total 45.15 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(W/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [X]

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. Inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: Y Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C					Y
	276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					X
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: Y	Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130759	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30800600	Marca: Honeywell	Modelo: JL 269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica:

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017.** Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -.** La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la Inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME [X] | NO CONFORME [ ] | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI [X] NO [ ]

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Edwin Ramiro Martinez E
Firma:
Cédula: 88033428 pha
Vinculo: Dueño

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina Leon Lindarte
Certificado de Competencia Laboral MIF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina Leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.094.270.121**

MARTINEZ CAPACHO

APELLIDOS

BREINER

NOMBRES

Breiner Martinez Capacho

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1992

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	AB+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-ENE-2011 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2506400-00284651-M-1094270121-20110317 0026187246A 1 35868350

Powered by CamScanner

CENS

Grupo epm gratuita 01 8000 414115

CUFE:

Documento equivalente a factura N°: 1082944977

Fecha de emision: 17/JUN/2025

Periodo facturado: 18/MAY/2025 a 17/JUN/2025 Dias facturados: 31

Numero de cliente: 466652

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$84,316** Con subsidio me ahorro: **-$35,535**

Tu informacion

ANTONIO RAMON MARTINEZ ANTELIZ
NOA VDA EL AVENTINO - KDX-9-A NOA
Barrio: CGTO LA LAGUNA
Ciudad: Silos
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27902315280320 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	308.05	Comerc (C)	145.49
Transm (T)	56.76	Per Rec (PR)	66.94
Distrib (D)	326.95	Restric (R)	43.19

CU $/kWh: 947.3741
Subsidio (%): -42.9863
Tarifa aplicada $/kWh: 540.13
Fecha de publicacion: 21/05/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$84,316
SUBSIDIO	-$36,244
AJUSTE SUBSIDIO	$709

Total de Energia: **$48,781**

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C.transformador	2701985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Df	299.2053	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4519203
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual	10121	Actual	
Anterior	10032	Anterior	

Lectura Tomada: 89

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: Silos
Sujeto pasivo: ANTONIO RAMON MARTINEZ ANTE
Norma: Acuerdo No. No. 018 de 2016No. 016 de
Concesionario: SILOS
Base Gravable: $84,316 Tarifa: 5%
Telefono: 5876001

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$4,216

Valor Total: **$4,216**

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del articulo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el articulo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel Gonzalez Campo
Representante Legal

Linea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

"LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@epm.com.co Linea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Linea Gratuita nacional. EPM: vetará por la reserva de la información del denunciante."

Periodos de atrasos: 0

Fecha de ultimo pago: 29/MAY/2025

Ultimo pago: $ 106,739

Pago oportuno hasta: 03/JUL/2025

Fecha de suspension:

Por tus servicios pagas:
$52,997

(415)7709968001794(8020)0100004656520883905(96)20250703

Valor Total: **$52,997**

Estimado cliente, agradeceremos sus observaciones con relación al valor facturado a nuestras oficinas fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA., CR 7 No. 74 09, contene@deloitte.com Vigilado superservicios NUIR: 2540001-003

Powered by CamScanner

Acta 676980



EXPERIENCIA, EFICIENCIA
Y BIENESTAR



AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676981

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01:00 | HORA FINAL 07:30 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Gustavo Rozo Portilla
PÓLIZA ó # de CUENTA	5.462.878
DIRECCIÓN	Edi 7-15 APT 3 la laguna
BARRIO	El Avendano
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3106808878
Altura superior 2000 msnm: SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: X | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Ustariz	Identificación: 2081834	Tel: 3154885515	Nombre: Comercializadora
Competencia Laboral No.: H1F - 4899	Expedida por: H1F	Vigencia: 2026-01-24	Identificación: 900269469-8 Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: Y | Disponibilidad Distrib: A | Memoria de Calculo: X | Compet. Laboral: X | Plano Isométrico: X | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.462.828**

ROZO PORTILLA

APELLIDOS

GUSTAVO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1966**

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1984 MUTISCUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069601-M-0005462828-20080912 0003274145A 1 6850002167

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Acta 676981





AASI GAS S.A.S. — ONAC

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **676982**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 09 | MES 03 | AÑO 2026 | HORA INICIO 05:15 | HORA FINAL 05:55PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	GUSTAVO POZO RUEDA
PÓLIZA ó # de CUENTA	5.462.828
DIRECCIÓN	Cra 7-15 APT 2 la laguna
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Mosquera
Teléfono	3106808576
Altura superior 2000 msnm: SI / NO	NO

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: X | Edif. Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 607 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No. 80361874		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: ALVARO VASQUEZ	Identificación 80361874	Nombre:	Com. Pigas
Competencia Laboral No. MIF 4079	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-04-24	Identificación: 901029670 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: ✓	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X	Competencia Laboral: X
Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP: X	


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbon		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO	X	No. Pisos		No. Equipos									
Homcar / G.4	20250702B950		00		Homcar	SI		NO	X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Superior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aereos	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Inferior: Tipo de ventilación Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aereos	Rejillas
1	1	Hacb	~~X~~	74	X			0	0	7,4	42,75	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen 1: Largo 3,80 Ancho 3,75 Alto 3,0 Total 42,75 m3
Volumen 2: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen 3: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen 4: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen ____ /3.45KW/M3 ____ (kW) | RECINTO MONOESPACIAL: SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ 1P kw ____

Observaciones: ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto ✓	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ____ Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO:	OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO. N/S 130 789		Marca: Altair 2x		Modelo: HSA		Flexóm AA-145
	Detector De Fugas: N/S A30800 6001		Marca: Honeywell		Modelo: TLD69		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X | NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA** -. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Gustavo Pozo
Firma: ____
Cédula: 5462828
Vinculo: propietario

Nombre del Inspector: Yeina Carolina León Sandoval
Certificado de Competencia Laboral: MIF-3150 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.462.828**

ROZO PORTILLA

APELLIDOS

GUSTAVO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1966**

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-AGO-1984 MUTISCUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069601-M-0005462828-20080912 0003274145A 1 6850002167

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Acta 676982


14 feb 2026 12:18:15 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676982


14 feb 2026 12:18:01 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#676982

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 676984

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 09:06 | HORA FINAL 09:20 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Juan Carlos Contreras Florez
PÓLIZA ó # de CUENTA	1094240540
DIRECCIÓN	KDX 15-13 la laguna
BARRIO	corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3624233890
Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: A | Edif. Existente:

AASIGAS S.A.S
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 607 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	
Registro SIC No.	80361834
Nombre:	Alvaro Vasquez
Identificación	80361834
Tel.	3184886555
Competencia Laboral No.:	MIF 4099
Expedida por:	MIF
Vigencia	2026-07-24
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X / Disponibilidad Distrib ✓ / Memoria de Calculo X / Compet. Laboral X / Plano Isométrico X / Tipo de Gas: Gas Natural / GLP X

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Compriga S
Identificación: 9016209627-0
Telefono:


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	✓ Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos										
Humcar / G1.6	20502018B		00		Humcar		SI X	NO	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Portátil	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
1		Punto Taponado	9090	NA	NA			D	X	9090	36,43	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,80 Ancho 3,30 Alto 2,30 Total 36,43 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen	3.4(W/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
					X

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw
Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				NA
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: HSA	Flexóm AA-145	
	Detector De Fugas: N/S A50800600a1	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica:

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: William Florez Florez
Firma: William Florez Florez
Cédula: 1004683343
Vínculo: Propietario

Nombre del Inspector: Deisy Carolina León Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.094.240.540

NUMERO

CONTRERAS FLOREZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



Juan C Contreras

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1985

SILOS

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

27-ABR-2004 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2506400-55138421-M-1094240540-20050628 03682 05179A 02 159770214