

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.847.108
FLOREZ CAPACHO
APELLIDOS
CLARA
NOMBRES
Clara Flórez capacho
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAR-1963
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
01-FEB-1983 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500400-00155164-F-0027847106-20090424 0011045027A 1 27295113

Powered by CamScanner

CENS

Renta: Resotución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyntes Grandes Contibuyentes Resolución No 000200 dei 27 de diciembre de 2024

Grupo.epmgratuita018000414115.Numerodecffente:-Agentes Retenedores IVA/Agantes Retenedores IVA.Uinea de atencion

CUFE 139346

Documento equivalente a factura N° 1080893284Fecha de emision19/MAR/2025

Periodo facturado 19/FEB/2025 a 19/MAR/2025 Dias facturados 29Tu energia fue subsidiada,Aplica para estratos 1,2 y 3

Hasta consumo de subsistencia $120,336

Con subsidio me ah -$60,168

Comp.Calidad del Servicio

Indicador	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262408	
DIU	4 645	
HC	0	
V/R Comper	0	
Dt	9716 290 97	
Grp Celidad	31	
FIUG	33	
FIU	3	
VC	00	
CEC	2	

Tu informacion

A SUAREZ
KDX E LA LAGUNA
Barrio VDALALAGUNA
ad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial Estrato 2
Ruta 27902315280485
Tanfa GENERICA

Componentes del costo unitario

Powered by CamScanner

Acta 677014





AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677016**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 07 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 11:00 | HORA FINAL 11:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Israel Basto sanchez
PÓLIZA ó # de CUENTA	13906690
DIRECCIÓN	CRA la laguna # 9 A-3
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mosquera

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: A | Edif. Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
Teléfono: 3175225791
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACION PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección		
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361834	Tel: 3154888355	Nombre: Comprigas		
Competencia Laboral No: MIF 4049	Expedida por: MF	Vigencia: 2026-01-24	Identificación: 901020961-5	Teléfono:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: X	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X	Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: A	Tipo de Gas: Gas Natural:	GLP:

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	A	2da		3ra				
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI		NO A	No. Pisos		No. Equipos								
Honcar G 1,6	20250202866		00		Honcar		SI		NO X	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Calentador Tiro Forzado	40%	NA	NA			8	NA	90.96	49.68	X	

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior								Inferior							
	Abertura existente		Tipo de ventilación						Abertura existente		Tipo de ventilación					
	Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Arrastre	Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Arrastre
								Rejillas								Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 6,00 Ancho 3,60 Alto 2,30 Total 49,68 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(KW/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				X

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial									Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C								
	276C	277C												
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC											X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC											X
Materiales	201C													X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC							X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C											X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C										NA
														NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL

Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X | Presión: 6Psi | Tiempo: 15 | RESULTADO: OK | N/S AA-109

EQUIPOS UTILIZADOS

Detector De CO: N/S 130789 | Marca: A Hair 24 | Modelo: RSA | Flexóm AA-145

Detector De Fugas: N/S A30800601 | Marca: Honon Hanwei | Modelo: JL269

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica:

Observaciones:

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI A NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Oscar Chacon
Firma: Oscar Chacon
Cédula: 79229313
Vinculo: Yerno

Nombre del Inspector: Yeimy Carolina León Sindark
Certificado de Competencia Laboral MIF.3158 Expedido por: MF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.906.690

BASTO SANCHEZ
APELLIDOS

ISRAEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1976
CERRITO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

05-MAY-1995 CONCEPCION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2506400-55139231-M-0013906690-20051121 0552505325A 02 159774753

Powered by CamScanner

CENS

Grupo•epm

rales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
8905005514-9 Somos Autoretenedores a Mula de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolucion No 000700 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Recaudadores IVA / Agentes Retenedores IVA Linea de atención gratuita 01 8000 414115, desde www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1084990781
Fecha de emision 16/SEPT/2025
Periodo facturado 17/AGO/2025 a 16/SEPT/2025 Dias facturados 31

Numero de cliente:
461560

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$113,155** Con subsidio me ahorro **-$45,072**

Tu informacion

HILDA MORENO PABON
CRR LA LAGUNA - K-9-A-3
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27802315280445 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.32	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	56.93	Per Rec (PR)	61.09
Distrib (D)	320.90	Restric (R)	20.99

CU $/kWh 871.3912
Subsidio (%): -39.7874
Tarifa aplicada $/kWh: 524.69
Fecha de publicacion 22/08/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$124,609
AJUSTE ENERGIA	-$11,454
SUBSIDIO	-$45,072
INTERES MORA	$254
SALDO ANTERIOR	$51,803

Total de Energia: $120,140

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.423	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	292.7515	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	6	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4583183
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	21628	143	Actual	
Anterior	21485		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Hogar/Previsión/CrediSomos

Vigilado superservicios NUIR: 2540001-005
era@deloitte.com

Powered by CamScanner

Acta 677016


9 feb 2026 11:48:34 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677016


9 feb 2026 11:48:16 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677016

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677017**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 10 | MES 01 | AÑO 2026 | HORA INICIO 08:33 | HORA FINAL 08:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Ruben dario Hernandez Gamboa
PÓLIZA ó # de CUENTA	100 743 490
DIRECCIÓN	Kdx 9-10 la laguna
BARRIO	corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]
TELEFONO	
CELULAR	312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva [X] | Edif Existente [ ]

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mondalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361934		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361934 Tel: 3154882455		Nombre: Compigas
Competencia Laboral No: MF 4049	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-03-24	Identificación: 9010201671 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [X]	Disponibilidad Distrib [X]	Memoria de Calculo [X] Compet. Laboral [X] Plano Isométrico [X] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO	X	No. Pisos		No. Equipos						
Humcar / G. 1.6	20250128668		00		Humcar		SI		NO	X	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple RAMoDo Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireador	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireador	Rejillas
1		Punto Exponed	9010	NA	NA			0	N/A	9010	32.08	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4.60 Ancho: 3.10 Alto: 2.30 Total: 32.08 m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Volumen	(3.6KW/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
					X

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. Inf. Vent. Sup. zP kw

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S NA-109		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm NA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30800600	Marca: Heran Hanwei	Modelo: JL269				

Se Informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME [X] | NO CONFORME [ ] | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI [X] | NO [ ]

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Ruben DARIO
Firma: Ruben
Cédula: 100743490
Vinculo: DUEÑO

Nombre del Inspector: Yeina Carolina leon Jindarte
Certificado de Competencia Laboral: MF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.434.490

HERNANDEZ GAMBOA

APELLIDOS

RUBEN DARIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-2000

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.81	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-DIC-2018 SILOS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
HERNAN PENAGOS GIRALDO



R 2506400-01516320-M-1007434490-20250716 0146360813G 1 8515937502

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolucion No 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE
Documento equivalente a factura N° 1084346239
Fecha de emision 16/AGO/2025
Periodo facturado 18/JUL/2025 a 16/AGO/2025 Dias facturados 30

Numero de cliente:
139357

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$136,482** Con subsidio me ahorro **-$51,054**

Tu informacion

R HERNANDEZ
KDX 7-10 LA LAGUNA
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta 27802315280160 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78
Transm (T)	53.84	Per Rec (PR)	59.34
Distrib (D)	308.58	Restric (R)	87.01

CU $/kWh: 915.9866
Subsidio (%): -42.8747
Tarifa aplicada $/kWh 523.26
Fecha de publicacion 22/07/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$136,482
SUBSIDIO	-$51,054

Total de Energia: $85,428

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.961	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4589500
Medidor Reactiva
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 4.2
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	30795	149	Actual		
Anterior	30646		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

itte.com Vigilado superservicios NUIR: 254201-003

Powered by CamScanner

Acta 677017


EL CANTINAZO
POSTOBÓN
13 feb 2026 9:35:12 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677017


HUMCAR
202502028668
13 feb 2026 9:34:51 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677017

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677018

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION	DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINAL
	07	02	2026	02:45	03:15

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Jose leonardo vera Parra
PÓLIZA ó # de CUENTA	1094248.452
DIRECCIÓN	Kdx 8-88
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hatisuca

Edif. Nueva: X | Edif. Existente:

Teléfono: 3103155298

Altura superior 2000 msnm: SI | NO X

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO | 807 3455 | CELULAR | 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.	80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre:	Alvaro Vasquez	Identificación	80361834	Nombre:	Compegas
Competencia Laboral No.:	HIF 4019	Expedida por:	HIF	Vigencia:	2026-07-24
Identificación:	9010209 61-8	Teléfono:			

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X | Disponibilidad Distrib. X | Memoria de Calculo X | Compet. Laboral X | Plano Isométrico X | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar		Multifamiliar	X	Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos									
Honeywell	20250202866		00		Honeywell		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Hacelo	X	6,95	X			0	0	6,95	96,6	X	

Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas

Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 6,95 Ancho 4,30 Alto 9,10 Total 92,64 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4)(W/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				X

Car. Vació interno: Amin. Lmenor min. Vent. Inf. Vent. Sup. ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua Jabón: X	Presión: 6 Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30800 6001	Marca: Heran Hanwei	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Deisy Contreras Villamizar
Firma: Deisy Contreras Villamizar
Cédula: 1005018374
Vinculo: Esposa

Nombre del Inspector: Deisy Carolina León Jindarte
Certificado de Competencia Laboral HIF - 3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.094.248.452
VERA PARRA
APELLIDOS
JOSE LEONARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1989
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
13-NOV-2007 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2506400-00572936-M-1094248452-20140514 0038586624A 1 6962877285

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1087088692
Fecha de emision 16/DIC/2025
Periodo facturado 16/NOV/2025 a 16/DIC/2025

Numero de cliente:
1053769
Dias facturados: 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$24,096** Con subsidio me ahorro: **-$9,302**

Tu informacion

VICTOR JULIO VERA FLOREZ
KDX 8 88
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280395 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.98	Comerc (C)	131.00
Transm (T)	53.30	Per Rec (PR)	61.43
Distrib (D)	307.37	Restric (R)	34.48

CU $/kWh: 860.5643
Subsidio (%): -38.6051
Tarifa aplicada $/kWh: 528.34
Fecha de publicacion: 21/11/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$24,096
SUBSIDIO	-$9,302

Total de Energia: $14,794

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	21.545	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.6802	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	9	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 20374425
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 5
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	000547	28	Actual	
Anterior	000519		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: Mutiscua
Sujeto pasivo: VICTOR JULIO VERA FLOREZ
Norma: Acuerdo No. 024 de 2024
Concesionario: MUTISCUA
Base Gravable: $24,096 Tarifa: 7%
Telefono: 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$1,687

Valor Total: $1,687

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura presta merito ejecutivo en virtud del articulo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el articulo 18 de la ley 689 de 2001.

Vigilado superservicios NUIR: Z54001-005
Facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA, CR 7 No 74-09, cartera@deloitte.com

Acta 677018


13 feb 2026 8:53:44 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677018


13 feb 2026 8:53:13 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677018

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677021**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 08:40 | HORA FINAL 09:12 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Karen Dayana Capacho Capacho
PÓLIZA ó # de CUENTA	1094.241.020
DIRECCIÓN	Kdx 9-10
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Hurtado
Teléfono	3156862913
Altura superior 2000 msnm	SI ___ NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva	X
Edif Existente	
	AASIGAS S.A.S.
NIT	830050286-4
CIUDAD	Bogotá
	Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO	807 3455
CELULAR	312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección:
Nombre:	Alvaro Vasquez	Identificación:	Nombre: Combigas
Competencia Laboral No:	HIF 4019	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-01-24
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X
	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural ___ GLP X


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	Y	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar		Multifamiliar	X	Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos									
Itron G1.6	20250702868		00		Humcal		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interios	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interios	Amarre	Rejillas
1	0	Hacelo	X	10.1	X			0	0	10.1	48.56	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo:	5.15	Ancho: 4.16	Alto: 2.30	Total: 49.56	m3
Volumen: Largo:		Ancho:	Alto:	Total:	m3
Volumen: Largo:		Ancho:	Alto:	Total:	m3
Volumen: Largo:		Ancho:	Alto:	Total:	m3

Volumen _____ (3.4/5/W/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI ___ NO X

Car. Vacio interno: Amin _____ Lmenor min _____ Vent. inf _____ Vent. Sup _____ ΣP kw _____

Observaciones _____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 316NC 316NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					X
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6esi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S M30800600 1	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO ___

Presión Dinámica: _____ Observaciones: _____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R223 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S ,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME X	NO CONFORME ___	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI X	NO ___

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Karen Dayana capacho	Nombre del Inspector: Yeiny Carolina leon Pinzon
Firma: Karen capacho	Certificado de Competencia Laboral: HIF-3158 Expedido por: HIF
Cédula: 1094241020	Sello y Firma del Inspector: Carolina León
Vinculo: Duena	

ORIGINAL

Powered by CamScanner



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Apellidos
CAPACHO CAPACHO

NUIP 1.094.241.020

Nombres
KAREN DAYANA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.63

Sexo
F

Fecha de nacimiento
26 AGO 2004


G.S
O+

Lugar de nacimiento
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
16 NOV 2022, PAMPLONA

Firma
Karen Capacho

Fecha de expiración
16 NOV 2032



.CO.

008856050

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL008856050025064<<<<<<<<<<
040826OF3211164COL1094241020<8
CAPACHO<CAPACHO<<KAREN<DAYANA<

Powered by CamScanner

QR DIAN

CENS

Grupo epm

Tu Información

Nombre: Daniela Ximena Gonzalez Acuna
Dirección: Kdx 9-10 predio villa daniela vereda el aventino
Barrio: Vda El Aventino — Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 241 02315960145 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 325131

Documento equivalente electrónico
1083397642
Fecha y hora de generación: 2025-07-01 14:06:37
Fecha y hora de expedición: 2025-07-03 16:01:00

Último pago: 18/JUN/2025
Pagaste: $123,345

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 01/ABR/2025 a 29/MAY/2025

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
20/AGO/2025

Días Facturados
59

Servicios Facturados

Energía	$109,169
Alumbrado Público	$13,944



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS www.cens.com.co

ACTSIS LTDA, NIT: 800204634-8 "LINEA ETICA DE CENS. Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactoetico@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velará por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR:254001-003

3366-2/Z

Acta 670021


11 feb 2026 6:59:38 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677021


11 feb 2026 6:58:58 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677021

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677022**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 09:15 | HORA FINAL 09:35 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Javier Alfonzo Capacho Pabón
PÓLIZA ó # de CUENTA	88.034575
DIRECCIÓN	Edx 9 FC
BARRIO	El Aguantado
CIUDAD	Hotiscua
Teléfono	3133705483
Altura superior 2000 msnm: SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: X | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050786-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección:	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361834 Tel: 3154380355	Nombre: Compi. gas	
Competencia Laboral No: MF 4067 Expedida por: MF	Vigencia: 2026-01-24	Identificación: 901670176 Teléfono:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: Y	Disponibilidad Distrib: Y	Memoria de Calculo: X	Compet. Laboral: X
Plano Isométrico: Y	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP: X	

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra						
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos									
Honeywell	20250202868 9		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arriba	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arriba	Rejillas
1	1	Punto ratonado	9090	10 w	NA			DIR		9090	42,79	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 2,60 Ancho 2,40 Alto 2,05 Total 12,79 m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4)(W/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI NO

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ IP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	226C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6 psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Alfaizar	Modelo: HSA	Flexómetro AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Javier Alfonso Capacho Pabón

Firma: Javier Alfonso Capacho Pabón

Cédula: 88.034575

Vínculo: Cliente

Nombre del Inspector: Jenny Carolina León Lindark

Certificado de Competencia Laboral: MF-3158 Expedido por: MF

Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.034.575**

CAPACHO PABON
APELLIDOS

JAVIER ALFONSO
NOMBRES

Javier Alfonso capacho pabón
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-1984**
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-ABR-2003 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2506400-55118413-M-0088034575-20030910 **05022** 03252B 01 140476221

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Edward Fernando Capacho Hernández	1.094.249.034	Kdx 5-1 La Laguna
Luis Olimpo Acuña	5.503.838	Cra La Laguna K-9 A 2

Dado en el municipio de Mutiscua, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JORGE ALEXANDER COMBARIZA BAUTISTA
ARQUITECTO ESP.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
E-mail: planeacion@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Tel: 312 5348376
Mutiscua - Norte de Santander.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Apoyo profesional sec. de planeación	
Aprobó	Jorge Alexander Combariza Bautista	Secretario de planeación e Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Powered by CamScanner

Acta 677022



EXPERIENCIA, EFICIENCIA



AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677024**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 04 | AÑO 2026 | HORA INICIO 08:15 | HORA FINAL 08:35

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Mauricio Ramirez Pabon
PÓLIZA ó # de CUENTA	88.166.908
DIRECCIÓN	KRA 1a Laguna K 88 - 1 NOA
BARRIO	EL AUCANINO
CIUDAD	MUTISCUA
Teléfono	3186799477
Altura superior 2000 msnm	SI / NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva | Edif. Existente X | AASIGAS S.A.S. | NIT 830050286-4 | CIUDAD Bogotá

Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80368834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80368834 Tel 3154[illegible]	Nombre: Compy Gas	
Competencia Laboral No. HIF 2094 expedida por HIF	Vigencia 2026-03-24	Identificación 901620961-0 Teléfono:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isometrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		X Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X Multifamiliar		Comercial							
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos									
Aumar 16.1.6	20250202B691		00		Aumar		SI	NO X	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Prueba	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Aireta	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Aireta	Rejillas
1	1	Punto Terminal	APTO	NA	NA			0	NA	90,92	30,91	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 4,80 Ancho 2,80 Alto 2,30 Total 30,91 m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3
Volumen: Largo ____ Ancho ____ Alto ____ Total ____ m3

Volumen ____ 3.40 kW/M3 ____ kW | RECINTO MONOESPACIAL SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. Inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso.

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								
Materiales	201C										
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 180789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30800600l	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME X	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Karen Dayana Capacho	Nombre del Inspector: Heiny Carolina León Jindarte
Firma: Karen Capacho	Certificado de Competencia Laboral HIF - 3158 Expedido por: HIF
Cédula: 1094241020	Sello y Firma del Inspector: Carolina León
Vínculo: Cliente	

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.166.908

RAMIREZ PABON

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

MauricioRamirezP.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1984

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S RH

M
SEXO

23-ENE-2004 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS DAVILA VINAZA

INDICE DERECHO

P-2508800-55155413-M-0088166908-20070214 00406 07045H 02 209020906

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Edward Fernando Capacho Hernández	1.094.249.034	Kdx 5-1 La Laguna
Luis Olimpo Acuña	5.503.838	Cra La Laguna K-9 A 2

Dado en el municipio de Mutiscua, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JORGE ALEXANDER COMBARIZA BAUTISTA
ARQUITECTO ESP.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
E-mail: planeacion@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Tel: 312 5348376
Mutiscua - Norte de Santander.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Apoyo profesional sec. de planeación	
Aprobó	Jorge Alexander Combariza Bautista	Secretario de planeación e Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Powered by CamScanner

Acta 677024


11 feb 2026 6:27:05 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677024


11 feb 2026 6:26:46 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677024

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No: 677025

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 07 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 08:35 | HORA FINAL 09:25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	SINDI XIOMARA HERNANDEZ PINZON
FÓLIZA ó # de CUENTA	1.094.247.843
DIRECCIÓN	Kdr 9 - 1A Hutiscua
BARRIO	Corregimiento 1A laguna
CIUDAD	Hutiscua

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: X | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá

Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No:	80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección								
Nombre:	EDUARD VASQUEZ	Identificación:	80361834	Tel:	5540835	Nombre:	COMPIGAS				
Competencia Laboral No:	HIF 4099	Expedida por:	HIF	Vigencia:	2026-01-21	Identificación:	901020619	Teléfono:			
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: V	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X	Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural		GLP: X			

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra				
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos			Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible			PEALPE	√	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp			Vacio interno		Si		NO	X	No. Pisos		No. Equipos					
Honeywell G1.6	20250202 8692		00		Honeywell		SI		NO X	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación							

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interior	Amplia	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interior	Amplia	Rejillas
1	1	continental	X	65S	X			0	0	65S	A26	X																		

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen: Largo: 6,10 Ancho 2,89 Alto 2,40 Total 42,16 m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /140(W/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI X | NO

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. inf. Vent. Sup. IP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Aldair 22	Modelo: HSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30 8006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL 269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Sindi Xiomara Hernández Rincón

Firma: Sindi Xiomara Hernández R.

Cédula: 1094247843 Bga.

Vinculo: Propietaria

Nombre del Inspector: Reina Carolina León Jindark

Certificado de Competencia Laboral: HIF-3158 Expedido por: HIF

Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.094.242.843
NUMERO

HERNANDEZ RINCON
APELLIDOS

SINDI XIOMARA
NOMBRES

Sindi Xiomara Hernández
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1987
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

06-MAY-2005 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2500400-43156708-F-1094242843-20070216 03304 07046O 02 220310283

Powered by CamScanner

Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolucion No 000490 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Unico de diciembre

CENS

Grupo-epm gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1084990779

Fecha de emision 16/SEP/2025

Periodo facturado 17/AGO/2025 a 16/SEP/2025 Dias facturados 31

Numero de cliente:
314158

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio **$6,813** Con subsidio me ahorro **-$3,467**

Tu informacion

OMAIRA CONTRERAS FLOREZ
KDX 9-1A SILOS
Barrio MUTISCUA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 278023152804 35 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.32	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	56.93	Per Rec (PR)	61.09
Distrib (D)	320.90	Restric (R)	20.99

CU $/kWh 871.3912
Subsidio (%) -39.7874
Tarifa aplicada $/kWh 524.69
Fecha de publicacion 22/08/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$8,714
AJUSTE ENERGIA	$1,901
SUBSIDIO	$3,467
INTERES MORA	$75
SALDO ANTERIOR	$15,408

Total de Energia: $18,829

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.423	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	292.7515	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	6	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 2382
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 1.3
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	27935	10	Actual	
Anterior	27925		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CFSCCU 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo OMAIRA CONTRERAS FLOREZ
Norma Acuerdo No 024 de 2024
Concesionario MUTISCUA
Base Gravable $8,714 Tarifa 7%

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Powered by CamScanner

Acta 677025


8 feb 2026 4:32:48 p.m.
#677025


8 feb 2026 4:32:20 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677025

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO ISO / IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677026

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 07 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 06:30 | HORA FINAL 07:00

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Luis Hernando Villamizar
PÓLIZA ó # de CUENTA	5.504.464
DIRECCIÓN	NOA via la laguna K-9-A-2 NOA
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hutiscua

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva X | Edif. Existente | AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

Teléfono 3186677042 | Altura superior 2000 msnm: SI | NO X

INFORMACION PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361834 Tel 3154826555	Nombre Comprigas	
Competencia Laboral No.: HIF 4094	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-01-14	Identificación 900609168 Teléfono

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales X | Disponibilidad Distrib. X | Memoria de Calculo X | Compet. Laboral X | Plano Isométrico X | Tipo de Gas: Gas Natural | GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial				
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Humcar / G1.6	20250202864 3		00		Humcar		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	AMBIENTE	DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos
1	6	A13BA.	X	10.38	X			0	0	10.38	47.3

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Anuelo	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios internos	Anuelo	Rejillas
X																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 6.50 Ancho 2.80 Alto 2.60 Total 47.32 m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(W/M3) (W) | RECINTO MONOESPACIAL SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130729	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S 130800600	Marca: Honeywell	Modelo: 16769			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X | NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Luis Hernando V. Mamizar
Firma: Luis Hernando V. Mamizar
Cédula: 5.504.464
Vinculo: Dueño

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina leon Sandate
Certificado de Competencia Laboral HIF - 3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL


Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.504.464
VILLAMIZAR
APELLIDOS
LUIS HERNANDO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1962
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

29-OCT-1981 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2505800-00165499-M-0005504464-20090731 0014267134A 1 27276348

Powered by CamScanner

CENS

Grupo epm

Centrales Electricas del Norte de Santander S A E.S.P

NIT 890500514-9 Somos Autoretenedores a Título de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes Grandes Contribuyentes Resolución No 000280 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA Línea de atención gratuita 01 8000 414115. www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1004 [illegible] 295

Fecha de emisión 16/AGO/2025

Periodo facturado 16/JUL/2025 a 16/AGO/2025 Días facturados 30

Numero de cliente:

462028

Tu energia fue subsidiada, [illegible]

Valor sin subsidio **$46,715** Con subsidio me ahorro **-$20,029**

Tu informacion

LUIS HERNANDO VILLAMIZAR
NOA VIA LA LAGUNA - K-9-A-2 NOA
Barrio CENTRO POBLADO LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 278023152S0460 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78
Transm (T)	53.84	Per Rec (PR)	59.34
Distrib (D)	308.58	Restric (R)	87.01

CU $/kWh 915.9866
Subsidio (%) -42.8747
Tarifa aplicada $/kWh 523.26
Fecha de publicación 23/07/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$46,715
SUBSIDIO	-$20,029

Total de Energia: $26,686

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.961	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4554188
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga instalada 1
Constante de medida 1

Informa ion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual 12952	51	Actual	
Anterior 12901		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interes	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25

Hogar/Previsión/CrediSomos

Powered by CamScanner

Acta 677026


8 feb 2026 2:16:45 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677026


8 feb 2026 2:17:02 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677026

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677028

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 10 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 08:00 | HORA FINAL 08:30 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Alix Ochoa De Suarez
PÓLIZA ó # de CUENTA	27.846.933
DIRECCION	Cra 6-1 la laguna
BARRIO	Regimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3208490882
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]
TELEFONO	807 3455
CELULAR	312 304 0741

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva [X] Edif. Existente [ ]

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No.		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Ochoa	Identificación	80361835	Nombre: Compigas
Competencia Laboral No. HIF 4015	Expedida por: HIF	Vigencia: 2016-07-11	Identificación: 9010706174 Teléfono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales [X] | Disponibilidad Distrib. [X] | Memoria de Calculo [X] | Compet. Laboral [X] | Plano Isométrico [X] | Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	√	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I		N O		SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición						Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Homcar 16.1.6	20250202 8695		00		Homcar		SI		NO X	Sistema	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Arriba	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Arriba	Rejillas
1	1	ABBA	X	10,38	X			00		10,38	51,35																			

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen: Largo: 7,10 Ancho 2,70 Alto 2,70 Total 51,75 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.63/W/M3) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [X]

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. Inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial								Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C							√
	276C	277C											X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC										X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC										√
Materiales	201C												√
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC						X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C										√
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C									X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: HSA	Flexóm AA-145	
	Detector De Fugas: N/S A308606001	Marca: Honan Honwei	Modelo: JL269		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017.** Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dio a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -.** La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la Inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME [X] | NO CONFORME [ ] | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI [X] NO [ ]

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Alicia Ochoa
Firma: Alicia Ochoa
Cédula: 27.846.933
Vinculo: propietaria

Nombre del Inspector: Yeina Carolina leon lindarte
Certificado de Competencia Laboral: HIF-3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.846.933
OCHOA De SUAREZ
APELLIDOS
ALIX
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1952
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-DIC-1979 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 2506400-00131692 F 0027846933-20081126 00069 03040A 1 7610009733

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, vigilada www.cens.com.co

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1083670685
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente:
139354
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$34,079** Con subsidio me ahorro: **-$12,947**

Tu informacion

A SUAREZ
KDX 6-1 LA LAGUNA
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280150 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per.Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$34,079
SUBSIDIO	-$12,947

Total de Energia: $21,132

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 36671062
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	21737	39	Actual		
Anterior	21698		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Vigilado superservicios NUR: 254001-003

Powered by CamScanner

Acta 677028


12 feb 2026 2:15:51 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677028


12 feb 2026 2:15:37 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677028

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677029**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 08 | MES 01 | AÑO 2026 | HORA INICIO 08 35 | HORA FINAL 09:08 AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Sandra Milena Contreras Portilla
PÓLIZA # # de CUENTA	1094.243.287
DIRECCION	Cra A-5
BARRIO	Cortijo miento la laguna
CIUDAD	Mutiscua

Edif. Nueva: X | Edif. Existente:

Teléfono: 3214419316

Altura superior 2000 msnm: SI | NO X

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación		Registro SIC No.	80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección			
Nombre	Alvaro Vargas	Identificación	80361834	Tel	3154888555	Nombre	Compigas
Competencia Laboral No.	MIF 4049	Expedida por	MIF	Vigencia	2026-01-24	Identificación	901020167-8
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: X	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X	Compett. Laboral: X	Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso	Residencial X		Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida X		Enterrada		Por Conductos					Centro de Medición			Unifamiliar X		Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PE4IPE X		Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacío interno		Si		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Mumcar / E. 1.6	7025020289 97		00		Mumcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO CALDEO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Aireón	Rejillas	Inferior: Abertura existente Área Mínima cm2	Área Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacío Interno	Aireón	Rejillas
1	1	Calentador	X	6.7	X			0	0	6.7	57.30	X																		

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen: Largo: 5,20 Ancho 3,80 Alto 2,90 Total 57,30 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen ___ (kW) RECINTO MONOESPACIAL: SI | NO X

Car. Vacío interno: Amin ___ Lmenor min ___ Vent. inf ___ Vent. Sup ___ ΣP kW ___

Observaciones ___

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: ___ Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón: X	Presión: 6gpi	Tiempo: 15	RESULTADO:	OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 1307991	Marca: Altair 4x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145				
	Detector De Fugas: N/S A30 800 6001	Marca: Heron Hermei	Modelo: JL769					

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X | NO

Presión Dinámica: ___ Observaciones: ___

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (**Ley 1581/12 HABEAS DATA**), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que, en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible **en esta dirección**, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Yeni Contreras Portilla
Firma: Yeni Contreras P
Cédula: 60267570
Vinculo: Arrendataria

Nombre del Inspector: Deisy Carolina León Sindark
Certificado de Competencia Laboral: MIF - 3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.243.287

CONTRERAS PORTILLA
APELLIDOS

SANDRA MILENA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1986
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

13-JUL-2005 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-2506400-55143286-F-1094243287-20051205 02970 05339A 02 189959770

Powered by CamScanner

CENS

Grupo epm

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT 890500514-9 Sujetos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 047 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes. Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1084340277
Fecha de emisión 16/AGO/2025
Periodo facturado 16/JUL/2025 a 16/AGO/2025

Numero de cliente:
139344
Días facturados 30

Tu energia fue subsidiada,
Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$24,732**
Con subsidio me ahorro **-$10,604**

Tu informacion

BERNARDO JAIMES CAPACHO Y OTRA
KDX A-E LA LAGUNA
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta 27802315280365 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78
Transm (T)	53.84	Per Rec (PR)	59.34
Distrib (D)	308.58	Restric (R)	87.01

CU $/kWh: 915.9866
Subsidio (%): -42.8747
Tarifa aplicada $/kWh: 523.26
Fecha de publicacion: 22/07/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$24,732
SUBSIDIO	-$10,604

Total de Energia: $14,128

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.961	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 36669863
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 3.4
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	53569	27	Actual		
Anterior	53542		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Vigilado superservicios NURE 254002-003

Powered by CamScanner

Acta 677029


10 feb 2026 9:06:35 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677029


10 feb 2026 9:06:25 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677029

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677030**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 03:15 | HORA FINAL 03:57 pm

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Manuel Antonio Arias Balcucho
PÓLIZA ó # de CUENTA	1.094.279.522
DIRECCIÓN	KDX 6-2 CASA
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Usaquén
Teléfono	3228065684
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva [ ] Edif. Existente [ ]

AASIGAS S.A.S.
NIT. 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre:	Registro SIC No. 80 30834	Nombre:	Comprigas
Competencia Laboral No.: MIF 4094	Identificación 80361824 Tel 3159855555	Identificación 901016761-4	Teléfono:
Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-02-24		

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales [X] | Disponibilidad Distrib [X] | Memoria de Calculo [X] | Compet. Laboral [X] | Plano Isométrico [X] | Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra				
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos									
Humca, 1.6.1.6	20250202869B		00		Humcar		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Interiores	Amarre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Interiores	Amarre	Rejillas
1	1	Punto Mixto	9040	NA	NA					40	35,88	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo:	4,60	Ancho	2,60	Alto 3,0	Total 35,88 m3
Volumen: Largo:		Ancho		Alto	Total m3
Volumen: Largo:		Ancho		Alto	Total m3
Volumen: Largo:		Ancho		Alto	Total m3

Volumen (3.4(kW/M3)) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [X]

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw.

Observaciones.

LISTA DE DEFFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial							Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C						X
	276C	277C										X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC									X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC									X
Materiales	201C											X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C									NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C								NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6psi	Tiempo: 15	RESULTADO: Ok	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30 800 6001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: _____ Observaciones: _____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la Instalación

Nombre: Elodoro CG.
Firma: Elodoro CG
Cédula: 6348575
Vinculo: Arrendatario

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Jindarte
Certificado de Competencia Laboral: MIF -3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.279.522
ARIAS BALCUCHO
APELLIDOS
MANUEL ANTONIO
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1997
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.90 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
10-JUL-2015 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

P-2506400-00741286-M-1094279522-20150826 0046055966A 1 44183259

Powered by CamScanner

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 890500514

NUMERO TRANSACCION: 32421528
FECHA: 18/09/2025 HORA: 18:27:08
VENDEDOR: 1094271037
OFICINA SILOS
NIT: 890501734-7

CODIGO SEGURIDAD
?361246536330¸³$0¸³$

RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA
REFERENCIA: 1052201
ESTRATO: 2


NOMBRE CLIENTE: MANUEL ANTONIO ARIAS BAL
CUCHO
DIRECCION: KBX 6 2 CAS 3
BARRIO: 7834-VDA LA LAGUNA
MUNICIPIO: 54480-MUTISCUA
DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER

NUMERO CLIENTE: 1052201
VALOR PAGADO: $6,065
SALDO ACTUAL: 6,065
SALDO COVENIO: 0
SALDO NUEVO: 0
SAL NUEVO CONV: 0
SALDO FAVOR: 0
FECHA VCTO: 09/10/2025
FECHA HASTA: 09/10/2025
FECHA PAGO: 18/09/2025 HORA:18:27:08
CONSERVE ESTE TIQUETE,
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

Powered by CamScanner

Acta 677030


12 feb 2026 10:44:19 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677030


12 feb 2026 10:44:07 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677030

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677031**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 04:10 | HORA FINAL 04:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Ana Mercedes Balcucho Rodriguez
PÓLIZA ó # de CUENTA	27846865
DIRECCIÓN	EDX c # 10 laguna
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Pulisena

Edif. Nueva: X | Edif. Existente: | Teléfono: 3125571791 | Altura superior 2000 msnm: SI | NO: X

DATOS DE LA EMPRESA

AASIGAS S.A.S. | NIT: 830050286-4 | CIUDAD: Bogotá | Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay | TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACION PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No: 80361834			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80361834	Tel: 3154888855		Nombre: comprigas	
Competencia Laboral No: 41F 4099	Expedida por: IMA	Vigencia: 2026-01-24		Identificación: 901010961-5	Telefono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: V	Disponibilidad Distrib: V	Memoria de Calculo: X	Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural: GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra				
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PE/AL/PE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Honcar / G1.6	20750102869		00		Honcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1.	1	Punto taponado 9090	NA	NA				0	N/A	9090	99.33	X	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior: Abertura existente — Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente — Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Interno	Arrastre	Rejillas
1.																		

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen 1: Largo 7.0 | Ancho 4.30 | Alto 3.30 | Total 99.33 m3
Volumen: Largo: | Ancho | Alto | Total m3
Volumen: Largo: | Ancho | Alto | Total m3
Volumen: Largo: | Ancho | Alto | Total m3

Volumen ____ /3.40(W/M3) | (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							UK

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro:	Agua jabón: X	Presión: 6.8	Tiempo: 15	RESULTADO: ok	N/S AA109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexón AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Honeywell	Modelo: XL 269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME X	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Angela Isabella Rios Balcucho	Nombre del Inspector: Yeiny Carolina Leon Sindarta
Firma:	Certificado de Competencia Laboral: M I F - 3158 Expedido por: MIF
Cédula: 1094271582	Sello y Firma del Inspector: Carolina Leon
Vinculo: Hija	

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.846.865
BALCUCHO RODRIGUEZ
APELLIDOS
ANA MERCEDES
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1954
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
08-ENE-1979 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1083670683
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente: 1057774
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$132,823** Con subsidio me ahorro: **-$43,156**

Tu informacion

MANUEL SANTIAGO ARIAS ARIAS
KDX 6-4
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280140 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per.Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$132,823
SUBSIDIO	-$43,156
INTERES MORA	$36

Total de Energia: $89,703

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 19667878
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: .5
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	04391	152	Actual	
Anterior	04239		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo MANUEL SANTIAGO ARIAS ARIAS
Norma Acuerdo No 011 de 2020
Concesionario MUTISCUA
Base Gravable $132.823 Tarifa 7%
Telefono 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$9.298

Valor Total: $9,298

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Vigilado supersenvicios NUIR: 254001-003
DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74-09 (1) barrera@deloitte.com

Powered by CamScanner

Acta 677031


REPUESTOS
12 feb 2026 10:59:07 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677031


HUMCAR
202502028699
12 feb 2026 10:58:51 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677031

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677032**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 03:45 | HORA FINAL 04:05

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Angela Isbelia Arias Balcucho
PÓLIZA ó # de CUENTA	1.094.277.582
DIRECCIÓN	Kdx 6 Casa 3 APTO 1
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3125777797

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: X | Edif. Existente:

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No: 8036834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alcivo Vasquez	Identificación: 80361834 Tel: 3154888555	Nombre: Compigas	Identificación: 901020461-9 Teléfono:
Competencia Laboral No.: MIF 4699	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-9-24	
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: X	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X	Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra				
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Itumcar 1G1.6	20250202870000				Itumcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación								


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DUCTO	Potencia Total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO
1	1	Punto Estufa	9070	N/A	NA			0	NA	9.07	25.87	X	

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACION Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Aireste	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio interno	Aireste	Rejillas
1																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,10 Ancho 2,95 Alto 2,15 Total 25,87 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen	/3.40/W/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
					X

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw.
Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				N/A
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								N/A
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145	
	Detector De Fugas: N/S A30800G001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269		

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | **LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO** | SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Angela Isbelia Arias Balcucho
Firma: [signature]
Cédula: 1094277582
Vinculo: Dueña.

Nombre del Inspector: Jenny Carolina León Sindark
Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.094.271.582**

ARIAS BALCUCHO

APELLIDOS

ANGELA ISBELIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1993**

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-2011 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNAN PENAGOS GIRALDO

A-2506400-01469048 F-1094271582-20241004 0142066607G 1 8512626688

Powered by CamScanner

Centrales Electricas del Norte de Santander S.A.
E.S.P.NIT:890500514-9 Somos Autoretenedores a
ttulo de Renta Resolocion
547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Gtandes
Contribuyernes Resolucion No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
-Agertes Retenedores IVA/Agentes Rletenedores IVA,Linea de atencon

CUFE **Numero de**

cliente: Grupo-epr gratulta 01 8000 414115.

Documerto equivalente a factura N° 1082942721 **1156276**

Fecha de emision 17/JUN2025

Perodo facturado 18/MAY/2025 a 17/JUN/2025 Dias leuturados 31

Tu energia fue subsidiada,Apica para estratos 1,2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio $80,527 C_ on su_bsidio me ahorro -$34,615

Tu informacion

MANUEL SANTIAGO ARIAS ARIAS
KDX 6 CAS 3APT 2
Barrio VDALA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27902315280130 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G) 308.05 Comerc(C) 145.49
Transm(T) 56 76 Per Rec(PR) 66.94
Distrib (D)326.95 Restric(R) 43.19

CU $/kWh 947 3741
Subsidio(%) -42.9863
Tarifa aplicada $/kWh 540.13
Fecha de publicacion: 21/05/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Facturd Consumo Subsidio($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMOACTIVA	$80.527
SUBSIDIO	334.615

Comp.Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
Ctransformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	633	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
LA	299.2053	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	2	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion

Medidor Activa 24754289
Medidor Reactiva
Alimertador PAMC2
Fsi de tension 1
Carga Instalada 5
Constarte de medida 1

Informacion de consumo


Activa Lectura KWh Reactiva Lectura KVARh
Actual 00127 85 Actual
Anterior 00042 Anterior
Lectura Tomada [redacted]

Historico de consumo kWh

1
39

Powered by CamScanner

Acta 677032


12 feb 2026 10:51:59 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677032


12 feb 2026 10:51:51 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677032

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677033

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 03 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01:00 | HORA FINAL 01:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Antonio Ramon Martinez Avila
PÓLIZA ó # de CUENTA	13.346.869
DIRECCIÓN	Kdx 9 Vereda Aventino
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3118488356
Altura superior 2000 msnm: SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva | Edif Existente X

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 607 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.	80361834					Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección				
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación	80361834	Tel:	3154986555			Nombre: Comfrigas				
Competencia Laboral No.: MIF 4049	Expedida por: MIF		Vigencia:	2016-07-29			Identificación: 901020964-0			Teléfono:	
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales ✓	Disponibilidad Distrib X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural		GLP X			

INFORMACIÓN DE LA INSTALACION - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Única	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar		X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Numcar / G.1,6	20250102870		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
1	1	Hotelb.	✓	7,4	X			0	0	4,7	35,26	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5,50 Ancho 2,85 Alto 2,25 Total 35,26 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(KW/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30 8006001	Marca: Honun Hanwei	Modelo: JL 789				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S. representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia"

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME ✓ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI ✓ NO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Declara que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Ludy Hayerly Jaimes Contreras
Firma: Ludy Hayerly Jaimes C.
Cédula: 1094247839
Vinculo: Usuario.

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina leon Jaimes
Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **13.346.869**
MARTINEZ ANTELIZ

APELLIDOS
ANTONIO RAMON

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1949**
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA **A+** G.S. RH **M** SEXO
13-JUL-1971 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNAN PENAGOS GIRALDO

A-2506400-01443807-M-0013346869-20240530 **01403**85868A 2 8511809652

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT 890500514-9 Somos Autoretensores a título de Renta. Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes. Resolución No. 000260 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115. visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE

Doc[illegible]rto equivalente a factura N° 1084346268
Fecha de emision 16/AGO/2025
Periodo facturado 18/JUL/2025 a 16/AGO/2025

Numero de cliente:
139371
Dias facturados 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$120,910** Con subsidio me ahorro **-$51,054**

Tu informacion

A MARTINEZ
KDX -9 VDA AVENTINO
Barrio: VDA EL AVENTINO
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta 27802315280315 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78
Transm (T)	53.84	Per Rec (PR)	59.34
Distrib (D)	308.58	Restric (R)	87.01

CU $/kWh: 915.9866
Subsidio (%): -42.8747
Tarifa aplicada $/kWh 523.26
Fecha de publicacion 22/07/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$120,910
SUBSIDIO	-$51,054

Total de Energia: $69,856

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.961	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 13751481
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 3.7
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	94750	132	Actual	
Anterior	94618		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos *

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Vigilado Superservicios NUIR: 2540011-003

Powered by CamScanner

Acta 677033


11 feb 2026 9:16:55 a.m.
#677033


11 feb 2026 9:16:19 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677033

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677031**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01635 | HORA FINAL 02505

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Ofelia Maldonado Parra
PÓLIZA ó # de CUENTA	21.847.783
DIRECCIÓN	Cra 81 3
BARRIO	Conjunto cerrado la laguna
CIUDAD	Mosquera
Teléfono	3155434451
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva [X] Edif Existente [ ]

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834
Nombre: Alvaro Velasquez	Identificación 80361834 Tel 3154818855
Competencia Laboral No. MIF 4049	Expedida por: MIF Vigencia: 2026-01-29
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [X] Disponibilidad Distrib [X] Memoria de Calculo [X] Compet. Laboral [X] Plano Isométrico [X] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Comp. gas
Identificación 901026767-0 Teléfono:

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	1	2da		3ra	
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	1	Multifamiliar		Comercial		
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?			
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacío interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos						
Huracar 1.6	20250202		8702	00	Huracar		SI	NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación						


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C
1	1	ARBA	X	7.78	X		

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
00		31.48	35.59	X																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 3.95 Ancho 3.20 Alto 1.80 Total 35.39 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen ____ /3.4(KW/M3) ____ (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI [ ] NO [X]

Car. Vacio interno. Amin ____ Lmenor min ____ Vent. inf ____ Vent. Sup ____ ΣP Kw ____

Observaciones ____

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					V
	276C	277C									V
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6PSi	Tiempo: 15	RESULTADO: ok	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: HSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: ____ Observaciones: ____

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S.,representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME	X	NO CONFORME		LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI	X	NO	

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Jose Fabrola Suarez V.
Firma: [signature]
Cédula: 2748 47325
Vinculo: hrso

Nombre del Inspector: Yeina Carolina León Linarte
Certificado de Competencia Laboral MIF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.847.783
MALDONADO PARRA
APELLIDOS
OMAIRA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 05-JUN-1977
MUTISCUA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
14-ABR-1998 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500800-00160427-F-0027847783-20090527 0012802280A 1 27305343

Powered by CamScanner

Documento equivalente a factura N° 1079568417 **139373**

Fecha de emision 16/ENE/2025

Periodo facturado 19/DIC/2024 a 18/ENE/2025 Dias facturados 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio **$73,777** Con subsidio me ahorro **-$35,918**

Tu informacion

J PARRA
KDX 8 13 LA LAGUNA
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 279023152804430 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	405.37	Comerc (C)	129.04
Transm (T)	58.19	Per Rec (PR)	87.53
Distrib (D)	299.74	Restric (R)	3.82

CU $/kWh 983.6966
Subsidio (%): -48.6844
Tarifa aplicada $/kWh 504.79
Fecha de publicacion 20/12/2024
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$73,777
SUBSIDIO	-$35,918

Total de Energia: $37,859

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C trans ormador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	4.367	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	262.772	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	4	
VC	0	
CEC	0	
%	.18	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 36669857
Medidor Reactiva.
Alimentador PAMC2
Nivel de tension. 1
Carga Instalada 1.5
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	37196	75	Actual	
Anterior	37121		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo J PARRA
Norma Acuerdo No. 011 de 2020

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Vigilado superservicios NUIR: 2540021005
74 U carteradeberotta.com
Powered by CamScanner