Acta 677034





AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO / IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677036**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 07:25 | HORA FINAL 07:47

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Mario Tulio Rozo Arias
PÓLIZA ó # de CUENTA	88.031.962
DIRECCIÓN	Nca. vía la Laguna EDX 8-B-2 NOA
BARRIO	El Altamino
CIUDAD	Hotisova
Teléfono	3114486804
Altura superior 2000 msnm	SI	NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva X | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361814			Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361814	Tel 3154830355		Nombre Compugas	
Competencia Laboral No.: MIF 4099	Expedida por: MIF	Vigencia 2026-07-24		Identificación 901029961-0	Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X	Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	Y	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	V	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos										
Homcar 1.6	20250202870	3	00		Hom Car		SI		NO X	Sistema	Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
1	1	Punto encerrado	90/10	NA	NA			0	0	90/10	29,04	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,18 Ancho 2,75 Alto 2,20 Total 29,04 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(KW/M3)	(kW)	RECINTO MONOESPACIAL	SI	NO
				X

Car. Vacio Interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC					NA
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C									NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C								

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30806001	Marca: Henan Honuki	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica:

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI X | NO


Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Rosario Bautista B.
Firma: Rosario Bautista B.
Cédula: 60.265.950
Vinculo: Esposa

Nombre del Inspector: Yeina Carolina León Jindarte
Certificado de Competencia Laboral: H/F -3158 Expedido por: H/F
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefanía Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martínez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Edward Fernando Capacho Hernández	1.094.249.034	Kdx 5-1 La Laguna
Luis Olimpo Acuña	5.503.838	Cra La Laguna K-9 A 2

Dado en el municipio de Mutiscua, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JORGE ALEXANDER COMBARIZA BAUTISTA
ARQUITECTO ESP.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
E-mail: planeacion@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Tel: 312 5348376
Mutiscua - Norte de Santander.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Apoyo profesional sec. de planeación	
Aprobó	Jorge Alexander Combariza Bautista	Secretario de planeación e Infraestructura	

Los amba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Powered by CamScanner

Acta 677036


FERRETERIA
EMANUEL
CELERITY
13 feb 2026 9:10:01 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677036


13 feb 2026 9:09:45 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677036

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677037**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 07 | AÑO 2026 | HORA INICIO 02:05 | HORA FINAL 02:35 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Maria Asension Capacho Olaya
PÓLIZA ó # de CUENTA	27 946 656
DIRECCIÓN	FDX 5-2
BARRIO	El Aguatino
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3107622333
Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: X | Edif Existente:

AASIGAS S.A.S
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO: 607 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre:	Registro SIC No.: 90361834	Nombre: COMPRIGAS
Competencia Laboral No.: HIF 4099	Identificación: 80361834 Tel: 3154[illegible]	Identificación: 901010461 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-01-24

Cert de Materiales: X | Disponibilidad Distrib: X | Memoria de Calculo: X | Compet. Laboral: X | Plano Isométrico: X | Tipo de Gas: Gas Natural: | GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición						Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos			No. Equipos							
Homcor / G.T.C	0250202B704		00		Homcar		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TIPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireles	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacio Interno	Aireles	Rejillas
1	1	ABBD	X	7,78	X			0	0	7,78	35,08	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5,10 Ancho 2,60 Alto 2,70 Total 35,08 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3,43(W/M3)) (kW) RECINTO MONOESPACIAL SI X NO

Car. Vacío interno: Amin. Lmenor min. Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw.

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGUN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C					X
	276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					X
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL

Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X | Presión: 6PSi | Tiempo: 15 | RESULTADO: OK | N/S AA-109

EQUIPOS UTILIZADOS

Detector De CO: N/S 130789 Marca: Altair 2x Modelo: MSA Flexóm AA-145

Detector De Fugas: N/S A3D 8006001 Marca: Henan Hanwei Modelo: JL269

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME** AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Maria Asension Capacho Olaya
Firma:
Cédula: 27 946 656
Vínculo: Propietaria

Nombre del Inspector: Yeina Carolina leon linarte
Certificado de Competencia Laboral: HIF-3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina leon

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **27.846.656**

CAPACHO OLAYA

APELLIDOS

MARIA ACENSION

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-DIC-1945**

SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.45 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

25-SEP-1973 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2505800-00165500-F-0027846656-20090731 0014200000A 2 27276311

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autorretenedores de Impuesto de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115. visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N°: 1080893245
Fecha de emision 19/MAR/2025
Periodo facturado 19/FEB/2025 a 19/MAR/2025

Numero de cliente: 139352
Dias facturados: 29

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$147,781** Con subsidio me ahorro: **-$68,613**

Tu Informacion

F RINCON
KDX 5-2 SILOS LA VICTORIA AVENTINO
Barrio: VDA EL AVENTINO
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27902315280320 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	453.11	Comerc (C)	138.26
Transm (T)	49.85	Per.Rec (PR)	95.22
Distrib (D)	293.51	Restric (R)	25.64

CU $/kWh: 1055.5792
Subsidio (%): -50
Tarifa aplicada $/kWh: 527.79
Fecha de publicacion: 21/02/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

Nº Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$147,781
SUBSIDIO	-$68,613
INTERES MORA	$472
SALDO ANTERIOR	$96,381

Total de Energia. **$176,021**

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.406	
DIU	4.645	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	290.9716	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	3	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 36669607
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	35912	140	Actual	
Anterior	35772		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

Nº de convenio	Deuda inicial	Tasa interes	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo F RINCON
Norma Acuerdo No 011 de 2020

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Vigilado superintendencia NUIR 2940001 (0)
74 (0) contratodeboltte.com
Powered by CamScanner

Acta 677037



EXPERIENCIA, EFICIENCIA
Y BIENESTAR



AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO
ISO / IEC 17020:2012
15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677039

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCION: DIA 06 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 02:08 | HORA FINAL 02:28

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Blanca Villamizar Carvajal
PÓLIZA ó # de CUENTA	60.258.795
DIRECCIÓN	KDX 8-12
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Hutisca
Teléfono	3223515921
Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva: / Edif. Existente: X

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361834	Tel 3148888555	Nombre: Compugas
Competencia Laboral No.: HIF 4049	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-07-24	Identificación: 901072961-6 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: X	Disponibilidad Distrib: X	Memoria de Calculo: X
Compet. Laboral: X	Plano Isométrico: X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra		
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial			
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?			
Medidor, Marca y Tipo	Número		Lectura		Regulador		Calentador Esp.		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos					
Huracan G. 1.6	20150202B706		00		Huracan		SI		NO X	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación					

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Antaire	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Antaire	Rejillas
1		Punto Encendido	2019	NA	NA			0	N/A	9000	47,97	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,50 Ancho 4,10 Alto 2,60 Total 47,97 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.40(W/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI X | NO

Car. Vacio interno: Amin. Lmenor min. Vent. inf. Vent. Sup. ΣP kw.

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								N/A
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							N/A

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 1307219	Marca: Altair 2x	Modelo: HSA	Flexóm AA-145	
	Detector De Fugas: N/S A30 8006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269		

Se Informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de Información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME X	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI X	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Blanca Villamizar Carvajal
Firma: Blanca Villamizar Carvajal
Cédula: 60258795 Pamplona
Vinculo: Dueña

Nombre del Inspector: Reina Carolina León Jindarte
Certificado de Competencia Laboral: HIF-3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 60.256.795
VILLAMIZAR CARVAJAL
APELLIDOS
BLANCA
NOMBRES
FIRMA



02-DIC-1971
FECHA DE NACIMIENTO
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-FEB-1991 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-2508400-55162541-F-0060258795-20071122 00761 07325Q 02 239734880

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1087088673
Fecha de emision: 16/DIC/2025
Periodo facturado: 16/NOV/2025 a 16/DIC/2025

Numero de cliente: 139372
Dias facturados: 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: **$38,725** Con subsidio me ahorro: **-$14,950**

Tu informacion

BLANCA VILLAMIZAR CARVAJAL
KDX 8-12 LA LAGUNA
Barrio: CENTRO POBLADO LA LAGU
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280305 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	272.98	Comerc (C)	131.00
Transm (T)	53.30	Per.Rec (PR)	61.43
Distrib (D)	307.37	Restric (R)	34.48

CU $/kWh: 860.5643
Subsidio (%): -38.6051
Tarifa aplicada $/kWh: 528.34
Fecha de publicacion: 21/11/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO	$38,725
SUBSIDIO	-$14,950
SALDO ANTERIOR	-$5,910

Total de Energia: $17,865

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C.transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	21.545	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.6802	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	9	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4524365
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 2
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual	14642	Actual	
Anterior	14597	Anterior	
	45		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact.

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: Mutiscua
Sujeto pasivo: BLANCA VILLAMIZAR CARVAJAL
Norma: Acuerdo No. 024 de 2024
Concesionario: MUTISCUA
Base Gravable: $38,725 Tarifa: 7%
Telefono: 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$2,711

Valor Total: $2,711

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos

Vigilado superservicios NUIR: 254001-003
...tor facturado a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA, CR 7 No. 74-09, carters@deloitte.com

Acta 677039





AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17020:2012 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677040

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 04 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 02:40 | HORA FINAL 03:10

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Eduar Fernando Capacho Hernandez
PÓLIZA ó # de CUENTA	1094.249034
DIRECCIÓN	KDX 5-1 la Laguna
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Motiscua
Teléfono	3204532956
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva [X] Edif Existente [ ]

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Cadena	Identificación 80361834	Tel 3157888555	Nombre: Comprigas
Competencia Laboral No. MIF 4049	Expedida por: MIF	Vigencia: 2026-01-29	Identificación 900620961-8 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales [X]	Disponibilidad Distrib [X]	Memoria de Calculo [X]	Compet. Laboral [X] Plano Isométrico [X] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	V	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición					Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Huracan G1.6	20250202870		00		Huracan		SI		NO X	Sistema Evacuación				Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Punto	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Anclaje	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Anclaje	Rejillas
1	1	Centrales	X	10.8	X			0	0	10.8	45.82	X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 7.05 Ancho 2.50 Alto 2.60 Total 45.82 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.4)(W/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL | SI | NO X

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección Critico	Resultados de la Inspección No Critico	Resultados de la Inspección Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: X	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2X	Modelo: MSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Henan Hanuwei	Modelo: JL269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI [X] NO [ ]

Presión Dinámica: Observaciones:

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".*

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN CONFORME [X] NO CONFORME [ ] LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI [X] NO [ ]

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Carmen A Lizcano
Firma: Carmen A Lizcano
Cédula: 60 254 323
Vínculo: Arrendatario

Nombre del Inspector: Yeina Carolina León Sindark
Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.094.249.034**
CAPACHO HERNANDEZ

APELLIDOS
EDWARD FERNANDO

NOMBRES

Edward F. Capacho.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-FEB-1990**

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

28-FEB-2008 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506400-00717199-M-1094249034-20150626 0044591263A 3 6963392465

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefania Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martinez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Edward Fernando Capacho Hernández	1.094.249.034	Kdx 5-1 La Laguna
Luis Olimpo Acuña	5.503.838	Cra La Laguna K-9 A 2

Dado en el municipio de Mutiscua, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JORGE ALEXANDER COMBARIZA BAUTISTA
ARQUITECTO ESP.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
E-mail: planeacion@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Tel: 312 5348376
Mutiscua - Norte de Santander.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Apoyo profesional sec. de planeación	
Aprobó	Jorge Alexander Combariza Bautista	Secretario de planeación e Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Powered by CamScanner

Acta 677040


12 feb 2026 10:14:32 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677040


12 feb 2026 10:14:20 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677040

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677041

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 07:50 | HORA FINAL 08:10

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Doris Yomari sandoval Rojas
PÓLIZA # # de CUENTA	1094.682.437
DIRECCIÓN	CRA 1a Laguna Edx 7-15A
BARRIO	El Avantad
CIUDAD	Hutisco
Teléfono	3229170615
Altura superior 2000 msnm: SI / NO X	

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva X | Edif Existente

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050386-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 1 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No. 80361824
Nombre:	Identificación: 80361824 Tel: 3648888555
Competencia Laboral No.: MIF 4099	Expedida por: MIF Vigencia: 2026-03-27
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: X Disponibilidad Distrib: X Memoria de Calculo: X Compet. Laboral: X Plano Isométrico: X Tipo de Gas: Gas Natural: GLP: X

Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Campriguas
Identificación: 900160169 Teléfono:

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	SI		NO		SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra			
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		X Enterrada		Por Conductos				Centro de Medición						Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial			
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón			Cobre Rígido			Cobre Flexible			PEALPE	X	Aluminio			Polietileno			Otro		Cual ?		
Medidor, Marca y Tipo	Número			Lectura			Regulador			Calentador Esp.			Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos			No. Equipos			
Humcar / G. 1.6	20150202870			00			Humcar			SI		NO X	Sistema Evacuación				Ventilación			Evacuación y Ventilación			


INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C
1	1	Punto Laboral	Sodo	NA	NA		

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Internos	Arrastre	Rejillas
0	0	4,09	40,32	X																			

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 4,80 Ancho 3.10 Alto 2,80 Total 40,32 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.4(W/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI X | NO

Car. Vacio interno: Amín Lmenor mín Vent. inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Crítico	No Crítico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: Agua Jabón:	270C 271C 272C 273C 274C 275C					X
	276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					NA
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X	Agua jabón:	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: Ok	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Henan HanWei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO

Presión Dinámica:

Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección,*** de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME X | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Doris Yomary Sandoval Rojas.
Firma: Doris Yomary Sandoval Rojas
Cédula: 1094.682.437
Vinculo: Dueña

Nombre del Inspector: Deina Carolina León Sindarte
Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.682.437
SANDOVAL ROJAS
APELLIDOS
DORIS YOMARY
NOMBRES

Doris Yomary Sandoval
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1988
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

28-MAR-2007 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2508800-00156908-F-1094682437-20090519 0011587230A 1 27306227

Powered by CamScanner

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE MUTISCUA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA:

Que, en el Centro Poblado La Laguna Vereda El Aventino jurisdicción del municipio de Mutiscua, departamento de Norte de Santander, de acuerdo con la información consignada en los los recibos de electrificación emitidos por la empresa **CENS**, se constata que los siguientes usuarios se encuentran clasificados en Estrato Socioeconómico 2:

NOMBRE	DOCUMENTO	DIRECCION
Javier Alfonso Capacho Pabón	88.034.575	Kdx 9 FCA
Estefania Gómez Gamboa	1.005.281.210	Kdx 4 1
Mauricio Ramírez Pabón	88.166.908	Noa La Laguna K 8B-1 Noa
Manuel Francisco Villamizar Villamizar	5.463.031	Kdx 3 La Laguna
Ana Yibe Martinez Vera	63.485.546	Kdx 7-15 Apto 2 La Laguna
Gustavo Rozo Portilla	5.462.828	Kdx 7-15 Apto 1 La Laguna
Marco Tulio Rozo Arias	88.031.962	Noa vía La Laguna Kdx 8-B-2 Noa
Doris Yomary Sandoval Rojas	1.094.682.437	Cra La Laguna Kdx 7-15-A

Powered by CamScanner

Edward Fernando Capacho Hernández	1.094.249.034	Kdx 5-1 La Laguna
Luis Olimpo Acuña	5.503.838	Cra La Laguna K-9 A 2

Dado en el municipio de Mutiscua, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JORGE ALEXANDER COMBARIZA BAUTISTA
ARQUITECTO ESP.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
E-mail: planeacion@mutiscua-nortedesantander.gov.co
Tel: 312 5348376
Mutiscua - Norte de Santander.

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó	Wilmer Octavio Monroy Sandoval	Apoyo profesional sec. de planeación	
Aprobó	Jorge Alexander Combariza Bautista	Secretario de planeación e Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

Powered by CamScanner

Acta 677041


11 feb 2026 6:11:09 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677041


11 feb 2026 6:10:43 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677041

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. **677043**

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 07 | MES 02 | AÑO 2016 | HORA INICIO 12:54 | HORA FINAL 01:25

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Nelson Enrique Jaime Carucho
PÓLIZA ó # de CUENTA	5478383
DIRECCIÓN	Cra 1 Bis Nº 2 Nuevo Sol
BARRIO	El Austino
CIUDAD	Bucaramanga

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva: X | Edif Existente: | AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mondoñedo
Teléfono: 3144033207
Altura superior 2000 msnm: SI | NO X
TELEFONO: 807 3455 | CELULAR: 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No: 80161834		Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección
Nombre: Alvaro Lopez	Identificación: 80161834	Tel: 3054588355	Nombre: Compligas
Competencia Laboral No: MIF 4099	Expedida por: MIF	Vigencia: 2016-07-29	Identificación: 900204476 Telefono:

DOCUMENTAC. PRESENTADA: Cert de Materiales: X | Disponibilidad Distrib: X | Memoria de Calculo: X | Compet. Laboral: X | Plano Isométrico: X | Tipo de Gas: Gas Natural: | GLP: X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES. ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220		Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición						Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?							
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio Interno	SI	NO X	No. Pisos		No. Equipos										
Humcar / G 1.6	20250202871 0		00		Humcar		SI	NO Y	Sistema Evacuación			Ventilación		Evacuación y Ventilación										

INFORMACION DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Arriostre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Arriostre	Rejillas
1		Continental	X	6.95	X			0	0	6.95	49.68	X																		

ISOMETRICO



Volumenes de recintos

Volumen: Largo: 8.00 Ancho 2.70 Alto 2.30 Total 49.68 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen (3.45W/M3) (kW) | RECINTO MONOESPACIAL SI X | NO

Car. Vacio interno: Amin Lmenor min Vent. Inf Vent. Sup ΣP kw

Observaciones

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								X
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua Jabón: X	Presión: 6Psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109		
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: MSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A30800 6001	Marca: Henan HanWei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X | NO

Presión Dinámica: Observaciones:

*Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R223 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)***, y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME. Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación **APTA** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | CONFORME √ | NO CONFORME | LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO | SI X | NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Leydo Tatiana Jaimes C.
Firma: Leydo Jaimes
Cédula: 1005154559
Vinculo: Hija.

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: MIF-3158 Expedido por: MIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.478.383**
JAIMES CAPACHO

APELLIDOS
NELSON ENRIQUE

NOMBRES

NELSON ENRIQUE JAIMES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-MAR-1979**
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**M**
ESTATURA	G S RH	SEXO

08-OCT-1997 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00130712-M-0005478383-20081123 0006716333A 1 6860022446

Powered by CamScanner

CENS

Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT 890500279-5 [illegible]

CUFE [illegible]
Documento equivalente a factura [illegible]
Fecha de emision 16/AGO/2025
Periodo facturado 18/JUL/2025 a [illegible]/2025 Lineas facturadas 30

Numero de cliente:
321477

Tu energia fue subsidiada,
Valor sin subsidio **$36,639** Con subsidio me ahorro: **-$15,709**

Tu informacion
REMIGIO CARACHO ACUNA
NOA VRD AVENTINO PREDIO NUEVO SOL NOA
Barrio VDA EL AVENTINO
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 278023152804 15 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268.44	Comerc (C)	138.78
Transm (T)	53.84	Per Rec (PR)	59.34
Distrib (D)	308.56	Restric (R)	87.01

CU $/kWh 915.9866
Subsidio (%): -42.8747
Tarifa aplicada $/kWh 523.26
Fecha de publicacion 22/07/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$36,639
SUBSIDIO	$15,709
INTERES MORA	$351
SALDO ANTERIOR	$72,747

Total de Energia: $94,028

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295.961	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	


Informacion de tu instalacion
Medidor Activa 9582646
Medidor Reactiva
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 5
Constante de medida 1

Informacion de consumo

	Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kVARh
Actual	22127	40	Actual	
Anterior	22087		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

Deuda inicial	Tasa interes	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Servicios NUIR: 254001-003

Powered by CamScanner

Acta 677043


NORTE
CON MÁS FUERZA
WILMER
CARRILLO
SENADO
7
9 feb 2026 2:51:50 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander


9 feb 2026 2:51:35 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17020:2012 — 15-OIN-036

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677044

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 02:30 | HORA FINAL 03:00

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA EMPRESA	
NOMBRE DEL CLIENTE	Alumnta Hernandez Capacho	Edit Nueva: x / Edit Existente:	AASIGAS S.A.S.
PÓLIZA ó # de CUENTA	27,846,633		NIT: 830050286-4
DIRECCIÓN	VRA La laguna F-8-4-A		CIUDAD: Bogotá
BARRIO	Corregimiento la laguna	Teléfono: 3123124063	Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
CIUDAD	Huisewa	Altura superior 2000 msnm: SI / NO x — TELEFONO: 807 3455 — CELULAR: 312 304 0741	

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:	Registro SIC No.: 80561834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación: 80561834 Tel: 3134828553	Nombre: Compriguas	Identificación: 901029783 Teléfono:
Competencia Laboral No.: HIF 4099	Expedida por: HIF	Vigencia: 2026-07-24	
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales: x — Disponibilidad Distrib: x — Memoria de Calculo: x — Compet. Laboral: x — Plano Isométrico: x — Tipo de Gas: Gas Natural: — GLP: x		


INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Instalación para uso:	Residencial	x	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S i	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	x	2da		3ra				
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida		Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	x	Multifamiliar		Comercial					
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rígido		Cobre Flexible		PEALPE	x	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?					
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno		SI		NO x	No. Pisos		No. Equipos						
Humcar / G1.6	20250202871		00		Humcar		SI		NO x	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación								

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS — **INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2**

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Duto V	Duto H	Combinación	Vacios Interiores	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Duto V	Duto H	Combinación	Vacios Interiores	Arrastre	Rejillas
1	1	ABBA	x	7,78	x			0	0	21,00	52,92	x																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo 6,30 Ancho 3,50 Alto 2,40 Total 52,92 m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3
Volumen: Largo: Ancho: Alto: Total: m3

Volumen: /3.4(kW/M3) (kW) — RECINTO MONOESPACIAL: SI / NO x

Car. Vacio interno: Amin: Lmenor min: Vent. Inf: Vent. Sup: ΣP kw:

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: x Agua Jabón: x	270C	271C	272C	273C	274C	275C					x
	276C	277C									
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								x
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								x
Materiales	201C										x
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				x
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								x
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							x

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: x	Agua jabón: x	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Alfaiz	Modelo: HSA	Flexóm AA-145			
	Detector De Fugas: N/S A308006001	Marca: Henan Hanwei	Modelo: JL269				

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI x / NO

Presión Dinámica: Observaciones:

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***), y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	CONFORME x	NO CONFORME	LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO	SI x	NO

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Alix Capacho Rojas
Firma: Alix Capacho Rojas
Cédula: 60 269 136
Vinculo: arrendada.

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Lindarte
Certificado de Competencia Laboral: HIF -3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.846.633
HERNANDEZ CAPACHO

APELLIDOS
ARAMINTA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1949
SILOS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

15-JUN-1971 SILOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁENZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2506800-00152869-F-0027846633-20000318 0010362140A 1 27305713

Araminta Hernandez

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE:
Documento equivalente a factura N°: 1083670715
Fecha de emision: 17/JUL/2025
Periodo facturado: 18/JUN/2025 a 17/JUL/2025

Numero de cliente:
449931
Dias facturados: 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$96,122** Con subsidio me ahorro: **-$36,516**

Tu informacion

ARAMINTA HERNADEZ CAPACHO
CRR LA LAGUNA - K-8-4-A
Barrio: VDA LA LAGUNA
Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 27802315280300 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	265.61	Comerc (C)	139.15
Transm (T)	54.69	Per.Rec (PR)	59.72
Distrib (D)	311.00	Restric (R):	43.66

CU $/kWh: 873.8326
Subsidio (%): -37.9898
Tarifa aplicada $/kWh: 541.87
Fecha de publicacion: 21/06/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$96,122
SUBSIDIO	-$36,516
INTERES MORA	$36

Total de Energia: $59,642

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	293.8167	
Grp.Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 4523272
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: .1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	26189	110	Actual		
Anterior	26079		Anterior		

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Powered by CamScanner

Acta 677044


LE ESTOY BUSCANDO NOMBRE
Coca-Cola
11 feb 2026 12:10:58 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677044


11 feb 2026 12:10:42 p.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677044

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677045

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 MES 02 AÑO 2026 — HORA INICIO 09:25 — HORA FINAL 09:50

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Javier Orlando Cubecho Rosas
PÓLIZA ó # de CUENTA	98031985
DIRECCIÓN	FDA 22 la laguna
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Riohacha
Teléfono	3214199956
Altura superior 2000 msnm	SI ___ NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva X — Edif Existente ___

AASIGAS S.A.S — NIT: 830050286-4 — CIUDAD: Bogotá — Carrera 72 # 1 B - 31 Casa 3 Mandalay — TELEFONO 807 3455 — CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación	Registro SIC No. 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Alvaro Vasquez	Identificación 80361834 Tel 3154999355	Nombre: Comfriga 3	
Competencia Laboral No. HIF 4099	Expedida por: HIF	Vigencia 2026-01-14	Identificación 9010 09618 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X — Compet. Laboral X — Plano Isométrico X — Tipo de Gas: Gas Natural ___ GLP Y

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial	X	Comercial		Reforma		MATRIZ		REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES, ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica	X	2da		3ra					
Tipo de Instalación	A la Vista		Embebida	X	Enterrada		Por Conductos		Centro de Medición				Unifamiliar	X	Multifamiliar		Comercial						
Tipo de Material	Galvanizado		Acero al Carbón		Cobre Rigido		Cobre Flexible		PEALPE	X	Aluminio		Polietileno		Otro		Cual ?						
Medidor, Marca y Tipo	Numero		Lectura		Regulador		Calentador Esp		Vacio interno	SI		NO X	No. Pisos		No. Equipos								
Humcar / B, 1, 6	20250202 8714		00		Humcar		SI		NO X	Sistema Evacuación		Ventilación		Evacuación y Ventilación									

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y ÁREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Puntos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireles	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Mínima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Varios Internos	Aireles	Rejillas
1		Punto Estufado	9/10	NA	NA			0	N/A	31,21																				

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5,104 Ancho 2,75 Alto 2,40 Total 33,26 m3

Volumen: Largo: ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3

Volumen: Largo: ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3

Volumen: Largo: ___ Ancho ___ Alto ___ Total ___ m3

Volumen ___ (2,4)(W/M3) ___ (kW) — RECINTO MONOESPACIAL SI ___ NO X

Car. Vacio interno: Amin ___ Lmenor min ___ Vent. inf ___ Vent. Sup ___ ΣP kw ___

Observaciones: ___

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial						Corrección Inmediata SI	NO	Resultados de la Inspección Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: ___	270C	271C	272C	273C	274C	275C					X
	276C	277C									✓
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C	310NC	345NC								X
Trazado general de la Instalación	208C	303NC	304NC								X
Materiales	201C										X
Condiciones de Ventilación	211C	218C	219C	220C	311NC	318NC	319NC				X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C	332NC	222C								NA
Ubicación de los artefactos a gas	225C	226C	243C	212C							NA

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua jabón: ___	Presión: 6PSI	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S AA-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Airtair 2X	Modelo: HSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30 8006001	Marca: Heran Hanwei	Modelo: JL 269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO ___

Presión Dinámica: ___ Observaciones: ___

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA -**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán ***(Ley 1581/12 HABEAS DATA)*** y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**, AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**; tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN — CONFORME Y — NO CONFORME ___ — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X NO ___

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: Yamle Baptista NIÑO
Firma: Yamle Baptista NIÑO
Cédula: 1094 682 348
Vinculo: esposa.

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Linbarte
Certificado de Competencia Laboral HIF-3158 Expedido por: HIF
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

88031985
NUMERO

CAPACHO ROJAS
APELLIDOS

JAVIER ORLANDO
NOMBRES

JAVIER O CAPACHO R.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1980

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

14-JUN-2000 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2506[illegible]-55083796-M-0088031985-20001012 15236 00285A 01 094093473

Powered by CamScanner

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115. visita www.cens.com.co

CENS
Grupo epm

CUFE
Documento equivalente a factura N° 1082942707
Fecha de emision 17/JUN/2025
Periodo facturado 18/MAY/2025 a 17/JUN/2025

Numero de cliente:
421482
Dias facturados. 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$233,054** Con subsidio me ahorro. **-$52,007**

Tu informacion

ALFREDO CAPACHO
KDX 22 LA LAGUNA
Barrio MUTISCUA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 27902315280060 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	308.05	Comerc (C)	145.49
Transm (T)	56.76	Per.Rec (PR)	66.94
Distrib (D)	326.95	Restric (R)	43.19

CU $/kWh: 947.3741
Subsidio (%): -42.9863
Tarifa aplicada $/kWh: 540.13
Fecha de publicacion: 21/05/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$233,054
SUBSIDIO	-$52,941
AJUSTE SUBSIDIO	$934
INTERES MORA	$1,023
SALDO ANTERIOR	$208,861

Total de Energia: $390,931

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T00412	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	299.2053	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 4056829
Medidor Reactiva:
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada .1
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual	34655	246	Actual	
Anterior	34409		Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Vigilado superservicios NUIR: 254001-003

Powered by CamScanner

Acta 677045


12 feb 2026 8:50:59 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677045


12 feb 2026 8:50:42 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677045

AASI GAS S.A.S. — ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677046

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 09 MES 02 AÑO 2026 — HORA INICIO 09:40 — HORA FINAL 010:10AM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	O'Hara Esperanza Vera Martinez
PÓLIZA ó # de CUENTA	60.257.052
DIRECCIÓN	KDX 7
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Gutiscua
Teléfono	3165032318
Altura superior 2000 msnm	SI ___ NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edif. Nueva X — Edif. Existente ___

AASIGAS S.A.S.
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 — CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la instalación:	Registro SIC No. 80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre: Angio Vasquez	Identificación 80361834 Tel 3154886555	Nombre: Comfrigas	
Competencia Laboral No.: HIF 4099	Expedida por: HIT	Vigencia: 2026-01-24	Identificación 901029764-0 Teléfono:
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X
Compet. Laboral X	Plano Isométrico X	Tipo de Gas: Gas Natural	GLP X

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


Instalación para uso:	Residencial X	Comercial	Reforma	MATRIZ	REVISADA ANTES?	S I	N O	SI REVISADA ANTES ADJUNTO SOPORTE - SI NO, DILIGENCIAR R220	Tipo de regulación	Unica X	2da	3ra												
Tipo de Instalación	A la Vista	Embebida X	Enterrada	Por Conductos	Centro de Medición	Unifamiliar X	Multifamiliar	Comercial																
Tipo de Material	Galvanizado	Acero al Carbón	Cobre Rigido	Cobre Flexible	PEALPE X	Aluminio	Polietileno	Otro	Cual ?															
Medidor, Marca y Tipo	Numero	Lectura	Regulador	Calentador Esp	Vacio interno	SI	NO X	No. Pisos	No. Equipos															
Humcar / G. 1.6	20250202B795	00	Humcar	SI	NO X	Sistema Evacuación	Ventilación	Evacuación y Ventilación																

INFORMACIÓN DE LOS ARTEFACTOS

INFORMACIÓN DE TPO VENTILACIÓN, UBICACIÓN Y AREA DE LAS ABERTURAS EN cm2

RECINTOS	Pisos	Nombre del Artefacto	INSTALADO	Potencia en Kw/h	Tipo de Artefacto A	B	C	CO AMBIENTE	CO DILUIDO	Potencia total en Kw/h	Volumen Total de los Recintos	Cumple Método Standar SI	NO	Superior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Interios	Arrastre	Rejillas	Inferior: Abertura existente Area Minima cm2	Area Libre cm2	Tipo de ventilación: Directa	Ducto V	Ducto H	Combinación	Vacios Interios	Arrastre	Rejillas
1	1	ABBA	X	7,78	X			0	0	42,22		X																		

ISOMETRICO



Volúmenes de recintos

Volumen: Largo: 5,40 Ancho 3,40 Alto 2,30 Total 42,22 m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3
Volumen: Largo: Ancho Alto Total m3

Volumen /3.40 W/M3 (kW) — RECINTO MONOESPACIAL SI ___ NO X

Car. Vacio interno: Amin ___ Lmenor min ___ Vent. inf ___ Vent. Sup ___ ΣP kw ___

Observaciones:

LISTA DE DEFECTOLOGÍA ENCONTRADA DURANTE LA INSPECCIÓN SEGÚN RES MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017

Los defectos vienen indicados a continuación en las casillas correspondientes. Usted puede identificarlos consultando el código en la relación del dorso

Concepto	Inspección Inicial	Corrección Inmediata SI	Corrección Inmediata NO	Resultados de la Inspección: Critico	No Critico	Correcto
Hermeticidad de instalación con: Detector: X Agua Jabón: X	270C 271C 272C 273C 274C 275C 276C 277C					X
Existencia y Operatividad de las válvulas de corte	240C 310NC 345NC					X
Trazado general de la Instalación	208C 303NC 304NC					X
Materiales	201C					X
Condiciones de Ventilación	211C 218C 219C 220C 311NC 318NC 319NC					X
Medición de Monóxido de Carbono (CO)	228C 332NC 222C					X
Ubicación de los artefactos a gas	225C 226C 243C 212C					X

RESULTADOS PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LA LINEA INDIVIDUAL Y/O MATRIZ (R220)

LINEA INDIVIDUAL	Prueba con: manómetro: X Agua Jabón: X	Presión: 6psi	Tiempo: 15	RESULTADO: OK	N/S RM-109	
EQUIPOS UTILIZADOS	Detector De CO: N/S 130789	Marca: Altair 2x	Modelo: HSA	Flexóm AA-145		
	Detector De Fugas: N/S A30900G001	Marca: Henan HanWei	Modelo: JL 269			

Se informó acerca de la existencia de los dispositivos para detección de monóxido de carbono en el ambiente: SI X NO ___

Presión Dinámica: ___ Observaciones: ___

"Se explica con la mayor claridad el procedimiento a seguir, de acuerdo al **Reglamento Técnico MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017**. Se ratifica el valor a pagar previamente y al inspector. El usuario ratifica que se le dió a conocer el **R228 - Condiciones Inspección - PREVIA**. La información que se obtenga (CON CONFIDENCIALIDAD) y sus datos personales se resguardarán (***Ley 1581/12 HABEAS DATA***) y transferirán a la Distribuidora y a la SIC (SICERCO "Sistema de información de Certificados de Conformidad") y ante una investigación podrán ser conocidos por otros Entes que legalmente los soliciten (de lo cual se le informará). De la inspección, se obtiene un registro **R134 "Informe de Resultados de Inspección - Revisión Previa Res. MINMINAS 90902/2013 y Res 41385/2017"**, firmado por el inspector y con resultados CONFORME O NO CONFORME: Si el resultado es **CONFORME**,AASIGAS S.A.S., representado por el inspector **CERTIFICA** que: en la fecha ha sido revisado en sus partes visible y accesibles la instalación interna individual de gas combustible ***en esta dirección***, de acuerdo a la **Res. MINMINAS 90902/2013 y 41385/2017**, tanto en su hermeticidad, válvulas, trazado, materiales, ventilación, valores de CO (monóxido de carbono) y ubicación de artefactos. Se comprobó que la instalación es hermética, que las válvulas funcionan correctamente, que la ventilación cumple normatividad y que los valores de CO inicial en el ambiente es 0 ppm y que los valores de CO (con prueba de monoxido) son menores a 14 ppm, quedando la instalación ***APTA*** para el servicio. Cualquier modificación a su instalación deberá ser reportada a la Distribuidora o de lo contrario este informe de inspección no será valido y perderá su vigencia".

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN — CONFORME X — NO CONFORME ___ — LA INSTALACIÓN CONTINUA EN SERVICIO SI X NO ___

Declaro que conozco el resultado de la revisión y las acciones a seguir en caso de encontrar defectos en la instalación

Nombre: O'Hara Vera
Firma: O'Hara Vera
Cédula: 60.257.052 Plna
Vinculo: Dueña

Nombre del Inspector: Yeiny Carolina León Sinderle
Certificado de Competencia Laboral: HIF-3158 Expedido por: HIT
Sello y Firma del Inspector: Carolina León

ORIGINAL

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.257.052
VERA MARTINEZ
APELLIDOS
NOHORA ESPERANZA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1969
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

11-AGO-1988 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506400-00126256-F-0060257052-20081109 0005639664A 1 27282889

Powered by CamScanner

Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a titulo de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.Grandes Contribuyentes: Grandes Contribuyentes: Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CENS
Grupo•epm

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1082942726
Fecha de emision 17/JUN/2025
Periodo facturado 18/MAY/2025 a 17/JUN/2025

Numero de cliente:
139356
Dias facturados: 31

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **$207,475** Con subsidio me ahorro: **-$52,007**

Tu informacion

HERIBERTO VERA RAMIREZ
KDX 7 LA LAGUNA
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial
Ruta 27902315280155 Estrato: 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	308.05	Comerc (C)	145.49
Transm (T)	56.76	Per Rec (PR)	66.94
Distrib (D)	326.95	Restric (R)	43.19

CU $/kWh: 947.3741
Subsidio (%): -42.9863
Tarifa aplicada $/kWh: 540.13
Fecha de publicacion: 21/05/2025
Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$207,475
SUBSIDIO	-$52,941
AJUSTE SUBSIDIO	$934

Total de Energia: $155,468

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262.408	
DIU	5.278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	299.2053	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	.2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa: 19378360
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tension: 1
Carga Instalada: 1
Constante de medida: 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura kWh		Reactiva	Lectura kVARh
Actual 33843	219		Actual	
Anterior 33624			Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico | **Hogar/Previsión/CrediSomos**

Vigilado Superservicios NUIR: 254001003
arteg@deloitte.com

Powered by CamScanner

Acta 677046


KDX 7
12 feb 2026 8:14:04 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677046


12 feb 2026 8:13:48 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677046

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677048

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 08 | MES 02 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01:25 | HORA FINAL 07:55

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Elisain Jaimes Basto
PÓLIZA ó # de CUENTA	1094267743
DIRECCIÓN	Kdx 38
BARRIO	El Aventino
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3134888726
Altura superior 2000 msnm	SI [ ] NO [X]

DATOS DE LA EMPRESA

Edif Nueva [X] Edif Existente [ ]

AASIGAS S.A.S
NIT 830050286-4
CIUDAD Bogotá
Cartera 72 # 3 B - 31 Casa 3 Mandalay
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación:		Registro SIC No.	80361834	Persona Natural o Jurídica que Solicitó la Inspección	
Nombre:	Alvaro Vasquez	Identificación	80361834	Tel 3154888555	Nombre: Compigas
Competencia Laboral No.:	MIF 4099	Expedida por:	MIF	Vigencia: 2026-07-24	Identificación 901070967-9 Teléfono
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales [X]	Disponibilidad Distrib [X]	Memoria de Calculo [X]	Compet. Laboral [X]	Plano Isométrico [X] Tipo de Gas: Gas Natural [ ] GLP [X]

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.267.743
JAIMES BASTO
APELLIDOS
ELISAIN
NOMBRES

ELISAIN JAIMES BASTO
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1991
MUTISCUA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

07-DIC-2009 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2506400-00217280-M-1094267743-20100223 0021180529A 1 33680894

Powered by CamScanner

QR DIAN

CENS

Grupo epm

Tu Información

Nombre: Jesus Antonio Portilla Portilla
Dirección: Kdx 38 vda aventino
Barrio: Vda El Aventino — Ciudad: Mutiscua
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 241 02315960040 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 154227

Documento equivalente electrónico
1080701595

Fecha y hora de generación: 2025-03-03 14:25:29
Fecha y hora de expedición: 2025-03-04 08:14:00

Último pago: 04/FEB/2025
Pagaste: $41,617

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 27/NOV/2024 a 28/ENE/2025

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
21/ABR/2025

Días Facturados
63

Servicios Facturados

Energía	$46,946
Alumbrado Público	$3,659



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115
Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolivar
Síguenos en nuestras redes sociales
Descarga la app CENS www.cens.com.co

ACTSIS LTDA. NIT: 800204634-6 "LINEA ETICA DE CENS. Denuncie conductas ilegales o antiéticas. Email: contactotransparente@cens.com.co Línea Ética Contacto Transparente: 01- 8000 522 955 Línea Gratuita nacional. EPM velara por la reserva de la información del denunciante."

Vigilado Superservicios NUIR:254001-003

3336-2/2

Powered by CamScanner

Acta 677048


FERRETERÍA Y PIQUETEADERO
LA LAGUNA
10 feb 2026 8:15:33 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677048


10 feb 2026 8:15:25 a.m.
Mutiscua
Norte de Santander
#677048

AASI GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN
REVISIÓN PREVIA (Res. MINMINAS 90902/2013 - 41385/2017)
Acreditación ONAC No. 15-OIN-036

Informe No. 677050

R134(Rev.24)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: DIA 10 | MES 01 | AÑO 2026 | HORA INICIO 01:00 | HORA FINAL 01:30 PM

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE	Margarita Florez Sapuyo
FOLIZA o # de CUENTA	37.723.703
DIRECCIÓN	KRA 10-1
BARRIO	Corregimiento la laguna
CIUDAD	Mutiscua
Teléfono	3165343961
Altura superior 2000 msnm	SI NO X

DATOS DE LA EMPRESA

Edit Nueva X | Edit Existente

AASIGAS S.A.S
NIT: 830050286-4
CIUDAD: Bogotá
Carrera 72 # 18 - 31 Casa 3 Manzabey
TELEFONO 807 3455 | CELULAR 312 304 0741

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN INSTALACIONES NUEVAS

Persona Natural o Jurídica que Construyó la Instalación			Persona Natural o Jurídica que Solicita la Inspección
Nombre	Alvaro Vasquez	Registro SIC No. 80361834	Nombre Compligas
Competencia Laboral No.	HIF-3158	Identificación 80361834	Identificación 901019112
	Expedida por: HIF	Tel 3154	Teléfono
		Vigencia 2016-01-24	
DOCUMENTAC. PRESENTADA	Cert de Materiales X	Disponibilidad Distrib. X	Memoria de Calculo X
		Competl. Laboral X	Plano Isométrico X
			Tipo de Gas: Gas Natural / GLP /

INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN - CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

| | | |



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.723.703
FLOREZ CAPACHO
APELLIDOS
MARGARITA
NOMBRES
Margarita flórez C
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1978
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
17-MAR-1997 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2506800-00261537-F-0037723703-20101022 0024492536A 1 27351458

Powered by CamScanner

Grupo-epm gratuita 01 8000 414115. vista www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1084346280

Fecha de emision 16/AGO/2025

Periodo facturado 18/JUL/2025 a 16/AGO/2025

Numero de cliente:

679952

Dias facturados 30

Tu energia fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

valor sin subsidio **$9,160** Con subsidio me ahorro **-$3,927**

Tu informacion

MARGARITA FLOREZ CAPACHO
KDX 10-1
Barrio VDA LA LAGUNA
Ciudad Mutiscua
Clase de Servicio Residencial
Ruta 278023152803B0 Estrato 2
Tarifa GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	268 44	Comerc (C)	138 78
Transm (T)	53 84	Per Rec (PR)	59 34
Distrib (D)	308 58	Restric (R)	87 01

CU $/kWh 915 9866
Subsidio (%) -42 8747
Tarifa apl cada $/kWh 523 26
Fecha de publicacion 22/07/2025
Consumo subsistencia 130

Fondo de Energia Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio ($)

Detalle del servicio de energia

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	$9,160
SUBSIDIO	-$3,927
INTERES MORA	$27
SALDO ANTERIOR	$5,418

Total de Energia: $10,678

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T01985	
DIUG	262 408	
DIU	5 278	
HC	0	
V/R Compensar $	0	
Dt	295 961	
Grp Calidad	31	
FIUG	33	
FIU	5	
VC	0	
CEC	0	
%	2	

Informacion de tu instalacion


Medidor Activa 16812362
Medidor Reactiva 16812362
Alimentador PAMC2
Nivel de tension 1
Carga Instalada 8 8
Constante de medida 1

Informacion de consumo

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVARh
Actual	01449	10	Actual	00031	
Anterior	01439		Anterior	00031	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh



Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU 25
Sujeto activo Mutiscua
Sujeto pasivo MARGARITA FLOREZ CAPACHO
Norma Acuerdo No 024 de 2024
Concesionario MUTISCUA
Base Gravable $9,160 Tarifa 7%
Telefono 5292095

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	$641
SALDO ANTERIOR	$612

Valor Total: $1,253

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor

Valor Total:

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con [illegible] Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS

Vigilado superservicios NUIR: 2540031-003 contacto@deloitte.com Cr 7 No 74-09 DELOITTE & TOUCHE LTDA

Powered by CamScanner

Acta 677050



