



INFORME MENSUAL SST

NUMERO DE CONTRATO:	XXX-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
CONTRATANTE:	LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ,
NIT:	800165862
CONTRATISTA:	VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S
NIT:	900.846.728-9
PROFESIONAL SST	OSCAR VASQUEZ
T.P.	
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JHON ALEXANDER VARGAS MELO
FECHA DE INICIO:	6 FEBRERO 2026
FECHA TERMINACIÓN:	18 FEBRERO 2026
PRESUPUESTO INICIAL:	130.000.000
PRESUPUESTO FINAL:	130.000.000

Conforme a lo requerido bajo el contrato XXX-2025, se deja evidencia de las actividades concernientes al Sistema de Seguridad y Salud ambiental llevadas a cabo en el desarrollo en el mes de febrero de 2026

1. LISTADO DE PERSONAL ACTIVO

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
Carlos Adrian Obando	1.098.711.391	Ingeniero	6/2/2026
Daniel Fernando Sandoval	1.098.815.424	Ingeniero	6/2/2026
Oscar Bernardo Vasquez Galvis	13.958.306	siso	1/01/2026
Luis Miguel Oliveros	1.064.721.283	Instalador	12/1/2026

Jeisson Ferney Guayazan	1.072.026.640	Instalador	6/2/2026
--------------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

2. CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES

Durante el período evaluado se desarrollaron diversas capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de fortalecer la prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de la normatividad vigente.

- Se realizó la divulgación de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la política de prevención del consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de informar a los trabajadores sobre la importancia de mantener conductas seguras, responsables y libres de sustancias psicoactivas que puedan afectar su desempeño y la seguridad en el trabajo.
- Así mismo, se llevó a cabo la divulgación del plan de emergencias, con el objetivo de capacitar al personal en la identificación de amenazas, rutas de evacuación, puntos de encuentro y acciones a seguir ante situaciones de emergencia, garantizando una respuesta oportuna y adecuada.
- Se desarrolló la capacitación en prevención del acoso laboral y sexual, con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del respeto, la convivencia laboral y los mecanismos de prevención y reporte, promoviendo un ambiente de trabajo sano y libre de cualquier forma de violencia.
- Adicionalmente, se realizó la divulgación de peligros y riesgos en las actividades de suministro e instalación de líneas de vida, con el objetivo de informar sobre los riesgos asociados al trabajo en alturas y las medidas de control necesarias para prevenir accidentes.
- Se impartió la capacitación en manejo seguro de herramientas, con el objetivo de instruir a los trabajadores en el uso adecuado, mantenimiento y almacenamiento de herramientas, reduciendo la probabilidad de incidentes y lesiones.
- También se llevó a cabo la capacitación sobre el uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP) y equipos de protección contra caídas, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de su correcta utilización como medida fundamental para la prevención de accidentes y lesiones graves.
- Se realizó la capacitación en trabajo seguro en alturas, con el objetivo de informar y entrenar a los trabajadores en los procedimientos seguros, normas de seguridad y buenas prácticas para la ejecución de labores en alturas, minimizando los riesgos de caídas y garantizando la protección de la vida y la salud de los trabajadores.

VER ANEXO LISTAS DE ASISTENCIAS

3. DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

De acuerdo con el cronograma de actividades ejecutadas, se realizó la legalización y entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para la ejecución segura de los trabajos desarrollados, conforme a los riesgos identificados y a la normatividad vigente en trabajo en alturas y protección contra caídas

Los EPP legalizados fueron destinados para actividades tales como el suministro e instalación de líneas de vida en acero inoxidable, incluyendo cable, tensor, absorbedor de energía y accesorios, certificados bajo el estándar internacional EN 795:2012 Tipo C y TS 16415:2013, en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021. Así mismo, se legalizaron EPP para el suministro e instalación de postes en acero galvanizado, con anclajes certificados de 5000 lbf, uso de resinas epóxicas certificadas y ejecución de pruebas de resistencia y certificación de anclajes.

Adicionalmente, los elementos de protección personal fueron asignados para labores de instalación de puntos de anclaje certificados, recertificación e inspección periódica de anclajes existentes, y para la ejecución de sistemas de protección contra caídas en diferentes áreas y terrazas de las sedes intervenidas.

La legalización de los EPP garantizó que los trabajadores contaran con los elementos adecuados para el control del riesgo de caída a diferente nivel, asegurando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad, la normatividad legal aplicable y la protección de la integridad física de los trabajadores durante el desarrollo de las actividades.

4. INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Se realizó la inspección de las zonas de trabajo, verificando que las áreas intervenidas contaran con condiciones seguras para la ejecución de las actividades, manteniendo adecuados niveles de orden, aseo y señalización preventiva, con el fin de controlar riesgos locativos y de seguridad.

Adicionalmente, se efectuó la inspección de equipos y Elementos de Protección Personal (EPP), incluyendo pulidora, taladro y EPP utilizados por el personal, con el objetivo de verificar su correcto estado, funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones de seguridad antes y durante el desarrollo de las labores.

Como parte del proceso de control y seguimiento, se elaboró el registro fotográfico correspondiente a la inspección de las zonas de trabajo, la señalización implementada, la inspección de los equipos y EPP, así como de las actividades desarrolladas, evidenciando el cumplimiento de los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. PERMISOS DE TRABAJOS (FORMATOS ATS)

Durante el desarrollo del proyecto se ejecutaron actividades relacionadas con el suministro e instalación de sistemas de protección contra caídas, tales como instalación de líneas de vida en acero inoxidable, instalación de puntos de anclaje certificados, instalación de postes en acero galvanizado, así como la inspección, recertificación y certificación de anclajes existentes. Adicionalmente, se realizaron labores de apoyo como el uso de herramientas eléctricas y manuales para la adecuación de estructuras y verificación de resistencia mediante dinamómetro.

Para la ejecución de estas actividades fue necesario gestionar y aplicar permisos de trabajo, de acuerdo con los riesgos identificados:

- Permiso de trabajo en alturas: requerido para todas las actividades realizadas a diferente nivel, incluyendo la instalación de líneas de vida, puntos de anclaje y trabajos en terrazas y cubiertas.

La ejecución de las labores se realizó bajo el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos, garantizando la autorización previa, la supervisión adecuada y la

aplicación de las medidas de control necesarias para la prevención de accidentes y la protección de los trabajadores.

6. PLANILLAS DE PAGO

Se informa que la planilla de pago correspondiente a las actividades ejecutadas será pagadera en el mes de marzo. Así mismo, se adjunta la planilla correspondiente al mes de enero, como soporte del cumplimiento de las obligaciones respectivas.

7. INFORMES DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.

Durante la ejecución de las actividades programadas, **no se presentaron accidentes de trabajo ni incidentes laborales**. Las labores se desarrollaron de manera segura, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en el **Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo**, así como a las normas y controles definidos para cada actividad.

La adecuada planificación, la aplicación de medidas de prevención, el uso correcto de los **Elementos de Protección Personal (EPP)** y el cumplimiento de los protocolos de seguridad permitieron garantizar la integridad física de los trabajadores y la continuidad de las operaciones sin eventos adversos.

8. ORDEN Y ASEO

Durante la ejecución de las actividades se realizaron de manera permanente **labores de orden y aseo** en las áreas de trabajo, con el fin de mantener espacios limpios, organizados y seguros. Estas labores incluyeron, la organización de herramientas, equipos y materiales, y la limpieza de superficies y zonas intervenidas.

El mantenimiento del orden y aseo permitió **prevenir riesgos locativos**, evitar obstrucciones en zonas de tránsito y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores, contribuyendo al desarrollo seguro y eficiente de las labores.

9. ANEXOS

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES		CÓDIGO: GH-F-05
			F.A: 10/04/2019
	GESTION HUMANA		VERSIÓN: 02

TEMA	Prevención de peligros y riesgos en actividades de suministro instalación de líneas de vida						
CAPACITADOR	Oscar Vasquez						
LUGAR	bogota	ZONA		FECHA	12/2/2026	HORA	07:00 am
MATERIAL ENTREGADO Y/O DILIGENCIADO							
MOTIVO DE LA CAPACITACIÓN		LINEAMIENTO MINISTERIO DE SALUD					

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Adrian Obando	1.098.711.391	Director obra	
2	Daniel Fernando Sandoval	1.098.815.424	Ingeniero residente	
3	Oscar Bernardo Vasquez Galvis	13.958.306	siso	
4	Luis Miguel Oliveros	1.064.721.283	Instalador	
5	Jeisson Ferney Guayazan	1.072.026.640	Instalador	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES				CÓDIGO: GH-F-05	
					F.A: 10/04/2019	
	GESTION HUMANA				VERSIÓN: 02	

TEMA	Manejo seguro de herramientas						
CAPACITADOR	Oscar Vasquez						
LUGAR	bogota	ZONA		FECHA	16/2/2026	HORA	07:00 am
MATERIAL ENTREGADO Y/O DILIGENCIADO							
MOTIVO DE LA CAPACITACIÓN		LINEAMIENTO MINISTERIO DE SALUD					

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Adrian Obando	1.098.711.391	Director obra	
2	Daniel Fernando Sandoval	1.098.815.424	Ingeniero residente	
3	Oscar Bernardo Vasquez Galvis	13.958.306	siso	
4	Luis Miguel Oliveros	1.064.721.283	Instalador	
5	Jeisson Ferney Guayazan	1.072.026.640	Instalador	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES				CÓDIGO: GH-F-05	
					F.A: 10/04/2019	
	GESTION HUMANA				VERSIÓN: 02	

TEMA	divulgación plan de emergencias						
CAPACITADOR	Oscar Vasquez						
LUGAR	bogota	ZONA		FECHA	9/2/2026	HORA	07:00 am
MATERIAL ENTREGADO Y/O DILIGENCIADO							
MOTIVO DE LA CAPACITACIÓN		LINEAMIENTO MINISTERIO DE SALUD					

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Adrian Obando	1.098.711.391	Director obra	
2	Daniel Fernando Sandoval	1.098.815.424	Ingeniero residente	
3	Oscar Bernardo Vasquez Galvis	13.958.306	siso	
4	Luis Miguel Oliveros	1.064.721.283	Instalador	
5	Jeisson Ferney Guayazan	1.072.026.640	Instalador	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES				CÓDIGO: GH-F-05	
					F.A: 10/04/2019	
	GESTION HUMANA				VERSIÓN: 02	

TEMA	trabajo seguro en alturas						
CAPACITADOR	Oscar Vasquez						
LUGAR	bogota	ZONA		FECHA	13/2/2026	HORA	07:00 am
MATERIAL ENTREGADO Y/O DILIGENCIADO							
MOTIVO DE LA CAPACITACIÓN		LINEAMIENTO MINISTERIO DE SALUD					

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Adrian Obando	1.098.711.391	Director obra	
2	Daniel Fernando Sandoval	1.098.815.424	Ingeniero residente	
3	Oscar Bernardo Vasquez Galvis	13.958.306	siso	
4	Luis Miguel Oliveros	1.064.721.283	Instalador	
5	Jeisson Ferney Guayazan	1.072.026.640	Instalador	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES				CÓDIGO: GH-F-05	
					F.A: 10/04/2019	
	GESTION HUMANA				VERSIÓN: 02	

TEMA	uso obligatorio de elementos de protección personal y equipos de proteccion contra caidas						
CAPACITADOR	Oscar Vasquez						
LUGAR	bogota	ZONA		FECHA	10/2/2026	HORA	07:00 am
MATERIAL ENTREGADO Y/O DILIGENCIADO							
MOTIVO DE LA CAPACITACIÓN		LINEAMIENTO MINISTERIO DE SALUD					

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Adrian Obando	1.098.711.391	Director obra	
2	Daniel Fernando Sandoval	1.098.815.424	Ingeniero residente	
3	Oscar Bernardo Vasquez Galvis	13.958.306	siso	
4	Luis Miguel Oliveros	1.064.721.283	Instalador	
5	Jeisson Ferney Guayazan	1.072.026.640	Instalador	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

**ENTREG DE EPP Y/O DOTACION**

CODIGO: SST-F-86

F.A.: 01/10/2018

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN: 1

[illegible]

**ENTREG DE EPP Y/O DOTACION**

CODIGO: SST-F-86

F.A.: 01/10/2018

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN: 1

[illegible]

ENTREG DE EPP Y/O DOTACION

CODIGO: SST-F-86

F.A.: 01/10/2018

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN: 1

NOMBRE DE EMPLEADO:	OSCAR BERNARDO VASQUEZ	CARGO:	SISO
ENTREGADO POR:	LIZ NAVAS TERAN	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FECHA	EPP Y/O DOTACIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA DE RECIBIDO
7/01/2025	BOTAS DE SEGURIDAD	1	
7/01/2025	CAMISA MANGA LARGA	2	
7/01/2025	JEAN	2	
7/01/2025	CASCO	1	
7/01/2025	GUANTES	2	
7/01/2025	GAFAS	2	
7/01/2025	PROTECCION AUDITIVA	2	

	INSPECCION DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS	CODIGO.: SST-F-119
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F.A.: 01/04/2023
		VERSIÓN: 1

INSPECCION DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS		PULIDORA	
INFORMACION DEL EQUIPO O MAQUINA A INSPECCIONAR			
REFERENCIA / LOTE			
MARCA			
CODIGO INTERNO			
ESTADO DEL EQUIPO	BUENO	MALO	SELLO O NORMA DE CONFORMIDAD
	X		

INSPECCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINA				
REVISIÓN TECNICA		FECHA		RESULTADO
		SI	NO	
1	MATERIAL			OBSERVACIONES
1.1	El cable de energía y enchufe se encuentran en buenas condiciones	Si		
1.2	La carcasa o mango auxiliar del equipo presenta grietas, fisuras o golpes		No	
1.3	La pulidora cuenta con la guarda de seguridad	Si		
1.4	La guarda de seguridad se encuentra en óptimas condiciones	Si		
1.4	Deterior en general		No.	
1.5	El disco se encuentra asegurado de manera correcta	Si		
1.6	El disco de la pulidora se encuentra en óptimas condiciones y es el adecuado para las RPM de la pulidora	Si		
1.7	El interruptor de encendido y apagado funciona de manera adecuada	Si		
1.8	Otros			

OBSERVACIÓN GENERAL: SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEFINIDOS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS

VERTICAL PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	INSPECCION DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS		CODIGO SST-A-119
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FA: 01/04/2023
			VERSIÓN: 1


1	FECHA DE REVISION	11/2/26	NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA INSPECCION	Oscar Vaquer
---	-------------------	---------	---	--------------

 VERTICAL SAS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	INSPECCION DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS		CODIGO.: SST-F-119
			F.A.: 01/04/2023
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN: 1

INSPECCION DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS		TALADRO	
INFORMACION DEL EQUIPO O MAQUINA A INSPECCIONAR			
REFERENCIA / LOTE			
MARCA			
CODIGO INTERNO			
ESTADO DEL EQUIPO	BUENO	MALO	SELLO O NORMA DE CONFORMIDAD
	X		

INSPECCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINA				
REVISIÓN TECNICA		FECHA		RESULTADO
		11/2/26		
1	MATERIAL	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	El cable de energía y enchufe se encuentran en buenas condiciones	Si		
1.2	La carcasa o mango de fuerza del equipo presenta grietas, fisuras o golpes	Si	No	
1.3	El botón selector de funcionamiento se encuentra en óptimas condiciones	Si		
1.4	Estado de funcionamiento del botón de bloqueo	Si		bueno
1.4	Deterior en general		No	
1.5	Estado de sujeción del portabrocas	Si		bueno
1.6	La broca a utilizar corresponde al material a trabajar y se encuentra afilada	Si		
1.7	El gatillo de encendido y apagado funciona de manera adecuada	Si		
1.8	Otros			

OBSERVACION GENERAL: SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEFINIDOS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS

1	FECHA DE REVISION 11/2/26	NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA INSPECCION 
---	------------------------------	--

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

Jeisson ferny GARCIA

CEDULA:

1072076640

CARGO:

Instalador

En caso de que algunos de los EPP's no aplique según el cargo marcar con una X la casilla N.A (NO Aplica)

FECHA DE LA INSPECCION		8/2/26			10/2/26			12/2/26			14/2/26			16/2/26			18/2/26								
#	Elemento de Protección Personal a inspeccionar	USO			N. A	USO			N. A	USO			N. A	USO			N. A	USO			N. A	USO			N. A
		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO	
1	ESLINGA EN Y	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
2	BOTAS	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
3	CASCO CON BARBUQUEJO	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
4	GAFAS	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
5	GUANTES DE CARNAZA	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
6	GUANTES DE LATEX	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
7	ARNES	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
8										✓	✓														
9																									
10																									

INSPECCIONADO POR:

Oscar Varguez

CARGO:

Sup

FIRMA:

[Firma]

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: WIS MIGUEL DIVENOR

CEDULA: 1064721283

CARGO: Instalador

En caso de que algunos de los EPP's no aplique según el cargo marcar con una X la casilla N.A (NO Aplica)

FECHA DE LA INSPECCION		9/02/26			10/2/26			12/2/26			14/2/26			16/2/26			18/2/26																		
#	Elemento de Proteccion Personal a inspeccionar	USO	ESTADO		N. A	USO	ESTADO		N. A	USO	ESTADO		N. A	USO	ESTADO		N. A	USO	ESTADO		N. A	USO	ESTADO		N. A	USO	ESTADO		N. A	USO	ESTADO		N. A		
		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO
1	ESLINGA EN Y	/	/			/	/			/	/			/	/			/	/																
2	BOTAS	/	/			/	/			/	/			/	/			/	/																
3	CASCO CON BARBUQUEJO	/	/			/	/			/	/			/	/			/	/																
4	GAFAS	/	/			/	/			/	/			/	/			/	/																
5	GUANTES DE CARNAZA	/	/			/	/			/	/			/	/			/	/																
6	GUANTES DE LATEX	/	/			/	/			/	/			/	/			/	/																
7	ARNES	/	/			/	/			/	/			/	/			/	/																
8																																			
9																																			
10																																			

INSPECCIONADO POR: Oscar Vayona

CARGO:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: *Daniel Fernando Sandoval*

CEDULA: *104581584*

CARGO: *Ingeniero Pericleta*

En caso de que algunos de los EPP's no aplique según el cargo marcar con una X la casilla N.A (NO Aplica)

FECHA DE LA INSPECCION		8/02/26			10/2/26			12/2/26			14/2/26			16/2/28			18/2/26								
#	Elemento de Proteccion Personal a inspeccionar	USO		ESTADO	N. A	USO		ESTADO	N. A	USO		ESTADO	N. A	USO		ESTADO	N. A	USO		ESTADO	N. A	USO		ESTADO	N. A
		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO		SI/NO	BUENO	MALO	
1	ESLINGA EN Y	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
2	BOTAS	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
3	CASCO CON BARBUQUEJO	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
4	GAFAS	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
5	GUANTES DE CARNAZA	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
6	GUANTES DE LATEX	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
7	ARNES	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
8																									
9																									
10																									

INSPECCIONADO POR: *Oliver Viquez*

CARGO: *Srta*

FIRMA: *[Firma]*

OBSERVACIONES:

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	35605113	9499191516	E	2026/02/06	2026/02/04	BANCOLOMBIA	0	\$2,853,200

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No	Identificación	Nombre	i	n	t	e	d	a	p	v	s	c	r	v	s	i	l	m	a	v	c	a	v	p	v	i	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFABA (1 Afiliados)																													\$1,692,542	\$270,900			\$1,692,542	\$67,800			\$1,692,542	\$67,800			\$1,692,542	\$117,900	\$0	\$0	\$524,400			
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																													\$1,692,542	\$270,900			\$1,692,542	\$67,800			\$1,692,542	\$67,800			\$1,692,542	\$117,900	\$0	\$0	\$524,400			
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																													\$1,692,542	\$270,900			\$1,692,542	\$67,800			\$1,692,542	\$67,800			\$1,692,542	\$117,900	\$0	\$0	\$524,400			
7	CC	1098658320 PICO ANAYA VANESSA	X																							25-14	29	\$1,692,542	\$270,900	EPS005	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF38	29	\$1,692,542	\$67,800	14-25	29	\$1,692,542	6.960%	\$117,900	29	\$0	\$0	Si	\$524,400	
Total Afiliados(7)																													\$9,980,160	\$1,597,200			\$9,980,160	\$399,700			\$9,652,755	\$386,600			\$9,980,160	\$469,700	\$0	\$0	\$2,853,200			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$1,597,200	\$0	\$0	\$1,597,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$270,900	\$0	\$0	\$270,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,326,300	\$0	\$0	\$1,326,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$469,700	\$0	\$0	\$469,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	\$469,700	\$0	\$0	\$469,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$386,600	\$0	\$0	\$386,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$67,800	\$0	\$0	\$67,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	\$318,800	\$0	\$0	\$318,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$399,700	\$0	\$0	\$399,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$137,900	\$0	\$0	\$137,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$81,800	\$0	\$0	\$81,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$109,900	\$0	\$0	\$109,900
TOTAL				7	\$2,853,200	\$0	\$0	\$2,853,200

-VERTICAL-		PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		CODIGO: SST-F-65 FA.: 24/05/2024	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 3	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	DÍA	MES	AÑO	HORA	OBRA
2026	06	02	2026	1:00 PM	Realo Quemado
ACTIVIDAD O TIPO DE TRABAJO A DESARROLLAR EN EL DÍA: Suministro de instalación de puentes de anclaje de					
ACTIVIDAD A DESARROLLAR		POSIBLES PELIGROS		MEDIDAS DE CONTROL	
Suministro de instalación de puentes de anclaje	Caida de objetos y equipos ubicarse bajo la línea de riesgo de las estructuras de comunicación, uso de los elementos de comunicación prevención				
PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)					
SE VERIFICA QUE TODOS LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ALA HORA DE REALIZAR LOS TRABAJOS					
EL (LOS) TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE SALUD FISICA Y MENTALMENTE, EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD					
EXISTE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL AREA DE TRABAJOS (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHICULOS AJENOS A LA LABOR).					
LOS TRABAJADORES CUENTA CON EL EXAMEN CON ENFASIS EN ALTURAS, CURSO NIVEL AVANZADO TRABAJADOR AUTORIZADO (RESOLUCION 4272)					
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (ARNES, SLINGAS, LINAS DE VIDA) A UTILIZAR EN LA LABORES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES E INSPECCIONADOS					
SE REALIZA ATS PARA LA ACTIVIDADES A EJECUTAR					
HAY UNA PERSONA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA (EN TRABAJOS ESPECIALES HAY SUPERVISOR EN LA EJECUCIÓN DE LA LABOR)					
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL AREA DE TRABAJO Y EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA, CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR					
SE GARANTIZA QUE LAS PERSONAS QUE REALIZARAN EL DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO SON QUIENES EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y CONOCEN LOS EQUIPOS, PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS PARA ESA LABOR					
LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE EJECUTAR LA TAREA EVALÚAN LOS RIESGOS, LAS PRECAUCIONES A SEGUIR Y REVISAN EL PROCEDIMIENTO DE RESCATE, ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA					
SE REALIZA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS EN CONJUNTO CON LOS TRABAJADORES Y QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.					
SE REALIZA INSPECCIÓN INDIVIDUAL DE EPP: EPPC EN CONJUNTO CON LOS TRABAJADORES Y QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE USAN PARA LAS ACTIVIDADES					
GAFAS DE SEGURIDAD (OSCURAS, TRANSPARENTES)	X	ESLINGA SENCILLA CON ABS INPT		ARNES DE CUERPO COMPLETO	X
GUANTES (CAUCHO, CARNAZA CON REFUERZO INLO)	X	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	LINEA DE VIDA	X
PROTECCIÓN AUDITIVA (INSERCIÓN O CORPA)	X	ESLINGA EN Y CON ABS INPT		ANDAMIO CERTIFICADO	



PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CODIGO: SST-F-49

F.A.: 24/05/2024

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN: 3

QUE SISTEMAS O EQUIPOS DE ACCESO SE UTILIZAN PARA EN EL TRABAJO EN ALTURAS:

ANDAMIO CERTIFICADO

QUE SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR:

ESLINGA EN Y CON ABS

MAQUINAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR INSPECCIONADOS

HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR INSPECCIONADOS

ESTADO

EQUIPO

B

M

HERRAMIENTAS

B

M

HERRAMIENTAS

BUENO

MALO

arnes

línea de vida

Mosqueton

Eslinga

Otros:

B15

B15

N°

NOMBRES

CEDULA

FECHA DE LA FORMACIÓN

FIRMA

1 Oscar Vasquez 6. 13253306

2 Luis Oliveros 1064121283

3 Daniel Sandoval 1098818424

4 Jesus Gomez 1072026640

6 Carlos Obando 1098711397

10/11/25

14/01/26

[Signature]

Luis Miguel Oliveros

[Signature]

Jesus G.

Carlos Obando

VALIDO DESDE

FECHA

DIA

MES

AÑO

HORA

HASTA

FECHA

DIA

MES

AÑO

HORA

REVALIDACION DESDE

FECHA

DIA

MES

AÑO

HORA

HASTA

FECHA

DIA

MES

AÑO

HORA

FIRMA DE PERSONAL QUE AURORIZA LA ACTIVIDAD

ING RESIDENTE DEL PROYECTO:

FIRMA Y C.C. Carlos Obando

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO:

FIRMA Y C.C. [Signature]

COORDINADOR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

FIRMA Y C.C. Jesus G.

COORDINADOR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (REVALIDACION)

FIRMA Y C.C. Luis Miguel Oliveros

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA:

FIRMA Y C.C. [Signature]

observaciones

N/A

-VERTICAL-

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO SST-F-01

F.A. 28/09/2021

PROTECCION CONTRA CAIDAS

GESTION HUMANA / SST

AREA DE TRABAJO

PAVO GUERRA

FECHA 16/1-02/2025

VERSION 02

TRABAJO A REALIZAR

Requisitos de Instalación de puntos de anclaje

EQUIPOS A UTILIZAR

Arneses - Cables - Mochilas - Líneas de vida

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO

SI X NO

CUAL? PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

ITEM	ACTIVIDAD	PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE	MEDIDAS DE CONTROL
1	Charla preoperacional	Falta de atención, distracción, entorno y ambiente	Unión de asistencia, identificar grupo de personas y así utilizar el lenguaje apropiado y la forma de entendimiento
2	Inspección del área	Desniveles, piso mojado, caídas, tropiezos, resbalones	Identificación de desniveles, orden y asco en el área, uso de calzado adecuado
3	Inspección de equipos	Maniobras, atrapamientos, posturas inadecuadas, falta de conocimiento	Uso de guantes, formación del personal, adoptar posturas apropiadas, seguir los procedimientos establecidos, diligencia durante la inspección
4	Instalación de puntos de anclaje	Caída de objetos, y equipos ubicarse bajo la línea de peligro, falta de conocimiento, comunicación y prevención	Despejar el área señalización y demarcación de las estructuras, uso de los elementos de protección personal
5	Prueba de equipos en piso	Daños en los equipos por mal uso, manipulaciones inadecuadas, caídas del personal, falta de supervisión	Cumplir los procedimientos de operación de equipos, seguir instrucciones del fabricante, supervisión permanente
6	Orden y asco	Golpes, caídas, equipos dispersos en el área, obstáculos, contaminación ambiental	Asco permanente, orden en la ubicación de los equipos, uso de los sitios designados para la ubicación de residuos

EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

BOTIJUN, INMOVILIZADOR DE CUERPO ENTERO, INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES

CONTROLES REQUERIDOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

DISPOSICION DE RESIDUOS

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA
OSCAR VOSQUEZ	103959565	
LEON OLIVEROS	106432183	
DANIEL SANDOVAL	104215424	
JELSON CORNEJO	164106566	
CAILOS AYANDA	104071397	

FIRMA COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		CODIGO: SST-F-65
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		F.A.: 24/05/2024 VERSIÓN: 3

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	DIA	MES	AÑO	HORA	OBRA		
	08	02	26	7:00 AM	Palo Quemado		
ACTIVIDAD O TIPO DE TRABAJO A DESARROLLAR EN EL DIA: Suministro e instalación de línea de vida en acero inoxidable					ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR							
ACTIVIDAD A DESARROLLAR	POSIBLES PELIGROS			MEDIDAS DE CONTROL			
- Suministro e instalación de línea de vida en acero inoxidable - Instalación y certificación de anillo de anclaje - Verificación para Pernos y anclajes existentes	caída de objetos, y equipos ubicarse bajo la línea de peligro, falta de conocimiento, comunicación y prevención			Despejar el área de señalización y demarcación de las estructuras, uso de los elementos de protección personal			
PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)							
SE VERIFICA QUE TODOS LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE A LA HORA DE REALIZAR LOS TRABAJOS					SI	NO	N.A.
EL (LOS) TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE SALUD FISICA Y MENTALMENTE, EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD					X		
EXISTE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREAS DE TRABAJOS (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHICULOS AJENOS A LA LABOR).					X		
LOS TRABAJADORES CUENTA CON EL EXAMEN CON ENFASIS EN ALTURAS, CURSO NIVEL AVANZADO TRABAJOS AUTORIZADO (RESOLUCION 4272)					X		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (ARNES, SLINGAS, LINEAS DE VIDA) A UTILIZAR EN LA LABORES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES E INSPECCIONADOS.					X		
SE REALIZA ATS PARA LA ACTIVIDADES A EJECUTAR.					X		
HAY UNA PERSONA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA. (EN TRABAJOS ESPECIALES HAY SUPERVISOR EN LA EJECUCIÓN DE LA LABOR).					X		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA, CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.					X		
SE GARANTIZA QUE LAS PERSONAS QUE REALIZARÁN EL DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO SON QUIENES EJECUTARÁN LOS TRABAJOS Y CONOCEN LOS EQUIPOS, PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS PARA ESA LABOR.					X		
EL LUGAR DONDE REALIZA LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA, PUNTO DE ANCLAJE O UNA ESTRUCTURA DONDE LOS TRABAJADORES PUEDAN ASEGURARSE E INSPECCIONAR.					X		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.							X
LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE EJECUTAR LA LABOR EVALÚAN LOS RIESGOS, LAS PRECAUCIONES A SEGUIR Y REVISAN EL PROCEDIMIENTO DE RESCATE, ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA.					X		
SE REALIZA INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS EN CONJUNTO CON LOS TRABAJADORES Y QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.					X		
SE REALIZA INSPECCIÓN INDIVIDUAL DE EPP, EPOC EN CONJUNTO CON LOS TRABAJADORES Y QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.					X		
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE SE USAN PARA LAS ACTIVIDADES							
GAFAS DE SEGURIDAD (OSCURAS, TRANSPARENTES)	X	ESLINGA SENCILLA CON ABS INPT		ARNES DE CUERPO COMPLETO		X	
GUANTES (CAUCHO, CARNAZA, CON REFUERZO TRILO)	X	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	LINEA DE VIDA		X	
PROTECCIÓN AUDITIVA (INSERTION O COPA)	X	ESLINGA EN Y CON ABS INPT		ANDAMIO CERTIFICADO			

VERTICAL
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO SST-E-49

F.A.: 24/05/2024

VERSIÓN: 3

QUE SISTEMAS O EQUIPOS DE ACCESO SE UTILIZAN PARA EN EL TRABAJO EN ALTURAS:

ANDAMIO CERTIFICADO

QUE SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR:

ESLINDA EN Y CON ABS

MAQUINAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR INSPECCIONADOS

HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR INSPECCIONADOS

ESTADO

EQUIPO

S

M

HERRAMIENTAS

S

M

HERRAMIENTAS

BUENO

MALO

Arnes

Eslinda

Mosqueton

Linea de v.

Otros:

CEDULA

FECHA DE LA FORMACIÓN

FIRMA

N°

NOMBRES

1 OSCAR VARGAS 13958306

2 Luis Oliveros C 1064721283

3 Daniel Sandoval B 1098815424

4 Jelson Gomez Lopez 1072026640

5 Carlos Ojando Q. 1098717391

7

8

9

10/12/25

14/01/26

Luis Miguel Oliveros

Jelson

Carlos Ojando

VALIDO DESDE

FECHA

DIA 08

MES 02

AÑO 26

HORA 7:00 AM

HASTA

FECHA

DIA 11

MES 02

AÑO 26

HORA 5:00 PM

REVALIDACION DESDE

FECHA

DIA

MES

AÑO

HORA

HASTA

FECHA

DIA

MES

AÑO

HORA

FIRMA DE PERSONAL QUE AURORIZA LA ACTIVIDAD

ING RESIDENTE DEL PROYECTO:

FIRMA Y C.C. Carlos Ojando

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO:

FIRMA Y C.C.

COORDINADOR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

FIRMA Y C.C. Jelson

COORDINADOR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (REVALIDACION)




FIRMA Y C.C. Luis Miguel Oliveros

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA:

FIRMA Y C.C.

observaciones

N/A

-VERTICAL- PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO: SST-F-01	
		GESTIÓN HUMANA / SST		F.A: 28/09/2021	
				VERSION: 02	
ÁREA DE TRABAJO		Polo Quemado		FECHA: 08/02/28	
TRABAJO A REALIZAR		Instalación de líneas de vida y puntos de anclaje			
EQUIPOS A UTILIZAR		AMES/ línea de vida / máscara / eslinga			
REQUIERE PERMISO DE TRABAJO		SI	X	NO	
		CUAL? PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			
ITEM	ACTIVIDAD	PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE		MEDIDAS DE CONTROL	
1	Charla preoperacional	Falta de atención, distracción, entorno y ambiente		Listas de asistencia, identificar grupo de personas y así utilizar el lenguaje apropiado y de fácil de entendimiento.	
2	Inspección del área	Desniveles, piso mojado, caídas, tropiezos, resbalones		Identificación de desniveles, orden y aseo en el área, uso de calzado adecuado.	
3	Inspección de equipos	Machucones, atrapamientos, posturas inadecuadas, falta de conocimiento.		Usos de guantes, formación del personal, adoptar posturas apropiadas, seguir los procedimientos aprendidos, diligenciar formato de inspección.	
4	Instalación de líneas de vida, puntos de anclaje y recertificación de anilla	Caída de objetos, y equipos ubicarse bajo la línea de peligro, falta de conocimiento, comunicación y prevención		Despejar el área señalización y demarcación de las estructuras, uso de los elementos de protección personal	
5	Prueba de equipos en piso	Daños en los equipos por mal uso, manipulaciones inadecuadas, caídas del personal, falta de supervisión.		Cumplir los procedimientos de operación de equipos, seguir instrucciones del entrenador, supervisión permanente	
6	Orden y aseo	Golpes, caídas, equipos dispersos en el área, obstáculos, contaminación ambiental.		Aseo permanente, orden en la ubicación de los equipos, uso de los sitios dispuestos para la ubicación de residuos	
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
BOTIQUÍN, INMOVILIZADOR DE CUERPO ENTERO, INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES					
CONTROLES REQUERIDOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL					
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS					
 FIRMA COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	
		Ascar Vasquez	103958306		
		Luis Ojeda	106032723		
		Daniel Sandoval	1098875474		
		Jerson Gomez	107706640		
		Carlos Obando	1098771307		

VERTICAL PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CÓDIGO: SST-F-85
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FA: 24/05/2024
		VERSIÓN: 3

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 11 de 26 de 1:00 PM	OBRA Centro Hermanos M
ACTIVIDAD O TIPO DE TRABAJO A DESARROLLAR EN EL DÍA:	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR		
ACTIVIDAD A DESARROLLAR	POSIBLES PELIGROS	MEDIDAS DE CONTROL
Suministro e instalación de línea de vida	Caída de objetos y equipos ubicarse bajo la línea de vida, falta de conocimiento, comunicación	Despejar el área de señalización y demarcación de las estructuras

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
SE VERIFICA QUE TODOS LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ALA HORA DE REALIZAR LOS TRABAJOS	X		
EL (LOS) TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE SALUD FISICA Y MENTALMENTE, EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD	X		
EXISTE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREAS DE TRABAJOS (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRA, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR).	X		
LOS TRABAJADORES CUENTA CON EL EXAMEN CON ENFASIS EN ALTURAS, CURSO NIVEL AVANZADO TRABAJOS AUTORIZADO (RESOLUCIÓN 4272).	X		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (ARNES, SLINGAS, LINIAS DE VIDA) A UTILIZAR EN LA LABORES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES E INSPECCIONADOS.	X		
SE REALIZA ATS PARA LA ACTIVIDADES A EJECUTAR	X		
HAY UNA PERSONA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA, (EN TRABAJOS ESPECIALES HAY SUPERVISOR EN LA EJECUCIÓN DE LA LABOR).	X		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA, CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.	X		
SE GARANTIZA QUE LAS PERSONAS QUE REALIZARÁN EL DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO SON QUIENES EJECUTARÁN LOS TRABAJOS Y CONOCEN LOS EQUIPOS, PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS PARA ESA LABOR.	X		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA, PUNTO DE ANCLAJE O UNA ESTRUCTURA DONDE LOS TRABAJADORES PUEDAN ASEGURARSE E INSPECCIONAR	X		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			X
LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE EJECUTAR LA LABOR EVALÚAN LOS RIESGOS, LAS PRECAUCIONES A SEGUIR Y REVISAN EL PROCEDIMIENTO DE RESCATE, ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA	X		
SE REALIZA INSPECCION DE HERRAMIENTAS EN CONJUNTO CON LOS TRABAJADORES Y QUE ESTEN EN BUEN ESTADO	X		
SE REALIZA INSPECCION INDIVIDUAL DE EPP, EPCC EN CONJUNTO CON LOS TRABAJADORES Y QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.	X		
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL QUE SE USAN PARA LAS ACTIVIDADES			
GAFAS DE SEGURIDAD (OSCURAS, TRANSPARENTES)	X		
GUANTES (CAUCHO, CARNAZA, CON REFUERZO, TRILO)	X		
PROTECCION AUDITIVA (INSERCIÓN O COPA)	X		
ESLINGA SENCILLA CON ABS INPT			X
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	X		
ESLINGA EN Y CON ABS INPT			
ARNES DE CUERPO COMPLETO			X
LÍNEA DE VIDA			X
ANDAMIO CERTIFICADO			

VERTICAL PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		CODIGO: SST-F-49									
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		F.A.: 24/05/2024									
			VERSIÓN: 3									
QUE SISTEMAS O EQUIPOS DE ACCESO SE UTILIZAN PARA EN EL TRABAJO EN ALTURAS:			ANDAMIO CERTIFICADO									
QUE SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR:			ESLINGA EN Y CON ABS									
MAQUINAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR INSPECCIONADOS		HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR INSPECCIONADOS		ESTADO								
EQUIPO	B	M	HERRAMIENTAS	B	M	HERRAMIENTAS	BUENO	MALO				
arnes	☒	☐	B#5	☐	☐	B#5	☐	☐				
línea de vida	☒	☐		☐	☐		☐	☐				
Mosqueton	☒	☐		☐	☐		☐	☐				
eslinga	☒	☐		☐	☐		☐	☐				
Otros:	☐	☐		☐	☐		☐	☐				
N°	NOMBRES		CEDULA	FECHA DE LA FORMACIÓN		FIRMA						
1	OSCAR VASQUEZ G.		13958306									
2	Luis Oliveros		1064721283	10/11/25		Luis Miguel Oliveros						
3	Daniel Santibañi		1098818424									
4	Jerson Gomez		1072026640	14/01/26		Jerson G.						
6	Carlos Obando		1098711397			Carlos Obando						
7												
8												
9												
VALIDO DESDE		FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA	HASTA	FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA
REVALIDACION DESDE		FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA	HASTA	FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA
		11	02	26	7:00 AM			18	02	26	5:00 PM	
FIRMA DE PERSONAL QUE AURORIZA LA ACTIVIDAD												
ING RESIDENTE DEL PROYECTO:						FIRMA Y C.C. Carlos Obando						
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO:						FIRMA Y C.C.						
COORDINADOR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS						FIRMA Y C.C. Jerson G.						
COORDINADOR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (REVALIDACION)						FIRMA Y C.C. Luis Miguel Oliveros						
PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA:						FIRMA Y C.C.						
observaciones			N/A									

VERTICAL PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO		CÓDIGO: SST-F-01	
		GESTIÓN HUMANA / SST		F.A: 28/04/2021	
				VERSION: 02	
ÁREA DE TRABAJO		20151008 Hermanos Rojas		FECHA: 11/01/16	
TRABAJO A REALIZAR		Suministro e instalación de línea de vida			
EQUIPOS A UTILIZAR		Arnes/ línea de vida/ Estinga			
REQUIERE PERMISO DE TRABAJO		SI	X	NO	
CUAL? PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS					
ITEM	ACTIVIDAD	PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE		MEDIDAS DE CONTROL	
1	Charla preoperacional	Falta de atención, distracción, entorno y ambiente		Listas de asistencia, identificar grupo de personas y así utilizar el lenguaje apropiado y de fácil de entendimiento.	
2	Inspección del área	Desniveles, piso mojado, caídas, tropiezos, resbalones		Identificación de desniveles, orden y aseo en el área, uso de calzado adecuado.	
3	Inspección de equipos	Machucos, atrapamientos, posturas inadecuadas, falta de conocimiento.		Uso de guantes, formación del personal, adoptar posturas apropiadas, seguir los procedimientos aprendidos, diligenciar formato de inspección.	
4	Instalación de líneas de vida.	Caída de objetos, y equipos ubicarse bajo la línea de peligro, falta de conocimiento, comunicación y prevención		Despejar el área señalización y demarcación de las estructuras, uso de los elementos de protección personal.	
5	Prueba de equipos en piso	Daños en los equipos por mal uso, manipulaciones inadecuadas, caídas del personal, falta de supervisión.		Cumplir los procedimientos de operación de equipos, seguir instrucciones del entrenador, supervisión permanente.	
6	Orden y aseo	Golpes, caídas, equipos dispersos en el área, obstáculos, contaminación ambiental.		Aseo permanente, orden en la ubicación de los equipos, uso de los sitios dispuestos para la ubicación de residuos.	
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
BOTIQUIN, INMOVILIZADOR DE CUERPO ENTERO, INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES					
CONTROLES REQUERIDOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL					
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS					
 FIRMA COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	
		Carlos Obando	1664777253	Carlos Obando	
		Osvaldo Jarama	105953306	Osvaldo Jarama	
		José Canes	163766646	José Canes	
		Daniela Sandoval	10495315174	Daniela Sandoval	
Carlos Obando	1048777597	Carlos Obando			

VERTICAL
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO: SST-F-49

F.A.: 24/05/2024

VERSIÓN: 3

QUE SISTEMAS O EQUIPOS DE ACCESO SE UTILIZAN PARA EN EL TRABAJO EN ALTURAS :

ANDAMIO CERTIFICADO

QUE SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR:

ESLINGA EN Y CON ABS

MAQUINAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR INSPECCIONADOS

HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR INSPECCIONADOS

ESTADO

EQUIPO	B	M	HERRAMIENTAS	B	M	HERRAMIENTAS	BUENO	MALO
arnes	/		B#5			B#5		
línea de vida	/							
Mosqueton	/							
Eslinga	/							
Otros:								

N°	NOMBRES	CEDULA	FECHA DE LA FORMACIÓN	FIRMA
1	Oscar Vasquez	6.13258306		
2	Luis Oliveros	1064721283	10/11/25	Luis Miguel Oliveros
3	Daniel Sandoval	1098818474		
4	Jason Gomez	1072026640	14/01/26	Jason G
5	Carlos Obando	1098711347		Carlos Obando
6				
7				
8				
9				

VALIDO DESDE	FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA	HASTA	FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA
		16	02	26	7:00 AM			18	02	26	5:00 PM
REVALIDACION DESDE	FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA	HASTA	FECHA	DIA	MES	AÑO	HORA

FIRMA DE PERSONAL QUE AURORIZA LA ACTIVIDAD

ING RESIDENTE DEL PROYECTO:	FIRMA Y C.C. CARLOS OBANDO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO:	FIRMA Y C.C. [Firma]
COORDINADOR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FIRMA Y C.C. JASON G
COORDINADOR EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (REVALIDACION)	FIRMA Y C.C. Luis Miguel Oliveros
PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA:	FIRMA Y C.C. [Firma]

observaciones

N/A

-VERTICAL-

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

COORDINADOR

FECHA 16/02/21

VERSION 02

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GESTION HUMANA / SST

AREA DE TRABAJO

TRABAJO A REALIZAR

EQUIPOS A UTILIZAR

REQUIERE PERMISO DE TRABAJO

SI ☒ NO ☐

CUAL? PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

FECHA

16/02/21

de una

de una

ITEM

ACTIVIDAD

PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

MEDIDAS DE CONTROL

1

Charla preoperacional

Falta de atención, distracción, entorno y ambiente

Listas de asistencia, identificar grupo de personal y así utilizar el lenguaje apropiado y de salud de entendimiento

2

Inspección del área

Desniveles, piso mojado, caídas, tropezos, resbalones

Identificación de desniveles, orden y uso en el área, uso de calzados adecuados

3

Inspección de equipos

Machucos, atrapamientos, posturas inadecuadas, falta de conocimiento

Uso de guantes, formación del personal, adoptar posturas apropiadas, seguir los procedimientos apropiados, disponer formato de inspección

4

Instalación de líneas de vida y puntos de anclaje

Caída de objetos, y equipos ubicarse bajo la línea de peligro, falta de conocimiento, comunicación y prevención

Despejar el área señalización y demarcación de las estructuras, uso de los elementos de protección personal

5

Prueba de equipos en piso

Daños en los equipos por mal uso, manipulaciones inadecuadas, caídas del personal, falta de supervisión

Cumplir los procedimientos de operación de equipos, seguir instrucciones del fabricante, supervisión permanente

6

Orden y aseo

Golpes, caídas, equipos dispersos en el área, obstáculos, contaminación ambiental

Aseo permanente, orden en la ubicación de los equipos, uso de los sitios designados para la ubicación de residuos

EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

BOTIQUIN, INMOVILIZADOR DE CUERPO ENTERO, INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES

CONTROLES REQUERIDOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

DISPOSICION DE RESIDUOS

NOMBRE DEL TRABAJADOR

CEDULA

FIRMA

Felipe Gomez

163706046

105055336

OSCAR VASQUEZ

1641441253

1049341307

LOS ALBERTOS

1049341307

1049341307

COLOS CRONADO

1049341307

1049341307

PARIEL SONDOJO

1049341307

1049341307

FIRMA COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

