INFORME DE ACTIVIDADES	
CONTRATO N°:	PSAG-048-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAES Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
NOMBRE:	MARIA NIEVES ARIAS DIAZ
IDENTIFICACION:	23.417.739 DE SABANALARGA
FECHA DE INICIO:	19/01/2026

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

N°	FECHA :	ACTIVIDAD	VoBo DEL COORDINADOR
1	19-2-26	limpio rejillas Preparo claros reviso bombas. Valvulas tablero de control. Casetas alumbrado, retiro grasas y	
2		Sobrenadantes de las lagunas realizo aseo general a las casetas de bombas. Tablero de	
3		control claros y emergencia limpio y barro la estructa del aliviadero.	
4	20-2-26	limpio rejillas decribadas, Preparo claros, reviso bombas Valvulas. Tablero de control	
5		casetas alumbrado, retiro grasas y sobrenadantes de las lagunas. barro plagutas de	
6		las lagunas, lavo cercanas de entrada, paso y Salida registro caudales.	
7	23-2-26	revisa bombas. Tablero de control, casetas. Valvulas alumbrado, retiro grasas y Sobrenadantes de las lagunas	
8		realizo aseo general a la caseta de operacion barro y recojo basura a la entrada de la pta.	
9	24-2-26	revisa bombas. Valvulas Tablero de control, casetas. alumbrado retiro grasas y Sobrenadantes	
10		en las lagunas engraso Todos los Tornillos de las Valvulas y cadenas de los diferenciales	
11	25-2-26	revisa bombas. Valvulas casetas. Tablero de control alumbrado, retiro grasas y sobrenadantes de las lagunas.	
12		realizo poda y recojo el pasto cortado en las prados.	
13	26-2-26	revisa bombas. Valvulas Tablero de control, casetas alumbrado retiro grasas y Sobrenadantes lagunas.	

DECLARADO RECIBIDO

N°	FECHA :	ACTIVIDAD	VoBo DEL COORDINADOR
14	27-2-26	revisó bombas, Valvulas Tablero de control, Casetas alumbrado, lavo el Tanque de	
15		Contacto, retiro grasas y Sobrenadante de las lagunas	
16	2-3-26	Revisó bombas. Valvulas Tablero de control. Casetas alumbrado, realizo cese q	
17		generen a las Cajetas. retiro grasas y Sobrenadantes de las lagunas.	
18	3-3-26	Revisó bombas, Valvulas Tablero de control Casetas alumbrado. Fumigo los Cajetcables.	
19	4-3-26	Revisó bombas. Valvulas Tablero de control, Casetas alumbrado. retiro grasas y	
20		Sobrenadantes de las lagunas dejando los lechos de Secado.	
21	5-3-26	Revisó bombas, Valvulas Tablero de control, Casetas alumbrado, retiro grasas	
22		y Sobrenadantes de las lagunas. barro los platos de las lagunas.	
23	6-3-26	Revisó bombas, Valvulas Tablero de control: Casetas alumbrado, retiro grasas y Sobrenadantes de las lagunas	
24		retiro maleza de los Alrededores de las lagunas.	
25	9-3-26	Revisó bombas. Valvulas. Tablero de control, Casetas alumbrado. retiro grasas y Sobrenadantes de las lagunas.	

FIRMA CONTRATISTA

SUPERVISION DE CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR	HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES

OBSERVACIONES:

REVISO:

APROBÓ:

CONCEPTO

El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato.	Firma del supervisor
El contratista debe realizar correcciones o complementar las actividades acorde con las observaciones.	

Espacio para diligenciarse en SECRETARIA DE PLANEACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES	
CONTRATO N°:	PSAG-048-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAES Y EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
NOMBRE:	MARIA NIEVES ARIAS DIAZ
IDENTIFICACION:	23.417.739 DE SABANALARGA
FECHA DE INICIO:	19/01/2026

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

N°	FECHA :	ACTIVIDAD	VoBo DEL COORDINADOR
1	10-3-26	Kviso bombas. Valvulas tablero de control. Casetas alumbrado, retiro grasas y Sobrenadantes en las lagunas	
2		realizo aseo general a las Casetas.	
3	11-3-26	Kviso bombas. Valvulas tablero de control. casetas alumbrado, retiro grasas y	
4		Sobrenadantes en las lagunas lavo Carcamos de entrada paso y salida.	
5	12-3-26	Revido bombas. Valvulas Tableros de control Casetas alumbrado, retiro grasas	
6		y Sobrenadantes de las lagunas barro y recojo basura en la entrada de	
7		la playa.	
8	13-3-26	Kviso bombas. Valvulas Tableros de control, casetas alumbrado, retiro grasas y Sobrenadantes de las lagunas	
9		barro al rededor de la estructura con desmalezadora.	
10	16-3-26	Kviso bombas. Valvulas Tableros de control, casetas alumbrado, retiro grasas y Sobrenadantes de las lagunas.	
11		barro playuelas de las lagunas lavo Tanque de combustible.	
12	17-3-26	Kviso bombas, Valvulas. Tableros de control casetas alumbrado, retiro grasas y Sobrenadantes de las	
13		lagunas. lavo Carcamos de entrada, paso y salida.	

Nº	FECHA :	ACTIVIDAD	VoBo DEL COORDINADOR
14	18-3-26	Revisó bombas. Válvulas Casetas. Tablero de Control, Alumbrado	
15		retiro grasas y Sobrenadantes en las lagunas lavó la estructura elevación Sanjam.	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

María Nieves Pardo Diaz
FIRMA CONTRATISTA

Espacio para diligenciarse en SECRETARIA DE PLANEACIÓN

SUPERVISION DE CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR	HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES

OBSERVACIONES:

REVISO:
APROBÓ:

CONCEPTO

El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato.	**Firma del supervisor**
El contratista debe realizar correcciones o complementar las actividades acorde con las observaciones.	