INFORME DE ACTIVIDADES PARCIAL No. 2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
N° PSA-018-2026

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CAMINERO RURAL EN LOS CORREDORES DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA
NIT :	891.900.985-4
CONTRATISTA:	YORDAN ALEXANDER VERGARA CARMONA
CEDULA DE CIUDADANÍA	PERMISO TEMPORAL DE TRABAJO No. 5713622
VALOR:	ONCE MILLONES QUNIENTOS MIL PESOS ($11.500.000) M/Cte.
DURACIÓN:	CINCO (05) MESES.
PERIODO REPORTADO	MARZO 2 A MARZO 27 DE 2026
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	ENERO 20 DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	FEBRERO 2 DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACION (E).

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE PERIODO	PORCENTAJE AVANCE TOTAL	OBSERVACIONES
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación,	20%	40%	Se Realizó La Limpieza De Tierra, Piedra y/o Vegetación De Las bermas y vías del corregimiento Que Interrumpe El Paso Del Agua, Lluvia cuando se presentan fuertes lluvias, Se realizó una limpieza exhaustiva de todos estos elementos con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en

provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.			afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, residuos sólidos, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizó equipo manual como palas, rastrillos y picas, así como herramientas *mecánicas para optimizar el* proceso. Se hizo especial énfasis en zonas críticas donde se ha evidenciado acumulación frecuente de sedimentos y que presentan riesgo de deslizamientos.
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	20%	40%	Se Realizó Limpieza Con Guadaña en los diferentes sectores del corregimiento y Se realizó constante limpieza de alcantarillas, se realizó de manera minuciosa, enfocándome en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Se retiraron desechos sólidos, hojas, barro y otros elementos que obstruían el paso del agua ya que con esta temporada de lluvia se recolecta mucho de lo indicado anteriormente. Se inspeccionaron las condiciones estructurales de las alcantarillas, verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento.
3. Recuperación de calzada	20%	40%	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones

provocar invalencha el interrumpirse el libre curso de las aguas			afectaciones a la infraestructura vial
			El trabajo incluyó la remoción de materiales vegetal, residuos sólidos, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Se utilizó equipo manual como palas, rastrillos y picas, así como herramientas mecánicas para optimizar el proceso. Se hizo especial énfasis en zonas críticas donde se ha evidenciado acumulación frecuente de sedimentos y que presentan riesgo de deslizamientos
2 Limpieza de Alcantarillas (descole, pesetas y desarenadores).	20%	40%	Se Realizó Limpieza Con Retroexcavadora un los diferentes sectores del corregimiento y Se realizó conjuntamente limpieza de alcantarillas, se realizó de manera minuciosa enfocándonos en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Se retiraron desechos sólidos, hojas, barro y otros elementos que obstruían el paso del agua ya que son estas temporada de lluvia se recolecta mucho de lo colocado anteriormente. Se inspeccionaron las condiciones estructurales de las alcantarillas verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento
3 Recuperación de calzada	20%	40%	Se realizaron trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones

			climáticas. Las acciones llevadas a cabo incluyeron: • Relleno y nivelación de baches con material adecuado. • Compactación de las zonas intervenidas para prolongar su durabilidad. • Mejoramiento de la superficie con material granular para optimizar la estabilidad de la vía.
4. Rocería y desmonte manual	20%	40%	Se ejecutaron labores de rocería y desmonte manual con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de la vía y zonas adyacentes. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas manuales y mecánicas, asegurando: • La Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad. • Se mantuvo en buen estado las cunetas y drenajes evitando acumulación de vegetación por las fuertes lluvias que se están presentando constantemente. Se Amplió el espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	0 %	0 %	no hubo para este periodo
6.	0	0	esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes

				climáticas, las acciones llevadas a cabo incluyeron: • Relleno y nivelación de baches con material adecuado • Compactación de las zonas intervenidas para prolongar su durabilidad. • Mejoramiento de la superficie con material granular para optimizar la estabilidad de la vía.
4 Rocería y desmonte manual	20%	40%		Se ejecutaron labores de rocería y desmonte manual con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de la vía y zonas adyacentes. Estas actividades se llevaron a cabo con herramientas manuales y mecánicas, asegurando: • La Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad. • Se mantuvo en buen estado las cunetas y drenajes evitando acumulación de vegetación por las fuertes lluvias que se están presentando constantemente. Se Amplió el espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación
5 Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio	0 %	0 %		no hubo para este periodo
6	0	0		esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes

Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	%	%	
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	0 %	0 %	esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.

Durante el periodo informado se cumplió a cabalidad con el objeto contractual y las obligaciones generales del mismo contenidas en la cláusula del contrato.

Se adjunta soporte y comprobante de pago de la Planilla de Seguridad Social No. **4644449013.**

Por último, con el presente informe se aporta la respectiva cuenta de cobro y, solicitud dirigida a Secretaria Hacienda y Finanzas Publicas para que no se me aplique la retención en la fuente a título de impuesto de renta, por las razones allí expuestas.

Atentamente,

Yordan Vergara

YORDAN ALEXANDER VERGARA CARMONA.
PTT 5.713.622
Contratista

Desgaste de derrumbes menores cuando se requiera	%	%	
Las demás designadas por el supervisor del Contrato conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato	0 %	0 %	esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividad fuera de las contratadas.

Durante el período informado se cumplió la capacidad con el objeto contractual y las obligaciones generales del mismo contenidas en la cláusula del contrato.

Se adjunta soporte y comprobante de pago de la Planilla de Seguridad Social No 46444[illegible]013.

Por último con el presente informe se aporta la respectiva cuenta de cobro y solicitud dirigida a Secretaría Hacienda y Finanzas Públicas para que no se me aplique la retención en la fuente a título de impuesto de renta por las razones allí expuestas.

Atentamente

YORDAN ALEXANDER VERGARA CARMONA.
PTT 5 713 [illegible]
Contratista

EVIDENCIAS

Rocería y desmonte manual





Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua
















PARE









