# 04 - REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS EJECUCIONES Y ACTIVIDADES

# CHOCONTÁ - CUNDINAMARCA

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CHOCONTA - CUNDINAMARCA |




TRASLADO DE ARCHIVO PROVIOSIONAL A CUARTO DE ARCHIVO.




INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES




DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN EL PASILLO DE LOS BAÑOS.



INSTALACION DE APARATO SANITARIO Y LAVAMANOS BAÑOS HOMBRE Y MUJERES.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CHOCONTA - CUNDINAMARCA |





INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN PASILLO.





MONTE DE BORDILLO EN VIGA CANAL.





REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CAMBIO DE TOMAS EN MAL ESTADO.





RESANE EN LA PARED DEL PATIO POR HUMEDAD.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CHOCONTA - CUNDINAMARCA |




PINTURA DE ESMALTE EN GUARDAESCOBA DEL PATIO.



LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE.



MANTO IMPERMEABILIZANTE EN VIGA CANAL.



CAMBIO DE GRIFERIA EN COCINA.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CHOCONTA - CUNDINAMARCA |



PINTURA EN ZONA DEL PATIO.





INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA EN PATIO Y FACHADA.





ARMADO DE ESTRUCTURA PARA CUARTOS ECOLOGICOS.





DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION DE DIVISION OFICINA EXISTENTE

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CHOCONTA - CUNDINAMARCA |




MANTENIMIENTO DE CIELO RAZO EN FIBRA MINERAL




REMPLAZO DEL CABALLETE EN ZONA DEL PATIO.




INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MUROS EN CUARTOS ECOLOGICOS.




INSTALACIÓN DE MUROS EN CUARTO ECOLOGICO.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CHOCONTA - CUNDINAMARCA |

| | |
|---|---|
|    | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES. | |

# CONCEPCIÓN - SANTANDER

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CONCEPCION – SANTANDER |




Demolición de acabado de piso.




Relleno y compactación con recebo




Fundida de concreto y granito




Aplicación de estuco y pañete impermeabilizante

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CONCEPCION – SANTANDER |



Cambio de flanches en cubierta



Desmonte de archivador



Resanes exteriores en patio



Resanes interiores en archivo – segundo piso

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CONCEPCION – SANTANDER |



Cambio de luminarias LED



Aplicación de pintura premium



Tratamiento de humedades – impermeabilización



Sondeos de aguas lluvias y sanitarias

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | CONCEPCION – SANTANDER |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Pintura en patio segundo piso | Lavado de fachada mediante hidrófugo |

# EL COCUY – BOYACÁ

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | COCUY – BOYACA |

”





ENCHAPE DE BAÑO #2.





DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO DE BAÑOS #2





INSTALACIÓN DE LUMINARIOS EN ZONA DE ARCHIVO Y OFICINAS.



INSTALACIÓN DE PERFILERIA METALICA PARA REFUERZO DE LA CUBIERTA.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | COCUY – BOYACA |






PINTURA DE LAMINAS Y MARCOS DE PUERTAS.



DESMONTE DE TANQUE DE AGUA POTABLE.




INSTALACIÓN DE NEUVO TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1000L.



INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA EN ZONA DE PATIO.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | COCUY – BOYACA |



INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA.






MANTENIMIENTO DE CANALES AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL.





PAÑETE DE MUROS BAÑO #2.



PINTURA Y MANTENIMIENTO DE REJAS MATELICAS.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | COCUY – BOYACA |





CAMBIO DE TAPAS DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES AREAS ADMINISTRATIVA.






FIJACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUARTOS ECOLOGICOS.





DESTRONQUE DE PISO DE TODA LA SEDE.





RETIRO DE CINTA ANTIDESLIZANTE.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | COCUY – BOYACA |

| | |
|---|---|
|   | |
| INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA Y TIPO MICKEY. | |

# PUERTO BOYACÁ – BOYACÁ

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PUERTO BOYACA - BOYACA |






RECORRIDO DE CUBIERTA.





INSTALACIÓN DE FLANCHE Y MANTO EN VIGA CANAL.







PINTURA Y LAVADO DE FACHADA.





DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN ZONA DEL PATIO.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PUERTO BOYACA - BOYACA |




INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA.




FUNDIDO DE PLACA DE PISO EN PATIO.




ESMALTE SOBRE MARCO DE PUERTAS.




CAMBIO DE FLUXOMETRO EN BAÑO.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PUERTO BOYACA - BOYACA |




CAMBIO DE LLAVE EN LAVA PLANOS Y BAÑOS.




DESMONTE DE LUMINARIAS.




INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.



MANTENIMIENTO DE CIELORRASO.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PUERTO BOYACA - BOYACA |





SONDEO DE RED SANITARIA.



SONDEO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS.





INSTALACIÓN DE ENCHAPE ZONA DE PATIO.





INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PUERTO BOYACA - BOYACA |





DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL.



INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL.





INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA.





CAMBIO DE ASIENTOS DE SANITARIOS.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PUERTO BOYACA - BOYACA |





LAVADO HIDROFUGO EN PATIO.





CAMBIO DE TUBERIA EN TANQUE DE AGUA POTABLE.





TRASLADO DE UNIDADES DE AIRE.





INSTALACIÓN DE MUROS EN FIBROCEMENTO.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PUERTO BOYACA - BOYACA |



MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.





INSTALACIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS EN ACUARTOS ECOLOGICOS.



DESMONTE DE PUERTAS DE BAÑOS.




INSTALACIÓN DE NUEVAS PUERTAS EN BAÑOS.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PUERTO BOYACA - BOYACA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PINTURA EXTERNA EN PATIO. | INSTALACIÓN DE LAMINAS PARA CUBIERTA DE CUARTOS ECOLOGICOS Y FLANCHE. |

# RAMIRIQUÍ – BOYACÁ

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | RAMIRIQUI - BOYACA |







TRASLADO DE CAJAS A ZONA DE ARCHIVO.



INSTALACIÓN DE MANTO EN CUBIERTA.







APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA.







INSTALACIÓN DE PERFILES PARA CUBIERTA.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | RAMIRIQUI - BOYACA |






INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.





INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA.







APLICACIÓN DE ESMALTA Y ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA.



INSTALACIÓN DE FLANCHE SOBRE CUBIERTA.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | RAMIRIQUI - BOYACA |





PINTURA DE MARCOS METALICOS.



INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO.





INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC.



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ARCHIVO.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | RAMIRIQUI - BOYACA |




PODA DE JARDIN EN FACHADA.




LAVADO DE FACHADA.




INSTALACIÓN DE ESTRACTORES EN BAÑOS.



INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA LUMINARIAS DE 60X60.

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | RAMIRIQUI - BOYACA |





ASEO GENERAL DE LA OBRA.



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CIELORRASO PVC.

# GUAMO - TOLIMA

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Corte para empotrar estructura metálica de cubierta | Armado de caja de inspección que recoge agua de patio. |
|  |  |
| Instalación de tubería que se cambio por mal estado en zona patio | Instalación de tubería que se cambió por mal estado en zona patio |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |



Actividad de armado para estructura metalica de la cubierta



Pañete de muero nuevo en zona cocina- bodega



Limpieza o raspado de pintura en muros afectados por humedad



Demolicion de pañete en mal estado por humedad en la placa zona archivo

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Demolicion de pañete en mal estado por humedad en la placa zona archivo | Instalación de caja y acabado de la misma para tubería zona patio |
|  |  |
| Actividad de armado para estructura metalica de la cubierta | Actividad de armado para estructura metalica de la cubierta |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Demolición de pañete en mal estado por humedad en zona atención al usuario | Demolición de pañete en mal estado por humedad en pasillo |
|  |  |
| actividad de pintura anticorrosivo a estructura metalica de cubierta | Finalizacion de aplicación de pintura anticorrosiva a estructura metalica para cubierta |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Finalizacion de actividad de pintura anticorrosivo a estructura metalica de cubierta | Demolición de pañete en mal estado en muros y placa de la sede ( archivo y pasillo principal ) |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |








Limpiesa y aplicación de fluido para la actividad de impermehabilizacion en muros afectados por la humedad en la sede ( oficina,atencion al usuario,patio,pasillo pricipal, archivo, oficina auxiliar, cuarto de maquina )

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Finalizacion de la aplicación de pañete en zona pasillo en la placa y muro oficinas auxiliar | Finalizacion de la aplicación de pañete en zona pasillo y patio en la placa |
|  |  |
| Perforaciones para el tratamiento o actividad de muro impermehabilizante | Finalizacion de la aplicación de pañete en zona archivo en la placa |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Lleno de material excavado para instalacion de tuberia | Alistado para instalacion de piso tipo gress y cocina |
|  |  |
| Alistado para instalacion de piso tipo gress | Aplicación de pañete en pasillo y atencion al usuario |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Aplicación de pañete en cuato de maquina y pasillo | Aplicación de pañete en placa zona baño de discapasitados |
|  |  |
| Actividad de estuco en muros afectados por humedad | Actividad de estuco en placa de la sede afectada por humedad |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |






Finalizacion de actividad de estuco en la sede en muros internos (oficina principal, atencion al usuario,pasillos,zona archivo y oficina auxiliar )

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE GUAMO -TOLIMA |





Actividad de pintura en la fachada de sa sede

# PURIFICACIÓN - TOLIMA

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Finalización de acabados en el pasillo principal de la sede | Finalización de acabados en el pasillo principal de la sede |
|  |  |
| Instalación de mueble para la cocina de la sede | Instalación de muebles para la cocina de la sede |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |



Finalizacion de acabados en zona de baños



Finalizacion de acabados en zona de oficina principal y pasillo de entrada



Finalizacion de acabados en zona de atencion al usuario



Finalizacion de acabados en zona de oficina auxiliar

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |



Finalizacion de acabados en cuarto de archivo



Finalización de acabados en oficina auxiliar



Finalizacion de acabados en pasillo principal




Finalizacion de acabados en zona humeda

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Cárcamo para causar las aguas filtradas del muro que colinda con la vecina | Finalización de acabados en fachadas |
|  |  |
| Prueba de funcionamiento de aparato sanitario | Finalizacion de acabados en patio |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |





Actividad de pintura y acabado del falso muro para cubrir el carcamo para aguas filtradas



Acabado al cárcamo que se realizo con el fin de causar las filtraciones en el muro que colinda con la vecina











Cambio de pomas de las chapas de acceso a las oficinas y cuartos de archivos de toda la sede, “pollitos” o muro para prevenir el paso del agua en caso de inundacion

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Finalizacion de acabados en baño pricipal de la oficina de la registradora | Finalizacion de acabados en baño auxiliar |
|  |  |
| Finalazacion de la actividad de pintura en oficna principal | Cercado o cerramiento en ladrillo para arboles en anden de la fachada |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Mantenimiento al recubrimiento del bajante de la cubierta | Instalacion de paneles de cielorazo en zona de cuarto de maquinas y archivo |
|  |  |
| Instalacion de paneles de cielorazo en zona de cuarto de archivo | Instalacion de paneles de cielorazo en zona de cuarto de archivo |

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |



Evidencia fotografica del mal estado de la estructura del cielorazo



Instalacion de paneles de cielorazo en zona de cuarto de maquinas



Alistado de paneles de cielorazo



Finalización de falso muro en zona archivo

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE PURIFICACION-TOLIMA |

| | |
|---|---|
|  | |
| Actividad de instalacion de guardaescoba en muro falso | |

# PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PAMPLONA – NORTE SANTANDER |



Protección del mobiliario.



Desmonte y retiro de pañete deteriorado



Estucado y pintura de placa



Pintura de esmalte en rejas y barandas

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PAMPLONA – NORTE SANTANDER |



Cambio de grifería del baño de mujeres





Desmonte e instalación del sanitario





Pintura muros



Desmonte del archivador

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | PAMPLONA – NORTE SANTANDER |





Lavado con hidrófugo en fachada



Cambio de vidrio





Desmonte de ventana metálica





Se aprecia la aplicación de esmalte anticorrosivo en rejas metálicas

# SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE DE SANTANDER

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE SANTANDER |




Aplicación de pintura anticorrosiva en perfiles metálicos




Instalación de pórticos metálicos




Instalación de correas





Enchape en área de baños

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE SANTANDER |



Pañetes en muros interiores:



Mantenimiento de puertas y ventanas en madera



Mantenimiento de rejas de ingreso



Demolición de piso en Gress

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE SANTANDER |



Instalación de cubierta



Ornamentación para perfilería de cubierta



Retiro de RCD (Residuos de Construcción y Demolición)



Desinstalación de la sección faltante de cubierta (incluyendo madera)

| | |
|---|---|
| OBJETO INTERVENTORIA: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL; AGRUPACION 1. |
| CONTRATO INTERVENTORIA No. | 2443-2025 |
| INTERVENTOR: | JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC. |
| LOCALIZACIÓN: | SEDE SALAZAR DE LAS PALMAS – NORTE SANTANDER |




Inicio de demoliciones de piso




Inicio de fundida de sobrepiso




Instalación de correas metálicas entre pórticos, alineadas y fijadas para la cubierta.




Evidencia de demolicion de piso.