



**IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON**  
**NIT: 800230542 - 9**  
**AGUSTÍN CODAZZI**  
**PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL**  
**INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

**NUMERO CONTRATO** 7

**OBJETO CONTRATO** SERVICIO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DEL BLOQUE DE AULAS No. 1 DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDÓN, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

**VALOR \$** 18.630.000,00

**DURACION**

**CONTRATISTA** FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES **NOMBRE** JULLIAN PAOLA MORALES MONTIEL

**NIT CONTRATISTA** 900801587-3

**FIRMA**

**DIRECCION CONTRATISTA**

**TELEFONO**

**SUPERVISOR** NARE DE JESÚS HERNÁNDEZ PAYAREZ

**CC** 11.155.431

**ORDENADOR DE GASTO** JOSE LUIS PERPIÑAN OROZCO

**CC**

**FECHA INICIACION** 2026-03-17

**CIUDAD** AGUSTÍN CODAZZI

**FECHA FINALIZACION** 2026-03-27

**CIUDAD** AGUSTÍN CODAZZI

**OFICINA GESTORA** RECTORIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	TIPO DE EVIDENCIA
Verificación inicial del área de intervención y condiciones de la infraestructura antes del inicio de la obra.	Acta de inicio, Informe de supervisión, actas de Informe técnico, validación visual Evidencia fotográfica, observaciones Certificación del supervisor
Revisión del cumplimiento del objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	
Seguimiento a las actividades de preliminares (limpieza, descapote, desmontes).	
Control y verificación de ejecución de actividades de cimentación y estructura.	
Verificación de calidad de materiales utilizados en la obra.	
Seguimiento a la instalación de cubiertas e impermeabilización.	
Revisión de actividades de acabados (pañetes, pintura, pisos).	
Supervisión de instalación de cielo raso y carpintería metálica.	
Verificación de instalaciones eléctricas e hidráulicas conforme a normatividad.	
Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.	
Verificación del manejo y disposición final de residuos de obra.	
Revisión final de la obra ejecutada y verificación de cumplimiento total del objeto contractual.	
Emisión de certificación de cumplimiento para trámite de pago.	



**IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON**  
**NIT: 800230542 - 9**  
**AGUSTÍN CODAZZI**  
**PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL**  
**INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN**

Con el presente informe de actividades se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

(DOCUMENTOS FIRMADO EN ORIGINAL)

\_\_\_\_\_  
NARE DE JESÚS HERNÁNDEZ PAYAREZ  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

\_\_\_\_\_  
FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENEDORES SOCIALES  
JULLIAN PAOLA MORALES MONTIEL  
CONTRATISTA

