REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATAR LA ADECUACION A TODO COSTO DE LA CUBIERTA METALICA PARA EL PARQUEADERO DEL CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA

Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Regional Caquetá

Ing. Edilberto Osorio Santofimio
Ingeniero Civil

2026



Ubicación cerramiento en mal estado tramo vía principal



Ubicación cerramiento en mal estado tramo vía principal



Ubicación cerramiento en mal estado tramo vía principal



Condiciones existentes del terreno a excavar para nivelar.



Condiciones existentes del terreno a excavar para nivelar.



Ubicación cerramiento en mal estado tramo vía principal



Ubicación cerramiento en mal estado tramo vía principal

Proyectó: Edilberto Osorio Santofimio, Ingeniero Civil - Grupo de Apoyo Administrativo Mixto