ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 30/06/2021	**Hora: 4:00 p.m.**	**Área/Unidad operativa: Hogar Casa Nostra**	**Localidad: Tunjuelito**
Inspección realizada por: Maura Alejandra Varela Márquez		**Nombre responsable unidad: Jessica Cabrera**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Cuarto de residuos	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		**x**				
2	Lavanderia	8	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					**x**	
3	Pasillo lavanderia	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		**x**				
4	Cocina	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x						Tipo K
5	Cocina	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
6	Capilla	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
7	Coordinación	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				x		
8	Pasillo sensorial	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
9	Entrada segundo piso	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
10	Pasillo comedor	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
11	Entrada escaleras (2do piso)	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
12	Entrada escaleras (3er piso)	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
13	Habitación 301	8	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					**x**	
14	Entrad escaleras (4to piso)	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				
15	Habitación 401	8	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					**x**	

16	Entrada escaleras (5to piso)	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					
17	Habitación 501	8	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x						**x**	
18	Entrada escaleras (6to piso)	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					
19	Ascensor (6to piso)	8	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x						**x**	
20	Roperia lavadero	9	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					
21	Entrada roperia	8	21	x		x		x		x		x		x		x		x		x						**x**	



Firma responsable inspección

Jessica P. Cabrera S.

Firma responsable unidad operativa