ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS	Código: FOR-TH-007 Versión: 1 Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 30/06/2021	**Hora: 3:00 p.m.**	**Localidad: Tunjuelito**
Inspección realizada por: Ing. Maura Alejandra Varela	**Nombre responsable de la unidad operativa: Jessica Cabrera**	

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	1er piso	x		x			x	x		x		x		x			x	X		X		
2	2do piso	x		x			x	x		x		x		x			x	X		X		
3	3er piso	x		x			x	x		x		x		x			x	X		X		
4	4to piso	x		x			x	x		x		x		x			x	X		X		
5	5to piso	x		x			x	x		x		x		x			x	X		X		
6	6to piso	x		x			x	x		x		x		x			x	X		X		
7	2do piso parte nueva	x		x			x	x		x		x		x			x	X		X		
8																						
9																						
10																						
11																						



Firma responsable inspección

Jessica P. Cabrera S.

Firma del responsable de la unidad operativa