CC Hogar Casa Nostra			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: *Fredy Alexander Segura*			2.FECHA: 29/12/2022
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	1	N/P
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	1	N/P
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	1	N/P
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	N/P
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	1	N/P
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	1	N/P
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	1	N/P
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	1	N/P
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	N/P
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	1	N/P
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	1	N/P
3.C	OTRAS AREAS		N/P
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	1	N/P
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	N/P
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	N/P
La calificación de la verificación es:1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)