Reporte de Mantenimiento

Fecha 2025-05-08 **Identificación del Reporte** MANT 250023

Información del Cliente

Razón Social Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR

Dirección Av. Troncal de Occidente Nº 18 - 76 Centro Empresarial Santo Domingo **Ciudad:** Mosquera

Teléfono 518 01 11

Información del Servicio

Numero del Contrato 3071-2024 **Tipo de Servicio** Mantenimiento preventivo

Ubicación donde se Presta el Servicio Dirección de Laboratorios e Innovación Ambiental DLA

Datos del Equipo

Equipo Sistema de medición portable inteligente de fotosintesis **Código Interno** 67607

Marca LICOR **Ítem del Contrato** 15

Modelo LI6800P

Serie 68C-022468

Condiciones Ambientales

Temperatura °C 22 **Humedad Relativa %hr** 56

Voltaje 218 Vac

Accesorios Maleta de transporte

Protocolo de Mantenimiento

Actividad	Estado	Observaciones
Prueba Inicial de Funcionamiento	OK	El equipo funciona correctamente
Limpieza General	OK	Se realiza limpieza general
Revisión, ajuste y lubricación de Partes móviles	OK	revisión de partes móviles no es necesario lubricación funciona electromagnetismo
Revisión y Ajuste de Partes eléctricas y / o Electrónicas	OK	se revisa el voltaje de alimentación para el equipo
Prueba Final de Funcionamiento	OK	se prueba el equipo y entrega al servicio

Reporte de Mantenimiento

Fecha 2025-05-08 **Identificación del Reporte** MANT 250022





Limpieza, revisión general y revisión del sistema interno del IRGA(mecánico, flujos, eléctrico, electrónico, pantalla, cámara); Verificación de lecturas y/o rangos aplicables. Se entrega Consumibles requeridos para el funcionamiento del equipo: 100 Capsulas de CO2; 1 kg Silicagel de repuesto (Drierite - Chameleon); 1 kg Soda Lime (9964-090)

Observaciones: N.A

Realizado por: Luis Fernando Charry

Recibido por: