Reporte de Mantenimiento

Fecha 2025-05-08 **Identificación del Reporte** MANT 250024

Información del Cliente

Razón Social Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR

Dirección Av. Troncal de Occidente Nº 18 - 76 Centro Empresarial Santo Domingo **Ciudad:** Mosquera

Teléfono 518 01 11

Información del Servicio

Numero del Contrato 3071-2024 **Tipo de Servicio** Mantenimiento preventivo

Ubicación donde se Presta el Servicio Dirección de Laboratorios e Innovación Ambiental DLA

Datos del Equipo

Equipo Estación meteorológica autónoma **Código Interno** 67598 - 67597

Marca Field Climate **Ítem del Contrato** 16

Modelo N.A

Serie N.A

Condiciones Ambientales

Temperatura °C N.A **Humedad Relativa %hr** N.A

Voltaje N.A

Accesorios Tubería para instalación

Protocolo de Mantenimiento

Actividad	Estado	Observaciones
Prueba Inicial de Funcionamiento	OK	El equipo funciona correctamente
Limpieza General	OK	Se realiza limpieza general
Revisión, ajuste y lubricación de Partes móviles	OK	revisión de partes móviles no es necesario lubricación funciona electromagnetismo
Revisión y Ajuste de Partes eléctricas y / o Electrónicas	OK	se revisa el voltaje de alimentación para el equipo
Prueba Final de Funcionamiento	OK	se prueba el equipo y entrega al servicio

Reporte de Mantenimiento

Fecha 2025-05-08 **Identificación del Reporte** MANT 250024





Mantenimiento de las dos estaciones principales, se realizo capacitación en la estación que se encuentra en el Jaime duque para limpieza del panel solar y del pluviómetro

Verificación del funcionamiento con casa matriz del sofware fieldclimate

Observaciones: N.A

Realizado por: Luis Fernando Charry

Recibido por: