Reporte de Mantenimiento Correctivo

Fecha 2025-05-08 **Identificación del Reporte** MANTC 250028

Información del Cliente

Razón Social Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR

Dirección Av. Troncal de Occidente Nº 18 - 76 Centro Empresarial Santo Domingo **Ciudad:** Mosquera

Teléfono 518 01 11

Información del Servicio

Numero del Contrato 3071-2024 **Tipo de Servicio** Mantenimiento preventivo

Ubicación donde se Presta el Servicio Dirección de Laboratorios e Innovación Ambiental DLA

Datos del Equipo

Equipo	Tamizador	**Código Interno**	456332
Marca	RETSCH	**Ítem del Contrato**	7
Modelo	AS200		
Serie	12130611341		

Condiciones Ambientales

Temperatura °C 22 **Humedad Relativa %hr** 56

Voltaje 218 Vac

Accesorios Equipo de medición de composición granular. Completo por agitador de tamices electromagnético con control de tiempo 1-99 minutos, vibración ajustable 0-3 mm con controlador visible máximo para 8 tamices y juego estándar con tamices en acero inoxidable de 200mm de diámetro, para tamizado en seco y en húmedo

Protocolo de Mantenimiento

Actividad	Estado	Observaciones
Prueba Inicial de Funcionamiento	OK	El equipo funciona correctamente
Limpieza General	OK	Se realiza limpieza general
Revisión, ajuste y lubricación de Partes móviles	OK	revisión de partes móviles no es necesario lubricación funciona electromagnetismo
Revisión y Ajuste de Partes eléctricas y / o Electrónicas	OK	se revisa el voltaje de alimentación para el equipo
Prueba Final de Funcionamiento	OK	se prueba el equipo y entrega al servicio

Reporte de Mantenimiento Correctivo

Fecha 2025-05-08 **Identificación del Reporte** MANTC 250028



Observaciones: se realizan revisión del equipo donde se cambió el empaque en el sistema del motor, debido a que fallaba el sistema de agitación

Repuestos e Insumos: se emplearon repuestos.

Realizado por: Luis Fernando Charry

Recibido por: