Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57479**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Paquete (Ind)	Serie 5613B01607	Servicio Imagenología
Código-Placa IMA-0256/39946	Código ECRI	Ubicación SALA1
Marca Lennox	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo KCA240S4BN1Y		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81671	Preventiva	Sábado 28, Febrero 2026	Viernes 20, Febrero 2026	14:20 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Buen Estado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	**Ajustado**	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	**Revisado**	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	**Normal**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Bueno**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

Paquete Sala 1

Trifásico Marca LENNOX

MODELO: KCA24OS4BN1Y

Evaporador aplastado y carcomido sin filtros.

Correa del motor evaporador BX66

221V L1

222V L2

222V L3

56.1A L1

55.8A L2

44.5A L3

Capacitores motores condensadora

Motor 1 10uf y está en 7uf

Motor 2 10uf y está en 9.9uf

Motor 3 10uf y está en 8.7uf

Motor 4 10uf y está en 8.6uf

HERRAMIENTAS

No registra.

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Freddy Montoya	2026-02-20 14:20:52	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 10:19:06	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 10:19:11	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2026