Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57281**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Nevera (Ind) > 400 lts | Serie<br>011051 | Servicio<br>Laboratorio Clínico |
| Código-Placa<br>9888/IMN-54 | Código ECRI | Ubicación<br>Inmunologia |
| Marca<br>C4 | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>RF300 | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 81394 | Preventiva | Sábado 7, Febrero 2026 | Viernes 6, Febrero 2026 | 14:54 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | 523 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento Preventivo | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo | **Realizado** | Ninguna |
| Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta | **Realizado** | Ninguna |
| Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar | **Realizado** | Ninguna |
| Realice limpieza del equipo interior y exterior | **Realizado** | Ninguna |
| Revisión de fuga de gas refrigerante | **Realizado** | Ninguna |
| Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica | **Realizado** | Ninguna |
| Realice limpieza de la unidad condensadora | **Realizado** | Ninguna |
| Realice la limpieza de la unidad compresora | **Realizado** | Ninguna |
| Realice la limpieza de la unidad enfriadora | **Realizado** | Ninguna |
| Revisar estado de las instalaciones eléctricas | **Revisado** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

Voltaje 130.3

Amperaje 1.4

Temperatura equipo 7.2°c

Temperatura tomada 6.7°c

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Pinza amperimétrica | | | | |
| Divisor de lineas | | | | |
| Termometro | | | | |
| Herramientas de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| DESENGRASANTE | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Tec Haiver Marín | 2026-02-06 14:54:59 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2026-02-13 08:49:19 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2026-02-13 08:49:24 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2026