Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57498**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Portón oncología acelerador lineal	Serie:	Servicio: Oncología
Código-Placa: IMPOR-02	Código ECRI:	Ubicación: Acelerador Lineal
Marca: NR	Riesgo:	Edicio: Ed. Oncologia (Externo)
Modelo:	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81453	Preventiva	Sábado 7, Febrero 2026	Lunes 23, Febrero 2026	8:47 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	NR	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Limpieza general tablero	**Realizado**	Ninguna
Revisión de pulsadores	**Realizado**	Ninguna
Revision motor reductor	**Realizado**	Ninguna
Revision cadena metalica	**Realizado**	Ninguna
Revision voltajes tablero	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

Corriente: 2.66 amp

Voltaje L1: 220.2 V

Voltaje L2: 221.4 v

Voltaje L3: 221.1 v

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández	2026-02-23 08:47:33	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 10:22:48	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 10:22:57	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026