EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 567 DEL 2025 PROCESO No. MP-SEM-CMA-INT-007-2025.

CERTIFICA

1. Que, INPROINC S.A.S, identificado con NIT 901.800.382-1, representada legalmente por la señora DANIELA CAROLINA OLMOS GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.250.659 expedida en Neiva - Huila, suscrita al contrato de interventoría No. 567 del 2025, con proceso No. MP-SEM-CMA-INT-007-2025 cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO**" cumplió con lo requerido para ser autorizado el **PAGO PARCIAL No. 1** del contrato en mención, aclarando que previamente la interventoría verificó el cumplimiento en el **Acta Parcial No. 1** para efectuar el Pago Parcial No. 1 al contrato de obra No. 559 de 2025 con proceso No. MP-SEM-LP-OP-002-2025, con corte al 30 de enero de 2026.

El Contrato en mención presenta el siguiente balance:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL		ARTÍCULO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO	INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
GO PARCIAL No. 1	2025002248 VIGENCIA 2025	**2.3.2.02.02.005** AUX:342 **UNID. EJEC.:** 75 FEM **SECTOR:** 22 **CPC:** 54129 **FUENTE:** 1.3.3.6.01.02 – R.B.RTOS FROS. SGP EDUCACIO-PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO	04/12/2025	INICIO: 15/12/2025 TERMINACION: 14/08/2026	$12.181.646,63	$00.00	$12.181.646,63

Proyectó: Ing. Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisó: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder de Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

		FUENTE: 1.3.3.6.03.01-R.B. SGP EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL			$35.297489,66	$00.00	$35.297489,66
	2026000107	**2.3.2.02.02.005 AUX:**342 **UNID. EJEC.:** 75 FEM **SECTOR:** 22 **CPC:** 54129 **FUENTE:** 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	16/01/2026	**INICIO:** 15/12/2025 **TERMINACION:** 14/08/2026	$40.764.587,86	$13.008.443,73	$27.756.144,13

2. Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se verificó la certificación del representante legal, expedida el 10/02/2026, en la cual certifica que se encuentra a paz y salvo a los últimos seis (06) meses, por todo concepto.

3. Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del **PAGO PARCIAL No. 1**, por la suma de **TRECE MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 13.008.443,73)**, a través de la Tesorería General del Municipio de Pitalito.

4. **Nota 2:** Que el **PAGO PARCIAL No. 1** se encuentra debidamente respaldado con el **Registro Presupuestal No. 2026000107**, correspondiente a la apropiación presupuestal asignada para la vigencia fiscal 2026. En consecuencia, una vez se agote la asignación presupuestal, los demás pagos parciales quedan supeditados a la **refrendación de la reserva presupuestal con cargo a la vigencia fiscal 2025**, trámite que deberá ser efectuado y avalado por la **Contraloría Departamental del Huila**, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa fiscal y de control vigente.

Proyectó: Ing. Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisó: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder de Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

5. Que para la expedición del presente se tuvieron en cuenta los siguientes documentos soporte: (Informe mensual de ejecución de obra, Acta parcial No. 1, bitácora de obra, Informe mensual de interventoría, Certificado de cumplimiento por parte de Interventoría).

La presente certificación se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Tesorería General el día 10 de marzo de 2026.

JAMES ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ
Secretario de Educación

Proyectó: Ing. Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisó: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobó: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder de Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

INFORME DE SUPERVISION No. 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
CARGO	SECRETARIO DE EDUCACIÓN
APOYO A LA SUPERVISION	EIVAR ALEJANDRO ARTUNDUAGA TRIVIÑO - JUAN ESTEBAN ORDOÑEZ LOSADA
CARGO	APOYO PROFESIONAL SEM - APOYO PROFESIONAL SEM
No. PROCESO SECOP	MP-SEM-CMA-INT-007-2025
CONTRATO	567-2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO"
VALOR	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 88.243.724,15) M/CTE.
CONTRATISTA	INPROINC S.A.S. R. L. DANIELA CAROLINA OLMOS GOMEZ
NIT/ C.C.	NIT: 901.800.382-1 C.C: 1.075.250.659 expedida en Neiva - Huila
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	PITALITO-HUILA
FECHA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE 08 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FORMA DE PAGO	La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. 1. Presentación de la cuenta de cobro o factura electrónica. 2. Presentación de informe técnico de interventoría por parte del contratista. 3. Acta parcial firmada por el por el contratista y el interventor y/o supervisor. 4. Certificado de cumplimiento por parte del supervisor. 5. Acreditación de los pagos en materia de seguridad social al personal empleado por el contratista en la ejecución del contrato. 6. Actualización y aprobación de las garantías.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato de Interventoría, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad cumplimiento a los siguientes requisitos.

1. Presentación de la cuenta de cobro o factura electrónica.
2. Presentación de informe técnico final de interventoría por parte del contratista.
3. Acta parcial firmada por el por el contratista y el interventor y/o supervisor.
4. Certificado de cumplimiento por parte del supervisor.
5. Acreditación de los pagos en materia de seguridad social al personal empleado por el contratista en la ejecución del contrato.
6. Actualización y aprobación de las garantías.
7. Acta final de obra firmada por el contratista, el interventor y/o supervisor.
8. Suscripción del Acta de Recibo Final de Obra.
9. Suscripción del Acta de Liquidación.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Para efectos de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma, la modificación de la garantía de estabilidad de la obra, la suscripción del acta de liquidación y demás a que haya lugar.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

NOTA 1: Cumplir con sus obligaciones con el pago de los aportes al sistema de Seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales. Señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo con el valor del suministro mensual.

NOTA 2: En todo caso el pago, ya sea de anticipo, actas parciales y acta final se encontrará supeditado al plan anual de caja, que disponga para tal efecto el municipio de Pitalito, y sus modificaciones generando lo anterior a la condición a la que se somete el contratista con la presentación de la oferta y la suscripción del contrato respecto a esta circunstancia.

NOTA 3: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrase incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 5: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
CDP: 2025000721 Rubro: 2.3.2.02.02.005	29/04/2025	$47.479.136,29
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**Fecha**	**Valor**
CDP: 2025002248 Rubro: 2.3.2.02.02.005	01/12/2025	$47.479.136,29

Acuerdo 017 de 2025 expedido por el Concejo Municipal, "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESAROOLLO "EL GOBIERNO DE LA GENTE" SECTOR EDUCACIÓN". Modificado por medio del Acuerdo 021 de 2025 expedido por el Concejo Municipal, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO 017 DE 2025 "POR MEDIO DE CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "EL GOBIERNO DE LA GENTE" SECTOR EDUCACIÓN".

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
CDP: 2026000004	01/01/2026	$40.764.587,86

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

Rubro: 2.3.2.02.02.005		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
CDP: 2026000003 Rubro: 2.3.2.02.02.005	01/01/2025	$40.764.587,86
SANEAMIENTO No. 1		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
CDP: 2026000321 Rubro: 2.3.2.02.02.005	16/01/2026	$40.764.587,86
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha	Valor
CDP: 2026000107 Rubro: 2.3.2.02.02.005	16/01/2026	$40.764.587,86

ASPECTOS TÉCNICOS		
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR TIPO 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE ACACIAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO O PRODUCTO
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 81,34 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
1.2 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 44,20 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
1.3 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 81,34 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
2 MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 10,21 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
2.2 MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,40 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3 CIMENTACIÓN		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

	de 9,55 m2.	
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 8,00 und.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.3 VIGA DE CIMENTACION 0,35X0,35 m (No incluye Hierro, Incluye Formaleta)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 35,40 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,66 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 69,88 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
4.2 ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI, ANCHO = 0,25 m Ep= 0,15. (Incluye acero de refuerzo DE 60000 PSI (2 No 3; E No 2 @ 0,10 m)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 13,87 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5 ESTRUCTURA		
5.1 VIGA AEREA 35X35 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 38,20 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5.2 VIGA DE AMARRE 15X20 cm SOBRE MURO (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,66 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5.3 COLUMNA 35x35 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 22,80 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5.4 COLUMNETA 15X15 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 13,95 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5.5 COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,60 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5.6 VIGA CINTA 15X12 cm (Concreto de 3000 psi - No	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

incluye acero de refuerzo)		
5.7 LOSA MACIZA e=0,10m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 1,56 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
6 ACEROS		
6.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 1958,08 kg.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 67,79 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
7 INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 4 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V (Incluye tomacorriente doble)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (Incluye interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18, FIJA (Incluye caja tipo RAWELT en aluminio para conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.5 RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE 2 LINEAS Y UN NEUTRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA CONEXIÓN EN CABLE 2XNo.8 THW	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PAÑETES		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

8.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 136,59 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
9 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA		
9.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA CAL -30 COLOR INSTITUCIONAL (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.3 CORREA METALICA 2P-125-16	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.4 CERCHA METALICA SECCION, PRINCIPALES DE 4"X4" X 3,0 mm Y CELOCIAS 2,5"x2,5"x3.0 mm fy= 3500 kg/cm2. según diseño	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 PISOS		
10.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 15cm (No Incluye Acero)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 66,23 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
10.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 13,25 m3.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
10.3 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 66,23 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA h=8cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

11 CARPINTERÍA METALICA Y MADERA		
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 20 CON REJA Y VIDRIO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA C.R. CAL 20, DIMENSIÓN de 1,90 m de ancho y 2,10 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 PINTURA GENERAL		
12.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.4 ESMALTE SOBRE VENTANERIA METALICA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
13 EXTERIORES		
13.1 PLACA DE DE PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 m (incluye formaleta, texturizado, dilatación inducida, vibrado y curado)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
14.1 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.2 SUMINISTO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.3 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C=22; Longitud de desarrollo 0,6m	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15 ASEO Y TRANSPORTE		
15.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante	No se realizaron actividades durante

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

	este periodo.	este periodo.
15.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR TIPO 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRIOLLO - SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 81,34 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
1.2 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 44,20 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
1.3 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 81,34 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
2 MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 10,21 m3.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
2.2 MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,40 m3.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3 CIMENTACIÓN		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 9,55 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 8 und.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.3 VIGA DE CIMENTACION 0,35X0,35 m (No incluye Hierro, Incluye Formaleta)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 35,40 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,66 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 69,88 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
4.2 ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI, ANCHO = 0,25 m Ep= 0,15. (Incluye acero de refuerzo DE 60000 PSI (2 No 3; E No 2 @ 0,10 m)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 ESTRUCTURA		
5.1 VIGA AEREA 35X35 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 38,20 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5.2 VIGA DE AMARRE 15X20 cm SOBRE MURO (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,66 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5.3 COLUMNA 35x35 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 22,80 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5.4 COLUMNETA 15X15 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.5 COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 VIGA CINTA 15X12 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.7 LOSA MACIZA e=0,10m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 1,58 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
6 ACEROS		
6.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 1958,08 kg.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 67,79 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
7 INSTALACIONES ELECTRICAS		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 4 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V (Incluye tomacorriente doble)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (Incluye interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18, FIJA (Incluye caja tipo RAWELT en aluminio para conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.5 RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE 2 LINEAS Y UN NEUTRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA CONEXIÓN EN CABLE 2XNo.8 THW	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PAÑETES		
8.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 136,59 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
9 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA		
9.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA CAL -30 COLOR INSTITUCIONAL (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

9.3 CORREA METALICA 2P-125-16	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.4 CERCHA METALICA SECCION, PRINCIPALES DE 4"X4" X 3,0 mm Y CELOCIAS 2,5"x2,5"x3.0 mm fy= 3500 kg/cm2. según diseño	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 PISOS		
10.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 15cm (No Incluye Acero)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 66,23 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
10.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 13,25 m3.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
10.3 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 66,23 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA h=8cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 CARPINTERÍA METALICA Y MADERA		
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 20 CON REJA Y VIDRIO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA C.R. CAL 20, DIMENSIÓN de 1,90 m de ancho y 2,10 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 PINTURA GENERAL		
12.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

12.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.4 ESMALTE SOBRE VENTANERIA METALICA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
13 EXTERIORES		
13.1 PLACA DE DE PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 m (incluye formaleta, texturizado, dilatación inducida, vibrado y curado)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
14.1 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.2 SUMINISTO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.3 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C=22; Longitud de desarrollo 0,6m	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15 ASEO Y TRANSPORTE		
15.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR TIPO 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL DOMINGO SAVIO - SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.3 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRA		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2.2 MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.3 VIGA DE CIMENTACION 0,35X0,35 m (No incluye Hierro, Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI, ANCHO = 0,25 m Ep= 0,15. (Incluye acero de refuerzo DE 60000 PSI (2 No 3; E No 2 @ 0,10 m)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 ESTRUCTURA		
5.1 VIGA AEREA 35X35 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 VIGA DE AMARRE 15X20 cm SOBRE MURO (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.3 COLUMNA 35x35 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.4 COLUMNETA 15X15 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.5 COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 VIGA CINTA 15X12 cm	No se realizaron actividades durante	No se realizaron actividades durante

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

(Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	este periodo.	este periodo.
5.7 LOSA MACIZA e=0,10m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 ACEROS		
6.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 4 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V (Incluye tomacorriente doble)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (Incluye interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18, FIJA (Incluye caja tipo RAWELT en aluminio para conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.5 RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE 2 LINEAS Y UN NEUTRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA CONEXIÓN EN CABLE 2XNo.8 THW	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PAÑETES		
8.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

dilataciones)		
9 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA		
9.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA CAL -30 COLOR INSTITUCIONAL (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.3 CORREA METALICA 2P-125-16	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.4 CERCHA METALICA SECCION, PRINCIPALES DE 4"X4" X 3,0 mm Y CELOCIAS 2,5"x2,5"x3.0 mm fy= 3500 kg/cm2. según diseño	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 PISOS		
10.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 15cm (No Incluye Acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.3 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA h=8cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 CARPINTERÍA METALICA Y MADERA		
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 20 CON REJA Y VIDRIO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA C.R. CAL 20, DIMENSIÓN de 1,90 m de ancho y 2,10 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 PINTURA GENERAL		
12.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.4 ESMALTE SOBRE VENTANERIA METALICA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
13 EXTERIORES		
13.1 PLACA DE DE PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 m (incluye formaleta, texturizado, dilatación inducida, vibrado y curado)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
14.1 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.2 SUMINISTO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.3 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C=22; Longitud de desarrollo 0,6m	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15 ASEO Y TRANSPORTE		
15.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR TIPO 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SUR ANDINO - SEDE JESUS MARIA BASTO

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO O PRODUCTO
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.3 DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO e<= 8cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2.2 MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.3 VIGA DE CIMENTACION 0,35X0,35 m (No incluye Hierro, Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI, ANCHO = 0,25 m Ep= 0,15. (Incluye acero de refuerzo DE 60000 PSI (2 No 3; E No 2 @ 0,10 m)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 ESTRUCTURA		
5.1 VIGA AEREA 35X35 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 VIGA DE AMARRE 15X20 cm SOBRE MURO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

(Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)		
5.3 COLUMNA 35x35 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.4 COLUMNETA 15X15 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)		
5.5 COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 VIGA CINTA 15X12 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.7 LOSA MACIZA e=0,10m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 ACEROS		
6.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 4 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V (Incluye tomacorriente doble)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (Incluye interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18, FIJA (Incluye caja tipo RAWELT en aluminio para conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

7.5 RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE 2 LINEAS Y UN NEUTRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.6 . SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA CONEXIÓN EN CABLE 2XNo.8 THW		
8 PAÑETES		
8.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA		
9.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA CAL -30 COLOR INSTITUCIONAL (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.3 CORREA METALICA 2P-125-16	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.4 CERCHA METALICA SECCION, PRINCIPALES DE 4"X4" X 3,0 mm Y CELOCIAS 2,5"x2,5"x3.0 mm fy= 3500 kg/cm2. según diseño	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 PISOS		
10.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 15cm (No Incluye Acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.3 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA h=8cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 CARPINTERÍA METALICA Y MADERA		
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 20 CON REJA Y VIDRIO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA C.R. CAL 20, DIMENSIÓN de 1,90 m de ancho y 2,10 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 PINTURA GENERAL		
12.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.4 ESMALTE SOBRE VENTANERIA METALICA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
13 EXTERIORES		
13.1 PLACA DE DE PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 m (incluye formaleta, texturizado, dilatación inducida, vibrado y curado)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
14.1 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.2 SUMINISTO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

14.3 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C=22; Longitud de desarrollo 0,6m	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15 ASEO Y TRANSPORTE		
15.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR TIPO 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JORGE VILLAMIL CORDOVEZ - SEDE PRINCIPAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.3 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2.2 MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.3 VIGA DE CIMENTACION 0,35X0,35 m (No incluye Hierro, Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI, ANCHO = 0,25 m Ep= 0,15. (Incluye acero de refuerzo DE 60000 PSI	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

(2 No 3; E No 2 @ 0,10 m)		
5 ESTRUCTURA		
5.1 VIGA AEREA 35X35 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 VIGA DE AMARRE 15X20 cm SOBRE MURO (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.3 COLUMNA 35x35 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.4 COLUMNETA 15X15 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.5 COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 VIGA CINTA 15X12 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.7 LOSA MACIZA e=0,10m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 ACEROS		
6.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 4 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V (Incluye tomacorriente doble)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (Incluye	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

interruptor)		
7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18, FIJA (Incluye caja tipo RAWELT en aluminio para conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.5 RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE 2 LINEAS Y UN NEUTRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA CONEXIÓN EN CABLE 2XNo.8 THW	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PAÑETES		
8.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA		
9.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA CAL -30 COLOR INSTITUCIONAL (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.3 CORREA METALICA 2P-125-16	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.4 CERCHA METALICA SECCION, PRINCIPALES DE 4"X4" X 3,0 mm Y CELOCIAS 2,5"x2,5"x3.0 mm fy= 3500 kg/cm2. según diseño	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 PISOS		
10.1 LOSA EN LAMINA COLABORANTE STEEL DECK e=0,12m MD-2 CAL 22 (No incluye Malla eslabonada)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 RELLENO COMPACTADO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO		
10.3 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA h=8cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.6 VIGUETA METALICA 2P-160x60 Cal. 16 (CAJÓN) PARA LOSA EN METALDECK	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 CARPINTERÍA METALICA Y MADERA		
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 20 CON REJA Y VIDRIO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA C.R. CAL 20, DIMENSIÓN de 1,90 m de ancho y 2,10 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 PINTURA GENERAL		
12.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.4 ESMALTE SOBRE VENTANERIA METALICA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
13 EXTERIORES		
13.1 PLACA DE DE PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 m (incluye formaleta, texturizado, dilatación inducida,	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

vibrado y curado)		
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
14.1 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.2 SUMINISTO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.3 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C=22; Longitud de desarrollo 0.6m	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15 ASEO Y TRANSPORTE		
15.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL PALMARITO - SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.3 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2.2 MEJORAMIENTO DEL SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

3.3 VIGA DE CIMENTACION 0,35X0,35 m (No incluye Hierro, Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI, ANCHO = 0,25 m Ep= 0,15. (Incluye acero de refuerzo DE 60000 PSI (2 No 3; E No 2 @ 0,10 m)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 ESTRUCTURA		
5.1 VIGA AEREA 35X35 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 VIGA DE AMARRE 15X20 cm SOBRE MURO (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.3 COLUMNA 35x35 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.4 COLUMNETA 15X15 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.5 COLUMNETA 15X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 VIGA CINTA 15X12 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.7 LOSA MACIZA e=0,10m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 ACEROS		
6.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro.	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

7 INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 4 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V (Incluye tomacorriente doble)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (Incluye interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18, FIJA (Incluye caja tipo RAWELT en aluminio para conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.5 RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE 2 LINEAS Y UN NEUTRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA CONEXIÓN EN CABLE 2XNo.8 THW	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PAÑETES		
8.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA		
9.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA CAL -30 COLOR INSTITUCIONAL (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

9.3 CORREA METALICA 2P-125-16	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.4 CERCHA METALICA SECCION, PRINCIPALES DE 4"X4" X 3,0 mm Y CELOCIAS 2,5"x2,5"x3.0 mm fy= 3500 kg/cm2. según diseño	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 PISOS		
10.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 15cm (No Incluye Acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.3 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA h=8cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 CARPINTERÍA METALICA Y MADERA		
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 20 CON REJA Y VIDRIO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA LAMINA C.R. CAL 20, DIMENSIÓN de 1,90 m de ancho y 2,10 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 PINTURA GENERAL		
12.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

CONCRETO		
12.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.4 ESMALTE SOBRE VENTANERIA METALICA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
13 EXTERIORES		
13.1 PLACA DE DE PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 m (incluye formaleta, texturizado, dilatación inducida, vibrado y curado)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
14.1 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.2 SUMINISTO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.3 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C=22; Longitud de desarrollo 0,6m	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15 ASEO Y TRANSPORTE		
15.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR TIPO 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL WINNIPEG - SEDE ALTO SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.3 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2.2 MEJORAMIENTO DEL	No se realizaron actividades durante	No se realizaron actividades durante

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

SUELO EN RECEBO - CEMENTO COMPACTADO MANUAL	este periodo.	este periodo.
3 CIMENTACIÓN		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.3 VIGA DE CIMENTACION 0,35X0,35 m (No incluye Hierro, Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI, ANCHO = 0,25 m Ep= 0,15. (Incluye acero de refuerzo DE 60000 PSI (2 No 3; E No 2 @ 0,10 m)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 ESTRUCTURA		
5.1 VIGA AEREA 35X35 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 VIGA DE AMARRE 15X20 cm SOBRE MURO (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.3 COLUMNA 35x35 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.4 COLUMNETA 15X15 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 VIGA CINTA 15X12 cm (Concreto de 3000 psi - No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.7 LOSA MACIZA e=0,10m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 ACEROS		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

6.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE.MALLA ELECTROSOLDADA 6mm 15X15	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 4 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V (Incluye tomacorriente doble)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (Incluye interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye Interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18, FIJA (Incluye caja tipo RAWELT en aluminio para conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.6 RED ELECTRICA EN TUBERIA EMT DE 1/2", INCLUYE 2 LINEAS Y UN NEUTRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA CONEXIÓN EN CABLE 2XNo.8 THW	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PAÑETES		
8.1 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

9.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA CAL -30 COLOR INSTITUCIONAL (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.3 CORREA METALICA 2P-125-16	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 PISOS		
10.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 15cm (No Incluye Acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.3 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA h=8cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED COLOR INSTITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 CARPINTERÍA METALICA Y MADERA		
11.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 20 CON REJA Y VIDRIO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL 20, DIMENSIÓN de 0.80 m de ancho y hasta 2.10 m de alto (Incluye	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

portacandado y pasador)		
11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL 20, DIMENSIÓN de 1 m de ancho y hasta 2.10 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL 20, DIMENSIÓN de 1,20 m de ancho y hasta 2.10 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 PINTURA GENERAL		
12.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.4 ESMALTE SOBRE VENTANERIA METALICA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.5 ESTUCO Y PINTURA ESPECIAL EPOXICA ANTIHONGOS	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
13 EXTERIORES		
13.1 PLACA DE DE PISOS EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 m (incluye formaleta, texturizado, dilatación inducida, vibrado y curado)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
14.1 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.2 SUMINISTO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

14.3 TRAMPA DE GRASAS EN CONCRETO DE 2500 PSI 100X100 cm. - h<= 1,00m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.4 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.5 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 3"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.6 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON 3"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
14.9 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C=22; Longitud de desarrollo 0,6m	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15 INSTALACIONES HIDRAULICAS		
15.1 PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL COBRE 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" RDE 13,5	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 1000 LTS. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.5 ACOMETIDA PVC 1/2" RDE 13,5	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
16 APARATOS SANITARIOS Y OTROS		
16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
16.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO INSTITUCIONAL CAPACIDAD DE 400 mts DE PAPEL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

16.3 POCETA DE ASEO (0,60X0,40X0,45m libres), ENCHAPADA, SEGÚN DISEÑO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
16.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
16.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA A GAS DE EMPOTRAR DE 4 HORNILLAS	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
16.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON LLAVE	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
16.7 MESON EN CONCRETO e= 0,1m b=0,60m FORRADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO (meson 1 R.T.1) (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
16.8 MESON EN CONCRETO e= 0,1m b=0,60m SIN ENTREPAÑO, REVESTIDO EN GRANITO PULIDO (meson 2 R.T.1) (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15 ASEO Y TRANSPORTE		
15.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
15.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA EN LA I.E.M. GUACACALLO - SEDE PRINCIPAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 17,47 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
1.2 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 17,47 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
1.3 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 24,10 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.1 EXCAVACION MANUAL	El contratista realizó la respectiva	Imagen de producto presentado en

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

h= hasta 2m (Incluye retiro)	supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 5,11 m3.	el Acta Parcial No.1
2.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 6 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 1 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 1 und.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.3 CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% Concreto: 40% piedra)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 27,75 m-.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.5 COLUMNETA 15X25cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 39,32 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.6 COLUMNA 20X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,20 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.7 LOSA MACIZA e=0,15m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 17,47 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.8 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 952,20 kg.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 50,67 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
4.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

dilataciones)	ejecución, presentando un avance total de 123,79 m2.	
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
5.1 PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" RDE 13,5	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 1000 LTS. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.4 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 2" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 3" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 6" PVC CORRUGADA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.9 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.10 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON 3"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL COBRE 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

PASO 1/2" PVC LISA/ROSCADA		
6 INSTALACIONES ELECTRICAS		
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARA LED 12w (Incluye lampara)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye Interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 2 CIRCUITOS. (inicuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 CUBIERTA		
7.1 IMPERMEABILIZACION OGIL + TELA EN MANTO ZETAL PARA PLACAS	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PISOS Y ENCHAPES		
8.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 10cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED COLOR INSTITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9 CARPINTERÍA METÁLICA		
9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL 18, DIMENSIÓN de 0.50 a 0.80 m de ancho y hasta 2.00 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

DE 0,30 m a 0,45 m x 0,52 m. (Incluye vidrio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)		
10 APARATOS SANITARIOS		
10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO INSITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.3 LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI e=0,05cm; A=0,5cm (Incluye formaleta, acero de refuerzo y acabados)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 PINTURA GENERAL		
11.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 ASEO Y TRANSPORTE		
12.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA EN LA I.E.M. NORMAL SUPERIOR - SEDE PRINCIPAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 17,47 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
1.2 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 17,47 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
1.3 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

	de 24,10 m.	
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 5,11 m3.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
2.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 6 m3.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 1 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 1 und.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.3 CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% Concreto: 40% piedra)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 27,75 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.5 COLUMNETA 15X25cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 39,32 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.6 COLUMNA 20X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 2,20 m.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.7 LOSA MACIZA e=0,15m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 17,47 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
3.8 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 952,20 kg.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

	ejecución, presentando un avance total de 50,67 m2.	
4.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	El contratista realizó la respectiva supervisión de la actividad durante su ejecución, presentando un avance total de 123,79 m2.	Imagen de producto presentado en el Acta Parcial No.1
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
5.1 PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" RDE 13,5	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 1000 LTS. (incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.4 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 2" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 3" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 6" PVC CORRUGADA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.9 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.10 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON 3"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.13 SUMINISTRO E	No se realizaron actividades durante	No se realizaron actividades durante

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

INSTALACION DE LLAVE TERMINAL COBRE 1/2"	este periodo.	este periodo.
5.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 1/2" PVC LISA/ROSCADA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 INSTALACIONES ELECTRICAS		
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARA LED 12w (Incluye lampara)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye Interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 2 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 CUBIERTA		
7.1 IMPERMEABILIZACION OGIL + TELA EN MANTO ZETAL PARA PLACAS	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PISOS Y ENCHAPES		
8.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 10cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED COLOR INSTITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9 CARPINTERÍA METÁLICA		
9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL 18, DIMENSIÓN de 0.50 a 0.80 m de ancho y hasta 2.00 m de alto	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

(Incluye portacandado y pasador)		
9.2 VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO DE 0,30 m a 0,45 m x 0,52 m. (Incluye vidrio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 APARATOS SANITARIOS		
10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO INSITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.3 LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI e=0,05cm; A=0,5cm (Incluye formaleta, acero de refuerzo y acabados)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 PINTURA GENERAL		
11.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 ASEO Y TRANSPORTE		
12.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA EN LA I.E.M. MONTESSORI - SEDE ANTONIO NARIÑO		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.3 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.1 EXCAVACION MANUAL	No se realizaron actividades durante	No se realizaron actividades durante

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

h= hasta 2m (Incluye retiro)	este periodo.	este periodo.
2.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.3 CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% Concreto: 40% piedra)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.5 COLUMNETA 15X25cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.6 COLUMNA 20X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.7 LOSA MACIZA e=0,15m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.8 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
5.1 PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" RDE 13,5	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

1000 LTS. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)		
5.4 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 2" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 3" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 6" PVC CORRUGADA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.9 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.10 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON 3"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL COBRE 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 1/2" PVC LISA/ROSCADA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 INSTALACIONES ELECTRICAS		
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARA LED 12w (Incluye lampara)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye Interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 2 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 CUBIERTA		
7.1 IMPERMEABILIZACION OGIL + TELA EN MANTO ZETAL PARA PLACAS	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PISOS Y ENCHAPES		
8.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 10cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED COLOR INSTITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9 CARPINTERÍA METÁLICA		
9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL 18, DIMENSIÓN de 0.50 a 0.80 m de ancho y hasta 2.00 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO DE 0,30 m a 0,45 m x 0,52 m. (Incluye vidrio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 APARATOS SANITARIOS		
10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO INSITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

10.3 LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI e=0,05cm; A=0,5cm (Incluye formaleta, acero de refuerzo y acabados)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 PINTURA GENERAL		
11.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 ASEO Y TRANSPORTE		
12.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA EN LA I.E.M. LA LAGUNA - SEDE PRINCIPAL		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.3 CERRRAMIENTO EN FIBRA DE POLIPROPILENO h=2,1M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2.2 RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON RECEBO Y/O MATERIAL DE PRESTAMO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA		
3.1 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 1700 P.S.I. E=0,05M	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 1x1x0,4 (No incluye acero)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

3.3 CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% Concreto: 40% piedra)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.4 VIGA DE CIMENTACION 0,15 X0,20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.5 COLUMNETA 15X25cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.6 COLUMNA 20X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.7 LOSA MACIZA e=0,15m (Placa en Concreto de 3000 Psi, No incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.8 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 MAMPOSTERIA		
4.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos, carteras y dilataciones)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
5.1 PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2" RDE 13,5	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 1000 LTS. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.4 CAJA DE INSPECCION DE PASO EN CONCRETO DE 2500 PSI 60X60 cm. - h<= 0,8m - Muro de 12cm - Tapa en marco y contramarco en angulo de 1 x 1/8	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 2" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 3" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC Tipo pesada	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 6" PVC CORRUGADA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.9 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.10 PUNTO DESAGUE PVC SANITARIO 4"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC LIVIANO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SIFON 3"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL COBRE 1/2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 1/2" PVC LISA/ROSCADA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 INSTALACIONES ELECTRICAS		
6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LAMPARA LED 12w (Incluye lampara)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (Incluye Interruptor)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARCIAL MONOFASICA TABLERO 2 CIRCUITOS. (Inlcuye tablero y breakers)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 CUBIERTA		
7.1 IMPERMEABILIZACION OGIL + TELA EN MANTO ZETAL PARA PLACAS	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 PISOS Y ENCHAPES		

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

8.1 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI e= 10cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.2 ALISTADO DE PISO EN MORTERO e= 4cm	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED COLOR INSTITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO No 5, TIPO GRANILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9 CARPINTERÍA METÁLICA		
9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA CAL 18, DIMENSIÓN de 0.50 a 0.80 m de ancho y hasta 2.00 m de alto (Incluye portacandado y pasador)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
9.2 VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO DE 0,30 m a 0,45 m x 0,52 m. (Incluye vidrio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10 APARATOS SANITARIOS		
10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL BLANCO INSITUCIONAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
10.3 LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI e=0,05cm; A=0,5cm (Incluye formaleta, acero de refuerzo y acabados)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11 PINTURA GENERAL		
11.1 ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I, MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO (TRES MANOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
11.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST EN MUROS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

11.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
12 ASEO Y TRANSPORTE		
12.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LA I.E.M. NORMAL SUPERIOR - SEDE CALAMO		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 DESMONTE DE CERCO EN ALAMBRE DE PUAS Y MADERA EXISTENTE	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN		
3.1 CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% Concreto: 40% piedra)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 VIGA DE CIMENTACION 0,2X0,20 m (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 ESTRUCTURA		
4.1 COLUMNA 20X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 MAMPOSTERÍA		
5.1 MURO EN LADRILLO REJILLA	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 CARPINTERIA METALICA		
6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO SEMIPESADO DE 2" CAL 14. INCLUYE ACABADO EN TAPA METALICA, ANCLAJES Y PINTURA.	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL 10, OJO 2"	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

- CONTORNO MODULO EN ANGULO DE 1-1/2" X 1/8". INCLUYE ANCLAJES Y PINTURA (De acuerdo al diseño)		
6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS CAL 16,5 (3 HILOS)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7 ASEO Y TRANSPORTE		
7.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA O MASTER MIL EN LARA BONILLA		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.2 DESMONTE DE CERCO Y MALLA EXISTENTE	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
1.3 DESMONTE DE CUBIERTA EN ETERNIT	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN		
3.1 DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.3X0.3X0.5 PARA CERRAMINTO	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 CARPINTERIA METALICA		
4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO SEMIPESADO DE 2" CAL 16. INCLUYE ACABADO EN TAPA METALICA, ANCLAJES Y PINTURA.	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO DE 1" X 1/8". INCLUYE ANCLAJES Y PINTURA (De acuerdo al diseño)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4.3 INSTALACIÓN DE MALLA EXISTENTE (De	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

acuerdo al diseño)		
5 CUBIERTA		
5.1 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA CAL -30 COLOR INSTITUCIONAL (Suministro e instalacion, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 ASEO Y TRANSPORTE		
6.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LA I.E.M. WINNIPEG SEDE ALTO NARANJO MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**RESULTADO O PRODUCTO**
1 PRELIMINARES		
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO (MANUAL)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.1 EXCAVACION MANUAL h= hasta 2m (Incluye retiro)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3 CIMENTACIÓN		
3.1 CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI (60% Concreto: 40% piedra)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
3.2 VIGA DE CIMENTACION 0,2X0,20 m (No incluye Hierro, No Incluye Formaleta)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
4 ESTRUCTURA		
4.1 COLUMNA 20X20 cm (Concreto de 3000 PSI - No Incluye acero de refuerzo)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
5 ACEROS		
4.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI; Incluye Figurado y armado	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6 MAMPOSTERIA		
6.1 MURO EN LADRILLO FAROL No 4	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
6.2 ALFAGIA EN CONCRETO 15< Ancho <=20cm ; eprom<=15cm. (Incluye acero	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

de refuerzo 2 No 3; E No 2 @ 0,10 m)		
7 CARPINTERIA METALICA		
7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO SEMIPESADO DE 2" CAL 14. INCLUYE ACABADO EN TAPA METALICA, ANCLAJES Y PINTURA.	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
7.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL 10, OJO 2" - CONTORNO MODULO EN ANGULO DE 1-1/2" X 1/8". INCLUYE ANCLAJES Y PINTURA (De acuerdo al diseño)	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8 ASEO Y TRANSPORTE		
8.1 ASEO GENERAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.
8.2 TRANSPORTE RURAL	No se realizaron actividades durante este periodo.	No se realizaron actividades durante este periodo.

PERIODO	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
CON CORTE AL 30 DE ENERO DE 2026	1	$ 13.008.443,73	$ 13.008.443,73	$ 75.235.280,42	14.74%	47 días	14.74%

Nota 1: El pago a realizar corresponde al **PAGO PARCIAL No. 1** equivalente a **TRECE MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 13.008.443,73).**

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:			
1. No de la planilla	**Ingreso Base de Cotización (40%)**	**Tipo de Aportes**	**Valor**
N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."

Digitó: Eivar Alejandro Arbeláduaga Triviño; Arq. Juan Esteban Ordoñez Losada – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación

		N/A	N/A
2. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL:	Fecha de elaboración (10/02/2026): Quien suscribe: **DANIELA CAROLINA OLMOS GOMEZ – R.L. INPROINC**		

OBSERVACIONES

Ninguna

10 de marzo de 2026

JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
Secretario de Educación
Encargado del Seguimiento

EIVAR ALEJANDRO ARTUNDUAGA TRIVIÑO
Apoyo al Seguimiento

JUAN ESTEBAN ORDOÑEZ LOSADA
Apoyo al Seguimiento

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma."
Digitó: Eivar Alejandro Artunduaga Triviño; Arq. Juan Esteban Ordoñez Losada – Apoyo Profesional SEM

Revisado por: Gabriel Antonio Riaño Castro	Aprobado por: James Antonio Ramírez López
Firma:	Firma:
Cargo: Líder Planeación Educativa	Cargo: Secretario de Educación