| DIARQCO | ACTA DE ENTREGA MUEBLES Y ENSERES DESMONTADOS | CODIGO:FMT-TEC AEM 01<br>VERSION:02<br>FECHA:18/04/2022 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | **167 DE 2025** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."** |
| **CONTRATISTA:** | **DIARQCO CONTRUCTORES SAS.** |
| **BENEFICIARIO:** | **RAMA JUDICIAL** |
| **DIRECCION PROYECTO** | CARRERA 14 B Nº 0-56 SUR |
| **CIUDAD** | BOGOTA — **MUNICIPIO** — BOGOTA DC |
| **FECHA DE ENTREGA** | 10/12/2025 |

## I. INVENTARIO

| DATOS | | | | | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ELEMENTO DESMONTADO** | **UBICACIÓN** | **CANT.** | **LUGAR DE ENTREGA** | **BUENO** | **MALO** | |
| 1 | TUBERIA EMT | Almacén CALLE 1 | 144,00 m | Almacén CALLE 1 | | X | LA TUBERIA DESMONTADA ALGUNOS TRAMOS SE ENCUENTRA EN ESTADO CRISTALIZADO, OTROS CON DETERIORO DE OXIDO Y SUCIEDAD |
| 2 | CABLEADO TRENZADO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN | Almacén CALLE 1 | 98,80 m | Almacén CALLE 1 | X | | EL CABLEADO DESMONTADO SPRESENTA, EN TERMINOS GENERALES, UN ESTADO ACEPTABLE; SIN EMBARGO SE IDENTIFICAN ALGUNOS TRAMOS CON EVIDENCIA DE RASPADURAS Y PELLIZCAMIENTOS EN LA |
| 3 | REFLECTORES EXISTENTES | Almacén CALLE 1 | 3 | Almacén CALLE 1 | | X | LOS REFLECTORES DESMONTADOS SE EVIDENCIAN CON DETERIORO DE USO Y ACTUALMENTE SIN FUNCIONAMIENTO |

## 2. REGISTRO FOTOGRAFICO

1.TUBERIA EMT




CABLEADO TRENZADO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN

3. REFLECTORES EXISTENTES

**FIRMA Y CARGO DE QUIEN ENTREGA: MARIA ALEJANDRA VELANDIA- RESIDENTE DE OBRA**
**DOCUMENTO: 1014216275**

**FIRMA Y CARGO DE QUIEN RECIBE: ALEJANDRA MARIN RIVEROS**
**DOCUMENTO:52314414**