INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá.	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	**Código:**
	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS CONSTRUCCIONES, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	**Versión:** 01
		Fecha de Aprobación:

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá
N° DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:	MP-1479-2025
CONTRATISTA DE OBRA:	SYR MIRAI S.A.
N° DE CONTRATO DE OBRA:	MP-LP SIRUV-OP-019-2025
FECHA DE INICIO:	16/07/2025
FECHA DE TERMINACION:	hasta el 31 de diciembre del 2025
FRENTE No.	4 Guanabanal
NOMBRES DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS:	COMPLEJO DEPORTIVO GUANABANAL DEL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
PERIODO DEL INFORME:	16/09/2025 - 16/11/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA INTERVENCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO No. 4: COMPLEJO DEPORTIVO GUANABANAL

PERIODO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025



RTETIRO DE RESIDUOS DE EXCAVACION



DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN EXISTENTE Y RETIRO



COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE SENDEROS



RELLENO ROCA MUERTA SENDERO EN ADOQUIN ROJO



LLEGADA DE MATERIAL PETREO PARA SENDERO



SE HUMEDECE EL MATERIAL PARA





FUNDICION DE BORDILLOS PISTA DE PATINAJE









TOMA DE ENSALLOS DE CONCRETO DE BORDILLOS FUNDIDOS EN SENDEROS



SE REALIZA EXCAVACION DE COMENTACION DE CERRAMIENTO DEFINITIVO





SE REALIZA FUNDICION DE BORDILLOS





SE REALIZA FUNDICION DE BORDILLOS EN PISTA DE PATINAJE AMBOS COSTADOS





FUNDICION DE BORDILLOS ANDEN DE SENDEROS EN ADOQUIN ROJO



ARMADO DE ESTRUCTURA PEDESTALES DE CERRAMIENTO




FUNDICION DE LOSA PISCINA CON AUTO BOMBA





VERIFICACION DE CONCRETO TREME PREMEZCLADO PARA FUNDICION DE LOSA PISCINA





ESTRUCTURA DE REFUERZO MUROS DE PISCINA





TOMA DE DENCIDADES CON CONO DE ABRAMS

EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL EN ANDENE PISCINA



VERIFICACION DE DISEÑO PISCINA EN PLANOS



CORTE E INSTALCION DE TUBERIA PISCINA



CORTE ESTRUCTURA DE REFUERZO MUROS



ESTRUCTURA VIGA DE CERRAMIENTO



POSTES VIGA DE CERRAMIENTO



RELLENO SUB-BASE PISTA DE PATINAJE






ESTRUCTURA MURO DE PISCINA



FUNDICION DE BORDILLOS SENDERO



CORTE DE BORDILLOS



RELLENO DE SUB BASE EN PISTA DE PATINAJE



RELLENO ROCA SENDERO EN GRAVILLA



COMITÉ DE OBRA # 14



COMPACTACION SUB BASE PISTA DE PATINAJE



EXCAVACION SENDERO EN GRAVILLA





INSTALACION DE FORMALETA PISCINA

Observación Técnica y/o Social (según el caso):
Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades. Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas. En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto. Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)

Residente de Interventoría:	EDUARDO ALEXIS QUINTANA
Entidad:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA